ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-417 Versión: 2 Fecha: Memo I2024030199 - 18/10/2024 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato Número / Año:	9580 de 2025
Nombre del Asociado / Contratista:	Dominicas Hijas de Nuestras Señora de Nazareth
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidad
Nombre de la Unidad Operativa:	Hogar San José Sasaima
Dirección de la Unidad Operativa:	Carrera 4 # 6 - 21
Teléfono de la Unidad Operativa:	3112273519
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cc-hogarsanjosesasaima-9580@outlook.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la Unidad Operativa responsable del plan de mantenimiento preventivo:	Hna Anabelly Cadena
Vigencia del Plan de mantenimiento preventivo:	INICIO: 1/01/2025 — FIN: 30/06/2026

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		3. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO															
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable de quien realiza la actividad	Equipos/ herramientas/ Equipos de protección personal	Afectación al servicio / Medidas de contingencia	Observaciones de la actividad
2.1. Sistema 1 _Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)																	
Actividad 2.1.1	Cableado no expuesto													Área de mantenimiento	Epp, y las herramientas requeridas para la ejecución de la actividad	No presenta afectación del servicio	
Actividad 2.1.2	Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de movimiento			General										Área de mantenimiento	Epp, y las herramientas requeridas para la ejecución de la actividad	No presenta afectación del servicio	Cambio de tomacorriente tramo sara 2 y cambio de luminaria en tramo Santo Domingo
Actividad 2.1.3	Duchas eléctricas (incluye cableado no expuesto)																
Actividad 2.1.4	Sistema eléctrico general													Área de mantenimiento	Epp, y las herramientas requeridas para la ejecución de la actividad	No presenta afectación del servicio	
Actividad 2.1.5	Equipos eléctricos y electrodomésticos			General										Empresa Fagor	Epp, y las herramientas requeridas para la ejecución de la actividad	No presenta afectación del servicio	Ver informe
2.2. Sistema 2 _Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran técnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)																	
Actividad 2.2.1	Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua)													Área de mantenimiento	Epp, y las herramientas requeridas para la ejecución de la actividad	No presenta afectación del servicio	
Actividad 2.2.2	Desagüe (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales)			General										Área de mantenimiento	Epp, y las herramientas requeridas para la ejecución de la actividad	No presenta afectación del servicio	cambio de tubería desagüe de área alimentos
Actividad 2.2.3	Trampas de grasa			Despensa										Área de mantenimiento	Epp, y las herramientas requeridas para la ejecución de la actividad	No presenta afectación del servicio	Se realizó limpieza de trampa de grasas los días 05, 12, 19 y 26 de marzo
Actividad 2.2.4	Tanques de agua (certificación y funcionamiento)													Biocontacto	Epp, y las herramientas requeridas para la ejecución de la actividad	No presenta afectación del servicio	
Actividad 2.2.5	Cuarto de máquinas													Área de mantenimiento / Mano de obra calificada	Epp, y las herramientas requeridas para la ejecución de la actividad	No presenta afectación del servicio	

2.3. Sistema 3 _Gas																	
Actividad 2.3.1	Redes e instalación de Gas (certificación y funcionamiento)													Codegas	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.3.2	Equipos de Gas y gasodomésticos			General										Fagor	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	Se realizó cambio de estufa
Actividad 2.3.3	Calderas y calentadores													Empresa Externa	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
2.4. Sistema 4 _Infraestructura																	
Actividad 2.4.1	Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.4.2	Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)			Andén Residuos										Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	Cambio de baldosa en baño de santo domingo
Actividad 2.4.3	Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.4.4	Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.4.5	Techos (Material acabado de fácil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades)													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.4.6	Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.4.7	Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.4.8	Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)			General										Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	Ajuste de ventana de la zona capilla
Actividad 2.4.9	Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie)			General										Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	Se realizó cambio de vidrio de puerta en habitación 202 de tramo sara 2
Actividad 2.4.10	Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura emboquillado sin grietas ni fisuras)													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.4.11	Zonas verdes (poda de césped y jardinería)			Járdín										Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	Poda de zona bbq
2.5. Sistema 5 _Sistema de seguridad																	
Actividad 2.5.1	Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa)													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.5.2	Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapiés firmemente asegurados			General										Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	limpieza de antideslizante rampa Fátima a sara 2

Actividad 2.5.3	Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.5.4	Circuito de cámaras en funcionamiento			General										Personal externoIngeniero de sistemas Ángelo García	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	Ver informe
Actividad 2.5.5	Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)			General										Personal externoIngeniero de sistemas Ángelo García	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	Ver informe
Actividad 2.5.6	Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)			General										Personal externoIngeniero de sistemas Ángelo García	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	Ver informe
Actividad 2.5.7	Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)			General										Personal externoIngeniero de sistemas Ángelo García	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	Ver informe
2.6. Sistema 6 _Sistemas de dotación y mobiliario (madera y metálico)																	
Actividad 2.6.1	Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.6.2	Mesas de noche (Pintura en buen estado, completas, firmes y ajustadas)													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.6.3	Armarios (Pintura en buen estado, completos, firmes y ajustados)													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.6.4	Colchones, forros y lencería (en buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)			General										Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	Para el presente mes no se requirió de cambio de estos elementos.
2.7. Sistema 7 _Otros																	
Actividad 2.7.1	Piscina																
Actividad 2.7.2	Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas pato y caminadores)			Ayudas tecnicas										Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	Arreglo de bicicleta y arreglo de sillas pato.
Actividad 2.7.3	Ascensor (Documentación de mantenimiento certificado) que garantice su buen funcionamiento																
Actividad 2.7.4	Gas propano													Codegas	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.7.5	Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, otros juegos y equipos)														Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.7.6	Ductos de ventilación													Área de mantenimiento	Epp, y los requeridos para la ejecución de la actividad	No hubo afectación del servicio	
Actividad 2.7.7	Fumigación y control de plagas																

Actividad 2.7.8	Lago																
Actividad 2.7.9	Planta eléctrica																
Actividad 2.7.10	Planta de tratamiento de agua potable																
Actividad 2.7.11	Planta de tratamiento de agua residual / Pozo séptico																

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Periodo que reporta:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cantidad de actividades programadas en el periodo:	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividades aplazadas:										0		
Total actividades en el periodo:	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Plan de Mantenimiento Preventivo año 2026

6. DATOS DEL COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y apellidos:	Hna Anabelly Cadena	Nombres y apellidos:	Alejandro Zamora Sánchez
Cargo:	COORDINADORA	Cargo:	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - ARQUITECTO
Firma	Hna Anabelly Cadena	Firma	