INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS

DATOS GENERALES

FECHA	13 ABRIL 2026
SEDE	SECRETARIA GENERAL
NOMBRE	MARIA DEL CARMEN PERDOMO
CARGO O ROL EN EL SG-SST	APOYO TECNICO SST
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. CPS-0510-2025
ACTIVIDAD	Socialización QR actos y condiciones inseguras
EVIDENCIAS	Informe, planillas

INFORME ACTIVIDADES DESARROLLADAS SOCIALIZACION QR REPORTE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS E INCIDENTES

INFORME TÉCNICO SOCIALIZACIÓN CODIGO QR ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS E INCIDENTES

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

FECHA: 13 de abril de 2026

ASUNTO: Reporte de socialización de herramientas digitales y hallazgos en sedes

1. OBJETIVO

Informar sobre los resultados de la jornada de capacitación para el uso de reportes preventivos mediante código QR y documentar las condiciones de riesgo identificadas en las diferentes dependencias intervenidas.

2. ALCANCE Y COBERTURA

El pasado 13 de abril, se realizó una intervención presencial enfocada en la promoción del reporte de actos y condiciones inseguras. La jornada contó con la participación de:

Población intervenida: 38 funcionarios y contratistas.

Dependencias: Secretaría de Movilidad, Secretaría de Educación y Centro Día.

3. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

3.1. Diagnóstico del Sistema QR

Durante la jornada, se validó que, en este periodo específico, no se generaron registros automáticos a través de la plataforma digital QR por parte de los funcionarios de las diferentes áreas ya socializadas. No obstante, la actividad permitió la identificación directa y el registro manual de condiciones que requieren intervención inmediata.

3.2. Hallazgos y Solicitudes de Condiciones Inseguras

Producto de la inspección y la interacción con los trabajadores, se levantaron los siguientes requerimientos técnicos:

Ubicación	Hallazgo Identificado	Riesgo Asociado
CEO - Oficinas de Monitoreo	Luminaria caída / desprendida.	Eléctrico / Caída de objetos.
Comisaría Segunda	Vidrios fisurados y película de seguridad en mal estado.	Cortes / Locatativo.
Secretaría de la Mujer	Baldosas sueltas y rotas en área de plazoleta.	Caídas al mismo nivel / Tropezones.

3.3. Seguimiento a Acciones Correctivas

Se informa el cumplimiento satisfactorio y el cierre de dos (2) acciones correctivas en la sede Plaza Naranja, las cuales ya cumplen con los estándares de seguridad exigidos tras las intervenciones realizadas previamente.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cultura del Reporte: Aunque la herramienta QR está socializada, se observa que el personal aún prefiere el reporte verbal o directo durante las visitas. Se recomienda reforzar la confianza en el canal digital para optimizar los tiempos de respuesta.

Mantenimiento Correctivo: Es prioritario gestionar con el área de Mantenimiento / Servicios Generales la reparación de la luminaria en el CEO y el cambio de baldosas en la Secretaría de la Mujer para prevenir accidentes laborales.

Monitoreo: Continuar con el seguimiento a los vidrios de la Comisaría Segunda para asegurar que el cambio de película cumpla con la norma de resistencia ante impactos.