	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	Código: FR-SST-06 Fecha de Realización: 15/05/2024 Página 1 de 1

Obra Medicina Legal - Tunja
Fecha de la Inspección 26-01-26
Nombre del Supervisor Jose Luis Acosta
Nombre del Trabajador Armando segundo tamara villalva
Cargo pintor

NA : No Aplica

1	**CASCO DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Esta en buen estado el Casquete	/			
	Esta en buen estado el tafilite o araña	/			
2	**PROTECCION SOLAR (PAVA TIPO SAFARI)**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Fibras cortadas o desgastadas			/	
	Esta en buen estado las costuras			/	
3	**BOTAS DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Esta en buen estado la cubierta	/			
	Esta en buen estado la suela	/			
	Son adecuadas para el riesgo	/			
4	**GUANTES DE SEGURIDAD (VAQUETA)**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	El estado del material esta en buenas condiciones			/	
	Son adecuados para el riesgo			/	
	Presenta deterioro general			/	
5	**GUANTES DE SEGURIDAD (NITRILO)**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	El estado del material esta en buenas condiciones	/			
	Son adecuados para el riesgo	/			
	Presenta deterioro general	/			
6	**RESPIRADOR 3M CON FILTROS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Respirador en buen estado	/			
	Filtros en buen estado	/			
	Cauchos graduables en buen estado	/			
7	**LENTES DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Cortes o rotura		X	/	
	Desgaste, deformación o rayadura de lentes		X		
	Cuenta con cordon de seguridad		X		
	Montura partida o vencida		X		
8	**PROTECTORES AUDITIVOS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Desgaste o deformaciones		X		
	Ajuste inadecuado o incorrecto		X		
	Adecuado para el riesgo	/			
9	**ROPA DE TRABAJO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Aseo e Higiene	X			
	Fibras cortadas o desgastadas		X		
	Esta en buenas condiciones para uso	X			

FIRMA RESPONSABLE

Armando Tamara
FIRMA TRABAJADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP	Código: FR-SST-06 Fecha de Realización: 15/05/2024 Página 1 de 1

Obra Medicina legal - Tunja
Fecha de la Inspección 26-01-26
Nombre del Supervisor Jose luis Arreta
Nombre del Trabajador Argelio Segundo martinez
Cargo Pintor

NA : No Aplica

1	**CASCO DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Esta en buen estado el Casquete	/			
	Esta en buen estado el tafilite o araña	/			
2	**PROTECCION SOLAR (PAVA TIPO SAFARI)**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Fibras cortadas o desgastadas			/	
	Esta en buen estado las costuras			/	
3	**BOTAS DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Esta en buen estado la cubierta	/			
	Esta en buen estado la suela	/			
	Son adecuadas para el riesgo	/			
4	**GUANTES DE SEGURIDAD (VAQUETA)**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	El estado del material esta en buenas condiciones			/	
	Son adecuados para el riesgo			/	
	Presenta deterioro general			/	
5	**GUANTES DE SEGURIDAD (NITRILO)**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	El estado del material esta en buenas condiciones	/			
	Son adecuados para el riesgo	/			
	Presenta deterioro general	/			
6	**RESPIRADOR 3M CON FILTROS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Respirador en buen estado	/			
	Filtros en buen estado	/			
	Cauchos graduables en buen estado	/			
7	**LENTES DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Cortes o rotura		X		
	Desgaste, deformación o rayadura de lentes		X		
	Cuenta con cordon de seguridad		X		
	Montura partida o vencida		X		
8	**PROTECTORES AUDITIVOS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Desgaste o deformaciones		X		
	Ajuste inadecuado o incorrecto		X		
	Adecuado para el riesgo	X			
9	**ROPA DE TRABAJO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Aseo e Higiene	X			
	Fibras cortadas o desgastadas		X		
	Esta en buenas condiciones para uso	X			

FIRMA RESPONSABLE

Argelio Martinez
FIRMA TRABAJADOR

Powered by CamScanner