SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Ciudad:	Tunja	**Proyecto:**	Medicina Legal
Fecha de inicio:	28-01-26	**Fecha final:**	31-01-26
Valido entre:	07:00	**y:**	05:00 pm

PERMISOS DE TRABAJOS REQUERIDOS

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS			PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE			OTROS PERMISOS		
X	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES	RIESGOS/CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Pintar oficinas	caida de escalera	Lesiones musculoesqueleticos	Uso de EPP
	inhalacion de vapores toxicos (solventes)	Enfermedad Respiratoria	Uso de EPP (proteccion Respiratoria)

PELIGROS /FACTORES DE RIESGO

BIOLÓGICOS		FÍSICOS		QUÍMICOS		BIOMECÁNICOS		PSICOSOCIAL		CONDICIONES DE SEGURIDAD		FENOMENOS NATURALES	
VIRUS		RUIDO		POLVOS	X	POSTURA	X	ORGANIZACIONAL		MECÁNICO	X	PÚBLICOS	X	SISMO	X
BACTERIAS		ILUMINACIÓN		GASES		ESFUERZO	X	TAREAS		LOCATIVO	X	ELÉCTRICOS		TERREMOTO	
HONGOS		VIBRACIÓN		HUMO		MOVIMIENTO	X	JORNADA DE TRABAJO		TECNOLÓGICO		ALTURAS	X	INUNDACIÓN	
FLUIDOS		RADIACIONES IONIZANTES		MATERIALES	X	CARGAS	X	RELACIÓN DEL TRABAJO		ACCIDENTE DE TRANSITO				DERRUMBE	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ITEM	SI	NO	N/A	ITEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Casco con barbuquejo	✓			Botas de seguridad	✓			
Protección visual	✓			Arnés				
Protección auditiva	✓			Eslinga				
Protección respiratoria	✓			Otros				

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
Angelica	92.649247	Angelica	Angelica	Angelica	Angelica	Angelica	Angelica
Armando	92542361	Armando	Armando	Armando	Armando	Armando	Armando

VERIFICACIÓN	Jose Jose Acosta	CEDULA	9254898	CARGO	SST

Powered by CamScanner