COPEBA S.A.S

ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 1

INFORME No. 16 SOBRE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO





INVIAS

Dirección Territorial Córdoba

VÍA 9002: ARBOLETES - PUERTO REY
VÍA 9003: MOÑITOS - LORICA
VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS
VÍA 74CR02: SANTA LUCÍA - MOÑITOS
VÍA 7401: PUERTO REY - MONTERÍA
VÍA 2103: CERETÉ - LORICA
VÍA 7801: LORICA - CHINÚ

SEPTIEMBRE DE 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

INFORME DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 16

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS

CONTRATO 1436 DE 2024
CONTRATO 1437 DE 2024
CONTRATO 1447 DE 2024
CONTRATO 1449 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL
GRUPO 1

COPEBA S.A.S
CONTRATO No. 1887 DE 2024

OCTUBRE DE 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3.1 LOCALIZACIÓN 4
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS 5
4.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRAMANBER” DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CONTRATO 1436 DE 2024). 6
4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAFLOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CONTRATO 1437 DE 2024). 7
4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACA” DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CONTRATO No. 1447 DE 2024). 10
4.4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA “COOTRACAVIL” DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CONTRATO No. 1449 DE 2024). 12
4.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL 14
5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS 14
6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL 16
6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL 17
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18

1. INTRODUCCIÓN

El contrato de Administración Vial va encaminado, entre otros aspectos, a planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras asignadas y ejercer la supervisión de sus contratos. Estas actividades se desarrollan para alcanzar los objetivos establecidos por el Instituto Nacional de Vías con el fin de proporcionar a los usuarios de las vías una red segura.

Partiendo de las obligaciones contractuales del Administrador Vial Grupo 1 en el presente informe se describen las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por los trabajadores de mantenimiento rutinario que hacen parte de las cooperativas COOTRAMANBER, COOTRAFLOR, COOTRACA y COOTRACAVIL en el período comprendido entre el primero (1) y el treinta (30) de septiembre de 2025.

2. OBJETIVO

Evaluar las actividades de mantenimiento rutinario realizadas por las cooperativas en las carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba de INVÍAS bajo la responsabilidad de la Administración Vial del Grupo 1.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado al norte del Departamento de Córdoba sobre las carreteras 9002: Arboletes – Puerto Rey, 7401: Puerto Rey – Montería (sector del puente Gustavo Rojas Pinilla), 74CR02: Santa Lucía – Moñitos, 2103: Cereté – Lorica (pasos por Cereté y por Lorica), 9003: Moñitos – Lorica, 9004: Lorica – Coveñas y 7801: Lorica – Chinú.

A continuación se muestra la localización del proyecto y el detalle de las vías a cargo:

Imagen 1. Localización de las vías 9002, 7401, 74CR02, 2103, 9003, 9004 y 7801.



Las vías a cargo de la Administración Vial Grupo 1 de la Dirección Territorial Córdoba de INVIAS y que han sido delegadas mediante el contrato No. 1887 de 2024 a la empresa COPEBA S.A.S. son: 9002: Arboletes – Puerto Rey (PR82+0000 – PR86+0858); 9003: Moñitos – San Bernardo del Viento – Lorica (PR0+0000 – PR49+0000); 9004: Lorica – Coveñas (PR0+0000 – PR5+0850 en el Paso por Lorica y PR23+0300 – PR30+0000 en el Paso por Coveñas); 74CR02: Santa Lucía - Moñitos (PR0+0000 – PR55+0000); 7801: Lorica – Chinú (PR0+0000 – PR52+0000); 2103: Cereté – Lorica (PR6+0942 – PR10+0764 en el Paso por Cereté y PR48+0222 – PR49+1360 en el paso por Lorica) y 7401: Puerto Rey – Montería (PR63+0340 – PR64+0000 en el Puente Gustavo Rojas Pinilla), en una longitud total de 178,63 km.

La importancia de esta malla vial radica principalmente en la conexión existente entre el departamento de Córdoba con los departamentos de Antioquia y Sucre y con el resto del país. Adicionalmente, la zona se encuentra ubicada dentro de un corredor turístico de gran importancia que comunica con las playas de los departamentos de Córdoba y Sucre por lo que son vías que permanentemente tienen una gran afluencia de usuarios, constituyendo así una de las más importantes fuentes de ingreso para el departamento de Córdoba y la Región Caribe como tal.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LAS COOPERATIVAS

Las cooperativas que hacen parte de los sectores de la Administración Vial Grupo 1 encargadas del mantenimiento rutinario de las vías son las siguientes:

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER" que tiene a cargo el siguiente sector:

  - Vía 9003: Moñitos – San Bernardo del Viento – Lorica entre el PR0+0000 y el PR49+0000.

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES "COOTRAFLOR" que tiene a cargo los siguientes sectores:

  - Vía 9002: Arboletes – Puerto Rey entre el PR82+0000 y el PR86+0858.
  - Vía 7401: Puerto Rey – Montería entre el PR63+0340 y el PR64+0000 correspondiendo al sector del Puente Gustavo Rojas Pinilla.
  - Vía 74CR02: Santa Lucía – Moñitos entre el PR0+0000 y el PR55+0000.

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA" que tiene a cargo el siguiente sector:

  - Vía 7801: Lorica – Chinú entre el PR10+0000 y el PR52+0000.

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL" que tiene a cargo el siguiente sector:

  - Vía 9004: Lorica – Coveñas desde el PR0+0000 hasta el PR5+0850 (Paso por Lorica) y desde el PR23+0300 hasta el PR30+0000 (Paso por Coveñas).
  - Vía 2103: Cereté – Lorica entre el PR6+0942 y el PR10+0764 (Paso por Cereté) y entre el PR48+0222 y el PR49+1360 (Paso por Lorica).
  - Vía 7801: Lorica – Chinú desde el PR0+0000 hasta el PR10+0000.

A continuación, se describen las actividades realizadas por cada una de las cooperativas a cargo:

4.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRAMANBER" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CONTRATO 1436 DE 2024).

Las actividades desarrolladas por la cooperativa en la vía 9003: Moñitos – Lorica durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000 hasta el PR4+0000, desde el PR4+0000 hasta el PR8+0000, desde el PR8+0000 hasta el PR11+0000, desde el PR46+0900 hasta el PR49+0000, desde el PR45+0000 hasta el PR46+0900, desde el PR43+0000 hasta el PR45+0000, desde el PR40+0000 hasta el PR43+0000, desde el PR38+0000 hasta el PR40+0000, desde el PR36+0000 hasta el PR38+0000, desde el PR34+0000 hasta el PR36+0000, desde el PR31+0000 hasta el PR34+0000, desde el PR28+0000 hasta el PR31+0000, desde el PR25+0000 hasta el PR28+0000, desde el PR21+0000 hasta el PR25+0000 y desde el PR47+0000 hasta el PR49+0000, en ambos lados de la vía con 165 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR3+0800 hasta el PR3+0850, desde el PR5+0650 hasta el PR5+0800, desde el PR8+0850 hasta el PR9+0000, desde el PR47+0400 hasta el PR47+0550, desde el PR7+0400 hasta el PR7+0430, desde el PR4+0230 hasta el PR4+0250, desde el PR46+0950 hasta el PR47+0080, desde el PR43+0980 hasta el PR44+0100, desde el PR43+0000 hasta el PR43+0150, desde el PR42+0950 hasta el PR43+0000, desde el PR41+0600 hasta el PR42+0000, desde el PR38+0400 hasta el PR38+0500, desde el PR39+0440 hasta el PR39+0500, desde el PR5+0600 hasta el PR5+0650, desde el PR5+0720 hasta el PR5+0750, desde el PR5+0650 hasta el PR5+0720, desde el PR7+0200 hasta el PR8+0650, desde el PR9+0000 hasta el PR11+0800, desde el PR31+0750 hasta el PR32+0000, desde el PR47+0000 hasta el PR47+0150 y desde el PR47+0500 hasta el PR47+0800, en donde se limpiaron 4100 metros lineales con 79 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR4+0550 hasta el PR4+0900, desde el PR4+0600 hasta el PR4+0700, desde el PR5+0450 hasta el PR5+0700, desde el PR7+0150

hasta el PR7+0800 y desde el PR7+0300 hasta el PR8+0600, en donde se limpiaron 2000 metros lineales con 17 jornales de trabajo.

- Limpieza de obras de arte desde el PR34+0000 hasta el PR38+0000, desde el PR28+0000 hasta el PR34+0000, desde el PR48+0250 hasta el PR48+0260, en donde se limpiaron 19 obras con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de defensas metalizas desde el PR48+0100 hasta el PR48+0300, en donde se limpiaron 200 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales verticales en el PR4+0000, en donde se limpiaron 2 señales con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de calzada en el PR4+0750, en el PR5+0500, y en el PR3+0010, con 4 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales entre el PR0+0000 y el PR11+0000, entre el PR45+0000 hasta el PR49+0000, desde el PR34+0000 hasta el PR45+0000, desde el PR25+0000 hasta el PR34+0000, desde el PR47+0000 hasta el PR49+0000, en donde se despejaron 68 señales con 24 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR5+0010 y en el PR5+0600, con 4 jornales de trabajo.
- Descole de aguas lluvia en el PR5+0450, con 2 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con mezcla asfáltica en caliente desde el PR8+0000 hasta el PR25+0000, en donde se colocaron 2 metros cúbicos, con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza del puente La Balsa en el PR25+0827, con 11 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de medición anchos de calzada, bermas y zonas de retiro, desde el PR0+0000 al PR49+0000, con 4 jornales de trabajo.
- Mantenimiento de láminas y reemplazo de calcomanías reflectivas de señales verticales desde el PR0+0000 hasta el PR49+0000, en donde se reemplazaron 39 láminas con 3 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con asfalto en frío en sectores críticos de la vía, en donde se colocaron 11 sacos con 3 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR0+0000 hasta el PR11+0000, desde el PR45+0000 hasta el PR49+0000, desde el PR34+0000 hasta el PR45+0000, en el PR4+0800, desde el PR28+0000 hasta el PR34+0000, en donde se podaron 50 árboles con 25 jornales de trabajo.
- Vigilancia en el sector a cargo.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de septiembre de 2025 y el treinta (30) de septiembre de 2025, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAFLOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CONTRATO 1437 DE 2024).

Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por la cooperativa en este periodo son las siguientes:

➢ ***VIA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS***

- Rocería y desmonte manual desde el PR4+0000 hasta el PR5+0500, desde el PR5+0500 hasta el PR9+0000, desde el PR47+0600 hasta el PR55+0000, desde el PR45+0000 hasta el PR47+0600, desde el PR42+0700 hasta el PR45+0000, desde el PR40+0000 hasta el PR42+0700, desde el PR38+0000 hasta el PR40+0000, desde el PR35+0500 hasta el PR38+0000, desde el PR16+0000 hasta el PR18+0400, desde el PR18+0400 hasta el PR20+0200, desde el PR31+0000 hasta el PR33+0500, desde el PR20+0000 hasta el PR21+0500, desde el PR21+0500 hasta el PR23+0400, desde el PR23+0400 hasta el PR25+0000, desde el PR25+0000 hasta el PR28+0000, desde el PR28+0000 hasta el PR30+0000, desde el PR30+0000 hasta el PR31+0500, desde el PR31+0500 hasta el PR32+0500, en ambos lados de la vía con 164 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR4+0400 hasta el PR4+0470, desde el PR6+0700 hasta el PR6+0790, desde el PR50+0050 hasta el PR51+0800, desde el PR47+0100 hasta el PR47+0160, desde el PR47+0700 hasta el PR47+0790, desde el PR48+0800 hasta el PR48+0890, desde el PR46+0400 hasta el PR46+0480, desde el PR36+0800 hasta el PR36+0810, desde el PR31+0300 hasta el PR31+0360, desde el PR18+0600 hasta el PR18+0760, desde el PR31+0850 hasta el PR31+0890, desde el PR24+0300 hasta el PR24+0370, desde el PR25+0250 hasta el PR25+0360, desde el PR25+0600 hasta el PR25+0680, desde el PR29+0100 hasta el PR29+0150, desde el PR30+0300 hasta el PR30+0370, desde el PR49+0600 hasta el PR49+0680 y desde el PR46+0650 hasta el PR46+0720, en donde se limpiaron 1400 metros lineales con 39 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR43+0900 hasta el PR43+0920, en donde limpio una obra con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR20+0700 hasta el PR20+0800 y desde el PR23+0200 hasta el PR23+0300, en donde se limpiaron 200 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Retiro manual de derrumbes en el PR7+0500, en donde se retiró 1 metro cubico con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente El Caimito en el PR51+0700, con 7 jornales de trabajo.
- Mantenimiento de resaltos con pintura en el PR52+0345 y en el PR52+0440, con 4 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR2+0850, con 2 jornales de trabajo.
- Construcción de trincho con sacos para protección de banca en el PR36+0800, con 3 jornales de trabajo.
- Construcción de trincho para evitar socavación en el PR17+0900, con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR20+0600, en el PR21+0500 y en el PR51+0800, con 4 jornales de trabajo.

- Despeje de señales verticales en el PR48+0300, en el PR50+0250, en el PR50+0600, en el PR51+200, en el PR46+0450, en el PR48+0300, en el PR50+0250, en el PR50+0600, en el PR47+0550, en el PR46+0450, en el PR48+0350, en el PR17+0900, en el PR13+0250, en el PR25+0650, en el PR29+0030 y en el PR30+0200, en donde se despejaron 16 señales con 11 jornales de trabajo.
- Aplomado de señal vertical en el PR7+0550 y en el PR7+0300, con 4 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con mezcla asfáltica en caliente desde el PR50+0050 hasta el PR50+0350, en donde se colocaron 12 metros cúbicos con 14 jornales de trabajo.
- Bacheo con material granular en el PR37+0110, con 2 jornales de trabajo.
- Recuperación y limpieza de defensas metálicas en el PR37+0100, con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza del puente Regino en el PR34+0500, puente Broqueles en el PR47+0400, puente El Caimito en el PR51+0700, Puente Aguas Blancas en el PR6+0970 y puente en la comunidad del Bajo Limón en el PR45+0250, con 35 jornales de trabajo.
- Descole de aguas lluvia en el PR24+0200, con 2 jornales de trabajo.
- limpieza de descole en el PR4+0650, en el PR7+0250, en el PR46+0600, en el PR19+0100, en el PR25+0400, en el PR28+0600 y en el PR30+0450, con 6 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR47+0450, en el PR7+0700, en el PR51+0200, en el PR50+0500, en el PR51+0400, en el PR41+0700, en el PR38+0400, en el PR40+0300, desde el PR4+0850 hasta el PR7+0150, en el PR10+0400, en el PR24+0990, en el PR31+0800, en el PR37+0100, en el PR37+0160, en el PR14+0980 y en el PR34+0700, en donde se podaron 18 árboles con 10 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

➢ ***VIA 7401 PUERTO REY – MONTERIA.***

- Control de tráfico pesado con paleteros en el PR63+0450 - Puente Gustavo Rojas Pinilla, con 210 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con asfalto en frío desde el PR63+0340 hasta el PR63+0420, en donde se colocaron 4 sacos con 3 jornales de trabajo.
- Mantenimiento de resalto con pintura en el PR63+0420, con 4 jornales de trabajo.
- Pintura de bordillo y separador entre el PR63+0340 hasta el PR63+0400, para mejorar la seguridad vial en puente, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

➢ ***VIA 9002 ARBOLETES - PUERTO REY***

- Mantenimiento de lámina y reemplazo de calcomanía reflectiva de 6 señales verticales desde el PR82+0025 hasta el 86+0650, con 4 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con asfalto en frío desde el PR82+500 hasta el PR86+250, en donde se colocaron 25 sacos con 5 jornales de trabajo.
- Mantenimiento de resaltos con pintura en el PR82+0255, en el PR82+0505 y en el PR82+0725, con 4 jornales de trabajo.
- Pintura de separador en puente el Volcán en el PR82+0000 para mejorar seguridad vial, con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR85+0250, en donde se podó un árbol con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de septiembre de 2025 y el treinta (30) de septiembre de 2025, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRACA" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CONTRATO No. 1447 DE 2024).

Las actividades desarrolladas por la cooperativa en la vía 7801: Lorica – Chinú durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual desde el PR32+0900 hasta el PR35+0000 lado derecho de la vía, PR32+0900 hasta el PR34+0000 en el lado izquierdo de la vía, desde el PR43+0600 hasta el PR45+0300 en el lado izquierdo de la vía, desde el PR45+0300 hasta el PR47+0000 en el lado izquierdo de la vía, desde el PR47+0000 hasta el PR48+0500 en el lado izquierdo de la vía, desde el PR40+0200 hasta el PR41+0500 en el lado izquierdo de la vía, desde el PR28+0000 hasta el PR29+0700 lado derecho de la vía, desde el PR27+0000 hasta el PR28+0000 lado derecho de la vía, desde el PR28+0000 hasta el PR29+0700 lado izquierdo de la vía, desde el PR11+0000 hasta el PR12+0000 lado derecho de la vía, desde el PR10+0000 hasta el PR11+0000 lado derecho de la vía, desde el PR10+0000 hasta el PR13+0000 lado izquierdo de la vía, desde el PR13+0000 hasta el PR13+0500 lado izquierdo de la vía, desde el PR36+0800 hasta el PR38+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR40+0200 hasta el PR42+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR32+0600 hasta el PR34+0000 lado izquierdo de la vía, desde el PR39+0000 hasta el PR40+0200 en ambos lados de la vía, desde el PR50+0000 hasta el PR52+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR17+0500 hasta el PR19+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR35+0000 hasta el PR37+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR48+0500 hasta el PR50+0000 en ambos lados de la vía, desde el PR25+0000 hasta el PR27+0100 lado izquierdo de la vía, desde el PR26+0600 hasta el PR27+0100 lado izquierdo de la vía, desde el PR25+0400 hasta el PR24+0100 lado derecho

de la vía y desde el PR43+0300 hasta el PR46+0000 en ambos lados de la vía, con un total de 175 jornales de trabajo.

- Limpieza de cunetas desde el PR46+0800 hasta el PR47+0000, desde el PR45+0500 hasta el PR45+0800, desde el PR39+0038 hasta el PR39+0048, desde el PR39+0300 hasta el PR39+0450, desde el PR18+0350 hasta el PR19+0050, desde el PR18+0600 hasta el PR19+0000, desde el PR36+0250 hasta el PR36+0650, desde el PR36+0900 hasta el PR37+0300, desde el PR42+0000 hasta el PR42+0300, desde el PR18+0000 hasta el PR19+0050, desde el PR36+0500 hasta el PR37+0000, desde el PR50+0000 hasta el PR50+0800, desde el PR46+0800 hasta el PR46+0806 y desde el PR36+0800 hasta el PR37+0400, en donde se limpiaron 5816 metros lineales con 43 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR39+0400 hasta el PR39+0550, desde el PR40+0700 hasta el PR40+0900, desde el PR22+0000 hasta el PR23+0000, desde el PR40+0000 hasta el PR40+0300, desde el PR51+0000 hasta el PR51+0300, desde el PR47+0000 hasta el PR47+0250, en donde se limpiaron 3500 metros lineales con 25 jornales de trabajo.
- Limpieza de obra de arte desde el PR42+0950 hasta el PR43+0000, en donde se limpió una obra con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de Puente Arroyo Mocha en el PR42+0989, en con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR32+0500 y en el PR33+0600, con 4 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con mezcla asfáltica reciclada con ACPM desde el PR13+0500 hasta el PR16+0000, en donde se colocó 1 m3 con 3 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR24+0100 y en el PR36+0000, con 2 jornales de trabajo.
- Medición anchos de calzada, ancho de berma y ancho de zona de retiro desde el PR17+0000 hasta el PR52+0000, con 2 jornales de trabajo.
- Descole de aguas lluvia en el PR28+0250., con 2 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con asfalto en frío desde el PR32+0000 hasta el PR48+0000, en donde se colocaron 10 sacos con 3 jornales de trabajo.
- Mantenimiento de defensa metálica PR42+0900, con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR51+0600, desde el PR13+0000 hasta el PR19+0000, en el PR46+0300, en el PR24+0700, en el PR36+0250, en el PR35+0200 y desde el PR36+0000 hasta el PR36+0350, en donde se podaron y retiraron 13 árboles con 8 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de septiembre de 2025 y el treinta (30) de septiembre de 2025, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRACAVIL" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CONTRATO No. 1449 DE 2024).

Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada durante este período son las siguientes:

➢ VIA 9004 LORICA – COVEÑAS

- Rocería y desmonte manual desde el PR26+0000 hasta el PR30+0000, desde el PR24+0000 hasta el PR26+0000, desde el PR3+0000 hasta el PR5+0600 y desde el PR0+0000 hasta el PR3+0000, en ambos lados de la vía con 32 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR28+0100 hasta el PR29+0000, desde el PR5+0000 hasta el PR5+0600, desde el PR2+0450 hasta el PR3+0000 y desde el PR1+0200 hasta el PR1+0230, en donde se limpiaron 1080 metros lineales con 15 jornales de jornal de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR24+0950 hasta el PR25+0100, en donde se limpiaron 150 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR0+0950, en el PR1+0030, en el PR1+0700, en el PR1+0800, en el PR1+0900 y en el PR2+0300, con 24 jornales de trabajo.
- Descole de aguas lluvia en el PR0+0500, con 3 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales en el PR24+900, en donde se despejaron 2 señales con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de vegetación en talud en el PR1+0400, con 8 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con asfalto en frío en el PR0+0080, en el PR29+0390 y desde el PR29+0463 hasta el PR29+0466, en donde se colocaron 16 sacos con 4 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR2+0400, en donde se podaron 3 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

➢ VIA 7801 LORICA – CHINU

- Rocería y desmonte manual desde el PR7+0900 hasta el PR9+0850 en ambos lados de la vía, desde el PR4+0500 hasta el PR7+0900 lado derecho de la vía, desde el PR6+0100 hasta el PR7+0900 lado izquierdo de la vía, desde el PR4+0500 hasta el PR6+0100 lado izquierdo de la vía, desde el PR3+0100 hasta el PR4+0500 en ambos lados de la vía, desde el PR2+0100 hasta el PR3+0100 en ambos lados de la vía, desde el PR1+0600 hasta el PR2+0100 en ambos lados de la vía, desde el PR0+0000 hasta el PR1+0600 en ambos lados de la vía y desde el PR8+0000 hasta el PR10+0000 en ambos lados de la vía, con 72 jornales de trabajo.

- Limpieza de cunetas desde el PR4+0000 hasta el PR4+0300 y desde el PR0+0050 hasta el PR1+0000, en donde se limpiaron 650 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR1+0100 hasta el PR1+0200 y desde el PR1+0150 hasta el PR1+0600, en donde se limpiaron 450 metros lineales con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR2+0200 hasta el PR2+0250, en donde se limpió una obra con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR0+0050, con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente el Toto en el PR1+0650, con 8 jornales de trabajo.
- Pintura de bordillos en el PR3+0250, para mejora de la seguridad vial en villa olímpica, en la vía 7801.
- Despeje de señales verticales en el PR0+0150, en donde se despejo una señal con 2 jornales de trabajo.
- Mantenimiento de una lámina y reemplazo de calcomanía reflectiva de señal vertical en el PR5+0350, con 3 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR4+0400 y en el PR8+0500, en donde se podaron 3 árboles con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

➢ **VIA 2103 CERETE – LORICA**

- Rocería y desmonte manual desde el PR48+0400 hasta el PR49+0200 y desde el PR7+0000 hasta el PR10+0764, a ambos lados de la vía con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza del puente Caño de Aguas Prietas en el PR49+0113, con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR9+0000 hasta el PR10+0800, en donde se limpiaron 250 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de andenes desde el PR8+0700 hasta el PR8+0880, en donde se limpiaron 180 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Mantenimiento de resaltos con pintura en el PR7+0566, en el PR8+0437, en el PR8+0841, en el PR9+0118 y en el PR49+0710, con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR48+0600, con 3 jornales de trabajo.
- Tapahuecos con asfalto en frio PR7+0148 hasta el PR7+0621 y desde el PR48+0600 hasta el PR49+01250, en donde se colocaron 24 sacos con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia de la vía.

La cooperativa ejecutó las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de septiembre de 2025 y el treinta (30) de septiembre de 2025, dando el visto bueno al cierre de actividades durante este mes.

4.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL

En el desarrollo del contrato de Administración Vial se ejecutan visitas periódicas a las vías a cargo en donde se toma la información requerida para dar cumplimiento a lo exigido en las condiciones contractuales y se inspeccionan las actividades de mantenimiento rutinario.

Se verifica que las cooperativas estén desempeñando las labores que les fueron asignadas acorde con las programaciones semanales, además se inspecciona que estén usando los equipos y/o herramientas adecuadas según la actividad a realizar, así como las señales temporales y los elementos de protección personal requeridos. Se reitera permanentemente la importancia de mejorar los indicadores propuestos en los plazos pactados para lograr mantener un estado óptimo de las vías, también se les solicita dar aviso y apoyo oportuno ante cualquier eventualidad que se presente en las vías a cargo, como por ejemplo para la atención de emergencias, evitando que se comprometa la operación normal del tráfico y finalmente se les insta a usar adecuadamente los elementos de protección personal puesto que son fundamentales para evitar lesiones y/o enfermedades durante la realización de sus actividades de manera que prevalezca su integridad y salud.

5. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LAS COOPERATIVAS

COOPERATIVA	**COOTRAMANBER**
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000 LOTE 3.
CONTRATO N°	1436 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$1.429.290.562,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.429.290.562,00
ESTADO DEL CONTRATO:	55,19% EJECUTADO

COOPERATIVA	COOTRAFLOR
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 LAS CRUCES) - PR55+0000 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 -PR86+0858 7401 PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), LOTE 1.
CONTRATO N°	1437 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	17 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$2.760.457.438,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.760.457.438,00
ESTADO DEL CONTRATO:	55,52% EJECUTADO

COOPERATIVA	COOTRACA
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5
CONTRATO N°	1447 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$1.324.055.427,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.324.055.427,00
ESTADO DEL CONTRATO:	55,19% EJECUTADO

	COOTRACAVIL
OBJETO DELCONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.
CONTRATO N°	1449 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$930.269.866,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$930.269.866,00
ESTADO DEL CONTRATO:	55,19% EJECUTADO

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL

INTERVENTOR:	**COPEBA S.A.S**
OBJETO DEL CONTRATO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.
CONTRATO N°:	1887 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	26 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO	Hasta 31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$4.050.293.282,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.050.293.282,00
ESTADO DEL CONTRATO:	35,01% EJECUTADO

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL

- Durante este mes se planearon, organizaron, coordinaron, evaluaron y controlaron las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras a cargo.

- Se realizó seguimiento a las programaciones semanales de actividades de mantenimiento rutinario de las cooperativas las cuales se adjuntan al presente informe.

- Se verificaron las bitácoras de obra de cada cooperativa constatando el cumplimiento de lo programado con lo ejecutado. Las bitácoras de obra se adjuntan al presente informe.

- Se estuvo pendiente de los accidentes presentados en las vías a cargo, algunos de los cuales fueron reportados por las cooperativas.

- Las cooperativas colaboran informando sobre casos de atropellamiento y avistamiento de la fauna que se presentan en sus sectores a cargo.

- Se realiza seguimiento constante al personal mínimo que deben estar trabajando en la vía, aclarando que se encuentran laborando con normalidad todos los trabajadores de mantenimiento rutinario exigidos por el Instituto Nacional de Vías.

- Las cooperativas realizaron la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y despeje de la zona de carretera encaminada al embellecimiento y ornato de la vía.

- Durante el mes de septiembre de 2025 las cooperativas además de realizar sus actividades de mantenimiento vial rutinario realizaron la actividad de monitoreo y vigilancia periódica de los sectores a cargo y estuvieron pendientes de atender las eventualidades presentadas.

- En este mes se ejecutaron actividades de tapahuecos utilizando material de fresado reciclado con ACPM.

- En este mes se ejecutaron actividades de tapahuecos utilizando material de asfalto en frío.

- Se terminó con la actividad de mantenimiento con pintura de los resaltos en concreto existentes en las vías a cargo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el período correspondiente al presente informe se resalta que las cooperativas en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario cumplieron con los indicadores de mantenimiento exigidos por INVIAS. Continúa el indicador de rocería en porcentajes satisfactorios de cumplimiento.

Durante el mes de septiembre se realizó seguimiento a las programaciones semanales dando un cierre satisfactorio al final del mes, en donde se tuvo muy en cuenta las necesidades requeridas en cada sector a cargo, así como también los requerimientos para cumplir con los indicadores de ornato y embellecimiento, ya que dependiendo del sector las necesidades son diferentes y todas se suplieron a cabalidad.

Se recomendó seguir priorizando la ejecución de la actividad de descoles, limpieza de obras de arte y cunetas, limpieza y despeje de señales, limpieza de bermas y rocería.

ANEXOS

COOPERATIVA COOTRAMANBER

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 9003: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000

CONTRATO No. 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTORÍA:** COPEBA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Guadañadoras	STIHL		VÍA 9003; PR27+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 9003; PR27+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 9003; PR27+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	
Herramientas menores	-		VÍA 9003; PR27+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAMANBER
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	2/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCION TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 9003: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA. PR0+000 - PR49+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE ARL: LA EQUIDAD **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BLANQUICET ÁLVAREZ ANDRÉS MIGUEL	1.047.392.267	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4624326152	$ 57.000,00	PORVENIR	4624326152	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
2	GUZMAN MEDRANO OSCAR ANTONIO	10.943.575	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4624326152	$ 57.000,00	COLFONDOS	4624326152	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
3	HOYOS PINTO MICHAEL MANUEL	11.166.087	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4624326152	$ 57.000,00	COLFONDOS	4624326152	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
4	RAMIREZ DORIA JOSE EDUARDO	11.166.445	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4624326152	$ 57.000,00	COLFONDOS	4624326152	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
5	HOYOS LUNA OSVALDO ENRIQUE	15.022.329	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4624326152	$ 57.000,00	COLPENSIONES	4624326152	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
6	WILLIAM JESÚS DE AGUAS GUZMAN	1.070.822.220	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4624326152	$ 57.000,00	PORVENIR	4624326152	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
7	REYES BURGOS OBERTO JOSE	10.939.770	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4624326152	$ 57.000,00	COLPENSIONES	4624326152	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
8	SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO	10.942.510	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4624326152	$ 57.000,00	COLFONDOS	4624326152	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
9	SANCHEZ MARTINEZ ADALBERTO	11.165.837	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4624326152	$ 57.000,00	COLFONDOS	4624326152	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
10	REYES BURGOS JOSE TOMAS	15.681.220	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4624326152	$ 57.000,00	COLPENSIONES	4624326152	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
11	CUADRADO ALVAREZ ARNOLD JOSE	1.047.392.267	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS	4624326152	$ 57.000,00	PORVENIR	4624326152	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAMANBER
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría IMV 61
Matrícula Profesional No. 1920251816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 9003: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	24	21	24	24	23	21	24	24	24	22	24	23	24	21	24	23	24	23	24	24	24	23	24	24	18	22	24	24	18	24		**690**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	5	0		**19**
Lluvias intensas	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0		**11**
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	**720**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
Nombre: OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAMANBER
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1436-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000 LOTE 3.

FECHA DE INICIO: 20/05/2024
PLAZO INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.429.290.562,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.429.290.562,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 142.929.056,20	20	5	2024	18	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 285.858.112,40	20	5	2024	18	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Calidad del Servicio	30%	$ 428.787.168,60	18	8	2026	18	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101031758
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	18%	$ 260.000.000,00	20	5	2024	18	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010415 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA	2 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA COOTRAFLOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 02/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000; VÍA 9002: ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0858 Y VÍA 7401: PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA).

CONTRATO No. 1437-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTORÍA:** COPEBA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Guadañadoras	STIHL		VÍA 74CR02; PR35+0600	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 74CR02; PR35+0600	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 74CR02; PR35+0600	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
Herramientas menores	-		VÍA 74CR02; PR35+0600	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAFLOR
C.C. No. 15.030.359 de Lorica

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	10/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1497-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** VIA 7ACR02: SANTA LUCIA - MONTOS: PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000; VIA 9002: ABBOLETES - PUERTO REY, PR63+0000 - PR96+0858 Y VIA 7401: PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1667-2024 **INTERVENTOR:** CORPEA S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	VELASQUEZ LOPEZ ELIAS MANUEL	15.030.359	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.510,00	V	NUEVA EPS	4624287432	$ 52.000,00	PORVENIR	4624287432	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
2	ALVAREZ PESTANA CARLOS FELIX	15.018.046	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4624287432	$ 52.000,00		4624287432		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
3	MONTERROZA COAVA EDGAR ALFREDO	1.020.770.687	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.502,00	V	SALUD TOTAL	4624287432	$ 52.000,00	PROTECCION	4624287432	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	DORIA HERNANDEZ EDINSON JAVIER	1.063.151.941	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.503,00	V	SALUD TOTAL	4624287432	$ 52.000,00	PROTECCION	4624287432	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
5	VELASQUEZ BENITEZ CESAR MIGUEL	1.063.721.008	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.504,00	V	SALUD TOTAL	4624287432	$ 52.000,00	PROTECCION	4624287432	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
6	BURGOS VELASQUEZ OSCAR LUIS	1.063.724.187	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.505,00	V	NUEVA EPS	4624287432	$ 52.000,00	PORVENIR	4624287432	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
7	LOPEZ VELASQUEZ ALBERTO LUIS	1.063.728.072	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.506,00	V	NUEVA EPS	4624287432	$ 52.000,00	PROTECCION	4624287432	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
8	JULIO JULIO ALVARO JAVIER	1.067.838.057	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.507,00	V	SALUD TOTAL	4624287432	$ 52.000,00	PROTECCION	4624287432	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
9	VELASQUEZ OVIEDO JULIO MIGUEL	10.975.498	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.508,00	V	NUEVA EPS	4624287432	$ 52.000,00		4624287432		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
10	LAGARES VELASQUEZ FEDERMAN JOSE	11.039.267	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.509,00	V	SALUD TOTAL	4624287432	$ 52.000,00	PORVENIR	4624287432	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
11	VELAZQUEZ LOPEZ JUAN DIEGO	10.975.465	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.500,00	V	ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4624221458	$ 52.000,00	PORVENIR	4624221458	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
12	ONEVIS ANTONIO BURGOS VELÁSQUEZ	1.064.310.081	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.511,00	V	ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4624221458	$ 52.000,00	PROTECCION	4624221458	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
13	DORIA MORELO DAMASO DAVID	10.975.586	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4624221458	$ 52.000,00	PORVENIR	4624221458	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
14	BURGOS ROQUEME DAGOBERTO	15.690.005	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4624221458	$ 52.000,00		4624221458		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
15	BERRIO CAPACHERO EPIFANIO MANUEL	2.801.021	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4624221458	$ 52.000,00		4624221458		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
16	LOPEZ MORELO MANUEL JOAQUIN	10.975.564	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4624286916	$ 52.000,00	PORVENIR	4624286916	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
17	LAGARES HERRERA ABADIEL JOSE	15.018.772	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4624286916	$ 52.000,00		4624286916		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
18	JULIO JULIO LUIS ARNOVIS	15.032.448	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.500,00	V	SALUD TOTAL	4624286916	$ 52.000,00	PORVENIR	4624286916	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
19	MONTERROZA AVILA WILLIAM ANTONIO	15.681.827	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4624286916	$ 52.000,00	PORVENIR	4624286916	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
20	SEVILLA GONZALEZ MANUEL ANTONIO	2.799.667	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	4624286916	$ 52.000,00		4624286916		$ 52.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
21	BURGOS ROQUEME DARWUIS	1.003.097.074	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.501,00	V	SALUD TOTAL	4624220990	$ 52.000,00	PROTECCION	4624220990	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
22	NARVAEZ VELASQUEZ JEAN CARLOS	1.063.727.342	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR	$ 1.423.500,00	$ 90.511,00	V	SALUD TOTAL	4624220990	$ 52.000,00	PORVENIR	4624220990	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAFLOR
C.C. No. 15.030.359 de Lorica

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MOLINA ESTRADAS
Residente de Interventoría JAM SAS
Matrícula Profesional No. 76202261916 CALI

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 02/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1437-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0858 Y VÍA 7401: PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	24	24	24	24	24	21	22	24	24	22	22	24	23	21	24	23	24	24	24	24	22	24	24	23	18	24	24	23	18	22		**688**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	5	1		**20**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1		**12**
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	**720**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
Nombre: ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAFLOR
C.C. No. 15.030.359 de Lorica

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1437-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES - COOTRAFLOR

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000; 9002: ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0858; 7401: PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 20/05/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2.760.457.438,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.760.457.438,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 276.045.743,80	20	5	2024	18	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 552.091.487,60	20	5	2024	18	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Calidad del Servicio	30%	$ 828.137.231,40	18	8	2026	18	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101031763

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	14%	$ 390.000.000,00	20	5	2024	18	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010420 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA	2 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA COOTRACA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 7801: LORICA - CHINÚ. PR10+0000 - PR52+0000.

CONTRATO No. 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTORÍA:** COPEBA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Guadañadoras	STIHL		VÍA 7801; PR47+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 7801; PR47+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 7801; PR47+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
Herramientas menores	-		VÍA 7801; PR47+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACA
CC. No. 6.616.665 de Chinú

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	1/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 7601: LORICA - CHINÚ, PR10+0000 - PR52+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	RIVERA JAIRO ALBERTO	78.726.699	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	4623421577	$ 57.000,00	PORVENIR	4623421577	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
2	BORJA MARSIGLIA RUBEN DARIO	6.618.952	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4623421577	$ 57.000,00		4623421577		$ 57.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
3	DIAZ MARTELO ISAEL RAFAEL	78.672.881	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4623421577	$ 57.000,00	COLPENSIONES	4623421577	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
4	MARTELO ALVAREZ JESUS DAVID	78.734.217	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	4623421577	$ 57.000,00	PORVENIR	4623421577	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
5	PEREZ RIVERO DABERTO ANTONIO	948.818	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4623421577	$ 57.000,00	PORVENIR	4623421577	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
6	SALGADO MORALES ALBERTO MANUEL	6.616.665	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4623421577	$ 57.000,00	PORVENIR	4623421577	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	EN ESTE MES REINGRESA, DESPUÉS DE LA INCAPACIDAD
7	SALCEDO ORDOSGOITIA WALBERTO	6.616.905	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	4623421577	$ 57.000,00	PORVENIR	4623421577	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
8	RIVAS CASTILLO CARLOS HUMBERTO	78.672.067	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4623421577	$ 57.000,00		4623421577		$ 57.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
9	ZAPATA GUZMAN CRISTO MIGUEL	78.675.651	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4623421577	$ 57.000,00	COLPENSIONES	4623421577	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
10	TORRES TORRES EMIDGIO JOSE	78.675.857	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	4623421577	$ 57.000,00	PORVENIR	4623421577	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
11	SUAREZ PEINADO SANDRA MARCELA	1.065.379.149	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	4623421577	$ 57.000,00	COLFONDOS	4623421577	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
12	CHAVEZ ALMANZA FRANKI FABIAN	1.072.258.952	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	4623421577	$ 57.000,00	PORVENIR	4623421577	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
13	SUÁREZ PÉREZ EDINSON JOSÉ	1.072.258.952	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	4623421577	$ 57.000,00	PORVENIR	4623421577	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	TRABAJADOR TEMPORAL (LABORÓ HASTA EL REINGRESO DEL TRABAJADOR QUE ESTABA INCAPACITADO)

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectua labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACA
CC. No. 6.616.665 de Chinú

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO HURTADO
Residente de Interventoría (INV 2)
Matrícula Profesional No. 1920251616 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR10+0000 - PR52+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	23	21	24	23	23	21	24	23	24	24	22	23	24	21	24	23	24	24	23	24	24	23	24	24	18	22	24	24	18	24		**687**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1	0	0	5	0		**20**
Lluvias intensas	1	3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0		**14**
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	**721**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACA
CC. No. 6.616.665 de Chinú

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 1 (Día) 10 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1447-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ). LOTE 5

FECHA DE INICIO: 20/05/2024
PLAZO INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 1.324.055.427,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.324.055.427,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 132.405.542,70	20	5	2024	18	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 264.811.085,40	20	5	2024	18	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Calidad del Servicio	30%	$ 397.216.628,10	18	8	2026	18	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 75-44-101138409
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	20%	$ 260.000.000,00	20	5	2024	18	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010419 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA	1 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA COOTRACAVIL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850 Y PR23+0300 - PR30+0000, VÍA 2103: CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764 Y PR48+0222 - PR49+1360 Y VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA).

CONTRATO No. 1449-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTORÍA:** COPEBA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Guadañadoras	STIHL		VÍA 9003; PR43+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
Cámara fotográfica	CELULARES		VÍA 9003; PR43+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
Señales temporales "obreros en la vía"	-		VÍA 9003; PR43+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
Herramientas menores	-		VÍA 9003; PR43+0000	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Los equipos se encuentran inactivos los días domingos y festivos del mes.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACAVIL
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	1/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCION TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1449-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850 Y PR23+0300 - PR30+0000, VÍA 2103: CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764 Y PR48+0222 - PR49+1360 Y VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALVAREZ PINTO SANDYS	11.165.928	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9492719480	$ 57.000,00	PORVENIR	9492719480	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
2	HOYOS PINTO OSWALDO ENRIQUE	11.165.945	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9492719480	$ 57.000,00	PORVENIR	9492719480	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
3	MORELO POLO MANUEL FRANCISCO	15.021.567	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9492719480	$ 57.000,00	PORVENIR	9492719480	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
4	PINTO GUZMAN ROBINSON	10.942.037	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9492719480	$ 57.000,00	PORVENIR	9492719480	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
5	PRIETO BLANCO LUIS ELIAS	78.160.006	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9492719480	$ 57.000,00		9492719480		$ 57.000,00	$ -	$ -	NO OBLIG COT PENS EDAD
6	VIGA VARGAS JHON JAIRO	1.063.137.920	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	SALUD TOTAL	9492719480	$ 57.000,00	PORVENIR	9492719480	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
7	VIGA RUIZ JOSE ALBERTO	78.075.992	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9492719480	$ 57.000,00	PORVENIR	9492719480	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
8	VIGA RUIZ LUIS CARLOS	1.063.138.935	TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9492719480	$ 57.000,00	PORVENIR	9492719480	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adiunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACAVIL
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría IMV 61
Matrícula Profesional No. 1920251816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1449-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** LORICA, PR6+0942 - PR10+0764 Y PR48+0222 - PR49+1360 Y VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	23	21	24	23	23	21	24	23	24	24	22	23	24	21	24	23	24	23	23	24	24	23	24	24	18	22	24	24	18	24		**686**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	4	1	0	0	5	0		**21**
Lluvias intensas	1	3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0		**14**
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	**721**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACAVIL
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento

Firma
Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
Residente de Interventoría AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 1 (Día) 10 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1449-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.

FECHA DE INICIO: 20/05/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 930.269.866,00

VALOR ACUMULADO: $ 930.269.866,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887-2024 **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 93.026.986,60	20	5	2024	18	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 186.053.973,20	20	5	2024	18	8	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Calidad del Servicio	30%	$ 279.080.959,80	18	8	2026	18	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101031761

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	28%	$ 260.000.000,00	20	5	2024	18	8	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101010418 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-083-2003, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA AMV G1
Matrícula Profesional No.: 1920261816 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PROGRAMACIÓN SEMANAL

COOPERATIVA
COOTRAMANBER

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE						PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	ANDENES	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9003	1/09/2025	PR0+0000 - PR4+0000		PR0+0000 - PR4+0000							
MARTES	9003	2/09/2025	PR4+0000 - PR8+0000		PR4+0000 - PR8+0000						PR4+0000 - PR8+0000	PR4+0000 - PR8+0000
MIÉRCOLES	9003	3/09/2025	PR8+0000 - PR11+0000		PR8+0000 - PR11+0000						PR8+0000 - PR11+0000	PR8+0000 - PR11+0000
JUEVES	9003	4/09/2025	PR44+0000 - PR46+0000		PR45+0800 - PR46+0000							PR44+0000 - PR46+0000
VIERNES	9003	5/09/2025	PR46+0000 - PR48+0000		PR46+0000 - PR48+0000						PR46+0000 - PR48+0000	PR46+0000 - PR48+0000
SÁBADO		6/09/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	ANDENES	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9003	8/09/2025	PR43+0000 - PR45+0000		PR43+0000 - PR45+0000						PR43+0000 - PR45+0000	PR43+0000 - PR45+0000
MARTES	9003	9/09/2025	PR41+0000 - PR43+0000		PR0+0000 - PR11+0000						PR41+0000 - PR43+0000	PR41+0000 - PR43+0000
MIÉRCOLES	9003	10/09/2025	PR38+0000 - PR41+0000		PR0+0000 - PR11+0000						PR38+0000 - PR41+0000	PR38+0000 - PR41+0000
JUEVES	9003	11/09/2025	PR36+0000 - PR38+0000		PR0+0000 - PR11+0000						PR36+0000 - PR38+0000	PR36+0000 - PR38+0000
VIERNES	9003	12/09/2025	PR34+0000 - PR36+0000		PR0+0000 - PR11+0000						PR34+0000 - PR36+0000	PR34+0000 - PR36+0000
SÁBADO		13/09/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	PARCHEO ASFALTO FRIO	LIMPIEZA DE						PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	ANDENES	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9003	15/09/2025		PR8+0000 - PR14+0000	PR4+0000 - PR6+0000		PR4+0000 - PR6+0000					PR4+0000 - PR6+0000
MARTES	9003	16/09/2025			PR7+0000 - PR8+0000		PR7+0000 - PR8+0000					PR7+0000 - PR8+0000
MIÉRCOLES	9003	17/09/2025			PR8+0000 - PR9+0000		PR8+0000 - PR9+0000					PR8+0000 - PR9+0000
JUEVES	9003	18/09/2025			PR9+0000 - PR12+0000						PR9+0000 - PR12+0000	PR9+0000 - PR12+0000
VIERNES	9003	19/09/2025			PR14+0000 - PR16+0000						PR14+0000 - PR16+0000	PR14+0000 - PR16+0000
SÁBADO		20/09/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	INSTALACIÓN DE CALCOMANIAS DE SEÑALES DE TRANSITO	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	ANDENES	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9003	22/09/2025	PR31+0000 - PR34+0000					PR31+0000 - PR34+0000			PR31+0000 - PR34+0000	PR31+0000 - PR34+0000
MARTES	9003	23/09/2025	PR28+0000 - PR31+0000	PR0+0000 - PR49+0000			PR28+0000 - PR28+0500				PR28+0000 - PR31+0000	PR28+0000 - PR31+0000
MIÉRCOLES	9003	24/09/2025	PR25+0000 - PR28+0000		PR25+0000 - PR28+0000						PR25+0000 - PR28+0000	PR25+0000 - PR28+0000
JUEVES	9003	25/09/2025	PR21+0000 - PR25+0000		PR21+0000 - PR25+0000		PR21+0000 - PR25+0000				PR21+0000 - PR25+0000	PR21+0000 - PR25+0000
VIERNES		26/09/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOCICLETAS.									
SÁBADO		27/09/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - "COOTRAMANBER"
CONTRATO No. 1436 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	INSTALACIÓN DE CALCOMANIAS DE SEÑALES DE TRANSITO	LIMPIEZA DE							PODA DE ARBOLES
					CUNETAS	ANDENES	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLE	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9003	29/09/2025	PR47+0000 - PR49+0000	PR28+0000 - PR49+0000	PR47+0000 - PR49+0000						PR47+0000 - PR49+0000	PR47+0000 - PR49+0000
MARTES	9003	30/09/2025	PR45+0000 - PR47+0000	PR0+0000 - PR28+00000	PR45+0000 - PR47+0000							PR45+0000 - PR47+0000
MIÉRCOLES	9003	1/10/2025	PR43+0000 - PR45+0000		PR43+0000 - PR45+0000							PR43+0000 - PR45+0000
JUEVES	9003	2/10/2025	PR18+0000 - PR21+0000		PR18+0000 - PR21+0000						PR18+0000 - PR21+0000	PR18+0000 - PR21+0000
VIERNES	9003	3/10/2025	PR15+0000 - PR18+0000		PR15+0000 - PR18+0000		PR15+0000 - PR18+0000				PR15+0000 - PR18+0000	PR15+0000 - PR18+0000
SÁBADO		4/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

BITÁCORA

COOPERATIVA COOTRAMANBER

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAMANBER

SEMANA DEL: 1-5 SeP 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:			JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	MJ	0	4	X	X	5	11		4	8	X	X	5	11		8	11	X	X	6	11		4+490	49	X	X	10	11		45 - 4+780		XX		15	11								
Limpieza de Bermas	MI																																											
Limpieza de Cunetas	MI	31850-31900 = 50 ml							51650-51600 = 150 m							81850 9100 = 150 ml							4+230 4+250 = 20m 4+400 4+450 = 50 200 ml.							4+490-4+680 = 130 4+490-4+490 = 150 280 ml													
Bacheo	MO																																										
Despeje de derrumbes	Un																																										
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	Despejado en km 5+500														Poda de Arboles = 12																								Despeje de ramo Sobre la vía. km 4+7850						
Reposición y/o Pintura PR	Un																																										
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																																										
Limpieza de Puentes	Un																																										
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	MI																																										
Limpieza de Calzada	M2	4+750 todo 31+0 Derecho							Despeje de Zona de carretera km 5+700 Izq.							Despejados = 70							Despejados = 6							Despejados = 2													
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un	Despejados: 70							Despejados = 8																																		
Parcheo	MO																																										
Salto de Sburro	M																																										
COMENTARIOS		# Des Cole km 5+450							# Lavado de Señales = 2																																				

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACIÓN VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAMANBER

SEMANA DEL: 8 - 12 SEP 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:			JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2																																									
		43	45	X	X	10	TT		40	43	X	X	15	TT		38 - 40		X	X	16	TT		36	38	X	X	15	10		34	36	X	X	6	TT								
Limpieza de Bermas	M																																									
Limpieza de Cunetas	M	431990 - 432110 = 120 43 - 431457 = 150 270m							427950 - 431000 = 50 m 427460 - 42 = 400m 450m							391400 - 391500 = 100 391440 - 391500 = 60																												
Bacheo	M2																													277700												
Despeje de derrumbes	Un																																									
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	Poda de Arbol = 10							Poda de Arbol = 10							Poda de Arbol = 6							Poda de Arbol = 10							Poda de Arbol = 12												
Reposición y/o Pintura PR	Un																																									
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																						Limp. de Alcant = 3							Limp de Alcant = 2												
Limpieza de Puentes	Un																																									
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	M																																									
Limpieza de Calzada	M2																																									
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un	Despejado = 6							Despejado = 6							Despejado = 2							Despejado = 3							Despejado = 2												
Parcheo	M2																																									
Sello de fisuras	M																																									

COMENTARIOS

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAMANBER

SEMANA DEL: 15-19 Sep. 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:			JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2																																										
Limpieza de Bermas	M	4+550	4+900			=350		Ld								5+450	5+900			=250		Ld	7+300	8+600			=900																
		4+600	4+700			=700		LI								5+450	5+700			=250		LI	7+150	7+800			=650																
						450														500																							
Limpieza de Cunetas	M	5+600	5+650			=50			5+720	5+750			=30			5+650	5+720			=70			7+200	7+300			=100		1	1- 9+800				=50									
																							7+200	8+140			=40			8+200	8+300			=100									
																							8+400	8+600			=400			8+500	8+560			=60									
																							8+470	8+560			=90			8+820	9+000			=100									
																							8+400	8+430			=30			10+450	10+700			=250									
																							8+500	8+540			=40			10+900	11+140			=240									
																							8+550	8+650			=100			11+600	11+800			=200									
																											610mt.							880mt.									
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	4+800																																									
		L. derecho																																								
Reposición y/o Pintura PR	Un																																									
Limpieza de Obra de arte (cabezotes, box culvert y porticos)	Un																																									
Limpieza de Puentes	Un																																									
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	M																																									
Limpieza de Calzada	M2																																									
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																									
Parches	M2	Km 9+14																																									
		= 25 - huecos.																																								
Sello de fisuras	M																																									

COMENTARIOS:
* Despeje de zona de Calzada Km 5+600

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehiculos y posible causa

COPEBA S.A.S

VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAMANBER

SEMANA DEL: 22-26 Sep 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES RUTA:							MARTES RUTA:							MIERCOLES RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	27	34	X	X	6	77		28	31	X	X	6	77		25	28	X	X	6	77	
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml	37+750 - 32 = 250																				
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	Arboles podados = 70																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un	Alcantarilla = 5							Limp. en Rocería Alcant. 3 Box = 1							Limp en roca. Box = 4						
Limpieza de Puentes	Un															Limp. Puente Km 23+750						
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un	Despejados = 5							Despejados = 4							Desinstalada = 10 Despeje = 6						
Parcheo	M3								Tapa de huecos 27+800 L. izq.													
Sello de fisuras	Ml																					

ACTIVIDAD	Unidad	JUEVES RUTA:							VIERNES RUTA:							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	27	28	X	X	6	77															
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml																					
Bacheo	M2															Tapada de hueco Km 44+400 L. izq						
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	Poda de Arboles = 70																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml	Limp. Barandas = 200mt Limp.																				
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un	Despeje = 15																				
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

COMENTARIOS

* Medición de la Vía Km 28-49
* Se desinstalaron Señales entre el km 30-18
* Reemplazo de cerca de los ejes en total = 4
* Arreglo de laminas para cercados
* Capacitacion

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAMANBER

SEMANA DEL: 29-30 Sep. 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Roceria	M2	47+49	XX	15	11																	
Limpieza de Barreras	M																					
Limpieza de Cunetas	M	47-42+700=100 47-48+750=150 42+500-42+800=300 total 550 m																				
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	Poda = 6 Arboles																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y puentones)	Un	Cul cunetalla km BOX = 48250																				
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	M	Defensas metalicos 48+100-48+300=200																				
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de señales viales y PR	Un	Desprotegidos = 3																				
Bacheo	M3	Se taparon huecos km 48+950-49 = 5 huecos																				
Grietas fisuras	M																					

JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.

ENTARIOS

* Se desinstalo 2 señales del km 0-4 en total = Retiro de invias

** Se colocaron 9 laminas en el km 4-7

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehiculos y posible causa*

PROGRAMACIÓN SEMANAL

COOPERATIVA COOTRAFLOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - "COOTRAFLOR"
CONTRATO No. 1437 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	MANTENIMIENTO DE RESALTOS CON PINTURA	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	BERMA	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	74CR02	1/09/2025	PR4+0000 - PR6+0500	PR52+0345 - PR52+0440	PR4+0000 - PR6+0500			PR4+0000 - PR6+0500			
MARTES	74CR02	2/09/2025	PR6+0500 - PR9+0000		PR6+0500 - PR9+0000			PR6+0500 - PR9+0000			PR6+0500 - PR9+0000
MIÉRCOLES	74CR02	3/09/2025	PR35+0500 - PR38+0000		PR37+0200 - PR38+0000						PR35+0500 - PR38+0000
JUEVES	74CR02	4/09/2025	PR38+0000 - PR40+0000		PR38+0000 - PR40+0000					PR38+0000 - PR40+0000	PR38+0000 - PR40+0000
VIERNES	74CR02	5/09/2025	PR40+0000 - PR42+0500		PR40+0300 - PR40+0500					PR40+0000 - PR42+0500	PR40+0000 - PR42+0500
SÁBADO		6/09/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - "COOTRAFLOR"
CONTRATO No. 1437 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	MANTENIMIENTO DE RESALTOS CON PINTURA	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	BERMA	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	74CR02	8/09/2025	PR40+0000 - PR42+0700		PR48+0650 - PR49+0000					PR40+0000 - PR42+0700	PR40+0000 - PR42+0700
MARTES	74CR02	9/09/2025	PR37+0500 - PR40+0000		PR36+0700 - PR36+0800					PR37+0500 - PR40+0000	PR37+0500 - PR40+0000
MIÉRCOLES	74CR02	10/09/2025	PR16+0000 - PR19+0000		PR16+0000 - PR19+0000			PR16+0000 - PR19+0000			
JUEVES	74CR02	11/09/2025	PR19+0000 - PR21+0000		PR19+0000 - PR21+0000	PR19+0000 - PR21+0000					
VIERNES	74CR02	12/09/2025	PR21+0000 - PR23+0500		PR21+0000 - PR23+0500			PR21+0000 - PR23+0500			PR21+0000 - PR23+0500
SÁBADO		13/09/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - "COOTRAFLOR"
CONTRATO No. 1437 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	TAPAHUECOS CON MEZCLA ASFALTICA	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	74CR02	15/09/2025	PR3+0000 - PR4+0000	PR49+0000 - PR50+0000						PR7+0000 - PR9+0000	PR7+0000 - PR9+0000
MARTES	74CR02	16/09/2025	PR20+0000 - PR22+0000			PR37+0100 - PR37+0200					
MIÉRCOLES	74CR02	17/09/2025	PR22+0000 - PR24+0500		PR19+0000 - PR21+0000			PR19+0000 - PR21+0000			
JUEVES	74CR02	18/09/2025	PR8+0000 - PR11+0000		PR8+0000 - PR11+0000			PR8+0000 - PR11+0000			
VIERNES	74CR02	19/09/2025	PR24+0500 - PR27+0000		PR37+0300 - PR37+0500					PR24+0500 - PR27+0000	PR24+0500 - PR27+0000
SÁBADO		20/09/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL LAS FLORES - "COOTRAFLOR"
CONTRATO No. 1437 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	MANTENIMIENTO DE RESALTOS CON PINTURA	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	DEFENSAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	74CR02	22/09/2025	PR25+0000 - PR27+0500		PR25+0000 - PR27+0500			PR25+0000 - PR27+0500			PR25+0000 - PR27+0500
MARTES	74CR02	23/09/2025	PR27+0500 - PR30+0000		PR27+0500 - PR30+0000			PR27+0500 - PR30+0000		PR27+0500 - PR30+0000	PR27+0500 - PR30+0000
MIÉRCOLES	74CR02	24/09/2025	PR8+0800 - PR10+0700	PR82+0255 - PR82+0725	PR8+0800 - PR10+0700			PR8+0800 - PR10+0700			PR8+0800 - PR10+0700
JUEVES	74CR02	25/09/2025	PR10+0700 - PR13+0000		PR10+0700 - PR13+0000			PR10+0700 - PR13+0000			
VIERNES		26/09/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOCICLETAS.								
SÁBADO		27/09/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMA	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	29/09/2025	PR8+0000 - PR10+0000				PR1+0000 - PR1+0600					PR8+0000 - PR10+0000
MARTES	7801	30/09/2025	PR6+0000 - PR8+0000								PR6+0000 - PR10+0000	PR6+0000 - PR10+0000
MIÉRCOLES	7801	1/10/2025	PR4+0000 - PR6+0000		PR4+0000 - PR6+0000							
JUEVES	7801	2/10/2025	PR2+0500 - PR4+0000								PR2+0500 - PR4+0000	PR2+0500 - PR4+0000
VIERNES	7801	3/10/2025	PR0+0000 - PR2+0500					PR0+0000 - PR2+0500				
SABADO		4/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

BITÁCORA

COOPERATIVA COOTRAFLOR

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 2
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAFLOR

SEMANA DEL: 01 Al 05 Sept 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	4+00	5+500	X	X		8		5+500	9+00	X	X		8		47+600	55+00	X	X		7	
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml	4+800 Descole	4+470 5+320	70 mts 15 mts			2		6+700	6+790	90 mts			2		51+800 50+050	501+20	70 mts			1	
Bacheo	M2	Pintado de resalto en montitos 2 e total.					4		Descole 7+250 15 mts					2								
Despeje de derrumbes	Un								7+50 despeja derrumbe.					2								
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	Retiro de Ramas 2+850.							Poda 7+700.							Poda y disposi de S.V PR 51+200 Poda 51+900					2	
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un															51+500 limp puente calmito.					2	
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2															51+800 limp. calzada.						
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un															Despejo de S.V 48+300 - 50+250 - 50+600					2	
Parcheo	M2																					
Sello de fisuras	Ml																					

ACTIVIDAD	Unidad	JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	45+00	47+600	X	X	X	8		42+700	45+200	X	X		10								
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml	47+600	47+160	puntos laterales 110 mts.			4		42+700	42+790				2								
Bacheo	M2	Descole 46+600					1															
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	poda 47+450					1															
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un								1 alc. 43+900					1								
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un								Despejo de S.V 46+ 450					1								
Parcheo	M2																					
Sello de fisuras	Ml																					

COMENTARIOS					

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.*

Powered by CamScanner

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAFLOR

SEMANA DEL: 8 Al 12 SEP 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	42+700	401000	X	X		10		40+300	38+00	X	X		10		351500	38+000	X	X		10	
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml	48+300	48+890	90 mts			4		46+400	46+460	60 mts.			2		36+300	36+810	Tierra.				
Bacheo	M2															Trincho con costados 36+800					4	
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	41+700							40+300 Y 38+400					2								
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2	DESPEJE S.V 47+530 4							DESPEJE S.V 46+500							48+330 S.V despejada						
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

ACTIVIDAD	Unidad	JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	16+00	18+400	X	X		10		18+300	20+200	X	X		10								
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml	31+300	31+360	Tierra.			2		18+600 19+100	18+760 12 mts	160 mts discoles			4								
Bacheo	M2	Relleno con piedra trincho 36+300					2															
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																					
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2	17+900 S.V despejada.																				
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

COMENTARIOS	

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa

Powered by CamScanner

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAFLOR

SEMANA DEL: 15 Al 19 SEP 2025.

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES				RUTA:			MARTES				RUTA:			MIERCOLES				RUTA:			JUEVES				RUTA:			VIERNES				RUTA:			SABADO				RUTA:		
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2								31+00	33+500	X	X		12		20+00	21+500	X	X	10			21+500	23+400	X	X				23+00	25+200	X	X		10								
Limpieza de Bermas	Ml															20+700																												
Limpieza de Cunetas	Ml								31+850	31+990	tierra			2																23+200	25+300	100 mts			2								
Bacheo	M2	Tapada de huecos PZ 50+050 - 50+300 50+350					12																37+200 Bacheo							25+250	25+360	110 mts			2								
Despeje de derrumbes	Un																																										
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	Retiro de Arboles en la calzada PR.5+00 4+850 - 10+400 - 24+990					2		Poda 31+800														Poda. 37+100 Al 37+160																				
Reposición y/o Pintura PR	Un																																										
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																																										
Limpieza de Puentes	Un																																										
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																						Retiro tierra en D. metalicas 37+800 Ambos lados.																				
Limpieza de Calzada	M2								~~Retiro~~ R.S							Retiro de Residuos en calzada 20+600 Al 21+500					4																									
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un	Enderezado S.V PR 7+550. 13+250 S.V disparada.																																									
Parcheo	M3																																										
Sello de fisuras	Ml																																										
COMENTARIOS																																											

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. *Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.*

Scanned with CamScanner

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAFLOR

SEMANA DEL: 29 y 30 de Sep 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES RUTA:							MARTES RUTA:							MIERCOLES RUTA:							JUEVES RUTA:							VIERNES RUTA:							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2								31+500	32+500	X	X		4																												
Limpieza de Bermas	Ml																																										
Limpieza de Cunetas	Ml																																										
Bacheo	M2								Tapando de huecos Ruta 9002.					2																														
Despeje de derrumbes	Un																																									
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un	Despeja Arbol 14+980 Corte de Ramas Arbol Seco 34+700					7																																			
Reposición y/o Pintura PR	Un																																									
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																																									
Limpieza de Puentes	Un	7+00 - 30+500 45+250 - 47+400 51+650					7																																			
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																									
Limpieza de Calzada	M2																																									
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un	Enderezado 5:V 71 800																																								
Parcheo	M3																																									
Sello de fisuras	Ml																																									
COMENTARIOS									Pintura a Resaltos Ruta 9002 y Resalto puente Jorn Rojas Pinilla 8.																																					

NOTA: *Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.*

Scanned with CamScanner

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRAFLOR

SEMANA DEL: 22 Al 26 de Sep 2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES							MARTES							MIERCOLES							JUEVES							VIERNES							SABADO						
		RUTA:							RUTA:							RUTA:							RUTA:							RUTA:							RUTA:						
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	25+700	28+000	x	x		10		28+700	30+100	x	x		10									30+100	31+500	x	x		8															
Limpieza de Bermas	Ml																																										
Limpieza de Cunetas	Ml	25+600 25+700	25+650 10 mts	Ambos costados			4		29+100	29+850	Ambos Lados			4		49+600 76+650	49+670 76+720				2		30+300 30+450	30+370 Derecho	12 mts			4															
Bacheo	M2															Tramo hacia: 82+500 86+200 89+280					4																					
Despeje de derrumbes	Un																																									
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																										
Reposición y/o Pintura PR	Un																																										
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																													Capacitacion en Loricas												
Limpieza de Puentes	Un																																									
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																									
Limpieza de Calzada	M2																																									
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un	26+650 Señal despejada.							29+250 S.V dispejada							Retiro de cuneta comunitaria S.V y pintura a marcos. Cinta 924025 al PR 86+650 total 9					8		30+200 S.V dispejada.					2															
Parcheo	M3																																									
Sello de fisuras	Ml																																									

COMENTARIOS

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.*

Scanned with CamScanner

PROGRAMACIÓN SEMANAL

COOPERATIVA COOTRACA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	MANTENIMIENTO DE RESALTOS CON PINTURA	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	1/09/2025	PR33+0000 - PR35+0000			PR32+0500 - PR32+0600						
MARTES	7801	2/09/2025	PR41+0000 - PR43+0600 LD PR40+0500 - PR41+0300 LI				PR39+0300 - PR39+0500					
MIÉRCOLES	7801	3/09/2025	PR45+0400 - PR47+0000				PR40+0600 - PR41+0000					
JUEVES	7801	4/09/2025	PR47+0000 - PR48+0500					PR47+0400 - PR49+0000				
VIERNES	7801	5/09/2025	PR48+0500 - PR52+0000 LI PR50+0000 - PR52+0000 LD					PR49+0300 - PR52+0000				
SABADO		6/09/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	8/09/2025	PR27+0000 - PR30+0000 LD				PR40+0500 - PR41+0000		PR40+0500 - PR41+0000			
MARTES	7801	9/09/2025	PR27+0000 - PR30+0000 LI			PR29+0700 - PR29+0900						
MIÉRCOLES	7801	10/09/2025	PR10+0000 - PR13+0000 LD				PR22+0000 - PR23+0000 LI					
JUEVES	7801	11/09/2025	PR10+0000 - PR13+0500 LI				PR22+0000 - PR23+0000 LD					
VIERNES	7801	12/09/2025	PR48+0700 - PR52+0000 LI PR50+0000 - PR52+0000 LD		PR50+0000 - PR51+0000							
SABADO		13/09/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	15/09/2025	PR34+0000 - PR38+0000 LI		PR18+0600 - PR19+0450							
MARTES	7801	16/09/2025	PR35+0000 - PR39+0000 LD		PR35+0500 - PR36+0000							
MIÉRCOLES	7801	17/09/2025	PR39+0000 - PR40+0500				PR39+0200 - PR39+0600					
JUEVES	7801	18/09/2025	PR48+0500 - PR52+0000 LI PR50+0000 - PR52+0000 LD					PR47+0400 - PR50+0000				
VIERNES	7801	19/09/2025	PR47+0000 - PR50+0000 LD		PR49+0000 - PR50+0000							
SABADO		20/09/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	22/09/2025	PR15+0700 - PR17+0500		PR19+0000 - PR19+0450							
MARTES	7801	23/09/2025	PR48+0500 - PR50+0000		PR50+0000 - PR50+0500							
MIÉRCOLES	7801	24/09/2025	PR47+0000 - PR48+0500					PR47+0400 - PR49+0000				
JUEVES	7801	25/09/2025	PR24+0000 - PR26+0000				PR29+0000 - PR29+0700					
VIERNES		26/09/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOCICLETAS.									
SABADO		27/09/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL - "COOTRACA"
CONTRATO No. 1447 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	OTRAS	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	29/09/2025	PR17+0500 - PR18+0300 LD PR16+0200 - PR18+0300 LI			PR36+0000 - PR36+0200						PR25+0000 - PR27+0000
MARTES	7801	30/09/2025	PR18+0300 - PR20+0000									PR27+0000 - PR29+0000
MIÉRCOLES	7801	1/10/2025	PR20+0000 - PR21+0500	Medición de anchos de calzada, bermas, zona disponible de zona de carretera.	PR32+0500 - PR32+0900							
JUEVES	7801	2/10/2025	PR21+0500 - PR23+0000								PR21+0500 - PR23+0000	PR21+0500 - PR23+0000
VIERNES	7801	3/10/2025	PR43+0500 - PR45+0000				PR42+0000 - PR42+0500					
SABADO		4/10/2025	VIGILANCIA DE LA VIA									

BITÁCORA

COOPERATIVA COOTRACA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COPERASAS

Cooperativa: COOTRACA

SEMANA DEL: Sept 1 AL 5 de sept.

INVIAS

ACTIVIDAD	Unidad	1 LUNES 1 RUTA: 7801							2 MARTES 2 RUTA: 7801						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Roceria	M2	32+400	32+500	X		10	1		43+600	45+700	X		10	1	
		32+400	32+500	X		10	1								
Limpieza de Bermas	Ml														
Limpieza de Cunetas	Ml														
Bacheo	M2														
Despeje de derrumbes	Un	32+500		X		3			32+500		X			4	
Poda, corte y/o retiro de arboles	Un														
Reposición y/o Pintura PR	Un														
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un														
Limpieza de Puentes	Un														
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml														
Limpieza de Calzada	M2														
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un														
Parcheo	M3														
Sello de fisuras	Ml														

ACTIVIDAD	Unidad	3 MIERCOLES 3 RUTA: 7801							4 JUEVES 4 RUTA: 7801						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Roceria	M2	45+600	47+600	X		10	1		47+600	48+500	X		10	1	
Limpieza de Bermas	Ml	46+800	47+00	XX											
Limpieza de Cunetas	Ml								48+800	48+700	XX			4	
Bacheo	M2														
Despeje de derrumbes	Un														
Poda, corte y/o retiro de arboles	Un														
Reposición y/o Pintura PR	Un														
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un														
Limpieza de Puentes	Un														
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml														
Limpieza de Calzada	M2														
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un														
Parcheo	M3														
Sello de fisuras	Ml														

ACTIVIDAD	Unidad	5 VIERNES 5 RUTA: 7801							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Roceria	M2	40+600	41+500	X	X	10	1								
Limpieza de Bermas	Ml														
Limpieza de Cunetas	Ml	39+700	39+450	X			4								
Bacheo	M2														
Despeje de derrumbes	Un														
Poda, corte y/o retiro de arboles	Un														
Reposición y/o Pintura PR	Un														
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un														
Limpieza de Puentes	Un														
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml														
Limpieza de Calzada	M2														
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un														
Parcheo	M3														
Sello de fisuras	Ml														

COMENTARIOS	
	No terminada y enfermo.
	Se termino el desa toda la mañana CON lluvias
	cuneta en tierra. 39+300 al 39+450.

NOTA Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACA

SEMANA DEL sept 8 al 12 sept. 12.

ACTIVIDAD	Unidad	8 LUNES 8 RUTA: 7801							9 MARTES 9 RUTA: 7801						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Roceria	M2	28+000	29+000		X	10	7		27+000	28+000		X	10	7	
												X	10	7	
Limpieza de Bermas	MI	10+800	11+000	X			4		22+000	27+800	X			4	
Limpieza de Cunetas	MI														
Bacheo	M2														
Despeje de derrumbes	Un														
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un														
Reposicion y/o Pintura PR	Un														
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un														
Limpieza de Puentes	Un														
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	MI														
Limpieza de Calzada	M2														
Limpieza de Señales rticales y PR	Un														
archeo	M3														
e fisuras	MI														

ACTIVIDAD	Unidad	10 MIERCOLES 10 RUTA: 7801							11 JUEVES 11 RUTA: 7801						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Roceria	M2	28+000	29+000	X		10	7		11+000	12+000		X	10	7	
Limpieza de Bermas	MI														
Limpieza de Cunetas	MI								22+000	23+000	X			4	
Bacheo	M2														
Despeje de derrumbes	Un														
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un														
Reposicion y/o Pintura PR	Un														
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un														
Limpieza de Puentes	Un														
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	MI														
Limpieza de Calzada	M2														
Limpieza de Señales rticales y PR	Un														
archeo	M3														
e fisuras	MI														

ACTIVIDAD	Unidad	12 VIERNES 12 RUTA: 7801							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Roceria	M2	10+000	11+000		X	10	1								
Limpieza de Bermas	MI	10+000	13+500	X		10	1								
Limpieza de Cunetas	MI														
Bacheo	M2	18+350	19+050	X			2								
Despeje de derrumbes	Un	13+500	dX				2								
		16+000	X												
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un														
Reposicion y/o Pintura PR	Un														
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un														
Limpieza de Puentes	Un														
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	MI														
Limpieza de Calzada	M2														
Limpieza de Señales rticales y PR	Un														
archeo	M3														
e fisuras	MI														

NTARIOS

Despejar la vía 7 Arboles atravesados en vía 4.

Nota pr 13+500 Roceria

NOTA Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar. *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehiculos y posible causa*

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACA

SEMANA DEL: Sept 15 At 19

ACTIVIDAD	Unidad	15 LUNES 15 RUTA: 7501							16 MARTES 16 RUTA: 7501							17 MIERCOLES 17 RUTA: 7501						
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	36+600	37+00	X	X	10	7		40+600	42+600	X	X	10	7		32+600	34+600	X		10	7	
Limpieza de Bermas	Ml															40+600	40+300	X	X			
Limpieza de Cunetas	Ml	36+600	37+300	X			4		42+600	42+300	X			4		~~32+600~~						
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																					
Reposicion y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

ACTIVIDAD	Unidad	18 JUEVES 18 RUTA:							VIERNES RUTA:							SABADO RUTA:						
		PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR Inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	29+00	40+200	X	X	10	7		50+00	52+00	X	X		7								
Limpieza de Bermas	Ml	40+200	40+500	X			3		51+00	52+300	X			11								
Limpieza de Cunetas	Ml																					
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																					
Reposicion y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

COMENTARIOS				
		Descanso 33+600	1 para medio:	
		izquierdo:		

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.*

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACA

SEMANA DEL: sepI° 22 - sepI 26

ACTIVIDAD	Unidad	22 LUNES 22 RUTA: 7801							23 MARTES 23 RUTA: 7801							24 MIERCOLES 24 RUTA: 7801							25 JUEVES 25 RUTA: 7801							26 VIERNES 26 RUTA: 7801							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Roceria	M2	97+800	99+800	X	X	10	7		35+800	37+800	X	X	10	7		48+700	50+600	X	X	10	7		25+000	27+000	X		10	7		LAPAS SUSPENSION											
Limpieza de Bermas	Ml																						47+000	47+250		X		2														
Limpieza de Cunetas	Ml	98+000	99+005	X			4		36+800	37+800	X			4		50+600	50+800				4																					
Bacheo	M2																																									
Despeje de derrumbes	Un																																									
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																									
Reposición y/o Pintura PR	Un																																									
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																																									
Limpieza de Puentes	Un																																									
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																									
Limpieza de Calzada	M2																																									
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																									
Parcheo	M3																																									
Sello de fisuras	Ml																																									
COMENTARIOS																							6 mts cuneta entrerra PR 46+800 lado derecho																		

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehiculos y posible causa.*

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACA

SEMANA DEL: 29 y 30 Sept 25

ACTIVIDAD	Unidad	29 LUNES 29 RUTA: 7801							30 MARTES 30 RUTA: 7801							MIERCOLES RUTA:							JUEVES RUTA:							VIERNES RUTA:							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Roceria	M2	23+400	24+100		X	10	6		45+800	46+100		X	10	6																												
Limpieza de Bermas	Ml																																									
Limpieza de Cunetas	Ml								36+800	37+400		X		2																												
Bacheo	M2	36+350							36+350																																	
Despeje de derrumbes	Un	Despeje de Vía De Arboles.					2		Despeje de Vía de arboles.					2																													
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																								
Reposacion y/o Pintura PR	Un																																									
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un	42+950		X			3																																			
Limpieza de Puentes	Un																																									
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																									
Limpieza de Calzada	M2																																									
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																									
Parcheo	M3																																									
Sello de fisuras	Ml																																									
COMENTARIOS		color Torsillo de la Defensa 42+950. lado Derecho.							1 Enfermo Cristo Zapata																																		

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.*

PROGRAMACIÓN SEMANAL

COOPERATIVA COOTRACAVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	MANTENIMIENTO DE RESALTOS CON PINTURA	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	ANDEN	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	1/09/2025	PR8+0000 - PR10+0000								PR8+0000 - PR10+0000	PR8+0000 - PR10+0000
MARTES	7801	2/09/2025	PR6+0000 - PR8+0000								PR6+0000 - PR8+0000	PR6+0000 - PR8+0000
MIÉRCOLES	7801	3/09/2025	PR4+0000 - PR6+0000		PR4+0000 - PR6+0000			PR4+0000 - PR6+0000				
JUEVES	2103	4/09/2025		PR7+0566 - PR9+0118								
VIERNES	7801	5/09/2025	PR2+0000 - PR4+0000					PR2+0000 - PR4+0000			PR2+0000 - PR4+0000	PR2+0000 - PR4+0000
SABADO		6/09/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR										
			ROCERÍA	MANTENIMIENTO DE RESALTOS CON PINTURA	OTRAS	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
						CUNETAS	CALZADA	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9004 y 7801	8/09/2025			Medición de anchos de calzada, bermas, zona disponible de zona de carretera (vía 7801). Señalización con pintura en intersección con Villa Olímpica de Lorica.		PR1+0000 - PR3+0000 (vía 9004)			PR1+0000 - PR3+0000 (vía 9004)			
MARTES	7801	9/09/2025	PR4+0000 - PR6+0000			PR4+0000 - PR6+0000							
MIÉRCOLES	7801	10/09/2025	PR2+0000 - PR4+0000	PR49+0717 - PR49+0714									PR3+0000 - PR4+0000
JUEVES	7801	11/09/2025	PR0+0000 - PR2+0000			PR0+0000 - PR2+0000							
VIERNES	2103	12/09/2025	PR48+0400 - PR49+0200								PR49+0113 - PR49+0184 CAÑO AGUAS PRIETAS		PR48+0400 - PR49+0200
SABADO		13/09/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS										

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	PARCHEO ASFALTO FRIO	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	EMPEDRADO	BERMAS	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801 - 2103	15/09/2025	PR0+0000 - PR3+0000 LD	PR7+0100 - PR7+0600 (2103)								
MARTES	9004	16/09/2025	PR27+0000 - PR30+0000		PR27+0000 - PR30+0000						PR27+0000 - PR30+0000	PR27+0000 - PR30+0000
MIÉRCOLES	9004	17/09/2025	PR25+0000 - PR27+0000		PR25+0000 - PR27+0000						PR25+0000 - PR27+0000	PR25+0000 - PR27+0000
JUEVES	9004	18/09/2025	PR23+0300 - PR25+0000				PR23+0300 - PR25+0000					
VIERNES	9004	19/09/2025				PR1+0350 - PR1+0500					PR0+0000 - PR3+0000	PR0+0000 - PR3+0000
SABADO		20/09/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR									
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE							PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	ANDÉN	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	9004	22/09/2025	PR3+0000 - PR5+0800		PR3+0000 - PR5+0800							
MARTES	9004	23/09/2025	PR0+0000 - PR3+0000		PR0+0000 - PR3+0000						PR0+0000 - PR3+0000	PR0+0000 - PR3+0000
MIÉRCOLES	9004	24/09/2025			PR1+0000 - PR1+0500	PR0+0000 - PR2+0000						
JUEVES	2103	25/09/2025	PR7+0000 - PR10+0764			PR7+0000 - PR10+0764	PR7+0700 - PR7+0850					
VIERNES		26/09/2025	CAPACITACIÓN COOPERATIVAS, TEMA: CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOCICLETAS.									
SABADO		27/09/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS - SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 04 DE OCTUBRE DE 2025

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - "COOTRACAVIL"
CONTRATO No. 1449 DE 2024

DÍA DE LA SEMANA	VÍA	FECHA	ACTIVIDAD A EJECUTAR								
			ROCERÍA	BACHEO	LIMPIEZA DE						PODA DE ÁRBOLES
					CUNETAS	CALZADA	BERMA	OBRAS DE ARTE	DESCOLES	PUENTES Y PONTONTES	SEÑALES VERTICALES	
LUNES	7801	29/09/2025	PR8+0000 - PR10+0000				PR1+0000 - PR1+0600					PR8+0000 - PR10+0000
MARTES	7801	30/09/2025	PR6+0000 - PR8+0000								PR6+0000 - PR10+0000	PR6+0000 - PR10+0000
MIÉRCOLES	7801	1/10/2025	PR4+0000 - PR6+0000		PR4+0000 - PR6+0000							
JUEVES	7801	2/10/2025	PR2+0500 - PR4+0000								PR2+0500 - PR4+0000	PR2+0500 - PR4+0000
VIERNES	7801	3/10/2025	PR0+0000 - PR2+0500					PR0+0000 - PR2+0500				
SABADO		4/10/2025	VIGILANCIA DE LAS VIAS									

BITÁCORA

COOPERATIVA COOTRACAVIL

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACAVIL

SEMANA DEL: 1 AL 5 septiembre/25

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES RUTA: 7801							MARTES RUTA: 7801							MIERCOLES RUTA: 7801						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	9+850	7+900	X	X	5m	8	3								7+900	4+500		X	5m	4	3
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml																					
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																					
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2								pr. 1+050 0+950 (9004)					8 3	3 3	1+800					3	3
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

ACTIVIDAD	Unidad	JUEVES RUTA: 2103							VIERNES RUTA: 7801							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2								7+900	6+100	X		5m	5	3							
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml																					
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																					
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2	1+700 (9004)					3	3	1+900 (9004)					3	3							
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

COMENTARIOS	
	pintura de resolte

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehiculos y posible causa.*

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACAVIL

SEMANA DEL: 8 AL 12 Septiembre/25

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES RUTA: 7801							MARTES RUTA:							MIERCOLES RUTA: 7801						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2								6+150	4+500	X	X	5m	8	3	4+500	3+100	X	X	5m	8	3
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml															4+300	4+000	300 mts			3	3
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un															4+400					1	3
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2	2+300 (9004)						3	3													
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

ACTIVIDAD	Unidad	JUEVES RUTA: 7801							VIERNES RUTA: 2103							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	3+100	0+000	X	X	5m	8	3	49+100	48+100	N	N	5m	8	3							
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml																					
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																					
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un	2+200					2	3														
Limpieza de Puentes	Un	1+600					1	3	49+100					1	3							
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2								48+600					1	3							
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un	0+150					1	3														
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

COMENTARIOS	
Medición de carretera - Berma - ancho rocería y otros	
dezague de carretera (9004) 0+400	
pintura de resalto en la noche C2103	

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa*

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACAVIL

SEMANA DEL: 15 AL 19 Septiembre/25

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES RUTA: 7801							MARTES RUTA: 7801							MIERCOLES RUTA: 9004							JUEVES RUTA: 9004							VIERNES RUTA: 9004							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	27+100	17+600	X	X	5m	8	3	17+600	07+000	X	X	5m	8	3	29+150	26+000	X	X	5m	8	3	24+000	26+000	X	X	5m	8	3														
Limpieza de Bermas	Ml								17+100	17+200			200 mts	3	3								24+950	25+100			150 mts	3	3														
Limpieza de Cunetas	Ml								17+000	07+050			350 mts	3	3	29+000	28+100			400 mts	3	3																						
Bacheo	M2																																										
Despeje de derrumbes	Un																																										
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																																										
Reposición y/o Pintura PR	Un																																										
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																																										
Limpieza de Puentes	Un																																										
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																										
Limpieza de Calzada	M2																																										
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																										
Parcheo	M3																																										
Sello de fisuras	Ml																																										

COMENTARIOS

Limpieza de empedrado.

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la vía. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehículos y posible causa.*

Powered by CamScanner

COPE[illegible] S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACAVIL

SEMANA DEL: 22 AL 26 Septiembre/25

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES RUTA: 9004							MARTES RUTA: 9004							MIERCOLES RUTA: 9004							JUEVES RUTA: 2103							VIERNES RUTA:							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2	0+800	3+000	X	X	5m	8	3	3+000	0+000	X	X	5m	8	3								10+800	7+000	X	X	5m	8	3														
Limpieza de Bermas	Ml																						10+800	9+000			250 mts	3	3													
Limpieza de Cunetas	Ml	0+800	5+000	300 mts			3	3	3+000	2+450	350 mts			3	3	1+200	1+230	30 mts			8	3																				
Bacheo	M2																																									
Despeje de derrumbes	Un																																									
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un								2+400					1	3																											
Reposición y/o Pintura PR	Un																																									
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																																									
Limpieza de Puentes	Un																																									
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																																									
Limpieza de Calzada	M2																																									
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																																									
Parcheo	M3																																									
Sello de fisuras	Ml																																									

| COMENTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COPEBA S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - TERRITORIAL CORDOBA - GRUPO 1
ADMINISTRACION VIAL
CONTROL DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INVIAS

Cooperativa: COOTRACAVIL

SEMANA DEL: 29 Al 30 Sep /2025

ACTIVIDAD	Unidad	LUNES RUTA: 7201							MARTES RUTA: 7201							MIERCOLES RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2								10+8+													
									000	000	X	X	5m	8	3							
Limpieza de Bermas	Ml	1+150	1+600			450 mts	8	3														
Limpieza de Cunetas	Ml																					
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un								P: 8+500					2	3							
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

ACTIVIDAD	Unidad	JUEVES RUTA:							VIERNES RUTA:							SABADO RUTA:						
		PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.	PR inicial	PR final	Izquierdo	Derecho	Ancho (m)	Jornal	Foto No.
Rocería	M2																					
Limpieza de Bermas	Ml																					
Limpieza de Cunetas	Ml																					
Bacheo	M2																					
Despeje de derrumbes	Un																					
Poda, corte y/o retiro de árboles	Un																					
Reposición y/o Pintura PR	Un																					
Limpieza de Obra de arte (alcantarillas, box culvert y pontones)	Un																					
Limpieza de Puentes	Un																					
Limpieza de Barandas y Defensas Metálicas	Ml																					
Limpieza de Calzada	M2																					
Limpieza de Señales Verticales y PR	Un																					
Parcheo	M3																					
Sello de fisuras	Ml																					

COMENTARIOS

NOTA: Anotar cualquier comentario sobre eventualidades que ocurran en la via. Si sucede un accidente anotar: *Fecha, Hora, PR, Datos de los conductores, Placas de vehiculos y posible causa.*

Powered by CamScanner