

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 1 de 16

Lugar	Servicio Atención Sociosanitaria Transitoria Salud y Vida
Fecha	30/03/2026 10:00 Am a 11:00 Am
Tema	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Marzo
Desarrollo	<p>En cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y Correctivo, del Servicio atención socio sanitaria transitoria se realiza las siguientes actividades:</p> <p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOR-PSS-417 MARZO</p> <p>2.1 Sistema Eléctrico Actividad 2.1.3 Duchas eléctricas (incluye cableado no expuesto) se revisa y está en buen estado.</p> <p>2.2 Sistema Hidrosanitario Actividad 2.2.1 Se realiza recorrido por los baños, cocina y zona de lavandería de la unidad operativa, para verificar el estado y funcionamiento de los componentes de suministro de agua, los cuales se encuentran en buen estado y funcionamiento de tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomos, duchas, registros, lavaplatos y perlizadores. reviso y se encuentra en buen estado.</p> <p>Actividad 2.2.2 Se verifica en recorrido que los Desagüe (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales), están en buen funcionamiento.</p> <p>2.3 Sistema de Gas Actividad 2.3.2 Equipos de Gas y gasodomésticos se realiza revisión y se encuentra sin alteraciones en funcionamiento.</p> <p>2.4 Sistema Infraestructura Actividad 2.4.1 Se realiza revisión por las instalaciones y se encuentran estuco, pintura, emboquillado en buen estado.</p> <p>Actividad 2.4.3 Cubiertas Se realiza recorrido por la unidad operativa, validando el estado de general de Cubiertas incluyendo Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, no se identifica rompimientos, fisuras, ni filtraciones asociadas.</p> <p>Actividad 2.4.6 Se realiza recorrido por las instalaciones Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras), donde se programa mantenimiento.</p> <p>Actividad 2.4.7 Se revisa las Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad) evidenciando que se encuentran en buen estado.</p> <p>Actividad 2.4.8 Se realiza verificación de Ventanas evidenciando (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo garantizando la hermeticidad).</p> <p>Actividad 2.4.9 Se evidencian Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie).</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 2 de 16

Actividad 2.4.10 Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura emboquillada sin grietas ni fisuras) las cuales se realizarán arreglos en los próximos meses.

2.5 Sistema de Seguridad

Actividad 2.5.2 Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapiés firmemente asegurados se realizarán ajustes y mantenimiento próximos meses.

Actividad 2.5.4 Se revisa el circuito de cámaras observando en funcionamiento correcto.

Actividad 2.5.5 Se revisan los sistemas de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control) sin alteraciones.

Actividad 2.5.6 Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora) se proyecta la colocación de ocho detectores de humo más dentro de las instalaciones.

Actividad 2.5.7 Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad) está funcionando.

2.6 Sistema de Dotación

Actividad 2.6.4 Se evidencian los colchones en buen estado, se proyecta cambio de forros de colchones próximo mes (abril).

2.7 Sistema Otros

Actividad 2.7.6 Ductos de ventilación en buen estado y funcionamiento.

Se anexa registro fotográfico del FOR-PSS-417.

2.1 Sistema Eléctrico.



2.2 Sistema Hidrosanitario

Actividad 2.2.1 Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 3 de 16

Actividad 2.2.2 Desagüe (tubería, sifones, rejillas, bajantes, canales)



Actividad 2.2.3 Trampa de grasa



2.3 Sistema Gas

Actividad 2.3.2 Equipos de Gas y gasodomésticos





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 4 de 16

2.4 Sistema Infraestructura

Actividad 2.4.1 Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades).



Actividad 2.4.3 Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones.



Actividad 2.4.6 Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 5 de 16



Actividad 2.4.7 Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad).



Actividad 2.4.8 Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con anjeo que garantice la hermeticidad).



Actividad 2.4.9 Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040


Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 6 de 16



Actividad 2.4.10 Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura emboquillada sin grietas ni fisuras)



2.3 Sistema de Seguridad

Actividad 2.5.2 Sistema antideslizantes en zonas húmedas (cocina, baños, duchas), cintas antideslizantes, tapetes limpiapiés firmemente asegurados.


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 7 de 16



Actividad 2.5.4 Circuito de cámaras en funcionamiento




Actividad 2.5.5 Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control).




 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 8 de 16

Actividad 2.5.6

Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora).



Actividad 2.5.7 Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad).



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 9 de 16

2.6 Sistema de Dotación Colchones, forros y lencería (en buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas).




2.7 Sistema Otros Ductos de ventilación



REGISTRO FOTOGRAFICO DEL FOR-PSS-418

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 10 de 16

Actividad 9 Se da un alcance del 60 % con fecha fin para tenerlos en totalidad el 30/04/2026



Actividad 20 Instalar anjeos en marco de la cocina.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA


Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 11 de 16

Actividad 12 Mantenimiento en medias cañas del comedor



Actividad 21 Instalar barrera protectora de seguridad en la puerta principal de la unidad operativa.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 12 de 16

Actividad 24 Adecuación realiza al baño de visitantes.



Actividad 31 Sifones de los baños completos y en buene estado





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 13 de 16

Actividad 32 Anclaje de las balas de oxígeno en los pisos restantes.

viernes, 27 de marzo de 2026, 2:59:18 p.m.
4° 37' 10.547" N, 74° 9' 23.519" W



viernes, 27 de marzo de 2026, 3:01:42 p.m.
4° 37' 10.752" N, 74° 9' 22.704" W



viernes, 27 de marzo de 2026, 2:58:40 p.m.
4° 37' 10.803" N, 74° 9' 23.079" W



Actividad 33 Colocacion de ventana que brinda hermeticidad en el servicio de alimentos(Cocina)



viernes, 27 de marzo de 2026, 2:56:47 p.m.
4° 37' 11.422" N, 74° 9' 22.680" W



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040


Versión: 0

Fecha: Memo I2024016440 –
18/06/2024

Página: 14 de 16

Actividad 27 Tomacorrientes ajustados y con tapa.


Toma corrientes del 6 piso ajustados



Actividad 11 Mantenimiento realizado al horno del servicio de alimentos.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 15 de 16

	<p>Actividad 19 Se da un alcance del 40 % en la instalación de luces de emergencia</p> <div>    </div>		
Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	<p>Martha Yurani Díaz Gutiérrez</p> 	Coordinadora	Salud y Vida
	<p>Oscar David Olaya Vergara</p> 	Técnico Administrativo	Salud y Vida

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024
		Página: 16 de 16

	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos	Continuar con la programación del plan de mantenimiento.		
Próxima reunión	No Aplica		
Elaboró	Oscar David Olaya Vergara/ Técnico Administrativo/ Servicio Atención Sociosanitaria Transitoria		