1. SEGUIMIENTO ADMINSTRATIVO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION:	No. PSA-022-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN:	ENERO 30 DE 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CAMINERO RURAL EN LOS CORREDORES DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000) M/Cte.
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato es de cinco meses.
FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TORO
NIT:	891.900.985-4
DOMICILIO:	Calle 11 No. 3-09
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY VALENCIA BEDOYA
C.C. No.	16.402.591 expedida en Toro
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO CORREA LOZANO
C.C. No.	10.024.249
DOMICILIO:	CALEE 11 NO. 5 51 AVENIDA TORO VALLE
PERIODO REPORTADO:	DEL 02 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACION (E)
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRRY

2. SEGUIMIENTO TECNICO:

2.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones,	Realizó la limpieza de tierra, piedra y/o vegetación de las bermas y vías que conducen a la vereda sabanazo, el cedro, zona sector las colinas del municipio de Toro y patio bonito con el fin de garantizar el libre flujo del agua y	20 %	20 %

defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	evitar problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Utilizó herramientas mecánicas y manuales para optimizar el proceso. Con el fin de prevenir deterioros, garantizar la estabilidad de la vía y mantener condiciones óptimas de seguridad y operación.		
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	En las zonas de vías rurales en las que se desarrollaron las actividades este mes, no hubo presencia de alcantarillas, descoles y/o pesetas. La actividad prevista y desarrollada para estas vías fueron principalmente en limpieza de zanjas y cunetas.	20 %	20 %
3.Recuperación de calzada	Realizó trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos de las vías que conducen a las veredas de sabanazo, el cedro, zona sector las colinas del municipio de Toro y patio bonito con que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante y las condiciones climáticas.	20 %	20 %
4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó labores de rocería y desmonte mecánico con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de las vías que conducen a la vereda sabanazo, el cedro, zona sector las colinas del municipio de Toro y patio bonito y sus zonas adyacentes. Estas actividades las llevó a cabo con	20 %	20 %

	herramientas mecánicas, garantizando la Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad de las personas que transitan por estas vías. Así logró ampliar la vía, logrando mayor espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación, obstruyendo la visibilidad y el transito seguro de los mismos.		
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	20 %	20 %
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	Esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes en estas zonas.	20 %	20 %
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.	20 %	20 %

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones,	Realizó la limpieza de tierra, piedra y/o vegetación de las bermas y vías en la zona sector el Vesubio del municipio de Toro, la quiebra, el bosque y venta quemada con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar problemas	20 %	40 %

defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Utilizó herramientas mecánicas y manuales para optimizar el proceso. Con el fin de prevenir deterioros, garantizar la estabilidad de la vía y mantener condiciones óptimas de seguridad y operación.		
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	En las zonas de vías rurales en las que se desarrollaron las actividades este mes, no hubo presencia de alcantarillas, descoles y/o pesetas. La actividad prevista y desarrollada para estas vías fueron principalmente en limpieza de zanjas y cunetas.	20 %	40 %
3.Recuperación de calzada	Realizó trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos de las vías que conducen a las veredas la zona sector el Vesubio del municipio de Toro, la quiebra, el bosque y venta quemada con que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante.	20 %	40 %
4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó labores de rocería y desmonte mecánico con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de las vías que conducen a la vereda sabanazo, el cedro, zona sector las colinas del municipio de Toro y patio bonito y sus zonas adyacentes. Estas actividades las llevó a cabo con herramientas mecánicas, garantizando la Eliminación de maleza y arbustos	20 %	40 %

	que obstruían la visibilidad de las personas que transitan por estas vías. Logró ampliar la vía, logrando mayor espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación, obstruyendo la visibilidad y el transito seguro de los mismos.		
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	20 %	40 %
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	Esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes en estas zonas.	20 %	40 %
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.	20 %	40 %

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
1. Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos	Realizó la limpieza de tierra, piedra y/o vegetación de las bermas y vías en la zona sector el Lázaro del municipio de Toro, donde se da inicio a la placa huella que conduce a la vereda ventaquemada, la Robleda, Chontaduro y La consolida con el fin de garantizar el libre flujo del agua y evitar	20 %	60 %

de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas.	problemas de sedimentación, erosiones o bloqueos que puedan derivar en afectaciones a la infraestructura vial. El trabajo incluyó la remoción de material vegetal, piedras y escombros acumulados en diferentes puntos de la vía. Utilizando herramientas mecánicas y manuales para optimizar el proceso. Con el fin de prevenir deterioros, garantizar la estabilidad de la vía y mantener condiciones óptimas de seguridad y operación.		
2. Limpieza de Alcantarillas (descoles, pesetas y descoles).	Realizó Limpieza Con Guadaña en los diferentes sectores de la placa huella que conduce a la vereda ventaquemada, y realizó constante limpieza de sus alcantarillas y descoles, enfocándome en la remoción de cualquier tipo de obstrucción que impidiera el adecuado drenaje de las aguas pluviales. Inspeccionó las condiciones estructurales de las alcantarillas, verificando si existían daños que pudieran comprometer su funcionamiento, con el fin de dar aviso a la secretaria de planeación.	20 %	60 %
3.Recuperación de calzada	Realizó trabajos de rehabilitación de la calzada en los tramos de las vías que conducen a las veredas la zona sector el Vesubio del municipio de Toro, la quiebra, el bosque y venta quemada con que presentaban deterioro leve debido al tránsito constante.	20 %	60 %

4. Rocería y desmonte manual	Ejecutó labores de rocería y desmonte mecánico con el objetivo de despejar la vegetación invasiva en los bordes de las vías que conducen a la vereda sabanazo, el cedro, zona sector las colinas del municipio de Toro y patio bonito y sus zonas adyacentes. Estas actividades las llevó a cabo con herramientas mecánicas, garantizando la Eliminación de maleza y arbustos que obstruían la visibilidad de las personas que transitan por estas vías. Logró ampliar la vía, logrando mayor espacio disponible para el tránsito de peatones y vehículos, ya que se va haciendo mucha acumulación de vegetación, obstruyendo la visibilidad y el transito seguro de los mismos.	20 %	60 %
5. Apoyar a la maquinaria del municipio en realizar mantenimiento rotativo y rutinario en las vías del municipio.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	20 %	60 %
6. Despeje de derrumbes menores cuando se requiera	Esta actividad no se realizó ya que no se presentaron derrumbes en estas zonas.	20 %	60 %
7. Las demás designadas por el supervisor del Contrato, conexo (s) y complementario (s) que se deriven del objeto del contrato.	Esta actividad es inherente a las labores asignadas en el contrato, no fue necesario actividades fuera de las contratadas.	20 %	60 %

2.2. OBSERVACIONES:

- El Contratista CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR EL CONTRATANTE.
- NO SE PRESENTÓ NINGUNA DIFICULTAD.
- NO EXISTIÓ DIFICULTADES EN EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

2.3. CUMPLIMIENTO:

SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y OBJETO CONTRACTUAL EN EL PERIODO:	SI	X	NO		CUMPLE

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO:

3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

A. DATOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CODIGO	DENOMIANCIÓN APROPIACION	VALOR
01 000075	05/01/2026	2.3.2.02.02.008.2402 11206	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 13.000.000

B. DATOS REGISTRO PRESUPUESTAL

C. TIPO DCTO	No. DCMTO	No. CUENTA	Nombre Cuenta/Apropiación	Fecha del Registro	Valor
RP	01 000054	2.3.2.02.02.008.240211206	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30/01/2026	$ 13.000.000

3.2. EJECUCIÓN DE PAGOS

Numero	Fecha	Valor A Pagar En este Periodo	Valor Ejecutado de Pagos a La Fecha	Valor Por Ejecutar en Pagos
PSA-022-2026	02 DE FEBRERO DE 2026	0	0	$ 13.000.000

3.3. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL:

BASE COTIZACION (40% Del valor del Contrato)	VALOR PAGADO A			TOTAL PAGADO	FECHA DE PAGO
	EPS	PENSION	ARL		
$ 1.750.905	$211.6300	$270.900	$8.900	$491.400	07/05/2026

NO. PLANILLA MES DE FEBRERO: 9504442628

BASE COTIZACION (40% Del valor del Contrato)	VALOR PAGADO A			TOTAL PAGADO	FECHA DE PAGO
	EPS	PENSION	ARL		
$ 1.750.905	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300	07/05/2026

NO. PLANILLA MES DE MARZO: 95044442646

BASE COTIZACION (40% Del valor del Contrato)	VALOR PAGADO A			TOTAL PAGADO	FECHA DE PAGO
	EPS	PENSION	ARL		
$ 1.750.905	$218.900	$280.200	$9.200	$508.300	07/05/2026

NO. PLANILLA MES DE ABRIL: 95044442672

Nota: *EL contratista está obligado a pagar Mínimo salud y pensión, ARL si las actividades del contrato lo exigen.*

3.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS

POLIZA No.	ENTIDAD ASEGURADORA	COBERTURAS	
		RIESGO	Vr. ASEGURADO
NO APLICA		Pago Anticipado	NO APLICA
		Anticipo	
		Cumplimiento	
		Calidad	

	Salarios y prestaciones sociales	
	Responsabilidad Civil Extracontractual	

4. CERTIFICACIÓN:

4.1. Por Parte del Supervisor:

Certificó el CUMPLIMIENTO a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del Contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al periodo comprendido del 02 de febrero al 30 de abril de 2026, según lo pactado en el contrato al cual se le hace seguimiento a través de la presente acta, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes; conjuntamente con la planilla o certificación del pago de la Seguridad Social.

Para dejar constancia que en la fecha el contratista ha dado cumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, por lo cual se autoriza un pago parcial del contrato por valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($7.800.000).** Este pago corresponde a los servicios prestados del 02 de febrero al 30 de abril de 2026.

4.2. Por Parte del Contratista:

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la planilla única por aportes a la seguridad social correspondiente a los meses de FEBRERO, MARZO Y ABRIL de 2026, contiene los valores pagados conforme a la ley, con base en los emolumentos devengados por los servicios prestados en ejecución de las actividades del presente contrato de prestación de servicios, suscrito con el Municipio de Toro.

El presente documento se entiende firmado y fechado una vez sea aprobado por ambas partes del contrato electrónico el SECOP II.