SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de edición: 02/02//2026
	Código: FR-SST-05
	Versión 01
	Página 1 de 1

INFORME DE VISITA A OBRA

FECHA	06//04/2026
CONTRATISTA	OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO
SUBCONTRATISTA	
CEDULA	
N° DEL CONTRATO	CD-002-2026
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA" "

OBJETIVO DE LA VISITA: Capacitar a los colaboradores e inspeccionar el lugar de trabajo identificando peligros para hacer los respectivos controles a cada uno de ellos.

TEMAS TRATADOS CON LOS COLABORADORES DEL CONTRATISTA

Recorrido en campo para realizar acompañamiento e identificación de peligros en los sitios de trabajo.

Verificar el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal.

Retroalimentación en temas generales de SST.

Capacitación en el tema Riesgo Biológico por contacto con microorganismos y macroorganismos.

HALLAZGOS DEL CONTRATISTA

Se logra evidenciar que los colaboradores del contratista cuentan con elementos de protección personal como casco, guantes, gafas y botas para la ejecución de las diferentes actividades.

En el sitio no se evidencian elementos para la atención de emergencias como camilla, botiquín, señalización y extintores.

Los accesos al área de trabajo son de especial atención por la irregularidad del terreno y la presencia de pantano.

REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTA

Al momento de la visita no se están ejecutando actividades por parte de subcontratistas.

Lo anterior es dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.



Profesional de Salud Ocupacional



Oscar Augusto Bustamante Trujillo
CC. 70561472
Representante Legal