SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha de edición: 02/02//2026
	Código: FR-SST-05
	Versión 01
	Página 1 de 1

INFORME DE VISITA A OBRA

FECHA	15//04/2026
CONTRATISTA	OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO
SUBCONTRATISTA	
CEDULA	
N° DEL CONTRATO	CD-002-2026
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA" "

OBJETIVO DE LA VISITA: Capacitar a los colaboradores e inspeccionar el lugar de trabajo identificando peligros para hacer los respectivos controles a cada uno de ellos.

TEMAS TRATADOS CON LOS COLABORADORES DEL CONTRATISTA

Recorrido en campo para realizar acompañamiento e identificación de peligros en los sitios de trabajo.

Verificar el uso adecuado y permanente de los Elementos de Protección Personal.

Retroalimentación en temas generales de SST.

Capacitación en el tema Uso adecuado de los EPP y Practica del Autocuidado.

HALLAZGOS DEL CONTRATISTA

Se evidencia que los colaboradores del contratista continúan con el suministro de los elementos de protección personal como casco, guantes, gafas y botas para la ejecución de las diferentes actividades de manera segura.

En el sitio se continua sin los elementos para la atención de emergencias como camilla, botiquín, señalización y extintores.

Las condiciones de los accesos a las áreas de trabajo siguen siendo de características irregulares por cuenta de la topografía del terreno, al igual que la presencia de pantano por las condiciones climaticas.

REQUISITOS PARA SUBCONTRATISTA

Al momento de la visita no se están ejecutando actividades por parte de subcontratistas.

Lo anterior es dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019.



Profesional de Salud Ocupacional



Oscar Augusto Bustamante Trujillo
CC. 70561472
Representante Legal