CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	Hoja N20o.	De

IDENTIFICACIÓN	
Código y nombre de la unidad administrativa	1000 - Despacho del Alcalde
Código y nombre de la oficina productora	1030 - Oficina de contratación
Código y nombre de la serie documental	1030 - 19 Contratos
Código y nombre de la subserie documental	1030-19.07 Contratos de Obras
Nombre del expediente	1279-2023 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CONTENIDO

Ítem	Fecha de incorporación al expediente (AAAA-MM-DD)	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	12-03-2026	01-11-2025	Anexos de obra Noviembre 2025	20340-20394	Natalia M	
2	12-03-2026	01-11-2025	Informe de Interventoría a obra Noviembre	20395-20464	Natalia M	
3	12-03-2026	01-11-2025	Informe mensual de obra #15 Diciembre 2025	20465-20540	Natalia M	

RESPONSABLES

Elaborado por		Responsable del área u oficina productora	
Nombres y apellidos:	Natalia Martinez Arévalo	**Nombres y apellidos:**	
Cargo:	Coordinadora Administrativa	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**	
Fecha de cierre del expediente (AAAA-MM-DD)			

20340

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez | UBICACIÓN: Mod Auditorio (Capa) | OPERADOR: Anderson Ricardo

EQUIPO: Pulidora Grande | MARCA: Total | SERIE:

PERIODO DEL: 10-Nov/2025 AL: 15-Nov/2025

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico,gasolina, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado vias de evacuación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Las vias de evacuacion estan libres de obstaculos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Switch ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupcion)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El mango de agarre y cuerpo esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujeción en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El tipo de disco es acorde al material a pulir	✓			✓			✓			✓			✓								
No tiene anormalidas en general (fisuras, ruptura, etc.)		✓			✓			✓			✓			✓	✓			✓			
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas (Alcohol o Drogas)		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Consume algun tipo de medicamento Cual:		✓			✓			✓			✓			✓			✓				

OBSERVACIONES: Disco en buen estado

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE: Anderson Jose M M

CARGO: Ayudante

FIRMA: Anderson M

VoBo POR:

NOMBRE: Diana Lucia C

CARGO: Prof. SST

FIRMA:

Powered by CamScanner

20341

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CE 201 Colegio Alfonso López UBICACIÓN: Mod Auditorio OPERADOR: Daniel Mosquera

EQUIPO: Pulidora Pequeña MARCA: Total SERIE:

PERIODO DEL: 10-NOV-2025 AL: 15-NOV-2025

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico,gasolina, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado vias de evacuación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Swich ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupcion)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El mango de agarre y cuerpo esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujeción en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El tipo de disco es acorde al material a pulir	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
No tiene anomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas (Alcohol o Drogas)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Consume algun tipo de medicamento Cual:		✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE: Daniel Mosquera

CARGO: Ayudante

FIRMA:

VoBo POR:

NOMBRE: Maria Vega

CARGO: Profesional SST

FIRMA:

Powered by CamScanner

20342

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CE-201 Colegio Alfaguara UBICACIÓN: Mod Auditorio OPERADOR: Dismell Vasquez

EQUIPO: Pulidora MARCA: Total SERIE:

PERIODO DEL: 18-NOV/2025 AL: 22/NOV/2025

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realiza: la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)				✓			✓			✓			✓			✓					
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel plastico,gasolina, etc.)				✓			✓			✓			✓			✓					
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor				✓			✓			✓			✓			✓					
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado vias de evacuación				✓			✓			✓			✓			✓					
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos				✓			✓			✓			✓			✓					
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones cables, lonas)				✓			✓			✓			✓			✓					
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada				✓			✓			✓			✓			✓					
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)				✓			✓			✓			✓			✓					
Swich ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupción)				✓			✓			✓			✓			✓					
El mango de agarre y cuerpo esta en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujección en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios				✓			✓			✓			✓			✓					
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo				✓			✓			✓			✓			✓					
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras				✓			✓			✓			✓			✓					
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga				✓			✓			✓			✓			✓					
El tipo de disco es acorde al material a pulir				✓			✓			✓			✓			✓					
No tiene anomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)				✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas. (Alcohol o Drogas)				✓			✓			✓			✓			✓					
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo				✓			✓			✓			✓			✓					
Consume algun tipo de medicamento. Cual:				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE: Dismell Vasquez

CARGO: Ayudante

FIRMA:

VoBo POR:

NOMBRE: Diana C Vega

CARGO: Profesional SST

FIRMA:

Powered by CamScanner

20343

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez UBICACIÓN: Mod Auditorio (Corpx) OPERADOR: Anderson Hendez

EQUIPO: Pulidora MARCA: Total SERIE:

PERIODO DEL: 18/11/25 AL: 22/11/25

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)				✓			✓			✓			✓			✓					
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel plastico,gasolina, etc.)				✓			✓			✓			✓			✓					
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor				✓			✓			✓			✓			✓					
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado vias de evacuación				✓			✓			✓			✓			✓					
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos				✓			✓			✓			✓			✓					
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones cables, tomas)				✓			✓			✓			✓			✓					
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada				✓			✓			✓			✓			✓					
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)				✓			✓			✓			✓			✓					
Switch ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupción)				✓			✓			✓			✓			✓					
El mango de agarre y cuerpo esta en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujecion en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios				✓			✓			✓			✓			✓					
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo				✓			✓			✓			✓			✓					
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras				✓			✓			✓			✓			✓					
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga				✓			✓			✓			✓			✓					
El tipo de disco es acorde al material a pulir				✓			✓			✓			✓			✓					
No tiene anomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)					✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas (Alcohol o Drogas)				✓			✓			✓			✓			✓					
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo				✓			✓			✓			✓			✓					
Consume algun tipo de medicamento Cual:				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE: Anderson Hendez

CARGO: Ayudante

FIRMA: Anderson H

VoBo POR:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

Powered by CamScanner

2034

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO: DEL día/mes/año 06-Noviembre-25 AL día/mes/año 09-Noviembre-2025
EQUIPO Retro Excavadora MARCA SINOMACH SERIE 6301
UBICACIÓN CONTRATISTA Colegio Alfonso López
HOROMETRO INICIAL: 81.9 HOROMETRO FINAL 107.0

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras							✓		✓		✓		✓	
Otra ubicación :							✓		✓		✓		✓	
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.							✓		✓		✓		✓	
Cinturón de seguridad 3 p							✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio TIPO: 10 libras							✓		✓		✓		✓	
Estado de asiento.							✓		✓		✓		✓	
* Indicadores (hidráulicos refrigerantes)							✓		✓		✓		✓	
Horometro –corriente –aceite motor							✓		✓		✓		✓	
Estado del Exosto.							✓		✓		✓		✓	
Alarma de Funcionamiento							✓		✓		✓		✓	
Escaleras de apoyo de acceso							✓		✓		✓		✓	
Baterías y cables							✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO														
Estado de pasadores							✓		✓		✓		✓	
Estado de las Orugas							NA							
Mecanismo de giro (toma meza)							NA							
*Corona de tornamesa.							NA							
Mandos de avance.							✓		✓		✓		✓	
Freno de estacionamiento.							✓		✓		✓		✓	
Estado general del balde.							✓		✓		✓		✓	
Mandos de levante del brazo							✓		✓		✓		✓	
Mando de giro.							✓		✓		✓		✓	
Estado de los cilindros en general.							✓		✓		✓		✓	
Estado de aseo en general.							✓		✓		✓		✓	
Estado de las mangueras en General							✓		✓		✓		✓	
Estado de las Zapatas.							✓		✓		✓		✓	
Estado general del cucharón							✓		✓		✓		✓	
Rodillos inferiores y superiores							NA							
Estado de llantas							✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR
Camilo Castañeda

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
Diana Vega

SC-003-259

Powered by CamScanner

2025

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO DEL dia/mes/año 10-Nov-2025 AL dia/mes/año 16-Nov-2025
EQUIPO Retro Cargador MARCA SUNOMACH SERIE 630A
UBICACIÓN CONTRATISTA Colegio Alfaguara Lopez
HOROMETRO INICIAL: 1070 HOROMETRO FINAL: 1129.2

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otra ubicación :	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad 3 p	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendio TIPO: 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Indicadores (hidráulicos refrigerantes)	✓													
Horometro –corriente –aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Exosto.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de Funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras de apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baterías y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO														
Estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Orugas														
Mecanismo de giro (torna meza)														
*Corona de tornamesa.														
Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de estacionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del balde.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mando de giro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los cilindros en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de aseo en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las mangueras en General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Zapatas.														
Estado general del cucharón	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos inferiores y superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR
Camilo Castañeda

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
Diana Vega C

SC-003-259

Powered by CamScanner

2036

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO DEL dia/mes/año 17-Nov-25 AL dia/mes/año 23-Nov-25
EQUIPO Retro Cargador MARCA JOHN DEERE SERIE 310SL
UBICACIÓN CONTRATISTA Colegio Alfonso Lopez P. HOROMETRO FINAL 1437
HOROMETRO INICIAL: 1294

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Delanteras			✓		✓		✓							
Otra ubicación :			✓		✓		✓							
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.			✓		✓		✓							
Cinturón de seguridad 3 p			✓		✓		✓							
Extintor de incendio TIPO: ABC 20lbs			✓		✓		✓							
Estado de asiento.			✓		✓		✓							
* Indicadores (hidráulicos refrigerantes)														
Horometro –corriente –aceite motor			✓		✓		✓							
Estado del Exosto.			✓		✓		✓							
Alarma de Funcionamiento			✓		✓		✓							
Escaleras de apoyo de acceso			✓		✓		✓							
Baterías y cables			✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO														
Estado de pasadores			✓		✓		✓							
Estado de las Orugas														
Mecanismo de giro (toma meza)														
*Corona de tornamesa.														
Mandos de avance.			✓		✓		✓							
Freno de estacionamiento.			✓		✓		✓							
Estado general del balde.			✓		✓		✓							
Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓							
Mando de giro.			✓		✓		✓							
Estado de los cilindros en general.			✓		✓		✓							
Estado de aseo en general.														
Estado de las mangueras en General			✓		✓		✓							
Estado de las Zapatas.			✓		✓		✓							
Estado general del cucharón			✓		✓		✓							
Rodillos inferiores y superiores			✓		✓		✓							
Estado de llantas			✓		✓		✓							

OBSERVACIONES El día Jueves 20 de Noviembre a las 10:00AM se baja botella del brazo para mantenimiento, por ende equipo queda fuera de servicio.

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

Camilo Castañeda

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

Jael Pineda

SC-003-259

Powered by CamScanner

2034

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO: DEL día/mes/año 24-11-25 AL día/mes/año 30-11-2025
EQUIPO Retro Cargador MARCA SINOMACH SERIE A-636
UBICACIÓN CONTRATISTA Colegio Alfredo Iazzetti
HOROMETRO INICIAL: 1473 HOROMETRO FINAL 1642

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Delanteras					✓		✓		✓		✓			
Otra ubicación :					✓		✓		✓		✓			
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.							✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad 3 p					✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendio TIPO: 10 libras					✓		✓		✓		✓			
Estado de asiento.					✓		✓		✓		✓			
* Indicadores (hidráulicos refrigerantes)														
Horometro –corriente –aceite motor					✓		✓		✓		✓			
Estado del Exosto.					✓		✓		✓		✓			
Alarma de Funcionamiento					✓		✓		✓		✓			
Escaleras de apoyo de acceso					✓		✓		✓		✓			
Baterías y cables					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO														
Estado de pasadores					✓		✓		✓		✓			
Estado de las Orugas					✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro (torna meza)					✓		✓		✓		✓			
*Corona de tornamesa.					✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance.					✓		✓		✓		✓			
Freno de estacionamiento.					✓		✓		✓		✓			
Estado general del balde.					✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo					✓		✓		✓		✓			
Mando de giro.					✓		✓		✓		✓			
Estado de los cilindros en general.					✓		✓		✓		✓			
Estado de aseo en general.					✓		✓		✓		✓			
Estado de las mangueras en General					✓		✓		✓		✓			
Estado de las Zapatas.					✓		✓		✓		✓			
Estado general del cucharón					✓		✓		✓		✓			
Rodillos inferiores y superiores					✓		✓		✓		✓			
Estado de llantas					✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES Dia miercoles equipo vuelve a quedar operativo

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR
Camilo Andres Castañeda G.

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

SC-003-259

Powered by CamScanner

20348

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO DEL dia/mes/año 11/Nov/2021 AL dia/mes/año 15/11/2021
EQUIPO Bobcat toothface 3 MARCA Bobcat SERIE A4KG13621
UBICACIÓN CONTRATISTA Colegio Alfredo Lara Pulecio
HOROMETRO INICIAL 20045 HOROMETRO FINAL 2030,9

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
Otra ubicación														
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores														
Cinturón de seguridad 3 p			✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendio TIPO														
Estado de asiento			✓		✓		✓		✓		✓			
* Indicadores (hidraulicos refrigerantes)			✓		✓		✓		✓		✓			
Horometro –corriente –aceite motor														
Estado del Exosto			✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de Funcionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras de apoyo de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
Baterias y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO														
Estado de pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Orugas														
Mecanismo de giro (toma meza)														
*Corona de tomamesa														
Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de estacionamiento														
Estado general del balde			✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
Mando de giro			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los cilindros en general														
Estado de aseo en general			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las mangueras en General														
Estado de las Zapatas														
Estado general del cucharón														
Rodillos inferiores y superiores														
Estado de llantas			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR
Jorge Andres Murillo Palacios

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
Joel Rueda.

Powered by CamScanner

2034

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO DEL dia/mes/año 18/11/2025 AL dia/mes/año 21/11/2025
EQUIPO Mini cargador MARCA BOBCAT SERIE B4P31329
UBICACIÓN CONTRATISTA Colegio Alfonso López Pumarejo
HOROMETRO INICIAL 2030.9 HOROMETRO FINAL 2054.9

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras			✓		✓		✓		✓		✓			
Otra ubicación :			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.			·											
Cinturón de seguridad 3 p			✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendio TIPO:														
Estado de asiento.			✓		✓		✓		✓		✓			
* Indicadores (hidráulicos refrigerantes)			✓		✓		✓		✓		✓			
Horometro –corriente –aceite motor			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Exosto.			✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de Funcionamiento														
Escaleras de apoyo de acceso			✓		✓		✓		✓		✓			
Baterías y cables			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO														
Estado de pasadores			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Orugas														
Mecanismo de giro (torna meza)														
*Corona de tornamesa.														
Mandos de avance.			✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de estacionamiento.														
Estado general del balde.			✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo			✓		✓		✓		✓		✓			
Mando de giro.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los cilindros en general.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de aseo en general.			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las mangueras en General			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Zapatas.														
Estado general del cucharón			✓		✓		✓		✓		✓			
Rodillos inferiores y superiores														
Estado de llantas			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

Andres Muñoz

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

Joel Rueda

SC-003-259

Powered by CamScanner

2035

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO: DEL día/mes/año 24-Nov/2025 AL día/mes/año 29/Nov/2025
EQUIPO Minicargador MARCA Bobcat SERIE A7TG13025
UBICACIÓN CONTRATISTA Colegio Alfonso Lopez
HOROMETRO INICIAL: 2052.0 HOROMETRO FINAL 2075.0

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES														
Delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Otra ubicación :														
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad 3 p														
Extintor de incendio TIPO:	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de asiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Indicadores (hidráulicos refrigerantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Horometro –corriente –aceite motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del Exosto.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de Funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras de apoyo de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baterias y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO														
Estado de pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Orugas														
Mecanismo de giro (torna meza)														
*Corona de tornamesa.														
Mandos de avance.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de estacionamiento.														
Estado general del balde.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mando de giro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los cilindros en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de aseo en general.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las mangueras en General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las Zapatas.														
Estado general del cucharón														
Rodillos inferiores y superiores														
Estado de llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES baje prevenido pasadores lejos juego en la pala se realiza revision

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR
Jorge Andres murillo Bayres

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
Joel Pineda

SC-003-259

Powered by CamScanner

2035

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO: DEL día/mes/año 13-NOV-2025 AL día/mes/año 15-NOV-2025
EQUIPO Retroexcavadora MARCA Komatsu SERIE KMTPC19TKD023B5270
UBICACIÓN CONTRATISTA: Colegio Alfonso Lopez Pomarco
HOROMETRO INICIAL: 1255 HOROMETRO FINAL 1277

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras							X		X		X			
Otra ubicación :														
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.							X		X		X			
Cinturón de seguridad 3 p														
Extintor de incendio TIPO: ABC							X		X		X			
Estado de asiento.							X		X		X			
* Indicadores (hidráulicos refrigerantes)							X		X		X			
Horometro –corriente –aceite motor							X		X		X			
Estado del Exosto.														
Alarma de Funcionamiento							X		X		X			
Escaleras de apoyo de acceso														
Baterías y cables							X		X		X			
ESTADO MECÁNICO														
Estado de pasadores							X		X		X			
Estado de las Orugas							X		X		X			
Mecanismo de giro (torna meza)							X		X		X			
*Corona de tornamesa.							X		X		X			
Mandos de avance.							X		X		X			
Freno de estacionamiento.							X		X		X			
Estado general del balde.							X		X		X			
Mandos de levante del brazo							X		X		X			
Mando de giro.							X		X		X			
Estado de los cilindros en general.							X		X		X			
Estado de aseo en general.							X		X		X			
Estado de las mangueras en General							X		X		X			
Estado de las Zapatas.							X		X		X			
Estado general del cucharón														
Rodillos inferiores y superiores														
Estado de llantas														

OBSERVACIONES

REALIZADO POR
NOMBRE Y FIRMA OPERADOR Jose M Linares

REVISADO POR
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR Joel Pineda

SC-003-259

Powered by CamScanner

20352

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA, RETROCARGADOR Y BOBCAT

PERIODO: DEL día/mes/año 18/Nov/2025 AL día/mes/año 22/Nov/2025
EQUIPO Retroexcavadora MARCA Komatsu SERIE KHIPC19KDL385270
UBICACIÓN CONTRATISTA Colegio Alfonso Lopez Suarez.
HOROMETRO INICIAL: 1277 HOROMETRO FINAL 1306.

ITEM	LUNES		MARTES		MIERCO		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras			X		X		X		X					
Otra ubicación :														
CABINA														
Espejos laterales y retrovisores.			X		X		X		X					
Cinturón de seguridad 3 p														
Extintor de incendio TIPO: ABC			X		X		X		X					
Estado de asiento.			X		X		X		X					
* Indicadores (hidráulicos refrigerantes)			X		X		X		X					
Horometro –corriente –aceite motor			X		X		X		X					
Estado del Exosto.														
Alarma de Funcionamiento			X		X		X		X					
Escaleras de apoyo de acceso														
Baterías y cables			X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO														
Estado de pasadores			X		X		X		X					
Estado de las Orugas			X		X		X		X					
Mecanismo de giro (torna meza)			X		X		X		X					
*Corona de tornamesa.			X		X		X		X					
Mandos de avance.			X		X		X		X					
Freno de estacionamiento.			X		X		X		X					
Estado general del balde.			X		X		X		X					
Mandos de levante del brazo			X		X		X		X					
Mando de giro.			X		X		X		X					
Estado de los cilindros en general.			X		X		X		X					
Estado de aseo en general.			X		X		X		X					
Estado de las mangueras en General			X		X		X		X					
Estado de las Zapatas.			X		X		X		X					
Estado general del cucharón														
Rodillos inferiores y superiores														
Estado de llantas														

OBSERVACIONES

REALIZADO POR
NOMBRE Y FIRMA OPERADOR

REVISADO POR
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

SC-003-259

Powered by CamScanner

2033

INSPECCION LOCATIVA PROYECTOS NOV 2025

2024

INSPECCIÓN LOCATIVA PROYECTOS
(ORDEN Y ASEO)

Proyecto: CE-201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

Fecha de Inspección: 24-NOV-2025

CONDICIONES A REVISAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1. Condiciones seguras del lugar de trabajo				
Todos los cables eléctricos o tableros eléctricos se encuentran debidamente ajustados y/o ubicados estratégicamente para evitar tropiezos y caídas	✓			
Las áreas de trabajo se encuentran libres de residuos, sustancias químicas o cualquier otro contaminante	✓			
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para la labor.	✓			
Se cuenta con puntos de hidratación y de descanso para los colaboradores	✓			2 Dispensadores y Termo (Contratistas)
Los pisos se encuentran libres de desniveles, puntillas, clavos, o desorden que pueda generar accidentes.	✓			
Las instalaciones sanitarias funcionan correctamente y se encuentran debidamente aseadas.	✓			
La iluminación permite trabajar sin esforzar la visión.	✓			
Los escombros son ubicados en puntos de acopio y debidamente señalizados	✓			
Las áreas de almacenamiento y los pasillos se encuentran organizados y con la señalización correspondiente a los materiales e insumos que se almacenan?	✓			
Los residuos ordinarios y peligrosos se encuentran dispuestos en los sitios de disposición temporal y debidamente señalizados.	✓			Puntos Ecologicos
2. Señalización				
Se cuenta con señalización pertinente de acuerdo con los peligros y riesgos existentes en el proyecto?	✓			
Se cuenta con respectiva señalización de emergencia (rutas de evacuación, punto de encuentro entre otros?	✓			
Los auxiliares de movilización del proyecto cuentan con la respectiva señalización de pare y siga y su chaleco reflectivo?	✓			2 Controladoras Viales
Los accesos peatonales o vehiculares están libres de obstaculos que puedan bloquear el paso e interferir con el transito adecuado?				
3. Emergencias y Evacuación				
Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos	✓			
Se cuenta con información publicada de las líneas de emergencia y medevac del proyecto	✓			
En el área se cuenta con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).	✓			
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos	✓			

FIRMAS

Realiza la inspección

VoBo miembro COPASST

Powered by CamScanner

ANEXO 16. CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD EMITIDO POR ARL

2036

AXA COLPATRIA

Certificado de accidentalidad

ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A
NIT. 860.002.183

CERTIFICA

Que la empresa CONSORCIO EDUCACION CYG - MH identificada con NIT 901687301 con contrato de afiliación No. 9016319 afiliada a ARL AXA COLPATRIA desde el 13-03-2023 cotizando con nivel de riesgo 5 presenta las siguientes estadísticas respecto a accidentes de trabajo:

DATOS DEL CERTIFICADO

Datos	2025
Número de Trabajadores:	6
Horas hombre trabajadas teóricas:	13,043
Accidentes Laborales:	1
Enfermedad Laboral:	0
Incapacidad permanente parcial (IPP):	0
Número de casos de invalidez:	0
Número de casos fatales:	0
Total días perdidos y cargados:	0
Total días por incapacidad temporal:	0
Días cargados por IPP:	0
Dias cargados por invalidez:	0
Dias cargados por fatales:	0

INDICES DEL CERTIFICADO

Datos	2025
Tasa de accidentalidad:	18.03
Indice de frecuencia:	18.40
Indice de severidad:	0.00
Indice lesion incapacitante:	0.00

"El presente documento fué obtenido por la empresa CONSORCIO EDUCACION CYG - MH del portal transaccional de AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A. Administradora de Riesgos Laborales, usando las claves asignadas para dicha entidad. Su contenido refleja los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y demás información suministrada por la empresa a la Administradora de Riesgos Laborales"

La presente solicitud se expide a los (05-12-2025)

Código de verificación

8e236d2e-326b-4eed-8f2f-9a21ad8672a7

ANEXO 17. DOCUMENTOS PROVEEDORES.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141163659113

(415)7707212489984(8020) 000014116365911 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 8 4 6 8 1 | 6. DV 7

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: FINCA VILLAISA

42. Correo electrónico: GRAVASTRITUMAX@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 0 2 7 3 8 6 3 0

45. Teléfono 2: 3 0 5 3 5 9 8 2 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código		51. Código	52. Número establecimientos
0 8 1 1	2 0 2 4 1 0 0 7	4 2 1 0	2 0 2 4 1 0 0 7	1 4 6 6 3 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ALONSO VELASQUEZ ALVARO

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-10-2025 01:53:45PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141163659113

(415)7707212489984(8020) 000014116365911 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 4 6 8 1	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 1 0 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 6 7 6 7 1	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 0 2 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 1 1 2 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141163659113

(415)7707212489984(8020) 000014116365911 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 4 6 8 1	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 2 4 1 0 2 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 3 7 8 3 9 3			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
ALONSO	VELASQUEZ	ALVARO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL	1 9	2 0 2 4 1 0 2 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 4 2 4 4 4 7 2			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
JIMENEZ	CALDERON	MILTON		EDUARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

20361

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Certificado Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM

Registro

RUCOM-2025041230604

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S. con NIT número 901884681 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 16-04-2025 hasta el 31-07-2026. Durante el mes de mayo de 2026 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS, CONGLOMERADO (ROCA O PIEDRA), GRAVAS NATURALES, GRAVILLA (MIG), OTRAS ROCAS O PIEDRAS TRITURADAS PARA CONSTRUCCIÓN NCP

Dado en Bogotá D.C., a los 16 dias del mes de abril del año 2025.

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CARLOS MAURICIO VARGAS MONJE
16-04-2025 12:49

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

2036

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 07/11/2025 - 17:31:02
Recibo No. S002277618, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RJFYT89uYy

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S
Nit : 901884681-7
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 467671
Fecha de matrícula: 29 de octubre de 2024
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 12 de febrero de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : FINCA VILLAISA
Barrio : ZONA RURAL
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : gravastritumax@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3202738630
Teléfono comercial 2 : 3053598242
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CLL 4B SUR NRO. 25-51
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : gravastritumax@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 07 de octubre de 2024 de la Acto Constitutivo de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2024, con el No. 107935 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada GRAVAS Y ARENAS TRITUMAX S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 07 de octubre de 2024 de la Acto Constitutivo, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2024 con el No. 107935 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ALONSO VELASQUEZ	C.C. No. 19.378.393

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 07/11/2025 - 17:31:02
Recibo No. S002277618, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RJFYT89uYy

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE MILTON EDUARDO JIMENEZ CALDERON C.C. No. 14.244.472

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: B0811
Actividad secundaria Código CIIU: F4210
Otras actividades Código CIIU: G4663

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $150.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : B0811.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 07/11/2025 - 17:31:02
Recibo No. S002277618, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RJFYT89uYy

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

2036

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 Reg. Común

VALERA Nº 10938

FECHA 13 11 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: [illegible]

Hora: _____ Cliente: _____

Conductor: [illegible] Placa Vehículo: [illegible]

Firma:

CANT.	DETALLE
14	arido

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 Reg. Común

VALERA Nº 10939

FECHA 13 11 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: Pedro López Fonseca

Hora: _____ Cliente: _____

Conductor: Luis Rodriguez Placa Vehículo: REH977

Firma:

CANT.	DETALLE
14	arido

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 Reg. Común

VALERA Nº 11062

FECHA 13 11 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: [illegible]

Hora: _____ Cliente: [illegible]

Conductor: [illegible] Placa Vehículo: [illegible]

Firma:

CANT.	DETALLE
17M	[illegible]

20366

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 Reg. Común

VALERA Nº 11063

FECHA 13 | 11 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra:
Hora: Cliente:
Conductor: Placa Vehículo:
Firma:

CANT.	DETALLE
14M	Material Cribado

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 Reg. Común

VALERA Nº 10942

FECHA 14 | 11 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra:
Hora: Cliente:
Conductor: Placa Vehículo:
Firma:

CANT.	DETALLE
14	

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 Reg. Común

VALERA Nº 11066

FECHA 24 | 11 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra:
Hora: Cliente:
Conductor: Placa Vehículo:
Firma:

CANT.	DETALLE
14M	Material Cribado

2063

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX SAS
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 318 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
19 | 11 | 25	

REMISIÓN
Nº 1085

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: SVR 144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	14
OTROS		
	TOTAL	14

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.026.300.829-3 CEL 318 4049117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA: [illegible]

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

20388

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
19 11 25	

REMISIÓN
Nº 1087

CLIENTE: A y G ingeniería y construcciones NIT. O C.C.: 901882201
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: 6016400500
CONDUCTOR: Silverio Ramos PLACA NO.: JVD 114.

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	14
	OTROS	~~14~~
	TOTAL	14

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.006.856.823-5 CEL: 318 2622117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Edwin Jimenez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

2038

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA			HORA DE SALIDA
14	11	25	

REMISIÓN
Nº 1089

CLIENTE: Cyg Ingenieria y Construcciones NIT. O C.C.: 901184701
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: 3016401
CONDUCTOR: Silverio Ramos PLACA NO.: SVD 141

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO	14	
OTROS			
	TOTAL	14	

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1 006 858 829-5 CEL: 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

20370

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA			HORA DE SALIDA
19	11	25	

REMISIÓN
Nº 1088

CLIENTE: CyG Ingeniería y Construcciones NIT. O C.C.: 901837-1
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: 6016401
CONDUCTOR: Silvano Ramos PLACA NO.: SVD 144

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	14
OTROS		
	TOTAL	14

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Edna Jimenez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT. 1.006.856.829-5 CEL: 318 2629117

20391

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. CONÚN

VALERA Nº 11060

FECHA 13 | 11 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra:

Hora: 09:40 Cliente:

Conductor: Placa Vehículo:

Firma:

CANT.	DETALLE
15 M	

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. CONÚN

VALERA Nº 10941

FECHA

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra:

Hora: Cliente:

Conductor: Placa Vehículo:

Firma:

CANT.	DETALLE

20372

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. COMÚN

VALERA Nº 11061

FECHA 13 | 11 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: [illegible]

Hora: 11 [illegible] Cliente: [illegible]

Conductor: [illegible] Placa Vehículo: SVN 144

Firma:

CANT.	DETALLE
1 SM	Arena lavada

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. COMÚN

VALERA Nº 10936

FECHA 13 | 11 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: [illegible]

Hora: 09:40 Cliente: [illegible]

Conductor: [illegible] Placa Vehículo: [illegible]

Firma:

CANT.	DETALLE
15 M	[illegible]

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. COMÚN

VALERA Nº 10937

FECHA 13 | 11 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: [illegible]

Hora: 11:06 Cliente: [illegible]

Conductor: [illegible] Placa Vehículo: [illegible]

Firma:

CANT.	DETALLE
15 M	[illegible]

2033

ANEXO 18. LISTA DE CHEQUEO GENERAL RETRO

EXCAVADORA CON ORUGA

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO . HSEQ-F-113
		VERSION 01
	LISTA DE CHEQUEO GENERAL RETROEXCAVADORA	FECHA 04-03-2023

FECHA DE LA INSPECCIÓN (DÍA - MES - AÑO)	13-NOV-2023	HORA DE LA INSPECCIÓN	9:06 am	LUGAR DONDE SE REALIZA LA INSPECCIÓN	Consorcio Educativo 6/6 Colegio Alfonso Lopez.
MARCA	KOMATSU	MODELO		AÑO DE FABRICACIÓN	
NOMBRE DEL OPERADOR	José Manuel	SERIE	Cindes.	NUMERO DE CÉDULA	1.123433-731
TELEFONO	312 5192216.				

Marque con X si está en M "mal estado", vista bueno B "buen estado" y N/A "si no aplica".

ASPECTOS A REVISAR	M	B	N/A	HALLAZGO
DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO				
Declaración de Importación (Legible y disponible en el vehículo)				
Póliza de ResponsabilidaD (Vigente)				
Certificación de Integridad del equipo				
Manual de operación del equipo				
DOCUMENTACIÓN - EPP´s DEL OPERADOR				
Certificado de Operador (Vigente)		✓		
Soporte de Pago de Aportes a Seguridad Social (Vigente)				
Carné de Aptitud Médica (Vigente)				
Certificados cursos Primeros Auxilios, mecánica básica, atención de derrames				
Conductor cuenta con cursos específicos solicitados por la operadora.				
EPP´s - DOTACIÓN conductor (casco, gafas, protectores auditivos, guantes bous con puntera de acero, camisa manga larga, pantalón)				
ESTADO MECÁNICO				
Nivel de fluidos (liquido refrigerante, aceite, combustible, etc)	✓			
Estado y sujeción de las tapas de los depósitos de fluidos (refrigerante, aceite, etc)	✓			
Fugas de fluidos		✓	✓	
Estado y sujeción de las mangueras	✓			
Estado y sujeción de la batería		✓		
Cables sueltos o sin aislamiento	✓			
Ausencia de elementos ajenos al compartimento del motor (compartimento aseado)	✓			
* Balde y gancho original y buen estado	✓			
*Estado pasadores (basisidor, desgarrador)	✓			
*Estado general del desgarrador (balde)	✓			
* Gatos estabilizadores en buen estado (izquierdo / derecho)	✓			
* Gatos hidráulicos en buen estado	✓			
*Mecanismo de giro (Brazo excavador)	✓			
* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓			
*Mandos de levante del brazo	✓			
*Freno de emergencia (mando de estacionamiento)	✓			
*Freno de pedal o de servicio	✓			
PARTE EXTERNA				
Estado general de latonería y pintura (Golpes, piezas sueltas)	✓			
Puerta en buen estado (cierre).	✓			
*Espejo retrovisor(izquierdo / derecho) sin roturas / manchas / bien ajustado	✓			
Tanque de combustible (sujeción y estado)	✓			
Escaleras y apoyos de acceso	✓			
Vidrio parabrisas / vidrio ventanas (sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			
*Limpiaparabrisas (Funcionamiento y Estado de las escobillas)	✓			
Control de ingreso humo (Tubo de escape - Exhosto)				
PARTE INTERNA				
*Protección antivuelco (ROPS) certificada		✓		
Asiento sujetión y estado (Dispositivo de giro)				
*Cinturón de seguridad				
Parasoles sujeción y estado.		✓		
Orden y aseo de la cabina (que no existan elementos sueltos dentro de la cabina)		✓		
Luz de techo		✓		
Funcionamiento de la bocina (pito)		✓		
Pedales y mandos		✓		
*Indicadores de tablero				
Aire acondicionado				
Alarma sonora de retroceso			✓	
Productos Químicos (Estado y Rotulado - Hoja de Seguridad disponible) (aflorina, aguatas, etc)				

LUCES (Funcionamiento y estado de los dispositivos)				
*De trabajo frontales	✓			
*De trabajo traseras	✓			
Direccionales delanteras	✓			
Direccionales traseras de parqueo	✓			
De stop y señal trasera	✓			
Funcionamiento de la bocina o bocinas (acústicas)	✓			
LLANTAS				
*Sin rupturas o protuberancias, cortaduras, desgaste irregular	✓			
*Pernos completos y ajustados	✓		✓	
* Estado de orugas				
EQUIPO DE PREVENCIÓN				
*Conos reflectivos	✓			
*Botiquín (elementos vigentes), inmovilizador de cuello	✓			
*Extintores vigentes (de 10 lb), chaleco reflectivo.	✓			
Linterna en funcionamiento	✓			
Kit de atención de derrames	✓			
Caja de herramienta (alicate, destornilladores, llaves de expansión y llaves fijas)	✓			

RESTRICCIONES * Si la calificación en estos ítems es "M-Malo" se inhabilita el vehículo para operar

VEHÍCULO APTO PARA OPERAR

SI ✓ | NO

José manuel Zinoveo
NOMBRE DEL OPERADOR

1723437731
NÚMERO DE CÉDULA

FIRMA

Yo, el operador y/o conductor de este vehículo, asumo totalmente la responsabilidad del diligenciamiento de este formato. Por lo tanto, garantizo la confiabilidad de la información sobre el estado de la máquina con comparendos y accesorios que mantendrá el encargado de la empresa.

ASTRID Ruiz.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

40.341.421
NÚMERO DE CÉDULA

FIRMA

He verificado personalmente el vehículo automotor, cerciorando visualmente su estado, el cual no presenta las novedades, el proceso contenido en el campo de operar si. De la misma forma me responsabilizo/guardamos relación en punto mayor sin ningún riesgo representativo para los trabajadores o el equipo.

20325

ANEXO 19. LISTA DE CHEQUEO GENERAL RETRO

EXCAVADORA PAJARITA

2037

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO : HSEQ-F-113
		VERSION: 01
	LISTA DE CHEQUEO GENERAL RETROEXCAVADORA	FECHA: 04-03-2023

FECHA DE LA INSPECCIÓN (DÍA - MES - AÑO)	06-NOV-25	HORA DE LA INSPECCIÓN	7:57 am	LUGAR DONDE SE REALIZA LA INSPECCIÓN	Cisneros Educador CIS obra colegio Alfa.
MARCA		MODELO/ SERIE		AÑO DE FABRICACIÓN	
NOMBRE DEL OPERADOR	Camilo Castañeda			NÚMERO DE CÉDULA	1019008320
TELEFONO	3114501022				

Marque con X si está en M "mal estado", visto bueno B "buen estado" y N/A "si no aplica".

ASPECTOS A REVISAR	B	M	N/A	HALLAZGO
DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO				
Declaración de importación (Legible y disponible en el vehículo)				
Póliza de responsabilidad (Vigente)				
Certificación de integridad del equipo				
Manual de operación del equipo				
DOCUMENTACIÓN - EPP 's DEL OPERADOR				
Certificado de Operador (Vigente)	✓			
Soporte de Pago de Aportes a Seguridad Social (Vigente)	✓			
Carné de Aptitud Médica (Vigente)	✓			
Certificados cursos Primeros Auxilios, mecánica básica, atención de derrames	✓			
Conductor cuenta con cursos específicos solicitados por la operadora.	✓			
EPP 's - DOTACIÓN conductor (casco, gafas, protectores auditivos, guantes bota con punera de acero, camisa manga larga, pantalón)	✓			
ESTADO MECÁNICO				
Nivel de fluidos (liquido refrigerante, aceite, combustible, etc)	✓			
Estado y sujeción de las tapas de los depósitos de fluidos (refrigerante, aceite, etc).	✓			
Fugas de fluidos	✓			
Estado y sujeción de las mangueras	✓			
Estado y sujeción de la tubería	✓			
Cables sueltos o sin aislamiento				
Ausencia de elementos ajenos al compartimiento del motor (compartimiento aseado)	✓			
* Balde y gancho original y buen estado	✓			
*Estado pasadores (bastidor, desgarrador)	✓			
*Estado general del desgarrador (balde)	✓			
* Gatos estabilizadores en buen estado (izquierdo / derecho)	✓			
* Gatos hidráulicos en buen estado	✓			
*Mecanismo de giro (Brazo excavador)	✓			
* Función Hidráulica en buen estado (mangueras)	✓			
*Mandos de levante del brazo	✓			
*Freno de emergencia (mando de estacionamiento)	✓			
*Freno de pedal o de servicio	✓			
PARTE EXTERNA				
Estado general de latonería y pintura (Golpes, piezas sueltas)	✓			
Puerta en buen estado (cierre).	✓			
*Espejo retrovisor(izquierdo / derecho) sin roturas / manchas / bien ajustado	✓			
Tanque de combustible (sujeción y estado)	✓			
Escaleras y apoyos de acceso	✓			
Vidrio parabrisas / vidrio ventanas (sin roturas / manchas / distorsiones / No polarizados)	✓			
*Limpiaparabrisas (funcionamiento y Estado de las escobillas)	✓			
Control de ingreso humo (Tubo de escape - Exhosto)				
PARTE INTERNA				
*Protección antivuelco (ROPS) certificada	✓			
Asiento sujeción y estado (Dispositivo de giro)	✓			
*Cinturón de seguridad	✓			
Parasolas sujeción y estado	✓			
Orden y aseo de la cabina (que no existan elementos sueltos dentro de la cabina)	✓			
Luz de techo	✓			
Funcionamiento de la bocina (pito)	✓			
Pedales y mandos	✓			
*Indicadores de tablero	✓			
Aire acondicionado	✓			
Alarma sonora de retroceso	✓			
Productos Químicos (Estado y Rotulado - Hoja de Seguridad disponible) (thinner, lijadas, etc)	✓			

20378

ANEXO 20. INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO

MENOR MINI CARGADOR.

	INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: Corporación Educación & Cultura

FECHA: _____ **LUGAR DE LA INSPECCION:** Reconstrucción Colegio Alfonso Lopez

NOMBRE DEL EQUIPO Minicargador. **CODIGO O REFERENCIA:** _____

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	
HIDRAULICA	
NEUMATICA	
MECANICA	
A COMBUSTIBLE	✓
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	
ACPM	✓
OTRO ( )	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	
PARTES ROTATORIAS	
ENGRANAJES	
ALTAS TEMPERATURAS	
GENERACION DE GASES	✓
RUIDO	✓
RIESGO ELECTRICO	✓
PROYECCION DE PARTICULAS	✓
GENERACION DE POLVO	✓

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	✓
ENCLAVAMIENTO	
PUESTA A TIERRA	
BARRERAS PERIMETRALES	✓
ALARMA	
CARCAZA	
OTRO:	
OTRO:	
OTRO	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	✓			
CONECCIONES ELECTRICAS	✓			
CABLEADO	✓			
MANGUERAS				
JUNTAS				
FUGAS DE ACEITE	✓			No se observan fugas Aceite.
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓			No se evidencia fuga Combustible
SISTEMAS DE SEGURIDAD	✓			
DESGASTE DE PIEZAS	✓			
LLANTAS	✓			
BASES	✓			
PUNTOS DE SUJECION	✓			
LUBRICACION	✓			

ACCCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION

FIRMA RESPONSABLE : _____
Ing Ambiental

FIRMA CONTRATISTA: Andres Murillo

ANEXO 21. LISTADO DE ASISTENCIA TALLER TRABAJO EN EQUIPO DE LOS TRABAJADORES EN OBRA.

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Pompeya Viejo LUGAR: 11/11/2025.
TEMAS TRATADOS: trabajo en equipo. DURACIÓN:

INDUCCIÓN ☐ CHARLA/DIVULGACIÓN ☐
REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐
CAPACITACIÓN ☒ REUNIÓN ☐ OTRO/ CUAL? _____

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	María del Pilar S.	Consorcio Edu	Presidente Jcd	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FIRMA	CALIFICACION *
1	Oscar M Ro	Romval	Of		
2	Mariano cordo	Roba			
3	Jesus Baquero	Romval	Of.		
4	[illegible]	Romval	Of		
5	Agustin Landazuri	ROMVAL	of	Agustin	
6	Jose Cativa	Romval	of		
7	Ariel martinez	ROMVAL	OF		
8	[illegible]	consorcio	Ay		
9	Anderson Jose Montoya M	consorcio	Ayf	Anderson M.	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

TOTAL PARTICIPANTES: _____
OBSERVACIONES: _____

* La calificación aplica solamente para inducción, reinducción, capacitación o entrenamiento

2032

ANEXO 22. CERTIFICADOS DE RESIDENCIA PERSONAL DE ID AL PROYECTO NOVIEMBRE.

2038

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA ALTOS DE POMPEYA
CORREGIMIENTO N° 4
P.J. No. 318 del 24 de junio de 1965

Alto Pompeya, 07 de Octubre del 2025.

LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTOS DE POMPEYA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

HACE CONSTAR QUE:

La Señora **PRADA ANA MAYERLI** identificado con cédula de ciudadania Nº 1.006.821.856 se encuentra inscrito en el libro de la junta de acción comunal en el folio 61 número 422 desde el dia 20/01/2019 reside en **BARRIO VILLA LUCIA, VDA ALTOS DE POMPEYA** y se encuentra **PAZ Y SALVO** por todo concepto con la junta de acción comunal.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 07 días del mes de Octubre del 2025.

JUNTA DE ACCION COMUNAL
ALTO POMPEYA
PRESIDENTA

MARISOL CALVO CAÑON
C.C 35.262.568
Presidente J.A.C Alto Pompeya
Cel. 3214901466
Email Jacaltopompeya@gmail.com

LUZ ESTEFANY RODRIGUEZ
CC. .1.121.957.520
Secretaria J.A.C Alto Pompeya
Cel. 3224230610

Valido solo original
60 dias vigencia
10

2038

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA ALTO DE POMPEYA
CORREGIMIENTO N° 4
P. J. No. 318 del 24 de junio de 1966

Alto Pompeya, 09 de Septiembre del 2025.

LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE POMPEYA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

HACE CONSTAR QUE:

La señora **ROA JIMENEZ YANDRY YOHANA** identificada con cédula de ciudadanía N° 36.347.691 se encuentra inscrito en el libro de la junta de acción comunal en el folio 23 número 162 desde el día 17/07/2017 reside en esta vereda en la dirección **CLL 5 B 11 11 BRR VILLA SARAY** y se encuentra **PAZ Y SALVO** por todo concepto con la junta de acción comunal.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 09 días del mes de Septiembre del 2025.

MARISOL CALVO CAÑON
C.C 35 262 568
Presidente J A C Alto Pompeya
Cel. 3214901466
Email. Jacaltopompeya@gmail.com

LUZ ESTEFANY RODRIGUEZ
CC. 1 121 957 520
Secretaria J A C Alto Pompeya
Cel. 3224230610

Valido solo original
60 dias vigencia
16

2038

SECRETARÍA
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA E INCLUSIÓN
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

1500/2469

CERTIFICADO DE RESIDENCIA

Me permito informar, que una vez acreditados los requisitos solicitados conforme a lo dispuesto en el Art. 29 literal F numeral 6 de la Ley 1551 de 2012 y al Decreto 1158 de 2019, esta Secretaria concede el CERTIFICADO DE RESIDENCIA al señor(a) **MARIA ANDREA MONSALVE MEJIA** identificado(a) con cédula de ciudadanía No.**20499919** expedida en **CAJICA** quien reside en el Municipio de Villavicencio y se encuentra inscrito en el libro de afiliados de la Junta de Acción Comunal **VEREDA RINCON DE POMPEYA** en el folio 28 Numeral 159

El presente se expide en la ciudad de Villavicencio a solicitud del interesado (a), para tramites laborales, se aclara que, si el trámite es ante ECOPETROL, ésta deberá tenerse en cuenta, si el trabajo a proveer es mano de obra NO CALIFICADA y se desarrolla en área urbana de Villavicencio o zona de influencia de proyectos de explotación Minera o Petrolera.

Se expide en Villavicencio, a los **TRES (3) DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2025.**

De acuerdo a su solicitud con radicado N. **4812**

Este Certificado de Residencia tiene validez de seis meses (180) días.

NOTA: La secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana e Inclusión de la ciudad de Villavicencio, no utiliza sello húmedo en los documentos que expide en cumplimiento a la ley 962 del año 2005, en su Art. 20.

Atentamente,

DIANA EVELIA MENDOZA ESPINEL
Secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana e Inclusión

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Vobo: N/A		
Revisó: N/A		
Elaboró: Martha Milena Pérez Cuervo	Técnico Operativo	

Calle 41 No. 31-57 - 59 Centro edificio secretaria de gestión social y participación

INFORME MENSUAL No 01

CONTRATISTA: ROMVAL INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO 1279 de 2023



"RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".

01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE 2025

REALIZADO POR: YANDRY YOHANA ROA

HSE OPERATIVO

INFORME MENSUAL N° 1
04 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Introducción

El presente informe describe el desarrollo de las actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo realizadas durante el mes de noviembre de 2025 por parte del contratista Romval Ingenieria S.A.S. en las labores de construcción de estructuras de los módulos educativo y polideportivo en el marco del proyecto **"“RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".**

INFORME MENSUAL N° 1
04 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Datos Generales

DATOS GENERALES	
Contratista	Romval Ingenieria S.A.S.
Objeto del Contrato	Contrato de obra para mano de obra construcción de estructuras en concreto de elementos con resistencias que varían entre 2000 y 4000 psi, incluyendo solados, limpieza, caisson, zapatas, dados, vigas de cimentación, muros pantalla, vigas aéreas, columnas, losas aligeradas, placas, placas de contrapiso y escaleras del edificio administrativo en el proyecto de RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
Representante Legal	Edwin Ferney Romero Valencia
Contrato N°	CE-201-144-009
NIT	900805727-6
Fecha de Inicio	04 de Noviembre 2025

2. Personal y Equipos en Obra

PERSONAL EN OBRA Y EQUIPOS			
Personal Durante El mes:	15	Personal activo al finalizar el mes	13
Personal Administrativos:	2	Personal Retirado	2
Personal Operativo:	13	Equipos en obra	01

3. Actividades Realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo

3.1 Actividades de preingreso

Antes de iniciar las actividades el personal fue enviado a realizarse examines de ingreso los cuales se adjuntaron los documentos solicitados por el Consorcio Educación C&G.

3.2 Activities de Ingreso a obra

- Inducción HSE y de aspectos en obra: La cual fue realizada por el personal de SST del Constructor en el cual explicaron los siguientes temas:

	Temario de la Inducción
1	Información General del Proyecto y presentación de la empresa.
2	Horarios de Trabajos
3	Política integrada de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo (SST)
4	Política de prevención de consumo de alcohol y drogas, no acoso
5	Cobertura de Seguridad Social, EPS, ARL, AFP, CCF
5	Notificación de Peligros, Riesgos y Aspectos Ambientales para Trabajadores
6	Reportes de Actos y Condiciones Inseguras
7	Reportes de Accidentes e Incidentes en el Trabajo
8	Normas de Seguridad, Uso de EPPS y Convivencia en Obra
9	Orden y Aseo en los Lugares de Trabajo


3.3 Actividades Realizadas Durante la Ejecución de Actividades en Obra

- Charlas y Capacitaciones al personal.

Se realizaron charlas al personal sobre diversos temas concernientes a seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los requerimientos generados en obra.

INFORME MENSUAL N° 1
04 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ilustración 1 Charlas y Capacitación al Personal





- Inspección de Herramientas y Equipos

Previo al uso de equipos, herramientas y equipos se realizo la revisión de los mismos para garantizar las condiciones apropiadas de uso, manipulación y aseguramiento para el personal. Se plasmo la información en los respectivos preoperacionales en conjunto con el trabajador.

Ilustración 2 Inspecciones de equipos y herramientas





INFORME MENSUAL N° 1
04 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Entrega e Inspección de elementos de protección personal

Durante el mes de noviembre de 2025 se realizaron las entregas de elementos de protección personal en obra, teniendo en cuenta el desgaste y/o deterioro de los mismos, de igual modo se hizo entrega de dotación inicial al personal.

Foto No 3 Inspecciones de elementos de protección personal.





- Instalación de Punto de Hidratación

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas predominantes de tiempo seco y caluroso se mantuvo hidratación disponible y constante al personal en obra contando con un proveedor de la zona.

Foto No 4 Punto de Hidratación





INFORME MENSUAL N° 1
04 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Aseguramiento y acompañamiento en las actividades de obra

En el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades de aseguramiento:

- Inspecciones de area
- Supervisión de actividades y recomendaciones al personal en material de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- Orden y Aseo en áreas de trabajo





Foto No 5 Aseguramiento y acompañamiento en las actividades en obra





INFORME MENSUAL N° 1
04 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Accidentalidad

En el mes noviembre de 2025 no se registraron accidentes laborales o algún evento que afectara la integridad de los trabajadores del contratista.

No se generaron ausentismo por enfermedad laboral o de origen común

Tabla 3 Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NOVIEMBRE 2025			
Total de HHTT Mes:	2248	Total HHTT Acumuladas	2248
Número de Accidentes:	0	Días de Ausentismo por Incapacidad	0
Porcentaje de Ausentismo Mes:	0	Días Programados en el mes:	26

2039

INFORME MENSUAL No 01

CONTRATISTA: ROMVAL INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO 1279 de 2023



"RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".

01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE 2025

REALIZADO POR: YANDRY YOHANA ROA

HSE OPERATIVO