	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO HOJA DE CONTROL DOCUMENTAL	Código: GDM-F-03 Versión: 01 Fecha: 28/05/2025 Página **97** de **106**

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	Hoja N20o.	De

IDENTIFICACIÓN	
Código y nombre de la unidad administrativa	1000 - Despacho del Alcalde
Código y nombre de la oficina productora	1030 - Oficina de contratación
Código y nombre de la serie documental	1030 - 19 Contratos
Código y nombre de la subserie documental	1030-19.07 Contratos de Obras
Nombre del expediente	1279-2023 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CONTENIDO

Ítem	Fecha de incorporación al expediente (AAAA-MM-DD)	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	12-03-2026	1-12-2025	Anexos de obra Diciembre 2025	21350-21519	Natalia M	

RESPONSABLES			
Elaborado por		**Responsable del área u oficina productora**	
Nombres y apellidos:	Natalia Martinez Arévalo	**Nombres y apellidos:**	
Cargo:	Coordinadora Administrativa	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**	
Fecha de cierre del expediente (AAAA-MM-DD)			

21250
21300

INSPECCION EPP

21254
21351

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

2425
2137

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CBG

Fecha: 19-DIC-2025 Area / Proyecto: CE-201 C.A.L.P. Responsable: Jairo D. Vargas

B (Bueno): La dotación y EPP se encuentra en buen estado, son funcionales y en buenas condiciones de uso.

M (Malo): Cuando la dotación y EPP se encuentran deteriorados y no funcionales.

NT (No Tiene): No cuenta o no usa la dotación y EPP.

NA: No aplica: La labor desempeñada no requiere uso de elemento de protección personal (EPP).

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Casco	Bota de seguridad dieléctrica	Bota de caucho dieléctrica	Botas de caucho punta de acero	Impermeable	Gafas de seguridad tipo claro	Gafas de seguridad tipo oscuro	Guantes de carnaza	Guantes de Vaqueta	Guantes de nitrilo	Guantes de latex	Protector auditivo tapaoidos	Protector auditivo diadema	Protector auditivo incrustado	Protector auditivo desechable	Respirador con filtros	Protector respiratorio	Arnes	FIRMA TRABAJADOR
1	Andersson Jose Madera	6843967	Ayd Obra	B	B	B	B	B	B	B	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	B	B	NA	B Andersson M
2	Brandt Jose Mosquera Torres	5386773	Ayd Obra	B	R	R	B	B	B	NT	NA	B	B	NA	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	B -
3	Edwin Stiven Lozano	1006689217	Ayd Obra	B	B	B	B	B	B	NT	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	B	NA	NA	B
4	Jorge Andres Murillo	1077452526	Op Hincha	B	B	B	NT	NT	NT	NT	NA	NA	NA	NA	B	NA	NT	NA	NA	NA	NA	B
5	Fredy Hinestroza	1105017864	Op Bota	B	B	B	NT	NT	B	NT	NA	NA	NA	NA	B	NA	NT	NT	NA	NA	-	
6	Oscar A Guerrero	1121816287	Aux Bomba	B	B	B	NT	NT	B	B	NA	B	B	NA	B	NA	NT	NT	NA	NA	-	
7	Jezut Francisco Fernandez	1125468642	Op Bomba	B	B	B	NT	NT	R	NT	NA	B	NT	NA	NA	B	NA	NT	NT	NA	B	-
8	Cristian Andres Lopez Enriquez	1006700623	Aux Basico Electricista	B	B	B	NT	NT	B	NT	NA	NA	B	NA	B	NA	NA	NA	B	NA	NA	B -
9	Wilfemayudo Rodriguez	77667101	Tecnico Electricista	B	B	B	NT	NT	B	NA	NA	B	B	NA	B	NA	NA	NA	B	NA	NA	B
10																						
11																						

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Firma Responsable | Representante COPASST | Responsable SST

REV.0 - 23/12/2021

Powered by CamScanner

2253
2137

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha: 19-Dic-2025 Area / Proyecto: CE-201 C. A L.P Responsable: Franc C Vega.

B: Bueno: La dotación y EPP se encuentra en buen estado, sin deterioros, y en buenas condiciones de uso.

R: Malo: Dotación y EPP se encuentra deteriorado y no funcional.

NT: No Tiene: No cuenta con dotación o elemento.

NA: No aplica: La tarea no requiere el uso de dotación o elemento de protección personal (EPP).

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Escriba según el estado en que se encuentre: B, M, NT, NA	FIRMA TRABAJADOR
1	Hector C. Moreno	1049937262	Oficial	B B B NT NT M B N/A B N/A N/A NT NT NT N/A N/A N/A B	Hector
2	Ariel Martinez	78675.490	Oficial	B B B NT NT B NT N/A B N/A N/A NT NT NT N/A N/A N/A B	
3	Jhon J. Leon	1073122484	Oficial	B R B NT NT M. NT B N/A N/A N/A NT NT NT N/A N/A N/A B C.	
4	Jorge Blanco	19955 236	Oficial	B R. B NT NT M. NT N/A B N/A N/A NT NT NT N/A N/A N/A B	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Firma Responsable | Vigía COPASST | Responsable SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCACIÓN
C&G
Ingeniería y Construcciones

21259
21354

ROMVAL

C&G

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha (DD/MM/AAAA): 30/12/2025 Area / Proyecto: Col. Alfonso Lopez Murgo Responsable: Diana Ochoa

B (Bueno): La dotación y EPP se encuentran en buen estado, son funcionales y en buenas condiciones de uso.

M (Malo) : Cuando la dotación y EPP se encuentran deterioradas y no funcionales

NT (No tiene) : No cuenta o no usa la dotación y EPP.

NA(No aplica) : La labor desempeñada no requiere uso de elemento de protección personal (EPP)

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Escriba según el estado en que se encuentren (B; M; NT; NA)																		FIRMA TRABAJADOR
				Casco	Ropa de trabajo (overol)	Botas punta d acero dieléctricas	Botas de caucho punta de acero	Impermeable	Gafas de seguridad lente oscuro	Gafas de seguridad lente claro	Guantes de carnaza	Guantes de Vaqueta	Guantes de nitrilo	Guantes de caucho	Protector auditivo tapones	Protección auditiva tipo copa	Protección auditiva diadematado	Tapabocas desechable	Mascarilla con filtro	Protección respiratoria MP	Rodaquejo	
1	Agustin Landatory	12831049	Oficial	B	M	NT	M	NA	M	NT	M	NT	NA	NA	NT	NA	NT	NT	NA	NA	NT	
2	Jose Cetina	4104432	Oficial	B	B	M	NT	NA	B	NT	M	NT	NA	NA	NT	NA	NT	NT	NA	NA	NT	
3	Rufino Mercado	92512104	Oficial	B	B	M	NT	NA	B	NT	NT	M	NA	NA	B	NA	NT	NT	NA	NA	NT	
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Firma evaluador/a SST

Representante del COPASST

Profesional SST

REV.3 - 23/02/2021

Powered by CamScanner

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha (DD/MM/AAAA): 30/12/2025 Area / Proyecto: B. Alfonso Lopez P. Responsable: Diana Ceballos

B (Bueno) : La dotación y EPP se encuentran en buen estado, son funcionales y en buenas condiciones de uso.

M (Malo) : Cuando la dotación y EPP se encuentran deteriorados y no funcionales

NT (No tiene) : No cuenta o no usa la dotación y EPP

NA(No aplica) : La labor desempeñada no requiere uso de elemento de protección personal (EPP)

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Escriba según el estado en que se cuentren (B; M; NT; NA)																				FIRMA TRABAJADOR
				Casco	Bota de trabajo (cuero)	Botas punta de acero dieléctricas	Botas de caucho punta de acero	Especmiable	Gafas de seguridad tonta oscura	Gafas de seguridad tonta clara	Guantes de carnaza	Guantes de Vaqueta	Guantes de nitrilo	Guantes de caucho	Protector auditivo (tapones)	Protección auditiva de copa	Protección auditiva desechable	Tapabocas desechable	Mascarilla con filtro	Protección respiratoria MP	Overol		
1	Overlios	1067852238	Oficial	B	B	B	NA	NA	NT	B	M	NT	NA	NA	B	NA	NT	NT	NA	NA	B		
2	Ariel Martinez	78675470	Oficial	B	B	NT	NA	NA	B	NT	M	B	NT	NA	NT	NA	NT	NT	NA	NA	B		
3	Jhon Chisco	1121930960	Ayudante	B	NT	NT	NA	NA	NT	B	M	M	NA	NA	M	NA	NT	NT	NA	NA	B	Jhon Chisco	
4	Jan Cochero	1005675751	Oficial	B	B	B	NA	NA	B	NT	M	NT	NA	NA	NT	NA	NT	NT	NA	NA	NT		
5	Fernando Berio	10039983	Oficial	B	B	NT	NA	NA	NT	NT	M	NT	NA	NA	NT	NA	NT	NT	NA	NA	NT		
6	Yesus Baquero	78079566	Oficial	B	B	NT	NA	NA	NT	NT	M	NT	NA	NA	NT	NA	NT	NT	NA	NA	B		
7	Manuel Gomez	1002319651	Oficial	B	B	M	NA	NA	NT	NT	M	NT	NA	NA	NT	NA	NT	NT	NA	NA	NT	Manuel Gomez	
8	Mamerto Cordoba	71942984	Oficial	B	B	M	NA	NA	B	NT	NT	M	NA	NA	B	NA	NT	NT	NA	NA	NT	Mamerto Cordoba	
9	Jonathan Gutierrez	1221975762	Ayudante	B	NT	B	NA	NA	NT	NT	M	NT	NA	NA	B	NA	NT	NT	NA	NA	B	Jonathan Gutierrez	
10	Yeison Achury	1120873574	Ayudante	B	NT	B	NA	NA	NT	B	M	NT	NA	NA	B	NA	B	NT	NA	NA	B	Yeison Achury	

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Persona Supervisada

Representante Legal COPASST

Profesional SST

Powered by CamScanner

21259
21357

PRAGMA

2250
2358

C&G

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha: 12/12/2025 Area / Proyecto: CE - Colegio A.L.P. Responsable: Yandy Roa

B (Bueno) : La dotación y EPP se encuentran en buen estado, son funcionales y en buenas condiciones de uso.

M (Malo) : Cuando la dotación y EPP se encuentran deteriorados y no funcionales.

NT (No tiene) : No cuenta o no usa la dotacion y EPP

NA(No aplica) : La labor desempeñada no requiere uso de elemento de protección personal (EPP)

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Escriba según el estado en que se cuentren (B, M; NT; NA)																			FIRMA TRABAJADOR
				Casco	Ropa de trabajo (overol)	Botas punta d acero dieléctricas	Botas de caucho punta de acero	Impermeable	Gafas de seguridad lente oscuro	Gafas de seguridad lente claro	Guantes de carnaza	Guantes de Vaqueta	Guantes de nitrilo	Guantes de caucho	Protector auditivo Inserción	Proteccion auditivo de copa	Proteccion auditivo desechable	Tapabocas desechable	Mascarilla con filtros	Proteccion respiratoria MP	Barbiquejo	
1	Jose Domingo	120 21006	Ofca O.	x	x		x		x		x	x			x					x			
2	Rogelio Santana	57 90070	Oficial O.	x	x		x		x		x	x			x					x			
3	Jorge Yepes	7343 4326	Ofic O.	x	x		x		x		x	x			x					x			
4	Jan Carlos Diaz	1233515100	Ofici O.	x	x		x		x		x	x			x					x			Jan Carlos
5	Robinson Diaz	1192792338	Ayudo O.	x	x		x		x		x	x			x					x			Robinson Diaz.
6	Jose F. Guarnizo	86061849	Ayud O.	x	x		x		x		x	x			x					x			
7	David Arevalo	1121941648	Ayud O.	x	x		x		x		x	x			x					x			
8	Miguel A. Olarte	1007159335	Ayud O.	x	x		x		x		x	x			x					x			Miguel. Olarte
9	Freider Ayala	1007169009	Ayud O.	x	x		x		x		x	x			x					x			FL AYALA
10																							

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Firma responsable

Representante del COPASST

Profesional SST

SC

2425
2135

C&G

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha: 12/12/2025 Area / Proyecto: CE Colegio A.L.P. Responsable: yandy Rea

B (Bueno) La dotación y EPP se encuentran en buen estado, son funcionales y en buenas condiciones de uso.
M (Malo) Cuando la dotación y EPP se encuentran deteriorados y no funcionales.
NT (No tiene) No cuenta o no usa la dotación y EPP
NA(No aplica) La labor desempeñada no requiere uso de elemento de protección personal (EPP)

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Escriba segun el estado en que se cuentran (B, M, NT, NA)																			FIRMA TRABAJADOR
				Casco	Ropa de trabajo (overol)	Botas punta d acero dielectricas	Botas de caucho punta de acero	Impermeable	Gafas de seguridad lente oscuro	Gafas de seguridad lente claro	Guantes de carnaza	Guantes de Vaqueta	Guantes de nitrilo	Guantes de caucho	Protector auditivo (tapon)	Proteccion auditiva tipo copa	Proteccion auditiva desechable	Tapabocas desechable	Mascarilla con filtros	Proteccion respiratoria MP	Ba bloqueo	
1	Jamer Moreno	1042733984	Estruct	X	X		X		X		X	X			X						X	Jamer
2	Cesar Villalobos	66 88 582	Estruct	X	X		X		X		X	X			X						X	
3	Ener Jose Rios	1085098423	Estruct	X	X		X		X		X	X			X						X	Enerrios
4	Victor M. Guerra	1065839522	Oficial O	X	X		X		X		X	X			X						X	VICTOR GUERRA
5	Ignacio Beleño	1044894941	Oficial O	X	X		X		X		X	X			X						X	
6	Carlos Estanga	57655 64	Ayudant O	X	X		X		X		X	X			X						X	CARLOS
7	Jhon Jairo Bastos	1121 836 450	Ayudant O	X	X		X		X		X	X			X						X	Jhon Basto
8	Arley Barrientos	17360 268	Ayudant O	X	X		X		X		X	X			X						X	
9	Jhon Javier Moreno	86.073 337	Ayudant O	X	X		X		X		X	X			X						X	
10	Jose Bautista	79 787 480	Oficial O.	X	X		X		X		X	X			X						X	

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Firma responsable

Representante del COPASST

Responsable SST

2+260
21360

C&G

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha: 16/12/2025 Area / Proyecto: Ct-Colegio ALP- Responsable: Yandy Roa.

B (Bueno) La dotación y EPP se encuentran en buen estado, son funcionales y en buenas condiciones de uso.
M (Malo) Cuando la dotación y EPP se encuentran deteriorados y no funcionales.
NT (No tiene) No cuenta o no usa la dotacion y EPP
NA(No aplica) : La labor desempeñada no requiere uso de elemento de protección personal (EPP)

Pruyma.

NL	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Escriba segun el estado en que se encuentren (B, M, NT, NA)																			FIRMA TRABAJADOR
				Casco	Ropa de trabajo reflectiva	Botas punta d acero dieléctricas	Botas de caucho punta de acero	Impermeable	Gafas de seguridad lente oscuro	Gafas de seguridad lente claro	Guantes de carnaza	Guantes de Vaqueta	Guantes de nitrilo	Guantes de caucha	Protector auditivo natural	Protección auditiva tipo copa	Proteccion auditiva desechable	Tapaoidos desechable	Mascarilla con filtros	Proteccion respiratoria MP	Barbuquejo	
1	Jose Domingo	Oficial O	12021006	X	X		X		X		X	X			X						X		
2	Rogelio Santam.	Oficial O	5790070	X	X		X		X		X	X			X						X		
3	Jorge Vepes	Oficial O	73434326	X	X		X		X		X	X			X						X		
4	Jean Carlos Diaz	Oficial O	1233515100	X	X		X		X		X	X			X						X		
5	Robinson Diaz	Ayudant O	1192792538	X	X		X		X		X	X			X						X		
6	Jose F. Guerrero	Ayudant O	86061944	X	X		X		X		X	X			X						X		
7	David Arevalo	Ayudant O	1121941648	X	X		X		X		X	X			X						X		
8	Miguel A. Olarte	Ayudant O	1007159335	X	X		X		X		X	X			X						X		
9	Freider Ayala	Ayudant O	1007169009	X	X		X		X		X	X			X						X		
10																							

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Firma responsable

Representante del COPASST

Presidente SST

2426 / 21361

CRG

INSPECCION DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Fecha: 16/12/2025.

Area / Proyecto: CE - Colegio A.L.P.

Responsable: Yondy Roa

B (Bueno): La dotación y EPP se encuentran en buen estado, son funcionales y en buenas condiciones de uso

M (Malo): Cuando la dotación y EPP se encuentran deteriorados y no funcionales

NT (No tiene): No cuenta o no usa la dotación y EPP

NA(No aplica): La labor desempeñada no requiere uso de elemento de protección personal (EPP)

Disyma.

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Escriba segun el estado en que se cuentren (B, M, NT, NA)																		FIRMA TRABAJADOR
				Casco	Bota de trabajo Dieléctrica	Botas punta d acero dieléctricas	Botas de caucho punta de acero	Impermeable	Gafas de seguridad lente oscuro	Gafas de seguridad lente claro	Guantes de carnaza	Guantes de Vaqueta	Guantes de nitrilo	Guantes de caucho	Protector auditivo Incrustion	Protector auditivo Tipo copa	Protector auditivo Desechable	Tapabocas desechable	Mascarilla con filtros	Proteccion respiratoria MP	Babuquejo	
1	Jamer Moreno	1042733984	Oficial.	B	B		B		B		B	B			B						B	Jamer
2	Cesar Villalobos	6688582	Estruct.	B	B		B		B		B	B			B						B	
3	Ener Jose Rios	1085098423	Estruct	B	B		B		B		B	B			B						B	ENER RIOS
4	Victor M. Guerra	106583 9522	Oficial.	B	B		B		B		B	B			B						B	Victor Guerra
5	Ignacio Beleño	1049894941	Oficial	B	B		B		B		B	B			B						B	
6	Carlos Estancia	5765564	Ayud O.	B	B		B		B		B	B			B						B	CARLOS
7	Jhon Jairo Bastos	1121836 450	Ayudant	B	B		B		B		B	B			B						B	Jhon Jairo B
8	Arley Barrientos	17360 268	Ayud. O.	B	B		B		B		B	B			B						B	
9	Jhon Javier Moreno	86073 337	Ayud O.	B	B		B		B		B	B			B						B	
10	Jose Bautista	19797 480	Ofici O.	B	B		B		B		B	B			B						B	

HALLAZGOS DE LA INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ASPECTOS POR MEJORAR	ACCIONES A SEGUIR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

Firma Responsable

Representante(s) del COPASST

Profesional SST

SC

2262
2362

ARNES

21263
21363

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Marca: Ronval Ltg E.P.I

Proyecto: CE-209 Col Alfonso Lopez P N° Asignado al equipo: 01 N° Lote: 13444136 Serial:

Fecha de fabricación: 10-2025 REF. 50-12.

		Fecha: 15-Dic-2025			16-Dic/2025			17/Dic/2025			18-Dic/2025			19/Dic/2025		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tomas: hoyos o aberturas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Estan desfibrilandose		✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen fallas/cortes		✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay brillo		✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad		✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, químico, etc.		✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicaduras de pintura y rigidez en cintas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Instalación del tercio		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Reventadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión		✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección:	HECTOR			HECTOR			HECTOR			HECTOR			HECTOR		
	Cargo:	OFICIAL			OFICIAL			OF			OF			OF		
	Firma:	HECTOR			HECTOR			HECTOR			HECTOR			HECTOR		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO	SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

21264
21364

INSPECCIÓN DE ARMES DE CUERPO COMPLETO — Planta Ing

Proyecto: CE-601 Col Alfonso Lopez P. — Nº Asignado al equipo: 02 — Nº Lote: — Serial: 13171186 — Marca: E.P.I

Fecha de fabricación: 08-2025 — REF. 50-12.

		Fecha:	15-12-2025			16-12-2025			17-12-2025			18-12-2025			19-12-2025		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS COMBAT	Tienen hoyos o rajaduras			✓			✓			✓			✓			✓	
	Están desflecadas/rotas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen tallerismo			✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay roídas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc			✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicaduras de pintura y hollín en cinta			✓			✓			✓			✓			✓	
	Suspenden con hilos			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Percudidas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS	Completas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección:		[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]		
	Cargo:		Oficial			OFI			OFI			Oficial			Oficial		
	Firma:		[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO:		SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

21265
21365

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Ronical Ing.

Proyecto: CE-201 Col Alfonso Lopez N° Asignado al equipo: 0792. N° Lote: 33504 Serial: 603 Marca: InSafe

Fecha de fabricación: 08-2023

		Fecha:	16-12/2025			17-12/2025			18-12/2025			19-12/2025			20-12-2025		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS Y CORREAS	Tienen hoyos o agujeros			✓			✓			✓			✓			✓	
	Están deshilachadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Descoloridas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen talladuras			✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay tensión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras, por soldadura, químico, etc.			✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicadura de pintura y rigidez en ellas			✓			✓			✓			✓			•	
	Sustancias químicas			✓			✓			✓			✓			•	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓		
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Reventadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓		✓			✓			✓		
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, grietas, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección:		Coordinadora Oficina			Coordinadora Oficina			Coordinadora - Oficina - Pintura			Coordinadora Oficina			Coordinadora Oficina		
	Cargo:																
	Firma:		Pintura			Pintura						Pintura			Pintura		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso: SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

21266
21366

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO Ramual Ingeniería

Proyecto: CE-201 Colegio Alfonso Lopez N° Asignado al equipo 0791. N° Lote: 36709. Serial 933 Marca InSafe.

Fecha de fabricación: 02-2024

		Fecha	16/12/2025			17/12/2025											
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tener nudos o agarres			✓			✓										
	Estar desgastadas			✓			✓										
	Desgastadas			✓			✓										
	Tener costuras			✓			✓										
	Hay torsión			✓			✓										
	Presentan suciedad			✓			✓										
	Quemaduras por soldadura, químico, etc.			✓			✓										
	Salpicadura de pintura o rigidez en cinta			✓			✓										
	Sustancias químicas			✓			✓										
	Otros			✓			✓										
COSTURAS	Completas		✓			✓											
	Reventadas			✓			✓										
	Otros			✓			✓										
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓											
	Presentan Corrosión			✓			✓										
	Deformadas			✓			✓										
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓										
	Otros			✓			✓										
	Responsable de inspección		Jhonatan Cubillos			Jhonatan Cubillos											
	Cargo		Ingeniero			Ingeniero											
	Firma																
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI											

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Romus Ingeniería S.A.S

Proyecto: CE-201 Col. Alfonso Lopez — N° Asignado al equipo: 0792 — N° Lote: 33504 — Serial: 603 — Marca: InSafe

Fecha de fabricación: 08-2023

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 22-12-2025 SI	NO	OBSERVACIÓN	23-12-2025 SI	NO	OBSERVACIÓN	26-12-2025 SI	NO	OBSERVACIÓN	27-12-2025 SI	NO	OBSERVACIÓN	28-12-2025 SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS Y CORREAS	Tienen rozos o agujeros		✓			✓			✓			✓			✓	
	Están deshilachadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Tienen falsetura		✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay torsión		✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad		✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicaduras de pintura o rayones en cinta		✓			✓			✓			✓			✓	
	Sustancias químicas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Reforzadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan Corrosión		✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección:	Carlos Pinedo			Carlos Pinedo			APROBADO			APROBADO			- Carlos Pinedo		
	Cargo:	Oficial			oficial			FO			FO			- [illegible]		
	Firma:	Pinedo			Pinedo			- [illegible]			[illegible]			- [illegible]		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso: SI/NO	SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

21268

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Contratista Pomval Ingeniería

Proyecto: CE-201 Col. Alfonso Lopez P. N° Asignado al registro: 0991. N° Lote: 36709 Serial: 433 Marca: ImSafe

Fecha de fabricación: 02-2024

		Fecha:	22-12-2025			23-12-2025			26-12-2025			27-12-2025			28-12-2025		
PUESTOS	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS TORSIONES	Cortes, hilos o agujeros			✓			✓			✓			✓			✓	
	Exceso deshilachados			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tiznes (alquitrán)			✓			✓			✓			✓			✓	
	Hoy tensión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presencia suciedad			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras, por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓			✓			✓			✓	
	Salpicaduras de pintura o rociou en ellas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Sustancias químicas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Reforzadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓		
PARTES METÁLICAS	Completas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presencia Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
Responsable de inspección			Jesus carlos			Jesus carlos						Jesus carlos - Horas			Manual vm19609: OPTICON		
Cargo			OE			OE											
Firma																	
Etiqueta: se encuentra en optimas condiciones para su uso: SI/NO			SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

21269-21369

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Romval Ing EPI

Proyecto: CE-201 Col. Alfonso Lopez. | N° Asignado al equipo: 01 | N° Lote: | Serial: 13114136 | Ref: REF-50-12

Fecha de fabricación: Oct-2025

		Fecha	20-12-2025			22-12-2025			23-12-2025			26-12-2025			27-12-2025		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS Y CORREAS	Tener hongos o aquieros			✓			✓			✓			✓			✓	
	Estar desflecadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tener falladuras			✓			✓			✓			✓			✓	
	Hay torsión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presentan suciedad			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.			✓			✓			✓			✓			✓	
	Sujetadora de pretuzo y rigidez en cinta			✓			✓			✓			✓			✓	
	Sustancias químicas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓		✓			✓		
COSTURAS	Completas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Rasgadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓		✓			✓		
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓			✓				✓			✓	
	Presentan Corrosión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, grietas, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
	Responsable de inspección		HECTOR			HECTOR			HECTOR			AGUSTIN			AGUSTIN		
	Cargo		OF			OF			OF			-OF			OF		
	Firma		HECTOR			HECTOR			HECTOR			-AGUSTIN			AGUSTIN		
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso: SI/NO		SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

21220
21370

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Contratista Romuel Ing

Proyecto: CE-204 Col Alfaro Lagartijuarapo — N° Asignado a Arnés: 02 — N° Lote: — Serial: 13614558 Marca: E. P. T. REF 50-12

Fecha de fabricación: 08-2025

		Fecha: 20-12-2025			22-12-2025			23-12-2025							
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS Y CORREAS	Tener: tensión o ajustarlo		✓			✓			✓							
	Estar desfibrilando		✓			✓			✓							
	Desgastadas		✓			✓			✓							
	Tener soldaduras		✓			✓			✓							
	Hay torsión		✓			✓			✓							
	Presentan suciedad		✓			✓			✓							
	Quemaduras, por hidrofluoruro, cloruro, etc.		✓			✓			✓							
	Salpicadura de pintura y hollín en cinta		✓			✓			✓							
	Sustancias químicas		✓			✓			✓							
	Otros		✓			✓			✓							
COSTURAS	Completas	✓			✓			✓								
	Reparadas		✓			✓			✓							
	Otros		✓			✓			✓							
PARTES METÁLICAS	Completas		✓			✓			✓							
	Presentan corrosión		✓			✓			✓							
	Deformación		✓			✓			✓							
	Fisuras, golpes, hundimientos		✓			✓			✓							
	Otros		✓			✓			✓							
	Responsable de inspección	Jhon			Jhon			Jhon								
	Cargo	Jhon			Jhon			Jhon								
	Firma	Jhon			Jhon			Jhon								
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso (S/N)	SI			SI			SI								

Powered by CamScanner

2+27+
2137

INSPECCIÓN DE ARMES DE CUERPO COMPLETO

Romual Ing

Proyecto: CE-201 Col Alfaro Lopez — N° Andamio o Equipo: 0793 — N° Lote: 33504 — Serial: 603 — Marca: Insafe

Fecha de Verificación: 08-2023 — Romual Ingeniera.

		Fecha: 29-12-2025			30-12-2025												
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINCHAS / CORREAS	Tensor hembra o pasador		✓			✓										
	Tuerca (cautivadores)		✓			✓										
	Desgaste		✓			✓										
	Tornillo (alineado)		✓			✓										
	Hoja tornillo		✓			✓										
	Protección tensión		✓			✓										
	Cruce ducto, por ambiente, pozo/s, etc		✓			✓										
	Soportadas de pared y agarre en cielo		✓			✓										
	Sentido tensión		✓			✓										
	Otros		✓			✓										
CONTINUAS	Cuadrilon	✓			✓											
	Portacables		✓			✓										
	Otros		✓			✓										
PARTES INSTALADAS	Cuadrilon	✓			✓											
	Perforación Corrosión		✓			✓										
	Unión / unión		✓			✓										
	Fisuras, golpes, hundimientos		✓			✓										
	Otros		✓			✓										
	Responsable de inspección	Romual			Romual											
	Cargo	Ing			Ing											
	Firma	Romual			Romual											
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso: SI/NO	SI			SI											

Powered by CamScanner

2222
21372

INSPECCIÓN DE ARMES DE ~~CUERPO~~ COMPLETO Fomval | Ingeniería

Proyecto: CE-201 Col Alfonso López N° Asignado al equipo: 0791. N° Lote: 36709 Serial: 433 Marca: Indra

Fecha de fabricación: 02-2024

		Fecha:	29-12-2025			30-12-2025											
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS CORREAS	Tienen: hoyos o agujeros			✓			✓										
	Están deshilachadas			✓			✓										
	Desgastadas			✓			✓										
	Tienen falladuras			✓			✓										
	Hay torsión			✓			✓										
	Presentan suciedad			✓			✓										
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc			✓			✓										
	Solapamiento de pintura y rigidez en cintas			✓			✓										
	Sustancias químicas			✓			✓										
	Otros			✓			✓										
COSTURAS	Costuras		✓			✓											
	Reforzadas			✓			✓										
	Otros			✓			✓										
PARTES METÁLICAS	Corrosión		✓			✓											
	Presentan Corrosión			✓			✓										
	Deformación			✓			✓										
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓										
	Otros			✓			✓										
	Responsable de inspección:		Jhon Cortes			- Jhon Cortes											
	Cargo:		OF			- OF											
	Firma:		[redacted]			- [redacted]											
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso: SI/NO		SI			SI											

ORIGINAL

Powered by CamScanner

2423
21373

INSPECCIÓN DE ARNES DE CUERPO COMPLETO

Romval Ingeniería S.A.S.

Proyecto: CE-2026 Hugo Alfonso López Fumagalli N° Asignado al equipo: 02. N° Lote: Serial 13171186 Marca EPI

Fecha de fabricación: 06-2025 REF 50-12

Fecha: 30-12-2025

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CINTAS / CORREAS	Tienen hoyos o agujeros		✓													
	Están desflecadas		✓													
	Desgastadas		✓													
	Tienen talladuras		✓													
	Hay torsión		✓													
	Presentan suciedad		✓													
	Quemaduras por soldadura, cigarrillo, etc.		✓													
	Salpicadura de pintura y rayones en cinta		✓													
	Sustancias químicas		✓													
	Otros		✓													
COSTURAS	Completas	✓														
	Rasgadas		✓													
	Otros		✓													
PARTES METÁLICAS	Completas		✓													
	Presentan Corrosión		✓													
	Deformadas		✓													
	Fracturas, golpes, hundimientos		✓													
	Otros		✓													

Responsable de inspección: Oscar Ruiz

Cargo: SISO

Firma:

El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO: SI

Powered by CamScanner

21274
21374

ESLINGA

~~2127~~
2137

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Rominal Ingeniería

Proyecto: CE-201 C.A.L.P — N° Asignado al equipo: 01 — N° Lote: 13614556 — Marca: E.P.I

Fecha de fabricación: 11-2025 — Tipo de eslinga: Posicionamiento [X] — Restricción: [ ] — Con abrazadera: [ ]

		Fecha:	15-12-2025			16-12-2025			17-12-2025			18-12-2025			19-12-2025		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CAUCHOS	Cortes, roces, rasgos		✓			✓			✓			✓			✓		
	Zona flexión		✓			✓			✓			✓			✓		
	Corrosión o óxido		✓			✓			✓			✓			✓		
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓		
	Ajuste y cierre correctamente		✓			✓			✓			✓			✓		
	Ojales deformados y rotos		✓			✓			✓			✓			✓		
COSTURA Y CORREAS/CADENAS	Estás desbastadas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presencia falladuras		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentes cortes		✓			✓			✓			✓			✓		
	Nudos		✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓		
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Corrosión		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan cortadas y daño		✓			✓			✓			✓			✓		
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓		
	Fisuras, golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓		
ACCESORIOS (Si aplica)	Presentan fisuras o deformes		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Ganchos seguros y operativos		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Deformación		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Presentan suciedad		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Guardamanos por soldadura o ingenio		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Seguridad de pestillo y ojetillo en orden		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Otros		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
Responsable de inspección			Hector			Hector			Hector			Hector			Hector		
Cargo			Oficial			Oficial			OF			O.F			OF		
Firma			Hector			Hector			Hector			Hector			Hector		
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso?			SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

24276
21376

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Rommel Ingeniería

Proyecto: CF-201 C.A.L.P. N° Asignado al equipo: D2. N° Lote: Serial: 2361458 Marca: E.P.I

Fecha de fabricación: NOV-2025. Tipo de eslinga: Posicionamiento: [X] Restricción: Con abrazadera:

		Fecha	15-12-2025			16/12/2025			17/12/2025			18/12/2025			19/12/2025		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CAMLOCK	Tamaño acorde a trabajo		✓			✓			✓			✓			✓		
	Tuerca fijadora		✓			✓			✓			✓			✓		
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓		
	Golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓		
	Ajuste y cierre correctamente		✓			✓			✓			✓			✓		
	Quiebre deformación y rotos		✓			✓			✓			✓			✓		
CINTA / CORREA / CUERDA	Estado / conservación		✓			✓			✓			✓			✓		
	Desgastadas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presencia de fallas/cortes		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presencia de nudos		✓			✓			✓			✓			✓		
	Rozadura		✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓		
PARTES METÁLICAS (si aplica)	Corrosión		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presencia de fisuras o roturas		✓			✓			✓			✓			✓		
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓		
	Fisuras, golpes, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓		
ACCESORIOS (si aplica)	Presencia, ajuste y seguridad		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Ganchos, sueltas o inventados		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Deterioro		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Presencia de suciedad		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Guardacabos sin fisuración o deterioro		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Etiquetado de origen y registro de carga		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
	Otros		N/A			N/A			N/A			N/A			N/A		
Responsable de inspección																	
Cargo				OFICIAL													
Firma																	
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso (SI/NO)			SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Kamval Ingeniería

Proyecto: CE-201 Col. Alfonso Lopez P. | N° Asignado al equipo: 0794 | N° Lote: 35972 | Serial: 14 | Marca: InSafe

Fecha de fabricación: 12-2023 | Tipo de eslinga | Posicionamiento: ☐ | Restricción: ☒ | Con absorbedor: ☐

		Fecha: 16-12-2025			17-12-2025			18-12-2025			19-12-2025			20-12/2025		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CANDILES	Tienen color segun	✓			✓			✓			✓			✓		
	Tiene fisuras	✓			✓			✓			✓			✓		
	Corrosión y pintura	✓			✓			✓			✓			✓		
	Golpes, hundimientos	✓			✓			✓			✓			✓		
	Ajuste y cierre correctamente	✓			✓			✓			✓			✓		
	Deben ser reemplazados o retirados		✓			✓			✓			✓			✓	
CINTA / CORREA / CUERDA	Hilos desgastados		✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastada		✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta falla/rotura		✓			✓			✓			✓			✓	
	Presenta torsión		✓			✓			✓			✓			✓	
	Ruptura		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan corrosión y oxido		✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación		✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, grietas, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓	
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarres															
	Costuras sueltas o rematadas															
	Deterioro															
	Presentan quemaduras															
	Quemaduras por soldadura o esmeril															
	Salpicadura de pintura o rigidez en cinta															
	Otros															
Responsable de inspección:		Técnico prueba			Técnico prueba			Técnico prueba			Técnico prueba			Técnico prueba		
Cargo:		Oficial Mesón			- Oficial			Oficial			Oficial			- Oficial		
Firma:		Oficial prueba			- Prueba			prueba			prueba			- Prueba		
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso:		SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

24276
21328

INSPECCIÓN DE ESLINGA Tomva / Izquierda

Transporte GE-201 Col Alfonso Lopez | N° Asignado a equipo 0795 | N° Lote 37359 | Serial 87 | Marca Insafe

Fecha de fabricación 03-2024 | Tipo de eslinga | Preestiramiento | Poliéster X | Con abrasivo

Fecha 16-12-2025 17-12-2025

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CANCAMOS	Tamaño diferente, ranuras	✓			✓											
	Libre de fisuras	✓				✓										
	Corrosión y rayas	✓				✓										
	Ajustes, funcionamiento	✓				✓										
	Ahogo y cierre correctamente		✓		✓											
	Costuras terminadas y rotas	✓				✓										
CINTA / CORREA FLEXIBLE	Color desteñimiento	✓				✓										
	Uso pastillas	✓				✓										
	Presencia bibliotrina	✓				✓										
	Presencia benzin	✓				✓										
	Rupturas	✓				✓										
	Otros	✓				✓										
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Corrosión	✓			✓											
	Presencia corrosión y óxido	✓				✓										
	Deformación	✓				✓										
	Fisuras, grietas, fundimientos	✓				✓										
ANCHAMIENTOS (Si aplica)	Presencia fisuras o desgastes															
	Costuras sueltas o reventadas															
	Deterioro															
	Presencia suciedad															
	Costuras por soldadura o pigmento															
	Deformación de presa / rigidez en cinta															
	Otros															
	Responsable de inspección	Jaime Carlos			Jaime Carlos											
	Cargo	Hoisten			Hoisten											
	Firma															
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso (SI/NO)	SI			SI											

Powered by CamScanner

21374
21374

INSPECCIÓN DE ESLINGA Roma Ing. S.A.S.

Proyecto CE-201 Cdt Alfonso Lopez P. N° Asignado al equipo 0794 N° Lote 35772 Serial 11 Marca InSafe

Fecha de fabricación 12-2023. Tipo de eslinga: Fabricamiento [ ] Producto [X] Cotralabricamiento [ ]

		Fecha:	22-12-2025			23-12-2025			26-12-2025			27-12-2025			28-12-2025		
PARTES	ASPECTOS A RESPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CUERPO	Tensor, Grillete, Ganchos		✓			✓			✓			✓			✓		
	Tensor Retráctil			✓		✓			✓			✓			✓		
	Costuras y textil			✓		✓			✓			✓			✓		
	Grillete, Guardacabo			✓		✓			✓			✓			✓		
	Alarma y sistema visualizador		✓			✓			✓			✓			✓		
	Cintas estranguladas y rotas			✓			✓			✓			✓			✓	
CINTA / CORREA PROTECTORA	Cinta Identificación			✓			✓			✓			✓			✓	
	Cargaderas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Protector Grillete			✓			✓			✓			✓			✓	
	Protector Tensor			✓			✓			✓			✓			✓	
	Rasgos			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES DEFECTUOSAS (Si aplica)	Costuras		✓			✓			✓			✓			✓		
	Protección corrediza y cierre			✓			✓			✓			✓			✓	
	Ordenamiento			✓			✓			✓			✓			✓	
	Tensor, grillete, guardacabo			✓			✓			✓			✓			✓	
RECHAZADOS (Si aplica)	Presencia: Quemaduras o desgarros																
	Cambios de textiles o deformidades																
	Cortes en:																
	Presencia de humedad																
	Costuras con: rotas, sueltas o zigzagueo																
	Cargaderas con: rotas o deformidad																
	Otros																
Responsable de inspección			Carlos Pinto			Carlos Pinto			Responsable			Responsable			Carlos Pinto		
Cargo			oficial			oficial			Oficial			Oficial			oficial		
Firma																	
El equipo es enviado en optimas condiciones para su uso (SI/NO)			SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Contratista: Romval Ingeniería SAS.

Trasporte: CE-201 Col Alfonso Lopez P. N° Asignado al equipo: 0795 N° Lote: 37359 Serie: 87 Marca: InSafe

Fecha de fabricación: 03-2024 Tipo de eslinga: Posicionamiento: [ ] Restricción: [A] Con alma textil: [ ]

		Fecha	22-12-2025			23-12-2025			26-12-2025			27-12-2025			28-12-2025		
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CUERPO	Costuras rotas/ rasgadas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Cortes laterales			✓			✓			✓			✓			✓	
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓			✓			✓	
	Quemaduras / fundimientos			✓			✓			✓			✓			✓	
	Abrasión y desgaste considerable		✓			✓			✓			✓			✓		
	Ojales deformados y rotos			✓			✓			✓			✓			✓	
CINTA CORREA/ MANGA	Cintas desintegradas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Costuras rotas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presencia de abrasión			✓			✓			✓			✓			✓	
	Presencia de calor			✓			✓			✓			✓			✓	
	Rasgaduras			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros			✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Corrosión		✓			✓			✓			✓			✓		
	Presencia de fisuras y/o roturas			✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformación			✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓			✓			✓			✓	
ACCESORIOS (Si aplica)	Presencia de fisuras o desgastes																
	Costuras sueltas o reventadas																
	Deterioro																
	Protección suelta																
	Quemaduras por soldadura o rigging																
	Salpicaduras de pintura y rigging en tela																
	Otros																
Recomendación de inspección			- Ninguna			- Ninguna			- Ninguna			- Ninguna			- Ninguna		
Inspector			OF			OF			OF			OF			OF		
Firma			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]		
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso (Si/No)			SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE ESLINGA Romval Ing

Proyecto: CE-Col. Alfonso Lopez P. | N° Asignado al equipo: 01 | V° Lote: | Serial: 1361456 | Marca: EPI

Fecha de fabricación: 11-2025 | Tipo de eslinga | Posicionamiento: X | Restricción | Con absorbedor

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	Fecha: 20-12-2025 SI	NO	OBSERVACIÓN	22-12-25 SI	NO	OBSERVACIÓN	23-12-2025 SI	NO	OBSERVACIÓN	26-12-2025 SI	NO	OBSERVACIÓN	27-12-2025 SI	NO	OBSERVACIÓN
CANCAMOS	Tamaño (sobre medida)	✓			✓			✓			✓			✓		
	Forma (curvas)		✓			✓			✓			✓			✓	
	Corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓	
	Grietas, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓	
	Ajuste y pernos correctamente	✓			✓			✓			✓			✓		
	Tallas (diámetro y cono)		✓			✓			✓			✓			✓	
CINTA / COSTURA / ETIQUETA	Cinta (tensión/rotura)		✓			✓			✓			✓			✓	
	Desgastes		✓			✓			✓			✓			✓	
	Presencia (falta) cinta		✓			✓			✓			✓			✓	
	Presencia (falta) etiqueta		✓			✓			✓			✓			✓	
	Rupturas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros		✓			✓			✓			✓			✓	
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Completas	✓			✓			✓			✓			✓		
	Presentan corrosión y óxido		✓			✓			✓			✓			✓	
	Deformadas		✓			✓			✓			✓			✓	
	Fisuras, grietas, hundimientos		✓			✓			✓			✓			✓	
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgastes															
	Costuras sueltas o inexistentes															
	Deformado															
	Presentan suciedad															
	Cuestionario por soldadura o agentes															
	Etiquetado de costura y rotulo en cinta															
	Otros															
Responsable de inspección:		HECTOR			HECTOR			HECTOR			AGUSTIN			AGUSTIN		
Cargo:		OF			OF			OF			-OF			OF		
Firma:		HECTOR			HECTOR			HECTOR			-AGUSTIN			AGUSTIN		
Equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso (SI/NO)		SI			SI			SI			SI			SI		

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Contratista: Romvalling

Proyecto: CE-201 Col. Alfaro Lopez

N° Asignado al equipo: 02

N° Lote:

Serial: 13711855 13611455 Marca: EPI

Fecha de fabricación: NOV- 2025

Tipo de eslinga:

Posicionamiento: X

Restricción:

Con absorbedor:

		Fecha	20-12-2025			22-12-2025			23-12/2025								
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CANCAMOS	Tiene doble seguro		✓			✓			✓								
	Tiene fisuras			✓			✓			✓							
	Corrosión y óxido			✓			✓			✓							
	Golpes, hundimientos			✓			✓			✓							
	Abren y cierran correctamente		✓			✓			✓								
	Sellos deformados o rotos			✓			✓			✓							
CINTA / CORREA/CUERDA	Cinta desfibrachada			✓			✓			✓							
	Deslizadas			✓			✓			✓							
	Presenta soldaduras			✓			✓			✓							
	Presenta costuras			✓			✓			✓							
	Rupturas			✓			✓			✓							
	Otros			✓			✓			✓							
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Corroídas		✓			✓			✓								
	Presentan corrosión y óxido			✓			✓			✓							
	Deformadas			✓			✓			✓							
	Fisuras, grietas, hundimientos			✓			✓			✓							
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta fisuras o desgarros																
	Costuras sueltas o reventadas																
	Deterioro																
	Presentan suciedad																
	Quemaduras por soldadura o ligeras																
	Descosedura de costura y rigidez en cinta																
	Otros																
Responsable de inspección			JHON			JHON			JHON								
			JHON			JHON			JHON								
		Firma	JHON			JHON			JHON								
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso (SI/NO)			SI			SI			SI								

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Romval Ingeniería

Proyecto: CE-201 Col. Alfonso Lopez P. | N° Asignado al equipo: 0794 | N° Lote: 35972 | Serial: 11 | Marca: Insafe

Fecha de fabricación: 12-2023 | Tipo de eslinga: | Posicionamiento: | Restricción: X | Con absorbedor:

		Fecha	29-12-2025			30-12-2025											
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CANJILONES	Ajuste doble tensión		✓			✓											
	Tercer tornillo			✓			✓										
	Corrosión o daño			✓			✓										
	Ajuste, hundimiento			✓			✓										
	Ajuste y cierre correctamente		✓			✓											
	Dañas deformadas y rotas			✓			✓										
CINTA / COMPRESSORES	Cinta: deslizabilidad			✓			✓										
	Desgastadas			✓			✓										
	Presencia costuras			✓			✓										
	Presencia bordes			✓			✓										
	Rupturas			✓			✓										
	Otros			✓			✓										
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Corrosión		✓			✓											
	Presencia corrosión y daño			✓			✓										
	Deformación			✓			✓										
	Rupturas, grietas, hundimientos			✓			✓										
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presencia, faltantes o desgastes																
	Costuras rueltas o invertidas																
	Deterioro																
	Presencia suciedad																
	Avertaduras, por soldaduras o agentes																
	Laboratorio de pruebas y rupturas en obra																
	Otros																
Responsable de inspección			REALIZADO			REALIZADO											
Cant.			10			10											
Firma			REALIZADO			REALIZADO											
El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso (SI/NO)			SI														

21/29/21363

Powered by CamScanner

21284
2136

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Romual Ing

Proyecto: CE- 201 Col Alfonso Lopez. N° Asignado al equipo: 0795 N° Lote: 37359 Serial: 87 Marca: InSafe.

Fecha de fabricación: 03-2024 Tipo de eslinga: Posicionamiento ☐ Restricción: X Con absorbedor: ☐

		Fecha	29-12-2025			30-12-2025											
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR		SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
GANCHOS	Tamaño doble seguro		✓			✓											
	Forma física en			✓			✓										
	Corrosión y desgaste			✓			✓										
	Golpes, hundimientos			✓			✓										
	Abren y cierran correctamente		✓			✓											
	Otros deformación y rotura			✓			✓										
CINTA / CUERDA/CABLE	Estar desprotectidas			✓			✓										
	Desgastadas			✓			✓										
	Presenta rajaduras			✓			✓										
	Presente torsión			✓			✓										
	Rugosa			✓			✓										
	Otros			✓			✓										
PARTES METÁLICAS (Si aplica)	Corrosión		✓			✓											
	Presencia corrosión y oxido			✓			✓										
	Deformación			✓			✓										
	Fisuras, golpes, hundimientos			✓			✓										
ABSORBEDOR (Si aplica)	Presenta roturas o desgastes																
	Costuras sueltas o inventadas																
	Deterioro																
	Presencia suciedad																
	Quemaduras por radiadores o agentes																
	Salpicadura de pintura y rigidez en tela																
	Otros																
	Responsable de inspección		Jhon Carbo.			Jhon Carbo.											
	Cargo		OF			OF											
	Firma																
	El equipo se encuentra en optimas condiciones para su uso SI/NO		SI			SI											

Powered by CamScanner

2425
2136

INSPECCIÓN DE ESLINGA

Romva | Ing

Proyecto: CE-201 Colegio Alfonso López P | N° Asignado al equipo: 02 | N° Lote: | Serial: 13614158 | Marca: E.P.I

Fecha de fabricación: NOV 2025 | Tipo de eslinga: Posicionamiento [X] | Posicionador: [ ] | Con absorbedor: [ ]

		Fecha: 30-12-2025																
PUNTOS	ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
CANDADOS	Tensor doble seguro	✓														
	Ferra tensor		✓													
	Corrosión y óxido		✓													
	Golpes, fluorescencia		✓													
	Alteraciones estructurales	✓														
	Ojetes deformados y rotos		✓													
CINTA (CONDICIONES)	Estiramiento		✓													
	Desgastes		✓													
	Perforaciones		✓													
	Presencia de calor		✓													
	Rasgos		✓													
	Otros		✓													
PUNTOS VERIFICACIÓN (gancho)	Completos	✓														
	Perforación corrosión y óxido		✓													
	Deformación		✓													
	Fisuras, golpes, hundimientos		✓													
ACCESORIOS (si aplica)	Presencia faltantes o dañados															
	Corrosión, óxidos o deformación															
	Dobleces															
	Protección necesaria															
	Cantoneras (si aplica)															
	Guardacabos (si aplica)															
	Otros															
	Responsable de inspección															
	Cargo															
	Firma															
	El equipo se encuentra en condiciones aceptables para su uso (SI/NO)	SI														

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN LOCATIVA PROYECTOS

2139

INSPECCION LOCATIVA PROYECTOS
(ORDEN Y ASEO)

ICBG

Proyecto: CE-201 Colegio Alfonso López Pumarejo

Fecha de Inspección: 30-Dic-2025

CONDICIONES A REVISAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1. Condiciones seguras del lugar de trabajo				
Todos los cables eléctricos o tableros eléctricos se encuentran debidamente ajustados y/o ubicados estratégicamente para evitar tropiezos y caídas.	X			
Las áreas de trabajo se encuentran libres de residuos, sustancias químicas o cualquier otro contaminante.	X			
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para la labor.			X	
Se cuenta con puntos de hidratación y de descanso para los colaboradores.	X			2 Dispensadores
Los pisos se encuentran libres de desniveles, puntillas, clavos, o desorden que pueda generar accidentes.	X			
Las instalaciones sanitarias funcionan correctamente y se encuentran debidamente aseadas.	X			
La iluminación permite trabajar sin esforzar la visión.	X			Lámparas portátiles
Los escombros son ubicados en puntos de acopio y debidamente señalizados.			X	
Las áreas de almacenamiento y los pasillos se encuentran organizados y con la señalización correspondiente a los materiales e insumos que se almacenan?	X			
Los residuos ordinarios y peligrosos se encuentran dispuestos en los sitios de disposición temporal y debidamente señalizados.	X			
2. Señalización				
Se cuenta con señalización pertinente de acuerdo con los peligros y riesgos existentes en el proyecto?	X			
Se cuenta con respectiva señalización de emergencia (rutas de evacuación, punto de encuentro entre otros?	X			
Los auxiliares de movilización del proyecto cuentan con la respectiva señalización de pare y siga y su chaleco reflectivo?	X			2 Controladoras viales.
Los accesos peatonales o vehiculares están libres de obstaculos que puedan bloquear el paso e interferir con el transito adecuado?	X			
3. Emergencias y Evacuación				
Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos.	X			
Se cuenta con información publicada de las líneas de emergencia y medevac del proyecto.	X			
En el área se cuenta con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).	X			
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos.	X			

FIRMAS

Realiza la inspección: _____

VoBo miembro COPASST: _____

Powered by CamScanner

21288
21388

SEGURIDAD SOCIAL

2129
2/389

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2046678765	9497167490	E	2026/01/05	2025/12/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$14,636,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																								$46,808,497	$7,594,600			$49,143,042	$1,965,900			$49,143,042				$3,110,100			$0	$0		$14,636,500
SUCURSAL: CONSORCIO EDUCACION (16 Afiliados)																								$46,808,497	$7,594,600			$49,143,042	$1,965,900			$49,143,042				$3,110,100			$0	$0		$14,636,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (15 Afiliados)																								$41,978,497	$6,821,800			$44,313,042	$1,772,700			$44,313,042				$3,084,800			$0	$0		$13,452,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (15 Afiliados)																								$41,978,497	$6,821,800			$44,313,042	$1,772,700			$44,313,042				$3,084,800			$0	$0		$13,452,000
1	CC	80386966	BEDOYA JAVIER																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	4131733	DUEÑAS LUIS										X										0	$0	$0	CCFC55	30	$2,334,545	$93,400	CCF34	30	$2,334,545	$93,400	14-4	30	$2,334,545	6.960%	$162,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	86063011	FONSECA DEIVER																			230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
4	CC	1006689217	FORERO EDWIN										X									230301	30	$1,492,249	$238,800	EPS005	30	$1,492,249	$59,700	CCF34	30	$1,492,249	$59,700	14-4	30	$1,492,249	6.960%	$103,900	30	$0	$0	SI	$462,100
5	CC	86051263	GOMEZ YEISON																			230301	30	$10,500,000	$1,785,000	EPS005	30	$10,500,000	$420,000	CCF34	30	$10,500,000	$420,000	14-4	30	$10,500,000	6.960%	$730,800	30	$0	$0	SI	$3,355,800
6	CC	1121913852	HUMOA CARLOS																			230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
7	CC	63532138	JONES NOHORA																			25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF34	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
8	PT	6843967	MENDEZ ANDERSON										X									230301	30	$1,459,896	$233,600	EPS041	30	$1,459,896	$58,400	CCF34	30	$1,459,896	$58,400	14-4	30	$1,459,896	6.960%	$101,700	30	$0	$0	SI	$452,100
9	CC	70499919	MONSALVE MARIA										X									230301	30	$1,439,676	$230,400	EPS002	30	$1,439,676	$57,600	CCF34	30	$1,439,676	$57,600	14-4	30	$1,439,676	6.960%	$100,300	30	$0	$0	SI	$445,900
10	PT	5386773	MOSQUEDA DIOSNELL																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	1006821856	PARADA ANA										X									25-14	30	$1,439,676	$230,400	CCFC55	30	$1,439,676	$57,600	CCF34	30	$1,439,676	$57,600	14-4	30	$1,439,676	6.960%	$100,300	30	$0	$0	SI	$445,900
12	CC	1126246825	PINEDA JOEL																			230201	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
13	CC	40341812	RUIZ ASTRID																			230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	SI	$681,200
14	CC	1018427594	SEPULVEDA MARIA																			231001	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	SI	$681,200
15	CC	40217089	VEGA DIANA																			230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS041	30	$2,600,000	$104,000	CCF34	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$805,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)																								$4,830,000	$772,800			$4,830,000	$193,200			$4,830,000				$25,300			$0	$0		$1,184,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																								$4,830,000	$772,800			$4,830,000	$193,200			$4,830,000				$25,300			$0	$0		$1,184,500
16	CC	1020807368	MARTINEZ LEIDY																			230301	30	$4,830,000	$772,800	EPS005	30	$4,830,000	$193,200	CCF34	30	$4,830,000	$193,200	14-4	30	$4,830,000	0.522%	$25,300	30	$0	$0	SI	$1,184,500
Total			**Afiliados(16)**																					$46,808,497	$7,594,600			$49,143,042	$1,965,900			$49,143,042				$3,110,100			$0	$0		$14,636,500

aportes en línea

Planilla Resumen

21294
21391

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$7,594,600	$0	$0	$7,594,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$352,000	$0	$0	$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,030,400	$0	$0	$1,030,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$5,204,200	$0	$0	$5,204,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,008,000	$0	$0	$1,008,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$3,110,100	$0	$0	$3,110,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	$3,110,100	$0	$0	$3,110,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,965,900	$0	$0	$1,965,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	16	$1,965,900	$0	$0	$1,965,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,965,900	$0	$0	$1,965,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$151,000	$0	$0	$151,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$219,400	$0	$0	$219,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$489,600	$0	$0	$489,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,048,900	$0	$0	$1,048,900
TOTAL				16	$14,636,500	$0	$0	$14,636,500

21392
21292

ROMVAL

aportes en línea

Planilla Resumen

21293
21393

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805727	6	ROMVAL INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CR 68 # 7 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7746206	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2063822375	9497617977	E	2026/01/08	2026/01/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,943,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
																							$28,874,750	$4,620,900			$28,874,750	$1,156,100			$28,874,750	$1,156,100			$28,874,750		$2,010,600		$0	$0		$8,943,700
SUCURSAL: INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (24 Afiliados)																							$28,874,750	$4,620,900			$28,874,750	$1,156,100			$28,874,750	$1,156,100			$28,874,750		$2,010,600		$0	$0		$8,943,700
Centro de Trabajo: INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (24 Afiliados)																							$28,874,750	$4,620,900			$28,874,750	$1,156,100			$28,874,750	$1,156,100			$28,874,750		$2,010,600		$0	$0		$8,943,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)																							$28,874,750	$4,620,900			$28,874,750	$1,156,100			$28,874,750	$1,156,100			$28,874,750		$2,010,600		$0	$0		$8,943,700
1	CC	1120873574	ACHURY YEISON																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	78079566	BAQUERO JESUS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1003931983	BERRIO FERNANDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	19955237	BLANCO JORGE	X	X																23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS017	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
5	CC	4104432	CETINA JOSE																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1121923096	CHISCO JHON																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1005675751	COCHERO JEAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	71942984	CORDOBA MAMERTO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1193546934	FRANCO DANIEL																		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
10	CC	1079359292	GARCES YACSON	X																	23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS010	27	$1,281,150	$51,300	CCF24	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	SI	$396,800
11	CC	1108928812	GARCIA ANGELA	X																	23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS007	12	$569,400	$22,800	CCF24	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
12	CC	1002319651	GOMEZ MANUEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
13	CC	1221973762	GUTIERREZ JONATHAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	1067814405	HERRERA MARLON	X	X																23020 1	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF24	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	SI	$44,200
15	CC	12831049	LANDAZURI AGUSTIN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
16	CC	78675490	MARTINEZ ARIEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
17	CC	11798455	MARTINEZ TEOBALDO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
18	CC	92512604	MERCADO RUFINO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
19	CC	1003034339	PAYARES DIEGO	X	X																23020 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF24	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$0	$0	SI	$44,200
20	CC	1100083522	PIMIENTA CARLOS		X																23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS041	23	$1,091,350	$43,700	CCF24	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
21	CC	1067852238	RIOS OVER																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
22	CC	36347691	RODA YANDRY		X																25-14	4	$240,000	$38,400	EPS017	4	$240,000	$9,600	CCF24	4	$240,000	$9,600	14-11	4	$240,000	6.960%	$16,800	4	$0	$0	SI	$74,400
23	CC	1053122484	TERAN JHON	X																	23100 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS002	27	$1,281,150	$51,300	CCF24	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	SI	$396,800
24	CC	1049937262	VILLARREAL HECTOR	X	X																23030 1	20	$949,000	$151,900	ESSC07	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
Total Afiliados(24)																							$28,874,750	$4,620,900			$28,874,750	$1,156,100			$28,874,750	$1,156,100			$28,874,750		$2,010,600		$0	$0		$8,943,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$4,620,900	$0	$0	$4,620,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$205,000	$0	$0	$205,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$266,200	$0	$0	$266,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$3,420,700	$0	$0	$3,420,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$729,000	$0	$0	$729,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,010,600	$0	$0	$2,010,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$2,010,600	$0	$0	$2,010,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,156,100	$0	$0	$1,156,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	$1,156,100	$0	$0	$1,156,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	$1,156,100	$0	$0	$1,156,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$51,300	$0	$0	$51,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$332,600	$0	$0	$332,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$38,000	$0	$0	$38,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$100,700	$0	$0	$100,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$307,800	$0	$0	$307,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$154,700	$0	$0	$154,700
TOTAL				24	$8,943,700	$0	$0	$8,943,700

21294
21394

PRAGMA

aportes en línea

Planilla Resumen

~~21296~~
21396

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901443621	3	PRAGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CABLE PRAGMA CONSULTORIA	CRA 118 89 A 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3147906785	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	97574514	9497574514	E	2026/01/07	2026/01/08	BANCO AV VILLAS	1	$17,180,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CABLE PRAGMA CONSULTORIA (7 Afiliados)																						$7,212,400	$1,154,300			$7,212,400	$288,800			$9,102,492	$364,400			$7,212,400		$502,300		$0	$0		$2,309,800
Centro de Trabajo: PRAGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES (7 Afiliados)																						$7,212,400	$1,154,300			$7,212,400	$288,800			$9,102,492	$364,400			$7,212,400		$502,300		$0	$0		$2,309,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$7,212,400	$1,154,300			$7,212,400	$288,800			$9,102,492	$364,400			$7,212,400		$502,300		$0	$0		$2,309,800
1	CC	1058845112	BEDOYA RIVERA JOSE WILLINTON																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1002190327	CORTES ZUÑIGA ROBERTO CARLOS		X														X	23030 1	4	$189,800	$30,400	EPS017	4	$189,800	$7,600	CCF24	4	$749,315	$30,000	14-11	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	Si	$81,300
3	CC	1003061907	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ALFREDO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1003927770	LOZANO ORTIZ JUAN DAVID																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	92400665	PEREZ GOMEZ CARLOS		X														X	23030 1	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF24	24	$1,834,733	$73,400	14-11	24	$1,138,800	6.960%	$79,300	24	$0	$0	Si	$380,600
6	CC	93477676	VERA VERA EDWIN		X														X	23020 1	4	$189,800	$30,400	EPS008	4	$189,800	$7,600	CCF24	4	$824,444	$33,000	14-11	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	Si	$84,300
7	CC	15325961	ZAPATA ARBOLEDA JESUS ALCIDES																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GIBRALTAR PRAGMA CONSULTORIA (18 Afiliados)																						$17,129,450	$2,741,400			$17,129,450	$685,900			$17,344,973	$694,700			$17,129,450		$1,193,100		$0	$0		$5,313,100

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

21299
21399

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	$8,999,100	$5,700	$0	$9,004,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$486,100	$300	$0	$486,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$668,200	$500	$0	$668,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	$5,255,300	$3,300	$0	$5,258,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$2,589,500	$1,600	$0	$2,591,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$3,754,800	$2,300	$0	$3,757,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	65	$3,754,800	$2,300	$0	$3,757,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$2,257,400	$1,400	$0	$2,258,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	65	$2,257,400	$1,400	$0	$2,258,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				65	$2,158,400	$1,700	$0	$2,160,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$58,900	$100	$0	$59,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$117,800	$100	$0	$117,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$7,600	$100	$0	$7,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$1,900	$100	$0	$2,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$58,900	$100	$0	$59,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	$807,500	$500	$0	$808,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$311,600	$200	$0	$311,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$155,800	$100	$0	$155,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$475,000	$300	$0	$475,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$163,400	$100	$0	$163,500
TOTAL				65	$17,169,700	$11,100	$0	$17,180,800

JAIME BUITRAGO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

21401
21301

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A	Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	coordinacion.administrativa@khypus.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92044473	$11.050.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	192.000	0		0		0	0	0	0	192.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	320.000	0		0		0	0	0	0	320.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.112.000	0		0		0	0	0	0	2.112.000	2

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.216.000	0	0	0	0	0	0		1.216.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.480.000	0	0	80.000	80.000	0	0		4.640.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	186.200				186.200	0	0	186.200			1.862	186.200	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.424.000	0	0	1.424.000	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
320.000	0	0	320.000	1
ICBF				
480.000	0	0	480.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.784.000	2.784.000
Pensión	2	5.856.000	5.856.000
Riesgos Laborales	1	186.200	186.200
CCF	1	1.424.000	1.424.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	480.000	480.000
MEN	0	0	0
SENA	1	320.000	320.000
TOTALES	10	11.050.200	11.050.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

21402
21302

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A	Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	coordinacion.administrativa@khypus.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92044473	$11.050.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Residente	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COLECTOR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005339609	CHAVARRIAGA BECERRA SERGIO ANDRES	1	0			S																25-14	3,200,000	512,000	0	0	0	0	EPS010	3,200,000	128,000	14-4	3,200,000	1	16,800	CCF24	3,200,000	128,000	0	0	0	0	0
2	CC	1014282549	RODRIGUEZ BELLO ANGIE TATIANA	1	0			S																230301	2,800,000	448,000	0	0	0	0	EPS017	2,800,000	112,000	14-4	2,800,000	1	14,700	CCF24	2,800,000	112,000	0	0	0	0	0
3	CC	1019125338	ROMERO BORDA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																25-14	4,000,000	640,000	0	0	0	0	EPS008	4,000,000	160,000	14-4	4,000,000	1	20,900	CCF24	4,000,000	160,000	0	0	0	0	0
4	CC	1020801700	NUÑEZ BUITRAGO DIANA LORENA	1	0			S																230301	4,800,000	768,000	0	0	0	0	EPS010	4,800,000	192,000	14-4	4,800,000	1	25,100	CCF24	4,800,000	192,000	0	0	0	0	0
5	CC	1032476324	BUELVAS CUELLO SEBASTIAN DAVID	1	0			S																25-14	4,800,000	768,000	0	0	0	0	EPS001	4,800,000	192,000	14-4	4,800,000	1	25,100	CCF24	4,800,000	192,000	0	0	0	0	0
6	CC	79464037	BUITRAGO NOVA JAIME ELISEO	1	0			N																25-14	16,000,000	2,560,000	0	0	80,000	80,000	EPS017	16,000,000	2,000,000	14-4	16,000,000	1	83,600	CCF24	16,000,000	640,000	16,000,000	320,000	480,000	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO EDUCACIÓN
C&G
Ingeniería y Construcciones

2143
2385

DIEGO PEREZ

aportes en línea

Certificación de Aportes por Cotizante

21404
21304

Se certifica que POWEL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S identificado con NI 900276725 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para DIEGO ALEJANDRO PEREZ ACOSTA identificado con CC 1010191750:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9496843015	E	2025/12	2025/12/29	2042633921	AFP	230301	PORVENIR																28	16%	$695,900	$0	$0
9496843015	E	2025/12	2025/12/29	2042633921	AFP	230301	PORVENIR												X				2	16%	$49,800	$0	$0
9496843015	E	2025/12	2025/12/29	2042633921	ARP	14-11	ARL SURA																28	6.96%	$302,800	$0	$0
9496843015	E	2025/12	2025/12/29	2042633921	ARP	14-11	ARL SURA												X				2	0%	$0	$0	$0
9496843015	E	2025/12	2025/12/29	2042633921	CCF	CCF24	COMPENSAR																28	4%	$174,000	$0	$0
9496843015	E	2025/12	2025/12/29	2042633921	CCF	CCF24	COMPENSAR												X				2	4%	$12,500	$0	$0
9496843015	E	2025/12	2025/12/29	2042633921	EPS	EPS005	SANITAS																28	4%	$174,000	$0	$0
9496843015	E	2026/01	2025/12/29	2042633921	EPS	EPS005	SANITAS												X				2	4%	$12,500	$0	$0
9496843015	E	2026/01	2025/12/29	2042633921	EPS	EPS005	SANITAS																				

Certificado generado el 2025-12-30 a las 15:41

CONSORCIO EDUCACIÓN
C&G
Ingeniería y Construcciones

2140
2130

POWEL INGENIERIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

21406
21306

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900276725	0	POWEL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 36 A 58 A 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7684555	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (213 Afiliados)						$424,181,804	$68,015,800			$425,369,004	$16,986,800			$425,369,004	$16,968,300			$425,369,004	$28,307,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (213 Afiliados)						$424,181,804	$68,015,800			$425,369,004	$16,986,800			$425,369,004	$16,968,300			$425,369,004	$28,307,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (145 Afiliados)						$303,940,012	$48,788,900			$305,127,212	$12,188,700			$305,127,212	$12,170,200			$305,127,212	$20,214,700		$0	$0
1	CC	1004037930	ACERO MIGUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	PT	6221776	ACOSTA CARL	230301	30	$2,144,090	$343,100	EPS008	30	$2,144,090	$85,800	CCF24	30	$2,144,090	$85,800	14-11	30	$2,144,090	$149,300	30	$0	$0
3	CC	80543970	AGUILAR OSCAR	230201	30	$1,519,990	$243,200	EPS017	30	$1,519,990	$60,800	CCF24	30	$1,519,990	$60,800	14-11	30	$1,519,990	$105,800	30	$0	$0
4	CC	11318999	ALTURO FABIO	230301	23	$1,878,988	$300,700	EPS017	23	$1,878,988	$75,200	CCF24	23	$1,878,988	$75,200	14-11	23	$1,878,988	$130,800	23	$0	$0
5	CC	85462806	ALVAREZ ALVARO	230301	17	$1,299,343	$207,900	EPS017	17	$1,299,343	$52,000	CCF24	17	$1,299,343	$52,000	14-11	17	$1,299,343	$90,500	17	$0	$0
6	CC	8800429	ANGULO SERGIO	231001	30	$2,306,946	$369,200	EPS002	30	$2,306,946	$92,300	CCF24	30	$2,306,946	$92,300	14-11	30	$2,306,946	$160,600	30	$0	$0
7	CC	2164413	ARDILA EDGAR	25-14	29	$2,151,800	$344,300	EPS008	29	$2,151,800	$86,100	CCF24	29	$2,151,800	$86,100	14-11	29	$2,151,800	$149,800	29	$0	$0
8	CC	2164413	ARDILA EDGAR	25-14	1	$49,469	$8,000	EPS008	1	$49,469	$2,000	CCF24	1	$49,469	$2,000	14-11	1	$49,469	$0	1	$0	$0
9	CC	7334484	ARIAS RAUL	230201	30	$2,392,709	$382,900	EPS017	30	$2,392,709	$95,800	CCF24	30	$2,392,709	$95,800	14-11	30	$2,392,709	$166,600	30	$0	$0
10	CC	30581771	ARROYO DIANA	230301	30	$1,706,340	$273,100	EPS005	30	$1,706,340	$68,300	CCF24	30	$1,706,340	$68,300	14-11	30	$1,706,340	$118,800	30	$0	$0
11	CC	1024571085	ARROYO DUVAN	230301	27	$2,003,400	$320,600	EPS037	27	$2,003,400	$80,200	CCF24	27	$2,003,400	$80,200	14-11	27	$2,003,400	$139,500	27	$0	$0
12	CC	1085180478	BAENA ANDERSON	230301	30	$2,570,000	$411,200	EPS037	30	$2,570,000	$102,800	CCF24	30	$2,570,000	$102,800	14-11	30	$2,570,000	$178,900	30	$0	$0
13	CC	1193515674	BALDOVINO MAURICIO	230301	30	$1,625,000	$260,000	EPSC34	30	$1,625,000	$65,000	CCF24	30	$1,625,000	$65,000	14-11	30	$1,625,000	$113,100	30	$0	$0
14	CC	9693369	BARBOSA HUBERNEL	230201	30	$1,992,656	$318,900	EPS008	30	$1,992,656	$79,800	CCF24	30	$1,992,656	$79,800	14-11	30	$1,992,656	$138,700	30	$0	$0
15	CC	1022372946	BARBOSA JORGE	25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF24	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$15,200	30	$0	$0
16	CC	79577602	BARRAGAN HOLMAN	25-14	30	$2,664,915	$426,400	EPS017	30	$2,664,915	$106,600	CCF24	30	$2,664,915	$106,600	14-11	30	$2,664,915	$185,500	30	$0	$0
17	CC	79891309	BARRERA JOSE	25-14	30	$2,520,000	$403,200	EPS017	30	$2,520,000	$100,800	CCF24	30	$2,520,000	$100,800	14-11	30	$2,520,000	$175,400	30	$0	$0
18	CC	80050434	BEJARANO PEDRO	230301	29	$1,731,302	$277,100	EPS017	29	$1,731,302	$69,300	CCF24	29	$1,731,302	$69,300	14-11	29	$1,731,302	$120,500	29	$0	$0
19	CC	80050434	BEJARANO PEDRO	230301	1	$54,167	$8,700	EPS017	1	$54,167	$2,200	CCF24	1	$54,167	$2,200	14-11	1	$54,167	$0	1	$0	$0
20	CC	1003826221	BELLO TANIA	230301	30	$2,020,000	$323,200	EPS005	30	$2,020,000	$80,800	CCF24	30	$2,020,000	$80,800	14-11	30	$2,020,000	$140,600	30	$0	$0
21	CC	1054568418	BELTRAN JUAN	230301	30	$1,941,944	$310,800	EPS002	30	$1,941,944	$77,700	CCF24	30	$1,941,944	$77,700	14-11	30	$1,941,944	$135,200	30	$0	$0
22	CC	1003824708	BERMUDEZ ANGIE	230301	30	$2,067,546	$330,900	EPS005	30	$2,067,546	$82,800	CCF24	30	$2,067,546	$82,800	14-11	30	$2,067,546	$144,000	30	$0	$0
23	CC	80548114	BERMUDEZ NELSON	230301	30	$2,120,000	$339,200	EPS005	30	$2,120,000	$84,800	CCF24	30	$2,120,000	$84,800	14-11	30	$2,120,000	$147,600	30	$0	$0
24	CC	79925303	BOHORQUEZ JAIRO	230301	22	$1,484,000	$237,500	EPS002	22	$1,484,000	$59,400	CCF24	22	$1,484,000	$59,400	14-11	22	$1,484,000	$103,300	22	$0	$0
25	CC	79925303	BOHORQUEZ JAIRO	230301	1	$74,200	$9,000	EPS002	1	$74,200	$0	CCF24	1	$74,200	$0	14-11	1	$74,200	$0	1	$0	$0
26	CC	2955686	BOHORQUEZ JOSE	25-14	30	$2,258,764	$361,500	EPS002	30	$2,258,764	$90,400	CCF24	30	$2,258,764	$90,400	14-11	30	$2,258,764	$157,300	30	$0	$0
27	CC	79221837	BOHORQUEZ RIGOBERTO	230301	30	$2,120,000	$339,200	EPS017	30	$2,120,000	$84,800	CCF24	30	$2,120,000	$84,800	14-11	30	$2,120,000	$147,600	30	$0	$0
28	CC	80236890	BONILLA HERLEY	230301	28	$2,201,508	$352,300	EPS005	28	$2,201,508	$88,100	CCF24	28	$2,201,508	$88,100	14-11	28	$2,201,508	$153,300	28	$0	$0
29	CC	80236890	BONILLA HERLEY	230301	2	$141,333	$22,700	EPS005	2	$141,333	$5,700	CCF24	2	$141,333	$5,700	14-11	2	$141,333	$0	2	$0	$0
30	CC	1013581648	BOTERO JUAN	230301	28	$3,528,000	$564,500	EPS005	28	$3,528,000	$141,200	CCF24	28	$3,528,000	$141,200	14-11	28	$3,528,000	$245,600	28	$0	$0
31	CC	1013581648	BOTERO JUAN	230301	2	$252,000	$40,400	EPS005	2	$252,000	$10,100	CCF24	2	$252,000	$10,100	14-11	2	$252,000	$0	2	$0	$0
32	CC	1016058590	BUENAVENTURA INGRID	230301	30	$4,900,000	$784,000	EPS008	30	$4,900,000	$196,000	CCF24	30	$4,900,000	$196,000	14-11	30	$4,900,000	$341,100	30	$0	$0
33	CC	1053608934	CABRA JAVIER	230201	30	$2,613,807	$418,300	EPS010	30	$2,613,807	$104,600	CCF24	30	$2,613,807	$104,600	14-11	30	$2,613,807	$182,000	30	$0	$0
34	CC	1073717938	CAMACHO SERGIO	25-14	30	$2,226,000	$356,200	EPS002	30	$2,226,000	$89,100	CCF24	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	$155,000	30	$0	$0
35	CC	80382189	CANO PEDRO	230301	30	$2,258,764	$361,500	EPS017	30	$2,258,764	$90,400	CCF24	30	$2,258,764	$90,400	14-11	30	$2,258,764	$157,300	30	$0	$0
36	CC	1193321207	CAÑON DUVAN	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF24	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
37	CC	1110176286	CAPERA JORGE	231001	30	$3,082,619	$493,300	EPS002	30	$3,082,619	$123,400	CCF24	30	$3,082,619	$123,400	14-11	30	$3,082,619	$214,600	30	$0	$0
38	CC	1004499817	CARO GUSTAVO	230301	30	$2,570,000	$411,200	EPS002	30	$2,570,000	$102,800	CCF24	30	$2,570,000	$102,800	14-11	30	$2,570,000	$178,900	30	$0	$0
39	CC	74814452	CASTAÑEDA CAMILO	25-14	30	$10,430,000	$1,773,200	EPS001	30	$10,430,000	$417,200	CCF24	30	$10,430,000	$417,200	14-11	30	$10,430,000	$726,000	30	$0	$0
40	CC	80146724	CASTAÑEDA WILSON	25-14	9	$692,084	$110,800	EPS037	9	$692,084	$27,700	CCF24	9	$692,084	$27,700	14-11	9	$692,084	$48,200	9	$0	$0
41	CC	1000698645	CASTELLANOS JUAN	230301	10	$1,133,334	$181,400	EPS008	10	$1,133,334	$45,400	CCF24	10	$1,133,334	$45,400	14-11	10	$1,133,334	$78,900	10	$0	$0
42	CC	1056957916	CASTRO YOLANDA	230301	30	$2,020,000	$323,200	EPS037	30	$2,020,000	$80,800	CCF24	30	$2,020,000	$80,800	14-11	30	$2,020,000	$140,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

21309
21407

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
43	CC	73270322	CERVERA JORGE	230301	28	$1,421,775	$227,500	EPS002	28	$1,421,775	$56,900	CCF24	28	$1,421,775	$56,900	14-11	28	$1,421,775	$99,000	28	$0	$0
44	CC	73270322	CERVERA JORGE	230301	2	$94,900	$11,400	EPS002	2	$94,900	$0	CCF24	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
45	CC	74347901	CHACON JUAN	230201	30	$2,570,000	$411,200	EPS002	30	$2,570,000	$102,800	CCF24	30	$2,570,000	$102,800	14-11	30	$2,570,000	$178,900	30	$0	$0
46	CC	1018446181	CHAVARRO MARIA	25-14	30	$3,202,000	$512,400	EPS002	30	$3,202,000	$128,100	CCF24	30	$3,202,000	$128,100	14-11	30	$3,202,000	$222,900	30	$0	$0
47	CC	1003511456	CHAVES DAISY	230301	30	$2,369,000	$379,100	EPS010	30	$2,369,000	$94,800	CCF24	30	$2,369,000	$94,800	14-11	30	$2,369,000	$164,900	30	$0	$0
48	CC	1000502214	CIFUENTES SANTIAGO	230301	30	$3,780,000	$604,800	EPS008	30	$3,780,000	$151,200	CCF24	30	$3,780,000	$151,200	14-11	30	$3,780,000	$263,100	30	$0	$0
49	CC	79863223	CONTRERAS JUAN	230201	25	$1,186,250	$189,800	EPS008	25	$1,186,250	$47,500	CCF24	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
50	CC	79863223	CONTRERAS JUAN	230201	5	$237,250	$38,000	EPS008	5	$237,250	$9,500	CCF24	5	$237,250	$0	14-11	5	$237,250	$0	5	$0	$0
51	CC	1104412117	CORTES JOSE	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
52	CC	11345350	CORTES NELSON	25-14	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF24	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
53	CC	1016049775	CORTES RAY	230301	23	$1,435,095	$229,700	EPS017	23	$1,435,095	$57,500	CCF24	23	$1,435,095	$57,500	14-11	23	$1,435,095	$99,900	23	$0	$0
54	CC	1016049775	CORTES RAY	230301	2	$148,400	$17,900	EPS017	2	$148,400	$0	CCF24	2	$148,400	$0	14-11	2	$148,400	$0	2	$0	$0
55	CC	1016049775	CORTES RAY	230301	4	$296,800	$47,500	EPS017	4	$296,800	$11,900	CCF24	4	$296,800	$11,900	14-11	4	$296,800	$0	4	$0	$0
56	CC	1016049775	CORTES RAY	230301	1	$74,200	$9,000	EPS017	1	$74,200	$0	CCF24	1	$74,200	$0	14-11	1	$74,200	$0	1	$0	$0
57	CC	1022924569	CUINTACO PEDRO	230301	30	$2,226,000	$356,200	EPS008	30	$2,226,000	$89,100	CCF24	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	$155,000	30	$0	$0
58	CC	1104405871	DIAZ CAMILO	230301	28	$1,914,053	$306,300	EPS017	28	$1,914,053	$76,600	CCF24	28	$1,914,053	$76,600	14-11	28	$1,914,053	$133,300	28	$0	$0
59	CC	1104405871	DIAZ CAMILO	230301	2	$108,333	$17,400	EPS017	2	$108,333	$4,400	CCF24	2	$108,333	$4,400	14-11	2	$108,333	$0	2	$0	$0
60	CC	1221967841	DONADO LEONEL	231001	4	$282,667	$45,300	ESSC07	4	$282,667	$11,400	CCF24	4	$282,667	$11,400	14-11	4	$282,667	$19,700	4	$0	$0
61	CC	1033757149	ESPAÑOL JEISSON	230301	30	$2,120,000	$339,200	EPS017	30	$2,120,000	$84,800	CCF24	30	$2,120,000	$84,800	14-11	30	$2,120,000	$147,600	30	$0	$0
62	PT	1243278	EVANS ANDRES	230301	30	$1,625,000	$260,000	EPS037	30	$1,625,000	$65,000	CCF24	30	$1,625,000	$65,000	14-11	30	$1,625,000	$113,100	30	$0	$0
63	CC	1000992120	FLOREZ JUAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
64	CC	1030536443	FUENTES JULIAN	230301	30	$1,451,808	$232,300	EPS041	30	$1,451,808	$58,100	CCF24	30	$1,451,808	$58,100	14-11	30	$1,451,808	$101,100	30	$0	$0
65	CC	1075661553	GALEANO EDUARDO	230201	30	$2,371,702	$379,500	EPS005	30	$2,371,702	$94,900	CCF24	30	$2,371,702	$94,900	14-11	30	$2,371,702	$165,100	30	$0	$0
66	CC	1001176643	GAMBOA JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
67	CC	1031146670	GARCIA DANNY	230201	30	$2,670,025	$427,300	EPS010	30	$2,670,025	$106,900	CCF24	30	$2,670,025	$106,900	14-11	30	$2,670,025	$185,900	30	$0	$0
68	CC	1106900968	GARCIA DIDIER	230301	30	$1,427,544	$228,500	EPS017	30	$1,427,544	$57,200	CCF24	30	$1,427,544	$57,200	14-11	30	$1,427,544	$99,400	30	$0	$0
69	CC	1003844252	GARNICA MANUEL	230301	30	$2,258,764	$361,500	EPS017	30	$2,258,764	$90,400	CCF24	30	$2,258,764	$90,400	14-11	30	$2,258,764	$157,300	30	$0	$0
70	CC	1073604814	GARZON ANDRES	25-14	30	$2,258,764	$361,500	EPS002	30	$2,258,764	$90,400	CCF24	30	$2,258,764	$90,400	14-11	30	$2,258,764	$157,300	30	$0	$0
71	CC	1003826241	GARZON CRISTIAN	230301	29	$1,462,500	$234,000	EPS037	29	$1,462,500	$58,500	CCF24	29	$1,462,500	$58,500	14-11	29	$1,462,500	$101,800	29	$0	$0
72	CC	1003826241	GARZON CRISTIAN	230301	1	$54,167	$6,600	EPS037	1	$54,167	$0	CCF24	1	$54,167	$0	14-11	1	$54,167	$0	1	$0	$0
73	CC	1052392568	GIL JAIRO	230201	21	$2,100,000	$336,000	EPS002	21	$2,100,000	$84,000	CCF24	21	$2,100,000	$84,000	14-11	21	$2,100,000	$146,200	21	$0	$0
74	CC	1000587953	GIL JONATHAN	25-14	1	$54,167	$8,700	EPS008	1	$54,167	$2,200	CCF24	1	$54,167	$2,200	14-11	1	$54,167	$3,800	1	$0	$0
75	CC	1056054329	GOMEZ NELSON	230301	30	$1,448,978	$231,900	EPS041	30	$1,448,978	$58,000	CCF24	30	$1,448,978	$58,000	14-11	30	$1,448,978	$100,900	30	$0	$0
76	CC	1124010279	GONZALEZ JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
77	CC	1070011437	GUERRA ADRIANA	230301	29	$2,049,334	$327,900	EPS017	29	$2,049,334	$82,000	CCF24	29	$2,049,334	$82,000	14-11	29	$2,049,334	$142,700	29	$0	$0
78	CC	1033715536	GUERRERO CARLOS	230201	28	$2,253,303	$360,600	EPS005	28	$2,253,303	$90,200	CCF24	28	$2,253,303	$90,200	14-11	28	$2,253,303	$156,900	28	$0	$0
79	CC	1033715536	GUERRERO CARLOS	230201	2	$141,333	$22,700	EPS005	2	$141,333	$5,700	CCF24	2	$141,333	$5,700	14-11	2	$141,333	$0	2	$0	$0
80	CC	1002486033	GUERRERO SERGIO	230301	30	$2,258,764	$361,500	EPS010	30	$2,258,764	$90,400	CCF24	30	$2,258,764	$90,400	14-11	30	$2,258,764	$157,300	30	$0	$0
81	CC	8051774	HERNANDEZ JORGE	25-14	30	$3,477,273	$556,400	EPS002	30	$3,477,273	$139,100	CCF24	30	$3,477,273	$139,100	14-11	30	$3,477,273	$242,100	30	$0	$0
82	CC	79134530	HERNANDEZ WILSON	25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS008	30	$2,160,000	$86,400	CCF24	30	$2,160,000	$86,400	14-11	30	$2,160,000	$150,400	30	$0	$0
83	CC	1110177668	HERRERA DANIEL	230301	30	$2,270,267	$363,300	EPS017	30	$2,270,267	$90,900	CCF24	30	$2,270,267	$90,900	14-11	30	$2,270,267	$158,100	30	$0	$0
84	CC	1143371580	JARAMILLO DIDIER	230301	1	$246,209	$39,400	EPS017	1	$246,209	$9,900	CCF24	1	$246,209	$9,900	14-11	1	$246,209	$17,200	1	$0	$0
85	CC	15174935	JARAMILLO LEONARDO	25-14	30	$1,625,000	$260,000	EPS002	30	$1,625,000	$65,000	CCF24	30	$1,625,000	$65,000	14-11	30	$1,625,000	$113,100	30	$0	$0
86	CC	1023956788	JOYA BRIGIT	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
87	CC	1124053659	LEON EMEL	230301	16	$1,178,849	$188,700	EPS017	16	$1,178,849	$47,200	CCF24	16	$1,178,849	$47,200	14-11	16	$1,178,849	$82,100	16	$0	$0
88	PT	1087159	LOPEZ ENRRY	25-14	29	$1,430,941	$229,000	EPS005	29	$1,430,941	$57,300	CCF24	29	$1,430,941	$57,300	14-11	29	$1,430,941	$99,600	29	$0	$0
89	PT	1087159	LOPEZ ENRRY	25-14	1	$47,450	$5,700	EPS005	1	$47,450	$0	CCF24	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
90	CC	4155055	LOPEZ JUAN	230301	27	$2,490,844	$398,600	EPS002	27	$2,490,844	$99,700	CCF24	27	$2,490,844	$99,700	14-11	27	$2,490,844	$173,400	27	$0	$0
91	CC	4155055	LOPEZ JUAN	230301	3	$222,600	$35,700	EPS002	3	$222,600	$9,000	CCF24	3	$222,600	$9,000	14-11	3	$222,600	$0	3	$0	$0
92	CC	1148207115	LOPEZ LUIS	230301	30	$1,543,042	$246,900	EPS002	30	$1,543,042	$61,800	CCF24	30	$1,543,042	$61,800	14-11	30	$1,543,042	$107,400	30	$0	$0
93	CC	4051715	LOPEZ WILLIAM	230301	30	$2,238,648	$358,200	EPS017	30	$2,238,648	$89,600	CCF24	30	$2,238,648	$89,600	14-11	30	$2,238,648	$155,900	30	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
94	CC	1143444777	LORA JEAN	231001	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF24	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
95	CC	1072648901	LOZANO CHRISTIAN	230201	28	$2,022,540	$323,700	EPS017	28	$2,022,540	$81,000	CCF24	28	$2,022,540	$81,000	14-11	28	$2,022,540	$140,800	28	$0	$0
96	CC	1072648901	LOZANO CHRISTIAN	230201	2	$148,400	$23,800	EPS017	2	$148,400	$6,000	CCF24	2	$148,400	$6,000	14-11	2	$148,400	$0	2	$0	$0
97	CC	10182482	MAHECHA RODRIGO	230301	30	$2,226,000	$356,200	EPS017	30	$2,226,000	$89,100	CCF24	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	$155,000	30	$0	$0
98	CC	80150257	MALAGON WILSON	230301	30	$2,832,586	$453,300	EPS017	30	$2,832,586	$113,400	CCF24	30	$2,832,586	$113,400	14-11	30	$2,832,586	$197,200	30	$0	$0
99	CC	1057547988	MANRIQUE MESIAS	25-14	29	$2,151,800	$344,300	EPS041	29	$2,151,800	$86,100	CCF24	29	$2,151,800	$86,100	14-11	29	$2,151,800	$149,800	29	$0	$0
100	CC	1057547988	MANRIQUE MESIAS	25-14	1	$74,200	$11,900	EPS041	1	$74,200	$3,000	CCF24	1	$74,200	$3,000	14-11	1	$74,200	$0	1	$0	$0
101	CC	1003561980	MARTINEZ BRAYAN	230201	27	$2,016,048	$322,600	EPS002	27	$2,016,048	$80,700	CCF24	27	$2,016,048	$80,700	14-11	27	$2,016,048	$140,400	27	$0	$0
102	CC	1003561980	MARTINEZ BRAYAN	230201	3	$222,600	$35,700	EPS002	3	$222,600	$9,000	CCF24	3	$222,600	$0	14-11	3	$222,600	$0	3	$0	$0
103	CC	1004176656	MARTINEZ ROBIN	230201	28	$1,574,774	$252,000	EPS002	28	$1,574,774	$63,000	CCF24	28	$1,574,774	$63,000	14-11	28	$1,574,774	$109,700	28	$0	$0
104	CC	1004176656	MARTINEZ ROBIN	230201	2	$108,333	$17,400	EPS002	2	$108,333	$4,400	CCF24	2	$108,333	$4,400	14-11	2	$108,333	$0	2	$0	$0
105	PT	5692380	MATA JAIME	230201	30	$2,237,564	$358,100	EPS010	30	$2,237,564	$89,600	CCF24	30	$2,237,564	$89,600	14-11	30	$2,237,564	$155,800	30	$0	$0
106	CC	1020803093	MATEUS JUAN	230301	30	$2,700,592	$432,100	EPS017	30	$2,700,592	$108,100	CCF24	30	$2,700,592	$108,100	14-11	30	$2,700,592	$188,000	30	$0	$0
107	CC	1003660066	MENDIETA WILLIAM	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
108	CC	1022396678	MESA RAUL	230301	30	$2,411,921	$386,000	EPS008	30	$2,411,921	$96,500	CCF24	30	$2,411,921	$96,500	14-11	30	$2,411,921	$167,900	30	$0	$0
109	CC	1123312152	MONTENEGRO CRISTIAN	230301	29	$1,570,834	$251,400	EPS037	29	$1,570,834	$62,900	CCF24	29	$1,570,834	$62,900	14-11	29	$1,570,834	$109,400	29	$0	$0
110	CC	80247416	MONTERO FERNANDO	230201	1	$74,200	$11,900	EPS002	1	$74,200	$3,000	CCF24	1	$74,200	$3,000	14-11	1	$74,200	$5,200	1	$0	$0
111	CC	1003045083	MORALES JOSE	230301	30	$2,358,801	$377,500	EPS037	30	$2,358,801	$94,400	CCF24	30	$2,358,801	$94,400	14-11	30	$2,358,801	$164,200	30	$0	$0
112	CC	1057587436	MORENO EDUARDO	25-14	30	$6,930,000	$1,178,200	EPS005	30	$6,930,000	$277,200	CCF24	30	$6,930,000	$277,200	14-11	30	$6,930,000	$482,400	30	$0	$0
113	CC	1054372352	MUÑOZ MAURICIO	230201	30	$2,898,210	$463,800	EPS002	30	$2,898,210	$116,000	CCF24	30	$2,898,210	$116,000	14-11	30	$2,898,210	$201,800	30	$0	$0
114	CC	1069099155	MUÑOZ WILLIAM	230301	30	$2,258,764	$361,500	EPS017	30	$2,258,764	$90,400	CCF24	30	$2,258,764	$90,400	14-11	30	$2,258,764	$157,300	30	$0	$0
115	CC	1032427189	MUÑOZ YONATHAN	230201	30	$1,760,000	$281,600	EPS005	30	$1,760,000	$70,400	CCF24	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	$122,500	30	$0	$0
116	CC	1121816301	NEME ANDRES	230201	9	$1,950,000	$312,000	EPS005	9	$1,950,000	$78,000	CCF24	9	$1,950,000	$78,000	14-11	9	$1,950,000	$135,800	9	$0	$0
117	CC	1077873588	NIÑO DAVID	230301	28	$4,038,666	$646,200	EPS005	28	$4,038,666	$161,600	CCF24	28	$4,038,666	$161,600	14-11	28	$4,038,666	$281,100	28	$0	$0
118	CC	1049453189	NORIEGA YERLIS	25-14	15	$1,072,045	$171,600	EPS002	15	$1,072,045	$42,900	CCF24	15	$1,072,045	$42,900	14-11	15	$1,072,045	$74,700	15	$0	$0
119	CC	1043841300	OCAMPO HAMID	25-14	17	$938,000	$150,100	ESSC07	17	$938,000	$37,600	CCF24	17	$938,000	$37,600	14-11	17	$938,000	$65,300	17	$0	$0
120	CC	1031640063	PARADA JUAN	25-14	30	$1,447,764	$231,700	EPS002	30	$1,447,764	$58,000	CCF24	30	$1,447,764	$58,000	14-11	30	$1,447,764	$100,800	30	$0	$0
121	CC	1032474683	PARDO JHOAN	230301	28	$1,897,389	$303,600	EPS017	28	$1,897,389	$75,900	CCF24	28	$1,897,389	$75,900	14-11	28	$1,897,389	$132,100	28	$0	$0
122	CC	1032474683	PARDO JHOAN	230301	2	$108,333	$17,400	EPS017	2	$108,333	$4,400	CCF24	2	$108,333	$4,400	14-11	2	$108,333	$0	2	$0	$0
123	CC	1075650336	PARDO KATHERIN	25-14	30	$2,484,486	$397,600	EPS010	30	$2,484,486	$99,400	CCF24	30	$2,484,486	$99,400	14-11	30	$2,484,486	$173,000	30	$0	$0
124	CC	52588814	PARRA ELBA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
125	CC	81754156	PARRA JHON	230301	30	$1,954,076	$312,700	EPS037	30	$1,954,076	$78,200	CCF24	30	$1,954,076	$78,200	14-11	30	$1,954,076	$136,100	30	$0	$0
126	CC	1075625993	PARRA JUAN	230201	30	$1,731,364	$277,100	EPS002	30	$1,731,364	$69,300	CCF24	30	$1,731,364	$69,300	14-11	30	$1,731,364	$120,600	30	$0	$0
127	CC	1032367464	PARRA LUIS	25-14	30	$1,625,000	$260,000	EPS017	30	$1,625,000	$65,000	CCF24	30	$1,625,000	$65,000	14-11	30	$1,625,000	$113,100	30	$0	$0
128	CC	1010191750	PEREZ DIEGO	230301	30	$4,660,000	$745,600	EPS005	30	$4,660,000	$186,400	CCF24	30	$4,660,000	$186,400	14-11	30	$4,660,000	$324,400	30	$0	$0
129	CC	1083055355	PEREZ LUIS	25-14	30	$1,558,004	$249,300	EPS041	30	$1,558,004	$62,400	CCF24	30	$1,558,004	$62,400	14-11	30	$1,558,004	$108,500	30	$0	$0
130	CC	1000461068	PESCADOR MICHAEL	230301	1	$54,167	$8,700	EPS005	1	$54,167	$2,200	CCF24	1	$54,167	$2,200	14-11	1	$54,167	$3,800	1	$0	$0
131	CC	1022933788	PRADO ROBINSON	231001	30	$3,574,905	$572,000	EPS010	30	$3,574,905	$143,000	CCF24	30	$3,574,905	$143,000	14-11	30	$3,574,905	$248,900	30	$0	$0
132	CC	1233506875	PUENTES WILMER	230301	30	$3,780,000	$604,800	EPS005	30	$3,780,000	$151,200	CCF24	30	$3,780,000	$151,200	14-11	30	$3,780,000	$263,100	30	$0	$0
133	CC	74423350	QUINTERO JORGE	230301	30	$1,745,028	$279,300	EPS008	30	$1,745,028	$69,900	CCF24	30	$1,745,028	$69,900	14-11	30	$1,745,028	$121,500	30	$0	$0
134	PT	6013422	QUINTERO ORLANDO	25-14	30	$1,625,000	$260,000	EPS002	30	$1,625,000	$65,000	CCF24	30	$1,625,000	$65,000	14-11	30	$1,625,000	$113,100	30	$0	$0
135	CC	1000619140	RAMIREZ LUISA	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF24	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
136	CC	1007788737	RAMIREZ MIGUEL	230301	30	$1,516,675	$242,700	EPS002	30	$1,516,675	$60,700	CCF24	30	$1,516,675	$60,700	14-11	30	$1,516,675	$105,600	30	$0	$0
137	CC	1022341769	RAMIREZ VIVIANA	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
138	CC	85168297	RANGEL OSCAR	231001	30	$2,776,591	$384,300	EPS002	30	$2,776,591	$91,100	CCF24	30	$2,776,591	$91,100	14-11	30	$2,776,591	$158,500	30	$0	$0
139	CC	1073326747	REYES KAREN	25-14	30	$2,995,000	$479,200	EPS005	30	$2,995,000	$119,800	CCF24	30	$2,995,000	$119,800	14-11	30	$2,995,000	$208,500	30	$0	$0
140	PT	5050510	RIVERA ANDRES	230301	5	$280,066	$44,900	EPS005	5	$280,066	$11,300	CCF24	5	$280,066	$11,300	14-11	5	$280,066	$19,500	5	$0	$0
141	CC	52190596	RIVERA NANCY	25-14	30	$3,202,000	$512,400	EPS005	30	$3,202,000	$128,100	CCF24	30	$3,202,000	$128,100	14-11	30	$3,202,000	$16,800	30	$0	$0
142	CC	1235043924	RODRIGUEZ DAYKER	230301	30	$1,619,555	$259,200	EPS002	30	$1,619,555	$64,800	CCF24	30	$1,619,555	$64,800	14-11	30	$1,619,555	$112,800	30	$0	$0
143	CC	79546520	RODRIGUEZ MANUEL	230201	30	$1,625,000	$260,000	EPS017	30	$1,625,000	$65,000	CCF24	30	$1,625,000	$65,000	14-11	30	$1,625,000	$113,100	30	$0	$0
144	CC	1076736561	RODRIGUEZ OSCAR	230301	30	$1,625,000	$260,000	EPS017	30	$1,625,000	$65,000	CCF24	30	$1,625,000	$65,000	14-11	30	$1,625,000	$113,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
191	CC	84085725	BARROS JAMIR	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF30	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
192	CC	84085725	BARROS JAMIR	230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF30	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$0	5	$0	$0
193	CC	1118820801	BELEÑO JOEL	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF30	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
194	CC	1118820801	BELEÑO JOEL	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF30	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
195	CC	1010017113	BENJUMEA VICTOR	230301	29	$1,908,000	$305,300	EPS037	29	$1,908,000	$76,400	CCF30	29	$1,908,000	$76,400	14-11	29	$1,908,000	$132,800	29	$0	$0
196	CC	1010017113	BENJUMEA VICTOR	230301	1	$70,667	$8,500	EPS037	1	$70,667	$0	CCF30	1	$70,667	$0	14-11	1	$70,667	$0	1	$0	$0
197	CC	84084963	BERTIS LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
198	CC	1118874347	BRITO VICTOR	230301	28	$2,077,600	$332,500	EPS037	28	$2,077,600	$83,200	CCF30	28	$2,077,600	$83,200	14-11	28	$2,077,600	$144,700	28	$0	$0
199	CC	1118874347	BRITO VICTOR	230301	2	$148,400	$17,900	EPS037	2	$148,400	$0	CCF30	2	$148,400	$0	14-11	2	$148,400	$0	2	$0	$0
200	CC	1118828075	BRITO YESNEIDER	230301	30	$2,226,000	$356,200	EPS002	30	$2,226,000	$89,100	CCF30	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	$155,000	30	$0	$0
201	CC	1085169033	CHAVES BIVIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
202	PT	6548905	CRISTOFER DAISON	230301	28	$1,328,600	$212,600	CCFC33	28	$1,328,600	$53,200	CCF30	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
203	PT	6548905	CRISTOFER DAISON	230301	2	$94,900	$15,200	CCFC33	2	$94,900	$3,800	CCF30	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
204	CC	1118844060	CURVELO OSWALDO	230301	30	$2,226,000	$356,200	EPS002	30	$2,226,000	$89,100	CCF30	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	$155,000	30	$0	$0
205	CC	12686779	DIAZ OMAR	230301	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF30	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
206	CC	12686779	DIAZ OMAR	230301	27	$1,335,667	$213,800	EPS002	27	$1,335,667	$53,500	CCF30	27	$1,335,667	$53,500	14-11	27	$1,335,667	$0	27	$0	$0
207	CC	1006574981	EPIAYU LEIDER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
208	CC	1006571327	FILOS CARLOS	25-14	30	$3,780,000	$604,800	EPS005	30	$3,780,000	$151,200	CCF30	30	$3,780,000	$151,200	14-11	30	$3,780,000	$263,100	30	$0	$0
209	CC	72146356	FONTALVO JOSE	230301	28	$2,077,600	$332,500	EPS037	28	$2,077,600	$83,200	CCF30	28	$2,077,600	$83,200	14-11	28	$2,077,600	$144,700	28	$0	$0
210	CC	72146356	FONTALVO JOSE	230301	2	$148,400	$23,800	EPS037	2	$148,400	$6,000	CCF30	2	$148,400	$6,000	14-11	2	$148,400	$0	2	$0	$0
211	CC	1118817738	GARCES JOHANNA	25-14	30	$2,025,739	$324,200	EPS005	30	$2,025,739	$81,100	CCF30	30	$2,025,739	$81,100	14-11	30	$2,025,739	$141,000	30	$0	$0
212	CC	1118842049	GOMEZ TAYLOR	230201	28	$1,837,334	$294,000	EPS002	28	$1,837,334	$73,500	CCF30	28	$1,837,334	$73,500	14-11	28	$1,837,334	$127,900	28	$0	$0
213	CC	1118842049	GOMEZ TAYLOR	230201	1	$70,667	$11,400	EPS002	1	$70,667	$2,900	CCF30	1	$70,667	$2,900	14-11	1	$70,667	$0	1	$0	$0
214	CC	1118842049	GOMEZ TAYLOR	230201	1	$70,667	$8,500	EPS002	1	$70,667	$0	CCF30	1	$70,667	$0	14-11	1	$70,667	$0	1	$0	$0
215	CC	1006570221	GOURIYU JOSE	230301	30	$2,226,000	$356,200	EPS002	30	$2,226,000	$89,100	CCF30	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	$155,000	30	$0	$0
216	CC	1118813123	GUERRA FABIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
217	CC	84080089	HERNANDEZ JOSE	230201	30	$2,226,000	$356,200	EPS005	30	$2,226,000	$89,100	CCF30	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	$155,000	30	$0	$0
218	CC	84087318	HUACA ANDREW	230301	30	$2,226,000	$356,200	EPS005	30	$2,226,000	$89,100	CCF30	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	$155,000	30	$0	$0
219	CC	84081312	HURTADO MIGUEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
220	CC	1006572729	JIMENEZ JANER	230201	25	$1,186,250	$189,800	EPS002	25	$1,186,250	$47,500	CCF30	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
221	CC	1006572729	JIMENEZ JANER	230201	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF30	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$0	5	$0	$0
222	CC	1118800293	JIMENEZ KEVIN	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS041	25	$1,186,250	$47,500	CCF30	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	$82,600	25	$0	$0
223	CC	1118800293	JIMENEZ KEVIN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF30	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$0	5	$0	$0
224	CC	1006578240	MEJIA JORGE	230301	19	$920,834	$147,400	EPS005	19	$920,834	$36,900	CCF30	19	$920,834	$36,900	14-11	19	$920,834	$64,100	19	$0	$0
225	CC	1006578240	MEJIA JORGE	230301	1	$54,167	$6,600	EPS005	1	$54,167	$0	CCF30	1	$54,167	$0	14-11	1	$54,167	$0	1	$0	$0
226	CC	1118845920	MOLINA NELSON	25-14	28	$1,978,667	$316,600	EPS002	28	$1,978,667	$79,200	CCF30	28	$1,978,667	$79,200	14-11	28	$1,978,667	$137,800	28	$0	$0
227	CC	1118845920	MOLINA NELSON	25-14	2	$141,333	$22,700	EPS002	2	$141,333	$5,700	CCF30	2	$141,333	$5,700	14-11	2	$141,333	$0	2	$0	$0
228	CC	1118802486	MORALES JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
229	CC	1118815130	MORALES JUNIOR	230301	30	$1,427,544	$228,500	EPS005	30	$1,427,544	$57,200	CCF30	30	$1,427,544	$57,200	14-11	30	$1,427,544	$99,400	30	$0	$0
230	CC	84089098	PEDROZO EBUIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
231	CC	1118873005	PIMIENTA LUIS	230301	29	$2,049,334	$327,900	EPS041	29	$2,049,334	$82,000	CCF30	29	$2,049,334	$82,000	14-11	29	$2,049,334	$142,700	29	$0	$0
232	CC	1118873005	PIMIENTA LUIS	230301	1	$70,667	$11,400	EPS041	1	$70,667	$2,900	CCF30	1	$70,667	$2,900	14-11	1	$70,667	$0	1	$0	$0
233	CC	1118874135	PIMIENTA LUIS	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPSIC4	27	$1,281,150	$51,300	CCF30	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
234	CC	1118874135	PIMIENTA LUIS	230301	2	$94,900	$15,200	EPSIC4	2	$94,900	$3,800	CCF30	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
235	CC	1118874135	PIMIENTA LUIS	230301	1	$47,450	$5,700	EPSIC4	1	$47,450	$0	CCF30	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
236	CC	1118847816	PONTON ANDRES	230301	30	$2,226,000	$356,200	EPS008	30	$2,226,000	$89,100	CCF30	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	$155,000	30	$0	$0
237	CC	1010050154	PONTON FABIAN	230301	30	$2,333,506	$373,400	EPS002	30	$2,333,506	$93,400	CCF30	30	$2,333,506	$93,400	14-11	30	$2,333,506	$162,500	30	$0	$0
238	CC	1067905871	RAMOS RAMON	230201	30	$1,427,544	$228,500	EPS037	30	$1,427,544	$57,200	CCF30	30	$1,427,544	$57,200	14-11	30	$1,427,544	$99,400	30	$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (16 Afiliados)						$28,123,445	$4,500,500			$28,123,445	$1,125,600			$28,123,445	$1,125,600			$28,123,445	$1,951,500		$0	$0
239	CC	80174802	ARENAS IGNACIO	230301	30	$2,276,591	$364,300	EPS005	30	$2,276,591	$91,100	CCF34	30	$2,276,591	$91,100	14-11	30	$2,276,591	$158,500	30	$0	$0
240	CC	1193092309	BARRERA ANDRES	230301	30	$1,447,764	$231,700	EPS005	30	$1,447,764	$58,000	CCF34	30	$1,447,764	$58,000	14-11	30	$1,447,764	$100,800	30	$0	$0
241	CC	86040105	CUBILLOS JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

2310
21410

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
242	CC	1120574268	GARCIA DIEGO	230301	30	$3,780,000	$604,800	EPS037	30	$3,780,000	$151,200	CCF34	30	$3,780,000	$151,200	14-11	30	$3,780,000	$262,100	30	$0	$0
243	CC	1121914013	LEON LUIS	230301	13	$964,600	$154,400	EPS002	13	$964,600	$38,600	CCF34	13	$964,600	$38,600	14-11	13	$964,600	$67,200	13	$0	$0
244	CC	1006700623	LOPEZ CESAR	230301	30	$1,455,852	$233,000	EPS037	30	$1,455,852	$58,300	CCF34	30	$1,455,852	$58,300	14-11	30	$1,455,852	$101,400	30	$0	$0
245	CC	11200647	MONTOYA JUAN	230301	30	$1,455,852	$233,000	EPS017	30	$1,455,852	$58,300	CCF34	30	$1,455,852	$58,300	14-11	30	$1,455,852	$101,400	30	$0	$0
246	CC	1022340155	MORENO JUAN	25-14	30	$1,625,000	$260,000	EPS008	30	$1,625,000	$65,000	CCF34	30	$1,625,000	$65,000	14-11	30	$1,625,000	$113,100	30	$0	$0
247	CC	1006737148	PANTOJA DUMAR	230201	30	$1,439,676	$230,400	CCFC55	30	$1,439,676	$57,600	CCF34	30	$1,439,676	$57,600	14-11	30	$1,439,676	$100,300	30	$0	$0
248	CC	1234790621	RAMIREZ FABIAN	230201	28	$1,352,864	$216,500	EPS005	28	$1,352,864	$54,200	CCF34	28	$1,352,864	$54,200	14-11	28	$1,352,864	$94,200	28	$0	$0
249	CC	1234790621	RAMIREZ FABIAN	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF34	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
250	CC	1122650561	RODRIGUEZ DIEGO	230201	30	$2,276,591	$364,300	EPS002	30	$2,276,591	$91,100	CCF34	30	$2,276,591	$91,100	14-11	30	$2,276,591	$158,500	30	$0	$0
251	CC	79637101	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	$2,327,182	$372,400	EPS005	30	$2,327,182	$93,100	CCF34	30	$2,327,182	$93,100	14-11	30	$2,327,182	$162,000	30	$0	$0
252	CC	1121898129	SUAREZ JEFERSSON	230301	30	$2,120,000	$339,200	EPS002	30	$2,120,000	$84,800	CCF34	30	$2,120,000	$84,800	14-11	30	$2,120,000	$147,600	30	$0	$0
253	CC	1038092736	URANGO ALVARO	230301	30	$1,447,764	$231,700	EPS002	30	$1,447,764	$58,000	CCF34	30	$1,447,764	$58,000	14-11	30	$1,447,764	$100,800	30	$0	$0
254	CC	1118123232	VALENCIA NURI	230301	30	$2,065,909	$330,600	EPS005	30	$2,065,909	$82,700	CCF34	30	$2,065,909	$82,700	14-11	30	$2,065,909	$143,800	30	$0	$0
255	CC	1115743212	VELANDIA BRAYAN	230301	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF34	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
Total			**Afiliados(213)**			$424,181,804	$68,015,800			$425,369,004	$16,986,800			$425,369,004	$16,968,300			$425,369,004	$28,307,400		$0	$0

213 11
21411

aportes en línea

Resumen General de Pago

21312
21412

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1979428100	9495981496	E	2025/12/05	2025/12/03	BANCO DE BOGOTA	0	$130,278,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				212	$68,015,800	$0	$0	$68,015,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,458,500	$0	$0	$2,458,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	43	$16,183,700	$0	$0	$16,183,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	121	$37,420,400	$0	$0	$37,420,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	40	$11,953,200	$0	$0	$11,953,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				213	$28,307,400	$0	$0	$28,307,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	213	$28,307,400	$0	$0	$28,307,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				213	$16,968,300	$0	$0	$16,968,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	16	$1,125,600	$0	$0	$1,125,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$123,900	$0	$0	$123,900
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	38	$2,707,400	$0	$0	$2,707,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	$215,600	$0	$0	$215,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$154,700	$0	$0	$154,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$360,700	$0	$0	$360,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	145	$12,170,200	$0	$0	$12,170,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$110,200	$0	$0	$110,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				213	$16,986,800	$0	$0	$16,986,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$417,200	$0	$0	$417,200
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$55,100	$0	$0	$55,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$114,600	$0	$0	$114,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$122,000	$0	$0	$122,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$92,400	$0	$0	$92,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,201,500	$0	$0	$1,201,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$213,300	$0	$0	$213,300
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$1,080,700	$0	$0	$1,080,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	37	$2,874,200	$0	$0	$2,874,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$6,000	$0	$0	$6,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$49,000	$0	$0	$49,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	31	$2,073,500	$0	$0	$2,073,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$523,500	$0	$0	$523,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	52	$4,009,000	$0	$0	$4,009,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	43	$3,926,800	$0	$0	$3,926,800
TOTAL				213	$130,278,300	$0	$0	$130,278,300

CONSORCIO EDUCACIÓN
C&G
Ingeniería y Construcciones

21413
2313

EDWIN HUERFANO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

21414
21314

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057587956	EDWIN ARMANDO HUERFANO ARIAS	conjunto nueva esperanza 2	6848377	diazk3255@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	09/01/2026	1801935	$602.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	201.000	0		0		0	0	0	0	201.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	257.300	0	0	0	0	0	0		257.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	112.000				112.000	0	0	112.000			1.120	112.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	32.200	0	0	32.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	201.000	201.000
Pensión	1	257.300	257.300
Riesgos Laborales	1	112.000	112.000
CCF	1	32.200	32.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	602.500	602.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

21415
21315

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1057587956	EDWIN ARMANDO HUERFANO ARIAS	conjunto nuova esperanza 2	6848377	diazk3255@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	09/01/2026	1801935	$602.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobra exterior	Exonerado	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057587956	HUERFANO ARIAS EDWIN ARMANDO	57	0			N																	230201	1,608,000	257,300	0	0	0	0	EPS037	1,608,000	201,000	14-11	1,608,000	5	112,000	CCF34	1,608,000	32,200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

21416
21346

CLAUDIA RODRIGUEZ

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

21417
~~21317~~

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010185507	CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ		calle 160 73 32	3124260055	cprh2017@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	01/12/2025	91916577	$484.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	212.500	0		0		0	0	0	0	212.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	212.500	212.500
Pensión	1	272.000	272.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	484.500	484.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

21418
21378

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010165507	CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ		calle 160 73 32	3124260055	cprh2017@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	01/12/2025	91916577	$484.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	ESTRATEGIA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010165507	RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA	3	0			N																	231001	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	212.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2414
2359

ALTARA

~~21300~~
21420

PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR

2134
2142

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

~~21322~~
21422

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL 01 12 2025 AL 07 12 2025

PROYECTO CE - 201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
Barras	Estado Gral.	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta	Marco, cuchilla	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta Métrica	Estado Gral.	—	—													
Cincel	Estado Gral.	—	—													
Destornillador	Mango	06	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Tomas, estado de cables	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limas	Mango	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Linternas	Estado Gral.	—	—													
Llaves expansivas	Estado Gral.	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Revisar mango	02	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo de uña	Mango	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pala dragas	Mangos, resortes	02	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	Mango	02	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras	Mango	—	—													
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	Estado Gral.	—	—													

OBSERVACIONES

REALIZADO POR
Dismell Mosqueda
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

21323
21423

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 04 12 2025 AL: 14 12 2025

PROYECTO CE: -201 Colegio Alfonso Lopez Romero

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	01			✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado Gral.	02			✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta	Marco, cuchilla	01			✓		✓		✓		✓		✓			
Cinta Métrica	Estado Gral.	—														
Cincel	Estado Gral.	—														
Destornillador	Mango	02			✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Tomas, estado de cables	01			✓		✓		✓		✓		✓			
Limas	Mango	01			✓		✓		✓		✓		✓			
Linternas	Estado Gral.	—														
Llaves expansivas	Estado Gral.	03			✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Revisar mango	01			✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo de uña	Mango	01			✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	02			✓		✓		✓		✓		✓			
Pala dragas	Mangos, resortes	01			✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	Mango	—														
Porras	Mango	02			✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	—														
Tijeras	Estado Gral.	—														

OBSERVACIONES
8 de diciembre: Festivo

REALIZADO POR
Diosnell Moqueda
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

21324
21424

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 15/12/2023 AL: 21/12/2023

PROYECTO CE: - 201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	Estado Gral.	02.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Seguela	Marco, cuchilla	—	—		—		—		—		—		—			
Cinta Métrica	Estado Gral.	—	—		—		—		—		—		—			
Cincel	Estado Gral.	—	—		—		—		—		—		—			
Destornillador	Mango	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensiones	Tomas, estado de cables	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limas	Mango	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Linternas	Estado Gral.	—	—													
Llaves expansivas	Estado Gral.	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetes con funda	Revisar mango	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo de uña	Mango	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	03	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pala dragas	Mangos, resortes	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas	Mango	01	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Porras	Mango	02	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	—	—		—		—		—		—		—			
Tijeras	Estado Gral.	—	—		—		—		—		—		—			

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

Steven Forero Patiño

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

~~21325~~
21425

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 22 12 2023 AL: 28 12 2023

PROYECTO CE: - 201 Colegio Alfonso López Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	01	✓		✓						✓		✓			
Barras	Estado Gral.	02	✓		✓						✓		✓			
Segueta	Marco, cuchilla	01	✓		✓						✓		✓			
Cinta Métrica	Estado Gral.	—	—													
Cincel	Estado Gral.	—														
Destornillador	Mango	03	✓		✓						✓		✓			
Extensiones	Tomas, estado de cables	01	✓		✓						✓		✓			
Limas	Mango	01	✓		✓						✓		✓			
Linternas	Estado Gral.	—														
Llaves expansivas	Estado Gral.	03	✓		✓						✓		✓			
Machetes con funda	Revisar mango	01	✓		✓						✓		✓			
Martillo de uña	Mango	01	✓		✓						✓		✓			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	03	✓		✓						✓		✓			
Pala dragas	Mangos, resortes	01	✓		✓						✓		✓			
Picas	Mango	01	✓		✓						✓		✓			
Porras	Mango	02	✓		✓						✓		✓			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	01	✓		✓						✓		✓			
Tijeras	Estado Gral.	—														

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

Sthivin Forero Patiño

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

21326
21426

ROMVAL

21327
21427

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 22/12/2025 AL: 28/12/2025

PROYECTO CE: 201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	2	X		X		X		X		X		X		X	
Barras	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Segueta	Marco, cuchilla	2	X		X		X		X		X		X		X	
Cinta Métrica	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Cincel	Estado Gral.	4	X		X		X		X		X		X		X	
Destornillador	Mango	3	X		X		X		X		X		X		X	
Extensiones	Tomas, estado de cables	4	X		X		X		X		X		X		X	
Limas	Mango	—	X		X		X		X		X		X		X	
Linternas	Estado Gral.	1	X		X		X		X		X		X		X	
Llaves expansivas	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Machetes con funda	Revisar mango	—	X		X		X		X		X		X		X	
Martillo de uña	Mango	12	X		X		X		X		X		X		X	
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	7	X		X		X		X		X		X		X	
Pala dragas	Mangos, resortes	1	X		X		X		X		X		X		X	
Picas	Mango	6	X		X		X		X		X		X		X	
Porras	Mango	1	X		X		X		X		X		X		X	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	4	X		X		X		X		X		X		X	
Tijeras	Estado Gral.	—	X		X		X		X		X		X		X	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

21328
21428

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 15/12/2025 AL: 21/12/2025

PROYECTO CE: 201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	2	X		X		X		X		X		X		X	
Barras	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Segueta	Marco, cuchilla	2	X		X		X		X		X		X		X	
Cinta Métrica	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Cincel	Estado Gral.	4	X		X		X		X		X		X		X	
Destornillador	Mango	3	X		X		X		X		X		X		X	
Extensiones	Tomas, estado de cables	4	X		X		X		X		X		X		X	
Limas	Mango	—	X		X		X		X		X		X		X	
Linternas	Estado Gral.	1	X		X		X		X		X		X		X	
Llaves expansivas	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Machetes con funda	Revisar mango	—	X		X		X		X		X		X		X	
Martillo de uña	Mango	12	X		X		X		X		X		X		X	
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	7	X		X		X		X		X		X		X	
Pala dragas	Mangos, resortes	1	X		X		X		X		X		X		X	
Picas	Mango	6	X		X		X		X		X		X		X	
Porras	Mango	1	X		X		X		X		X		X		X	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	4	X		X		X		X		X		X		X	
Tijeras	Estado Gral.	—	X		X		X		X		X		X		X	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

~~21329~~
21429

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 08/12/2025 AL: 14/12/2025

PROYECTO CE: 201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	2	X		X		X		X		X		X		X	
Barras	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Segueta	Marco, cuchilla	2	X		X		X		X		X		X		X	
Cinta Métrica	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Cincel	Estado Gral.	4	X		X		X		X		X		X		X	
Destornillador	Mango	3	X		X		X		X		X		X		X	
Extensiones	Tomas, estado de cables	4	X		X		X		X		X		X		X	
Limas	Mango	—	X		X		X		X		X		X		X	
Linternas	Estado Gral.	1	X		X		X		X		X		X		X	
Llaves expansivas	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Machetes con funda	Revisar mango	—	X		X		X		X		X		X		X	
Martillo de uña	Mango	12	X		X		X		X		X		X		X	
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	7	X		X		X		X		X		X		X	
Pala dragas	Mangos, resortes	1	X		X		X		X		X		X		X	
Picas	Mango	6	X		X		X		X		X		X		X	
Porras	Mango	1	X		X		X		X		X		X		X	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	4	X		X		X		X		X		X		X	
Tijeras	Estado Gral.	—	X		X		X		X		X		X		X	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

21330
21430

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 01/12/2025 AL: 07/12/2025

PROYECTO CE: 201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	2	X		X		X		X		X		X		X	
Barras	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Segueta	Marco, cuchilla	2	X		X		X		X		X		X		X	
Cinta Métrica	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Cincel	Estado Gral.	4	X		X		X		X		X		X		X	
Destornillador	Mango	3	X		X		X		X		X		X		X	
Extensiones	Tomas, estado de cables	4	X		X		X		X		X		X		X	
Limas	Mango	—	X		X		X		X		X		X		X	
Linternas	Estado Gral.	1	X		X		X		X		X		X		X	
Llaves expansivas	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X		X	
Machetes con funda	Revisar mango	—	X		X		X		X		X		X		X	
Martillo de uña	Mango	12	X		X		X		X		X		X		X	
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	7	X		X		X		X		X		X		X	
Pala dragas	Mangos, rasertes	1	X		X		X		X		X		X		X	
Picas	Mango	6	X		X		X		X		X		X		X	
Porras	Mango	1	X		X		X		X		X		X		X	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	4	X		X		X		X		X		X		X	
Tijeras	Estado Gral.	—	X		X		X		X		X		X		X	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO FOR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

~~21331~~
21931

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 29|12|2025 AL: 30|12|2025

PROYECTO CE: 201 Colegio Alfonso Lopez Pumarejo

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento	2	X		X											
Barras	Estado Gral.	5	X		X											
Segueta	Marco, cuchilla	2	X		X											
Cinta Métrica	Estado Gral.	5	X		X											
Cincel	Estado Gral.	4	X		X											
Destornillador	Mango	3	X		X											
Extensiones	Tomas, estado de cables	4	X		X											
Limas	Mango	—	X		X											
Linternas	Estado Gral.	1	X		X											
Llaves expansivas	Estado Gral.	5	X		X											
Machetes con funda	Revisar mango	—	X		X											
Martillo de uña	Mango	12	X		X											
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	7	X		X											
Pala dragas	Mangos, resortes	1	X		X											
Picas	Mango	6	X		X											
Porras	Mango	1	X		X											
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	4	X		X											
Tijeras	Estado Gral.	—	X		X											

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

PRAGMA

21333
21433

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 15 | 12 | 2025 AL: 20 | 12 | 2025

PROYECTO CE: C6-Colegio A.I.P.

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Barras	Estado Gral.	5	X		X		X		X		X		X			
Segueta	Marco, cuchilla	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cinta Métrica	Estado Gral.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Cincel	Estado Gral.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Destornillador	Mango		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Extensiones	Tomas, estado de cables		X		X		X		X		X		X			
Limas	Mango		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Linternas	Estado Gral.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Llaves expansivas	Estado Gral.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Machetes con funda	Revisar mango		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Martillo de uña	Mango		X		X		X		X		Y		X			
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	8	X		X		Y		X		Y		Y			
Pala dragas	Mangos, resortes	3	X		X		X		X		Y		Y			
Picas	Mango	5	X		Y		Y		X		Y		X			
Porras	Mango		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Tijeras	Estado Gral.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

CARLOS ESTANGA.

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

21334
21434

PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 22/12/2025 AL: 28/12/2025

PROYECTO CE: _____

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento		—		—						—		—		—	
Barras	Estado Gral.	5.	X		X						X		X		X	
Segueta	Marco, cuchilla		—		—						—		—		—	
Cinta Métrica	Estado Gral.		—		—						—		—		—	
Cincel	Estado Gral.		—		—						—		—		—	
Destornillador	Mango		—		—						—		—		—	
Extensiones	Tomas, estado de cables	3.	X		X						X		X		X	
Limas	Mango		—		—						—		—		—	
Linternas	Estado Gral.		—		—						—		—		—	
Llaves expansivas	Estado Gral.		—		—						—		—		—	
Machetes con funda	Revisar mango		—		—						—		—		—	
Martillo de uña	Mango		X		X						X		X		X	
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas		X		X						X		X		X	
Pala dragas	Mangos, resortes	8	X		X						X		X		X	
Picas	Mango	5	X		X						X		X		X	
Porras	Mango		—		—						—		—		—	
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados	2	X		X						X		X		X	
Tijeras	Estado Gral.		—		—						—		—		—	

OBSERVACIONES

_____

_____

_____

_____

REALIZADO POR

CARLOS Estagga.

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

21335
21435

	PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MENORES

PERIODO: DEL: 29/12/2025 AL: 30/12/2025

PROYECTO CE: CE Colegio B.L.P.

HERRAMIENTA	REVISION	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicates	Mango, aislamiento		—		—											
Barras	Estado Gral.		—		—											
Segueta	Marco, cuchilla		—		—											
Cinta Métrica	Estado Gral.	5	✓		✓											
Cincel	Estado Gral.		—		—											
Destornillador	Mango		—		—											
Extensiones	Tomas, estado de cables	3	✓		✓											
Limas	Mango		—		—											
Linternas	Estado Gral.		—		—											
Llaves expansivas	Estado Gral.		—		—											
Machetes con funda	Revisar mango		—		—											
Martillo de uña	Mango		—		—											
Palas	Revisar ajuste del mango, astillas	8	✓		✓											
Pala dragas	Mangos, resortes	4	✓		✓											
Picas	Mango	3	✓		✓											
Porras	Mango		—		—											
Serruchos	Mango, revisar dientes trabados		—		—											
Tijeras	Estado Gral.		—		—											

OBSERVACIONES

REALIZADO POR

CARLOS ESTUPIÑAN.

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE

REVISADO POR

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

~~21336~~
21436

PREOPERACIONAL PULIDORA

ROMVAL

21338
21438

CONSORCIO EDUCACIÓN CBGMH

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CE-2015 Colegio Alfonso Lopez UBICACIÓN: Carpeta Mod Andalucito OPERADOR: Rufino Mercado

EQUIPO: Pulidora MARCA: Bosch SERIE: EWS-2200/230

PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 07/12/2025

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)	X			X			X			X			X			X					
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico gasolina, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor	X			X			X			X			X			X					
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado	X			X			X			X			X			X					
Se han identificado vias de evacuación	X			X			X			X			X			X					
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos	X			X			X			X			X			X					
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)	X			X			X			X			X			X					
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada	X			X			X			X			X			X					
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)	X			X			X			X			X			X					
Switch ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupciones)	X			X			X			X			X			X					
El mango de agarre y cuerpo esta en buen estado	X			X			X			X			X			X					
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujeción en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios	X			X			X			X			X			X					
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo	X			X			X			X			X			X					
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras	X			X			X			X			X			X					
Existe extintor en el area y se encuentra con la fecha vigente de la ultima recarga	X			X			X			X			X			X					
El tipo de disco es acorde al material a pulir	X			X			X			X			X			X					
No tiene anomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancias psicoactivas. (Alcohol o Drogas)		X			X			X			X			X			X				
Sufre de trastornos del equilibrio, mareo o vertigo		X			X			X			X			X			X				
Consume algun tipo de medicamento Cual:		X			X			X			X			X			X				

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE: Rufino Mercado

CARGO: Oficial

FIRMA: Rufino Mercado

VoBo POR:

NOMBRE: Diana Lopez

CARGO: [illegible]

FIRMA: [illegible]

Powered by CamScanner

~~21339~~
21439

CONSORCIO EDUCACIÓN OBRAMA

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: C-201 Col. Alfonso López UBICACIÓN: Capital Col. Auditorios OPERADOR: Rufino Mercado

EQUIPO: Pulidora MARCA: Bosch SERIE: GWS-2200-230

PERIODO DEL: 09/12/2023 AL 14/12/2023

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)				X			X			X			X			X					
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico,gasolina, etc.)				X			X			X			X			X					
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor				X			X			X			X			X					
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado				X			X			X			X			X					
Se han identificado vias de evacuacion				X			X			X			X			X					
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos				X			X			X			X			X					
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)				X			X			X			X			X					
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada				X			X			X			X			X					
EQUIPO																					
El cable de alimentacion electrica se encuentra en buen estado (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)				X			X			X			X			X					
Swich ON/OFF en buen estado? (es dpor, no presenta interrupcion)				X			X			X			X			X					
El mango de agarrey cuerpo esta en buen estado				X			X			X			X			X					
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujeción en buen estado				X			X			X			X			X					
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios				X			X			X			X			X					
El disco a usar, es al correcto en RPM con respecto al equipo				X			X			X			X			X					
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras				X			X			X			X			X					
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga				X			X			X			X			X					
El tipo de disco es acorde al material a pulir				X			X			X			X			X					
No tiene anomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)				X			X			X			X			X					
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas* (Alcohol o Drogas)					X			X			X			X			X				
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo					X			X			X			X			X				
Consume algun tipo de medicamento Cual					X			X			X			X			X				

OBSERVACIONES: Equipo en condiciones óptimas

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE: Rufino Mercado

CARGO: Oficial

FIRMA:

VoBo POR:

NOMBRE:

CARGO: Sst

FIRMA:

Powered by CamScanner

21340
21490

CONSORCIO EDUCACIÓN CBGNH

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CC 201 Colegio Alfonso Lopez · UBICACIÓN: Capilla Auditorio · OPERADOR: Rufino Mercado

EQUIPO: Pulidora · MARCA: Bosch · SERIE: GWS-2200-230

PERIODO DEL: 15/12/2025 AL: 21/12/2025

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)	X			X			X			X			X			X					
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico,gasolina, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor	X			X			X			X			X			X					
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado	X			X			X			X			X			X					
Se han identificado vias de evacuacion	X			X			X			X			X			X					
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos	X			X			X			X			X			X					
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)	X			X			X			X			✓			X					
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada	X			X			X			X			X			X					
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o envenidadura, encauchetado y sin quemaduras)	X			X			X			X			X			X					
Switch ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupción)	X			X			X			X			X			X					
El mango de agarre y cuerpo esta en buen estado	X			X			X			X			X			X					
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujeción en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Se cuenta con accesorios adecuados para los accesorios	X			X			X			X			X			X					
El disco a usar, es el torneio en RPM con respecto al equipo	X			X			X			X			X			X					
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras	X			X			X			X			X			X					
Existe extintor en el area y se encuentra con la fecha vigente de la ultima recarga	X			X			X			X			X			X					
El tipo de disco es acorde al material a pulir	X			X			X			X			X			X					
No tiene anomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas. (Alcohol o Drogas)		X			X			X			X			X			X				
Sufre de trastornos del equilibrio, mareo o vertigo		X			X			X			X			X			X				
Consume algun tipo de medicamento Cual		X			X			X			X			X			X				

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR

NOMBRE: Rufino mercado

CARGO: oficial

FIRMA:

Vo.Bo POR:

NOMBRE: Danya Vega

CARGO: Prof. T.S.T

FIRMA:

Powered by CamScanner

21341
21491

CONSORCIO EDUCACIÓN CEGAFH

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CE- 201 Col Alfonso Lopez UBICACIÓN: Carpa Mod Auditorio OPERADOR: Manuel Gomez

EQUIPO: Pulidora MARCA: Bosch. SERIE: GNS-2200-120

PERIODO DEL: 22-12/2025 AL: 27-12/2025

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico gasolina, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado vias de evacuación	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Switch ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupcion)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El mango de agarre y cuerpo esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujeción en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El tipo de disco es acorde al material a pulir	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
No tiene anomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas. (Alcohol o Drogas)		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Sufre de trastornos del equilibrio, mareo o vertigo		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Consume algun tipo de medicamento Cual		✓			✓			✓			✓			✓			✓				

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE: Manuel Gomez

CARGO: OF

FIRMA: [signature]

VoBo POR:

NOMBRE: [illegible]

CARGO: Profesional SST

FIRMA: [signature]

Powered by CamScanner

PRAGMA

~~21343~~
21443

CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN OBRAS

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: EC Colegio A.L.P. UBICACIÓN: _____ OPERADOR: Ender Rios.

EQUIPO: Pulidora. MARCA: EMTOP SERIE: 10118

PERIODO DEL: 19/12/2025. AL: 20/12/2025

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)	X			X			X			X			X			X					
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico,gasolina, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor	X			X			X			X			X			✓					
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado	X			X			X			X			X			X					
Se han identificado vias de evacuación	X			X			X			X			X			X					
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos	X			X			X			X			X			X					
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)	X			X			X			X			X			X					
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada	X			X			X			X			X			X					
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)	X			X			X			X			X			X					
Swich ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupcion)	X			X			X			X			X			✓					
El mango de agarrey cuerpo esta en buen estado	X			X			X			X			X			X					
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujección en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios	X			X			X			X			X			X					
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo	X			X			X			X			X			X					
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras	X			X			X			X			X			X					
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga	X			X			X			X			X			X					
El tipo de disco es acorde al material a pulir	X			X			X			X			X			X					
No tiene anomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas. (Alcohol o Drogas)		X			X			X			X				X			✓			
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo		X			X			X			X				X			✓			
Consume algun tipo de medicamento. Cual:		X			X			X			X				X			X			

OBSERVACIONES _____

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE Ender Rios

CARGO OF

FIRMA

VoBo POR:

NOMBRE Yandry Roa.

CARGO HSE APP.

FIRMA

Resumen General de Pago

21509
21409

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
145	CC	79509109	RODRIGUEZ WILSON	25-14	27	$2,003,400	$320,600	EPS002	27	$2,003,400	$80,200	CCF24	27	$2,003,400	$80,200	14-11	27	$2,003,400	$139,500	27	$0	$0
146	CC	79509109	RODRIGUEZ WILSON	25-14	3	$222,600	$35,700	EPS002	3	$222,600	$9,000	CCF24	3	$222,600	$9,000	14-11	3	$222,600	$0	3	$0	$0
147	CC	9653605	ROJAS CARLOS		0	$0	$0	EPS037	16	$1,187,200	$47,500	CCF24	16	$1,187,200	$47,500	14-11	16	$1,187,200	$82,700	16	$0	$0
148	CC	1000687618	ROMERO CRISTIAN	230301	29	$2,458,718	$393,400	EPS002	29	$2,458,718	$98,400	CCF24	29	$2,458,718	$98,400	14-11	29	$2,458,718	$171,200	29	$0	$0
149	CC	1000687618	ROMERO CRISTIAN	230301	1	$74,200	$9,000	EPS002	1	$74,200	$0	CCF24	1	$74,200	$0	14-11	1	$74,200	$0	1	$0	$0
150	CC	79991711	ROMERO JAVIER	25-14	30	$3,448,295	$551,800	EPS002	30	$3,448,295	$138,000	CCF24	30	$3,448,295	$138,000	14-11	30	$3,448,295	$240,100	30	$0	$0
151	CC	1014274676	ROMERO JUAN	230301	30	$3,011,424	$481,900	EPS017	30	$3,011,424	$120,500	CCF24	30	$3,011,424	$120,500	14-11	30	$3,011,424	$209,600	30	$0	$0
152	CC	1069718382	SABOGAL PEDRO	230301	12	$1,328,414	$212,600	EPS002	12	$1,328,414	$53,200	CCF24	12	$1,328,414	$53,200	14-11	12	$1,328,414	$92,500	12	$0	$0
153	CC	1151184951	SALCEDO IVAN	230301	30	$3,780,000	$604,800	EPS037	30	$3,780,000	$151,200	CCF24	30	$3,780,000	$151,200	14-11	30	$3,780,000	$263,100	30	$0	$0
154	CC	1003479421	SANCHEZ YECITH	230201	30	$2,226,000	$356,200	EPS005	30	$2,226,000	$89,100	CCF24	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	$155,000	30	$0	$0
155	CC	79186208	SARMIENTO JESUS	25-14	30	$2,371,702	$379,500	EPS017	30	$2,371,702	$94,900	CCF24	30	$2,371,702	$94,900	14-11	30	$2,371,702	$165,100	30	$0	$0
156	CC	1030524940	SICHACA NELSON	230201	30	$2,616,809	$418,700	EPS010	30	$2,616,809	$104,700	CCF24	30	$2,616,809	$104,700	14-11	30	$2,616,809	$182,200	30	$0	$0
157	CC	80366482	SILVA ALEXANDER	230301	30	$1,435,632	$229,800	EPS005	30	$1,435,632	$57,500	CCF24	30	$1,435,632	$57,500	14-11	30	$1,435,632	$100,000	30	$0	$0
158	CC	1075651462	SUAREZ JESUS	230201	30	$1,731,364	$277,100	EPS010	30	$1,731,364	$69,300	CCF24	30	$1,731,364	$69,300	14-11	30	$1,731,364	$120,600	30	$0	$0
159	CC	1071328424	SUAREZ JOSE	230201	25	$1,766,667	$282,700	EPS005	25	$1,766,667	$70,700	CCF24	25	$1,766,667	$70,700	14-11	25	$1,766,667	$123,000	25	$0	$0
160	CC	1054559008	TANGARIFE ORLEY	230301	30	$1,847,799	$295,700	EPS037	30	$1,847,799	$74,000	CCF24	30	$1,847,799	$74,000	14-11	30	$1,847,799	$128,700	30	$0	$0
161	CC	1007789749	TIQUE YENSY	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
162	CC	1033741110	UJUETA DANIEL	230201	30	$2,144,091	$343,100	EPS005	30	$2,144,091	$85,800	CCF24	30	$2,144,091	$85,800	14-11	30	$2,144,091	$149,300	30	$0	$0
163	CC	1022980132	USMA DANIEL	230301	15	$1,060,000	$169,600	EPS017	15	$1,060,000	$42,400	CCF24	15	$1,060,000	$42,400	14-11	15	$1,060,000	$73,800	15	$0	$0
164	CC	1003844374	VARGAS SANTIAGO	230301	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF24	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
165	CC	1085038822	VILLEGAS KELLYS	230301	30	$2,054,432	$328,800	EPS017	30	$2,054,432	$82,200	CCF24	30	$2,054,432	$82,200	14-11	30	$2,054,432	$143,000	30	$0	$0
166	CC	80540445	WAGNER JAVIER	230201	30	$1,455,852	$233,000	EPS017	30	$1,455,852	$58,300	CCF24	30	$1,455,852	$58,300	14-11	30	$1,455,852	$101,400	30	$0	$0
167	CC	79661363	ZAMBRANO RUBEN	230301	28	$2,142,103	$342,800	EPS037	28	$2,142,103	$85,700	CCF24	28	$2,142,103	$85,700	14-11	28	$2,142,103	$149,100	28	$0	$0
168	CC	79661363	ZAMBRANO RUBEN	230301	2	$153,712	$24,600	EPS037	2	$153,712	$6,200	CCF24	2	$153,712	$6,200	14-11	2	$153,712	$0	2	$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)						$9,012,107	$1,442,200			$9,012,107	$360,700			$9,012,107	$360,700			$9,012,107	$627,500		$0	$0
169	CC	1143845447	JIMENEZ HEFFERSON	25-14	30	$1,459,896	$233,600	EPS005	30	$1,459,896	$58,400	CCF57	30	$1,459,896	$58,400	14-11	30	$1,459,896	$101,700	30	$0	$0
170	CC	94502389	JORDAN VICTOR	230201	30	$2,308,210	$369,400	EPS012	30	$2,308,210	$92,400	CCF57	30	$2,308,210	$92,400	14-11	30	$2,308,210	$160,700	30	$0	$0
171	CC	1110291195	ORDOÑEZ MARLON	230201	30	$1,459,896	$233,600	EPS037	30	$1,459,896	$58,400	CCF57	30	$1,459,896	$58,400	14-11	30	$1,459,896	$101,700	30	$0	$0
172	CC	1143944629	QUIÑONEZ JHON	230301	30	$1,666,548	$266,700	ESSC24	30	$1,666,548	$66,700	CCF57	30	$1,666,548	$66,700	14-11	30	$1,666,548	$116,000	30	$0	$0
173	CC	1114735578	VALLES KATHERINE	230301	30	$2,117,557	$338,900	EPS002	30	$2,117,557	$84,800	CCF57	30	$2,117,557	$84,800	14-11	30	$2,117,557	$147,400	30	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$2,752,651	$440,500			$2,752,651	$110,200			$2,752,651	$110,200			$2,752,651	$191,600		$0	$0
174	CC	1079172313	SANCHEZ ROBINSON	230301	30	$2,752,651	$440,500	EPS037	30	$2,752,651	$110,200	CCF11	30	$2,752,651	$110,200	14-11	30	$2,752,651	$191,600	30	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$3,094,667	$495,300			$3,094,667	$123,900			$3,094,667	$123,900			$3,094,667	$215,500		$0	$0
175	CC	71771665	GRAJALES NELSON	25-14	24	$3,024,000	$483,900	EPS010	24	$3,024,000	$121,000	CCF04	24	$3,024,000	$121,000	14-11	24	$3,024,000	$210,500	24	$0	$0
176	CC	1128480031	JARAMILLO SEBASTIAN	230201	1	$70,667	$11,400	EPS037	1	$70,667	$2,900	CCF04	1	$70,667	$2,900	14-11	1	$70,667	$5,000	1	$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (4 Afiliados)						$5,384,417	$861,700			$5,384,417	$215,600			$5,384,417	$215,600			$5,384,417	$375,000		$0	$0
177	CC	59650913	CHAVES NERY	230201	17	$1,246,667	$199,500	EPS037	17	$1,246,667	$49,900	CCF35	17	$1,246,667	$49,900	14-11	17	$1,246,667	$86,800	17	$0	$0
178	CC	1085921549	CORAL EDGAR	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF35	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
179	CC	98326542	DELGADO WILLIAM	25-14	23	$2,898,000	$463,700	EPS005	23	$2,898,000	$116,000	CCF35	23	$2,898,000	$116,000	14-11	23	$2,898,000	$201,800	23	$0	$0
180	CC	1085940809	YANDUN JAVIER	25-14	2	$148,400	$23,800	EPSIC5	2	$148,400	$6,000	CCF35	2	$148,400	$6,000	14-11	2	$148,400	$10,400	2	$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)						$3,865,218	$618,500			$3,865,218	$154,700			$3,865,218	$154,700			$3,865,218	$269,200		$0	$0
181	CC	96121901	ACOSTA JORGE	230301	30	$2,238,648	$358,200	ESSC24	30	$2,238,648	$89,600	CCF44	30	$2,238,648	$89,600	14-11	30	$2,238,648	$155,900	30	$0	$0
182	CC	1006408738	REYES JUAN	230301	30	$1,626,570	$260,300	EPS037	30	$1,626,570	$65,100	CCF44	30	$1,626,570	$65,100	14-11	30	$1,626,570	$113,300	30	$0	$0
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (38 Afiliados)						$68,009,287	$10,868,200			$68,009,287	$2,707,400			$68,009,287	$2,707,400			$68,009,287	$4,462,400		$0	$0
183	CC	1006618221	AMAYA DARIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
184	CC	1118847140	ARRIETA OSNEIDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
185	CC	17903157	ATENCIO JUAN	230301	28	$2,077,600	$332,500	EPS037	28	$2,077,600	$83,200	CCF30	28	$2,077,600	$83,200	14-11	28	$2,077,600	$144,700	28	$0	$0
186	CC	17903157	ATENCIO JUAN	230301	2	$148,400	$23,800	EPS037	2	$148,400	$6,000	CCF30	2	$148,400	$6,000	14-11	2	$148,400	$0	2	$0	$0
187	CC	1118805303	AYOLA SERGIO	231001	30	$2,226,000	$356,200	EPS002	30	$2,226,000	$89,100	CCF30	30	$2,226,000	$89,100	14-11	30	$2,226,000	$155,000	30	$0	$0
188	CC	1118815281	BALLESTEROS LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
189	CC	1118813386	BALLESTEROS SAMIR	230301	17	$806,650	$129,100	EPSIC1	17	$806,650	$32,300	CCF30	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
190	CC	1118813386	BALLESTEROS SAMIR	230301	13	$616,850	$98,700	EPSIC1	13	$616,850	$24,700	CCF30	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$0	13	$0	$0

21349
21444

CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN CONSTRUCTORA

PREOPERACIONAL PULIDORA

PROYECTO: CE Colegio ALP. UBICACIÓN: Educativo OPERADOR: Victor Guerra

EQUIPO: Pulidora MARCA: EMTOP SERIE: 25129460

PERIODO DEL: 22/12/2025 AL: 28/12/2025

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (careta, gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)	X			X									X			X			X		
El area de trabajo se encuentra libre de material inflamable (papel, plastico,gasolina, etc.)	X			X									X			X			X		
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor	X			X									X			X			X		
El sitio donde se ejecuta el trabajo esta bien ventilado	X			X									X			X			X		
Se han identificado vias de evacuación	X			X									X			X			X		
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos	X			X									X			X			X		
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)	X			X									X			X			X		
Al terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada	X			X									X			X			X		
EQUIPO																					
El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado, (sin remiendos, o enmendadura, encauchetado y sin quemaduras)	X			X									X			X			X		
Swich ON/OFF en buen estado? (es decir, no presenta interrupcion)	X			X									X			X			X		
El mango de agarrey cuerpo esta en buen estado	X			X									X			X			X		
La pulidora posee guarda de proteccion bien instalada y manija de sujección en buen estado	X			X									X			X			X		
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios	X			X									X			X			X		
El disco a usar, es el correcto en RPM con respecto al equipo	X			X									X			X			X		
El disco se encuentra en buen estado sin fisuras	X			X									X			X			X		
Existe extintor en el area y se encuentracon la fecha vigente de la ultima recarga	X			X									X			X			X		
El tipo de disco es acorde al material a pulir	X			X									X			X			X		
No tiene anomalias en general (fisuras, ruptura, etc.)	X			X									X			X			X		
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas. (Alcohol o Drogas)	X			X									X			X			X		
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo		X			X									X			X			X	
Consume algun tipo de medicamento. Cual:		X			X									X			X			X	

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

PREOPERACIONAL OPERADOR:

NOMBRE Victor Guerra

CARGO oficial.

FIRMA Victor Guerra

VoBo POR:

NOMBRE Yandy Roa

CARGO HSE SP.

FIRMA

PREOPERACIONAL TALADRO MANUAL

~~21346~~
21446

PREOPERACIONAL TALADRO MANUAL

PROYECTO: C- Colegio ALP. UBICACIÓN: _____ OPERADOR: Jamer Moreno

EQUIPO: Taladro MARCA: EMTOP SERIE: 2512 9460.

PERIODO DEL: 15/12/2025 AL: 20/12/2025

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (gafas, proteccion auditiva guantes, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor	X			X			X			X			X			X					
Se han identificado vias de evacuaoión	X			X			X			X			X			X					
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos	X			X			X			X			X			X					
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones. cables, tomas)	X			X			X			X			X			X					
terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada	X			X			X			V			X			X					
EQUIPO																					
El estado general del equipo esta en buenas condiciones	X			X			X			X			X			X					
El cable y conexiones eléctricas no tiene rupturas, ni adiciones	X			X			X			X			X			X					
La broca es adecuada para la actividad a realizar	X			X			X			X			X			X					
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas. (Alcohol o Drogas)		X			X			X			X			X			X				
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo		X			X			X			X			X			X				
Consume algun tipo de medicamento. Cual.		X			X			X			X			X			X				

OBSERVACIONES _____

FIRMAS DE APROBACIÓN

REALIZÓ PREOPERACIONAL:

NOMBRE Jamer Yair moreno

CARGO OP

FIRMA Jamer

VoBo. POR:

NOMBRE Yandy Roa

CARGO HSE OP.

FIRMA

21347
21497

PREOPERACIONAL TALADRO MANUAL

PROYECTO: CE- Colegio ALP. UBICACIÓN: CE-Ceilia OPERADOR: Robinson Rios

EQUIPO: Taladro Manual. MARCA: EMTOP SERIE: 25129460.

PERIODO DEL: 22/12/2025 AL: 28/12/2025

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
CONDICIONES:																					
Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor (gafas, proteccion auditiva, guantes, etc.)	X			X									X			X			X		
Los trabajadores estan debidamente capacitados, entrenados y autorizados para realizar la labor	X			X									X			X			X		
Se han identificado vias de evacuación	X			X									X			X			X		
Las vias de evacuación estan libres de obstaculos	X			X									X			X			X		
Se verifico el estado de las conexiones electricas(extensiones, cables, tomas)	X			X									X			X			X		
:terminar la actividad se deja el area de trabajo organizada y aseada	X			X									X			X			X		
EQUIPO																					
El estado general del equipo esta en buenas condiciones	X			X									X			X			X		
El cable y conexiones eléctricas no tiene rupturas, ni adiciones	X			X									X			X			X		
La broca es adecuada para la actividad a realizar	X			X									X			X			X		
CONDICIONES DE SALUD																					
Los trabajadores declaran no haber no haber consumido sustancia psicoactivas. (Alcohol o Drogas)	X			X									X			X			X		
Sufre de transtornos del equilibrio, mareo o vertigo		X			X									X			X			X	
Consume algun tipo de medicamento. Cual:		X			X									X			X			X	

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN

REALIZÓ PREOPERACIONAL:

NOMBRE Robinson Rios

CARGO Oficial

FIRMA Robinson

VoBo. POR:

NOMBRE Yandy Roa

CARGO HSE OP

FIRMA

21348
21448

ANEXO 21 CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD EMITIDO

POR ARL

21349
21499

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

21350
2197O

AXA COLPATRIA

Certificado de accidentalidad

ARL AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A
NIT. 860.002.183

CERTIFICA

Que la empresa CONSORCIO EDUCACION CYG - MH identificada con NIT 901687301 con contrato de afiliación No. 9016319 afiliada a ARL AXA COLPATRIA desde el 13-03-2023 cotizando con nivel de riesgo 5 presenta las siguientes estadísticas respecto a accidentes de trabajo:

DATOS DEL CERTIFICADO

Datos	2025
Número de Trabajadores:	6
Horas hombre trabajadas teóricas:	16,060
Accidentes Laborales:	1
Enfermedad Laboral:	0
Incapacidad permanente parcial (IPP):	0
Número de casos de invalidez:	0
Número de casos fatales:	0
Total días perdidos y cargados:	0
Total días por incapacidad temporal:	0
Días cargados por IPP:	0
Dias cargados por invalidez:	0
Dias cargados por fatales:	0

INDICES DEL CERTIFICADO

Datos	2025
Tasa de accidentalidad:	15.58
Indice de frecuencia:	14.94
Indice de severidad:	0.00
Indice lesion incapacitante:	0.00

"El presente documento fué obtenido por la empresa CONSORCIO EDUCACION CYG - MH del portal transaccional de AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A. Administradora de Riesgos Laborales, usando las claves asignadas para dicha entidad. Su contenido refleja los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y demás información suministrada por la empresa a la Administradora de Riesgos Laborales"

La presente solicitud se expide a los (09-01-2026)

Código de verificación

defe8bf3-201c-47c3-948c-635951abcf5f

2135
2141

ROMVAL

21357
21952

ARL | sura

Medellín, 30 de diciembre de 2025

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa ROMVAL INGENIERIA SAS, NIT N900805727, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 38.191.202.3, 192.230.104.10, 172.16.42.57.

21353
21453

PRAGMA

21354
21454

ARL | sura

Medellín, 29 de diciembre de 2025

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa PRAGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS, NIT N901443621, ha reportado 7 accidente(s) de trabajo ocurrido(s) a sus trabajadores dependientes desde las fechas 01 de enero de 2025 hasta el 29 de diciembre de 2025, con un total de 31 día(s) de incapacidad pagados y una tasa de accidentalidad de 28%.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51 1414.

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.28.4.221, 192.230.104.8, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21355
21455

INFORME MENSUAL SST CONTRATISTAS

21356
21456

CONSORCIO EDUCACIÓN
C&G
Ingeniería y Construcciones

PRAGMA

2137
2147

INFORME MENSUAL N° 1
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME MENSUAL No 01

CONTRATISTA: PRAGMA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO 1279 de 2023



"RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".

01 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2025

REALIZADO POR: YANDRY YOHANA ROAHSE OPERATIVO

2135B
2145B

INFORME MENSUAL N° 1
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 INTRODUCCION

El presente informe describe el desarrollo de las actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo realizados durante el mes de diciembre de 2025 por parte del contratista PRAGMA Constructora y Construcciones S.A.S. en las labores de cimentación de estructura del módulo C (Educativo) en el marco del proyecto **""RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".**

2 OBJETIVO GENERAL

Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para todos los trabajadores, mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar y evaluar los peligros y los riesgos laborales que se presentes en cada área de trabajo.
- Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales mediante la implementación de controles operativos.
- Promover una cultura de prevención y autocuidado en todos los trabajadores.

- Capacitar y sensibilizar al trabajador en prácticas seguras y uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP).

2.2 ALCANCE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y salud en el trabajo tienen como alcance principal proteger la vida salud y el bienestar de los trabajadores en cualquier actividad laboral. Sus principales alcances son:

- **Prevención de riesgos laborales:**
  Identificar, evaluar y controlar peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en el trabajo.
- **Protección de la salud física y mental:**
  Evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, incluyendo el estrés laboral y la fatiga.
- **Mejora de las condiciones de trabajo**
  Promover ambientes laborales seguros, saludables y adecuados (iluminación, ventilación, orden, higiene, etc.).
- **Cumplimiento de normas y leyes**
  Asegurar que la empresa cumpla con la legislación vigente en SST (normas nacionales e internacionales).
- **Capacitación y concientización**
  Formar a los trabajadores en prácticas seguras, uso correcto de equipos y respuesta ante emergencias.
- **Participación de trabajadores y empleadores**
  Fomentar la responsabilidad compartida entre empleador y trabajador en la prevención de riesgos.

INFORME MENSUAL N° 1
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- **Respuesta ante emergencias**

  Preparación para actuar frente a incendios, sismos, derrames, primeros auxilios y evacuaciones.

- **Mejora continua**

  Evaluar y actualizar constantemente las medidas de seguridad para reducir riesgos y mejorar el desempeño laboral.

~~2136~~
2146

INFORME MENSUAL N° 1
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Datos Generales

DATOS GENERALES	
Contratista	**PRAGMA CONSTRUCTORA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Objeto del Contrato	Contrato de obra para mano de obra construcción de estructuras en concreto de elementos con resistencia que varían entre 2000 y 4000 PSI, incluyendo solados fundidos en sitios, limpieza caisson, zapatas, dados, vigas de cimentación muro pantalla, vigas de áreas, columnas, losas aligeradas placas, placas de contrapiso y escaleras del edificio educativo en el proyecto "RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".
Representante Legal	JUAN DAVID RODRIGUEZ C.
Contrato N°	CE-201-144-010
NIT	901.443.621-3
Fecha de Inicio	20 de noviembre 2025

21362
21962

INFORME MENSUAL N° 1
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2. Personal y Equipos en Obra

PERSONAL EN OBRA Y EQUIPOS			
Personal Durante El mes:	26	Personal activo al finalizar el mes	22
Personal Administrativos:	2	Personal Retirado	4
Personal Operativo:	24	Equipos en obra	0

3. Actividades Realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo

3.1 Actividades de preingreso

Antes de iniciar las actividades el personal fue enviado a realizarse exámenes de ingreso los cuales se adjuntan los documentos solicitados por el Consorcio Educación C&G.

3.2 Actividades de Ingreso a obra

- Inducción HSE y de aspectos en obra: La cual fue realizada por el personal de SST del Constructor en el cual explicaron los siguientes temas:

	Temario de la Inducción
1	Información General del Proyecto y presentación de la empresa.
2	Horarios de Trabajos
3	Política integrada de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo (SST)
4	Política de prevención de consumo de alcohol y drogas, no acoso
5	Cobertura de Seguridad Social, EPS, ARL, AFP, CCF
5	Notificación de Peligros, Riesgos y Aspectos Ambientales para Trabajadores

	Temario de la Inducción
6	Reportes de Actos y Condiciones Inseguras
7	Reportes de Accidentes e Incidentes en el Trabajo
8	Normas de Seguridad, Uso de EPPS y Convivencia en Obra
9	Orden y Aseo en los Lugares de Trabajo

3.3 Actividades Realizadas Durante la Ejecución de Actividades en Obra

- **Charlas y Capacitaciones al personal.**

Se realizaron charlas al personal sobre diversos temas concernientes a seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los requerimientos generados en obra.

Ilustración 1 Charlas y Capacitación al Personal





- **Inspección de Herramientas y Equipos**

Previo al uso de equipos, herramientas y equipos se realizó la revisión de los mismos para garantizar las condiciones apropiadas de uso, manipulación y aseguramiento para el personal. Se realizó el preoperacional en conjunto con el colaborador.

~~2136~~
2196

INFORME MENSUAL N° 1
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ilustración 2 Inspecciones de equipos y herramientas



- **Entrega e Inspección de elementos de protección personal**

Durante el mes de diciembre de 2025 se realizaron las entregas de elementos de protección personal en obra, teniendo en cuenta el desgaste y/o deterioro de los mismos, de igual modo se hizo entrega de dotación inicial al personal.

Ilustración No 3 Inspecciones de elementos de protección personal.







~~21365~~
21465

INFORME MENSUAL N° 1
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ilustración N°4 Se entrega dotación al personal





Se hizo la entrega la dotación inicial a los trabajadores que ingresaron durante el mes de diciembre de 2025 de elementos iniciales como: Casco, protección visual y auditiva (gafas y tapa oídos), ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad, se deja registro de la entrega firmado por el colaborador.

- **Instalación de Punto de Hidratación**

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas predominantes de tiempo seco y caluroso se mantuvo hidratación disponible y constante al personal en obra contando con un proveedor de la zona.

Ilustración No 5 Punto de Hidratación





INFORME MENSUAL N° 1
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- **Aseguramiento y acompañamiento en las actividades de obra**

En el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades de aseguramiento:

- Inspecciones de área.
- Supervisión de actividades y recomendaciones al personal en material de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- Ilustración No 6 Orden y Aseo en áreas de trabajo





Ilustración No 7 Aseguramiento y acompañamiento en las actividades en obra





21367
21967

INFORME MENSUAL N° 1
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ilustración N°8 Trabajo en alturas





Previo al inicio de las actividades se diligencio la documentación correspondiente:

- Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
- Permisos de Trabajo en Alturas
- Inspecciones de Elementos de Protección Personal (Arnés y Eslinga)

Ilustración N°8 Inspecciones de Elementos para Emergencia





~~21368~~
21468

INFORME MENSUAL N° 1
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realiza la verificación de las condiciones de los elementos e implementos como botiquín, camilla y extintor existente en el área de trabajo.

Accidentalidad

En el mes diciembre de 2025 no se registraron accidentes laborales o algún evento que afectara la integridad de los trabajadores del contratista.

No se generó ausentismo por enfermedad laboral o de origen común.

Tabla 3 Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NOVIEMBRE 2025			
Total de HHT Mes:	3657	Total HHT Acumuladas	3657
Número de Accidentes:	0	Días de Ausentismo por Incapacidad	0
Porcentaje de Ausentismo Mes:	0	Días Programados en el mes:	23

21369
21469

ROMVAL

ROMVAL

INFORME MENSUAL No 02

CONTRATISTA: ROMVAL INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO 1279 de 2023



"RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".

01 DE DICIEMBRE A 31DE DICIEMBRE 2025

2137
2147

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 2
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ROMVAL

Introducción

El presente informe describe el desarrollo de las actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo (SST) realizadas durante el mes de diciembre de 2025 por parte del contratista Romval Ingenieria S.A.S en la ejecución de labores de construcción de estructuras en concreto de los módulos educativo y polideportivo en el marco del proyecto**"Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta".**

La salud abarca el cuidado en sus dimensiones fisica, mental y social siendo el eje central de preservar y minimizar los efectos negativos en la poblacion trabajadora en la ejecucion de las actividades en obra, para lograrlo es primordial establecer y disponer de multiples mecanismos que involucren a todos los niveles organizacionales para que se pueda mantener un equilibrio entre la productividad y el cuidado de la integridad de todos los colaboradores.

21372
21472

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 2
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ROMVAL

1. Datos Generales

DATOS GENERALES	
Contratista	Romval Ingenieria S.A.S.
Objeto del Contrato	Contrato de obra para mano de obra construcción de estructuras en concreto de elementos con resistencias que varían entre 2000 y 4000 psi, incluyendo solados, limpieza, caisson, zapatas, dados, vigas de cimentación, muros pantalla, vigas aéreas, columnas, losas aligeradas, placas, placas de contrapiso y escaleras del edificio administrativo en el proyecto de RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
Representante Legal	Edwin Ferney Romero Valencia
Contrato N°	CE-201-144-009
NIT	900805727-6
Fecha de Inicio	04 de Noviembre 2025

2. Personal y Equipos en Obra

PERSONAL EN OBRA Y EQUIPOS			
Personal durante el mes:	22	Personal activo al finalizar el mes	21
Personal Administrativos:	2	Personal Retirado	1
Personal Operativo:	20	Equipos en obra	01

3. 3. Actividades Realizadas en Seguridad y Salud en el Trabajo

ROMVAL

3.1 Actividades de preingreso

El personal que ingreso durante el mes de diciembre de 2025 un total de 10 colaboradores, realizaron los exámenes médicos ocupacionales para constatar las condiciones de salud del personal.

Antes del inicio de actividades se hace el envío de la documentación del personal para revisión esta documentación incluye:

- Hoja de Vida
- Afiliaciones a Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar).
- Examen de Ingreso y Contrato Laboral
- Certificado (Trabajo en Alturas).

3.2 Actividades de Ingreso a obra

- Inducción HSE y de aspectos en obra: La cual fue realizada por el personal de SST del Constructor en el cual explicaron los siguientes temas:

	Temario de la Inducción
1	Información General del Proyecto y presentación de la empresa.
2	Horarios de Trabajos
3	Política integrada de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo (SST)
4	Política de prevención de consumo de alcohol y drogas, no acoso
5	Cobertura de Seguridad Social, EPS, ARL, AFP, CCF
5	Notificación de Peligros, Riesgos y Aspectos Ambientales para Trabajadores
6	Reportes de Actos y Condiciones Inseguras
7	Reportes de Accidentes e Incidentes en el Trabajo
8	Normas de Seguridad, Uso de EPPS y Convivencia en Obra

	Temario de la Inducción
9	Orden y Aseo en los Lugares de Trabajo

3.3 Actividades Realizadas Durante la Ejecución de Actividades en Obra

- Charlas y Capacitaciones al personal.

Se realizaron charlas al personal sobre diversos temas concernientes a seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los requerimientos generados en obra.

Foto No 1 Charlas y Capacitación al Personal



- Inspección de Herramientas y Equipos

Previo al uso de equipos, herramientas y equipos se realizó la revisión de los mismos para garantizar las condiciones apropiadas de uso, manipulación y aseguramiento para el personal. Se plasmó la información en los respectivos preoperacionales en conjunto con el trabajador.

Foto No 2 Inspección de equipos y herramientas

21375
21475

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 2
01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ROMVAL



- **Entrega e Inspección de elementos de protección personal**

Durante el mes de diciembre de 2025 se realizaron las entregas de elementos de protección personal en obra, teniendo en cuenta el desgaste y/o deterioro de los mismos, de igual modo se hizo entrega de dotación inicial al personal. Se recibieron en obra elementos de protección personal contra caídas (EPCC) como arneses y eslinga los cuales se inspeccionaron todos los componentes estuvieran en óptimas condiciones y se utilizaran por el personal autorizado.

Foto No 3 Inspección de elementos de protección personal.





➢ **Aseguramiento y acompañamiento en las actividades de obra**

Las siguientes actividades de aseguramiento en el desarrollo de la cimentación en los módulos administrativo y polideportivo se ejecutaron en el mes de diciembre de 2025:

- Inspecciones de área (Condiciones Locativas).
- Diligenciamiento de documentación como Análisis de trabajo seguro (ATS) Permisos de trabajo en Alturas, que se divulgaron y firmaron por parte del personal. Estos documentos se aplicaron en actividades de Armado, encofrado y desencofrado de columnas en el módulo administrativo.
- Acompañamiento en actividades y realizar recomendaciones al personal en material de seguridad y salud en el trabajo (SST).
- Inspección de Elementos de emergencia (botiquín)
- Orden y Aseo en áreas de trabajo

Foto No 5 Aseguramiento y acompañamiento en las actividades en obra.



ROMVAL

Foto No 6 Botiquín



Accidentalidad

En el mes diciembre de 2025 no se registraron accidentes laborales o algún evento que afectara de los trabajadores del contratista.

No se generaron ausentismo por enfermedad laboral o de origen común

Tabla 3 Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NOVIEMBRE 2025			
Total de HHTT Mes:	3752	Total HHTT Acumuladas	6000
Número de Accidentes:	0	Días de Ausentismo por Incapacidad	0
Porcentaje de Ausentismo Mes:	0	Días Programados en el mes:	23

21376
21479

ANEXO 22 VALES INGRESO DE MATERIAL

~~21379~~
21479

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. COMÚN

VALERA Nº 11205

FECHA 3 | 12 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: NIPCO

Hora: _____ Cliente: _____

Conductor: Luis Rodriguez Placa Vehículo: DEH 972

CANT.	DETALLE
15	Grava 3/4

Firma: Freddy Hincapie CC 1026577660

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. COMÚN

VALERA Nº 11204

FECHA 3 | 12 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: NIPCO

Hora: _____ Cliente: _____

Conductor: Luis Rodriguez Placa Vehículo: DEH 972

CANT.	DETALLE
15	arena de planta

Firma: Freddy Hincapie CC 1026577660

Hpo Mercedes

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. COMÚN

VALERA Nº 11207

FECHA 4 | 12 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: NIPCO

Hora: _____ Cliente: _____

Conductor: Luis Rodriguez Placa Vehículo: DEH 972

CANT.	DETALLE
15	Grava 3/4

Firma: Freddy Hincapie CC 1026577660

1175 KM

21300
21400

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. COMÚN

VALERA Nº 11060

FECHA 13 | 11 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: [illegible] Educación

Hora: 09:40 Cliente: Alcaldía Local Municipio

Conductor: Silvino Ramos V Placa Vehículo: SVD 14H

CANT.	DETALLE
15M	Cascajo 3/4

Firma:

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. COMÚN

VALERA Nº 11061

FECHA 13 | 11 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: Construcción Vivienda

Hora: 11:06 Cliente: Alcaldía Local Municipio

Conductor: Silvino Ramos V Placa Vehículo: SVD 14H

CANT.	DETALLE
15M	Arena Lavada

Firma:

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. COMÚN

VALERA Nº 10936

FECHA 13 | 11 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: [illegible]

Hora: 09:46 Cliente: [illegible]

Conductor: [illegible] Placa Vehículo: [illegible]

CANT.	DETALLE
15M	[illegible]

Firma:

21381
21481

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 Reg. Común

VALERA Nº 10937

FECHA 14 | 11 | 05

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: [illegible]

Hora: [illegible] Cliente: [illegible]

Conductor: [illegible] Placa Vehículo: [illegible]

CANT.	DETALLE
15 M	[illegible]

Firma:

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 Reg. Común

VALERA Nº 10941

FECHA 14 | 11 | 05

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: [illegible]

Hora: [illegible] Cliente: [illegible]

Conductor: [illegible] Placa Vehículo: [illegible]

CANT.	DETALLE
15	[illegible]

Firma:

ARENAS
INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 Reg. Común

VALERA Nº 10948

FECHA [illegible]

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: [illegible]

Hora: [illegible] Cliente: [illegible]

Conductor: [illegible] Placa Vehículo: [illegible]

CANT.	DETALLE
15 M	[illegible]

Firma:

21382
21482

ARENAS

INDUSTRIALES DEL LLANO LTDA.
NIT. 800.169.085-4 REG. COMÚN

VALERA Nº 10949

FECHA 21 | 11 | 25

TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS

Obra: Alonso Lopez

Hora: 11.30 Cliente:

Conductor: Luis Rodriguez Placa Vehículo: BTL 15C

CANT.	DETALLE
15	Cemento

Firma:

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA			HORA DE SALIDA
2	12	25	

REMISIÓN Nº 1155

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Herrera

DAR PUBLICIDAD A ESTE NO ES NIT 1 306 856 8256 CEL 310 2826117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA			HORA DE SALIDA
2	12	25	

REMISIÓN Nº 1154

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Herrera

DAR PUBLICIDAD A ESTE NO ES NIT 1 306 856 8256 CEL 310 2826117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA			HORA DE SALIDA
3	12	25	

REMISIÓN
Nº 1166

CLIENTE: Alfaya Ing NIT. O C.C.: 900903908
DIRECCIÓN: Km 7 # 75-51 TELÉFONO:
CONDUCTOR: Luis Rodriguez Nieto PLACA NO.: PEH 972

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA	15	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL		

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 829-5 CEL 310 2929117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Jairo Martinez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis Rodriguez
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
cc 1105057691

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA			HORA DE SALIDA
3	12	25	

REMISIÓN
Nº 1169

CLIENTE: Alfaya Ing NIT. O C.C.:
DIRECCIÓN: Km 7 # 75-51 TELÉFONO:
CONDUCTOR: Luis Rodriguez Nieto PLACA NO.: PEH 972

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"	15	
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL		

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 829-5 CEL 310 2929117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: Jairo Martinez
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis Rodriguez
FIRMA:
C.C.: 1105057691

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
cc 1105057691

2365
2485

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
4 12 25	

REMISIÓN Nº 1174

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA	15	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	15	

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincatrez
cc 1105057864

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
4 12 25	

REMISIÓN Nº 1175

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"	15	
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	15	

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincatrez
cc 1105057864

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.008.659.826-5 CEL. 318 2929117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA

REMISIÓN
Nº 1176

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL		

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 005 359 829-5 CEL 310 2929117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
cc 1105037694

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA

REMISIÓN
Nº 1186

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL		

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 005 359 829-5 CEL 310 2929117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
cc 1105037694

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA			HORA DE SALIDA
11	12	25	

REMISIÓN Nº 1201

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.005 656 829-5 CEL 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC 1105057664

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA			HORA DE SALIDA
11	12	25	

REMISIÓN Nº 1203

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1.005 656 829-5 CEL 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC. 1105057664

21400
21386

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
11 12 25	

REMISIÓN Nº 1205

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: [illegible]

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 006 858 829 5 CEL: 318 262 0117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hnatoiza
cc 1120573664

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
11 12 25	

REMISIÓN Nº 1206

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: [illegible]

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	1
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 006 858 829 5 CEL: 318 262 0117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis Rodriguez
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hnatoiza
cc 1120573664

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
12 12 25	

REMISIÓN Nº 1210

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 005 858 829-5 CEL. 318 2929117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis Rodriguez
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincstroza
cc 1105037864

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
12 12 25	

REMISIÓN Nº 1212

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 005 858 829-5 CEL. 318 2929117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis Rodriguez
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincstroza P
cc 1105037864

2/14/09

21490
21390

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
12 12 25	

REMISIÓN
Nº 1213

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: Luis Rodriguez PLACA NO.: LEH42

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"	1	
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	15	

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 006 855 629-3 CEL: 318 2029117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis Rodriguez
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
cc 1101057664

21491
21391

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
15 12 25	

REMISIÓN Nº 1227

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: EFH 172

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis [illegible]
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
CC 1032437654

DIAN PUBLICIDAD & GRÁFICO NIT 1.006 856 829-5 CEL: 310 2922117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
15 12 25	

REMISIÓN Nº 1238

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: SVI 14C

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

DIAN PUBLICIDAD & GRÁFICO NIT 1.006 856 829-5 CEL: 310 2922117

21492
21542

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
15 12 25	

REMISIÓN Nº 1226

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: [illegible]

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	15
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 006 804 829-5 CEL 319 2529117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC 1105037684

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
15 12 25	

REMISIÓN Nº 1239

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: [illegible]

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 006 804 829-5 CEL 319 2529117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:
C.C.: [illegible]

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC 1105037684

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
17 12 25	7:12

REMISIÓN Nº 1252

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: [illegible]

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA	1	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	1	

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 006 858 829-5 CEL 318 2529117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC 1105057664

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 306 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
17 12 25	2:12

REMISIÓN Nº 1253

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: [illegible]

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"	1	
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	1	

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 006 858 829-5 CEL 318 2529117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis Hernandez
FIRMA:
C.C.: 1105057664

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC 1105057664

1493
21393

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
1 12 25	9 12

REMISIÓN Nº 1254

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 829-5 CEL 318 2029117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincstroza
cc 1100037864

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
1 12 25	11 11

REMISIÓN Nº 1292

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 829-5 CEL 318 2029117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincstroza
cc 1100037864

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
22-12-25	

REMISIÓN Nº 1293

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA	15	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	15	

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
cc 1015...

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 000 856 829-5 CEL 318 2629117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
22-12-25	

REMISIÓN Nº 1298

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA	15	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL	15	

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincapie
cc 1015...

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 000 856 829-5 CEL 318 2629117

25/496
25396

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
27 / 12 / 25	11:11

REMISIÓN Nº 1300

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincatrica
CC. 1105537664

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 825-3 CEL: 318 2629117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
27 / 12 / 25	12:45

REMISIÓN Nº 1302

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: Luis Rodriguez
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hincatrica
CC. 1105537664

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 825-3 CEL: 318 2629117

21497
21397

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
22 12 25	1:24 PM

REMISIÓN Nº 1303

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC 1106C17654

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 004 858 829-3 CEL 319 2929117

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
22 12 25	1:49

REMISIÓN Nº 1304

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC 1106C17654

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 004 858 829-3 CEL 319 2929117

21498
21598

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
5 | 12 | 25	2:04 p.m.	Nº 1305

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: DTH 41C

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 829-5 CEL 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC 1105097664

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA	REMISIÓN
5 | 12 | 25	2:51	Nº 1306

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: TFH 41C

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 829-5 CEL 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
CC 1105097664

21499
27399

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
02 12 25	7:10.

REMISIÓN Nº 1307

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 058 858 829-5 CEL. 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinostroza
cc 1105057694

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
02 12 25	11:50

REMISIÓN Nº 1319

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 058 858 829-5 CEL. 318 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinostroza
cc 1105057694

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 18 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
9 12 25	1 A.M

REMISIÓN Nº 1330

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 829-5 CEL 318 2829117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.: 1[illegible]

OBSERVACIONES:
Freddy Hinostroza
cc 1105037664

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 18 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

21500
21400

FECHA	HORA DE SALIDA
9 12 25	9 SOAM

REMISIÓN Nº 1331

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	1
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	1

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 829-5 CEL 318 2829117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinostroza
cc 1105037664

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
26 12 25	11:20 AM

REMISIÓN Nº 1332

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 856 829-5 CEL 318 2929117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
cc 1126257654

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

22501
21401

FECHA	HORA DE SALIDA
26 12 25	11:20

REMISIÓN Nº 1333

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 856 829-5 CEL 318 2929117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
cc 1126257654

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
30 12 25	7:30

REMISIÓN Nº 1348

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	15
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 026 858 829-5 CEL 316 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
cc 1105057664

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
30 12 25	7:31.

REMISIÓN Nº 1349

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 026 858 829-5 CEL 316 2629117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinestroza
cc 1105057664

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
30 12 25	7:32 AM

REMISIÓN Nº 1351

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: [illegible]

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	10
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	10

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 829-5 CEL. 318 2529117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinostroza
cc 1006378694

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Via Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA	HORA DE SALIDA
30 12 25	9:25 AM

REMISIÓN Nº 1352

CLIENTE: [illegible] NIT. O C.C.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible] TELÉFONO: [illegible]
CONDUCTOR: [illegible] PLACA NO.: [illegible]

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD
1	ARENA LAVADA	
2	ARENA PLANTA	
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "	
4	GRAVILLA DE 1"	
5	GRAVILLA DE 3/4"	15
6	GRAVILLA DE 1/2"	
7	SUB-BASE	
8	BASE	
9	MATERIAL CRUDO	
OTROS		
	TOTAL	15

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT 1 008 858 829-5 CEL. 318 2529117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE: [illegible]
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hinostroza
cc 1006378694

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA			HORA DE SALIDA
29	11	25	

REMISIÓN Nº 1136

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL		

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT: 1.074.838.829-5 CEL: 318.2529117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:
Freddy Hurtado P

GRAVAS Y ARENAS
TRITUMAX S.A.S
Nit 901884681-7

Planta / Km 16 Vía Pto. López
Vereda Santa Rosa, Finca Villa Isa
Vegas del Guayuriba - Villavicencio/Meta
CEL. 305 359 8242 - 310 236 0600 - 320 273 8630
gravastritumax@gmail.com

FECHA			HORA DE SALIDA
29	11	25	

REMISIÓN Nº 1135

CLIENTE: _____ NIT. O C.C.: _____
DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____
CONDUCTOR: _____ PLACA NO.: _____

No.	PRODUCTOS	CANTIDAD	
1	ARENA LAVADA		
2	ARENA PLANTA		
3	GRAVILLA DE 1 1/2 "		
4	GRAVILLA DE 1"		
5	GRAVILLA DE 3/4"		
6	GRAVILLA DE 1/2"		
7	SUB-BASE		
8	BASE		
9	MATERIAL CRUDO		
OTROS			
	TOTAL		

DAR PUBLICIDAD & DISEÑO NIT: 1.074.838.829-5 CEL: 318.2529117

NOTA:

DESPACHO:
NOMBRE:
FIRMA:

RECIBIDO CONDUCTOR:
NOMBRE:
FIRMA:
C.C.:

OBSERVACIONES:

ANEXO 23. INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS

21406
21508

NIT 901.657.301	**INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS**

FECHA: DIA 30 MES 12 AÑO 25. HORA:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del contratista: PRAGMA
Frente de obra: Reconstruccion Colegio Alfonso lopez primaria
Ubicación de la inspección:
Responsable HSE del contratista: Yandri Jhoana Rey.
Nº de Trabajadores en Obra total: 22. Hombres: 21 Mujeres: 1

ITEM	ACTIVIDADES	C	NC	NA
	1. CAMPAMENTO- CONTENEDOR CONTRATISTA			
1. 1	El contenedor se encuentra ordenado	✓		
1,2	Se realiza jornada de aseo	✓		
1,3	Adecuado almacenamiento de herramientas	✓		
1,4	Se cuenta con punto ecológico	✓		
1,5	Se realiza adecuada separación de residuos sólidos	✓		
	2. ALMACENAMIENTO DE SUSTACIAS QUÍMICAS			
2,1	Cuenta con dique de contención de derrames			✗
2,2	Se cuenta con kit de derrames			✓
2,3	Los productos químicos se encuentran etiquetados	✓		
2,4	Se encuentran disponibles la hojas de seguridad de los productos químicos	✓		
	3. FRENTE DE OBRA			
3,1	Se realizan jornadas de orden y aseo en el frente de obra	✓		
3,2	Se cuenta con brigadista ambiental	✓		
3,3	No se evidencian residuos en el suelo	✓		
3,4	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos peligrosos	✓		
3,5	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos ordinarios	✓		
3,6	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos reciclables	✓		
3,7	Los puntos de acopio temporales de residuos se encuentran demarcados y señalizados	✓		
	3. CORTADORA DE LADRILLO			
4,1	Cuenta con sistema de recirculación de agua			
4,2	Evita sobreacumulación de cortes de ladrillo en el área de corte			

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE: Astrid Ruth Gonzalez
C.C 40. 341. 842.
FIRMA:
CARGO: Ingeniera Ambiental.

RESPONSABLE HSE DEL CONTRATISTA

NOMBRE: Yandry Yohana Rey Jimenez.
C.C 36 34 + 1,91
FIRMA:
CARGO: HSE OP

	INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS

FECHA: DIA 30 **MES** 12 **AÑO** 25 **HORA:**

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del contratista: Ravel

Frente de obra: Reconstrucción Colegio Alfonso López

Ubicación de la inspección:

Responsable HSE del contratista: Fernando Rodriguez

Nº de Trabajadores en Obra total: 2 **Hombres:** **Mujeres:** 0

ITEM	ACTIVIDADES	C	NC	NA
	1. CAMPAMENTO- CONTENEDOR CONTRATISTA			
1. 1	El contenedor se encuentra ordenado	✓		
1,2	Se realiza jornada de aseo	✓		
1,3	Adecuado almacenamiento de herramientas	✓		
1,4	Se cuenta con punto ecológico	✓		
1,5	Se realiza adecuada separación de residuos sólidos	✓		
	2. ALMACENAMIENTO DE SUSTACIAS QUÍMICAS			
2,1	Cuenta con dique de contención de derrames			✓
2,2	Se cuenta con kit de derrames	✓		
2,3	Los productos químicos se encuentran etiquetados	✓		
2,4	Se encuentran disponibles la hojas de seguridad de los productos químicos	✓		✓
	3. FRENTE DE OBRA			
3,1	Se realizan jornadas de orden y aseo en el frente de obra	✓		
3,2	Se cuenta con brigadista ambiental	✓		
3,3	No se evidencian residuos en el suelo	✓		
3,4	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos peligrosos	✓		
3,5	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos ordinarios	✓		
3,6	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos reciclables	✓		
3,7	Los puntos de acopio temporales de residuos se encuentran demarcados y señalizados	✓		
	3. CORTADORA DE LADRILLO			
4,1	Cuenta con sistema de recirculación de agua			✓
4,2	Evita sobreacumulación de cortes de ladrillo en el área de corte			✓

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE: Astrid Ruiz Gonzalez

C.C 40.311.812

FIRMA:

CARGO: Ingeniera Ambiental

RESPONSABLE HSE DEL CONTRATISTA

NOMBRE: Fernando Rodriguez

C.C 79.623.101 ISTA

FIRMA:

CARGO: Encargado

NIT: 901.657.301	**INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS**

FECHA: DIA 10 **MES** 12 **AÑO** 25 · **HORA:**

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del contratista: Altavia

Frente de obra: Alg Fabricación de Concreto

Ubicación de la inspección: Alg Fabricación concreto

Responsable HSE del contratista: Freddy Hinestroza

Nº de Trabajadores en Obra total: 4 **Hombres:** 4 **Mujeres:**

ITEM	ACTIVIDADES	C	NC	NA
	1. CAMPAMENTO- CONTENEDOR CONTRATISTA			
1. 1	El contenedor se encuentra ordenado	✓		
1,2	Se realiza jornada de aseo	✓		
1,3	Adecuado almacenamiento de herramientas	✓		
1,4	Se cuenta con punto ecológico	✓		
1,5	Se realiza adecuada separación de residuos sólidos	✓		
	2. ALMACENAMIENTO DE SUSTACIAS QUÍMICAS			✓
2,1	Cuenta con dique de contención de derrames	✓		
2,2	Se cuenta con kit de derrames	✓		
2,3	Los productos químicos se encuentran etiquetados	✓		
2,4	Se encuentran disponibles la hojas de seguridad de los productos químicos	✓		
	3. FRENTE DE OBRA			
3,1	Se realizan jornadas de orden y aseo en el frente de obra	✓		
3,2	Se cuenta con brigadista ambiental	✓		
3,3	No se evidencian residuos en el suelo	✓		
3,4	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos peligrosos	✓		
3,5	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos ordinarios	✓		
3,6	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos reciclables	✓		
3,7	Los puntos de acopio temporales de residuos se encuentran demarcados y señalizados	✓		
	3. CORTADORA DE LADRILLO			
4,1	Cuenta con sistema de recirculación de agua			✓
4,2	Evita sobreacumulación de cortes de ladrillo en el área de corte			✓

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE: ASTRID Ruiz Gonzalez

C.C 40.341.812

FIRMA:

CARGO: Ingeniera Ambiental.

RESPONSABLE HSE DEL CONTRATISTA

NOMBRE: Freddy Hinestroza

C.C 1.129.577.654

FIRMA:

CARGO: QC. Lamat

NIT 901[illegible]-3	**INSPECCIÓN AMBIENTAL A CONTRATISTAS**

FECHA: DIA 26 MES 12 AÑO 23 HORA: 10:13 am.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre del contratista: ROMVAC

Frente de obra: Construcción colegio Alonso lopez Pumarejo Alto pompeya.

Ubicación de la inspección: Modulo Administrativo

Responsable HSE del contratista:

Nº de Trabajadores en Obra total: 19 Hombres: 19 Mujeres:

ITEM	ACTIVIDADES	C	NC	NA
	1. CAMPAMENTO- CONTENEDOR CONTRATISTA			
1. 1	El contenedor se encuentra ordenado	✓		
1,2	Se realiza jornada de aseo	✓		✓
1,3	Adecuado almacenamiento de herramientas			
1,4	Se cuenta con punto ecológico	✓		
1,5	Se realiza adecuada separación de residuos sólidos			
	2. ALMACENAMIENTO DE SUSTACIAS QUÍMICAS			
2,1	Cuenta con dique de contención de derrames	✓		
2,2	Se cuenta con kit de derrames	✓		
2,3	Los productos químicos se encuentran etiquetados	✓		
2,4	Se encuentran disponibles la hojas de seguridad de los productos químicos	✓		
	3. FRENTE DE OBRA			
3,1	Se realizan jornadas de orden y aseo en el frente de obra	✓		
3,2	Se cuenta con brigadista ambiental	✓	✓	
3,3	No se evidencian residuos en el suelo	✓		
3,4	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos peligrosos			✓
3,5	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos ordinarios	✓		
3,6	El contratista asegura el adecuado almacenamiento y recolección de residuos reciclables	✓		
3,7	Los puntos de acopio temporales de residuos se encuentran demarcados y señalizados	✓		
	3. CORTADORA DE LADRILLO			
4,1	Cuenta con sistema de recirculación de agua			✓
4,2	Evita sobreacumulación de cortes de ladrillo en el área de corte			✓

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRE: ADRIAN Dario Gonzalez.

C.C 40.34[illegible]812

FIRMA:

CARGO: Ingeniero Ambiental

RESPONSABLE HSE DEL CONTRATISTA

NOMBRE: Angela Patricia Garcia Morales

C.C 1[illegible]7881[illegible]

FIRMA:

CARGO: HSEQ

ANEXO. 24 INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO

MENOR

[illegible]	INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: Consorcio Educación Cyb.

FECHA: 20-12-25 LUGAR DE LA INSPECCION: Reconstrucción Colegio Alfonso Lopez.

NOMBRE DEL EQUIPO Planta Cemento Donat. CODIGO O REFERENCIA: DIA STANDARD (15482)

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	✓
HIDRAULICA	
NEUMATICA	
MECANICA	✓
A COMBUSTIBLE	
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	
ACPM	
OTRO ( )	
N/A	✓

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	✓
PARTES ROTATORIAS	✓
ENGRANAJES	
ALTAS TEMPERATURAS	✓
GENERACIÓN DE GASES	✓
RUIDO	✓
RIESGO ELECTRICO	✓
PROYECCION DE PARTICULAS	✓
GENERACION DE POLVO	✓

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	✓
ENCLAVAMIENTO	✓
PUESTA A TIERRA	✓
BARRERAS PERIMETRALES	✓
ALARMA	✓
CARCAZA	✓
OTRO:	
OTRO:	
OTRO:	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA		✓		
CONECCIONES ELECTRICAS	✓			
CABLEADO	✓			
MANGUERAS	✓			
JUNTAS	✓			
FUGAS DE ACEITE			✓	
FUGAS DE COMBUSTIBLE			✓	
SISTEMAS DE SEGURIDAD	✓			
DESGASTE DE PIEZAS	✓			
LLANTAS	✓			
BASES	✓			
PUNTOS DE SUJECION	✓			
LUBRICACION	✓			

ACCCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION

FIRMA RESPONSABLE :

FIRMA CONTRATISTA: CC 1053637691

NIT 901.687.301	**INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR**

PROYECTO: Consorcio Educación C46

FECHA: 30/12/25. **LUGAR DE LA INSPECCION:** Reconstrucción Colegio Alfonso Lopez.

NOMBRE DEL EQUIPO Retro excavadora Pajarito **CODIGO O REFERENCIA:** A630.

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	✓
HIDRAULICA	✓
NEUMATICA	✓
MECANICA	✓
A COMBUSTIBLE	✓
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	
ACPM	✓
OTRO ( )	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	✓
PARTES ROTATORIAS	✓
ENGRANAJES	✓
ALTAS TEMPERATURAS	✓
GENERACION DE GASES	✓
RUIDO	✓
RIESGO ELECTRICO	✓
PROYECCION DE PARTICULAS	✓
GENERACION DE POLVO	✓

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	✓
ENCLAVAMIENTO	✓
PUESTA A TIERRA	✓
BARRERAS PERIMETRALES	✓
ALARMA	✓
CARCAZA	✓
OTRO:	
OTRO:	
OTRO:	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	✓			
CONECCIONES ELECTRICAS	✓			
CABLEADO	✓			
MANGUERAS	✓			
JUNTAS	✓			
FUGAS DE ACEITE	✓			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓			
SISTEMAS DE SEGURIDAD	✓			
DESGASTE DE PIEZAS	✓			
LLANTAS	✓			
BASES	✓			
PUNTOS DE SUJECION	✓			
LUBRICACION	✓			

ACCCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION

FIRMA RESPONSABLE :

FIRMA CONTRATISTA:

1019008320.

2413
2513

	INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: Consorcio Educación Cyb

FECHA: 30-12-25 **LUGAR DE LA INSPECCION:** Reconstrucción Colegio Alfonso Lopez

NOMBRE DEL EQUIPO Bobcat **CODIGO O REFERENCIA:** S18 ENF14 Fleec.

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	✓
HIDRAULICA	✓
NEUMATICA	
MECANICA	✓
A COMBUSTIBLE	✓
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	
ACPM	✓
OTRO ( )	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	✓
PARTES ROTATORIAS	✓
ENGRANAJES	✓
ALTAS TEMPERATURAS	✓
GENERACION DE GASES	✓
RUIDO	✓
RIESGO ELECTRICO	✓
PROYECCION DE PARTICULAS	✓
GENERACION DE POLVO	✓

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	
ENCLAVAMIENTO	
PUESTA A TIERRA	✓
BARRERAS PERIMETRALES	
ALARMA	
CARCAZA	
OTRO	
OTRO	
OTRO	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA				
CONECCIONES ELECTRICAS	✓			
CABLEADO	✓			
MANGUERAS	✓			
JUNTAS				
FUGAS DE ACEITE			✓	
FUGAS DE COMBUSTIBLE			✓	
SISTEMAS DE SEGURIDAD	✓			
DESGASTE DE PIEZAS			✓	
LLANTAS	✓			
BASES	✓			
PUNTOS DE SUJECION	✓			
LUBRICACION	✓			

ACCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION
//	//	//

FIRMA RESPONSABLE:

FIRMA CONTRATISTA: Andres Murillo
1077052526

[illegible]	INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR

PROYECTO: Consorcio Educacion CyG

FECHA: 20-12/25 LUGAR DE LA INSPECCION: Concreto Plant. DHB150-10-82.

NOMBRE DEL EQUIPO Bomba Concreto CODIGO O REFERENCIA:

TIPO DE MAQUINA	
ELECTRICA	✓
HIDRAULICA	✓
NEUMATICA	✓
MECANICA	✓
A COMBUSTIBLE	✓
OTRO ( )	

TIPO DE COMBUSTIBLE	
GASOLINA	
ACPM	✓
OTRO ( )	
N/A	

RIESGOS	
BORDES CORTANTES	✓
PARTES ROTATORIAS	✓
ENGRANAJES	✓
ALTAS TEMPERATURAS	✓
GENERACION DE GASES	✓
RUIDO	✓
RIESGO ELECTRICO	
PROYECCION DE PARTICULAS	✓
GENERACION DE POLVO	✓

SISTEMAS DE SEGURIDAD	
GUARDAS	✓
ENCLAVAMIENTO	✓
PUESTA A TIERRA	✓
BARRERAS PERIMETRALES	
ALARMA	✓
CARCAZA	✓
OTRO	
OTRO	
OTRO	

ESTADO	B	M	N/A	OBSERVACIONES
CARCAZA	✓			
CONECCIONES ELECTRICAS	✓		✓	
CABLEADO	✓		✓	
MANGUERAS	✓		✓	
JUNTAS	✓		✓	
FUGAS DE ACEITE	✓			
FUGAS DE COMBUSTIBLE	✓			
SISTEMAS DE SEGURIDAD	✓			
DESGASTE DE PIEZAS	✓			
LLANTAS	✓			
BASES	✓			
PUNTOS DE SUJECION	✓			
LUBRICACION	✓			

ACCCION CORRECTIVA	FECHA	VERIFICACION

FIRMA RESPONSABLE : [signature]

FIRMA CONTRATISTA: Juan Hernandez.

CC 1125468642

ANEXO 25. CERTIFICADOS DE RESIDENCIA PERSONAL DE AID AL PROYECTO NOVIEMBRE.

21416
21516

SECRETARÍA
GESTIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

1451-11.39/1448

CERTIFICADO DE RESIDENCIA

Me permito informar, que una vez acreditados los requisitos solicitados conforme a lo dispuesto en el Art. 29 literal F numeral 6 de la Ley 1551 de 2012 y al Decreto 1158 de 2019, esta Secretaria concede el CERTIFICADO DE RESIDENCIA al señor(a) **YEISON ACHURY LEYTON** identificado(a) con cédula de ciudadanía No.**1120873574** expedida en **PUERTO LOPEZ** quien reside en el Municipio de Villavicencio y se encuentra inscrito en el libro de afiliados de la Junta de Acción Comunal **VEREDA ALTOS DE POMPEYA** en el folio 39 Numeral 278.

El presente se expide en la ciudad de Villavicencio a solicitud del interesado (a), para tramites laborales, se aclara que, si el trámite es ante ECOPETROL, ésta deberá tenerse en cuenta, si el trabajo a proveer es mano de obra NO CALIFICADA y se desarrolla en área urbana de Villavicencio o zona de influencia de proyectos de explotación Minera o Petrolera.

Se expide en Villavicencio, al **PRIMER (1) DIA DEL MES DE ABRIL DE 2024.**

De acuerdo a su solicitud con radicado N. **2666**

Este Certificado de Residencia tiene validez de seis meses (180) dias.

NOTA: La Secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana de la ciudad de Villavicencio, no utiliza sello húmedo en los documentos que expide en cumplimiento a la ley 962 del año 2005, en su Art. 20

Atentamente,

ELIANA ANDREA VACA ROJAS
Secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
VoBo Javier Arturo Herrera Suescun	Director Participación Ciudadana	
Revisó Yuli Andrea Sandoval	Tecnico Administrativo	
Elaboró Martha Milena Perez	Técnico Operativo	

~~2447~~
21513

SECRETARÍA
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA E INCLUSIÓN
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

1500/4585

CERTIFICADO DE RESIDENCIA

Me permito informar, que una vez acreditados los requisitos solicitados conforme a lo dispuesto en el Art. 29 literal F numeral 6 de la Ley 1551 de 2012 y al Decreto 1158 de 2019, esta Secretaría concede el CERTIFICADO DE RESIDENCIA al señor(a) **FREIDER EFREN AYALA PICHINA** identificado(a) con cédula de ciudadania No.**1007164009** expedida en **POLICARPA** quien reside en el Municipio de Villavicencio y se encuentra inscrito en el libro de afiliados de la Junta de Acción Comunal **VEREDA ALTOS DE POMPEYA** en el folio **63** Numeral **441**.

El presente se expide en la ciudad de Villavicencio a solicitud del interesado (a), para tramites laborales, se aclara que, si el trámite es ante ECOPETROL, ésta deberá tenerse en cuenta, si el trabajo a proveer es mano de obra NO CALIFICADA y se desarrolla en área urbana de Villavicencio o zona de influencia de proyectos de explotación Minera o Petrolera.

Se expide en Villavicencio, a los **VEINTICINCO (25) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.**

De acuerdo a su solicitud con radicado N. **9708**

Este Certificado de Residencia tiene validez de seis meses (180) días.

NOTA: La secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana e Inclusión de la ciudad de Villavicencio, no utiliza sello húmedo en los documentos que expide en cumplimiento a la ley 962 del año 2005, en su Art. 20.

Atentamente,

DIANA EVELIA MENDOZA ESPINEL
Secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana e Inclusión

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
VoBo. N/A		
Revisó: N/A		
Elaboró: Martha Milena Pérez	Técnico Operativo	

2141B
2151B

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA ALTO DE POMPEYA
CORREGIMIENTO N° 4
P.J. No. 318 del 24 de junio de 1966

Alto Pompeya, 09 de Septiembre del 2025.

LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE POMPEYA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

HACE CONSTAR QUE:

La señora **ROA JIMENEZ YANDRY YOHANA** identificada con cédula de ciudadanía Nº 36.347.691 se encuentra inscrito en el libro de la junta de acción comunal en el folio 23 número 162 desde el día 17/07/2017 reside en esta vereda en la dirección **CLL 5 B 11 11 BRR VILLA SARAY** y se encuentra **PAZ Y SALVO** por todo concepto con la junta de acción comunal.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 09 días del mes de Septiembre del 2025.

MARISOL CALVO CAÑON
C C 35.262.568
Presidente J A C Alto Pompeya
Cel. 3214901466
Email. Jacaltopompeya@gmail.com

LUZ ESTEFANY RODRIGUEZ
CC. 1.121.957.520
Secretaria J A C Alto Pompeya
Cel. 3224230610

Valido solo original
60 dias vigencia
16

2141
2159

CONSORCIO EDUCACIÓN C&G

Villavicencio, 15 de Diciembre de 2025
CE-201-127-492

Señores

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL – VEREDA ALTOS DE POMPEYA
Corregimiento No 4 de Pompeya
Villavicencio – Meta

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. 1279 de 2023 "Reconstrucción Total De La Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal Del Municipio De Villavicencio Meta".

ASUNTO: Respuesta a solicitud de donación de regalos navideños

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **C&G Ingeniería y Construcciones** en atención a la comunicación radicada el 20 de noviembre de 2025, mediante la cual solicitan el apoyo para la donación de regalos navideños destinados a los niños y niñas de la comunidad de Altos de Pompeya, nos permitimos informar que, como muestra de nuestro compromiso social y del deseo de contribuir al bienestar de la niñez del sector, C&G Ingeniería y Construcciones realizará la entrega total de 40 regalos, distribuidos 20 para niñas y 20 para niños en las edades solicitadas y serán entregados a la comunidad en la fecha acordada, con el fin de aportar a la celebración navideña y generar un espacio de alegría y unión.

Agradecemos la articulación constante y reiteramos nuestra disposición para continuar trabajando conjuntamente en beneficio de la comunidad.

Cordialmente,

MARIA DEL PILAR SEPULVEDA SUAREZ
Residente Social
CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH
E/R/A: MPS/NMA

Recibido
Manuel Cano
Presidente JAC
Alto pompeya