| Ítem : 1.1.1 | CLAUSURA TEMPORAL DE ALGUNOS SECTORES CON CINTA DE PRECAUCIÓN Y CERRAMIENTO EN YUTE VERDE. | |
|---|---|---|
| FOTO PRELIMINAR | EN EJECUCIÓN | TERMINADO |
|  |  |  |
| Ítem : 2.1.1 | ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (la cantidad en kg por funcionamiento ejecutado x cortes de obra) duplicado | |
| FOTO PRELIMINAR | EN EJECUCIÓN | TERMINADO |
|  |  |  |
| Ítem : 2.1.2 | TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO IDA Y VUELTA | |
| FOTO ANDAMIO 1 | FOTO ANDAMIO 2 | |
|  |  | |
| Ítem : 2.1.3 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS | |
| FOTO PRELIMINAR | EN EJECUCIÓN | TERMINADO |
|  |  |  |

| Ítem : 3.1.1 | ESTRUCTURA SOBRE CUBIERTA, INCLUYE PASARELA | |
|---|---|---|
| FOTO PRELIMINAR | EN EJECUCIÓN | TERMINADO |
|  |  |  |
| Ítem : 3.1.2 | SOBRE CUBIERTA INCLUYE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS | |
| FOTO PRELIMINAR | EN EJECUCIÓN | TERMINADO |
|  |  |  |
| Ítem : 4.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 6 PARA PROTECCIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO | |
| FOTO PRELIMINAR | EN EJECUCIÓN | TERMINADO |
|  |  |  |
| Ítem : 4.1.4 | LIMPIEZA CON VIRUTA DE ACERO Y APLICACIÓN DE ACEITE DE LINAZA PARA HIDRATACIÓN DE ELEMENTOS EN GUADUA D:10-12 CM | |
| FOTO PRELIMINAR | EN EJECUCIÓN | TERMINADO |
|  |  |  |

| Ítem : 5.1.1 | ASEO DURANTE OBRA | |
|---|---|---|
| FOTO PRELIMINAR | EN EJECUCIÓN | TERMINADO |
|  |  |  |