FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Hogar de Paso 9 4 2026

Dispensador

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Kalley

MODELO K-DAS 2

TIPO Dispensador

CAPACIDAD 1

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R-600A

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	1	
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	115	115

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo presenta problemas en vertiente agua caliente. Se recomienda cambio. Dispensador Desgaste general.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

CORPOURABA

1000 300268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 23 4 2026

Dispensador planeación

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Kulley TIPO Dispensador

MODELO K-DAS A2 CAPACIDAD

No. DE INVENTARIO REFRIGERANTE R-6WA

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	/	
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	115 V	115 V

REPORTE DE FALLAS

- se realizó mantenimiento preventivo, se corrigió problema electrico. queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo
- Reparación electrica

CORPOURABA

1000 300268

Hector Correa

RECIBIDO POR TECNICO DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 23 4 2020

Dispensador

Jurídica

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Kulky

MODELO K- DAS 2

TIPO Mini Pol

CAPACIDAD Dispensador

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R- 600

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja		
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	[illegible]	110V

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

CORPOURABA

1040 300268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACEN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO 23 4 2026

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado

Dispensador Cosina

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Kalley

MODELO K-DAS 2

TIPO Dispensador

CAPACIDAD —

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R6000

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	1	
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	110	110 V

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, pendiente pulanca agua caliente.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

1000 300268

Hector Correa

CORPOURABA

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpocraba Apartado 23 4 2026

Dispensador agua
Entrada procedural

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Kulley

MODELO K-DD32

TIPO Dispensador

CAPACIDAD agua

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R 600a.

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	/	
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	115 V	115 V

REPORTE DE FALLAS

- se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

1000 380268

Hector Correa

CORPOCRABA

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 23 | 4 | 2026

Dispensador Area Financiera

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA electrolux

MODELO ES 11W

TIPO Dispensador

CAPACIDAD Apartado

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R 600A

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	1	1
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	1150	125

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

1000 300268

Hector Correa

CORPOURABA

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Laboratorio 21 4 2026

- Dispensador

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Electrolux

MODELO SA20 CR

TIPO Mini split

CAPACIDAD Dispensador

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R134A

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja		
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	115 V	115

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, presenta problemas en bomba de agua, mangera mal estado se recomienda cambio.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo
- Revisión electrica.

1000 300268

Hector Correa

CORPOURABA

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba laboratorio de aguas 10 4 2026

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Miraje

MODELO ELF 12 TH

TIPO Mini Split

CAPACIDAD 12 Kilowatts

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R-4104

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	120 PSI	120 PSI
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220 V	220 V

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

1000 300268

Hector Correa

CORPOURABA

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Laboratorio 27 4 2024

Area Caliente

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Olimpo

MODELO TWC24 QB.

TIPO Mini split

CAPACIDAD 24 mil Btu

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R 410A

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	120801	120801
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	220

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

CORPOURABA

1000300268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpocraba Laboratorio 21 4 2026

Area de instrumental.

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Olimpo

MODELO TWC 24G B

TIPO mini split

CAPACIDAD 24 mil btu

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R410A

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	120 PS	120 PS
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220 V	220

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado. Pendiente seguimiento unidad interna.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

1000 300268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

CORPOURABA

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Laboratorio 21 | 4 | 2026

Microbiología

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Challenger TIPO Mini Portatil

MODELO CA-RKBL1 CAPACIDAD 12.000 Btu

No. DE INVENTARIO _____ REFRIGERANTE R 9100

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	125 psi	125 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	2[illegible]	2[illegible]

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal funcionamiento.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo,

CORPOURABA

1000 300268

Hector Correa

RECIBIDO POR TECNICO DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba 21 4 2026

Laboratorio Aguas
Area lavado

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Comfor Star TIPO Mini split

MODELO CAPACIDAD 18-000 Btu

No. DE INVENTARIO REFRIGERANTE R 9704

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	125 psi	125 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	220

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo,

CORPOURABA

1000 300268

Hector Correa

11 MAY 2026

RECIBIDO POR TECNICO DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR

ALMACEN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Laboratorio 22 04 2026

Laboratorio:

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA LG

MODELO VS 182 C7.

TIPO Mini Sold

CAPACIDAD 18-000 Ch

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R 410A

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	125 psi	125 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	220

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

CORPOURABA

1000 300268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO 27 4 2026

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado

Laboratorio Aguas.

Laboratorio.

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA LG

MODELO VS 182 CZ.

TIPO Mono Solid

CAPACIDAD 18000 btu

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R 410A

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	90 psi	120 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	1200	1200

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, se completó cargas refrigerante queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo
- Recarga refrigerante

1 libra R410A

CORPOURABA

1000 380268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corporación Laboratorios. 21 | 4 | 2026

Microbiología

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Haier TIPO Mini split

MODELO HSA5-18CR. CAPACIDAD 18 btu/h.

No. DE INVENTARIO _____ REFRIGERANTE R-22

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	40psi	65 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	225

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, se completo carga refrigerante R22

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo
- Recarga refrigerante

1 Libra R-22

1020300268

Hector Cortes

RECIBIDO POR | TECNICO DE MANTENIMIENTO | SUPERVISOR

CORPORACIÓN

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpocraba Hogar de paso 9 4 2020

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA LG

MODELO VS122C7.

TIPO Mini split

CAPACIDAD 12000 btu

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R-410A

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	125 psi	125 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	2200	2200

REPORTE DE FALLAS

- se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

1000 300 268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

CORPOURABA

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corporación Hogar de paso 9 04 2026

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Mabe TIPO Mini Split

MODELO MMT18CDBW CAPACIDAD 18.000 BTU

No. DE INVENTARIO_____ REFRIGERANTE R 410A

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja		
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion		

REPORTE DE FALLAS

Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo.

1000300208

RECIBIDO POR | TECNICO DE MANTENIMIENTO | SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 16 4 2026

Oficina Dirección

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Olimpo

MODELO TWC18 OD-

TIPO Mini split

CAPACIDAD 18 mc btu

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R404

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	125 PS	120 PS
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	220

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

1000 300268

Hector Correa

CORPOURABA

11 MAY 2026

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO 16 4 2026

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado

Secretaria Dirección

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Olimpo

MODELO TWC-18 QD.

TIPO Mini Mit

CAPACIDAD 18 cuu btb

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	120 psi	120 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	220

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

CORPOURABA

1040 300268

Héctor Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ FECHA DEL SERVICIO 16 4 2026

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado

Sala de juntas

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Mule

MODELO MM18CDBW

TIPO Mini split

CAPACIDAD 18 mil btu

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R 410

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	Repol	Repol
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	Vno	Vno

REPORTE DE FALLAS

- se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

1000 300268

Hector Correa

CORPOURABA

11 MAY 2026

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 15 4 2026

Aguas Subterraneas

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Olimpo TIPO Minisplit

MODELO TWC 2d QE- CAPACIDAD 24 mmcbh

No. DE INVENTARIO _____ REFRIGERANTE R-4104

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	120 psi	120 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220 V	220 V

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

1040 300268

Hector Correa

CORPOURABA

RECIBIDO POR TECNICO DE MANTENIMIENTO SUPERVISOR

11 MAY 2026

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 10 | 07 | 2026

Oficina Contic.

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Bigstorión TIPO Mini gold

MODELO BS-172 CAPACIDAD Ricevch

No. DE INVENTARIO _____ REFRIGERANTE R-22

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	65 PSI	65 PSI
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	2500	2500

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo Todo es normal (c) Todo.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

CORPOURABA

1000 350268

Hector Correa

11 MAY 2026

RECIBIDO POR | TECNICO DE MANTENIMIENTO | SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 15 4 2026

Unidad de Aguas

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA LG

MODELO 0182 C1.

TIPO Minosplit

CAPACIDAD 18.000 Btu

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R-9104

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	120PSI	120PSI
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220V	220V

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

1000300268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

CORPOURABA

SUPERVISOR

11 MAY 2026

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 10 4 2026

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Bistorob

MODELO BS-122

TIPO Mini Split

CAPACIDAD 12.000 Btu

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R-22

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	60 psi	60 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	220

REPORTE DE FALLAS

- se realizó mantenimiento preventivo, yedu es normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

CORPOURABA

1000 350268

Hector Correa

11 MAY 2026

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 15 4 2026

Subdirección Administrativa

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Simply

MODELO SYAC-1211

TIPO Mini Solid

CAPACIDAD [illegible]

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R-9101

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	1200	120000
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	1100	1100

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

CORPOURABA

1000 300268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑ CORRECTIVO ☐ FECHA DEL SERVICIO 16 4 2026

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado Flores y Suelos.

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Olimpo

MODELO TWC1802

TIPO Mini Split

CAPACIDAD 18.000 Btu

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R-9101

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	125 PSI	125 PSI
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	220

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

CORPOURABA

1000 380268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 16 | 4 | 2026

Flora y Suelos

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Olimpo

MODELO OAC-12 CSA

TIPO Mini Sold

CAPACIDAD 12 unidades

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R 404

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	65 PM	65 PM
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	220

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, queda en normal estado.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo

CORPOURABA

1000 300268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 16 4 2020

Oficina direccion

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA L6

MODELO 0182C1

TIPO Mini split

CAPACIDAD 18 cuchillos

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R 4 [illegible]

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	95 PSI	125 PSI
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	[illegible]	[illegible]

REPORTE DE FALLAS

- se realizó mantenimiento preventivo se completó carga refrigerante queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo 1 libra R 4 [illegible]
- Recarga refrigerante

1000 350 2[illegible] CORPOURABA

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

11 MAY 20[illegible]

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 16 4 2026

oficina Pomcas

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Olimpo

MODELO TWCD QB.

TIPO mini split

CAPACIDAD 12-000 ctuh

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R-410A

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	80 PSI	120 PSI
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220 S	220 C

REPORTE DE FALLAS

- se realizó mantenimiento preventivo, se completó carga refrigerante, queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo 1 libra R 410A
- Recarga refrigerante

1000 380268

Hector Correa

CORPOURABA

1 MAY 2026

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO 20 4 2026

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpocaraba Apartado Jurídica Inicial

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Comfort Star

MODELO CCGR CD(1) CGR

TIPO Minisplit

CAPACIDAD 12.000 Kh

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R-410A

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	80 psi	126 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	220

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, se completó carga refrigerante, queda en normal estado

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo 1 libra R-410A
- Recarga refrigerante

1000380268

Hector Correa

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

CORPOCARABA SUPERVISOR

11 MAY 2026

ALMACÉN

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ] FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 20 4 2024

planeación

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Daikin

MODELO FT N 18CL216

TIPO mini split

CAPACIDAD 18 watts

No. DE INVENTARIO

REFRIGERANTE R4WA.

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	0 psi	120 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	220

REPORTE DE FALLAS

- se realizó mantenimiento preventivo, pendiente por seguimiento fuga de gas, se completó carga

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo
- Recarga refrigerante

CORPOURABA libra R4WA

1000300268

Héctor Correa

11 MAY 2024

ALMACEN

RECIBIDO POR

TECNICO DE MANTENIMIENTO

SUPERVISOR

FORMATO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ FECHA DEL SERVICIO

ENTIDAD:

UBICACIÓN: Corpouraba Apartado 20 4 2020

Sala Reuniones Subdirección Adm

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

MARCA Olimpo TIPO Mini split

MODELO TWC 18.QB CAPACIDAD 18 watts

No. DE INVENTARIO _____ REFRIGERANTE R 9104.

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	EFECTUADO	NO REALIZADO
1	Limpieza de filtros	✓	
2	Limpieza del evaporador	✓	
3	Lubricacion de bujes o rodamientos de los motoventiladores	✓	
4	Lubricacion de bujes o rodamientos de eje del blower		
5	Limpieza del blower evaporador	✓	
6	Ajuste de contacto electrico	✓	
7	Limpieza de caja electrica	✓	
8	Limpieza de drenaje	✓	
9	Verificacion de operatividad del termostato	✓	
10	Limpieza de condesadora	✓	

ITEM	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	ANTES	DESPUES
1	Presion de baja	90 psi	125 psi
2	Presion de alta		
3	Amperaje del compresor		
4	Voltaje de alimentacion	220	220

REPORTE DE FALLAS

- Se realizó mantenimiento preventivo, se completó carga refrigerante. Queda en normal estado.

REPUESTOS UTILIZADOS

- Mantenimiento preventivo — Libras R 9104
- Recarga refrigerante

CORPOURABA 1 MAY 2020

1000 380268

Hector Correa

ALMACÉN

RECIBIDO POR — TECNICO DE MANTENIMIENTO — SUPERVISOR