CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Jul	22	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Importancia del cuidado de la
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		señalizacion en obra.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	— —	
2	Josus Hurtado	11809999	Maestro G	— —	
3	Luis Ortiz	3115337582	OF	3115337582	
4	Ismaldo Hurtado	82383420	Of Herrero	3143207879	
5	Juan David Romaña	1097424300	oficial	3225103372	Juan David R.
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	313	
7	Orlando Hurtado	11036197	OFICIAL	3215083961	
8	Luis Gabriel Fandiño	80008307	Oficial	3017885983	Gabriel
9	Ricardo Hernandez	1097390666	Ay	3225546011	
10	Jhon Jairo Palomeque	1077845439	Oficial	—	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3148240	
13	Cristian Hurtado	1033800167	oficial	3134743165	
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3136772063	
16	Sara Guzman Negro.	1100339356	Paletera	3135412933	Sara Guzman N.
17	LUIS CARLOS ZULETA.	1094946855	Controlador	-o-	LUIS C.
18	Luis Fernando	87000785	Ay		
19	Yhonny Rabagal SA.	18'393.885	Inspector		
20	Jorge Enrique Quintero P.				
21	Carlos Alberto	13993136	— —	3147141011	Carlos Alberto
22	Andres Mateus AM	1083902055	Ayudante	3223871891	Andres Mateus
23	Juan Camilo Mora H.	1010057314	Aux Topografo	—	
24	William Cardoso	1086896843	Cadenero	3185800972	William Cardoso
25	Marco [illegible]	7545995	Operador	—	
26	Javier Avila	1069775764	Ay	3102835604	
27	Felipe Murillo C	7555978	Pob	—	
28	Omar A Jacinto	1094889158	Ay	3225761746	
29	[illegible]	1144184547	Ay	—	
30	Pedro A Chalito	4728567	Ay	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Vial	22	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Importancia del cuidado de la Señalizacion en obra
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Sebastian espinosa	1088748352	OP	---	Sebastian
2	Brayan Giraldo	1094947688	AY	-0-	Brayan
3	Geronimo zapateda	1010306...	OP	---	Geronimo
4	Oral Stefwan Mora	1005253759	AY	---	
5	Julian Dorado	1836 6453	ALMACEN	---	
6	Edwin Alexander	18.344.913	OPERADOR	---	
7	Danny Alejandro	73087453	OPERADOR	---	
8	Alexander de Jesus P.	1063896213	OP	3114028060	
9	[illegible]	1094900332	----		[illegible]
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Glorieta Bomberos	23	04	2026.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Horarios de ingreso a Obra.
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Fabio Murillo C	73555948	Bld	—	
2	Luis Fdo G	9[illegible]775	Ay		
3	Julian Chacon	1[illegible]3	[illegible]	—	
4	Alberto arango	18395688	Ay		
5	Robert Moreno	4377490	Ay		
6	Dario Aguilar	73041453	Oficial	—	
7	Eugenio Sepulveda	18403069	Of	—	Eugenio.
8	Alexander de Jesus	1063076213	Of	3114072060	
9	Pedro Alfonso	1[illegible]1744	Ayu		
10	carlos Alberto suarez	13993126	—	3147141064	
11	Marcos Bernal	7545998	Maestro	—	
13	Hernando Hernandez	1097390666	Ay	3225546011	
15	Edison Narvaez	10242252	Maestro	3023060818	Edison Narvaez
16	Johnny Parra	1005091927	Ay	—	
17	Sebastian Espinosa	1026778352	Op	—	Sebastian
18	Jose Felipe Esp	75620[illegible]	Conductor	—	
19	[illegible]	1004900332	Ayudante	—	
20	Jose Lopez	89005140	Oficial	3009821697	
21	Diego murillo	1151447275	Ay		
22	Diego Van Valen	9739527	Ayudante	—	Diego Val
23	Jorge mario Cardona P.	1094867415	Ayudante	3187677594	Jorge Mario C
24	Brayan Gonzalez	1099941268	Ayudante	3104545	
25	Javier Avila	1064775764	Ay	3102835604	
26	Omar A. Zapata	1094[illegible]052	Of	—	
27	Juan David Ramirez	1005284133	Oficial	—	
28	Ronaldo Hurtado	82383420	Of. Herrero	3143202879	
29	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	Juan David R.
30	Jhonatan Juan Mora	1005253759	Ay	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Martinez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Consorcio vial (ordenador vial)	23	04	2026.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	Horarios de ingreso a obra.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Juan Camilo Herrera M.	1010005031[illegible]	AX Topografia	—	
2	[illegible]	[illegible]	AX	—	
3	Michael A. Gonzalez	9729351	OF	—	
4	William Cedric M	1086896843	Cadenero	3185800[illegible]	
5	Andres David M.	1082[illegible]655	Ayudante	3223871591	
6	Franklin Ramirez	80.752.[illegible]	oficial	—	
7	Alvaro Luna Dur	18397902	Almacenista	3154523951	
8	Orlando Hurtado	11636197	OFICIAL	321543961	
9	Adrian [illegible]	76029[illegible]58	AY	3168[illegible]	Adri
10	Luis Gabriel Fandiño	80002307	oficial	3017885963	Gabriel
11	Luis Ortiz	1310726	OF	7155[illegible]582	
13	Robert Asencio	9755[illegible]518	Of Hormigo	3144[illegible]9544	
15	[illegible]	1011[illegible]9845	OF	-----	
16	Pedro A Cruz D.	—	—	—	
17	Cristian Hurtado	1033800167	oficial	3134743165	
18	Jose Londoño	89005140	Oficial	3009821697	
19	LUIS CARLOS JOSE.	1094946165.	T.	---	LUIS CARLOS.
20	Nicolas [illegible]	706[illegible]9	Oficial	3145637065	
21	Jose Belmo Perez	706[illegible]2VM	Ofic		
22	Nancy Sabogal G.	18.393.885	Inspectora		
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Martinez.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha	Julio 28 de 2025
		Versión	001
		Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Glorieta Vial	24	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Pausa Activa
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		Auto - cuidado.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Hrivardo Hernandez	1097390660	Ay	3225546011	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
3	David Ayala	73087453	Oficial	—	
4	carlos Alberto suarez	13993136.	—	3147141011	carlos Alberto
5	Orlando Hurtado	11636147	OFICIAL	3215483	
6	Cristian Hurtado	1033800167	Oficial	3134743165	
7	Eugenio sepulveda	1843069	OF	—	Eugenio.
8	[illegible]	76029658	AY	314e24887	
9	Jesus Hurtado	11803999	MAESTRO G	— — —	
10	Ismaldo Hurtado	82383420	OF. Herrero	3143202879	
11	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	Juan David R.
13	Robert Asucio	92553518	of. Herrero	3144785540	
15	Robert Moreno	4377490	AY	—	
16	Luis Fernando	[illegible]	AY		
17	Edyder Martinez	7094994	AY	—	
18	Marcos Reinal	7548998	Maestro	—	
19	Albeiro Arango	18395628	AY		
20	[illegible]	1004484454	Ay	—	
21	Sandra Anita	1069775764	AY	3102835604	
22	Luis Orozco	13810726	OF	3115377582	
23	Alexander de Jesus	1063076713	oF	3174018060	
24	Jesus Daniel Garcia A.	1005254133	OP	—	
25	Farol Stefan Mora	1005253759	AY	—	
26	Andres David M.	1082882655	AX	— — —	Andres Valbo
27	Michael A. Contreras	9729351	OF	—	
28	SHON SAIRO	1011429845	OF	—	
29	Luis Gabriel Escobar	80002309	OF	3019259883	Gabriel
30	Jose Rubiano Pena	1069 [illegible]	OF		

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Glorieta Vial	24	04	2026.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Pausa Activa Auto-cuidado
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Yander Quintero	76749774	oficial	—	
2	Jose Felipe Gomez	7562040	Conductor	—	
3	Juan A. Ladino	1094889158	HX	—	
4	Jorge mario Cardona Rubio	1094884415	Hy	3128677394	
5	Edison Hernan Castro	80242252	Maestro	3023060213	Edison Hernan
6	Jose Lasso	89005100	Oficial	—	
7	Diego Alan Valencia	9739527	Ayudan	—	Diego Val
8	Sebastian Figueroa	1094274962	Ayudante	—	Figueroa
9	Sebastian Espinosa	1020798355	of	—	Sebastian
10	Edwin R Lopez Lillo	16,344.443	Ofic.		
11	Juan Camilo Henao U.	1010050314	Aux Topograf	—	
13	Efrain Sabogal G.	18'393.885	Inspector		
15	William Castro	1086896843	Cadenero	—	William Castro
16	Andres Felipe Ladino	1094881024	Ayudante		Andres Felipe
17	Felix Murillo C	73555914	Palet.	—	
18	FABIO NELSON VASQUEZ	18.399.494	OFICIAL	—	
19	Pablo Garcia	4376402	Ayudante	3134837054	Pablo Garcia
20	Mauricio Lozano Paramo	79824218	Ayudante	3228109460	
21	Juan Carlos Salazar Sierra	1094977172	Oficial	—	
22	Cristian Estiven Perdomo	1094900339	Paletero	—	
23	Diana A. Henao	41943448	Ayudante	—	
24	Julian Andres Chaca	1836483	Alcantarillado	—	
25	Johny Arrq	1094944437	Ay	—	
26	Laura Camila Sanchez	1005093395	Paletera		Laura Camila.
27	Sara Cazpan Lopez	1010034336	Paletera	3135712933	Sara Cazpan Lopez
28	Pedro A Chaves	1017104564	Ay	—	
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Yhon Edison Martinez	Firma: Yhon Martinez.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Armenia Quindio	Ordenador vial.	24	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Capacitación en. Primeros. Auxilios. Brigada de emergencia.
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Luis Guillermo Melo	1094265993	Ing. Ambiental	3016218728	
2	Jennifer Lopez.	1.094897575	SST	3127505843	
3	Facol Stytwan Mora	1005537789	AyL	5772063435	
4	María Lupe Erazo	41921588	Coordinadora Vial	—// —	M. Lupe Erazo
5	Yhon Edison Martinez R	1.097.406.607	Aux SST	3016142710	Yhon Martinez
6					
7					
8					
9					
10					
11					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Jessica Rico Alzate	

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Glorieta Vial.	25	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	✓	Pausa Activa.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Cleiro [illegible]	73047153	[illegible]	—	
2	Robert Moreno	4377 [illegible]	[illegible]		
3	JULIAN CHACON	1834645	[illegible]		
4	JHONNY PARRA	1005091145	AY	— —	
5	Hernando Hernandez	1097390666	AY	3225546011	
6	Cosme Sepulveda	18403069	OP		Cosme S.
7	Carlos Alberto Suarez	1301931136	— —	3147141616	Carlos Alberto
8	Jose Felipe [illegible]	7562010	Conductor	—	
9	Luis [illegible]	13860771	OP	3115747582	
10	Felipe Murillo	73555969	Pintor	—	
11	Jairo Stefan Mora	1005253759	AY	—	
13	[illegible]	1065254133	OP	—	
15	[illegible]	[illegible]	AY		
16	KATHERINE MARIN	1094911891	PALETERA	—	
17	Maria Lupe Erazo	41921588	Contratista Vial	— —	M. Lupe Erazo
18	Robert Moreno	92553518	OF. Herrero	3147350794	
19	Ismaldo Hurtado	82383420	OF. Herrero	3143202879	
20	Juan David Romaña	1077424300	Oficial	3225103372	Juan David R.
21	Marcos Perry	7545995	maestro	—	
22	Diego Ivan Valencia	9739527	Ayudante	— —	Diego Valencia
23	Brayan [illegible]	1089940885	Ayudante	—	
24	Pedro Alfonso	1187817411	AY		
25	Alberto arango	18355688	AY		
26	Mauricio Lozano P.	14824218	Ayudante.		
27	Luis Gabriel Fandiño	80002307	OF. Oficial	3147125983	
28	Pablo Garcia	4376482	Ayudante		Pablo
29	Jair El AVILA	1069775761	AY	3102835604	
30	Jorge [illegible]	1094887415	AY	3187677394	Jorge Marin CAP

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez Ramirez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Oldenaclor Vial	25	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual? Pausa Activa
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Adrian Montes Velez	7602656	AY	-	
2	Omar A. Zuluaga	7534EE7156	HT	-0-	
3	Jesus Felipe Higuita	1014984454	AY	—	
4	Cristian Mauricio	1033800167	Oficial	3544243165	
5	Alexander de Jesus	1063076213	OF	3174020060	
6	Edgar Ramirez	18.344.413	Oficial	—	
7	Jose Lozada	8900Sicco	Oficial		
8	Ruben Pinedo	7069927774	Oficial	—	
9	Michael A. Gomatez	9729351	OF	—	
10	Orlando Hurtado	11636197	Oficial	3215	
11	Fabio Nelson Vasquez	18399.494	oficial	3117345769	
13	Edison Herrera	80242252	MAESTRO /	3023660818	
15	Juan Carlos Solorzano	10949 77177	Oficial	—o—	
16	Sebastian Espinosa	1020798252	OP	- - -	
17	Juan Camilo Herrera U.	1010058314	Aux Topografi	—	
18	William Castro	1086896813	Cadenero	3185800978	
19	Alvaro Muñoz Duque	18397402	Almacenista	3154527455	
20	Henry Saboyal	18.393.885	Inspector		
21	Andres David M.	1053822655	Auxiliar	3223871791	
22	Joseph Alexander	80078176	Oficial	3203907	
23	JHON JAIRO	1011329845	OF	—	
24	Jesus Emanuel Montaño	1044900332	Paletera	— —	
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez Ramirez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador Vial	27	04	2026.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Que es riesgo y Medidas Preventivas.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Luis Fernando	89000[illegible]	AY		Luis Fernando
2	ROBERT MORENO	4377490	AY		
3	Edwin Castillo	18,374,873	oficios	—	
4	Eugenio Sandoval	18403.69	OP	—	Eugenio.
5	Alvaro arango	18,355,688	AY		
6	Dilomy Parra	1002091137	AY	— —	
7	Andres David M.	1082882655	Ayudante	— —	Andres David
8	Fabio Walter Vasquez	13399.494	OPERAL		
9	Omar Alzate	1094887755	AY	3235707140	
10	Gregorio Gonzalez	1099478805	AY	—0—	
11	Rene [illegible]	73042153	oficial	—	
13	Arian [illegible]	7602[illegible]	[illegible]	3108260[illegible]	Arian
15	sebastian espinosa M	1020778352	OP	3[illegible]	Sebastian
16	Mauricio Lozano. P.	39824218	Ayudante	3218100[illegible]	
17	Pablo Cesar Garcia	4376482	Ayudante	3134839[illegible]	Pablo
18	Cristian Henao	1094700011	A	3606834	
19	Eduardo Hernandez	1077796666	AY	3225546011	
20	Alexander de Jesus	1060762613	OF	3174028060	
21	Diego Ivan Valencia	9739527	AY.	— — —	
22	Jose Agudelo G	89005140	Oficial	3004821,97	
23	Sebastian Figueroa	1094774962	Ayudante	3101[illegible]	Figueroa
24	Marcos Bernal	7545995	ayudante	—	
25	Carlos Alberto Ruiz	13992126		3147141[illegible]	Carlos Alberto.
26	Felix Murillo	73555948	Auxiliar	—	
27	Jose Fabio Espinosa	7562047	Conductor	—	
28	Jorge mario Quintero	1094882[illegible]	Ayudante	3186777[illegible]	Jorge mario
29	Pedro Alfonso	1[illegible]7114	Ayu		Pedro
30	Michael A. Contreras	9729351	OF	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio.	Glorieta vial.	27	01	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Que es riesgo y medidas Preventivas.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Javier Avila	1064975764	AY	3102835664	
2	Laura Camila Sanchez	1005093395	Paletero		Laura camila
3	[illegible]	[illegible]	Paletero	— — —	[illegible]
4	Jarol Stytwan [illegible]	1005259759	AY	—	
5	[illegible]	1005784193	OP	—	
6	[illegible]	1004184454	[illegible]	—	
7	Julian Chacon	1039460333	ALMADOR	—	
8	Edison Nemocon	80242252	MAESTRO	3012060818	Edison Nemocon
9	Sebastian Figueroa	1094744962	Ayudante	3104079384	
10	Jon Carlos Hernandez M	1010057314	Aux Topografo	—	
11	KATHERIN MARIN	1094911891	PALETERA	—	Katherine Marin
13	[illegible]	80751165	OPERADOR	— — —	
15	William Castro	1086896843	Cadenero	—	William Castro
16	Jhon Jairo Palomeque	1144398035			
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Glorieta Bomberos	28	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Medidas de seguridad con herramientas electricas.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Alexander de Jesus	1063076217	OF	3174072060	
2	Andres Mario	1087802655	AY	—	
3	Edwin C Castillo	18,599,413	oficial	—	
4	Julian Ortiz chacon	1834643	oficial	—	
5	Javier Emil Bolaños A.	1004154133	o.p	—	
6	Robert Moreno	4277490	AY		
7	Luis Fernando	94600355	AY		
8	Adrian Mauricio Valencia	7029658	AY	3140269375	
9	Alberto arango	19395698	AY		
10	Hernando Hernandez	10113906666	AY	3235546011	
11	Daniel D. Zapata	1094889758	AY	3225796148	
12	Brander d Rubio Garcia	1010999196	AY	3104616917	
15	Sebastian Espinosa	1020418252	OP	3022223574	
16	Andre Felipe Henao A.	1144184454	AY	—	
17	KATHERINE MARIN SIMONE	1094911841	PALETERA	—	
18	Javier Avila	1069775764	AY	3127835604	
19	Jose Raul Bedoya Ospina	1.452.614	Conductor	—	
20	Oscar Mauricio	770 547 C	Oficial	—	
21	Jhonny Parra	1002509 9497	AG	—	
22	Michael A. Gonzalez	9.729.351	OF	—	
23	Jorge mario Cardona P	1094667415	AY		
24	Jhon Stiven Mora	1005253758	AY	—	
25	Edison Herrera	80242252	Maestro	3 —	
26	Diego Ivan Valencia	9739527	Ayudante	— — —	
27	Diego luis murillo	1157447275	Ayud.	— —	
28	Eugenio espinosa	18413069	OF		
29	Fredis Murillo C	73535948	OF	—	
30	Jose Larrahondo	89005140	OF		

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Martinez	Yhon Martinez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Glorieta Bomberos	28	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Medidas de seguridad con herramientas Electricas.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Pedro Ernesto	—	AX	—	
2	William Cardic	1086896843	Cadenero	—	
3	Jean Carlo Hara Uñoz	1010083314	Aux Topografia	—	
4	María Lope Erazo	41921588	controladora	—	M. LOPE ERAZO
5	JHON JAIRO	1144248445	OF	—	
6	Jose Bustos D.	1064944	al		
7	Cristian Hurtado	1033800167	Oficial	3134743165	
8	TRISCHA KUMPANTSINO	80751244	oficial	— —	
9	Marcos Bernal	7545995	maestro	—	
10	pedro Alfonso	1128017141	Aux		Pedro
11	Sara Gil menleye	1100393936	Practicante	3135218	
13	Luis Alf	13860926	Alf	3015177581	
15	[illegible]	1094400332	Peluquera	— — —	[illegible]
16	Laura Camila Sanchez Cortez	1005043395	Peletera		Laura camila sanchez
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison M	Yhon Edison M

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Ordenador vial	29	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Que es accidente e incidente de trabajo
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Calistenia.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Julián Andres Chacon	1834464433	AUXILIAR	—	
2	Fernando Mantilla	80 761 222	OFICIAL	—	
3	Marcos Bernal	7545990	Maestro	—	
4	Edeson Nemacon	80242252	MAESTRO	—	
5	Jhon Jairo Palomeque	1077439845	Operario	—	
6	[illegible]	76026159	[illegible]	—	
7	Robert Moreno	4377490	[illegible]		
8	David Ayala	73087453	Oficial	—	
9	Kathleen Marin	1094911891	Profesional	—	Kathleen Marin
10	Luis Gabriel Fandiño	80082367	OFICIAL	3017285988	Gabriel
11	[illegible]	7069477	OF		
12	Sebastian Figueroa	1094274462	Ayudante	—	Figueroa
13	Diego Ivan Valencia	9739527	Ayuda	—	Diego Valencia
14	Jose Larrota	89005160	Oficial	3008816	
15	Diego Murillo	1116144727	AYUDANTE	—	Diego Murillo
16	Carlos Alberto Suarez	13993136	—	3147110	Carlos Alberto
17	Cristian Camilo Hernandez	1033800167	Operario	—	
18	William Castro	1086846893	Cadenero	3185860	William Castro
19	Felipe Munoz	72555	Ayudante	—	
20	Maria Lupe Erazo	41921589	coordinadora	—	M. Lupe Erazo
21	Angel Tulio Duque	18491467	Ayudante	—	
22	Eugenio Sepulveda	18403061	Oficial	—	
23	Brayan Gonzalez	1049467005	Oficial	—	
24	ALBEIRO ARANGO	18395686	Oficial		
25	Jorge mario Castro Perez	1044814415	Ayudante	3185721314	
26	Johana Parra	1005009458	Oficial	—	
27	Omar A. Lozano	7098	Oficial	—	
28	Michael A. Gonzalez	9724351	OF	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Glorieta Bomberos	29	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Que es accidente e incidente de Trabajo
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		* Calistenia
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	pedro Alfonso	1480714	Ay		
2	Javier Avila	1064775764	A	3162555604	
3	Luis Fernando	1094	Ay		
4	Andres David	1082802655	Ax	1082802655	
5	Edwin R	R.384.98	oficial	—	
6	Ricardo Hernandez	1097390666	Ay	3225516011	
7	Andres Felipe Plaza A	1094918454	Ay	—	
8	Juan Camilo Hernandez	1010003314	Aux Topografo	—	
9	Yhon Stayt Wan Mora	1005253758	Ay	—	
10	Alexander de Jesus	1026926217	of	3174028866	
11	Robert Rivera	92553518	Ofimen	3144758549	
13	Jander pineda	1069477784	ofimen	3045672263	
15	Ronaldo Hurtado	92383420	VF Hierro	3147302879	
16	Juan David Romaña	1077424300	oficial	3225103372	Juan David R.
17	Orlando Hurtado	1136197	OFICIAL	3115208391	
18	Cristian Hurtado	1033800167	Oficial	3134743165	
19	Edwin camilo Gonzalez	1005254123	OP	—	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez R	Yhon Edison Martinez Ramirez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	SST-FI-47	
	Estándar E1.2.1		

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindío	Ordenanza Vial	30	07	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	Calistenia.
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		• Importancia del orden en el area de trabajo.
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Carlos Alberto Suaza	12993136	- -	3147141101	Carlos Alberto
2	Robert Moreno	47774940	AY		
3	Edward Portillo	18,344,143	Ofici		
4	Alexander de Jesus Polo	76307627	C	3174023060	
5	Felipe Cuello C	73555940	PSIC	—	
6	Camilo Mejia	73047453	OFICIC	—	
7	Hernando Hernandez	1097390666	AY		
8	Wilson Ortiz Oracion	1130614953	Almacen	—	
9	Jose Lascarro	89005140	Oficial		
10	Alberto Orinco	18395688	AY		
11	Brayder Yorman Y.	1094991895	AY	—	
13	Eugenio Escobar	18403.69	of	—	
15	Luis Hernandez	[illegible]	AY		
16	Edison Herrera Castro	80242252	MAESTRO	—	
17	Marcos Bernal	7545993	maestro	—	
18	Pedro Alfonso	1082017114	AUX		
19	Juan David Bonilla A.	1005654133	OP	—	
20	Javier AVILA	1064775764	AY	3102837664	
21	JHOANY Parra	1095096137	AY	—	
22	Juan Stiyuan Mora	1005759789	AY	—	
23	Michael A. Gonzalez	9.729.351.	OF.	—	
24	Carlos Felipe Hernandez	1004918454	AY	—	
25	Andres David M.	1003802655	AX	—	Andres Mora
26	Jhan D. Lacino	1094089758	AY	—	
27	Maria Lupe Erazo	41921598	contabilidad.	—	M: Lupe Erazo
28	Diego murillo	1151447235	AY		
29	Diego Ivan Valencia	9739527	Ayuda.	—	Diego Valencia
30	Pedro H Cuello	4720564	AY	—	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Yhan Edison Martinez	Yhan Edison Martinez.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	SST-FI-47
	Estándar E1.2.1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha	Julio 28 de 2025
Versión	001
Pagina 1 de 1	

Departamento	Lugar	DD	MM	AA
Quindio	Conductor Vial	30	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Cual?
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Telefono	Firma
1	Jorge mario Quintero P	1044867415	Ayudante	316767744	
2	KATHERINE MARIN G	1094911891	PALETERA	—	
3	Sebastian Fajardo	1001274962	AUXILIAR	—	
4	William Cardo	1086896843	Cocinero	—	
5	Juan Camilo Herrera M.	1010083314	Aux Topograf	—	
6	Adrian Mauricio Vera	76029658	Ay	—	
7	Luis Gabriel Fandiño	80002307	Oficial	------	
8	Robert Arcucio	92553518	Of Herrero	3144758549	
9	Yeimy Pineda	1067977774	General	—	
10	FRANKLIN [illegible]	[illegible]	OFICIO	— —	
11	Ismaldo Hurtado	82383420	OF. Herrera	3143202879	
13	Juan David Romero	1077424300	Oficial	3225103377	
15	Cristian Hurtado	1033800162	oficial	3134745145	
16	LUIS ORTIZ	13810726	Of	3115732582	
17	JHON JAIRO	11143941	OF	—	
18	Orlando Hurtado	11636197	OFICIAL	3215483801	
19	Nancy Sabogal A	18.393.885	Inspector		
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Yhon Edison Martinez	Yhon Edison Martinez

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código: SIG-F-23 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

Proyecto/Obra: Consorcio Vial Armenia — Area: Proyecto ordenador Vial.

Inspección Realizada por: Yhon Gilson Martinez Ramirez. — Firma: Yhon Martinez Ramirez — Fecha: 29-04-2026.

AL DILIGENCIAR ESTA LISTA DE INSPECCION EL RESPONSABLE DEBE EVALUAR CADA UNA DE LAS ÁREAS TENIENDO EN CUENTA CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DONDE SE ENCUENTREN UBICADOS POR SU LABOR.

ZONA DE ALIMENTACION	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			Area limpia y en buen estado.
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	✓			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS	✓			
LAS CANECAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE MARCADAS	✓			
EXISTEN MESAS Y SILLAS PARA TRABAJADORES	✓			
SE EVIDENCIA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	✓			
EL ÁREA ES SOMBREADA Y AIREADA				

BAÑOS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			Baños aseados y en buen estado.
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	/			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	✓			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)	/			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS	/			
CUENTA CON TOHALLAS DESECHABLES	/			
CUENTAN CON PAPEL HIGIENICO	/			

ALMACENAMIENTO	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			Area ordenada.
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA - SEÑALIZACION DEL ÁREA	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
LOS STAND ESTAN SUJETADOS AL TECHO Y AL PISO PARA PREVENIR CAIDAS	✓			
LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS Y CUBIERTOS	/			

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código: SIG-F-23 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

Proyecto/Obra: Consorcio Vial Armenia — Area: Proyecto Cadenadas Vial.

Inspección Realizada por: Yhon Gilson Martinez Ramirez. — Firma: Yhon Martinez Ramirez — Fecha: 29-04-2026.

AL DILIGENCIAR ESTA LISTA DE INSPECCION EL RESPONSABLE DEBE EVALUAR CADA UNA DE LAS ÁREAS TENIENDO EN CUENTA CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DONDE SE ENCUENTREN UBICADOS POR SU LABOR.

ZONA DE ALIMENTACION	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			Area limpia y en buen estado.
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	✓			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS	✓			
LAS CANECAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE MARCADAS	✓			
EXISTEN MESAS Y SILLAS PARA TRABAJADORES	✓			
SE EVIDENCIA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	✓			
EL ÁREA ES SOMBREADA Y AIREADA	/			
BAÑOS	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
ORDEN	✓			Baños aseados y en buen estado.
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	/			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	✓			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)	/			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS	/			
CUENTA CON TOHALLAS DESECHABLES	/			
CUENTAN CON PAPEL HIGIENICO	/			
ALMACENAMIENTO	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
ORDEN	✓			Area ordenada.
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA - SEÑALIZACION DEL ÁREA	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
LOS STAND ESTAN SUJETADOS AL TECHO Y AL PISO PARA PREVENIR CAIDAS	✓			
LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS Y CUBIERTOS	/			

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATOS N°:	FT-SST-056
	SG-SST		
FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA		Fecha:	Agosto 01/2025
		Versión:	001
			Pagina 1 de 2

Fecha de inspección: 25/04/2026 Hora: 02:00 PM.	Area / Unidad operativa: 1	Localidad:	Oficentro.
Inspección realizada por: Yhon Edison Martinez	Nombre responsable unidad:	Yhon Edison Martinez.	
Dirección: Oficentro Vial	Telefono:	304 614 2710.	

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	OBSERVACIONES
1	PELIGROS FISICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural	✓			
1.2	Las luminarias están en buen estado	✓			
1.3	Hay buena ventilación en el área	✓			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db)	✓			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador)	✓			
1.6	La temperatura es confortable	✓			
2	PELIGROS LOCATIVOS				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado)	✓			Se gestionan los peligros
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).	✓			
2.3	Pisos en buen estado	✓			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	✓			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras)	✓			
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc)	✓			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de transito	✓			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	✓			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones	✓			
3	PELIGROS ELÉCTRICOS				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados	✓			
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado	✓			Se controlan los riesgos
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	✓			Electricos.
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga	✓			
3.5	Cables en buen estado	✓			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados	✓			
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos	✓			
3.8	Existe señalización de peligros	✓			
4	PELIGROS DE SEGURIDAD				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área	✓			
4.2	Extintores de carga vigente	✓			Se realiza mantenimiento
4.3	Extintores libre de obstaculos	✓			Diario.
4.4	Existe señalización de extintores	✓			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punta de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP)	✓			
4.8	Hay camilla en el área (Solo si es necesaria)	✓			
4.9	Hay botiquin y control de consumo	✓			
4.10	Se tiene la lista de telefonos de emergencia a la mano?	✓			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	PELIGROS BIOLOGICOS				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores	✓			
6	PELIGROS BIOMECANICO				
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	✓			Area con elementos ordenados
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	✓			
6.3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base	✓			
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los limites permisibles	✓			
7	ORDEN Y ASEO				
7.1	El área se encuentra organizada	✓			Se realiza orden y
7.2	Se realiza la clasificacion de residuos solidos en forma correcta	✓			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas	✓			aseo a diario.
7.4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento	✓			
8	SANEAMIENTO BASICO				

8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	✓			Area sanitaria limpias
8,2	Luminarias de baños en buen estado	✓			
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	✓			
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado	✓			
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.	✓			
9	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓			
9,2	Archivo rodante en buen estado	✓			
10	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	✓			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos	✓			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	✓			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	✓			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energia	Horno microondas. (Si aplica)				N/A
	Nevera. (Si aplica)				N/A
	Cafetera. (Si aplica)				N/A
	Aire Acondicionado. (Si aplica)				N/A
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)				N/A
	Computador. (Si aplica)				N/A
	Otro.				N/A
11.2 Sustancias quimicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				N/A
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				N/A
	Otro.				N/A.

OBSERVACIONES

Yhan Edison Martinez

Firma responsable inspección

Firma Responsable del SG-SST

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Còdigo:SIG-F-32
	FORMATO INSPECCION BAÑOS PORTATILES	Versiòn: 1
		Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.


FECHA: 25/01/2026

INSPECCIONADO POR: Yhon Edison Martinez Ramirez.

PROVEEDOR: Peña-Baños

No	UBICACIÓN	REGILLA VENTILACION			DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO			DISPENSADOR GEL ANTISEPTICO			PALANCA DE SUCCION			BIZCOCHO SANITARIO			BASURERO PLASTICO			PISO			OBSERVACIONES
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
1	Area almacen #1	✓			✓			N/A			✓					✓	✓			✓			Baños limpios.
2	Area Almacen #2.	✓			✓			N/A			✓			✓			✓			✓			Baño del area del almacen sin Bizcocho Sanitario.
3	Area Cabrieta.	✓			✓			N/A			✓			✓			✓			✓			
4																							
5																							

CONVENCIONES:
B = BUENO
R= REGULAR
M= MALO



a) Rejilla de ventilación
b) Dispensador de papel higiénico
c) Dispensador de gel antiséptico
d) Palanca de succión
e) Bizcocho sanitario
f) Basurero plástico
g) Piso

ACCIONES CORRECTIVAS: Baños con el caseo programado.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SIG-F-07 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.	Consorcio Vial Armenia		
MARCA	Yamaha	MODELO	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 27/04/2026	al 02/05/2026	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. VERIFICACION	DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Verificar nivel de agua de radiador	C	C	C	C				
1,2	Verificar nivel de aceite del motor	C	C	C	C				
1,3	Revisar nivel del tanque de combustible	C	C	C	C				
1,4	Revisión de tubo de escape	C	C	C	C				
1,5	Verificar la limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C				
1,6	verificar sistema de inyección de combustible	C	C	C	C				

	2. ESTADO GENERAL	DIAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C				
2,2	Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C				
2,3	Sistema eléctrico	C	C	C	C				
2,4	Verificación de correas	C	C	C	C				
2,5	Verificación de guardas	C	C	C	C				
2,6	Revisión de fugas de combustible	C	C	C	C				
2,7	Revisión de fugas de agua	C	C	C	C				
2,8	Revisión de fugas de aceite	C	C	C	C				
2,9	Realizar limpieza del equipo	C	C	C	C				

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	C		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

	FIRMA DIARIA							OBSERVACIONES:
FIRMA NOMBRE INSPECCIONÓ C.C	Edwin Alzate	Edwin Alzate	Edwin Alzate	Edwin Alzate				
Vo.Bo Jefe inmediato / SST	Yhon	Yhon	Yhon	Yhon.				

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA)	Código: SG-F-19 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO: Consorcio Vial Armenia | PROPIIO ✓ | ALQIUILADO

MARCA: N/A. | MODELO: N/A. | EQUIPO No: #1

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA (DD/MM/AA) 24/07/2025 Viernes												Sabado								
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Motor													✓			✓					
2	Encendido													✓			✓					
3	Sistema eléctrico													✓			✓					
4	Limpieza de motor													✓			✓					
5	Tubo de escape													✓			✓					
6	Estadop de padadores (basbdor)													✓			✓					
7	Placa vibratona													✓			✓					
8	Correas de transmisión													✓			✓					
9	Poleas de trasnmisión													✓			✓					
10	Pernos de sujeson de motor a placa													✓			✓					
11	Acoples flexibles													✓			✓					
12	Timon de manejo													✓			✓					
13	Rueda para dezplazamiento													✓			✓					
14	Tanmque de combusbble (sin fugas)													✓			✓					
15	Magguera de aceite hidrahulico (sin fugas)													✓			✓					
16	Ycto encandido de motor													✓			✓					
17	Protecón yoyo de aranque													✓			✓					
18	Resortes de amortiguqacion													✓			✓					
19	Exosto													✓			✓					
20	Encendido													✓			✓					
21	Estado general del equipo													✓			✓					
VERIFICACIÓN	OPERACIO QUE INSPECCIONA													Yhon M			Yhon M					
	FIRMA OPERARIO													Pedro Vda			Pedro.					
	V°. B°. RESIDENTE DE OBRA													Ivan.			Ivan.					

B BJEN ESTADO | M. MAL ESTADO | NA NO APLICA

OBSERVACIONES: Pedro Enrique 3224567

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle al RESIDENTE DE OBRA O SISO, quien tomara la decisión más segura.

Powered by CamScan

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA)	Código: SG-F-19 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO: Consorcio Vial Armenia | PROPIIO ✓ | ALQIUILADO

MARCA: N/A. | MODELO: N/A. | EQUIPO No: # 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA (DD/MM/AA) 24/01/2026												Viernes			Sabado					
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Motor													✓			✓					
2	Encendido													✓			✓					
3	Sistema eléctrico													✓			✓					
4	Limpieza de motor													✓			✓					
5	Tubo de escape													✓			✓					
6	Estadop de padadores (bastidor)													✓			✓					
7	Placa vibratoria													✓			✓					
8	Correas de transmisión													✓			✓					
9	Poleas de trasnmisión													✓			✓					
10	Pernos de sujesion de motor a placa													✓			✓					
11	Acoples flexibles													✓			✓					
12	Timon de manejo													✓			✓					
13	Rueda para dezplazamiento													✓			✓					
14	Tanmque de combustible (sin fugas)													✓			✓					
15	Magguera de aceite hidrahulico (sin fugas)													✓			✓					
16	Ycto encendido de motor													✓			✓					
17	Protección yoyo de aranque													✓			✓					
18	Resortes de amortiguacion													✓			✓					
19	Exosto													✓			✓					
20	Encendido													✓			✓					
21	Estado general del equipo													✓			✓					
VERIFICACIÓN	OPERACIO QUE INSPECCIONA													Yhon M			Yhon M					
	FIRMA OPERARIO													Pedro Vda			Pedro					
	V°. B°. RESIDENTE DE OBRA													Ivan.			Ivan.					

B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | NA: NO APLICA

OBSERVACIONES: Pedro Celular 3124564

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle al RESIDENTE DE OBRA O SISO, quien tomara la decisión más segura

Powered by CamScan

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA)	Código: SG-F-90 Versión: 1 Fecha: 12-10-2023

PROYECTO: Consorcio Vial Armenia — PROPIO: ✓ — ALQUILADO

MARCA: N/A. — MODELO: N/A. — EQUIPO No: 11

FECHA DE REVISIÓN: 27/04/2026.

ITEM	DESCRIPCIÓN	27/04/2026			28/04/2026			29/04/2026			30/04/2026											
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Motor	✓			✓			✓			✓											
2	Encendido	✓			✓			✓			✓											
3	Sistema eléctrico	✓			✓			✓			✓											
4	Limpieza de motor	✓			✓			✓			✓											
5	Tubo de escape	✓			✓			✓			✓											
6	Estadop de padadores (bastidor)	✓			✓			✓			✓											
7	Placa vibratoria	✓			✓			✓			✓											
8	Correas de transmisión	✓			✓			✓			✓											
9	Poleas de trasnmisión	✓			✓			✓			✓											
10	Pernos de sujesion de motor a placa	✓			✓			✓			✓											
11	Acoples flexibles	✓			✓			✓			✓											
12	Timón de manejo	✓			✓			✓			✓											
13	Rueda para dezplazamiento	✓			✓			✓			✓											
14	Tanmque de combustible (sin fugas)	✓			✓			✓			✓											
15	Magguera de aceite hidráhulico (sin fugas)	✓			✓			✓			✓											
16	Yoto encendido de motor	✓			✓			✓			✓											
17	Protección yoyo de aranque	✓			✓			✓			✓											
18	Resortes de amortiguqacion	✓			✓			✓			✓											
19	Exosto	✓			✓			✓			✓											
20	Encendido	✓			✓			✓			✓											
21	Estado general del equipo	✓			✓			✓			✓											
VERIFICACIÓN	OPERACIO QUE INSPECCIONA	Elmer Neira			Elmer Neira			Elmer Neira			Elmer Neira											
	FIRMA OPERARIO	Yhon			Yhon			Yhon			Yhon											
	V°. B°. RESIDENTE DE OBRA	Ivan			Ivan			Ivan			Ivan											

B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | NA NO APLICA

OBSERVACIONES: Sebastian Jaramillo
1094234962

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle al RESIDENTE DE OBRA O SISO, quien tomara la decisión más segura.

Powered by CamScan

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADRO ELÉCTRICO	Código: SIG-F-18
		Versión: 1
		Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: Consorcio Vial Armenia — FECHA: De 21 - 04 al 26-04 de 20___

OPERADOR Edison Serna — MARCA: NITA — MODELO NITA — EQUIPO No: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES, CLAVIJA)			✓		✓		✓		✓		✓			
2	* ESTADO DEL MANDRIL			✓		✓		✓		✓		✓			
3	CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4	ESTADO DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
5	* ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y			✓		✓		✓		✓		✓			
6	ESTADO GENERAL DE LA CARCAZA DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
7	* ESTADO DE BROCA			✓		✓		✓		✓		✓			
8	* ESTADO DE LLAVE DE BROCA			✓		✓		✓		✓		✓			
9	ESTADO DE LA BATERIA PORTÁTIL			✓		✓		✓		✓		✓			
10	ESTADO DE QUIJADAS			✓		✓		✓		✓		✓			
11	CAMBIO DE VELOCIDAD			✓		✓		✓		✓		✓			
12	BOTÓN DE MANDO PERCUTOR			✓		✓		✓		✓		✓			

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA			Ivan		Ivan		Ivan		Ivan		Ivan			

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar — B: BJEN ESTADO — M: MAL ESTADO — S: SI — N: NO

OBSERVACIONES: Edison Serna. - Sebastian Rivera. (Operadores taladro)

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extranos en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decision mas segura

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADRO ELÉCTRICO	Código: SIG-F-18
		Versión: 1
		Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: Consorcio Vial Armenia — FECHA: De 27-04 al 02-05 de 2026.

OPERADOR Edison Ramirez — MARCA: N/A — MODELO N/A — EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES, CLAVIJA)	✓		✓		✓		✓							
2	* ESTADO DEL MANDRIL	✓		✓		✓		✓							
3	CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓							
4	ESTADO DEL MANGO	✓		✓		✓		✓							
5	* ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y	✓		✓		✓		✓							
6	ESTADO GENERAL DE LA CARCAZA DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓							
7	* ESTADO DE BROCA	✓		✓		✓		✓							
8	* ESTADO DE LLAVE DE BROCA	✓		✓		✓		✓							
9	ESTADO DE LA BATERIA PORTÁTIL	✓		✓		✓		✓							
10	ESTADO DE QUIJADAS	✓		✓		✓		✓							
11	CAMBIO DE VELOCIDAD	✓		✓		✓		✓							
12	BOTÓN DE MANDO PERCUTOR	✓		✓		✓		✓							

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	Edison		Edison		Edison		Edison							
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA	Ivan		Ivan		Ivan		Ivan							

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar — B: BUEN ESTADO — M: MAL ESTADO — S: SI — N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decision mas segura

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

FORMATO

VERSIÓN 01

ANO	MES	DIA
2026	04	07

Número consecutivo 1

DURACION Y VALIDEZ DEL TRABAJO

Hora de inicio: 07:00 a.m.
Valido del día: 27/04/2026
Tiempo estimado duración del trabajo (Hrs - Mins):

Hora finalización: 07:00 pm
Hasta el día: 02/05/2026.

PERMISO CONCEDIDO A:
Nombre de la firma contratista: Consorcio Vial Armenia.

Vinculado [✓] Contratista [ ]

EJECUTORES DEL TRABAJO

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Edison Nemocon		1	Michael Gonzalez	
2	Sebastian Figueroa		2		
3			3		
4			4		

Personal PSS

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1			1		

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Contrato: #1
Lugar especifico donde se realiza el trabajo: Corredor Vial

Descripción del trabajo	Corte de Hierro.

SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL SITIO DE EJECUCION DEL TRABAJO

Atrapamiento	✓	Caídas/Golpes	✓	Vapor Tóxico		Gases	✓
Incendio	✓	Quemaduras	✓	Alta temperatura		Derrames	
Explosión	✓	Izajes	✓	Electricidad		Otro	

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de Seguridad con barbuquejo	✓ SI		N/A	Guantes de Seguridad	✓ SI		N/A
Gafas de Seguridad	✓ SI		N/A	Protección Respiratoria	✓ SI		N/A
Protección Auditiva	✓ SI		N/A	Calzado de Seguridad	✓ SI		N/A
Dotación adecuada de acuerdo a la labor	✓ SI		N/A	Otro ¿Cuál?	SI		N/A

LISTA DE VERIFICACION	C	N/C	N/A
¿Se ha verificado que la seguridad social del personal que va a desarrollar el trabajo este vigente?	✓		
¿El personal que desarrolla la manipulación del equipo de soldadura y oxicorte se encuentra capacitado?, cuenta con certificación.	✓		
¿Los elementos de protección personal son los necesarios para la realización de la labor y se utilizan adecuadamente?	✓		
¿Se ha recordado al personal los riesgos y métodos de control antes de iniciar la labor?	✓		
¿Se ha realizado la limpieza y adecuaciones pertinentes en el área para la realización de la tarea?	✓		
¿Se verificó la ausencia de material combustible, explosivo e inflamable que pudiera ocasionar emergencias ante fuentes de ignición?	✓		
¿El material combustible que no se pudo retirar fue cubierto con materiales ignífugos o se ha mojado para evitar generación de llamas?	✓		
¿La zona de trabajo fue humedecida antes de iniciar la labor?	✓		
¿Los equipos y herramientas son adecuados para la realización de la tarea y se encuentran en condiciones óptimas de mantenimiento?	✓		
¿El área de trabajo se encuentra señalizada de acuerdo a la necesidad de la labor?	✓		
¿Se cuenta con extintores a la mano para atención de emergencias por conatos de incendio?	✓		
¿Las conexiones eléctricas del soldador son adecuadas y brindan seguridad a quien lo maniobre?	✓		
¿La masa y el portaelectrodo se encuentran en óptimas condiciones (verifique que no sean "hechizas")?	✓		
¿Los cilindros y todos sus componentes se encuentran en perfectas condiciones de operatividad?	✓		
Existen otros permisos de trabajo asociados. Caliente ○ Alturas ○ Consecutivo:	✓		

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA - ENGLETADORA	Código: SG-F-109 Versión 1 Fecha: 13-10-2023

PROYECTO: Ordenamiento Vial — FECHA: De 22 - 04 - 2026 al 26 - 04 - 2026.

OPERADOR Sebastian Figueroa — MARCA: Dewalt — MODELO N/A — EQUIPO No: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CABLE DE ALIMENTACION					/		/		/		/			
2	SISTEMA DE ENCENDIDO					/		/		/		/			
3	* GUARDA DEL MOTOR					/		/		/		/			
4	ESTADO DE CORREAS					/		/		/		/			
5	* ESTADO DE SOPORTE DE MOTOR					/		/		/		/			
6	ACCESORIOS DE AJUSTE DEL DISCO					/		/		/		/			
7	TORNAMESA					/		/		/		/			
8	ESTADO SOPORTES EN GENERAL					/		/		/		/			
9	* ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO					/		/		/		/			
10	* POLEAS					/		/		/		/			
11	* DISCO DE CORTE					/		/		/		/			
12	ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO					/		/		/		/			

VERIFICACIÓN DIARIA		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	Sfigueroa		Sfigueroa		Sfigueroa		Sfigueroa		Sfigueroa		Sfigueroa			
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA					Juan		Juan		Juan		Juan.			

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar — B: BJEN ESTADO — M: MAL ESTADO — S: SI — N: NO

OBSERVACIONES: • Sebastian Figueroa cel/whatsapp 3043274962
• Diego Ivan Valencia V. 9739527
• Jose Lorenzo 8900516

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA - ENGLETADORA	Código: SG-F-109 Versión 1 Fecha: 13-10-2023

PROYECTO: Consorcio Vial Armenia — FECHA: De 22-04-2026 al 22-05-2026

OPERADOR: Alvaro Valencia — MARCA: Dewalt — MODELO: N/A. — EQUIPO No: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CABLE DE ALIMENTACION	✓		✓		✓		✓							
2	SISTEMA DE ENCENDIDO	✓		✓		✓		✓							
3	* GUARDA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓							
4	ESTADO DE CORREAS	✓		✓		✓		✓							
5	* ESTADO DE SOPORTE DE MOTOR	✓		✓		✓		✓							
6	ACCESORIOS DE AJUSTE DEL DISCO	✓		✓		✓		✓							
7	TORNAMESA	✓		✓		✓		✓							
8	ESTADO SOPORTES EN GENERAL	✓		✓		✓		✓							
9	* ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO	✓		✓		✓		✓							
10	* POLEAS	✓		✓		✓		✓							
11	* DISCO DE CORTE	✓		✓		✓		✓							
12	ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO	✓		✓		✓		✓							
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]							
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA	Ivan		Ivan		Ivan		Ivan.							

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar — B: BJEN ESTADO — M: MAL ESTADO — S: SI — N: NO

OBSERVACIONES:

- Alvaro David Valencia — 76029458
- Sebastian Figueroa — 1094274962
- Alvaro Alexander Valencia — 76036758
- Edison Nemecon Castro
- Michael Gonzalez — 1.729.351

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SIG-F-07 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.	Consorcio Vial Armenia.		
MARCA	Yamaha	MODELO	N/A.
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 20/01/2026	al 26/01/2026	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. VERIFICACION		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Verificar nivel de agua de radiador		✓	✓	✓	✓	✓		
1,2	Verificar nivel de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓		
1,3	Revisar nivel del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓	✓		
1,4	Revisión de tubo de escape		✓	✓		✓	✓		
1,5	Verificar la limpieza y estado del filtro de aire		✓	✓	✓	✓	✓		
1,6	verificar sistema de inyección de combustible		✓	✓	✓	✓	✓		

2. ESTADO GENERAL		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos		✓	✓	✓	✓	✓		
2,2	Sistema de arranque (yoyo)		✓	✓	✓	✓	✓		
2,3	Sistema eléctrico		✓	✓	✓	✓	✓		
2,4	Verificación de correas		✓	✓	✓	✓	✓		
2,5	Verificación de guardas		✓	✓	✓	✓	✓		
2,6	Revisión de fugas de combustible		✓	✓	✓	✓	✓		
2,7	Revisión de fugas de agua		✓	✓	✓	✓	✓		
2,8	Revisión de fugas de aceite		✓	✓	✓	✓	✓		
2,9	Realizar limpieza del equipo		✓	✓	✓	✓	✓		

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	FIRMA DIARIA						OBSERVACIONES:
FIRMA NOMBRE INSPECCIONÓ C.C							
Vo.Bo Jefe inmediato / SST							

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL BOBCAT	Código: SIG-F-35 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA — FECHA: Del 20 de 04 al 25 de 04 De 2026

OPERADOR Jaiver David Barrera — No Doc. 1005254137 — MODELO 2023 — EQUIPO No 5516

Convenciones: **B:** Buen estado de funcionamiento **M:** Mal estao de funcionamiento **Na:** No aplica

DESCRIPCIÓN			LUN			MAR			MIER			JUEV			VIER			SABD			DOM		
			B	M	Na	B	M	Na	B	M	Na	B	M	Na	B	M	Na	B	M	Na	B	M	Na
NIVELES	Hidrahulico		X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante		X			X			X			X			X			X					
	Aceite de motor		X			X			X			X			X			X					
MOTOR	FILTRO	Aire	X			X			X			X			X			X					
		Combustible	X			X			X			X			X			X					
		Hidrahulico	X			X			X			X			X			X					
		Aceite	X			X			X			X			X			X					
	Correas		X			X			X			X			X			X					
	Tapas		X			X			X			X			X			X					
	Mangueras		X			X			X			X			X			X					
	Radiador		X			X			X			X			X			X					
ELÉCTRICO	Batería		X			X			X			X			X			X					
	Luces		X			X			X			X			X			X					
	Tablero		X			X			X			X			X			X					
	Pitos		X			X			X			X			X			X					
	Alarma		X			X			X			X			X			X					
	Indicadores		X			X			X			X			X			X					
CABINA	MANDOS	Aceleración	X			X			X			X			X			X					
		Marcha	X			X			X			X			X			X					
		Giro	X			X			X			X			X			X					
	Silla		X			X			X			X			X			X					
	Limpieza		X			X			X			X			X			X					
	Encendido		X			X			X			X			X			X					
	Dirección		X			X			X			X			X			X					
	Cinturon		X			X			X			X			X			X					
TANQUES	Hidrahulico		X			X			X			X			X			X					
	Combustible		X			X			X			X			X			X					
	Agua/refrigerante		X			X			X			X			X			X					
	Puntos de engrase		X			X			X			X			X			X					
	Mangueras		X			X			X			X			X			X					
	Cilindros		X			X			X			X			X			X					
	Llantas		X			X			X			X			X			X					
	Rin		X			X			X			X			X			X					
DESDE EL SUELO	Balde		X			X			X			X			X			X					
	Pintura		X			X			X			X			X			X					
	Rodillos				X			X			X			X			X			+			
	Cuchara				X			X			X			X			X			+			
	Pluma				X			X			X			X			X			+			
	Pernos				X			X			X			X			X			+			
	Estabilizador				X			X			X			X			X			+			
FIRMA QUIEN INSPECIONA																							

OBSERVACIONES: cambio de aceite rapido mano

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SIG-F-21	
Versión: 1	
Fecha: 28-07-2025	

FECHA: De 19 - 04 al 25 - 04 de 2026

PROYECTO/OBRA Ordinador Vial | MARCA : | MODELO 2026 | EQUIPO No: 001

OPERADOR Edwar Castaño

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
3	ESTADO DEL MANGO	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEG	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
5	* ESTADO DE LA GUARDA	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO	✓	✓	✓		✓		✓		✓					
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar B: BJEN ESTADO M: MAL ESTADO S: SI N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADRO ELÉCTRICO	Código: SIG-F-18
		Versión: 1
		Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: Oxidandes Vial		FECHA: De 03- MAY al 08- MAY de 2026	
OPERADOR	MARCA :	MODELO	EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES, CLAVIJA)	✓		✓		✓		✓		✓					
2	* ESTADO DEL MANDRIL	✓		✓		✓		✓		✓					
3	CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
4	ESTADO DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓					
5	* ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y	✓		✓		✓		✓		✓					
6	ESTADO GENERAL DE LA CARCAZA DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓					
7	* ESTADO DE BROCA	✓		✓		✓		✓		✓					
8	* ESTADO DE LLAVE DE BROCA	✓		✓		✓		✓		✓					
9	ESTADO DE LA BATERIA PORTÁTIL	✓		✓		✓		✓		✓					
10	ESTADO DE QUIJADAS	✓		✓		✓		✓		✓					
11	CAMBIO DE VELOCIDAD	✓		✓		✓		✓		✓					
12	BOTÓN DE MANDO PERCUTOR	✓		✓		✓		✓		✓					

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO										X				
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar	B: BJEN ESTADO	M: MAL ESTADO	S: SI	N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decision mas segura

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTOR (CANGURO)	Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO: Ordenador Vial — FECHA: De 08 - ene al 16 - ene de 2026

OPERADOR — MARCA : — MODELO — EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECÁNICO																
1	*Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓					
2	* Tubo de escape	1	✓		✓		✓		✓		✓					
3	Tubo de admision	1	✓		✓		✓		✓		✓					
4	Filtros	General	✓		✓		✓		✓		✓					
5	Tanque de combustible	1	✓		✓		✓		✓		✓					
6	Guayas	General	✓		✓		✓		✓		✓					
7	Guardapolvos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
8	Zapatas	1	✓		✓		✓		✓		✓					
9	Otros															

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO		✓		✓		✓				✓				
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo p — B: BJEN ESTADO — M: MAL ESTADO — S: SI — N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SIG-F-07 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.			
MARCA		MODELO	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 06 - 04 - 2026	al 11 - 04 - 2026	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. VERIFICACION	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Verificar nivel de agua de radiador	C	C	C		C			
1,2	Verificar nivel de aceite del motor	C	C	C		C			
1,3	Revisar nivel del tanque de combustible	C	C	C		C			
1,4	Revisión de tubo de escape	C	C	C		C			
1,5	Verificar la limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C		C			
1,6	verificar sistema de inyección de combustible	C	C	C		C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C		C			
2,2	Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C		C			
2,3	Sistema eléctrico	C	C	C		C			
2,4	Verificación de correas	C	C	C		C			
2,5	Verificación de guardas	C	C	C		C			
2,6	Revisión de fugas de combustible	C	C	C		C			
2,7	Revisión de fugas de agua	C	C	C		C			
2,8	Revisión de fugas de aceite	C	C	C		C			
2,9	Realizar limpieza del equipo	C	C	C					

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	C		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

	FIRMA DIARIA							OBSERVACIONES:
FIRMA NOMBRE INSPECCIONÓ C.C								
Vo.Bo Jefe Inmediato / SST Jennifer Lopez.								

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA - ENGLETADORA	Código: SG-F-109
		Versión 1
		Fecha: 13-10-2023

PROYECTO: Ordenado Vial

OPERADOR | MARCA : | MODELO | FECHA: De 06-04-26 al 11-04-26. | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CABLE DE ALIMENTACION	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SISTEMA DE ENCENDIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	* GUARDA DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	ESTADO DE CORREAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	* ESTADO DE SOPORTE DE MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	ACCESORIOS DE AJUSTE DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	TORNAMESA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	ESTADO SOPORTES EN GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	* ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	* POLEAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	* DISCO DE CORTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
			X		X		X								
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar | B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SIG-F-21
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA Ordenador vial. FECHA: De 06-04 al 10-04 de 2026.

OPERADOR | MARCA : | MODELO | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	ESTADO DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGI	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	* ESTADO DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO		X		X		X		X		X		X		
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar B: BJEN ESTADO M: MAL ESTADO S: SI N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADRO ELÉCTRICO	Código: SIG-F-18
		Versión: 1
		Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: Ordenador Vial. FECHA: De 06 04 al 11 - 04 de 2026.

OPERADOR | MARCA : | MODELO | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES, CLAVIJA)	✓		✓		✓				✓					
2	* ESTADO DEL MANDRIL	✓		✓		✓				✓					
3	CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓				✓					
4	ESTADO DEL MANGO	✓		✓		✓				✓					
5	* ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y	✓		✓		✓				✓					
6	ESTADO GENERAL DE LA CARCAZA DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓				✓					
7	* ESTADO DE BROCA	✓		✓		✓				✓					
8	* ESTADO DE LLAVE DE BROCA	✓		✓		✓				✓					
9	ESTADO DE LA BATERIA PORTÁTIL	✓		✓		✓				✓					
10	ESTADO DE QUIJADAS	✓		✓		✓				✓					
11	CAMBIO DE VELOCIDAD	✓		✓		✓				✓					
12	BOTÓN DE MANDO PERCUTOR	✓		✓		✓				✓					

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO		X												
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	Lopez		Lopez		Lopez				Lopez					
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BIEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decision mas sabia

	CONTROL SEÑALIZACION VIAL DE OBRA USO GENERAL Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-035 Fecha: 28/01/2013 Versión: 002 Pagina 1 de 2

DEPENDENCIA QUE EJECUTA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO O DE LA OBRA: "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"	
CONTRATISTA O CONSTRUCTOR RESPONSABLE	**CONSORCIO VIAL ARMENIA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE**
FECHA DE INICIO	**6 DE AGOSTO DEL 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**5 DE AGOSTO DE 2027**

		ESTADO	DISTANCIA INICIO DE OBRA	CUMPLE	
1. SEÑALES PREVENTIVAS				***SI***	***NO***
SPO-01. TRABAJOS EN LA VIA		*Bueno*	*60 mt*	x	
SPO-02. MAQUINARIA EN LA VIA		*Bueno*	*20 mt*	x	
SPO- 03. MAQUINARIA EN LA VIA A 100 M		*Bueno*	*20 mt*	x	
SPO- 03. ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA		*Bueno*	*40 mt*	X	
SPO- 04. ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA		*Bueno*	*40 mt*	X	
2. SEÑALES REGLAMENTARIAS					
SRO-01. VIA CERRADA		***N/A***	***N/A***	x	
SRO-02. DESVIO		***N/A***	***N/A***		
SR0-03. PASO UNO A UNO		***N/A***	***40mt***	x	
3. SEÑALES INFORMATIVAS					
SIO- 01.OBRA EN LA VIA A 100 MTS		*Bueno*	*100m*	x	
SIO-02. INICIO DE OBRA		*Bueno*	*1m*	x	
SIO-02. OBRA EN LA VIA A 200 M		*Bueno*	*200m*	x	

	CONTROL SEÑALIZACION VIAL DE OBRA USO GENERAL Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-035 Fecha: 28/01/2013 Versión: 002 Pagina 2 de 2

				CUMPLE	
SEÑALES INFORMATIVAS		***ESTADO***	***DISTANCIA INICIO DE OBRA***	***SI***	***NO***
SIO-03. FIN DE OBRA		***N/A***	***N/A***	x	
SIO-04. CARRIL CERRADO (Derecho, centro, izquierdo)		***N/A***	***N/A***	x	
SIO-05. DESVIO		***N/A***	***N/A***	x	
DISPOSITIVOS CANALIZACION DEL TRANSITO					
Barricadas, Bandas o listones horizontales		***ESTADO***	***DISTANCIA INICIO DE OBRA***		
Conos		**Bueno**	**Móvil**		***X***
Delineadores tubulares		**Bueno**	**Móvil**	x	
Canecas		**N/A**	**N/A**		
Barreras Plasticas Flexibles		**Bueno**	**Móvil**	x	
Tabiques, Cintas Plasticas, Mallas		**Bueno**	**Móvil**	x	
Reja Portatil Peatonal		**N/A**	**N/A**		
DISPOSITIVOS LUMINOSOS (Condiciones Peligrosas)		**N/A**	**N/A**	x	
Reflectores		**N/A**	**N/A**	x	
Luces de Indentificacion de Peligro		**N/A**	**N/A**		
Lamparas de Encendido Electrico Continuo		**N/A**	**N/A**		
Luces de Advertencia en Barricadas		**Bueno**	**Móvil**	x	
Señales de Mensaje Luminoso		**N/A**	**N/A**		
DISPOSITIVOS MANUALES		**N/A**	**N/A**		
Banderas y Paletas (Banderero)		**Bueno**	**Móvil**	x	
Linterna		**N/A**	**N/A**	x	
MANEJO DE ESCOMBROS:					
OBSERVACIONES: Se realiza control de señalización de obra para el componente de malla vial tramo bomberos, donde se adelanta ejecución de obra					
Firma del Interventor y/oSupervisor:					
Firma del Constructor Responsable:					
Fecha de Inspección: 15 de abril del 2026					

Nota: Formato adoptado por el Decreto 016 del 22 Febrero de 2012. Para uso general de todas las Dependencias del Nivel Central y entidades Descentralizadas.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO	SST-FT-40
		VERSION	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA	jul-23

EMPRESA:

Válido de: [illegible] A [11-04-23] Desde las: [7:00 am] Hasta las: [7:00 pm]

Lugar de Trabajo: [illegible]

Trabajo a realizar: PALETEROS, CONTROLADORES DE TRAFICO, SEÑALIZACION, OPERADORES BOBCAT, AUXILIARES BOBCAT

Herramientas y/o Equipos:

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES EXISTENTES (Preventivos, Protectivos, Reactivos)	
1	Ubicación en puntos de control de tráfico	1	EXPOSICIONA FLUJO VEHICULAR	1	ATROPELLAMIENTO, GOLPES, CONTUSIONES, TRAUMAS	1	Señalización vial, chaleco reflectivo,casco, paleta reflectiva, capacitacion control tráfico
2	Señalizacion manual del tránsito	2	Distración del conductor, poca visualizacion, carretera lisa residuos de material en la vía	2	COLISIONES, ATROPELLOS, GOLPES, TRAUMAS, LESIONES	2	Uso de señales reflectivas, usos de chaleco reflectivo, conos, barreras, barreras, capacitacion en seguridad vial
3	Orientación y control a paso de peatones	3	Peatones agresivos,insultos o provocaciones	3	Altercados, agresiones físicas, estrés laboral	3	Capacitación, en manejo de conflictos, mantener trato respetuoso, no responder agresiones
4	Exposicion a ruido y polvo	4	RUIDO Y POLVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS	4	HIPOACUSIA, ENFERMEDADES RESPIRATORIOS, ENFERMEDADES AUDICTIVAS, ENFERMEDADES, PATOLOGIAS OCULARES	4	Uso adecuado de EPP, hidratacion, pausas activas
5	Trabajo prolongado de pie	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos, fatiga y estres)	5	Lesiones osteomusculares, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición
6	Operación del equipo Bobcat	6	DE SEGURIDAD MECANICOS (movimiento de maquinaria pesada)	6	ATRAPAMIENTO, VOLCAMIENTO DEL EQUIPO, QUEMADURAS, EXPLOSIÓN	6	Operador certificado, inspeccion preoperacional, cinturon de seguridad
7	Exposición a clima inestable.	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratacion permanente.

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Sobastian GSPimosa	1000448352	OP	Sebas	Sebas	Sebas	Sebas	Sebas	Sebas	
Dora Stefania Mora	1085337350	AY							
Anderson Muñoz	1094249364	AY							
Sara Guzman Legio	1010059336	Paletera	Sara	Sara	Sara	Sara	Sara	Sara	
Felipe Herrera	1055524710	21							
Sandra Daniela Gomez	1005954133	Operativa							
[illegible] Valencia	1094900537	Paletera							
Laura Camila Sanchez	1005093345	Paletera	Laura C.	Laura C.	Laura C.	Laura C.	Laura C.	Laura C.	
Katherine Marsiali	1094911891	PALETERA	Katherine	Katherine	Katherine	Katherine	Katherine	Katherine	
Maria Lupe Pinzon	41971538	controladora	LUPE	LUPE	LUPE	LUPE	LUPE	LUPE	
Jorge Mauricio Quintero	1094968415	Auxiliar	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	Jorge	
Johany Arroyo	1005097997	AY	JHON	JHON	JHON	JHON	JHON	JHON	
Emmanuel Ladino	1094889758	AY							

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación			Cargo
Andres Osorio	1094960010			AUX SST

VIAL ARMENIA	LISTA DE CHEQUEO ATS	VERSIÓN 01
		PÁGINA 1 DE 1

IEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

DIAS DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
FECHA																			
	ITEM	E	NIE	NA	E	NIE	NA	E	NIE	NA	E	NIE	NA	E	NIE	NA	E	NIE	NA
RIESGOS POTENCIALES	Exposición a Químicos			X			X			X									
	Atmósferas Peligrosas			X			X			X									
	Espacio Confinado			X			X			X									
	Ruido	X			X			X											
	Incendio / Explosión			X			X			X									
	Derrames			X			X			X									
	Riesgo de Tropezones	X			X			X											
	Riesgos Ambientales			X			X			X									
	Riesgos Eléctricos	X			X			X											
	Zanjas y Huecos	X			X			X											
	Machucones, rasguños	X			X			X											
	Esquirlas , particulas	X			X			X											
	Fuentes de Ignición			X						X									
	Presiones anormales			X						X									
	Izaje de Cargas			X						X									
	Cargas pesadas			X						X									
	Pinchazos, cortaduras	X			X			X											
	Superficies calientes			X						X									
	Caidas desde altura			X						X									
	Maquinaria Pesada			X						X									
	Exposición a Calor / Frio			X						X									
	Equipos rotando			X						X									
	Tareas simultáneas			X						X									
	Riesgo biológico	X			X			X											

	ITEM	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO	Casco	X			X			X											
	Botas (Puntera)	X			X			X											
	Gafas de seguridad	X			X			X											
	Protector facial	X			X			X											
	Guantes de tela			X			X		X										
	Gafas para manejo de quimicos			X			X		X										
	Guantes de cuero			X			X		X										
	Herramientas adecuadas	X			X			X											
	Guantes de nitrillo / neopreno	X			X			X											
	Delantal para químicos			X			X		X										
	Chaleco salvavidas			X			X		X										
	Arnés de de cuerpo entero			X			X		X										
	Linea de vida			X			X		X										
	Línea vida estática/dinámica/fija			X			X		X										
	Cables / guaya de seguridad			X			X		X										
	Cinta de precaución	X			X			X											
	Respirador vapores orgánicos			X			X		X										
	Respirador humos de soldadura			X			X		X										
	Respirador polvos / neblinas			X			X		X										
	Respirador canister fungicidas			X			X		X										
	Extintor	X			X			X											
	Oberol retardante al fuego			X			X		X										
	Tanques de buceo	X		X			X		X										
	Detector de LEL / Oxígeno			X			X		X										
	Protección auditiva	X			X			X											
	Doble protección auditiva			X			X		X										
	Traje impermeable	X			X			X											
	Oberol			X			X		X										
	Careta para soldar			X			X		X										
	Peto, polainas y mangas para soldar			X			X		X										

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA:

Válido de: 06-04-2026 **A:** 11-04-2026 **Desde las:** 8:00 AM **Hasta las:** 5:00 pm

Lugar de Trabajo: Ordenador vial

Trabajo a realizar: Trabajo en cajas y brechas

Herramientas y/o Equipos:

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)	
1	Cargue y descargue de material en obra	1	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Manipulación de cargas)	1	Espasmo musculares, lesiones de traumas, lumbagos, manipulacion inadecuada de materiales, equipo y/o herramientas	1	Autocuidado, uso adecuado EPP, no exceder peso permitido
2	Traslado del material a los frentes de trabajo	2	DE SEGURIDAD LOCATIVOS Terreno inestable (suelos humedos, irregulares, pendientes)	2	Caidas a nivel y/o desnivel (fracturas, golpes, machucones, heridas abiertas, atrapamientos)	2	Autocuidado, uso adecuado EPP, orden y limpieza, señalización y/o delimitacion de areas de trabajo
3	Circulación de maquinaria alrededor de los frentes de trabajo	3	DE SEGURIDAD MECANICO (Senderos peatonales, maquinaria, terreno irregular, obstaculos via)	3	Caidas a nivel y/o desnivel, fracturas, golpes, lesiones multiples, machucones, contusiones, esguince, atrapamientos	3	Autocuidado, uso adecuado EPP, señalización, delimitación areas de trabajo, obstaculos, inspecciones
4	Ingreso a excavacion manual de cajas y brechas para instalacion de tuberia electrica	4	DE SEGURIDAD ALTURAS (Caídas a nivel y/o desnivel, terreno inestable.)	4	Golpes, fracturas, laceraciones, politraumatismos, muerte	4	Inspección areas de trabajo, personal capacitado, uso adecuado EPP, delimitacion y señalización de areas, puntos de anclaje
5	Excavacion de cajas y brechas con herramienta de mano	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos)	5	Lesiones osteomusculates, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas aprobadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reduccion tiempo de exposición
6	Circulación del personal de obra en lugares donde existe alamacenamiento y acopio de materaiales.	6	DE SEGURIDAD LOCATIVOS (Sistemas y medios de almacenamiento, superficies irregulares, condiciones de orden y limpieza, caida de objetos.	6	Resbalones, heridas, golpes, fracturas, politraumatismos.	6	Autocuidado, uso adecuado EPP, trabajo en equipo, inspección de areas, señalizacion y delimitación.
7	Exposición a clima inestable.	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-49
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA:

Válido de: 06-04-2022 A: 11-04-2022 Desde las: 7:00 AM Hasta las: 5:00 PM

Lugar de Trabajo: Ordenador vial

Trabajo a realizar: Trabajo En cajas y bicchas.

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Alberto arciniego alzate	18395688	AY	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	
Pedro Alfonso	1.190.714	Ayu	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro	Pedro	
Brayan Cifuentes	1094492805	AY							
Eugenio Sepulveda	18403069	Oficial	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	
Luis Bermudez	94000765	AY	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	Luis	
Eduard R Lucho Mo B	18,398,473	oficial							
Marcos + Bervey	7545995	nocturno							
Francisco Javier	1069775764	AY	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	
Michael A. Gonzalez	9,772351	OF							
carlos Alberto Sua	13993736.	— —	carlos A	carlos A	carlos A	carlos A	carlos A	carlos A	
Hernando Hernandez	1097340660	AY							
Andres Felipe Herrera A.	1024484454	Ay	Jhonny	Jhonny	Jhonny	Jhonny	Jhonn	Jhonn	
Jhonny Reyna	1005091137	AY							
Omar A Lacino	1014661756	Af							
Jorge mario Quintero Quintero	1094884415	Ayu	Jorgeen	Jorgeen	Jorgeen	Jorgeen	Jorgeen	Jorgeen	

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación	Cargo
Andres Osorio	1094960010	Aux SST

CONSORCIO VIAL ARMENIA	TRABAJO	VERSIÓN 01
	LISTA DE CHEQUEO ATS	PÁGINA 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

DIAS DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
FECHA																			
	ITEM	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA
RIESGOS POTENCIALES	Exposición a Quimicos			X			X			X									
	Atmósferas Peligrosas			X			X			X									
	Espacio Confinado			X			X			X									
	Ruido	X			X			X											
	Incendio / Explosión			X			X			X									
	Derrames			X			X			X									
	Riesgo de Tropezones	X			X			X											
	Riesgos Ambientales	X			X			X											
	Riesgos Eléctricos	X			X			X											
	Zanjas y Huecos	X			X			X											
	Machucones, rasguños	X			X			X											
	Esquirlas , particulas	X			X			X											
	Fuentes de Ignición			X			X			X									
	Presiones anormales			X			X			X									
	Izaje de Cargas			X			X			X									
	Cargas pesadas	X			X			X											
	Pinchazos, cortaduras			X			X			X									
	Superficies calientes	X			X					X									
	Caidas desde altura	X			X					X									
	Maquinaria Pesada			X			X			X									
	Exposición a Calor / Frio			X	X		X			X									
	Equipos rotando			X	X		X			X									
	Tareas simultáneas			X			X			X									
	Riesgo biológico			X			X			X									

	ITEM	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO	Casco	X			X			X											
	Botas (Puntera)	X			X			X											
	Gafas de seguridad	X			X			X											
	Protector facial			X			X			X									
	Guantes de tela			X			X			X									
	Gafas para manejo de quimicos			X			X			X									
	Guantes de cuero			X			X			X									
	Herramientas adecuadas	X			X			X											
	Guantes de nitrillo / neopreno	X			X			X											
	Delantal para quimicos			X			X			X									
	Chaleco salvavidas			X			X			X									
	Arnés de de cuerpo entero			X			X			X									
	Doble linea vida/Amortiguador			X			X			X									
	Línea vida estática/dinámica/fija			X			X			X									
	Cables / guaya de seguridad			X			X	X		X									
	Cinta de precaución	X			X			X											
	Respirador vapores orgánicos			X			X			X									
	Respirador humos de soldadura			X			X			X									
	Respirador polvos / neblinas			X			X			X									
	Respirador canister fungicidas			X			X			X									
	Extintor	X			X			X											
	Oberol retardante al fuego			X			X			X									
	Tanques de buceo			X			X			X									
	Detector de LEL / Oxigeno			X			X			X									
	Protección auditiva	X			X			X											
	Doble protección auditiva			X			X			X									
	Traje impermeable			X			X			X									
	Oberol			X			X			X									
	Careta para soldar			X			X			X									
	Peto, polainas y mangas para soldar			X			X			X									

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	Jul-25

EMPRESA:

Válido de: 06-04-2026 A: 11-04-2026 Desde las: 8:00 Am Hasta las: 5:00 Pm

Lugar de Trabajo: Ordenador Vial

Trabajo a realizar: ARMADO DE ACERO, TRASLAPO DE CASTILLOS PARA PILOTES, SOLDADURA Y CORTE DE ACERO

Herramientas y/o Equipos:

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)	
1	Cargue y descargue de material en obra	1	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Manipulación de cargas)	1	Espasmo musculares, lesiones de traumas, lumbagos, manipulación inadecuada de materiales, equipo y/o herramientas	1	Autocuidado, uso adecuado EPP, no exceder peso permitido
2	Traslado del material a los frentes de trabajo	2	DE SEGURIDAD LOCATIVOS Terreno inestable (suelos humedos, irregulares, pendientes)	2	Caidas a nivel y/o desnivel (fracturas, golpes, machucones, heridas abiertas, atrapamientos)	2	Autocuidado, uso adecuado EPP, orden y limpieza, señalización y/o delimitación de areas de trabajo
3	Circulación de maquinaria alrededor de los frentes de trabajo	3	DE SEGURIDAD MECANICO (Senderos peatonales, maquinaria, terreno irregular, obstaculos via)	3	Caidas a nivel y/o desnivel, fracturas, golpes lesiones multiples, machucones, contusiones, esguince, atrapamientos.	3	Autocuidado, uso adecuado EPP, señalización, delimitación areas de trabajo, obstaculos, inspecciones.
4	Traslapo de castillos de acero para pilotes	4	DE SEGURIDAD ALTURAS (Caidas a nivel y/o desnivel, terreno inestable.)	4	Golpes, fracturas, laceraciones, politraumatismos, muerte	4	Inspección areas de trabajo, personal capacitado, uso adecuado EPP, delimitación y señalización de areas, puntos de anclaje.
5	Armado de castillos de acero	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos)	5	Lesiones osteomusculares, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición.
6	Circulación del personal de obra en lugares donde existe alamacenamiento y acopio de materaiales.	6	DE SEGURIDAD MECANICOS (Uso de herramienta energizada)	6	Cortes, quemaduras, amputaciones, proyeccion de particulas	6	Autocuidado, uso adecuado EPP, trabajo en equipo, inspección de equipos y herramientas, señalización y delimitación del area de trabajo
7	Exposición a clima inestable.	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Wendy Aranda	1067977721	Oficial	Wendy	Wendy	Wendy	Wendy	Wendy	Wendy	
[illegible]	1010126	Oficial							
[illegible]	1602965B	Ay							
[illegible]	80035[illegible]	oficial							
[illegible]	1[illegible]	oficial							
Luis Gabriel Fandiño	80002307	Oficial	Gabriel	Gabriel	Gabriel	Gabriel	Gabriel	Gabriel	
Cristian Hurtado	1033800167	Oficial							
Ismaldo Hurtado	92383420	Oficial							
Juan David Romaña	1077424300	oficial	Juan David	Juan David	Juan David	Juan David	Juan David	Juan David	
Robert Arcilla	92[illegible]518	Oficial							
Jose Pedro P.	1062[illegible]	Oficial							

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación			Cargo
Andres Osorio	1094960010			Aux SST

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:SGSST FOR.037
	LISTA DE CHEQUEO ATS	VERSION 01
		PÁGINA 1 DE 1

LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

DIAS DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
FECHA																			
	ITEM	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA	E	N/E	NA
RIESGOS POTENCIALES	Exposición a Quimicos	X					X			X									
	Atmósferas Peligrosas			X			X			X									
	Espacio Confinado			X			X			X									
	Ruido	X			X			X											
	Incendio / Explosión			X			X			X									
	Derrames			X			X			X									
	Riesgo de Tropezones	X			X			X											
	Riesgos Ambientales	X			X			X											
	Riesgos Eléctricos	X			X			X											
	Zanjas y Huecos	X			X			X											
	Machucones, rasguños	X			X			X											
	Esquirlas , partículas	X					X			X									
	Fuentes de Ignición	X					X			X									
	Presiones anormales	X					X			X									
	Izaje de Cargas	X			X			X											
	Cargas pesadas	X			X			X											
	Pinchazos, cortaduras	X			X			X											
	Superficies calientes	X					X			X									
	Caidas desde altura			X			X			X									
	Maquinaria Pesada	X				X			X										
	Exposición a Calor / Frio	X					X			X									
	Equipos rotando	X					X			X									
	Tareas simultáneas	X				X			X										
	Riesgo biológico	X				X			X										

	ITEM	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO	Casco	X			X			X											
	Botas (Puntera)	X			X			X											
	Gafas de seguridad	X			X			X											
	Protector facial			X			X			X									
	Guantes de tela			X			X			X									
	Gafas para manejo de quimicos	X					X			X									
	Guantes de cuero	X			X			X											
	Herramientas adecuadas	X			X			X											
	Guantes de nitrillo / neopreno	X					X			X									
	Delantal para quimicos			X			X			X									
	Chaleco salvavidas			X			X			X									
	Arnés de de cuerpo entero			X			X			X									
	Linea de vida			X			X			X									
	Línea vida estática/dinámica/fija			X			X			X									
	Cables / guaya de seguridad			X			X			X									
	Cinta de precaución	X				X		X											
	Respirador vapores orgánicos			X			X			X									
	Respirador humos de soldadura	X					X			X									
	Respirador polvos / neblinas			X			X			X									
	Respirador canister fungicidas			X			X			X									
	Extintor	X			X			X											
	Oberol retardante al fuego	X					X			X									
	Tanques de buceo			X			X			X									
	Detector de LEL / Oxigeno			X			X			X									
	Protección auditiva	X			X			X											
	Doble protección auditiva		X				X			X									
	Traje impermeable	X					X			X									
	Oberol	X					X			X									
	Careta para soldar	X					X			X									
	Peto, polainas y mangas para soldar	X					X			X									

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA: Consorcio Vial Armenia.

Válido de: 20/04/2026 A: 26/04/2026. Desde las: 07:00 AM Hasta las: 06:00 PM

Lugar de Trabajo: Ordenador Vial.

Trabajo a realizar: Demolicion y fundida de camaras

Herramientas y/o Equipos:

	SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)
1	Señalizacion del area.	1	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Manipulación de cargas)	1	Espasmo musculares, lesiones de traumas, lumbagos, manipulacion inadecuada de materiales, equipo y/o herramientas	1	Autocuidado, uso adecuado EPP, no exceder peso permitido
2	Traslado de herramientas.	2	DE SEGURIDAD LOCATIVOS Terreno inestable (suelos humedos, irregulares, pendientes)	2	Caidas a nivel y/o desnivel (fracturas, golpes, machucones, heridas abiertas, atrapamientos)	2	Autocuidado, uso adecuado EPP, orden y limpieza, señalización y/o delimitación de areas de trabajo.
3	Inicio de Demolicion.	3	DE SEGURIDAD MECANICO (Senderos peatonales, maquinaria, terreno irregular, obstaculos via)	3	Caidas a nivel y/o desnivel, fracturas, golpes, lesiones multiples, machucones, contusiones, esguince, atrapamientos.	3	Autocuidado, uso adecuado EPP, señalización, delimitación areas de trabajo, obstaculos, inspecciones.
4	Corte de acero.	4	DE SEGURIDAD ALTURAS (Caidas a nivel y/o desnivel, terreno inestable.)	4	Golpes, fracturas, laceraciones, politraumatismos, muerte	4	Inspección areas de trabajo, personal capacitado, uso adecuado EPP, delimitación y señalización de areas, puntos de anclaje.
5	Instalacion de acero.	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos)	5	Lesiones osteomusculates, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición.
6	Fundida de Caja.	6	DE SEGURIDAD LOCATIVOS (Sistemas y medios de almacenamiento, superficies irregulares, condiciones de orden y limpieza, caida de objetos.	6	Resbalones, heridas, golpes, fracturas, politraumatismos.	6	Autocuidado, uso adecuado EPP, trabajo en equipo, inspección de areas, señalización y delimitación.
7	Orden y aseo.	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	Jul-25

EMPRESA: Consorcio Vial Armenia.

Válido de: 20/04/2026 A: 26/04/2026 Desde las: 07:00 a.m. Hasta las: 06:00 pm

Lugar de Trabajo: Consorcio Vial Armenia.

Trabajo a realizar: Demolición y Fundida de recamaras.

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Diego Ivan Valencia	9739527	Ayudante		Diego	Diego	Diego	Diego	Diego	
Sebastian Figueroa	1094274962	Ayudante		Figueroa	Figueroa	Figueroa	Figueroa	Figueroa	
Jose Luis Mosquera	8900840	Oficial		Jose	Jose L	Jose L	Jose L	Jose L	
Edison Wemapo	80242252	Maestro		Edison	Edison	Edison	Edison	Edison	
Diego Luis Murillo	1151447275	Ayudante							

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación			Cargo
Yhon Edison M.	1.097.406.607			Aux SST
Henry Sabogal	18.393.885			Inspector

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA: ordenador Vial Armenia

Válido de: 21/04/2026 A: 26/04/2026 Desde las: 07:00 a.m Hasta las: 07:00 PM

Lugar de Trabajo: ordenador vial (glorieta)

Trabajo a realizar: ARMADO DE ACERO, TRASLAPO DE CASTILLOS PARA PILOTES, SOLDADURA Y CORTE DE ACERO

Herramientas y/o Equipos:

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)	
1	Cargue y descargue de material en obra	1	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Manipulación de cargas)	1	Espasmo musculares, lesiones de traumas, lumbagos, manipulacion inadecuada de materiales, equipo y/o herramientas	1	Autocuidado, uso adecuado EPP, no exceder peso permitido
2	Traslado del material a los frentes de trabajo	2	DE SEGURIDAD LOCATIVOS Terreno inestable (suelos humedos, irregulares, pendientes)	2	Caidas a nivel y/o desnivel (fracturas, golpes, machucones, heridas abiertas, atrapamientos)	2	Autocuidado, uso adecuado EPP, orden y limpieza, señalización y/o delimitación de areas de trabajo.
3	Circulación de maquinaria alrededor de los frentes de trabajo	3	DE SEGURIDAD MECANICO (Senderos peatonales, maquinaria, terreno irregular, obstaculos via)	3	Caidas a nivel y/o desnivel, fracturas, golpes, lesiones multiples, machucones, contusiones, esguince, atrapamientos.	3	Autocuidado, uso adecuado EPP, señalización, delimitación areas de trabajo, obstaculos, inspecciones.
4	Traslapo de castillos de acero para pilotes	4	DE SEGURIDAD ALTURAS (Caidas a nivel y/o desnivel, terreno inestable.)	4	Golpes, fracturas, laceraciones, politraumatismos, muerte	4	Inspección areas de trabajo, personal capacitado, uso adecuado EPP, delimitación y señalización de areas, puntos de anclaje.
5	Armado de castillos de acero	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos)	5	Lesiones osteomusculates, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición.
6	Circulación del personal de obra en lugares donde existe alamacenamiento y acopio de materaiales.	6	DE SEGURIDAD LOCATIVOS (Sistemas y medios de almacenamiento, superficies irregulares, condiciones de orden y limpieza, caida de objetos.	6	Resbalones, heridas, golpes, fracturas, politraumatismos.	6	Autocuidado, uso adecuado EPP, trabajo en equipo, inspección de areas, señalización y delimitación.
7	Exposición a clima inestable.	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA

CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CODIGO:	SST-FT-40
VERSION:	1
FECHA:	Jul-25

EMPRESA: Ordenador vial Armenia

Válido de: 21/04/2026 A: 26/04/2026 Desde las: 07:00 a.m. Hasta las: 07:00 pm.

Lugar de Trabajo: Ordenador Vial Glorieta

Trabajo a realizar: ARMADO DE ACERO, TRASLAPO DE CASTILLOS PARA PILOTES, SOLDADURA Y CORTE DE ACERO

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
[illegible]	[illegible]	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Jesus Hurtado	11803999	MAESTRO G	✓	✓	✓				
Luis Ortiz	13860726	Of.		✓	✓				
Osvaldo Hurtado	82387420	OF. Herrero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Juan David Romaña	1077924300	oficial	Juan David	Juan David	Juan David	Juan David	Juan David	Juan David	
[illegible]	1064973[illegible]	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Luis Gabriel Fandiño	96002307	oficial	Gabriel	Gabriel	Gabriel	Gabriel	Gabriel	Gabriel	
Jhon [illegible]	1047[illegible]	Oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[illegible]	760[illegible]	AY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cristian Hurtado	1033[illegible]167	oficial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[illegible]	76[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Robert Asencio	9253518	Of Herrero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación			Cargo	
Jhon Edison Martinez	1.097.006.604			AUX SST	
Henry Sabogal	18.393.885			Inspector	

Powered by CamScan

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	Jul-25

EMPRESA: Consorcio Vial Armenia

Válido de: 21/04/2026 A: 26/04/2026 Desde las: 07:00 a.m. Hasta las: 07:00 p.m.

Lugar de Trabajo: Glorieta Bomberos (Ordenador vial)

Trabajo a realizar: Alistamiento de Cajas Para Fundir en Concreto.

Herramientas y/o Equipos:

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)	
1	EXPOSICIONA FLUJO VEHICULAR	1	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Manipulación de cargas)	1	Espasmo musculares, lesiones de traumas, lumbagos, manipulacion inadecuada de materiales, equipo y/o herramientas	1	Autocuidado, uso adecuado EPP, no exceder peso permitido
2	Distración del conductor, poca visualizacion, carretera lisa, residuos de material en la via	2	DE SEGURIDAD LOCATIVOS Terreno inestable (suelos humedos, irregulares, pendientes)	2	Caídas a nivel y/o desnivel (fracturas, golpes, machucones, heridas abiertas, atrapamientos)	2	Autocuidado, uso adecuado EPP, orden y limpieza, señalización y/o delimitación de areas de trabajo.
3	Peatones agresivos,insultos o provocaciones	3	DE SEGURIDAD MECANICO (Senderos peatonales, maquinaria, terreno irregular, obstaculos via)	3	Caídas a nivel y/o desnivel, fracturas, golpes, lesiones multiples, machucones, contusiones, esguince, atrapamientos.	3	Autocuidado, uso adecuado EPP, señalización, delimitación areas de trabajo, obstaculos, inspecciones.
4	RUIDO Y POLVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS	4	DE SEGURIDAD ALTURAS (Caídas a nivel y/o desnivel, terreno inestable.)	4	Golpes, fracturas, laceraciones, politraumatismos, muerte	4	Inspección areas de trabajo, personal capacitado, uso adecuado EPP, delimitación y señalización de areas, puntos de anclaje.
5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos, fatiga y estres)	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos)	5	Lesiones osteomusculates, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición.
6	DE SEGURIDAD MECANICOS (movimiento de maquinaria pesada)	6	DE SEGURIDAD LOCATIVOS (Sistemas y medios de almacenamiento, superficies irregulares, condiciones de orden y limpieza, caida de objetos.	6	Resbalones, heridas, golpes, fracturas, politraumatismos.	6	Autocuidado, uso adecuado EPP, trabajo en equipo, inspección de areas, señalización y delimitación.
7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	Jul-25

EMPRESA: Consorcio Vial Armenia

Válido de: 07:00 a.m. A: 07:00 PM Desde las: 21/04/2026 Hasta las: 26/04/2026

Lugar de Trabajo:

Trabajo a realizar: Alistamiento de Cajas para Fundida en Concreto

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Jorge A Chacon	18396453	Almacen							
Edwin R [illegible]	18,349,413	Oficial							
Andres Eduardo M.	1082802555	Ayudante							
[illegible]	1094900372	Palerera							
[illegible]	7C729 C.P.S	OY							
Orlando Hurtado	11 636147	Oficial							
[illegible]	1136107 26	OF							
JHON JAIRO	1071147 9845	OF							
[illegible]	[illegible]	AY							

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación			Cargo
Yhon Edison Martinez	1.047.406 607			AUX SST
Henry Sabogal	18.393.885			Inspector

Powered by CamScan

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	Jul-25

EMPRESA: Consorcio Malla Vial.

Válido de: 21/04/2026 A: 26/04/2026 Desde las: 07:00 a.m. Hasta las: 07:00 a.m.

Lugar de Trabajo: Ordenador Vial.

Trabajo a realizar: Alistamiento y Excavacion de Cajas Para Rondida.

EQUIPO QUE ELABORA EL A.T.S.

Nombre Completo	Identificación	Cargo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
Quirto Arevalo	73087453	oficial							
Feiro Hernandez	73555948	Pzlt							
Alexander de Jesus Padilla	7063076217	OF							
Albaro aringo	10395688	AY	Albeiro	Albeiro	Albeiro	Albeiro	Albeiro	Albeiro	
Robert Moreno	4377490	AY							
Mrajder gonzalez	7099991085	AY							
Eugenio espinosa	1840 3069	OF	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	Eugenio	
JHonny Parra	1005099437	AY	JHONY	JHONNY	JHONNY	JHONNY	JHONNY	JHONNY	
carlos alberto suarez	13992136		carlos A	carlos A	carlos A	carlos A	carlos	carlos.	
luis fernandez	89000785	AY	luis	luis	luis	luis	luis	luis	
Marcos Bernal	7545995	maestro							
Pedro Alfaro	1480171414	AYU	Pedro	pedro	pedro	pedro	pedro	pedro	
JAVIER AVILA	1069775764	AY	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	Javier	
Hernando Hernandez	1097390666	AY							
Michael A. Gonzalez	9729351	OF							
Omaira A. Lacino	1084EE9158	AY							
Jaiver gue gonzalez	1009254773	OP							
Jarol stytuan mora	1005253759	AY							

APROVACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Nombre	Identificación			Cargo
Henry Ospino	18.393.885			Inspector -
Yhon Cuson M	1.097.906.607			Lix SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	CONSORCIO VIAL ARMENIA	CODIGO:	SST-FT-40
		VERSION:	1
	LISTA DE CHEQUEO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA:	jul-25

EMPRESA:

Válido de: 13-04-2026 **A:** 18-04-2026 **Desde las:** 7:00 Am **Hasta las:** 5:00 Pm

Lugar de Trabajo: Ordenador vial

Trabajo a realizar: Excavación manual de cajas, instalación de acero, vaciado de cajas

Herramientas y/o Equipos:

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)		PELIGRO (Fuente o Situación)		CONSECUENCIAS		CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos, Reactivos)	
1	Cargue y descargue de material en obra	1	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Manipulación de cargas)	1	Espasmo musculares, lesiones de traumas, lumbagos, manipulacion inadecuada de materiales, equipo y/o herramientas	1	Autocuidado, uso adecuado EPP, no exceder peso permitido
2	Traslado del material a los frentes de trabajo	2	DE SEGURIDAD LOCATIVOS Terreno inestable (suelos humedos, irregulares, pendientes)	2	Caidas a nivel y/o desnivel (fracturas, golpes, machucones, heridas abiertas, atrapamientos)	2	Autocuidado, uso adecuado EPP, orden y limpieza, señalización y/o delimitación de areas de trabajo.
3	Circulación de maquinaria alrededor de los frentes de trabajo	3	DE SEGURIDAD MECANICO (Senderos peatonales, maquinaria, terreno irregular, obstaculos via)	3	Caidas a nivel y/o desnivel, fracturas, golpes, lesiones multiples, machucones, contusiones, esguince, atrapamientos.	3	Autocuidado, uso adecuado EPP, señalización, delimitación areas de trabajo, obstaculos, inspecciones.
4	Ingreso a excavacion manual de cajas y brechas para instalacion de tuberia electrica	4	DE SEGURIDAD ALTURAS (Caidas a nivel y/o desnivel, terreno inestable.)	4	Golpes, fracturas, laceraciones, politraumatismos, muerte	4	Inspección areas de trabajo, personal capacitado, uso adecuado EPP, delimitación y señalización de areas, puntos de anclaje.
5	Excavacion de cajas y brechas con herramienta de mano	5	DE SEGURIDAD BIOMECANICO (Posturas prolongadas, mantenidas y forzadas, movimientos repetitivos)	5	Lesiones osteomusculales, fatiga, estrés, afectación espalda y columna.	5	Adoptar posturas apropiadas, o comodas, realizar pausas activas, rotación de personal, reducción tiempo de exposición.
6	Circulación del personal de obra en lugares donde existe alamacenamiento y acopio de materaiales.	6	DE SEGURIDAD LOCATIVOS (Sistemas y medios de almacenamiento, superficies irregulares, condiciones de orden y limpieza, caida de objetos.	6	Resbalones, heridas, golpes, fracturas, politraumatismos.	6	Autocuidado, uso adecuado EPP, trabajo en equipo, inspección de areas, señalización y delimitación.
7	Exposición a clima inestable.	7	FISICO (Temperaturas extremas Frio - Calor)	7	Deshidratación, quemaduras en la piel	7	Pausas activas, uso protector solar, hidratación permanente.