INFORME DIARIO SST

Consorcio

Fecha: 27-04-2026 | Frente de Obra: villa liliana | Responsable: Leidy Ba

1. **Actividades diarias constructivas:**

Realizamos Arreglo de Señalizacion

2. **Charlas, inducciones o capacitaciones:**

Orden y Aseo en obra
Acto Cuidado.

3.Permisos de trabajo:

Replanteo Acero instalacion de Formaleta

4.Entrega de EPP o reposiciones:

N/A

5. Maquinaria y equipos en obra:

Retro Retroexca - volqueta

6. Estado de señalización, mantenimiento y cierre diario (registro fotográfico)
Mantenimiento De Senalizacion Tambien Se Retiran Zona De la Parte baja De villa Liliana
7. Novedades:
NIA

Elaboro:	Revisado por:	Revisado por:
Leidy Gaviria		

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	Código: SIG-F-21 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: 131 villa liliana | FECHA: De D 24 M 04 al 26 D 04 M de 20 25

OPERADOR: Julio Olaya | MARCA: Comax | MODELO: 2019 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)					✓				✓		✓			
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)					✓				✓		✓			
3	ESTADO DEL MANGO					✓				✓		✓			
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGU					✓				✓		✓			
5	* ESTADO DE LA GUARDA					✓				✓		✓			
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO					✓				✓		✓			
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)					✓				✓		✓			
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA					✓				✓		✓			
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO					✓				✓		✓			
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO					✓				✓		✓			
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar B: BJEN ESTADO M: MAL ESTADO S: SI N: NO

OBSERVACIONES: Pulidora en Buenas Condiciones Para Su Labor

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS Y CUBIERTOS				
LOS PRODUCTOS QUIMICOS ESTAN ALMACENADOS CORRECTAMENTE Y AISLADOS				
LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION SE UBICAN ADECUADAMENTE				
VIAS - ÁREA DE OBRA	**SI**	**NO**	**N.A**	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
FACILIDAD DE DESPLAZAMIENTO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA - SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS		X		N/A
LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS		X		
SE EVIDENCIA LA PROBABILIDAD				
SE OBSERVAN CONTAMINACIONES EN EL SUELO		X		
LOS INSUMOS LIQUIDOS SE ENCUENTRAN CONTENIDOS PARA EVITAR VERTIMIENTOS				
OFICINAS O CAMPAMENTO	**SI**	**NO**	**N.A**	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACIÓN	✓			
IDENTIFICACION DE OFICINA	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			N/A
LAS CANECAS DE LAS OFICINAS SON UTILIZADAS SOLO PARA PAPEL Y CARTON	✓			
ESTAN ORGANIZADOS LOS ESCRITORIOS	✓			
LOS COMPUTADORES Y PUESTOS DE TRABAJO SE LIMPIARON Y DESINFECTARON	✓			
SE CONSUMEN ALIMENTOS EN PUESTOS DE TRABAJO		X		
SEÑALIZACIÓN	**SI**	**NO**	**N.A**	OBSERVACIONES
LAS SEÑALIZACIÓN SE ENCUENTRAN LIMPIAS	✓			
SE CUENTAN CON SALIDAS DE EMERGENCIA	✓			
LAS SALIDAS DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS	✓			N/A
LOS ELEMENTOS DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS	✓			
LA SEÑALIZACIÓN ES CLARA Y LEGIBLE PARA TRABAJADORES Y VISITANTES	✓			

SG-SST

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

AÑO	MES	DÍA
2026	04	27

DURACIÓN Y VALIDEZ DEL TRABAJO

Hora de inicio: 7:30 am
Hora finalización: 5:00 pm
Valido del día: 27-A-30 ou-
Hasta el día: 30-04-26
Tiempo estimado duración del trabajo (Hrs - Mins): 8hr

PERMISO CONCEDIDO A: Vinculado ☐ Contratista ☑

Nombre de la firma contratista:.

EJECUTORES DEL TRABAJO

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador	No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Anderson Cifuentes	Anderson Cifuentes	1		
2	Julio Olaya		2		
3	Anderson Cifuentes duplicado	Anderson Cifuentes duplicado	3		
4	Julio Olaya		4		

Personal PSS

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador		No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1				1		

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Contrato: 1

Lugar especifico donde se realiza el trabajo: Bl. Villa Liliana

Descripción del trabajo	

SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Atrapamiento	✓	Caidas/Golpes		Vapor Tóxico		Gases	
Incendio		Quemaduras	✓	Alta temperatura	✓	Derrames	
Explosion		Izajes		Electricidad	✓	Otro	

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de Seguridad con barbuquejo	✓	SI		N/A	Guantes de Seguridad	✓	SI		N/A
Gafas de Seguridad	✓	SI		N/A	Protección Respiratoria	✓	SI		N/A
Protección Auditiva	✓	SI		N/A	Calzado de Seguridad	✓	SI		N/A
Dotación adecuada de acuerdo a la labor	✓	SI		N/A	Otro ¿Cuál?		SI		N/A

LISTA DE VERIFICACION	C	NI	N/A
¿Se ha verificado que la seguridad social del personal que va a desarrollar el trabajo este vigente?	✓		
¿El personal que desarrolla la manipulación del equipo de soldadura y oxicorte se encuentra capacitado?, cuenta con certificación.	✓		
¿Los elementos de protección personal son los necesarios para la realización de la labor y se utilizan adecuadamente?	✓		

Powered by CamScanner

INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
LAS INSTALACIONES CUENTAN CON UN POLO A TIERRA	✓			N/A
SE ENCUENTRAN CABLES SUELTOS EN EL PISO		X		
LOS INTERRUPTURES Y TOMA CORRIENTES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.	✓			
LOS BOMBILLOS Y LUMINARIAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	✓			
SE EVIDENCIAN TOMA CRRIENTE RECARGADAS		X		
EQUIPO DE EMERGENCIA	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
SE CUENTA CON BOTIQUIN QUE CUMPLA LOS PARAMETROS	✓			N/A
SE CUENTA CON EXTINTORES SUFICIENTES	✓			
SE CUENTA CON SISTEMAS DE ALARMA EN CASO DE EMERGENCIA	✓			

CONSORCIO VIAL ARMENIA	PREOPERACIONAL VIBRO COMPACTADOR RODILLO LISO	Código: SIG-F-09 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA:	OPERADOR Brayan Alberto Arango	
FECHA: Del 27 de 04 al 30 de 04 De 2025	MARCA DD-32	MODELO DD-32	EQUIPO No: 1

Convenciones: B: Buen estado de funcionamiento M: Mal estado de funcionamiento

ITEM		CANTIDAD	Lun		Mar		Mie		Jue		Vie		Sáb		Dom	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2		X			X									
	REFLECTOR TRASERO	2		X			X									
	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	2		X			X									
CABINA	CABINA ANTIVUELCO (ROPS) CERTIFICADA	1	X													
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1		X			X									
	ALARMA DE RETROCESO	1		X			X									
	PITO	1	X													
	CINTURON DE SEGURIDAD	1		X			X									
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	1	X				X									
	PEDALES EN BUEN ESTADO NA	1														
	ESCALERAS Y PASAMANOS	COMPLETO		X			X									
	INDICADORES : ACEITES, REFRIGERANTES	COMPLETO	X				X									
	ELECTRICOS, DISTANCIA, TIEMPO	COMPLETO	X				X									
RODAMIENTO Y CONTROL	LLANTAS DE SERVICIO EN BUEN ESTADO NA	2										NA				
	SISTEMA DE ESCUALIZACION	2	X				X									
	FRENO DE SERVICIO NA	2 RUEDAS														
	FRENO AUXILIAR (DE EMERGENCIA)	2 RUEDAS	X				X									
ESTADO MECÁNICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	COMPLETO	X				X									
	ESTADO MECANICO DEL CILINDRO	DISEÑO	X				X									
	ESTADO FISICO DEL CILINDRO	COMPLETO	X				X									
	MECANISMO DE VIBRACION	DISENO	X				X									
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	1	X				X									
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	COMPLETO	X				X									
OTROS	FECHA ULTIMA REVISION TECNICA	DOCUM/TADA	X													
	SEÑALIZACION SEGURIDAD FRONTAL Y TRASERA	1		X			✓	X								
	EXTINTOR MULTIPROPOSITO (10 lb)	1		X				X								
	BOTIQUIN	1		X				X								
	EQUIPO DE CARRETERA (Cruceta, 2 señales reflectivas en triangulo, caja herramienta básica, linterna)	COMPLETO		X				X								
	KIT AMBIENTAL (Balde, pala, aserrin y bolsa)	COMPLETO		X				X								
		FIRMA QUIEN INSPECIONA														

OBSERVACIONES:

Todo Todo en Buenas Condiciones Por Uso Diario

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA (RANA)	Código: SG-F-19 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO: Consorcio Vial Armenia. PROPIIO ALQUILADO ✓

MARCA: N/A. MODELO: N/A. EQUIPO No: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA (DD/MM/AA) 20/04/2026																				
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Motor	✓																				
2	Encendido	✓																				
3	Sistema eléctrico	✓																				
4	Limpieza de motor	✓																				
5	Tubo de escape	✓																				
6	Estadop de padadores (bastidor)	✓																				
7	Placa vibratoria	✓																				
8	Correas de transmisión	✓																				
9	Poleas de trasnmisión	✓																				
10	Pernos de sujesion de motor a placa	✓																				
11	Acoples flexibles	✓																				
12	Timón de manejo	✓																				
13	Rueda para dezplazamiento	✓																				
14	Tanmque de combustible (sin fugas)	✓																				
15	Magguera de aceite hidráhulico (sin fugas)	✓																				
16	Yoto encendido de motor	✓																				
17	Proteción yoyo de aranque	✓																				
18	Resortes de amortiguqacion	✓																				
19	Exosto	✓																				
20	Encendido	✓																				
21	Estado general del equipo	✓																				
VERIFICACIÓN	OPERACIO QUE INSPECCIONA																					
	FIRMA OPERARIO																					
	V°. B°. RESIDENTE DE OBRA																					

B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | NA NO APLICA

OBSERVACIONES: Cesar Duran 1216870.

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE el OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle al RESIDENTE DE OBRA O SISO, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA - ENGLETADORA	Código: SG-F-27 Versión 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO: villa liliana | FECHA: De 24 D 04 M - 2025 al 28 D M - A

OPERADOR: Juan Mata | MARCA: DEWALT | MODELO: Cortadora mk | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CABLE DE ALIMENTACION			✓		✓		✓							
2	SISTEMA DE ENCENDIDO			✓		✓		✓							
3	* GUARDA DEL MOTOR			✓		✓		✓							
4	ESTADO DE CORREAS			✓		✓		✓							
5	* ESTADO DE SOPORTE DE MOTOR			✓		✓		✓							
6	ACCESORIOS DE AJUSTE DEL DISCO			✓		✓		✓							
7	TORNAMESA			✓		✓		✓							
8	ESTADO SOPORTES EN GENERAL			✓		✓		✓							
9	* ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO			✓		✓		✓							
10	* POLEAS			✓		✓		✓							
11	* DISCO DE CORTE			✓		✓		✓							
12	ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO			✓		✓		✓							
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO			Manuel Soto		Pedro Cepeda		Pedro Cepeda							
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA			Mario Sanchez											

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar | B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

OBSERVACIONES: Tronzadora en Buen estad Para su uso Diario

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	ENTREGA EPP	Código: SIG-F-34 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

Nombre del trabajador	No Doc. identidad	Cargo

FECHA DD-MM-AA	Protección de Manos							Protección de Ojos				Protector Auditivo		Protección Respiratoria						Protección de Pies					Protección Cuerpo		Cabeza			OTROS		Firma
	Guantes de caucho	Guantes de Vaqueta	Guantes Nitrilo	Guantes PVC	Guantes Carnaza	Guantes de látex	Mangas y Polainas de Cuero	Monogafa clara	Lente Claro	Careta para Esmerilar	Careta Para Soldar	Protector Auditivo Inserción	Protectores de Copa	Tapabocas quirúrgico	Tapaboca de tela	Mascarilla con filtro para soldar	Mascarilla con filtro para pintar	Respirador Reajustable	Mascarilla N95	Botas Punteras de Acero	Botas Largas Tipo Soldador	Botas de caucho de seguridad	Botas Dieléctricas	Zapatos Antideslizantes	Abrigo Impermeable	Pelo (1)	Casco Tipo A	Casco Tipo B	Casco Tipo C	Chaleco Reflectivo	Pava para casco	
20-04-26			✓																												Juan Pablo Pino
22-04-26			✓																												Mekander Chocobar
22-04-26			✓																												Emanuel
22-04-26			✓																												Juan Cano

COMPROMISO LEGAL

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa Ingeniería Técnica y Científica SAS. El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATOS N°:	FT-SST-056
		SG-SST	

FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Fecha:	Agosto 01/2025
	Versión:	001
		Pagina 1 de 2

Fecha de inspección: 29-04-2026	Hora: 8:49 Am	Area / Unidad operativa:	X	Localidad:	B/ villa Liliana
Inspección realizada por: Leidi Gaviria		Nombre responsable unidad:	Leidi Gaviria		
Dirección: B villa Liliana		Telefono:	310 6260093		

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	OBSERVACIONES
1	**PELIGROS FISICOS**				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	✓			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	✓			
1.3	Hay buena ventilación en el área.	✓			N/A
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	✓		✓	
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).			✓	
1.6	La temperatura es confortable.	✓			
2	**PELIGROS LOCATIVOS**				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).			N/A	
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).			N/A	
2.3	Pisos en buen estado.	✓			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).			N/A	N/A
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	✓			
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).	✓			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.				
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?			N/A	
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.			N/A	
3	**PELIGROS ELÉCTRICOS**				
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.			N/A	
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.			N/A	
3.3	Tomas e interruptores en buen estado			N/A	
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.			N/A	N/A
3.5	Cables en buen estado.			N/A	
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.			N/A	
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.			N/A	
3.8	Existe señalización de peligros.	✓			
4	**PELIGROS DE SEGURIDAD**				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	✓			
4.2	Extintores de carga vigente.	✓			
4.3	Extintores libre de obstaculos.	✓			
4.4	Existe señalización de extintores.	✓			N/A
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	✓			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	✓			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	✓			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	✓			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	**PELIGROS BIOLOGICOS**				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	✓			
6	**PELIGROS BIOMECANICO**				
6,1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	✓			
6,2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)			N/A	N/A
6,3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base			N/A	
6,4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	✓			
7	**ORDEN Y ASEO**				
7,1	El área se encuentra organizada.	✓			
7,2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	✓			
7,3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	✓			N/A
7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	✓			
8	**SANEAMIENTO BASICO**				

CONSORCIO VIAL ARMENIA	ENTREGA EPP	Código: SIG-F-34 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

Nombre del trabajador: 28-04-2026 | No Doc. identidad: 1124828915 | Cargo: AUX - SST

FECHA DD-MM-AA	Protección de Manos							Protección de Ojos				Protector Auditivo		Protección Respiratoria						Protección de Pies					Protección Cuerpo		Cabeza			OTROS		Firma
	Guantes de caucho	Guantes de Vaqueta	Guantes Nitrilo	Guantes PVC	Guantes Carnaza	Guantes de látex	Mangas y Polainas de Cuero	Monogafa clara	Lente Claro	Careta para Esmerilar	Careta Para Soldar	Protector Auditivo Inserción	Protectores de Copa	Tapabocas quirúrgico	Tapaboca de tela	Mascarilla con filtro para soldar	Mascarilla con filtro para pintar	Respirador Reajustable	Mascarilla N95	Botas Punteras de Acero	Botas Largas Tipo Soldador	Botas de caucho de seguridad	Botas Dieléctricas	Zapatos Antideslizantes	Abrigo Impermeable	Peto (1)	Casco Tipo A	Casco Tipo B	Casco Tipo C	Chaleco Reflectivo	Pava para casco	
28-04-26		✓										✓																			
28-04-26		✓										✓																			Anderson CAPACHO

COMPROMISO LEGAL

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88, DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa Ingeniería Técnica y Científica SAS. El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	✓			
8,2	Luminarias de baños en buen estado.	✓			
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	✓			
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.	✓			
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.	✓			
9	**PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)**				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓			
9,2	Archivo rodante en buen estado	✓			
10	**PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)**				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	✓			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	✓			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	✓			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	✓			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	✓			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energia	Horno microondas. (Si aplica)				
	Nevera. (Si aplica)				Esto NO APlica A Nuestro
	Cafetera. (Si aplica)				
	Aire Acondicionado. (Si aplica)				Lugar De Trabajo,
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)				
	Computador. (Si aplica)				
	Otro.				
11.2 Sustancias quimicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				
	Otro.				

OBSERVACIONES
N/A

Leidt Caviria Corrales

Firma responsable Inspección

Firma Responsable del SG-SST

CONSORCIO VIAL ARMENIA

ENTREGA EPP

Código: SIG-F-34
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

Nombre del trabajador 28-04-2026 | No Doc. identidad 1124828915 | Cargo Aux - SST

FECHA DD-MM-AA	Protección de Manos							Protección de Ojos				Protector Auditivo		Protección Respiratoria						Protección de Pies					Protección Cuerpo		Cabeza			OTROS		Firma
	Guantes de caucho	Guantes de Vaqueta	Guantes Nitrilo	Guantes PVC	Guantes Carnaza	Guantes de látex	Mangas y Polainas de Cuero	Monogafa clara	Lente Claro	Careta para Esmerilar	Careta Para Soldar	Protector Auditivo Inserción	Protectores de Copa	Tapabocas quirúrgico	Tapaboca de tela	Mascarilla con filtro para soldar	Mascarilla con filtro para pintar	Respirador Reajustable	Mascarilla N95	Botas Punteras de Acero	Botas Largas Tipo Soldador	Botas de caucho de seguridad	Botas Dieléctricas	Zapatos Antideslizantes	Abrigo Impermeable	Peto (1)	Casco Tipo A	Casco Tipo B	Casco Tipo C	Chaleco Reflectivo	Pava para casco	
28-04-26		✓										✓																			
28-04-26		✓										✓																			Anderso Cuti

COMPROMISO LEGAL

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano - Seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de la empresa Ingeniería Técnica y Científica SAS. El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código: SIG-F-23 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

Proyecto/Obra:	Area: Vida Liliana		
Inspección Realizada por:	Firma: Leidt Cavizo	Fecha: 28-04-2026	

AL DILIGENCIAR ESTA LISTA DE INSPECCION EL RESPONSABLE DEBE EVALUAR CADA UNA DE LAS ÁREAS TENIENDO EN CUENTA CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DONDE SE ENCUENTREN UBICADOS POR SU LABOR.

ZONA DE ALIMENTACION	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	✓			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)		X		
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS	✓			
LAS CANECAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE MARCADAS	✓			
EXISTEN MESAS Y SILLAS PARA TRABAJADORES	✓			
SE EVIDENCIA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA		X		
EL ÁREA ES SOMBREADA Y AIREADA	✓			

BAÑOS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN				
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	✓			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)		X		
PROBABILIDAD DE CAIDAS				
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS	✓			
CUENTA CON TOHALLAS DESECHABLES		X		
CUENTAN CON PAPEL HIGIENICO	✓			

ALMACENAMIENTO	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN				
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA - SEÑALIZACION DEL ÁREA	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS		X		
LOS STAND ESTAN SUJETADOS AL TECHO Y AL PISO PARA PREVENIR CAIDAS	✓			
LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS Y CUBIERTOS	✓			
LOS PRODUCTOS QUIMICOS ESTAN ALMACENADOS CORRECTAMENTE Y AISLADOS	✓			
LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION SE UBICAN ADECUADAMENTE	✓			

VIAS - ÁREA DE OBRA	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN				

CONSORCIO VIAL ARMENIA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AAAA)	CASCO	BARBUQUEJO	TAPA BOCAS TELA	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO-INSERCION	PROTECTOR AUDITIVO-COPA	CHALECO REFLECTIVO	MASCARILLA POLVO	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NILON	GUANTES SOLDADOR	GUANTES DE NITRILO	CARETA SOLDADOR	CARETA PARA PULIR	ARNES -ESLINGA	FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
Bratan Arango.	1094728720	05-04-26	X			X	X									X				
Adriana Ramirez	30351193.	05-04-26	X			X	X							X		X				
Emanuel Gil	1094900	05-04-26	X			X	X									X				
Juan Pablo Piña	1[illegible]	05-04-26	X			X	X									X				
Carlos Jaramillo.	16191544	05-04-26	X			X	X									X				
Ancizar Ocampo	18491065	05-04-26	X			X	X									X				
Anderson Afuentes	1098307449	05-04-26	X			X	X									X				
Bryan steven chica	1105056346	05-04-26	X			X	X									X				
Julio Olaya	18412606	05-04-26	X			X	X									X				

Estoy enterado de los riesgo que conlleva el no uso de los elementos de proteccion personal (EPP) y por ende sere responsable del uso y mantenimiento de los elementos que se me sean entregados. El trabajador manifiesta haber recibido capacitación sobre los riesgos para los cuales debe ser usado el elemento de protección personal suministrado y se obliga a reportar de manera inmediata cualquier daño, pèrdida o desgaste para proceder a su respectiva reposición, además se compromete a darle el uso adecuado y en caso de daño o pèrdida intencional o la no devolucion, el trabajador autoriza a la empresa para que descuente el valor correspondiente de los salarios y/o prestaciones sociales.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Còdigo:SIG-F-32
	FORMATO INSPECCION BAÑOS PORTATILES	Versiòn: 1
		Fecha: 28-07-2025

FECHA: 6-04-2026


CONTRATO No. 4

PROVEEDOR: Renta Baños

INSPECCIONADO POR: Leidi Guarin

No	UBICACIÓN	REGILLA VENTILACION			DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO			DISPENSADOR GEL ANTISEPTICO			PALANCA DE SUCCION			BIZCOCHO SANITARIO			BASURERO PLASTICO			PISO			OBSERVACIONES
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
1	Bonilla Urbana	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			N/A
2																							
3																							
4																							
5																							

CONVENCIONES:
B = BUENO
R= REGULAR
M= MALO



a. Rejilla de ventilación
b. Dispensador de papel higiénico
c. Dispensador de gel antiséptico
d. Palanca de succión
e. Bizcocho sanitario
f. Basurero plástico
g. Piso

ACCIONES CORRECTIVAS:

Por El Momento todo Esta Muy Bien

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Còdigo:SIG-F-32
	FORMATO INSPECCION BAÑOS PORTATILES	Versiòn: 1
		Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.


FECHA: 13-04-2026

INSPECCIONADO POR: Lcdt Gaviria Corrales

PROVEEDOR: Punto Baños

No	UBICACIÓN	REGILLA VENTILACION			DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO			DISPENSADOR GEL ANTISEPTICO			PALANCA DE SUCCION			BIZCOCHO SANITARIO			BASURERO PLASTICO			PISO			OBSERVACIONES
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
1		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2																							
3																							
4																							
5																							

CONVENCIONES:
✓ = BUENO
R= REGULAR
M= MALO



a) Rejilla de ventilación
b) Dispensador de papel higiénico
c) Dispensador de gel antiséptico
d) Palanca de succión
e) Bizcocho sanitario
f) Basurero plástico
g) Piso

ACCIONES CORRECTIVAS:

Todo En Buenas Condiciones

CONSORCIO VIAL ARMENIA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO VIAL ARMENIA

PREOPARACIONAL REGLA VIBRADORA DE CONCRETO

PROYECTO	Bl Villa Liliana				
MARCA	Clorius	MODELO	Comax 6.5 HP		
FECHA INSPECCIÓN (Semanal)	6-04-2026	INICIO	2:60 Pm	FINAL	9:20 Pm

Marque en las casillas con la letra según coreesponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

ITEMS INSPECCIÓN EQUIPO	DIAS							OBSERVACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
Estructura de la regla					C	C		
Base de la regla (aluminio o acero)					C	C		
Estado de codales					C	C		
Sistema de vibracion					C	C		
Correas de transmisión					N/A	N/A		
Poleas de transmisión					N/A	N/A		
Pernos de sujección de motor a placa					N/A	N/A		
Corona de rotación					N/A	N/A		N/A
Acoples Flexibles					C	C		
Manijas de agarre para manejo (empuñaduras)					C	C		
Botón de apagado / parada de emergencia					C	C		
Tanque de combustible (sin fuga)					C	C		
Motor					C	C		
Estado general del equipo					C	C		
Firma					Juan Pinzon Marlon			

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo (Marque en la casilla SI o NO según corresponda

4. FACTOR DE RIESGO HUMANO	DIAS							OBSERVACIONES
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?					C	C		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo		N/A			C	C		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras					C	C		

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PREOPERACIONAL VIBRO COMPACTADOR RODILLO LISO

Código: SIG-F-09
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: Bi vía Ibiana | OPERADOR | EQUIPO No: 1

FECHA: Del 20 de 06 al 26 de 06 De 2026 | MARCA DD-32 | MODELO

Convenciones: B: Buen estado de funcionamiento — M: Mal estado de funcionamiento

	ITEM	CANTIDAD	Lun B	Lun M	Mar B	Mar M	Mie B	Mie M	Jue B	Jue M	Vie B	Vie M	Sáb B	Sáb M	Dom B	Dom M
LUCES	FRONTALES	2		X	X			X		X			X			
	REFLECTOR TRASERO	2		X	X			X		X			X			
	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	2		X	X			X		X			X			
CABINA	CABINA ANTIVUELCO (ROPS) CERTIFICADA	1	X				X		X		X					
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1		X	X			X		X		X	X			
	ALARMA DE RETROCESO	1		X	X			X		X		X	X			
	PITO	1	X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	1		X	X			X		X		X				
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	1 NA	X		X		X		X		X					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	COMPLETO	X		X		X		X		X					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	COMPLETO	X		X		X		X		X					
	INDICADORES : ACEITES, REFRIGERANTES	COMPLETO	X		X		X		X		X					
	ELECTRICOS, DISTANCIA, TIEMPO	2 NA								X		X	X			
RODAMIENTO Y CONTROL	LLANTAS DE SERVICIO EN BUEN ESTADO	2	X		X											
	SISTEMA DE ESCUALIZACION	2 RUEDAS NA														
	FRENO DE SERVICIO	2 RUEDAS NA														
	FRENO AUXILIAR (DE EMERGENCIA)	COMPLETO	X		X		X		X			X				
ESTADO MECÁNICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	DISEÑO	X		X		X		X			X				
	ESTADO MECANICO DEL CILINDRO	COMPLETO	X		X		X		X			X				
	ESTADO FISICO DEL CILINDRO	DISENO	X		X		X		X			X				
	MECANISMO DE VIBRACION	1	X		X		X		X			X				
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	COMPLETO		X	X			X		X		X				
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	DOCUM/TADA	X		X		X		X			X				
OTROS	FECHA ULTIMA REVISION TECNICA	1		X	X			X		X		X	X			
	SEÑALIZACION SEGURIDAD FRONTAL Y TRASERA	1	X				X		X		X		X			
	EXTINTOR MULTIPROPOSITO (10 lb)	1		X	X			X		X		X	X			
	BOTIQUIN	1		X	X			X		X		X	X			
	EQUIPO DE CARRETERA (Cruceta, 2 señales reflectivas en triangulo, caja herramienta básica, linterna)	COMPLETO		X	X			X		X		X	X			
	KIT AMBIENTAL (Balde, pala, aserrin y bolsa)	COMPLETO		X	X			X		X		X	X			
		FIRMA QUIEN INSPECIONA														

OBSERVACIONES: Se Verifica Estado de Rodillo Liso Niveles De Aceite De Motor, No se Evidencian Fugas ni Fallas Mecanicas Equipo apto Para Laborar.

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS Y CUBIERTOS				
LOS PRODUCTOS QUIMICOS ESTAN ALMACENADOS CORRECTAMENTE Y AISLADOS				
LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION SE UBICAN ADECUADAMENTE				
VIAS - ÁREA DE OBRA	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
ORDEN	✓			N/A
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
FACILIDAD DE DESPLAZAMIENTO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA - SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS		X		
LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS	✓			
SE EVIDENCIA LA PROBABILIDAD				
SE OBSERVAN CONTAMINACIONES EN EL SUELO		X		
LOS INSUMOS LIQUIDOS SE ENCUENTRAN CONTENIDOS PARA EVITAR VERTIMIENTOS				
OFICINAS O CAMPAMENTO	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
ORDEN	✓			N/A
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACIÓN	✓			
IDENTIFICACION DE OFICINA		X		
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
LAS CANECAS DE LAS OFICINAS SON UTILIZADAS SOLO PARA PAPEL Y CARTON	✓			
ESTAN ORGANIZADOS LOS ESCRITORIOS	✓			
LOS COMPUTADORES Y PUESTOS DE TRABAJO SE LIMPIARON Y DESINFECTARON		X		
SE CONSUMEN ALIMENTOS EN PUESTOS DE TRABAJO				
SEÑALIZACIÓN	**SI**	**NO**	**N.A**	**OBSERVACIONES**
LAS SEÑALIZACIÓN SE ENCUENTRAN LIMPIAS	✓			N/A
SE CUENTAN CON SALIDAS DE EMERGENCIA	✓			
LAS SALIDAS DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS	✓			
LOS ELEMENTOS DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS	✓			
LA SEÑALIZACIÓN ES CLARA Y LEGIBLE PARA TRABAJADORES Y VISITANTES	✓			

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PREOPERACIONAL VIBRO COMPACTADOR RODILLO LISO

Código: SIG-F-09
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: | OPERADOR | EQUIPO No: 1

FECHA: Del 13 de 04 al 19 de 04 De 2026 | MARCA Ecoma | MODELO 2026

Convenciones: B: Buen estado de funcionamiento M: Mal estado de funcionamiento

	ITEM	CANTIDAD	Lun B	Lun M	Mar B	Mar M	Mie B	Mie M	Jue B	Jue M	Vie B	Vie M	Sáb B	Sáb M	Dom B	Dom M
LUCES	FRONTALES	2	✓				✓				✓					
	REFLECTOR TRASERO	2	✓				✓				✓					
	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	2	✓				✓				✓					
CABINA	CABINA ANTIVUELCO (ROPS) CERTIFICADA	1	✓				✓				✓					
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1	✓				✓				✓					
	ALARMA DE RETROCESO	1	✓				✓				✓					
	PITO	1	✓				✓				✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	1	✓				✓				✓					
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	1	✓				✓				✓					
	PEDALES EN BUEN ESTADO	COMPLETO	✓				✓				✓					
	ESCALERAS Y PASAMANOS	COMPLETO	✓				✓				✓					
	INDICADORES : ACEITES, REFRIGERANTES	COMPLETO	✓				✓				✓					
	ELECTRICOS, DISTANCIA, TIEMPO	2	✓				✓				✓					
RODAMIENTO Y CONTROL	LLANTAS DE SERVICIO EN BUEN ESTADO	2	✓				✓				✓					
	SISTEMA DE ESCUALIZACION	2 RUEDAS	✓				✓				✓					
	FRENO DE SERVICIO	2 RUEDAS	✓				✓				✓					
	FRENO AUXILIAR (DE EMERGENCIA)	COMPLETO	✓				✓				✓					
ESTADO MECÁNICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	DISEÑO	✓				✓				✓					
	ESTADO MECANICO DEL CILINDRO	COMPLETO	✓				✓				✓					
	ESTADO FISICO DEL CILINDRO	DISENO	✓				✓				✓					
	MECANISMO DE VIBRACION	1	✓				✓				✓					
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	COMPLETO	✓				✓				✓					
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	DOCUM/TADA	✓				✓				✓					
OTROS	FECHA ULTIMA REVISION TECNICA	1	✓				✓				✓					
	SEÑALIZACION SEGURIDAD FRONTAL Y TRASERA	1	✓				✓				✓					
	EXTINTOR MULTIPROPOSITO (10 lb)	1	✓				✓				✓					
	BOTIQUIN	COMPLETO	✓				✓				✓					
	EQUIPO DE CARRETERA (Cruceta, 2 señales reflectivas en triangulo, caja herramienta básica, linterna)	COMPLETO					✓									
	KIT AMBIENTAL (Balde, pala, aserrin y bolsa)	COMPLETO					✓									
	FIRMA QUIEN INSPECIONA															

OBSERVACIONES: Vibro Compactador se encuentra en Buenas Condiciones Para su labor.

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PREOPERACIONAL VIBRO COMPACTADOR RODILLO LISO

Código: SIG-F-79
Versión: 1
Fecha: 12-10-2025

PROYECTO/OBRA: | Ubicación: Villa Clara | OPERADOR Beatriz Naranjo | EQUIPO No: 1

FECHA: Del 6 de 04 al 12 de 04 De 2026 | MARCA LR DD-32 | MODELO 2022

Convenciones: B: Buen estado de funcionamiento M: Mal estado de funcionamiento

	ITEM	CANTIDAD	Lun B	Lun M	Mar B	Mar M	Mie B	Mie M	Jue B	Jue M	Vie B	Vie M	Sáb B	Sáb M	Dom B	Dom M
LUCES	FRONTALES	2	X		✓		✓				A		X			
	REFLECTOR TRASERO	2			✓		✓						X			
	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	2											X			
CABINA	CABINA ANTIVUELCO (ROPS) CERTIFICADA	1											X			
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1														
	ALARMA DE RETROCESO	1	X								X		X			
	PITO	1	X								X		X			
	CINTURON DE SEGURIDAD	1	X								X		X			
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	1	X								X		X			
	PEDALES EN BUEN ESTADO	COMPLETO									X		X			
	ESCALERAS Y PASAMANOS	COMPLETO	X								X		X			
	INDICADORES : ACEITES, REFRIGERANTES	COMPLETO	X								X		X			
	ELECTRICOS, DISTANCIA, TIEMPO	2	X								X		X			
RODAMIENTO Y CONTROL	LLANTAS DE SERVICIO EN BUEN ESTADO	2									X		X			
	SISTEMA DE ESCUALIZACION	2 RUEDAS	X								X		X			
	FRENO DE SERVICIO	2 RUEDAS	^								X		X			
	FRENO AUXILIAR (DE EMERGENCIA)	COMPLETO	X								X		X			
ESTADO MECÁNICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	DISEÑO	X								X		X			
	ESTADO MECANICO DEL CILINDRO	COMPLETO	X								X		X			
	ESTADO FISICO DEL CILINDRO	DISENO	X								X		X			
	MECANISMO DE VIBRACION	1	X								X		X			
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	COMPLETO	X								X		X			
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	DOCUM/TADA	/								X		X			
OTROS	FECHA ULTIMA REVISION TECNICA	1	X								X		X			
	SEÑALIZACION SEGURIDAD FRONTAL Y TRASERA	1	/								X		X			
	EXTINTOR MULTIPROPOSITO (10 lb)	1	X								X		X			
	BOTIQUIN	COMPLETO														
	EQUIPO DE CARRETERA (Cruceta, 2 señales reflectivas en triangulo, caja herramienta básica, linterna)	COMPLETO														
	KIT AMBIENTAL (Balde, pala, aserrin y bolsa)	FIRMA QUIEN INSPECIONA														

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

Código: SIG-F-07
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.		MODELO	2023 E200 - 2K
MARCA	Ecomax		
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 6	al 12 - 04 - 2026	

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. VERIFICACION	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1 Verificar nivel de agua de radiador	C	C	C	C	C	C		
1,2 Verificar nivel de aceite del motor	C	C	C	C	C	C		
1,3 Revisar nivel del tanque de combustible	C	C	C	C	C	C		N/A
1,4 Revisión de tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
1,5 Verificar la limpieza y estado del filtro de aire	C	C	C	C	C	C		
1,6 verificar sistema de inyección de combustible	C	C	C	C	C	C		

2. ESTADO GENERAL	DIAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1 Verificar ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C	C		
2,2 Sistema de arranque (yoyo)	C	C	C	C	C	C		
2,3 Sistema eléctrico	C	C	C	C	C	C		
2,4 Verificación de correas	C	C	C	C	C	C		N/A
2,5 Verificación de guardas	C	C	C	C	C	C		
2,6 Revisión de fugas de combustible	C	C	C	C	C	C		
2,7 Revisión de fugas de agua	C	C	C	C	C	C		
2,8 Revisión de fugas de aceite	C	C	C	C	C	C		
2,9 Realizar limpieza del equipo	C	C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1 Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	C		
3,2 El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		N/A
3,3 El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

	FIRMA DIARIA							OBSERVACIONES:
FIRMA NOMBRE INSPECCIONÓ C.C	Andres Urrea	Andres Urrea	Andres Urrea	Andres Urrea				Planta se Encuentra En Buen estado para Desarrollo de la tarea Diaria
Vo.Bo Jefe inmediato / SST								

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA

Código: SIG-F-07
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.	Bi villa Urbana	MODELO	2025 6200 7K
MARCA	Ecomat		
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 13-A 19-04-2025 al		

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. VERIFICACION	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1 Verificar nivel de agua de radiador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,2 Verificar nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,3 Revisar nivel del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,4 Revisión de tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A
1,5 Verificar la limpieza y estado del filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1,6 verificar sistema de inyección de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

2. ESTADO GENERAL	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1 Verificar ajuste de tuercas y tornillos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,2 Sistema de arranque (yoyo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,3 Sistema eléctrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,4 Verificación de correas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A
2,5 Verificación de guardas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,6 Revisión de fugas de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,7 Revisión de fugas de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,8 Revisión de fugas de aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2,9 Realizar limpieza del equipo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1 Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3,2 El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		N/A
3,3 El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	FIRMA DIARIA							OBSERVACIONES:
FIRMA NOMBRE INSPECCIONÓ C.C	Anderson Cif	Andrés el Fuse	Alexander Cifuentes	Alexander Cifuentes	Andrés Cifuentes	Anderson Cif	Anderson Cifuentes	Planta limpia, ordenada y sin Condiciones inseguras, equipo Verificados en funcionamiento Normal.
Vo.Bo Jefe inmediato / SST								

CONSORCIO VIAL ARMENIA	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Còdigo:SIG-F-32
	FORMATO INSPECCION BAÑOS PORTATILES	Versiòn: 1
		Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.


FECHA: 27-A-30-04-2025

INSPECCIONADO POR: Leidy Gaviria

PROVEEDOR: Renta Baños

No	UBICACIÓN	REGILLA VENTILACION			DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO			DISPENSADOR GEL ANTISEPTICO			PALANCA DE SUCCION			BIZCOCHO SANITARIO			BASURERO PLASTICO			PISO			OBSERVACIONES
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
1	Villa Liliana	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			N/A
2																							
3																							
4																							
5																							

CONVENCIONES:
B = BUENO ✓
R= REGULAR
M= MALO



a) Rejilla de ventilación
b) Dispensador de papel higiénico
c) Dispensador de gel antiséptico
d) Palanca de succión
e) Bizcocho sanitario
f) Basurero plástico
g) Piso

ACCIONES CORRECTIVAS:

Todo Muy Bien.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código: SIG-F-23
		Versión: 1
		Fecha: 28-07-2025

Proyecto/Obra: Area: Vina Liliana Fecha: 20-04-2026

Inspección Realizada por: Firma: Leidy Cantero

AL DILIGENCIAR ESTA LISTA DE INSPECCION EL RESPONSABLE DEBE EVALUAR CADA UNA DE LAS ÁREAS TENIENDO EN CUENTA CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DONDE SE ENCUENTREN UBICADOS POR SU LABOR.

ZONA DE ALIMENTACION	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			N/A
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	✓			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)		X		
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS	✓			
LAS CANECAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE MARCADAS	✓			
EXISTEN MESAS Y SILLAS PARA TRABAJADORES		X		
SE EVIDENCIA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	✓			
EL ÁREA ES SOMBREADA Y AIREADA				

BAÑOS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			N/A
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA		X		
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)				
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS		X		
CUENTA CON TOHALLAS DESECHABLES	✓			
CUENTAN CON PAPEL HIGIENICO				

ALMACENAMIENTO	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			N/A
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA - SEÑALIZACION DEL ÁREA		X		
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
LOS STAND ESTAN SUJETADOS AL TECHO Y AL PISO PARA PREVENIR CAIDAS	✓			
LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS Y CUBIERTOS	✓			
LOS PRODUCTOS QUIMICOS ESTAN ALMACENADOS CORRECTAMENTE Y AISLADOS	✓			
LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION SE UBICAN ADECUADAMENTE				

VIAS - ÁREA DE OBRA	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN				

CONSORCIO VIAL ARMENIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INSPECCION BAÑOS PORTATILES

Còdigo:SIG-F-32
Versiòn: 1
Fecha: 28-07-2025

FECHA: 27-A- 30-04-2025


CONTRATO No.

PROVEEDOR: Renta Baños

INSPECCIONADO POR: Leidy Gaviria

No	UBICACIÓN	REGILLA VENTILACION			DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO			DISPENSADOR GEL ANTISEPTICO			PALANCA DE SUCCION			BIZCOCHO SANITARIO			BASURERO PLASTICO			PISO			OBSERVACIONES
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	
1	Villa Liliana	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			N/A
2																							
3																							
4																							
5																							

CONVENCIONES:
B = BUENO ✓
R= REGULAR
M= MALO



a) Rejilla de ventilación

b) Dispensador de papel higiénico

c) Dispensador de gel antiséptico

d) Palanca de succión

e) Bizcocho sanitario

f) Basurero plástico

g) Piso

ACCIONES CORRECTIVAS:

Todo Muy Bien.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código: SIG-F-23
		Versión: 1
		Fecha: 28-07-2025

Proyecto/Obra:

Area: Vila Liliana

Inspección Realizada por:

Firma: Leidt Cavero

Fecha: 28-04-2026

AL DILIGENCIAR ESTA LISTA DE INSPECCION EL RESPONSABLE DEBE EVALUAR CADA UNA DE LAS ÁREAS TENIENDO EN CUENTA CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DONDE SE ENCUENTREN UBICADOS POR SU LABOR.

ZONA DE ALIMENTACION	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			N/A
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	✓			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)		X		
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS	✓			
LAS CANECAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE MARCADAS	✓			
EXISTEN MESAS Y SILLAS PARA TRABAJADORES		X		
SE EVIDENCIA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	✓			
EL ÁREA ES SOMBREADA Y AIREADA				

BAÑOS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			N/A
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA		X		
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)				
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS		X		
CUENTA CON TOHALLAS DESECHABLES	✓			
CUENTAN CON PAPEL HIGIENICO				

ALMACENAMIENTO	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			N/A
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA - SEÑALIZACION DEL ÁREA		X		
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓			
LOS STAND ESTAN SUJETADOS AL TECHO Y AL PISO PARA PREVENIR CAIDAS	✓			
LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS Y CUBIERTOS	✓			
LOS PRODUCTOS QUIMICOS ESTAN ALMACENADOS CORRECTAMENTE Y AISLADOS	✓			
LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION SE UBICAN ADECUADAMENTE				

VIAS - ÁREA DE OBRA	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN				

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCION EQUIPOS DE EMERGENCIAS

Código:	SIG-F-25
Versión:	1
Fecha:	28-07-2025

PROYECTO: B. Villa Liliana — LUGAR: Villa Liliana — FECHA: 29-04-2026

REALIZADO POR: Leidy Ramirez — CARGO: Aux - SST — FIRMA: Leidy Ramirez

CONTRATISTA:

RESPONSABLE (S) DEL BOTIQUIN:

1. BOTIQUIN

ELEMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	CANTIDAD EXISTENTE (UND)	CANTIDAD FALTANTE (UND)	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MALETIN	Maletin	1	1			
ALCOHOL	Unidad.	1	1			
YODOPOVIDONA X60 Ml	Unidad.	1	1			
SOLUCION SALINA	Unidad.	1	1			
SUERO ORAL EN POLVO	Unidad.	1	1			
ALGODÓN X25gr	Unidad.	1	1			
GASAS ESTERILES PRECORTADAS	Unidad.	1	1			
ESPARADRAPO EN TELA DE 1/2" X5yd.	Unidad.	5	3			
MICROPORE COLOR PIEL DE 1/2" X5yd.	Par	1	1			
VENDITAS ADHESIVAS	Unidad.	1	1			
PARCHES OCULAR	Unidad.	1	3			
APLICADORES X20	Unidad.	1	1			
BAJALENGUAS X20	Unidad.	1	2			
JERINGA	Unidad.	1	2			
VENDA ELASTICA DE 2" X5yd	Unidad.	1	1			
VENDA ELASTICA DE 3" X5YD	Unidad.	1	1			
VENDA TRIANGULAR DE TELA	Unidad.	5	11			
CUELLO CERVICAL BLANDO	Par	5	1			
GUANTES DE LATEX	Unidad.	1	1	0		
TAPABOCAS	Unidad.	2		0		
LINTERNA LED	Unidad.	1	1	0		
PILAS PARA LINTERNA	Unidad.	1				
PITO DE EMERGENCIA CON CADENA	Unidad.	1	1	0		
TERMOMETRO CLINICO DE VIDRIO	Unidad.	1				
TIJERA METALICA CON ASAS PLASTICAS	Unidad.	1	1			
MASCARILLAS RCP	Unidad.	1				
BOLSA ROJA	Unidad.	1	1			
BOLSA VERDE	Unidad.	1	1			
LISTADO DE NUMEROS DE EMERGENCIAS	Unidad.	1	1			
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	Unidad.	1	1			

2. EXTINTOR

NUMERO	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA ACTUAL	PRESION B	PRESION M	SELLO GARANTIA B	SELLO GARANTIA M	MANOMETRO B	MANOMETRO M	RECIPIENTE B	RECIPIENTE M	MANIJA B	MANIJA M	CONDICIONES DEL EXTINTOR: MANGUERA B	MANGUERA M	PINTURA B	PINTURA M	SEÑALIZACION/ DEMARCACION B	SEÑALIZACION/ DEMARCACION M	PIN DE SEGURIDAD B	PIN DE SEGURIDAD M	FALTA S	FALTA N	OBSERVACIONES
1				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				

3. CAMILLA

NUMERO	UBICACIÓN	ASEO B	ASEO M	ARNES/RIATA B	ARNES/RIATA M	PROTECTOR DE CAMILLA B	PROTECTOR DE CAMILLA M	UBICACIÓN B	UBICACIÓN M	SEÑALIZACION/ DEMARCACION B	SEÑALIZACION/ DEMARCACION M	CONDICIONES DE LA CAMILLA: ACCESO B	ACCESO M	FALTA S	FALTA N	OBSERVACIONES
1		✓		✓		✓		✓		✓		✓				

B: Bueno — M: Malo — S: Si — N: No — NA — No aplica

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el	
	NIVEL 7: FORMATOS N°:	FT-SST-056
	SG-SST	Fecha: Agosto 01/2025
		Versión: 001
	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Pagina 1 de 2

Fecha de inspección: 29-04-2026 Hora: 8:49 Am

Inspección realizada por: Leidi Guerra

Dirección: B/ Villa Liliana

Area / Unidad operativa: X

Nombre responsable unidad: Leidi Guerra

Localidad: B/ Villa Liliana

Telefono: 310 6260093

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	OBSERVACIONES
1	**PELIGROS FISICOS**				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	✓			N/A
1.2	Las luminarias están en buen estado.	✓			
1.3	Hay buena ventilación en el área.	✓		✓	
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).			✓	
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).	✓			
1.6	La temperatura es confortable.			N/A	
2	**PELIGROS LOCATIVOS**				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).			N/A	
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes).	✓			N/A
2.3	Pisos en buen estado.			N/A	
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	✓			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	✓			
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).			N/A	
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.			N/A	
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?				
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.				
3	**PELIGROS ELÉCTRICOS**			N/A	
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.			N/A	
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.			N/A	N/A
3.3	Tomas e interruptores en buen estado			N/A	
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.			N/A	
3.5	Cables en buen estado.			N/A	
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.			N/A	
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	✓			
3.8	Existe señalización de peligros.				
4	**PELIGROS DE SEGURIDAD**				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	✓			N/A
4.2	Extintores de carga vigente.	✓			
4.3	Extintores libre de obstaculos.	✓			
4.4	Existe señalización de extintores.	✓			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	✓			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	✓			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	✓			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	✓			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	**PELIGROS BIOLOGICOS**				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	✓			N/A
6	**PELIGROS BIOMECANICO**				
6,1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)			N/A	
6,2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)			N/A	
6,3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base	✓			
6,4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los limites permisibles				
7	**ORDEN Y ASEO**				
7,1	El área se encuentra organizada.	✓			N/A
7,2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	✓			
7,3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	✓			
7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	✓			
8	**SANEAMIENTO BASICO**				

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCION EQUIPOS DE EMERGENCIAS

Código: SIG-F-25
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

PROYECTO: B. Villa Liliana — LUGAR: Villa Liliana — FECHA: 29-04-2026

REALIZADO POR: Leidy Guerrero — CARGO: Aux - SST — FIRMA: Leidy Guerrero

CONTRATISTA:

RESPONSABLE (S) DEL BOTIQUIN:

1. BOTIQUIN

ELEMENTO	PRESENTACION	CANTIDAD	CANTIDAD EXISTENTE (UND)	CANTIDAD FALTANTE (UND)	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MALETIN	Maletín	1	1			
ALCOHOL	Unidad.	1	1			
YODOPOVIDONA X60 Ml	Unidad.	1	1			
SOLUCION SALINA	Unidad.	1	1			
SUERO ORAL EN POLVO	Unidad.	1	1			
ALGODÓN X25gr	Unidad.	1	1			
GASAS ESTERILES PRECORTADAS	Unidad.	1	1			
ESPARADRAPO EN TELA DE 1/2" X5yd.	Unidad.	5	3			
MICROPORE COLOR PIEL DE 1/2" X5yd.	Par	1	1			
VENDITAS ADHESIVAS	Unidad.	1	1			
PARCHES OCULAR	Unidad.	1	3			
APLICADORES X20	Unidad.	1	1			
BAJALENGUAS X20	Unidad.	1	2			
JERINGA	Unidad.	1	2			
VENDA ELASTICA DE 2" X5yd	Unidad.	1	1			
VENDA ELASTICA DE 3" X5YD	Unidad.	1	1			
VENDA TRIANGULAR DE TELA	Par	5	11			
CUELLO CERVICAL BLANDO	Unidad.	5	7			
GUANTES DE LATEX	Unidad.	1	1			
TAPABOCAS	Unidad.	2				
LINTERNA LED	Unidad.	1	1			
PILAS PARA LINTERNA	Unidad.	1				
PITO DE EMERGENCIA CON CADENA	Unidad.	1	1			
TERMOMETRO CLINICO DE VIDRIO	Unidad.	1				
TIJERA METALICA CON ASAS PLASTICAS	Unidad.	1	1			
MASCARILLAS RCP	Unidad.	1				
BOLSA ROJA	Unidad.	1	1			
BOLSA VERDE	Unidad.	1	1			
LISTADO DE NUMEROS DE EMERGENCIAS	Unidad.	1	1			
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	Unidad.	1	1			

2. EXTINTOR

NUMERO	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA ACTUAL	PRESION B	PRESION M	SELLO GARANTIA B	SELLO GARANTIA M	MANOMETRO B	MANOMETRO M	RECIPIENTE B	RECIPIENTE M	MANIJA B	MANIJA M	CONDICIONES DEL EXTINTOR: MANGUERA B	MANGUERA M	PINTURA B	PINTURA M	SEÑALIZACION/ DEMARCACION B	SEÑALIZACION/ DEMARCACION M	PIN DE SEGURIDAD B	PIN DE SEGURIDAD M	FALTA S	FALTA N	OBSERVACIONES
1				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				

3. CAMILLA

NUMERO	UBICACIÓN	ASEO B	ASEO M	ARNES/RIATA B	ARNES/RIATA M	PROTECTOR DE CAMILLA B	PROTECTOR DE CAMILLA M	UBICACIÓN B	UBICACIÓN M	SEÑALIZACION/ DEMARCACION B	SEÑALIZACION/ DEMARCACION M	CONDICIONES DE LA CAMILLA: ACCESO B	ACCESO M	FALTA S	FALTA N	OBSERVACIONES
1		✓		✓		✓		✓		✓		✓				

B: Bueno — M: Malo — S: Si — N: No — NA — No aplica

CONSORCIO VIAL ARMENIA	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el [illegible]	FT-SST-056
	NIVEL 7: FORMATOS N°: SG-SST	Fecha: Agosto 01/2025
		Versión: 001
	FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Pagina 1 de 2

Fecha de inspección: 29-07-2026 Hora: 8:49 Am

Inspección realizada por: Leidi Gaviria

Dirección: B/ villa Liliana

Area / Unidad operativa: X

Localidad: B/ villa Liliana

Nombre responsable unidad: Leidi Gaviria

Telefono: 310 6260093

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	LISTA DE CHEQUEO CUMPLE SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	PELIGROS FISICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	✓			N/A
1.2	Las luminarias están en buen estado.	✓			
1.3	Hay buena ventilación en el área.	✓		✓	
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).			✓	
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).	✓			
1.6	La temperatura es confortable.			NA	
2	PELIGROS LOCATIVOS			NA	
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).			NA	
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antidesfizantes).	✓			N/A
2.3	Pisos en buen estado.			NA	
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).	✓			
*2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	✓			
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).			NA	
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.			NA	
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?				
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.			NA	
3	PELIGROS ELÉCTRICOS			NA	
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.			NA	N/A
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.			NA	
3.3	Tomas e interruptores en buen estado			NA	
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.			NA	
3.5	Cables en buen estado.			NA	
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.			NA	
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	✓			
3.8	Existe señalización de peligros.	✓			
4	PELIGROS DE SEGURIDAD				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	✓			NA
4.2	Extintores de carga vigente.	✓			
4.3	Extintores libre de obstaculos.	✓			
4.4	Existe señalización de extintores.	✓			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	✓			
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	✓			
4.9	Hay botiquín y control de consumo.	✓			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	✓			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	PELIGROS BIOLOGICOS				
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	✓			N/A
6	PELIGROS BIOMECANICO				
6,1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)			NA	
6,2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)			NA	
6,3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base	✓			
6,4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los limites permisibles				
7	ORDEN Y ASEO	✓			N/A
7,1	El área se encuentre organizada.	✓			
7,2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	✓			
7,3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	✓			
7,4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	✓			
8	SANEAMIENTO BASICO				

8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	✓			
8,2	Luminarias de baños en buen estado.	✓			
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	✓			
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.	✓			
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.				
9	**PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)**	✓			
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓			
9,2	Archivo rodante en buen estado				
10	**PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)**				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	✓			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	✓			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	✓			
10,4	Los funcionarios conocen la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.	✓			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	✓			

		BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11	**MEDIO AMBIENTE**				
11.1 Agua y energía	Horno microondas. (Si aplica)				Esto NO APlica A Nuestro
	Nevera. (Si aplica)				
	Cafetera. (Si aplica)				Lugar De Trabajo,
	Aire Acondicionado. (Si aplica)				
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)				
	Computador. (Si aplica)				
	Otro.				
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				
	Otro.				

OBSERVACIONES

N/A

Leidy Caviedes Corrales

Firma responsable inspección

Firma Responsable del SG-SST

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	Código: SIG-F-21
		Versión: 1
		Fecha: 28-07-2025

FECHA: De 27- MAY al 30- MAY de 2026

PROYECTO/OBRA | MARCA: ELOMAS | MODELO 2026 | EQUIPO No:

OPERADOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)	✓		✓		✓		✓							
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓		✓		✓		✓							
3	ESTADO DEL MANGO	✓		✓		✓		✓							
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEG	✓		✓		✓		✓							
5	* ESTADO DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓							
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO	✓		✓		✓		✓							
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓							
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA	✓		✓		✓		✓							
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓							
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO	✓		✓		✓		✓							

VERIFICACIÓN DIARIA		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BUEN ESTADO M: MAL ESTADO S: SI N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

8,1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	✓			
8,2	Luminarias de baños en buen estado.	✓			
8,3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	✓			
8,4	Estan los inodoros limpios en buen estado.	✓			
8,5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.				
9	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)				
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓			
9,2	Archivo rodante en buen estado	✓			
10	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	✓			
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	✓			
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	✓			
10,4	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	✓			
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	✓			

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energia	Horno microondas. (Si aplica)				Esto NO APlica A Nuestro
	Nevera. (Si aplica)				
	Cafetera. (Si aplica)				Lugar De Trabajo,
	Aire Acondicionado. (Si aplica)				
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)				
	Computador. (Si aplica)				
	Otro.				
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				
	Otro.				

OBSERVACIONES
N/A

Lcdt Gaviria Corrales

Firma responsable inspección

Firma Responsable del SG-SST

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SIG-F-21
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

FECHA: De 27- MAY al 30- MAY de 2026 | EQUIPO No:

PROYECTO/OBRA | MARCA: Elomas | MODELO 2024

OPERADOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)	✓		✓		✓		✓							
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓		✓		✓		✓							
3	ESTADO DEL MANGO	✓		✓		✓		✓							
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEG	✓		✓		✓		✓							
5	* ESTADO DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓							
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO	✓		✓		✓		✓							
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓							
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA	✓		✓		✓		✓							
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓							
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO	✓		✓		✓		✓							

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar B: BJEN ESTADO M: MAL ESTADO S: SI N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA - ENGLETADORA

Código: SG-F-27
Versión 1
Fecha: 28-07-2025

FECHA: De 24 DE JUN - 2025 al 30 DE JUN - 2025

PROYECTO: villa liliana | MARCA: DEWALT | MODELO Cortadora MG | EQUIPO No:

OPERADOR Juan Mata

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	ESTADO DE CABLE DE ALIMENTACION			✓		✓		✓							
2	SISTEMA DE ENCENDIDO			✓		✓		✓							
3	* GUARDA DEL MOTOR			✓		✓		✓							
4	ESTADO DE CORREAS			✓		✓		✓							
5	* ESTADO DE SOPORTE DE MOTOR			✓		✓		✓							
6	ACCESORIOS DE AJUSTE DEL DISCO			✓		✓		✓							
7	TORNAMESA			✓		✓		✓							
8	ESTADO SOPORTES EN GENERAL			✓		✓		✓							
9	* ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO			✓		✓		✓							
10	* POLEAS			✓		✓		✓							
11	* DISCO DE CORTE			✓		✓		✓							
12	ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO			✓		✓		✓							
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO			Mauricio		Andres Cifuentes		Andres Cifuentes							
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA			Mario Tapia											

B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES: Tronzadora en Buen estad Para su uso Diario

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA - ENGLETADORA

Código: SG-F-109
Versión 1
Fecha: 13-10-2023

PROYECTO: D Villa Liliana | MARCA: DEWALT | FECHA: De 20 OCT 23 al 27 OCT 23

OPERADOR Jorge Garcia | MODELO Cortadora Ingle | EQUIPO No: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	ESTADO DE CABLE DE ALIMENTACION							✓		✓		✓		✓	
2	SISTEMA DE ENCENDIDO							✓		✓		✓		✓	
3	* GUARDA DEL MOTOR							✓		✓		✓		✓	
4	ESTADO DE CORREAS							✓		✓		✓		✓	
5	* ESTADO DE SOPORTE DE MOTOR							✓		✓		✓		✓	
6	ACCESORIOS DE AJUSTE DEL DISCO							✓		✓		✓		✓	
7	TORNAMESA							✓		✓		✓		✓	
8	ESTADO SOPORTES EN GENERAL							✓		✓		✓		✓	
9	* ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO							✓		✓		✓		✓	
10	* POLEAS							✓		✓		✓		✓	
11	* DISCO DE CORTE							✓		✓		✓		✓	
12	ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO							✓		✓		✓		✓	

VERIFICACIÓN DIARIA		LUN S	LUN N	MAR S	MAR N	MIE S	MIE N	JUE S	JUE N	VIE S	VIE N	SAB S	SAB N	DOM S	DOM N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto critico que inhabilita el equipo para operar

B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

OBSERVACIONES: Troncadora en Buen estado para su uso

David

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA - ENGLETADORA

Código: SG-F-27
Versión 1
Fecha: 28-07-2025

FECHA: De 24 D OCUM - 2025 al D M - A

PROYECTO: villa liliana | MARCA: DEWALT | MODELO Cortadora M | EQUIPO No:

OPERADOR Juan data

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	ESTADO DE CABLE DE ALIMENTACION			✓		✓		✓							
2	SISTEMA DE ENCENDIDO			✓		✓		✓							
3	* GUARDA DEL MOTOR			✓		✓		✓							
4	ESTADO DE CORREAS			✓		✓		✓							
5	* ESTADO DE SOPORTE DE MOTOR			✓		✓		✓							
6	ACCESORIOS DE AJUSTE DEL DISCO			✓		✓		✓							
7	TORNAMESA			✓		✓		✓							
8	ESTADO SOPORTES EN GENERAL			✓		✓		✓							
9	* ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO			✓		✓		✓							
10	* POLEAS			✓		✓		✓							
11	* DISCO DE CORTE			✓		✓		✓							
12	ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO			✓		✓		✓							
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO			Mauricio		Anderson Cifuentes		Anderson Cifuentes							
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA			Mario Sanchez											

B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES: Tronzadora en Buen estad Para su Uso Diario

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TRONZADORA - ENGLETADORA

Código: SG-F-109
Versión 1
Fecha: 13-10-2023

PROYECTO: B Villa Liliana | MARCA: DEWALT | FECHA: De 20 04 22 al 27 04 23 | EQUIPO No: 1

OPERADOR Jorge Garcia | MODELO Contadora Multi

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	ESTADO DE CABLE DE ALIMENTACION							✓		✓		✓		✓	
2	SISTEMA DE ENCENDIDO							✓		✓		✓		✓	
3	* GUARDA DEL MOTOR							✓		✓		✓		✓	
4	ESTADO DE CORREAS							✓		✓		✓		✓	
5	* ESTADO DE SOPORTE DE MOTOR							✓		✓		✓		✓	
6	ACCESORIOS DE AJUSTE DEL DISCO							✓		✓		✓		✓	
7	TORNAMESA							✓		✓		✓		✓	
8	ESTADO SOPORTES EN GENERAL							✓		✓		✓		✓	
9	* ESTADO DEL MOTOR ELÉCTRICO							✓		✓		✓		✓	
10	* POLEAS							✓		✓		✓		✓	
11	* DISCO DE CORTE							✓		✓		✓		✓	
12	ESTADO GENERAL DE ORDEN Y ASEO							✓		✓		✓		✓	
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

OBSERVACIONES: TRONZADORA en Buen estado Para Su USO

David

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO

Código: SIG-F-22
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA

OPERADOR

MARCA: Comak

FECHA: De 21 Mayo - 27 de 2026

MODELO 2021

EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	MOTOR			✓		✓		✓							
2	TANQUE DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓							
3	NIVEL DE ACEITE			✓		✓		✓							
4	SOPORTES			✓		✓		✓							
5	MANGUERA			✓		✓		✓							
6	* CORREAS			✓		✓		✓							
7	* GUARDAS			✓		✓		✓							
8	TUBO DE ESCAPE			✓		✓		✓							
9	AGARRADERAS			✓		✓		✓							
10	ACOPLE ROTADOR			✓		✓		✓							
11	ELÉCTRICO			✓		✓		✓							
12	EXTENSION ELECTRICA			✓		✓		✓							
13	AISLAMIENTO MOTOR			✓		✓		✓							
14	LINEA A TIERRA			✓		✓		✓							
15	AGARRADERA			✓		✓		✓							
16	SWICHE ENCENDIDO			✓		✓		✓							
17	ACOPLE ROTADOR			✓		✓		✓							

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

B: BIEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES: Vibro Concreto en Buenas Condiciones Para Uso Diario.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	PREOPERACIONAL VIBRO COMPACTADOR RODILLO LISO	Código: SIG-F-09 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: | OPERADOR Brayan Alberto Arroyo

FECHA: Del 27 de 04 al 30 de 04 De 2025 | MARCA DD-32 | MODELO DD-32 | EQUIPO No: 1

Convenciones: B: Buen estado de funcionamiento M: Mal estado de funcionamiento

	ITEM	CANTIDAD	Lun		Mar		Mie		Jue		Vie		Sáb		Dom	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2		X			X									
	REFLECTOR TRASERO	2		X			X									
	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	2		X			X									
CABINA	CABINA ANTIVUELCO (ROPS) CERTIFICADA	1	X													
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1		X			X									
	ALARMA DE RETROCESO	1		X			X									
	PITO	1	X													
	CINTURON DE SEGURIDAD	1		X			X									
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	1	X				X									
	PEDALES EN BUEN ESTADO NA	1														
	ESCALERAS Y PASAMANOS	COMPLETO		X			X									
	INDICADORES : ACEITES, REFRIGERANTES	COMPLETO	X				X									
	ELECTRICOS, DISTANCIA, TIEMPO	COMPLETO	X				X									
RODAMIENTO Y CONTROL	LLANTAS DE SERVICIO EN BUEN ESTADO NA	2										NA				
	SISTEMA DE ESCUALIZACION	2	X				X									
	FRENO DE SERVICIO NA	2 RUEDAS														
	FRENO AUXILIAR (DE EMERGENCIA)	2 RUEDAS	X				X									
ESTADO MECÁNICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	COMPLETO	X				X									
	ESTADO MECANICO DEL CILINDRO	DISEÑO	X				X									
	ESTADO FISICO DEL CILINDRO	COMPLETO	X				X									
	MECANISMO DE VIBRACION	DISENO	X				X									
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	1	X				X									
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	COMPLETO	X				X									
OTROS	FECHA ULTIMA REVISION TECNICA	DOCUM/TADA	X													
	SEÑALIZACION SEGURIDAD FRONTAL Y TRASERA	1		X			✓	X								
	EXTINTOR MULTIPROPOSITO (10 lb)	1		X				X								
	BOTIQUIN	1		X				X								
	EQUIPO DE CARRETERA (Cruceta, 2 señales reflectivas en triangulo, caja herramienta básica, linterna)	COMPLETO		X				X								
	KIT AMBIENTAL (Balde, pala, aserrin y bolsa)	COMPLETO		X				X								
	FIRMA QUIEN INSPECIONA															

OBSERVACIONES:

Todo total en Buenas Condiciones Por Uso Diario

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO

Código: SIG-F-22
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA

OPERADOR

MARCA: Comac

FECHA: De 21 Mayo - Jul de 20 25

MODELO 2021

EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	MOTOR			✓		✓		✓							
2	TANQUE DE COMBUSTIBLE			✓		✓		✓							
3	NIVEL DE ACEITE			✓		✓		✓							
4	SOPORTES			✓		✓		✓							
5	MANGUERA			✓		✓		✓							
6	* CORREAS			✓		✓		✓							
7	* GUARDAS			✓		✓		✓							
8	TUBO DE ESCAPE			✓		✓		✓							
9	AGARRADERAS			✓		✓		✓							
10	ACOPLE ROTADOR			✓		✓		✓							
11	ELÉCTRICO			✓		✓		✓							
12	EXTENSION ELECTRICA			✓		✓		✓							
13	AISLAMIENTO MOTOR			✓		✓		✓							
14	LINEA A TIERRA			✓		✓		✓							
15	AGARRADERA			✓		✓		✓							
16	SWICHE ENCENDIDO			✓		✓		✓							
17	ACOPLE ROTADOR			✓		✓		✓							

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

B: BIEN ESTADO M: MAL ESTADO S: SI N: NO

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES: Vibro Concreto en Buenas Condiciones Para Uso Diario.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	PREOPERACIONAL VIBRO COMPACTADOR RODILLO LISO	Código: SIG-F-09 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: | OPERADOR Brayan Alberto Arango

FECHA: Del 27 de 04 al 30 de 04 De 2025 | MARCA SD-32 | MODELO DD-32 | EQUIPO No: 1

Convenciones: B: Buen estado de funcionamiento M: Mal estado de funcionamiento

ITEM		CANTIDAD	Lun		Mar		Mie		Jue		Vie		Sáb		Dom	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	FRONTALES	2		X			X									
	REFLECTOR TRASERO	2		X			X									
	LUCES DE SEÑALIZACION NOCTURNA	2		X			X									
CABINA	CABINA ANTIVUELCO (ROPS) CERTIFICADA	1	X													
	ESPEJO CENTRAL CONVEXO	1		X			X									
	ALARMA DE RETROCESO	1		X			X									
	PITO	1	X													
	CINTURON DE SEGURIDAD	1		X			X									
	PALANCAS DE MANO EN BUEN ESTADO	1	X				X									
	PEDALES EN BUEN ESTADO NA	1														
	ESCALERAS Y PASAMANOS	COMPLETO		X			X									
	INDICADORES : ACEITES, REFRIGERANTES	COMPLETO	X				X									
	ELECTRICOS, DISTANCIA, TIEMPO	COMPLETO	X				X									
RODAMIENTO Y CONTROL	LLANTAS DE SERVICIO EN BUEN ESTADO NA	2										NA				
	SISTEMA DE ESCUALIZACION	2	X				X									
	FRENO DE SERVICIO NA	2 RUEDAS														
	FRENO AUXILIAR (DE EMERGENCIA)	2 RUEDAS	X				X									
ESTADO MECÁNICO	FUGAS HIDRAULICAS Y OTROS LIQUIDOS	COMPLETO	X				X									
	ESTADO MECANICO DEL CILINDRO	DISEÑO	X				X									
	ESTADO FISICO DEL CILINDRO	COMPLETO	X				X									
	MECANISMO DE VIBRACION	DISENO	X				X									
	TUBO DE ESCAPE SALIDA DE GASES	1	X				X									
	SISTEMA ELECTRICO AISLADO Y CABLEADO	COMPLETO	X				X									
OTROS	FECHA ULTIMA REVISION TECNICA	DOCUM/TADA	X													
	SEÑALIZACION SEGURIDAD FRONTAL Y TRASERA	1		X			✓	X								
	EXTINTOR MULTIPROPOSITO (10 lb)	1		X				X								
	BOTIQUIN	1		X				X								
	EQUIPO DE CARRETERA (Cruceta, 2 señales reflectivas en triangulo, caja herramienta básica, linterna)	COMPLETO		X				X								
	KIT AMBIENTAL (Balde, pala, aserrin y bolsa)	COMPLETO		X				X								
	FIRMA QUIEN INSPECIONA															

OBSERVACIONES:

-Todo Todo en Buenas Condiciones Por Uso Diario

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SIG-F-07 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.	El Vino Manso		
MARCA	Kromex	MODELO	2025 A200-23
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 27-A- 30-Oct-25 al		

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. VERIFICACION		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1,1	Verificar nivel de agua de radiador	✓	✓	✓	✓				
1,2	Verificar nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓				
1,3	Revisar nivel del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓				N/A
1,4	Revisión de tubo de escape	✓	✓	✓	✓				
1,5	Verificar la limpieza y estado del filtro de aire	✓	✓	✓	✓				
1,6	verificar sistema de inyección de combustible	✓	✓	✓	✓				

2. ESTADO GENERAL		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2,1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	✓	✓	✓	✓				
2,2	Sistema de arranque (yoyo)	✓	✓	✓	✓				
2,3	Sistema eléctrico	✓	✓	✓	✓				
2,4	Verificación de correas	✓	✓	✓	✓				N/A
2,5	Verificación de guardas	✓	✓	✓	✓				
2,6	Revisión de fugas de combustible	✓	✓	✓	✓				
2,7	Revisión de fugas de agua	✓	✓	✓	✓				
2,8	Revisión de fugas de aceite	✓	✓	✓	✓				
2,9	Realizar limpieza del equipo	✓	✓	✓	✓				

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		N/A
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			

	FIRMA DIARIA							OBSERVACIONES:
FIRMA NOMBRE INSPECCIONÓ C.C	Anderson Cifuentes	Anderson Cifuentes	Anderson Cifuentes	Anderson Cifuentes				N/A
Vo.Bo Jefe inmediato / SST								

CONSORCIO VIAL ARAUCANIA

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

AÑO	MES	DIA
2026	04	27

DURACIÓN Y VALIDEZ DEL TRABAJO

Hora de inicio: 1:30 pm
Valido del día: 27-04-30-04-
Tiempo estimado duración del trabajo (Hrs - Mins): 8hr

Hora finalización: 5:00 pm
Hasta el día: 30-04-26

PERMISO CONCEDIDO A:

Vinculado ☐ Contratista ☑

Nombre de la firma contratista:

EJECUTORES DEL TRABAJO

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Anderson Cifuentes	Anderson Cifuentes
2	Julio Olate	
3	Andres Ojeda	Andres Ojeda
4	Julio Olate	

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1		

Personal PSS

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1		

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Contrato: 1

Lugar especifico donde se realiza el trabajo: Bl. Villa Linares

Descripción del trabajo	

SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Atrapamiento	☑	Caidas/Golpes	☐	Vapor Tóxico	☐
Incendio	☐	Quemaduras	☑	Alta temperatura	☑
Explosión	☐	Izajes	☐	Electricidad	☑
				Gases	☐
				Derrames	☐
				Otro	

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de Seguridad con barbuquejo	X	SI		N/A	Guantes de Seguridad	X	SI	N/A
Gafas de Seguridad	X	SI		N/A	Protección Respiratoria	X	SI	N/A
Protección Auditiva	X	SI		N/A	Calzado de Seguridad	X	SI	N/A
Dotación adecuada de acuerdo a la labor	X	SI		N/A	Otro ¿Cuál?			N/A

LISTA DE VERIFICACION

	C	NI	N/A
¿Se ha verificado que la seguridad social del personal que va a desarrollar el trabajo este vigente?	✓		
¿El personal que desarrolla la manipulación del equipo de soldadura y oxicorte se encuentra especitado?, cuenta con certificación.	✓		
¿Los elementos de protección personal son los necesarios para la realización de la labor y se utilizan adecuadamente?	✓		

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLANTA ELÉCTRICA	Código: SIG-F-07 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

CONTRATO No.	BI Villa Manon		
MARCA	Kipor	MODELO	2025 A200-23
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 27-A-30-09-24 al		

Marque en las casillas con la letra según corresponda,
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

1. VERIFICACION		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,1	Verificar nivel de agua de radiador	✓	✓	✓	✓				
1,2	Verificar nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓				
1,3	Revisar nivel del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓				N/A
1,4	Revisión de tubo de escape	✓	✓	✓	✓				
1,5	Verificar la limpieza y estado del filtro de aire	✓	✓	✓	✓				
1,6	verificar sistema de inyección de combustible	✓	✓	✓	✓				

2. ESTADO GENERAL		DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2,1	Verificar ajuste de tuercas y tornillos	✓	✓	✓	✓				
2,2	Sistema de arranque (yoyo)	✓	✓	✓	✓				
2,3	Sistema eléctrico	✓	✓	✓	✓				
2,4	Verificación de correas	✓	✓	✓	✓				N/A
2,5	Verificación de guardas	✓	✓	✓	✓				
2,6	Revisión de fugas de combustible	✓	✓	✓	✓				
2,7	Revisión de fugas de agua	✓	✓	✓	✓				
2,8	Revisión de fugas de aceite	✓	✓	✓	✓				
2,9	Realizar limpieza del equipo	✓	✓	✓	✓				

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

3. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la planta?	✓		
3,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		N/A
3,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras			

	FIRMA DIARIA							OBSERVACIONES:
FIRMA NOMBRE INSPECCIONÓ C.C	Brayan Cifuentes	[signature]	Anderson Cifuentes	Andrés Cifuentes				N/A
Vo.Bo Jefe inmediato / SST								

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

AÑO	MES	DIA
2026	04	27

DURACIÓN Y VALIDEZ DEL TRABAJO

Hora de inicio: 7:30 a m
Valido del día: 27-A-30 ab-
Tiempo estimado duración del trabajo (Hrs - Mins): 8hr

Hora finalización: 5:00 pm
Hasta el día: 30-04-26

PERMISO CONCEDIDO A:

Vinculado ☐ Contratista ☑

Nombre de la firma contratista:

EJECUTORES DEL TRABAJO

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1	Anderson Cifuentes	Anderson Cifuentes
2	Julio Olaya	
3	Anderson Cifuentes abril	Anderson Cifuentes abril
4	Julio Olaya	

Personal PSS

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1		

No.	Nombres y Apellidos	Firma Trabajador
1		

TIPO DE TRABAJO A REALIZAR

Contrato: 1

Lugar especifico donde se realiza el trabajo: Bl. Ulla Liviana

Descripción del trabajo	

SITUACIÓN DE PELIGRO EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Atrapamiento	☑	Caidas/Golpes	☑	Vapor Tóxico	☐	Gases	☐
Incendio	☐	Quemaduras	☑	Alta temperatura	☑	Derrames	☐
Explosión	☐	Izajes	☐	Electricidad	☑	Otro	

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS

Casco de Seguridad con barbuquejo	☒	SI		N/A	Guantes de Seguridad	☒	SI	N/A
Gafas de Seguridad	☒	SI		N/A	Protección Respiratoria	☒	SI	N/A
Protección Auditiva	☒	SI		N/A	Calzado de Seguridad	☒	SI	N/A
Dotación adecuada de acuerdo a la labor	☒	SI		N/A	Otro ¿Cuál?			

LISTA DE VERIFICACIÓN

	C	NI	N/A
¿Se ha verificado que la seguridad social del personal que va a desarrollar el trabajo este vigente?	✓		
¿El personal que desarrolla la manipulación del equipo de soldadura y oxicorte se encuentra capacitado?, cuenta con certificación.	✓		
¿Los elementos de protección personal son los necesarios para la realización de la labor y se utilizan adecuadamente?	✓		

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAL ARMENIA

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA CORTADORA DE PAVIMENTO

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 6-04-2026

FECHA DE LA INSPECCION 6-04-2026

PERIODO: DEL 6 AL 12 DEL 04-2026

CORTADORA DE PAVIMENTO N° 1

MARCA : Ecomax

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE INGRESO DE COMBUSTIBLE (SIN DERRAMES, SELLADO CORRECTO)	✓				✓		✓		✓		✓			
SE VERIFICO EL ESTADO DE ACEITE (SIN DERRAMES, SELLADO CORRECTO)	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓				✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓				✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO LLANTAS PARA TRANSPORTE HASTA EL SITIO	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA CORTADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC)	✓				✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓				✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓				✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														

FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES:
Cortadora En Buen Estado Para Desarrollo De la Tarea.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SIG-F-21
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: 131 villa liliana | FECHA: De D 29 M 04 al D 04 M de 20 25

OPERADOR: Julio olaya | MARCA: Comar | MODELO: 26 | EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)					✓				✓		✓			
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)					✓				✓		✓			
3	ESTADO DEL MANGO					✓				✓		✓			
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEG					✓				✓		✓			
5	* ESTADO DE LA GUARDA					✓				✓		✓			
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO					✓				✓		✓			
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)					✓				✓		✓			
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA					✓				✓		✓			
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO					✓				✓		✓			
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO					✓				✓		✓			

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO					[signature]				[signature]		[signature]			
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BJEN ESTADO

M: MAL ESTADO

S: SI

N: NO

OBSERVACIONES: Pulidora en Buenas Condiciones Para Su Labor

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA CORTADORA DE PAVIMENTO

PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 6-04-2026

FECHA DE LA INSPECCION 6-04-2026

PERIODO: DEL 6 AL 12 DEL 04-2026

CORTADORA DE PAVIMENTO N° 1

MARCA: Ecomax

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE INGRESO DE COMBUSTIBLE (SIN DERRAMES, SELLADO CORRECTO)	✓				✓		✓		✓		✓			
SE VERIFICO EL ESTADO DE ACEITE (SIN DERRAMES, SELLADO CORRECTO)	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓				✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓				✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO LLANTAS PARA TRANSPORTE HASTA EL SITIO	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA CORTADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓				✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓				✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓				✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														

FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES:
Cortadora En Buen Estado Para Desarrollo De la Tarea.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	Código: SIG-F-21 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: 131 villa liliana | MARCA: Comer | FECHA: De D 24 M 04 al D 04 M de 20 25 | MODELO 2024 | EQUIPO No:

OPERADOR: Julio Olarte

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)					✓				✓		✓			
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)					✓				✓		✓			
3	ESTADO DEL MANGO					✓				✓		✓			
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGU					✓				✓		✓			
5	* ESTADO DE LA GUARDA					✓				✓		✓			
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO					✓				✓		✓			
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)					✓				✓		✓			
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA					✓				✓		✓			
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO					✓				✓		✓			
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO					✓				✓		✓			
VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO					[signature]				[signature]		[signature]			
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BJEN ESTADO

M: MAL ESTADO

S: SI

N: NO

OBSERVACIONES: Pulidora en Buenas Condiciones Para Su Labor

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SIG-F-21
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: BI villa liliana | MARCA: Ecomac | FECHA: De 23 - Mat al 29 - 04 de 2026 | EQUIPO No: 1

OPERADOR | MODELO 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	ESTADO DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEG	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	* ESTADO DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	Antonio Cifuentes		Madison Cifuentes											
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BJEN ESTADO M: MAL ESTADO S: SI N: NO

OBSERVACIONES: Equipo en Condiciones Optimas de operación. Inspeccion Realizada Sin hallazgos. Pulidora Compie con Parámetros de Seguridad para inicio de labores. Sin Novedad, se Verifica estado General, guardas Cableado y Disco Apta para Operar.

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	Código: SIG-F-21 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

FECHA: De D6- M04 al D12 M04 de 2026

PROYECTO/OBRA BA villa libranes | MARCA: Ecomax | MODELO 2025 | EQUIPO No: 1

OPERADOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)	✓						✓		✓		✓			
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓						✓		✓		✓			
3	ESTADO DEL MANGO	✓						✓		✓		✓			
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGU	✓						✓		✓		✓			
5	* ESTADO DE LA GUARDA	✓						✓		✓		✓			
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO	✓						✓		✓		✓			
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓						✓		✓		✓			
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA	✓						✓		✓		✓			
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO	✓						✓		✓		✓			
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO	✓						✓		✓		✓			

VERIFICACIÓN DIARIA		LUN S	LUN N	MAR S	MAR N	MIE S	MIE N	JUE S	JUE N	VIE S	VIE N	SAB S	SAB N	DOM S	DOM N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	Andres Cifuentes				Andres Cifuentes									
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BJEN ESTADO

M: MAL ESTADO

S: SI

N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SIG-F-21
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: BI villa liliana | MARCA: Ecomat | FECHA: De 03 - Mayo al 09 de 2025 | EQUIPO No: 1

OPERADOR | MODELO 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	ESTADO DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEG	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	* ESTADO DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	Anderson Cifuentes		Anderson Cifuentes											
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BJEN ESTADO M: MAL ESTADO S: SI N: NO

OBSERVACIONES: Equipo en Condiciones Optimas de operación. Inspección Realizada Sin hallazgos. Pulidora Compie con Parámetros de Seguridad para inicio de labores. Sin Novedad, se Verifica estado General, Guardas Cableado y Disco Apta para Operar.

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

Código: SIG-F-21
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: BA villa libranes | MARCA: Ccomax | FECHA: De D6- M04 al D12 M04 de 20 26 | MODELO: 2025 | EQUIPO No: 4

OPERADOR:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)	✓						✓		✓		✓			
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓						✓		✓		✓			
3	ESTADO DEL MANGO	✓						✓		✓		✓			
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGU	✓						✓		✓		✓			
5	* ESTADO DE LA GUARDA	✓						✓		✓		✓			
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO	✓						✓		✓		✓			
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓						✓		✓		✓			
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA	✓						✓		✓		✓			
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO	✓						✓		✓		✓			
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO	✓						✓		✓		✓			

VERIFICACIÓN DIARIA		LUN S	LUN N	MAR S	MAR N	MIE S	MIE N	JUE S	JUE N	VIE S	VIE N	SAB S	SAB N	DOM S	DOM N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	Andres Cifuentes				Andres Cifuentes									
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BJEN ESTADO M: MAL ESTADO S: SI N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO

Código: SIG-F-22
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: Villa Liliana | MARCA: Ecomax | FECHA: De D 20 M 03 07 al D 26 de 20 25

OPERADOR: [illegible] | MODELO: 2021 | EQUIPO No: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	MOTOR	✓		✓				✓				✓			
2	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓		✓				✓				✓			
3	NIVEL DE ACEITE	✓		✓				✓				✓			
4	SOPORTES	✓		✓				✓				✓			
5	MANGUERA	✓		✓				✓				✓			
6	* CORREAS	✓		✓				✓				✓			
7	* GUARDAS	✓		✓				✓				✓			
8	TUBO DE ESCAPE	✓		✓				✓				✓			
9	AGARRADERAS	✓		✓				✓				✓			
10	ACOPLE ROTADOR	✓		✓				✓				✓			
11	ELÉCTRICO	✓		✓				✓				✓			
12	EXTENSION ELECTRICA	✓		✓				✓				✓			
13	AISLAMIENTO MOTOR	✓		✓				✓				✓			
14	LINEA A TIERRA	✓		✓				✓				✓			
15	AGARRADERA	✓		✓				✓				✓			
16	SWICHE ENCENDIDO	✓		✓				✓				✓			
17	ACOPLE ROTADOR	✓		✓				✓				✓			

VERIFICACIÓN DIARIA		LUN S	LUN N	MAR S	MAR N	MIE S	MIE N	JUE S	JUE N	VIE S	VIE N	SAB S	SAB N	DOM S	DOM N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	[signature]		[signature]				[signature]				[signature]			
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

B: BJEN ESTADO (X) | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES: Se Realizo inspección Preoperacional Equipo en Buen Estado Cumple con las Condiciones Tecnicas y De Seguridad para Operacion

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO

Código: SIG-F-22
Versión: 1
Fecha: 28-07-2025

FECHA: De 13 - M 04 al 19 D 04 M de 20 22

PROYECTO/OBRA: B villa liliana | MARCA: Ecomak | MODELO: L-26 | EQUIPO No:

OPERADOR: julio avila

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	MOTOR			✓		✓				✓		✓		✓	
2	TANQUE DE COMBUSTIBLE			✓		✓				✓		✓		✓	
3	NIVEL DE ACEITE			✓		✓				✓		✓		✓	
4	SOPORTES			✓		✓				✓		✓		✓	
5	MANGUERA			✓		✓				✓		✓		✓	
6	* CORREAS			✓		✓				✓		✓		✓	
7	* GUARDAS			✓		✓				✓		✓		✓	
8	TUBO DE ESCAPE			✓		✓				✓		✓		✓	
9	AGARRADERAS			✓		✓				✓		✓		✓	
10	ACOPLE ROTADOR			✓		✓				✓		✓		✓	
11	ELÉCTRICO			✓		✓				✓		✓		✓	
12	EXTENSION ELECTRICA			✓		✓				✓		✓		✓	
13	AISLAMIENTO MOTOR			✓		✓				✓		✓		✓	
14	LINEA A TIERRA			✓		✓				✓		✓		✓	
15	AGARRADERA			✓		✓				✓		✓		✓	
16	SWICHE ENCENDIDO			✓		✓				✓		✓		✓	
17	ACOPLE ROTADOR			✓		✓				✓		✓		✓	

VERIFICACIÓN DIARIA		LUN S	LUN N	MAR S	MAR N	MIE S	MIE N	JUE S	JUE N	VIE S	VIE N	SAB S	SAB N	DOM S	DOM N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO	Código: SIG-F-22
		Versión: 1
		Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: Vía Circunvalar | MARCA: Ecomak | FECHA: De D 20 M 03 D 25 M 04 de 20 25 | EQUIPO No: 1

OPERADOR: [illegible] | MODELO: 2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	MOTOR	✓		✓				✓				✓			
2	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓		✓				✓				✓			
3	NIVEL DE ACEITE	✓		✓				✓				✓			
4	SOPORTES	✓		✓				✓				✓			
5	MANGUERA	✓		✓				✓				✓			
6	* CORREAS	✓		✓				✓				✓			
7	* GUARDAS	✓		✓				✓				✓			
8	TUBO DE ESCAPE	✓		✓				✓				✓			
9	AGARRADERAS	✓		✓				✓				✓			
10	ACOPLE ROTADOR	✓		✓				✓				✓			
11	ELÉCTRICO	✓		✓				✓				✓			
12	EXTENSION ELECTRICA	✓		✓				✓				✓			
13	AISLAMIENTO MOTOR	✓		✓				✓				✓			
14	LINEA A TIERRA	✓		✓				✓				✓			
15	AGARRADERA	✓		✓				✓				✓			
16	SWICHE ENCENDIDO	✓		✓				✓				✓			
17	ACOPLE ROTADOR	✓		✓				✓				✓			

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	[illegible]		Jorge Ballesta											
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

OBSERVACIONES: Se Realizo inspección Preoperacional. Equipo en Buen Estado Cumple con las Condiciones Tecnicas y de Seguridad para Operacion

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.
En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO	Código: SIG-F-22
		Versión: 1
		Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: B villa liliana | MARCA: Ecomak | FECHA: De B - M 04 al 19 D 04 M de 20 22 | EQUIPO No:

OPERADOR: Julio daila | MODELO: L-26

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
1	MOTOR			✓		✓				✓		✓		✓	
2	TANQUE DE COMBUSTIBLE			✓		✓				✓		✓		✓	
3	NIVEL DE ACEITE			✓		✓				✓		✓		✓	
4	SOPORTES			✓		✓				✓		✓		✓	
5	MANGUERA			✓		✓				✓		✓		✓	
6	* CORREAS			✓		✓				✓		✓		✓	
7	* GUARDAS			✓		✓				✓		✓		✓	
8	TUBO DE ESCAPE			✓		✓				✓		✓		✓	
9	AGARRADERAS			✓		✓				✓		✓		✓	
10	ACOPLE ROTADOR			✓		✓				✓		✓		✓	
11	ELÉCTRICO			✓		✓				✓		✓		✓	
12	EXTENSION ELECTRICA			✓		✓				✓		✓		✓	
13	AISLAMIENTO MOTOR			✓		✓				✓		✓		✓	
14	LINEA A TIERRA			✓		✓				✓		✓		✓	
15	AGARRADERA			✓		✓				✓		✓		✓	
16	SWICHE ENCENDIDO			✓		✓				✓		✓		✓	
17	ACOPLE ROTADOR			✓		✓				✓		✓		✓	

VERIFICACIÓN DIARIA		LUN S	LUN N	MAR S	MAR N	MIE S	MIE N	JUE S	JUE N	VIE S	VIE N	SAB S	SAB N	DOM S	DOM N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar

B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO	Código: SIG-F-22 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA 23 / Villa Liana | MARCA: Comax | FECHA: De 6 - M04 al D12 M04 de 20__ | EQUIPO No: 1

OPERADOR | MODELO 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	MOTOR			✓						✓		✓			
2	TANQUE DE COMBUSTIBLE			✓						✓		✓			
3	NIVEL DE ACEITE			✓						✓		✓			
4	SOPORTES			✓						✓		✓			
5	MANGUERA			✓						✓		✓			
6	* CORREAS			✓						✓		✓			
7	* GUARDAS			✓						✓		✓			
8	TUBO DE ESCAPE			✓						✓		✓			
9	AGARRADERAS			✓						✓		✓			
10	ACOPLE ROTADOR			✓						✓		✓			
11	ELÉCTRICO			✓						✓		✓			
12	EXTENSION ELECTRICA			✓						✓		✓			
13	AISLAMIENTO MOTOR			✓						✓		✓			
14	LINEA A TIERRA			✓						✓		✓			
15	AGARRADERA			✓						✓		✓			
16	SWICHE ENCENDIDO			✓						✓		✓			
17	ACOPLE ROTADOR			✓						✓		✓			

VERIFICACIÓN DIARIA		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO			✓						✓		✓			
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar | B: BJEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO	Código: SIG-F-22 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA 33 / Villa Liana | MARCA: Comak | FECHA: De 6 - Mo4 al D12 Mo4 de 20__
OPERADOR | MODELO 2026 | EQUIPO No: 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	MOTOR			✓						✓		✓			
2	TANQUE DE COMBUSTIBLE			✓						✓		✓			
3	NIVEL DE ACEITE			✓						✓		✓			
4	SOPORTES			✓						✓		✓			
5	MANGUERA			✓						✓		✓			
6	* CORREAS			✓						✓		✓			
7	* GUARDAS			✓						✓		✓			
8	TUBO DE ESCAPE			✓						✓		✓			
9	AGARRADERAS			✓						✓		✓			
10	ACOPLE ROTADOR			✓						✓		✓			
11	ELÉCTRICO			✓						✓		✓			
12	EXTENSION ELECTRICA			✓						✓		✓			
13	AISLAMIENTO MOTOR			✓						✓		✓			
14	LINEA A TIERRA			✓						✓		✓			
15	AGARRADERA			✓						✓		✓			
16	SWICHE ENCENDIDO			✓						✓		✓			
17	ACOPLE ROTADOR			✓						✓		✓			

		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar | B: BUEN ESTADO | M: MAL ESTADO | S: SI | N: NO

OBSERVACIONES:

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO	Código: SIG-F-22 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: B villa liliana — FECHA: De 03 - M 04 al 09 D 04 M de 2026

OPERADOR: Julio daza — MARCA: Ecomak — MODELO: L-26 — EQUIPO No:

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	MOTOR			✓		✓				✓		✓		✓	
2	TANQUE DE COMBUSTIBLE			✓		✓				✓		✓		✓	
3	NIVEL DE ACEITE			✓		✓				✓		✓		✓	
4	SOPORTES			✓		✓				✓		✓		✓	
5	MANGUERA			✓		✓				✓		✓		✓	
6	* CORREAS			✓		✓				✓		✓		✓	
7	* GUARDAS			✓		✓				✓		✓		✓	
8	TUBO DE ESCAPE			✓		✓				✓		✓		✓	
9	AGARRADERAS			✓		✓				✓		✓		✓	
10	ACOPLE ROTADOR			✓		✓				✓		✓		✓	
11	ELÉCTRICO			✓		✓				✓		✓		✓	
12	EXTENSION ELECTRICA			✓		✓				✓		✓		✓	
13	AISLAMIENTO MOTOR			✓		✓				✓		✓		✓	
14	LINEA A TIERRA			✓		✓				✓		✓		✓	
15	AGARRADERA			✓		✓				✓		✓		✓	
16	SWICHE ENCENDIDO			✓		✓				✓		✓		✓	
17	ACOPLE ROTADOR			✓		✓				✓		✓		✓	
VERIFICACIÓN DIARIA	FUERA DE SERVICIO	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO														
	V°. B° ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar — B: BJEN ESTADO — M: MAL ESTADO — S: SI — N: NO

OBSERVACIONES:

LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS Y CUBIERTOS				
LOS PRODUCTOS QUIMICOS ESTAN ALMACENADOS CORRECTAMENTE Y AISLADOS				
LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION SE UBICAN ADECUADAMENTE				
VIAS - ÁREA DE OBRA	**SI**	**NO**	**N.A**	OBSERVACIONES
ORDEN 13-04-2026				
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
FACILIDAD DE DESPLAZAMIENTO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA - SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS		X		
LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN SOBRE ESTIBAS		X		N/A
SE EVIDENCIA LA PROBABILIDAD	X			
SE OBSERVAN CONTAMINACIONES EN EL SUELO		X		
LOS INSUMOS LIQUIDOS SE ENCUENTRAN CONTENIDOS PARA EVITAR VERTIMIENTOS		X		
OFICINAS O CAMPAMENTO	**SI**	**NO**	**N.A**	OBSERVACIONES
ORDEN				
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACIÓN	✓			
IDENTIFICACION DE OFICINA	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS		X		N/A
LAS CANECAS DE LAS OFICINAS SON UTILIZADAS SOLO PARA PAPEL Y CARTON	✓			
ESTAN ORGANIZADOS LOS ESCRITORIOS	✓			
LOS COMPUTADORES Y PUESTOS DE TRABAJO SE LIMPIARON Y DESINFECTARON	✓			
SE CONSUMEN ALIMENTOS EN PUESTOS DE TRABAJO		X		
SEÑALIZACIÓN	**SI**	**NO**	**N.A**	OBSERVACIONES
LAS SEÑALIZACIÓN SE ENCUENTRAN LIMPIAS	✓			
SE CUENTAN CON SALIDAS DE EMERGENCIA	✓			
LAS SALIDAS DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS	✓			N/A
LOS ELEMENTOS DE EMERGENCIA SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS	✓			
LA SEÑALIZACIÓN ES CLARA Y LEGIBLE PARA TRABAJADORES Y VISITANTES	✓			

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA	Código: SIG-F-21 Versión: 1 Fecha: 28-07-2025

PROYECTO/OBRA: BA villa libres | FECHA: De 06- M04 al 12- M04 de 2026

OPERADOR | MARCA: Ecomaf | MODELO 2025 | EQUIPO No: 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (CABLES Y CLAVIJA)	✓						✓		✓		✓			
2	* ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	✓						✓		✓		✓			
3	ESTADO DEL MANGO	✓						✓		✓		✓			
4	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGU	✓						✓		✓		✓			
5	* ESTADO DE LA GUARDA	✓						✓		✓		✓			
6	ESTADO DE LA GUARDA DE MANO	✓						✓		✓		✓			
7	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓						✓		✓		✓			
8	* ESTADO DEL DISCO O GRATA	✓						✓		✓		✓			
9	ESTADO DEL SEGURO PARA EL RETIRO DEL DISCO	✓						✓		✓		✓			
10	* ARANDELA Y TUERCA DE AJUSTE DEL DISCO	✓						✓		✓		✓			

VERIFICACIÓN DIARIA		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
	FUERA DE SERVICIO														
	FIRMA DIARIA DE QUIEN INSPECCIONO	Andrea Cifuentes				Andrea Cifuentes									
	ING. RESIDENTE DE OBRA														

* Punto crítico que inhabilita el equipo para operar B: BJEN ESTADO M: MAL ESTADO S: SI N: NO

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspeccion preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo.

En caso de necesitar ayuda adicional o de detectar ruidos extraños en el equipo debe informarle a el INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, quien tomara la decisión más segura.

CONSORCIO VIAL ARMENIA	INSPECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO	Código: SIG-F-23
		Versión: 1
		Fecha: 28-07-2025

Proyecto/Obra: 6-04-2026 Area: BI villa Liliana

Inspección Realizada por: Leidy Garcia Firma: [signature] Fecha: 6-04-AA 2026

AL DILIGENCIAR ESTA LISTA DE INSPECCION EL RESPONSABLE DEBE EVALUAR CADA UNA DE LAS ÁREAS TENIENDO EN CUENTA CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DONDE SE ENCUENTREN UBICADOS POR SU LABOR.

ZONA DE ALIMENTACION	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			N/D
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	✓			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS	✓	X		
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS	✓			
LAS CANECAS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE MARCADAS	✓			
EXISTEN MESAS Y SILLAS PARA TRABAJADORES	✓			
SE EVIDENCIA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	✓	X		
EL ÁREA ES SOMBREADA Y AIREADA	✓			

BAÑOS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			N/D
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA	✓			
PRESENCIA DE INSECTOS (MOSCAS, AVISPAS, ETC)	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS		X		
CUENTA CON CANECAS PARA ALMACENAR RESIDUOS		X		
CUENTA CON TOHALLAS DESECHABLES	✓			
CUENTAN CON PAPEL HIGIENICO	✓			

ALMACENAMIENTO	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
ORDEN	✓			N/D
ASEO	✓			
FACILIDAD DE ACCESO	✓			
IDENTIFICACION - DEMARCACION DEL ÁREA - SEÑALIZACION DEL ÁREA	✓			
PROBABILIDAD DE CAIDAS		X		
LOS STAND ESTAN SUJETADOS AL TECHO Y AL PISO PARA PREVENIR CAIDAS		X		

ANEXO 9

INFORME DE ARQUEOLOGÍA

INFORME ARQUEOLOGICO No.1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 2025-002

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2026

OBJETO: "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAL ARMENIA

INTERVENTORÍA:
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE

SUPERVISOR:
WILLIAM ANDRÉS SUÁREZ HERRERA

REALIZADO POR:
JOÉL GARCIA PULGARÍN

ARMENIA, QUINDÍO
2026

ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTGACION

La legislación colombiana en relación al patrimonio arqueológico, señala que en la realización de obras de infraestructura tales como oleoductos, gasoductos, líneas de interconexión eléctrica, carreteras y otros, que deben estar antecedidos por la realización de estudios ambientales tanto de impacto, como planes de manejo ambiental los cuales involucran una detallada valoración de los aspectos bióticos y abióticos presentes en el área de influencia de los proyectos (Ley 99 de 1993); en tal sentido, intentaremos desarrollar un modelo de seguimiento en esta importante obra, localizada en el municipio de Armenia, departamento del Quindío, con el objetivo de dar cuenta de la presencia o ausencia de sitios arqueológicos que indiquen de una manera aproximada como era el aprovechamiento del entorno por parte de los grupos humanos que habitaron la zona, prestando especial atención a las patrones de apropiación del espacio y sus estrategias adaptativas al medio ambiente.

Se busca a través de la ejecución de este seguimiento, aportar información que permita avanzar en el comprensión y discusión de los procesos tanto históricos como culturales acontecidos en esta zona de interés; sin embargo, debido al carácter **informal** del proyecto, se orientara la información arqueológica hacia conceptos fundamentales como son el manejo y adecuación del espacio intervenido durante la remoción de tierras, teniendo como base un análisis detallado del paisaje a fin de observar posible presencia de evidencias arqueológicas en el área a intervenir.

El área donde está enmarcado el presente estudio está localizada en una extensa área arqueológica que comprende el Valle Medio del Río Cauca, el cual constituye en la actualidad una zona de paso y comunicación cotidiana entre el Occidente y el Centro del País, además de ser área con una configuración que favorece el poblamiento humano.

Abordar la arqueología del área, implica tener en consideración las problemáticas arqueológicas planteadas, aunque esta área se haya constituido históricamente como compleja en cuanto a la investigación arqueológica y etnohistórica, así mismo se refiere de su situación geográfica como por la presencia de diversas y complejas manifestaciones culturales prehispánicas.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

El presente informe corresponde al mes de marzo, en un acompañamiento arqueológico, en la construcción del Ordenador Vial Bomberos Intersección carrera 19 con calle 2 norte., el cual se elaboró de acuerdo con las directrices y la normatividad asociada al Decreto 138 de 2019.
El presente documento muestra los resultados obtenidos durante el seguimiento y desarrollo del acompañamiento arqueológico en los pilotes registrados e intervenidos en terreno.

La investigación propuesta forma parte de los Estudios de Arqueología Preventiva que se realizan en el marco de los Diagnósticos Ambientales para un futuro Proyecto de Crecimiento, en el municipio de Armenia, departamento del Quindío, cumpliendo con la Protección del Patrimonio Arqueológico de La Nación.
El área de influencia directa del proyecto no se encuentra dentro de ninguna zona de especial de significancia ambiental, las cuales se clasifican en tres subtipos: Ecosistemas estratégicos, zonas de protección de los recursos naturales y zonas de fragilidad ecológica.

La elaboración del componente arqueológico de los Estudios de Impacto Ambiental y los Planes de Manejo se apoyan, además, en las disposiciones establecidas en el Régimen legal y lineamientos técnicos de los programas de Arqueología Preventiva en Colombia para estudios de Impacto Ambiental, exigidas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH. 2010.

REGIMEN JURIDICO DE LA GESTION

Este proyecto se adelanta teniendo en cuenta la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICOMOS 1990) y la legislación colombiana vigente en materia ambiental, patrimonial y de participación comunitaria.
En el contexto nacional, el patrimonio cultural y arqueológico se rige con exclusividad por lo previsto en los artículos 7, 8, 63, 70, *71*y 72 de la Constitución Política de 1991, al tenor de los artículos 12y 142 de la ley 163 de 1959, reglamentada por el decreto 264 de 1963, por el artículo 6 de la ley 397 de 1997, modificado por el artículo 3º de la ley 1185 de 2008 y demás normas pertinentes del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación (SNPCN), el artículo 1º del decreto 1397 de 1989, así como por lo establecido en el decreto 833 del 26 de abril de 2002, las disposiciones de Título IV del decreto 763 del 10 de marzo de 2009, y la nueva ley de Patrimonio Sumergido 1675 del 30 de julio de 2013. También se ajusta a los artículos 50º y 51º capítulo IX del Código Nacional de Policía decreto 522 de 1971: "De las contravenciones especiales que afectan el patrimonio"; al Sistema Nacional Ambiental (SINA) y a los Artículos 21" y 24°, numeral 9, del Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 "Por el cual se reglamenta lo preceptuado en los numerales 2 del artículo *IOS* y el 4 del artículo *28Q* de la Ley 388 de 1997 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial -LOOT, sobre la prevalencia de estas normas, porque tratan de la conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles

considerados Patrimonio Cultural de la Nación y a los lineamientos científicos y técnicos establecidos por el Ministerio de Cultura a través del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH, a los acuerdos, convenios y legislación internacional que hacen referencia a la defensa y conservación del Patrimonio Arqueológico (Sociedad de Naciones, UNESCO, ICOMOS, ICOM, ICCROM y la OCPM).

Por último, desde el punto de vista de la participación de las comunidades, se atienden algunas disposiciones de orden constitucional y legal. La Constitución Nacional en su artículo 79e, establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que la ley garantizará la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlas.

La Arqueología Preventiva, en el contexto de Estudios de Impacto Ambiental, tiene como propósito la evaluación y el reconocimiento del potencial arqueológico que puede ser afectado durante la construcción de obras de desarrollo económico y civil, entre otras. Su objetivo principal es posibilitar el diseño y la formulación de planes de manejo que prevengan los impactos al que está expuesto esta clase particular de patrimonio cultural.

Por otra parte, este tipo de estudio tiene la misión de contribuir con la construcción de un conocimiento cada vez más sólido acerca de las dinámicas sociales de los grupos que en tiempos pasados ocuparon las áreas afectadas. Conocimiento que se vuelve accesible para la arqueología a partir de las manifestaciones y restos materiales abandonados en el espacio y acumulados a través del tiempo.

Las tareas adelantadas en los estudios de Arqueología Preventiva están concertadas a partir del marco legal vigente sobre la preservación, conservación y manejo del Patrimonio Arqueológico de la Nación, consagrado en los Artículos 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia. En estos se declara al Patrimonio Arqueológico como un bien inalienable, inembargable e imprescriptible.

De igual modo, se apoyan en la reglamentación en uso en materia ambiental, de participación comunitaria, y patrimonial, en lo relacionado a la aplicación de medidas protectoras y reguladoras de los bienes arqueológicos de la Nación. Estas disposiciones han sido establecidas por las leyes 99 de 1993 (Sistema Nacional Ambiental), 388 de 1997 (de Ordenamiento Territorial), 397 de 1997 (General de Cultura) y 1185 de 2008 que modifica está última. Se rigen por el Decreto 833 de 2002, el cual reglamenta parcialmente la Ley General de Cultura en materia de patrimonio arqueológico; por la Ley 163 de 1959 y su Decreto Reglamentario 264 de 1963; y por la Ley 14 de 1936, en la que se autoriza al Poder Ejecutivo a adherirse al tratado sobre la protección de bienes muebles de valor histórico.

INTRODUCCION


El presente informe corresponde a la realización del seguimiento arqueológico correspondiente al mes de marzo de 2026, y a la etapa de evaluación del impacto sobre posibles rasgos arqueológicos, dentro del:

"PROYECTO VÍAL Y RENOVACIÓN DEPRIMIDO CRA. 19 – BOMBEROS CALLE 2 Norte.

MUNICIPIO DE ARMENIA."

El objetivo es identificar las características y el estado de posibles contextos arqueológicos presentes en el polígono que se está interviniendo, como también definir – si se evidencian- las acciones específicas de rescate y preservación del patrimonio arqueológico, tendientes a reducir o eliminar su destrucción, durante el desarrollo del proyecto, que encuentra localizado en el sector centro-occidente de la ciudad.

LOCALIZACION PROYECTO



PLANO TOPOGRAFICO DEL POLIGONO A INTERVENIR




IMAGEN 1

UBICACIÓN DE LAS COMUNAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA – EN LA COMUNA 9 FUNDADORES SE ENCUENTRA EL POLIGONO DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO

COORDENADAS DEL PROYECTO DEL MES DE MARZO

Proyecto
PILOTES EJE 2-2 COSTADO BOLO CLUB - IDIME

ABSCISA	Pilote N° (EDF)	DH	Diametro entubado (m)	Profundidad diseño (m)	Profundidad real (m)	ESTE DISEÑO	NORTE DISEÑO	FECHA	
KD+103.50	p61/p1	3.3	1.2	30		1156561.295	994719.066	26/03/2026	PILOTES GLORIETA Y PUENTE
KD+110.10	p59	3.83	1.2	20		1156563.769	994712.947	26/03/2026	
KD+121.36	p56	3.6	1.2	30	30	1156567.981	994702.501	24/03/2026	
KD+124.96	p55	3.6	1.2	30	29.7	1156569.327	994699.162	25/03/2026	
KD+138.62	p51	3.6	1.2	20	19.9	1156574.421	994686.525	11/03/2026	
KD+155.86	p46	3.6	1.2	30	27	1156580.862	994670.548	14/03/2026	
KD+159.46	p45	3.6	1.2	30	27	1156582.208	994667.209	13/03/2026	
KD+163.06	p44	3.6	1.2	30	30.04	1156583.554	994663.870	16/03/2026	
KD+166.66	p43	3.75	1.2	30	30.2	1156584.900	994660.531	16/03/2026	
KD+180.46	p39	3.15	1.2	20	20.5	1156590.058	994647.736	20/03/2026	



AREA DE ESTUDIO

El área intervenida del proyecto se encuentra ubicado en zona centro - occidente urbana, del municipio de Armenia, departamento del Quindío, región de fisiográfica andina, en el flanco occidental de la cordillera central de Colombia, entre las coordenadas geográficas N 993386,94 y W 1154943,45, a una altura de 1650 metros de altitud aproximadamente. (Ver imágenes)

OBJETIVO

Las mencionadas actividades incluyen la remoción de tierras dentro del polígono, de ahí que, se hace prioritaria la implementación de medidas preventivas orientadas a la protección del estudio y rescate de aparecer "Hallazgos Fortuitos", en los sitios que se intervengan en la medida de las intervenciones de las obras civiles que se realicen.

El propósito del seguimiento es definir y valorar el potencial arqueológico los meses en que el proyecto genere movimientos o actividades que intervengan o realicen movimientos de tierra y exposición de perfiles en el entorno del proyecto, diagnosticar la complejidad de un impactos sobre Patrimonio Arqueológico de la Nación, y formular un Plan de rescate ante eventuales apariciones, medidas destinadas a evitar y que no comprometan o impacten el potencial arqueológico, dentro del polígono intervenido.

El Área de Influencia del Proyecto, presenta un potencial arqueológico bajo; y por lo tanto se concluye que no existen restricciones arqueológicas: ni Bienes Declarados de Interés Cultural de Carácter Nacional, ni Parques o Monumentos Arqueológicos.

VER IMAGENES ANEXAS

IMAGENES DE DIFERENTES PUNTOS DEL PILOTAJE Y OTROS MOVIMIENOS DE OBRA














IMAGENES DE LA CHARLA DIVULGATIVA PATRIMONIAL ARQUEOLOGICO Y ENFASIS EN POSIBLES HALLAZGOS FORTUITOS.





ANEXOS:
1. Oficio de radicaciónón a interventoría "cronograma arqueológico"
2. Anexo soporte charla arqueológica

Vo.Bo.

EDDY BLADIMIR ALFONSO MOSCOSO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL ARMENIA

Armenia, Quindío. 09 de abril de 2025.

Señores:
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
Interventoría Contrato 2025/002
Armenia, Quindío.

RECIBIDO 09 ABR 2026
Mf 4:02 PM.

C.C: Secretaria de Infraestructura.

Referencia: Contrato de Obra **No 2025 - 002**. *"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"*

Asunto: Propuesta Cronograma de actividades para el desarrollo de Arqueología Pública

De manera atenta nos permitimos enviar el cronograma de actividades para el desarrollo de capacitaciones de divulgación del programa de Arqueología Pública aplicables al proyecto de la Referencia, para su conocimiento y fines pertinentes.

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE DIVULGATIVO

ACTIVIDAD	ARQUEOLOGIA PUBLICA	REGISTRO	RESULTADO ARQUEOLÓGICO
1ª. Charla Campamento obra. Inducción patrimonial y el que hacer de la arqueología en obras de infraestructura.	Convocados los funcionarios (obreros) del consorcio. **Fecha Tentativa.** Del 30 de marzo al 10 de abril.	Registro fotográfico y acta de asistencia	Importancia de la arqueología en las obras de infraestructura. Atención a posibles hallazgos fortuitos y otros del momento de la arqueología en esta zona, del valle medio del río cauca.

ACTIVIDAD	ARQUEOLOGIA PUBLICA	REGISTRO	RESULTADO ARQUEOLÓGICO
2ª. Charla. El que hacer arqueológico en obras de infraestructura y conocimiento del porque se realiza un seguimiento arqueológico en este proyecto.	Funcionarios del Consorcio e Interventoría. **Fecha Tentativa.** Del 20 al 24 de abril.	Registro fotográfico y acta de asistencia	Importancia de los estudios arqueológicos en obras de infraestructura. Atención a posibles hallazgos fortuitos y otros del momento de la arqueología en esta zona, del valle medio del río cauca.
3ª. Charla. El que hacer arqueológico en obras de infraestructura y conocimiento del porque se realiza un seguimiento arqueológico en este proyecto.	Institución Educativa Marcelino Champagnat **Fecha Tentativa.** Del 11 al 15 de mayo.	Registro fotográfico y Acta de asistencia. Entrega de folleto patrimonial, y refrigerio.	Importancia de los estudios arqueológicos en obras de infraestructura. Atención a posibles hallazgos fortuitos y otros del momento de la arqueología en esta zona, del Valle medio del Río Cauca.
4ª. Charla. El que hacer arqueológico en obras de infraestructura y conocimiento del porque se realiza un seguimiento arqueológico en este proyecto.	Institución Educativa Los Fundadores **Fecha Tentativa.** Del 08 al 12 de junio.	Registro fotográfico y acta de asistencia. Entrega de folleto patrimonial, y refrigerio.	Importancia de los estudios arqueológicos en obras de infraestructura. Atención a posibles hallazgos fortuitos y otros del momento de la arqueología en esta zona, del valle medio del río cauca.
5ª. Charla. El que hacer arqueológico en obras de infraestructura y conocimiento del porque se realiza un seguimiento arqueológico en este proyecto.	Institución Educativa Nueva Granada. **Fecha Tentativa.** Del 27 al 31 de julio.	Registro fotográfico y acta de asistencia. Entrega de folleto patrimonial, y refrigerio.	Importancia de los estudios arqueológicos en obras de infraestructura. Atención a posibles hallazgos fortuitos y otros del momento de la arqueología en esta zona, del valle medio del río cauca.

ACTIVIDAD	ARQUEOLOGIA PUBLICA	REGISTRO	RESULTADO ARQUEOLÓGICO
6ª. Charla. El que hacer arqueológico en obras de infraestructura y conocimiento del porque se realiza un seguimiento arqueológico en este proyecto.	Escuela Normal Superior **Fecha Tentativa.** Del 17 al 21 de agosto.	Registro fotográfico y acta de asistencia. Entrega de folleto patrimonial, y refrigerio.	Importancia de los estudios arqueológicos en obras de infraestructura. Atención a posibles hallazgos fortuitos y otros del momento de la arqueología en esta zona, del valle medio del río cauca.
7ª. Charla. El que hacer arqueológico en obras de infraestructura y conocimiento del porque se realiza un seguimiento arqueológico en este proyecto.	Institución Educativa La Pavona. **Fecha Tentativa.** Del 14 al 18 de septiembre.	Registro fotográfico y Acta de asistencia. Entrega de folleto patrimonial, y refrigerio.	Importancia de los estudios arqueológicos en obras de infraestructura. Atención a posibles hallazgos fortuitos y otros del momento de la arqueología en esta zona, del Valle medio del Río Cauca.
8ª. Charla El que hacer arqueológico en obras de infraestructura y conocimiento del porque se realiza un seguimiento arqueológico en este proyecto.	Institución Educativa Luis Carlos Galán. **Fecha Tentativa.** Del 19 al 23 de octubre	Registro fotográfico y Acta de asistencia. Entrega de folleto patrimonial, y refrigerio.	Importancia de los estudios arqueológicos en obras de infraestructura. Atención a posibles hallazgos fortuitos y otros del momento de la arqueología en esta zona, del Valle medio del Río Cauca.

Atentamente,

JOEL GARCÍA PULGARÍN.
Arqueologo
RNA 0496

(1)

CONSORCIO VIAL ARMENIA

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: SIG-F-09	VERSIÓN: 01	FECHA DE APLICACIÓN: 13/07/2025

Acta No.		Asunto	
Lugar y Fecha	Armenia, 9 de abril de 2026		
Hora Inicio	8:00 A.M.	Hora Finalización	8:25 A.M.
Lugar	Cr. 19 con 2	Oficina Consorcio Vial Armenia.	
Preside	Antropóloga	Ligia Inés Vélez	

ORDEN DEL DÍA: Charla introductoria sobre arqueología de rescata
1.

DESARROLLO: Se impartió una charla introductoria sobre el papel de la Arqueología de rescate en el desarrollo de obras de infraestructura.

COMPROMISOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN

Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	Nombre Apellidos	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
1	Jennifer Lopez	SST	hseq@cvarmenia.com	3127505843	
2	Jorge Mauricio P.	Arqueólogo P.	jorgebmx@gmail.com	3187727344	
3	JHON JAIRO	OP		3115663884	
4	Orlando Hoyos	OF		3215486	
5	Robert Arcos	OF Hormigo		3144758549	
6	Michael Gonzalez	OF	blaudt.mgt@gmail.com		
7	David Agudelo	aprici	— — —	3212318	

(2)

8	Alexander de Jesus	AY	dejesusalexander775@gm	3232903897	
9	Eugenio Sybel	AY	—	—	
10	Luis Fid R	AY			
11	Robert Moreno	AY			
12	Jose Bolivar	OF.	jb744060@gmail.com	311632 7855	
13	Alberto arango	AY			
14	Cristian Camilo Hurtado	oficial	camilo4209025@gmail	3134743165	
15	Franklin	oficial		3203407794	
16	Ronaldo Hurtado	OF. Hernan		3143202879	
17	Juan David R.	oficial		3225103372	Juandavid
18	Brayder yorman	Ayudante		3104510577	
19	Jesus Hurtado	MAESTROS		3125257744	
20	Luis Gabriel	oficial		3017285983	Gabriel
21	Adrian Mendoza	AY		3146268873	Adrian
22	Omar Lucio	AY		3225701	
23	Laura Camila sanchez c	Paletera		3218042004	Laura C.
24	LISCARINA OSPITE C.	CONTRATADOR VIAL	CARINA.OSPITE1994@gmail.com	—	LISC.
25	Andrel David	Ayudante	— — — —	3223871591	Andrel
26	JHONNY	AY	— — — —	3008022101	
27	Andres Flores	AY	—	—	
28	pedro Alfonso	AY	— — —		pedro
29	Edwin Rodriguez	oficial		—	
30	Julian Andres Chacon	AUXILIAR ALMACEN	julichacon768 hotmail.com	3128486807	

CONSORCIO VIAL ARMENIA

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: SIG-F-09	VERSIÓN: 01	FECHA DE APLICACIÓN: 13/07/2025

(3)

Acta No.		Asunto	
Lugar y Fecha			
Hora Inicio		Hora Finalización	
Lugar		Oficina Consorcio Vial Armenia.	
Preside			

ORDEN DEL DÍA:

1.

DESARROLLO:

COMPROMISOS:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN			
Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	Nombre Apellidos	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
1	Ricardo Posada	Oficina	—	3042637067	
2		OT		3153375 82	
3	Fabian Jaramillo	Ay	-	3162774805	
4	Hernando Hernandez	Ay		3225546011	
5	carlos alberto	—	—	3147101011	
6					
7					

CONSORCIO VIAL ARMENIA

"ORDENADOR VIAL BOMBEROS" - INTERSECCION CARRERA 19 CON CALLE 2 N. ARMENIA – QUINDIO



SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO INFORME MES DE ABRIL -2026

JOEL GARCIA PULGARIN
ANTROPOLOGO - ARQUEOLOGO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
REGISTRO NACIONAL ARQUEOLOGICO R.N.A. No. 0496 ICANH

ABRIL 2026

INTRODUCCION

El objetivo fundamental que subyace a los trabajos de arqueología es el de cumplir con la legislación nacional vigente sobre protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nación, tal como éste se encuentra definido en la Ley 397 de 1997.

De todos es conocida la generación de un circuito de vivencias familiares y sociales alrededor de variados referentes patrimoniales de la vida cuyabra, donde fueron arrasados por la insensibilidad de dirigentes y constructores de la ciudad.

También llama la atención otro circuito de solidaridad comunitaria desarrollado a través del "sancocho esquinero", dinámica bien interesante que se destaca en el ámbito del trabajo de líderes alrededor de referentes simbólicos tradicionales que no quieren desaparecer del entorno social.

Los antropólogos y arqueólogos quindianos, preocupados por nuestra ciudad y deseosos de fortalecer procesos de recuperación psicoafectiva con participación comunitaria, consideramos que tenemos que aportar en los procesos de la reconstrucción social y física, porque consideramos importante que el componente cultural, entendido y apropiado por la población desde lo patrimonial, debe servir como punto de partida para la construcción de la identidad cultural Quindiana, la que debe dar una nueva orientación al sentido de pertenencia a la región.

Esta identificación de los impactos potenciales que se producen en la ejecución del proyecto, durante el seguimiento arqueológico, se evalúan mediante un proceso sistemático de cada una de las actividades asociadas a la ejecución y operación del mismo.

Metodológicamente el modelo utilizado en el seguimiento arqueológico sobre posibles hallazgos fortuitos y de su grado de impacto que se puedan producir sobre el componente arqueológico durante los procesos de excavación, básicamente en sectores de antiguas ocupaciones humanas que han dejado parte de sus evidencias en el suelo u subsuelo. Así concebido, se considera sólo un impacto en este componente, el cual denominamos como la destrucción y/o alteración de un yacimiento arqueológico o sitio de vivienda prehispánica. Sin embargo, la ejecución de este tipo de labores, no solamente debe trascender al simple cumplimiento de la ley, sino aportar elementos que puedan ser aprovechados en la resolución de diferentes problemáticas investigativas que superen el nivel local. Para el caso concreto que nos ocupa, el objetivo general es caracterizar formal y técnicamente el polígono impactado, así como esbozar las posibles relaciones espacio – temporales, identificando el tipo de contexto deposicional en los que se puedan hallar materiales arqueológicos.

ALCANCES DEL MES

Los resultados obtenidos a partir de la ejecución del presente trabajo se encuentran restringidos por varios factores. Por un lado, la necesidad de ajustarse a los tiempos y fechas críticas propias del proceso constructivo de la obra, lo cual hace que la etapa de campo y a las inclemencias climatológicas restringen todo tipo de actividad. De otra parte, por ser un polígono casi lineal, se restringe y se acoge a partir de criterios técnicos, lo cual limitó la cobertura espacial de los trabajos efectuados en campo, donde este eje importante de vida citadina, pretende conservar una marca de identidad desde su organización comunitaria, a través de hitos y sitios de referencia patrimonial e histórica.

OBJETIVO


Este segundo informe corresponde a la orden de servicio: Seguimiento Arqueológico del mes de abril de 2026, y a la etapa de evaluación del impacto que sobre el Patrimonio Arqueológico se construye, involucrando al personal administrativo y de Interventoría en el proceso.

El objetivo es identificar las características y el estado de posibles contextos arqueológicos presentes en el polígono que se está interviniendo, como también definir – si se evidencian- las acciones específicas de rescate y preservación del patrimonio arqueológico, tendientes a reducir o eliminar su destrucción, durante el desarrollo del proyecto.

El área intervenida del proyecto se encuentra ubicado en zona centro - occidente urbana, del municipio de Armenia, departamento del Quindío, región de fisiográfica andina, en el flanco occidental de la cordillera central de Colombia, entre las coordenadas geográficas N 993386,94 y W 1154943,45, a una altura de 1650 metros de altitud aproximadamente, en la comuna 9, la renovación se proyecta en un tramo entre las calles 2 norte y la calle 1 norte, en la carrera 19, con una longitud aproximada de 250 metro, y con una sección de 15.30 metros de ancho de andén a andén, y un horizonte de largo plazo según el plan maestro de movilidad.

Metodológicamente el estudio se compone de varias etapas, todas ellas realizadas con el fin de poder cumplir con los objetivos planteados. En esta área de interés la Constructora, plantea la realización de actividades exploratorias y de ingeniería que pueden generar alteraciones en las características del sitio, razón por la cual se hace necesario determinar el potencial arqueológico de la zona.

Este seguimiento sirve de base para continuar con el programa de arqueología preventiva que garantiza la protección del patrimonio arqueológico, y complementa el conocimiento de las dinámicas culturales de los grupos prehispánicos que en el pasado ocuparon la zona.



POLIGONO DEL PROYECTO

El propósito del estudio es definir y valorar el potencial arqueológico en el entorno del proyecto, diagnosticar la complejidad de una gestión integral del Impacto sobre Patrimonio Arqueológico de la Nación, y formular un Plan de protección si se presenta un posible "Hallazgo Fortuito", con las estrategias preliminares de corrección que contemple diferentes medidas destinadas a evitar, o impactar el potencial arqueológico.


El Área de Influencia del Proyecto, presenta un potencial arqueológico bajo; y por lo tanto se concluye que no existen restricciones arqueológicas: ni Bienes Declarados de Interés Cultural de Carácter Nacional, ni Parques o Monumentos Arqueológicos.

El estudio de la Inspección Arqueológica se realiza durante la construcción de todo el proyecto, dedicando tiempo simultáneo al reconocimiento y a la elaboración, charlas pedagógicas y edición del respectivo informe.

Durante los recorridos en los diferentes sectores del polígono, no se evidencian hasta el momento rasgos ni materiales arqueológicos, los estratos de los suelos están alterados por remociones antiguas para obras de acueductos, alcantarillados y cableados de diferentes clases de la tecnología actuales y además de que la carrera 19 ha sido repavimentada en varias ocasiones.

En las imágenes anexas se pueden apreciar los diferentes frentes de obras y algunos de los pilotajes realizados, los cuales durante las perforaciones y levantamientos del asfaltado existentes no presentan evidencias patrimoniales.

IMAGENES DE ACTIVIDADES CIVILES EN EL POLIGONO DEL DEPRIMIDO















HALLAZGOS FORTUITOS U/O OCASIONALES

Ante la responsabilidad que le corresponde al Consorcio Vial Armenia de llevar a todos los miembros que integran de manera directa o indirecta la obra, se resolvió llevar a cabo unas charlas tipo academias en los sitos destinados como Oficina Administrativa tanto del Consorcio como de la Interventoría en las cuales y de manera separada se llevó a cabo lo mencionado de manera didáctica e informativa de tal forma que todo el personal identificara las características y las acciones a seguir ante un hallazgo fortuito en la obra y cuáles son esos canales de comunicación para proceder a enmarcados en la normatividad y legislación colombiana.

Se les indicó que un hallazgo fortuito arqueológico es el descubrimiento inesperado de objetos, restos óseos, cerámicos, líticos, metales, estructuras líticas y otros rasgos que hacen parte del Patrimonio Arqueológico de La Nación.


Y que ante un posible encuentro de rasgos arqueológicos, se debe suspender todo tipo de actividad alrededor de lo hallado, (entre 10 y 20 metros alrededor del sitio), fotografiar las evidencias e inmediatamente dar aviso a las autoridades competentes en la obra (Consorcio e Interventoría), al arqueólogo responsable del Seguimiento Arqueológico y a las autoridades encargadas en la protección y el manejo del Patrimonio Cultural de la región y de La Nación (INSTTUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA e HISTIORIA – ICANH), entre otras instrucciones a seguir.


CHARLAS PEDAGOGICAS PATRIMONIALES

El propósito de las charlas pedagógicas dentro de cualquier actividad arqueológica, no solamente es determinante para la construcción de identidad y defensa de Protección del Patrimonio Arqueológico de La Nación, el cual se encuentra como una responsabilidad social/patrimonial.

La antropóloga Ligia Inés Vélez Ceballos, auxiliar en el proyecto de seguimiento en el proyecto, dictó dos charlas sobre Patrimonio Arqueológico general, haciendo énfasis en posibles "HALLAZGOS FORTUITOS", a los funcionarios del Consorcio Vial y otra con la firma interventora de la Universidad del Valle, que son los encargados de realizar las labores pertinentes de control dentro del proyecto: **"CONSTRUCCION DEL DEPRIMIDO DE LA CARRERA 19 - BOMBEROS"**










Charla realizada al personal administrativo del Consorcio Vial Armenia.

ACTA DE ASISTENCIA



CONSORCIO VIAL ARMENIA

ACTA DE REUNIÓN

CODIGO: SIG-F-08 | VERSIÓN: 01 | FECHA DE APLICACIÓN: 13/07/2020

Acta No.		Asunto	
Lugar y Fecha	Oficina Consorcio Vial		8 de marzo de 2022
Hora Inicio	9:15 a.m.	Hora Finalización	
Lugar	Oficina	Oficina Consorcio Vial Armenia.	
Presidio			

ORDEN DEL DIA:

1. Charla arqueologica y socialización sobre el programa arqueologico

DESARROLLO: El objeto de la charla es sobre hallazgos arqueologicos se anexa lista de asistentes. Se firman compromisos de la interventoria, contratistas de la Concesión Ola Verde.

COMPROMISOS:

1. La charla fue impartida por la arqueologa Tatiana Valencia
2. Cordialmente
3.
4.
5.
6.


ACTIVIDADES PARA REALIZAR:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Garantizar charla y difusión	Tatiana Valencia C.	

CONVOCATORIA PROXIMA REUNIÓN

Tema: | Lugar:
Fecha: Hora:

No.	Nombre Apellidos	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
1	Sra Grasa Profesional	Asistente del proyecto			
2	Vial Armenia.				
3					




CONSORCIO VIAL ARMENIA

LISTADO DE ASISTENTES

Arqueologo

Nombre y Apellidos	Cargo	Correo	Teléfono	Firma
1 Tatiana Arcos Valencia	Arqueologa	arqueologia@cvarmenia.com		
2 John Madrid	Const Tensor	[illegible]	[illegible]	
3 [illegible] Alejandra Gomez	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4 Alejandra Alvarez Solis	Aux administrativa	[illegible]	[illegible]	
5 Dirson Cano Carabali	Topografo	[illegible]	316 379 0120	
6 [illegible]	TOPOGRAFO	[illegible]	[illegible]	
7 Valentina Hoyos Angel	Arqueologa	[illegible]	[illegible]	
8 [illegible]	Ing Civil	[illegible]	[illegible]	
9 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

IMAGEN Y ACTA DE LA CHARLA EN LA SEDE DE LA INTERVENTORIA DE UNIVALLE



CONSORCIO VIAL ARMENIA

ACTA DE REUNIÓN

CODIGO: SIG-F-09 | VERSION: 01 | FECHA DE APLICACION: 13/07/2015

Acta No.
Lugar y Fecha: Oficinas de la Interventoria Fundación Univalle
Hora Inicio: 10:30 am
Hora Finalización:
Lugar: Oficina F. Univalle
Presidió: Oficinas Consorcio Vial Armenia

ORDEN DEL DIA: Charla de sensibilización y inducción sobre patrimonio Arqueológico y procedimiento preventivo. El objetivo de la capacitación es dar a conocer los hallazgos realizados hasta la fecha, los cuales fueron compartidos con la antropologa de la interventoria de la fundación Univalle.

COMPROMISOS:

1. La charla fue impartida por la antropologa Ligia Vélez.
2. Vélez Caballos
3.
4.
5.
6.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR:


Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Ejecución de la charla y difusión	Ligia Vélez Caballos	

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN

Tema:
Fecha - Hora:
Lugar:

Intervinientes y/o Asistentes


No.	Nombre Apellidos	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
1	Sargento primero de bomberos de la Fundación				
2	Univalle				



FUNDACIÓN UNIVALLE

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
Valentina Noguera Angel	Arqueóloga	FUV	3104419515	
[illegible]	[illegible]	FUV	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	FUV	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	FUV	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	FUV	3004509957	
Gabriel Caparroso Camargo	[illegible]	FUV	3148298196	
[illegible]	SST	FUV	3146780618	
[illegible]	SG Calidad	FUV	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	FUV	3007504209	



INFORME ELABORADO POR:

JOEL GARCIA PULGARIN
ANTROPOLOGO – ARQUEOLOGO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
REGISTRO NACIONAL ARQUEOLOGICO R.N.A. No. 0496 ICANH

CONSORCIO VIAL ARMENIA
REPRESENTANTE LEGAL
Ing. BLADIMIR MOSCOSO CASTIBLANCO

EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, TREHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

LIBRO DE OBRA

TRAMO 5

CARRERA 40A DESDE BARRIO VILLA LILIANA MZ T CASA 1 BARRIO MONTEVIDEO MZ 2 CASA 2 DOBLE SENTIDO

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL ARMENIA
Contrato de Obra N° 002 de 2025

INTERVENTOR
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Convenio Interadministrativo N° 005-2025

ARMENIA, QUINDÍO
2026

01-04/2026
Se inicia la demolición de pavimento en el sector 40+320 a 40+370 calzada izquierda, cargando y retirando el material sobrante hacia el lugar de disposición. Se realiza el corte de dilataciones en las losas vaciadas el día anterior en el sector 40+430 al 40+530. Se presenta clima soleado.

06-04/2026
En el tramo del 40+320 a 40+370 se observa que al demoler las losas de pavimento, no se cuenta con capa granular existente, por lo cual se excavarán 20 cm para instalación de subbase granular y pavimento de espesor 18 cm, dicha excavación se inicia el día de hoy con retroexcavadora, realizando el cargue y retiro de sobrantes. Se presenta clima soleado durante la jornada.

07-04/2026
Se continúa con la excavación de cajeo en el sector 40+320 al 40+370 calzada izquierda y se inicia la instalación de subbase granular en el mismo tramo. Se trabaja en el retiro de sobrantes de pavimento en el sector 40+430 al 40+530 calzada izquierda y se realiza vaciado de losas en carril ~~izquierda~~ derecho del mismo tramo.

08-04/2026.
Se realiza demolición de pavimento en el carril izquierdo del tramo KO+430 al KO+330 y se instala formaleta en el tramo KO+320 - KO+370 se presenta clima soleado durante la jornada de trabajo.

09-04/2026.
Se continua la demolición de pavimento en el carril izquierdo del tramo KO+430 al KO+530, se observa que el pavimento existente no contaba con estructura granular, se realiza demolición de losas en la intersección del KO+310 - KO+320 calzada izquierda. se toman densidades y se libera el tramo KO+320 - KO+370 para instalación de pavimento. Se presenta clima soleado.

10-04/2026
Se inicia instalación de subbase granular en el carril izquierdo del tramo KO+430 al KO+530 en un espesor de 20 cm y se continua con la demolición de pavimento en la intersección del KO+310 al KO+320. se presenta clima soleado durante la jornada de trabajo.

16

11-04/2026.
El personal trabaja en la instalación de pavimento MR 40 e= 18 cm en el sector K0+320 al K0+370 calzada izquierda. Se aplica antisol blanco y se deja el tramo con un acabado adecuado. Se presenta clima soleado. JF

13-04/2026.
Se realiza demolición de losas de pavimento en la intersección del K0+400 calzada izquierda y se termina excavación del carril izquierdo en el tramo de cibeles K0+430 a menores. Se presenta clima soleado durante la jornada de trabajo. JF

14-04/2026.
Se trabaja en la demolición, cargue y retiro de escombros en el sector de la intersección del K0+310 calzada izquierda. Se realiza vaciado de pavimento MR 40 en losas reforzadas del tramo de cibeles K0+430-K0+530 y en el carril izquierdo, calzada izquierda del K0+320-K0+370. No se presentan lluvias durante la jornada. JF

15-04/2026
Se presentan lluvias desde la madrugada hasta las 11:30 am;

las cuales no permitieron realizar actividades en los tramos en ejecución, debido a la alta saturación de los materiales. En horas de la tarde se inicia la reparación de la subbase granular dañada por el fuerte aguacero de la madrugada en el sector de Cibeles K0+530 a menores. Se realiza vaciado de sardineles en concreto en la calzada izquierda, tramo K0+320-K0+370.

16-04/2026
Nuevamente se presentan fuertes lluvias desde el inicio de la jornada, hasta el mediodía. Se trabaja en la demolición, cargue y retiro de losas de pavimento (puntuales) en el sector K0+170-K0+310 calzada izquierda, carril derecho.

17-04/2026.
Se presentan lluvias moderadas desde el inicio de la jornada, hasta las 10:00 am aproximadamente, la subbase granular instalada en el tramo de Cibeles K0+430 a K0+530 se conserva en buen estado a pesar de las lluvias, teniendo en cuenta que se atendió la solicitud de la interventoría de dejar el tramo cubierto con plásticos. Se realiza el cargo para

la reposición de losas puntuales en el sector KO+170 - KO+310 calzada izquierda carril derecho.

18-04/2026.
Se realiza vaciado de losas de pavimento MR40 e=18cm en el sector KO+530 a menores carril izquierdo; completando el pavimento de este sector. Se aplica antisol blanco y se deja un buen acabado del pavimento. NO se presentan lluvias durante la jornada.

20-04/2026.
El personal realiza vaciado de losas de pavimento en el sector KO+430 a menores en la calzada izquierda se trabaja en sello de juntas en el tramo KO+320 al KO+370. NO se presentes lluvias durante la jornada de trabajo.

21-04/2026.
Se trabaja en la demolición de losas puntuales en el tramo KO+000 al KO+170 calzada izquierda carril derecho, también se trabaja en excavación, cargue y retiro de material sobrante de las mismas actividades. NO se presentan lluvias durante la jornada de trabajo.

22-04/2026.
Se realiza el vaciado de losas de pavimento en el sector K0+400 a K0+430, también se continúa con la demolición de losas en el sector K0+000 calzada izquierda carril derecho. No se presentas lluvias durante la jornada.

23-04/2026
El personal inicia la demolición de losas de pavimento existentes en la plazoleta de entrada al Barrio Villa Urbana K0+000, realizando el cargue y retiro de material sobrante. Se presenta clima soleado.

24-04/2026.
Se realiza excavación para sumideros y tubería en la intersección K0+310 - K0+320, se trabaja también en la instalación de acero de refuerzo en la intersección K0+390 - K0+400 calzada izquierda.

25-04/2026.
Se trabaja en el vaciado de losas de pavimento reforzadas en el sector de la intersección K0+390 - K0+400. No se presentas lluvias durante la jornada.

28-04/2026.
El personal realiza vaciado de

losas HR40 del sector K0+340 a menores calzada izquierda, y tambien en la interseccion, calzada izquierda. se presento dicho retardo durante la jornada laboral.

29-04/2026.
se realiza corte de detenciones en las losas vaciadas el dia anterior, realizando limpieza en el sector; se trabaja en el corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo de losas irregulares en el sector K0+390-K0+420 y se instala en pavimento en el mismo sector en horas de la tarde. no se presentan lluvias.

30-04/2026.
El personal trabaja en el corte, figurado e instalacion de acero de refuerzo para losas de pavimento en el sector K0+000 - K0+170 calzada izquierda central derecha, se instala tubería para sumideros en el sector de la interseccion K0+310 - K0+320 calzada izquierda no se presentan lluvias durante la jornada.

ANEXO 10

ANEXOS PREDIALES

CONSORCIO VIAL ARMENIA

DOC-0{ Sello de radicado

P{ **No. radicado:** 2025R2847
Fecha radicación: 2025-09-30 16:20:07
Radicado por: YULIANA ALEXANDRA ORDOÑEZ PARR/
Asunto: SOLICITUD DE LICENCIAS URBANISTICAS EXPEDIDAS A LOS PREDIOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO,CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS ESTUDIOS TECNICOS Y JURIDICOS PREDIALES DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA No 2025-002
Folios: 2
Anexos: No aplica
Es PQRSD: Si
Requiere N.° de licencia: No

Armenia, Quindío. 29 de septiembre de 2025.

Señores
CURADURIA URBANA 2
Atn. José Elmer López Restrepo
Curador Urbano No. 2
Correos Electrónico: curador2@curaduria2armenia.com

Referencia: Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

Asunto: SOLICITUD DE LICENCIAS URBANÍSTICAS EXPEDIDAS A LOS PREDIOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PREDIALES DE ACUERDO AL CONTRATO **CONTRATO DE OBRA NO 2025 – 002**

Reciba un cordial saludo del Consorcio Vial de Armenia encargado del Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA".

Para el desarrollo y ejecución de los trabajos, se requiere que, respecto de los predios que resulten intervenidos por el corredor vial, se adelanten las acciones necesarias para su plena identificación. En ese sentido, siempre que exista viabilidad jurídica y catastral, se procederá a la suscripción de los instrumentos públicos correspondientes. Por lo anterior, resulta indispensable acudir a las entidades competentes, a la normativa vigente —incluidas sus disposiciones reglamentarias o modificatorias, así como a la información disponible en los mecanismos de articulación para la protección de predios, con el fin de obtener datos precisos y actualizados sobre los bienes involucrados.

De acuerdo con ello, de manera respetuosa solicitamos se sirva informar y remitir copia de las licencias urbanísticas que se encuentren expedidas sobre los predios requeridos para la ejecución del proyecto, la información solicitada es de carácter fundamental para la verificación técnica y jurídica de los inmuebles objeto de adquisición y permitirá dar continuidad a las actividades correspondientes al proceso predial, información que resulta relevante para el correcto desarrollo del proyecto **Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.**

A continuación, se relacionan los predios con número de cédula catastral y matricula inmobiliaria:

3187343565
Curaduria 2

FOLIO	CODIGO CATASTRAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PREDIO
280-22305	63001010600000088000 1000000000	QUINDIO	ARMENIA	BOLO CLUB
280-119322	63001010500000025090 2900000000	QUINDIO	ARMENIA	CONJUNTO RESIDENCIAL NISA BULEVAR #1
280-181871	63001010500000025072 6000000000	QUINDIO	ARMENIA	MUNICIPIO DE ARMENIA
280-161477	63001010600000117007 0000000000	QUINDIO	ARMENIA	PARQUEADERO ARL POSITIVA
280-49584	63001010600000123090 1900000000	QUINDIO	ARMENIA	CONJUNTO RESIDENCIAL BOULEVAR DEL COLISEO
280-74108	63001010600000132000 2000000000	QUINDIO	ARMENIA	SERVIENTREGA
280-25747	63001010600000123000 2000000000	QUINDIO	ARMENIA	IDIME
280-181869	63001010500000026000 7000000000	QUINDIO	ARMENIA	ESTACION BOMBEROS

Esta solicitud se formula con el fin de contar con información oficial y actualizada que permita adelantar actuaciones jurídicas y administrativas en debida forma, garantizando el respeto por la normatividad vigente y los derechos de las partes interesadas.

NOTIFICACIONES

Recibimos correspondencia en el correo electrónico consultorestecnica@gmail.com ó al celular 3107791197. Agradecemos de antemano su atención a la presente y estaremos pendientes de su pronta respuesta.

Atentamente.

Ing. Jair López Molina.
Director de obra.
Consorcio Vial Armenia

Armenia, Quindío. 29 septiembre de 2025.

CURADURIA URBANA 1
Arq. Margarita Maria Pino Ramirez
RECIBIDO
Fecha: 30 - 09 - 2025
Hora: 4:03 pm
Radicado: CU1 - 2025 1689
Firma: Liliana Cuartas

Señores
CURADURIA URBANA 1
Atn. Margarita María Pino Ramírez
Curador No. 1
Correos Electrónico: info@curaduria1armenia.com

Referencia: Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

Asunto: SOLICITUD DE LICENCIAS URBANÍSTICAS EXPEDIDAS A LOS PREDIOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PREDIALES **CONTRATO DE OBRA NO 2025 – 002**

Reciba un cordial saludo del Consorcio Vial de Armenia encargado del Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA".

Para el desarrollo y ejecución de los trabajos, se requiere que, respecto de los predios que resulten intervenidos por el corredor vial, se adelanten las acciones necesarias para su plena identificación. En ese sentido, siempre que exista viabilidad jurídica y catastral, se procederá a la suscripción de los instrumentos públicos correspondientes. Por lo anterior, resulta indispensable acudir a las entidades competentes, a la normativa vigente —incluidas sus disposiciones reglamentarias o modificatorias, así como a la información disponible en los mecanismos de articulación para la protección de predios, con el fin de obtener datos precisos y actualizados sobre los bienes involucrados.

De acuerdo con ello, de manera respetuosa solicitamos se sirva informar y remitir copia de las licencias urbanísticas que se encuentren expedidas sobre los predios requeridos para la ejecución del proyecto, la información solicitada es de carácter fundamental para la verificación técnica y jurídica de los inmuebles objeto de adquisición y permitirá dar continuidad a las actividades correspondientes al proceso predial, información que resulta relevante para el correcto desarrollo del proyecto **Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.**

A continuación, se relacionan los predios con número de cédula catastral y matricula inmobiliaria:

FOLIO	CODIGO CATASTRAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PREDIO
280-22305	63001010600000088000100000000	QUINDIO	ARMENIA	BOLO CLUB
280-119322	63001010500000025090290000000	QUINDIO	ARMENIA	CONJUNTO RESIDENCIAL NISA BULEVAR #1
280-181871	63001010500000025072600000000	QUINDIO	ARMENIA	MUNICIPIO DE ARMENIA
280-161477	63001010600000117007000000000	QUINDIO	ARMENIA	PARQUEADERO ARL POSITIVA
280-49584	63001010600000123090190000000	QUINDIO	ARMENIA	CONJUNTO RESIDENCIAL BOULEVAR DEL COLISEO
280-74108	63001010600000132000200000000	QUINDIO	ARMENIA	SERVIENTREGA
280-25747	63001010600000123000200000000	QUINDIO	ARMENIA	IDIME
280-181869	63001010500000026000700000000	QUINDIO	ARMENIA	ESTACION BOMBEROS

Esta solicitud se formula con el fin de contar con información oficial y actualizada que permita adelantar actuaciones jurídicas y administrativas en debida forma, garantizando el respeto por la normatividad vigente y los derechos de las partes interesadas.

NOTIFICACIONES

Recibimos correspondencia en el correo electrónico consultorestecnica@gmail.com ó al celular 3107791197. Agradecemos de antemano su atención a la presente y estaremos pendientes de su pronta respuesta.

Atentamente.

Ing. Jair López Molina.
Director de obra.
Consorcio Vial Armenia

Alcaldia Municipal de Armenia
Correspondencia recibida
2025RE60143 DOC-196-2025/002
Fecha: 2025-12-10 16:11:23
Funcionario Radicador: Jessica Lorena Arenas Gutierrez (Secretario 440, Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional)
Ciudadano: CONSORCIO VIAL ARMENIA
Asunto: DOCUMENTOS PARA LA GESTION PREDIAL DEL CONTRATO 2025-002
Anexo: No aplica
Destinatario: Ricardo Andrés Robledo Gutierrez (Contratista, Despacho Alcalde(sa))
PQRS Asociado: 2025PQR43003
Código Validación: TRXLwJ19

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Armenia, Quindío. 10 de diciembre de 2025.

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA
Despacho del Alcalde
Correos Electrónicos: alcalde@armenia.gov.com

Referencia: **Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"**

Asunto: Solicitud de documentación para la gestión predial del **Contrato de Obra No 2025 – 002**

Cordial saludo,

En atención al Contrato No. 0005 de 2025, cuyo objeto es la **"EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"**, respetuosamente nos permitimos solicitar el suministro de la siguiente documentación, la cual resulta necesaria para efectos de verificación jurídica, administrativa y contractual, así como para el adecuado desarrollo de las actividades propias del contrato en mención:

1. Copia del Acta de Posesión del señor Alcalde Municipal de Armenia, correspondiente al período constitucional vigente.
2. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Alcalde Municipal de Armenia.
3. Copia del acto administrativo de nombramiento o elección del Alcalde Municipal, si se considera pertinente.
4. Certificación de representación legal y facultades vigentes del Alcalde Municipal, expedida por la dependencia competente.
5. Cualquier otro documento que la Administración Municipal considere pertinente para respaldar la ejecución y validez jurídica del Contrato No. 0005 de 2025.

La presente solicitud se realiza con el fin de complementar el expediente contractual, garantizar el cumplimiento de los procedimientos administrativos y jurídicos correspondientes, y dar adecuado soporte a las actuaciones derivadas del contrato referido.

Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos atentos al envío de la documentación solicitada por el medio que consideren pertinente.

Cordialmente,

Ing. Jair López Molina.
Director de obra.
Consorcio Vial Armenia

Elaboró:	Revisó:
	JLM

Alcaldía Municipal de Armenia
Correspondencia recibida
2025RE60142
Fecha: 2025-12-10 16:09:19
Funcionario Radicador: Jessica Lorena Arenas Gutierrez (Secretario 440, Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional)
Ciudadano: CONSORCIO VIAL ARMENIA
Asunto: PRESUPUESTO DETALLAD CONTRATO DE OBRA 2025-002
Anexo: No aplica
Destinatario: Carlos Eduardo Posso Torres (OPERADOR) (Auxiliar administrativo, Secretaria de Infraestructura)
PQRS Asociado: 2025PQR43002
Código Validación: vzfnoCsd

CONSORCIO VIAL ARMENIA

DOC-197-2025/002

Armenia, Quindío. 10 de diciembre de 2025.

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Isabel Cristina Ortiz Corte
Subsecretaria de Infraestructura

Referencia: **Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"**

Asunto: Solicitud de presupuesto detallado para la gestión predial del **Contrato de Obra No 2025 – 002**

Cordial saludo,

De acuerdo con lo tratado en el Comité de Seguimiento Predial, en el cual se revisó el presupuesto preliminar presentado por el contratista, la Interventoría solicito a este Consorcio trabajar con el documento aprobado por la entidad y por tal motivo solicitamos muy amablemente se remita de manera formal el presupuesto correspondiente a la gestión predial, en el que se detallen claramente lo siguiente:

- Costo de la gestión predial
- Los valores estimados para el proceso de enajenación de cada uno de los predios
- El porcentaje de administración de la bolsa predial.
- El valor correspondiente a la indemnización de la estación de servicio Terpel, ubicada dentro del área requerida de uno de los predios vinculados al proyecto.

Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos atentos al envío de la documentación solicitada por el medio que consideren pertinente Cordialmente,

Ing. Jair López Molina.
Director de obra.
Consorcio Vial Armenia

Elaboró:	Revisó:
	JLM

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Armenia, Quindío. 14 de noviembre de 2025.

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS
Atn. Santiago Morales
Correos Electrónicos: bienes@armenia.gov.co

Referencia: **Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"**

Asunto: Solicitud de firma de permisos de intervención y envío de los planos del área requerida del **Contrato de Obra No 2025 – 002.**

Por medio de la presente, de manera atenta solicitamos su valiosa colaboración para gestionar la firma de los permisos de intervención requeridos para el desarrollo del Contrato de Obra No 2025 – 002, con el fin de avanzar en las actividades programadas y dar cumplimiento a los cronogramas establecidos correspondientes a la Gestión Predial del proyecto.

En aras de facilitar la revisión correspondiente, adjuntamos los planos donde se delimita y especifica el área requerida por el proyecto, así como los demás documentos técnicos necesarios para la expedición del permiso.

Agradecemos de antemano el apoyo y la atención prestada. Quedamos atentos a cualquier información adicional que consideren necesaria o a la programación de una mesa de trabajo para la validación de los insumos entregados.


Quedo atenta a sus comentarios.

Alcaldía Municipal de Armenia
Correspondencia recibida
2025RE55958
Fecha: 2025-11-18 10:36:26
Funcionario Radicador: Arianna Valentina Restrepo Marin (Contratista, Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional)
Ciudadano: CONSORCIO VIAL ARMENIA
Asunto: EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
Anexo: 4
Destinatario: Natalia Gallego Duque (Tecnico Operativo, Departamento Administrativo de Bienes y Suministros)
PQRS Asociado: 2025PQR39825
Código Validación: mHvlwsIa

Ing. Jair López Molina.
Director de obra.
Consorcio Vial Armenia

Elaboró:	Revisó:
RG	JLM

Anexos: Permisos de Intervención
Planos con el área Requerida



ALCALDÍA DE ARMENIA

CONTRATO DE OBRA NO. 2025-002, SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO VIAL ARMENIA Y EL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PROPIETARIO PREDIO: MUNICIPIO DE ARMENIA	Vo.Bo. Interventoría:
No. PREDIO: 008I TU CRMVUA	Vo.Bo. ALCALDÍA:
AREA LOTE: (Según FMI) 6.930,00 M2	SISTEMA DE COORDENADAS: ORIGEN ÚNICO NACIONAL
AREA AFECTADA: 44,95 M2	ESCALA: 1:500
AREA CONSTRUIDA: 0,00 M2	ARCHIVO: 008-TU-CRMVUA
AREA N.D: 0,00 M2	FECHA ELAB: 25-10-25

CONVENCIONES

- BORDE DE VÍA PROYECTADA
- EJE VÍA PROYECTADA
- VÍA EXISTENTE
- CHAFLAN
- CERCA
- CERRAMIENTO EN MALLA
- LINDERO
- ÁREA PREDIAL AFECTADA
- ÁREA RONDA DE RÍO
- ÁREA CONSTRUIDA REQUERIDA
- ÁREA MEJORAS REQUERIDA
- ÁREA REMANENTE
- QUEBRADA

CUADRO DE COORDENADAS				
ID	NORTE	ESTE	DIST (m,)	LINDERO
1	2060912,60	4704140,21	5,32	NORTE L=29,88 m
2	2060915,40	4704144,74	5,03	
3	2060917,62	4704149,25	4,08	
4	2060919,04	4704153,08	7,22	
5	2060920,67	4704160,12	8,23	
6	2060920,65	4704168,35	7,70	ORIENTE L=91,06 m
7	2060918,66	4704175,79	6,11	
8	2060915,97	4704181,28	7,58	
9	2060910,77	4704186,79	11,21	
10	2060901,49	4704193,09	1,48	
11	2060900,77	4704194,37	6,98	
12	2060894,27	4704196,93	10,00	
13	2060884,96	4704200,59	10,00	
14	2060875,65	4704204,25	10,00	
15	2060866,35	4704207,91	10,00	
16	2060857,08	4704211,66	10,00	
17	2060847,81	4704215,41	2,94	SUR L=4,18 m
18	2060845,07	4704214,34	1,24	
19	2060844,07	4704213,61	7,73	OCCIDENTE L=117,53m
20	2060851,25	4704210,76	10,00	
21	2060860,55	4704207,07	10,00	
22	2060869,85	4704203,38	10,00	
23	2060879,14	4704199,70	10,00	
24	2060888,43	4704196,01	5,00	
25	2060893,08	4704194,17	5,00	
26	2060897,60	4704192,04	3,00	
27	2060900,17	4704190,48	7,04	
28	2060905,66	4704186,07	5,00	
29	2060909,03	4704182,38	5,00	
30	2060911,86	4704178,26	5,00	
31	2060914,14	4704173,81	5,00	
32	2060915,83	4704169,11	5,00	
33	2060916,89	4704164,22	5,00	
34	2060917,30	4704159,23	5,00	
35	2060917,08	4704154,24	5,00	
36	2060916,17	4704149,32	4,61	
37	2060914,78	4704144,92	5,32	
1	2060912,60	4704140,21		
AREA REQUERIDA (m2):			367,76	

CUADRO DE ÁREA	
ÁREA TOTAL DEL PREDIO	40.962,00 M2
ÁREA TOTAL REQUERIDA	501,13 M2
ÁREA EN RONDA DEL RIO	0.00 M2
ÁREA SOBRANTE DEL PREDIO	4Ha 460,87 M2

ALCALDÍA DE ARMENIA

CONTRATO DE OBRA NO. 2025-002, SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO VIAL ARMENIA Y EL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PROPIETARIO PREDIO: MUNICIO DE ARMENIA

No. PREDIO: 003I TU CRMVUA

AREA LOTE: (Según FMI) 3081,00 M2

AREA AFECTADA: 367,76 M2

AREA CONSTRUIDA: 0,00 M2

AREA N.D: 0,00 M2

Vo.Bo. Interventoría:

Vo.Bo. ALCALDÍA:

SISTEMA DE COORDENADAS: ORIGEN UNICO NACIONAL


ESCALA: N/A

ARCHIVO: 003-TU-CRMVUA

FECHA ELAB: 23-10-25

CONVENCIONES

- BORDE DE VÍA PROYECTADA
- EJE VÍA PROYECTADA
- VÍA EXISTENTE
- CHAFLAN
- CERCA
- CERRAMIENTO EN MALLA
- LINDERO
- ÁREA PREDIAL AFECTADA
- ÁREA RONDA DE RÍO
- ÁREA CONSTRUIDA REQUERIDA
- ÁREA MEJORAS REQUERIDA
- ÁREA REMANENTE
- QUEBRADA



ALCALDÍA DE ARMENIA

CONTRATO DE OBRA NO. 2025-002, SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO VIAL ARMENIA Y EL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PROPIETARIO PREDIO: MUNICIPIO DE ARMENIA	Vo.Bo. Interventoría:
No. PREDIO: 008I TU CRMVUA	Vo.Bo. ALCALDÍA:
AREA LOTE: (Según FMI) 8.930,00 M2	SISTEMA DE COORDENADAS: ORIGEN ÚNICO NACIONAL
AREA AFECTADA: 44,95 M2	ESCALA: 1:500
AREA CONSTRUIDA: 0,00 M2	ARCHIVO: 008-TU-CRMVUA
AREA N.D: 0,00 M2	FECHA ELAB: 25-10-25

CONVENCIONES

- BORDE DE VÍA PROYECTADA
- EJE VÍA PROYECTADA
- VÍA EXISTENTE
- CHAFLAN
- CERCA
- CERRAMIENTO EN MALLA
- LINDERO
- ÁREA PREDIAL AFECTADA
- ÁREA RONDA DE RÍO
- ÁREA CONSTRUIDA REQUERIDA
- ÁREA MEJORAS REQUERIDA
- ÁREA REMANENTE
- QUEBRADA

LINDERO NORTE			
MUNICIPIO DE ARMENIA NPN: 63001010500000026000600000000			
ID	NORTE	ESTE	DIST (m.)
1	2061023,56	4704142,43	0,95
2	2061024,04	4704143,25	
LONGITUD EN METROS (m)			0,95

LINDERO SUR			
CARRERA 19			
ID	NORTE	ESTE	DIST (m.)
11	2060974,18	4704155,68	0,00
LONGITUD EN METROS (m)			0,00

LINDERO ORIENTE			
MUINICIPIO DE ARMENIA NPN: 63001010500000026000700000000			
ID	NORTE	ESTE	DIST (m.)
2	2061024,04	4704143,25	10,00
3	2061014,74	4704146,92	10,00
4	2061005,47	4704150,67	8,57
5	2060997,51	4704153,86	9,29
6	2060988,82	4704157,16	4,69
7	2060984,13	4704157,38	4,09
8	2060980,04	4704157,35	1,57
9	2060978,47	4704157,21	3,05
10	2060975,54	4704156,39	1,54
11	2060974,18	4704155,68	
LONGITUD EN METROS (m)			52,80

LINDERO OCCIDENTE			
CARRERA 19			
ID	NORTE	ESTE	DIST (m.)
11	2060974,18	4704155,68	1,74
12	2060975,85	4704156,14	2,64
13	2060978,45	4704156,63	2,43
14	2060980,87	4704156,86	2,43
15	2060983,29	4704156,86	2,43
16	2060985,71	4704156,64	2,43
17	2060988,10	4704156,19	3,20
18	2060991,17	4704155,28	8,27
19	2060998,85	4704152,23	10,00
20	2061008,14	4704148,54	10,01
21	2061017,43	4704144,84	6,58
1	2061023,56	4704142,43	
LONGITUD EN METROS (m)			52,15

CUADRO DE ÁREA	
ÁREA TOTAL DEL PREDIO	8.930,00 M2
ÁREA TOTAL REQUERIDA	44,95 M2
ÁREA EN RONDA DEL RÍO	0,00 M2
ÁREA SOBRANTE DEL PREDIO	8.885,05 M2

ALCALDÍA DE ARMENIA

CONTRATO DE OBRA NO. 2025-002, SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO VIAL ARMENIA Y EL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONSORCIO VIAL ARMENIA

PROPIETARIO PREDIO: MUNICIPIO DE ARMENIA

No. PREDIO: 0081 TU CRMVUA

AREA LOTE: (Según FMI) 8.930,00 M2

AREA AFECTADA: 44,95 M2

AREA CONSTRUIDA: 0,00 M2

AREA N.D: 0,00 M2

Vo.Bo. Interventoría:

Vo.Bo. ALCALDÍA:

SISTEMA DE COORDENADAS: ORIGEN UNICO NACIONAL

ESCALA: N/A

ARCHIVO: 008-TU-CRMVUA

FECHA ELAB: 25-10-25

CONVENCIONES

- BORDE DE VÍA PROYECTADA
- EJE VÍA PROYECTADA
- VÍA EXISTENTE
- CHAFLAN
- CERCA
- CERRAMIENTO EN MALLA
- LINDERO
- ÁREA PREDIAL AFECTADA
- ÁREA RONDA DE RÍO
- ÁREA CONSTRUIDA REQUERIDA
- ÁREA MEJORAS REQUERIDA
- ÁREA REMANENTE
- QUEBRADA

CONSORCIO VIAL ARMENIA

Alcaldía Municipal de Armenia
Correspondencia recibida
2025RE48844
Fecha: 2025-09-30 15:33:31
Funcionario Radicador: Arianna Valentina Restrepo Marín (Contratista, Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional)
Ciudadano: CONSORCIO VIAL ARMENIA
Asunto: SOLICITUD DE LICENCIAS
Anexo: No aplica
Destinatario: Offir Peña Fuertes (Planeación) (Auxiliar administrativo, Departamento Administrativo de Planeación)
PQRS Asociado: 2025PQR34546
Código Validación: WcxXylMZ

Armenia, Quindío. 29 de septiembre de 2025.

Señores:
Alcaldía Municipal de Armenia
Oficina de Planeación
Atención al Ciudadano

Referencia: Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

Asunto: SOLICITUD DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, PARA LA GESTIÓN PREDIAL DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Cordial saludo.

En virtud del **Contrato de Obra No. 2025-002**, cuyo objeto es *"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"*, de manera atenta solicitamos a esta entidad se sirva informar y remitir copia de las licencias urbanísticas que se encuentren expedidas sobre los predios requeridos para la ejecución del proyecto, la información solicitada es de carácter fundamental para la verificación técnica y jurídica de los inmuebles objeto de adquisición y permitirá dar continuidad a las actividades correspondientes al proceso predial. correspondientes a los predios relacionados a continuación:

FOLIO	CODIGO CATASTRAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PREDIO
280-22305	63001010600000088000100000000	QUINDIO	ARMENIA	BOLO CLUB
280-119322	63001010500000025090290000000	QUINDIO	ARMENIA	CONJUNTO RESIDENCIAL NISA BULEVAR #1

280-181871	63001010500000025072600000000	QUINDIO	ARMENIA	MUNICIPIO DE ARMENIA
280-161477	63001010600000117007000000000	QUINDIO	ARMENIA	PARQUEADERO ARL POSITIVA
280-49584	63001010600000123090190000000	QUINDIO	ARMENIA	CONJUNTO RESIDENCIAL BOULEVAR DEL COLISEO
280-74108	63001010600000132000200000000	QUINDIO	ARMENIA	SERVIENTREGA
280-25747	63001010600000123000200000000	QUINDIO	ARMENIA	IDIME
280-181869	63001010500000026000700000000	QUINDIO	ARMENIA	ESTACION BOMBEROS

La información solicitada es indispensable para la adecuada ejecución del contrato, así como para la actualización de la base técnica, jurídica y económica del proyecto.

Agradecemos su valiosa colaboración y atención a esta solicitud. Quedamos atentos a cualquier requisito adicional, costo o trámite administrativo que se deba cumplir para la entrega de la información.

NOTIFICACIONES

Recibimos correspondencia en el correo electrónico consultorestecnica@gmail.com o al celular 3107791197.
Agradecemos de antemano su atención a la presente y estaremos pendientes de su pronta respuesta.

Atentamente.

Ing. Jair López Molina.
Director de obra.
Consorcio Vial Armenia

Secretaría de Infraestructura Municipal
Luz Helena D. 3:41pm
29 DIC 2025
RECIBIDO

Armenia, Quindío. 29 de diciembre de 2025.

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURAS
Atn. **Ing. Claudia Aren.as**
Secretaria de Infraestructura

Referencia: Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

Asunto: Solicitud de definición de funcionario competente para la suscripción de ofertas de compra y demás actuaciones del proceso de enajenación – Contrato de Obra No. 2025-002

Cordial saludo

En el marco de la de las actividades del componente predial incluidas en el contrato en referencia, actividades necesarias para la adquisición de los inmuebles requeridos para la ejecución del proyecto, el Consorcio vial Armenia, en su calidad de contratista, de manera atenta solicita su apoyo para que se nos informe:

1. El funcionario competente para la suscripción de las ofertas formales de compra de los predios, así como de la demás documentación que hace parte integral del proceso de enajenación, entre la cual se incluye, de manera enunciativa mas no limitativa:

    - ofertas de compra,
    - oficios y comunicaciones oficiales del proceso predial,
    - escrituras públicas de transferencia de dominio, y
    - actuaciones relacionadas con procesos de expropiación administrativa o judicial, en caso de ser procedentes.

Lo anterior, indicando expresamente el nombre del funcionario y la calidad o título jurídico en el cual actúa.

2. En el evento en que dicha competencia no recaiga directamente en el señor alcalde Municipal, se solicita muy respetuosamente remitir el acto administrativo mediante el cual se delegan o asignan estas funciones, con el fin de contar con el soporte jurídico correspondiente dentro de los expedientes prediales del proyecto.

La presente solicitud se formula en atención a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, la Ley 1682 de 2013, el Decreto 1077 de 2015, y demás normas concordantes que regulan la adquisición predial para proyectos de infraestructura Vial, así como en aplicación de los principios de legalidad, competencia y debido proceso administrativo, teniendo en cuenta que la oferta formal

de compra y las actuaciones subsiguientes del proceso de enajenación deben ser suscritas por autoridad debidamente facultada, a fin de garantizar la validez jurídica de las actuaciones adelantadas.

Lo anterior, con el propósito de asegurar el adecuado desarrollo del proyecto, evitar eventuales contingencias administrativas o jurídicas y dar cumplimiento estricto al marco normativo vigente.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la información solicitada.

Cordialmente,

Ing. Jair López Molina.
Director de obra.
Consorcio Vial Armenia

Elaboró:	Revisó:
RG	JLM

CONSORCIO VIAL ARMENIA

DOC-284-2025/002

Alcaldía Municipal de Armenia
Correspondencia recibida
2026RE15010
Fecha: 2026-03-18 14:58:52
Funcionario Radicador: Ricardo Adolfo Díaz Becerra (Profesional universitario, Secretaría de Hacienda)
Ciudadano: CONSORCIO VIAL ARMENIA
Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION
Anexo: 2F
Destinatario: Ruth Orjuela Palacio (Subsecretario de Despacho, Secretaría de Hacienda)
PQRS Asociado: Información no disponible
Código Validación: WvHxwnNR

Armenia, Quindío. 13 de marzo de 2026.

Señores
OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE ARMENIA
Municipio de Armenia
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA".

Asunto: Solicitud de expedición de certificados catastrales con plano para verificación de linderos – Proyecto de infraestructura vial urbana.

Cordial saludo,

En el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 2025 – 002, cuyo objeto es: *"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"*, a cargo del Consorcio Vial Armenia, y en desarrollo de las actividades de gestión predial requeridas para la correcta planificación y ejecución del proyecto, respetuosamente solicitamos la expedición de certificados catastrales especiales con plano de los predios que se relacionan a continuación.

La presente solicitud tiene como finalidad verificar la información catastral vigente, especialmente la delimitación de linderos y áreas de los predios, con el fin de adelantar la validación técnica y jurídica necesaria para el desarrollo de las obras contempladas dentro del proyecto mencionado.
En ese sentido, agradecemos se sirvan expedir los certificados catastrales especiales con su respectivo plano predial, correspondientes a los siguientes inmuebles:

No. FICHA PRED.	No CEDULA_CATASTRAL	FOLIO DE MATRICULA	NOMBRE DEL PREDIO
004BD-TU- CRMVUA	'630010106000001170904900000000	280-175028	Urbanización La Nueva Cecilia Calle 2N. Entre Carreras 18 y 19 Lote de Terreno
005D TU CRMVUA	630010106000001230901900000000	280-49584	Calle 2 18 Cond. El Bulevar Del Coliseo
006D TU CRMVUA	'630010106000001320002000000000	280-74108	Av 19 # 2 NORTE A NORTE-5
007D TU CRMVUA	630010106000001230002000000000	280- 25747	CL 2 NORTE

Es importante señalar que la información solicitada será utilizada exclusivamente para fines técnicos y de verificación predial dentro del proceso de estructuración, planeación y ejecución del proyecto de infraestructura vial urbana, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades constructivas y el respeto por los linderos y áreas de los predios involucrados.

Consorcio Vial Armenia – Nit: 901.951.558
e-mail: *gerencia@cvarmenia.com*
Carrera 17 # 1 Norte – 32
Armenia -Quindío

Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional necesario para la expedición de los documentos solicitados.

Atentamente,

Ing. Jair López Molina.
Director de obra.
Consorcio Vial Armenia

Elaboró:	Revisó:
	JLM

RE 23521
PQR18355
Planeación
29-04-26

Armenia, Quindío. 23 de abril de 2026.

Señores:
Alcaldía Municipal de Armenia
Oficina de Planeación
Atención al Ciudadano

Referencia: **Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"**

Asunto: Solicitud de Certificados de Uso de Suelo y Certificado de Desarrorrabilidad, para la gestión predial del contrato de la referencia.

Cordial saludo.

En virtud del **Contrato de Obra No. 2025-002**, cuyo objeto es *"EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"*, nos permitimos de manera atenta y respetuosa solicitar la expedición del **certificado de Uso de Suelo y Desarrollabilidad** correspondiente al predio relacionado a continuación:

CÉDULA CATASTRAL	FOLIO	PREDIO
63001010600000117090490000000	280-175028	POSITIVA

La información solicitada es indispensable para la adecuada ejecución del contrato, así como para la actualización de la base técnica, jurídica y económica del proyecto.

Agradecemos su valiosa colaboración y atención a esta solicitud. Quedamos atentos a cualquier requisito adicional, costo o trámite administrativo que se deba cumplir para la entrega de la información.

Armenia, Quindío. 22 de diciembre de 2025.

Señores:

FUNDACIÓN UNIVALLE
Interventoría Técnica, Contractual, Jurídica, Financiera, Predial, Social y Ambiental
Armenia – Quindío

Referencia: Contrato de Obra No 2025 - 002. "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"

Asunto: Entrega de avalúos de predios requeridos.

Respetado Ingeniero:

En atención al desarrollo del Componente Predial del proyecto "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA", nos permitimos hacer entrega del avalúo del predio identificado como 001 D TU CRMVUA, correspondiente al BOLO CLUB.

El mencionado Avalúo fue elaborado por la lonja inmobiliaria del Quindío con base en la información recolectada en campo, insumos técnicos y jurídicos, previamente aprobados por la interventoría, proporcionados por el Consorcio vial Armenia.

La presente entrega se realiza para la respectiva aprobación y proceder con la etapa de oferta formal de compra, en cumplimiento a los lineamientos establecidos por la interventoría y la entidad contratante.

En el siguiente link de descarga se encuentra lo antes mencionado:

https://drive.google.com/drive/folders/111smBe5jjNmDJhmxd9FWr1ScGyVdB3WR?usp=drive_link

Agradecemos las observaciones pertinentes y reiteramos nuestra disposición para mantener la trazabilidad y soporte documental de la gestión predial en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales.

Cordialmente,

Ing. Jair López Molina.
Director de obra.
Consorcio Vial Armenia

Elaboró:	Revisó:
	JLM

FUNDACIÓN UNIVALLE

Proyectamos futuro

Armenia, 27 de enero de 2026

FUV-0192-01.26

Señor
JAIR LÓPEZ MOLINA
Director de obra.
CONSORCIO VIAL ARMENIA
La Ciudad.

REFERENCIA: Contrato N° 2025-0005 – "Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia".-

ASUNTO: COMPONENTE PREDIAL. Pronunciamiento predio 006D TU CRMVUA. - asociado a las comunicaciones identificados con el consecutivo predial DOC-215-2025/002 y DOC-236-2025/002.

En ejercicio de nuestras funciones como Interventoría del contrato de referencia relacionadas con la revisión del componente predial, y conforme a la mesa de trabajo conjunta llevada a cabo el día veintidós (22) de enero de 2025; nos permitimos manifestar que el contratista ha subsanado las observaciones efectuadas mediante sendas comunicaciones. Conforme a lo anterior, se procede a emitir desde el componente jurídico predial la aprobación del Estudio de título correspondiente al predio identificado bajo el consecutivo predial 006D TU CRMVUA.

Coherente con lo anterior, se solicita al contratista continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

GUSTAVO RAFAEL CASTELLAR ARRIETA
Director de Interventoría
FUNDACIÓN UNIVALLE

CC – William Andrés Suarez Guerrero – Supervisor – Alcaldía de Armenia

Elaboró	Revisó
MCM	GRC

DEPENDENCIA QUE EJECUTA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO O DE LA OBRA: "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"	
CONTRATISTA O CONSTRUCTOR RESPONSABLE	CONSORCIO VIAL ARMENIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
FECHA DE INICIO	6 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE AGOSTO DE 2027

		ESTADO	DISTANCIA INICIO DE OBRA	CUMPLE	
1. SEÑALES PREVENTIVAS				SI	NO
SPO-01, TRABAJOS EN LA VIA		Bueno	60 mt	x	
SPO-02, MAQUINARIA EN LA VIA		Bueno	20 mt	x	
SPO- 03, MAQUINARIA EN LA VIA A 100 M		Bueno	20 mt	x	
SPO- 03, ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA		Bueno	40 mt	X	
SPO- 04, ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA		Bueno	40 mt	X	
2. SEÑALES REGLAMENTARIAS					
SRO-01, VIA CERRADA		N/A	N/A	x	
SRO-02, DESVIO		N/A	N/A		
SR0-03, PASO UNO A UNO		N/A	40mt	x	
3. SEÑALES INFORMATIVAS					
SIO- 01.OBRA EN LA VIA A 100 MTS		Bueno	100m	x	
SIO-02. INICIO DE OBRA		Bueno	1m	x	
SIO-02. OBRA EN LA VIA A 200 M		Bueno	200m	x	

				CUMPLE	
SEÑALES INFORMATIVAS		*ESTADO*	*DISTANCIA INICIO DE OBRA*	*SI*	*NO*
SIO-03. FIN DE OBRA		*N/A*	*N/A*	x	
SIO-04. CARRILCERRADO (Derecho, centro, izquierdo)		*N/A*	*N/A*	x	
SIO-05. DESVIO		*N/A*	*N/A*	x	
DISPOSITIVOS CANALIZACION DEL TRANSITO					
Barricadas, Bandas o listones horizontales		*ESTADO*	*DISTANCIA INICIO DE OBRA*		
Conos		**Bueno**	**Móvil**		x
Delineadores tubulares		**Bueno**	**Móvil**	x	
Canecas		**N/A**	**N/A**		
Barreras Plasticas Flexibles		**Bueno**	**Móvil**	x	
Tabiques, Cintas Plasticas, Mallas		**Bueno**	**Móvil**	x	
Reja Portatil Peatonal		**N/A**	**N/A**		
DISPOSITIVOS LUMINOSOS (Condiciones Peligrosas)		**N/A**	**N/A**	x	
Reflectores		**N/A**	**N/A**	x	
Luces de Indentificacion de Peligro		**N/A**	**N/A**		
Lamparas de Encendido Electrico Continuo		**N/A**	**N/A**		
Luces de Advertencia en Barricadas		**Bueno**	**Móvil**	x	
Señales de Mensaje Luminoso		**N/A**	**N/A**		
DISPOSITIVOS MANUALES		**N/A**	**N/A**		
Banderas y Paletas (Banderero)		**Bueno**	**Móvil**	x	
Linterna		**N/A**	**N/A**	x	
MANEJO DE ESCOMBROS:					
OBSERVACIONES: Se realiza control de señalización de obra para el componente de ordenador vial, donde se adelanta ejecución de obra					
Firma del Interventor y/oSupervisor:					
Firma del Constructor Responsable:					
Fecha de Inspección: 30 abril del 2026					

Nota: Formato adoptado por el Decreto 016 del 22 Febrero de 2012. Para uso general de todas las Dependencias del Nivel Central y entidades Descentralizadas.

	CONTROL SEÑALIZACION VIAL DE OBRA USO GENERAL Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-035 Fecha: 28/01/2013 Versión: 002 Pagina 1 de 2

DEPENDENCIA QUE EJECUTA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO O DE LA OBRA: "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"	
CONTRATISTA O CONSTRUCTOR RESPONSABLE	CONSORCIO VIAL ARMENIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
FECHA DE INICIO	6 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE AGOSTO DE 2027

		ESTADO	DISTANCIA INICIO DE OBRA	CUMPLE	
1. SEÑALES PREVENTIVAS				*SI*	*NO*
SPO-01, TRABAJOS EN LA VIA		*Bueno*	*Calle 2N Cra 17*	x	
SPO-02, MAQUINARIA EN LA VIA		*Bueno*	*Calle 2N Cra 18*	x	
SPO- 03, MAQUINARIA EN LA VIA A 100 M		*N/A*	*N/A*		
SPO- 03, ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA		*N/A*	*N/A*		
SPO- 04, ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA		*N/A*	*N/A*		
2. SEÑALES REGLAMENTARIAS					
SRO-01, VIA CERRADA		*Bueno*	*Calle 2N Cra 19*	X	
SRO-02, DESVIO		*Bueno*	*Calle 2N Cra 18*		
SR0-03, PASO UNO A UNO		*N/A*	*N/A*		

	CONTROL SEÑALIZACION VIAL DE OBRA USO GENERAL Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-035 Fecha: 28/01/2013 Versión: 002 Pagina 1 de 2

		ESTADO	DISTANCIA INICIO DE OBRA	CUMPLE	
SEÑALES INFORMATIVAS				***SI***	***NO***
SIO- 01.OBRA EN LA VIA A 100 MTS		*N/A*	*N/A*		
SIO-02. INICIO DE OBRA		*Bueno*	*Calle 2N*	X	
SIO-02. OBRA EN LA VIA A 200 M		*Bueno*	*Calle 2N*	X	
SIO-03. FIN DE OBRA		*Bueno*	*Calle 2N Cra 14*	X	
SIO-04. CARRILCERRADO (Derecho, centro, izquierdo)		*N/A*	*N/A*		
SIO-05. DESVIO		*Bueno*	*Calle 2N Cra 17*	X	
DISPOSITIVOS CANALIZACION DEL TRANSITO					
Barricadas, Bandas o listones horizontales		***ESTADO***	***DISTANCIA INICIO DE OBRA***		
Conos		N/A	N/A		
Delineadores tubulares		Bueno	Móvil	x	
Canecas		N/A	N/A		
Barreras Plasticas Flexibles		Bueno	Móvil	x	
Tabiques, Cintas Plasticas, Mallas		Bueno	Móvil	x	
Reja Portatil Peatonal		N/A	N/A		
DISPOSITIVOS LUMINOSOS (Condiciones Peligrosas)		N/A	N/A		
Reflectores		N/A	N/A		
Luces de Indentificacion de Peligro		N/A	N/A		
Lamparas de Encendido Electrico Continuo		N/A	N/A		
Luces de Advertencia en Barricadas		N/A	N/A		
Señales de Mensaje Luminoso		N/A	N/A		
DISPOSITIVOS MANUALES		N/A	N/A		
Banderas y Paletas (Banderero)		Bueno	Móvil	x	
Linterna		N/A	N/A		
MANEJO DE ESCOMBROS:					
OBSERVACIONES: Se realiza control de señalización de obra para el componente de malla vial en la calle 2 norte entre carreras 19 y carrera 14 del municipio de Armenia Quindio.					
Firma del Interventor y/oSupervisor:					
Firma del Constructor Responsable:					
Fecha de Inspección: 30 abril del 2026					

Nota: Formato adoptado por el Decreto 016 del 22 Febrero de 2012. Para uso general de todas las Dependencias del Nivel Central y entidades Descentralizadas.

	CONTROL SEÑALIZACION VIAL DE OBRA USO GENERAL Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-035 Fecha: 28/01/2013 Versión: 002 Pagina 1 de 2

DEPENDENCIA QUE EJECUTA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO O DE LA OBRA: "EJECUTAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA"	
CONTRATISTA O CONSTRUCTOR RESPONSABLE	CONSORCIO VIAL ARMENIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
FECHA DE INICIO	6 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE AGOSTO DE 2027

		ESTADO	DISTANCIA INICIO DE OBRA	CUMPLE	
1. SEÑALES PREVENTIVAS				*SI*	*NO*
SPO-01, TRABAJOS EN LA VIA		*Bueno*	*Inicio obra*	X	
SPO-02, MAQUINARIA EN LA VIA		*Bueno*	*30m*	X	
SPO- 03, MAQUINARIA EN LA VIA A 100 M		*N/A*	*N/A*		
SPO- 03, ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA		*N/A*	*N/A*		
SPO- 04, ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA		*N/A*	*N/A*		
2. SEÑALES REGLAMENTARIAS					
SRO-01, VIA CERRADA		*N/A*	*N/A*		
SRO-02, DESVIO		*Bueno*	*100m*	X	
SR0-03, PASO UNO A UNO		*Bueno*	*100m*	X	

	CONTROL SEÑALIZACION VIAL DE OBRA USO GENERAL Secretaría de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Código: R-SI-POI-035 Fecha: 28/01/2013 Versión: 002 Pagina 1 de 2

		ESTADO	DISTANCIA INICIO DE OBRA	CUMPLE	
SEÑALES INFORMATIVAS				***SI***	***NO***
SIO- 01.OBRA EN LA VIA A 100 MTS		*N/A*	*N/A*		
SIO-02. INICIO DE OBRA		*Bueno*	*30m*	X	
SIO-02. OBRA EN LA VIA A 200 M		*Bueno*	*Inicio obra*	X	
SIO-03. FIN DE OBRA		*Bueno*	*300m*	X	
SIO-04. CARRILCERRADO (Derecho, centro, izquierdo)		*N/A*	*N/A*		
SIO-05. DESVIO		*Bueno*	*100m*	X	
DISPOSITIVOS CANALIZACION DEL TRANSITO					
Barricadas, Bandas o listones horizontales		***ESTADO***	***DISTANCIA INICIO DE OBRA***		
Conos		N/A	N/A		
Delineadores tubulares		Bueno	Móvil	x	
Canecas		N/A	N/A		
Barreras Plasticas Flexibles		Bueno	Móvil	x	
Tabiques, Cintas Plasticas, Mallas		Bueno	Móvil	x	
Reja Portatil Peatonal		N/A	N/A		
DISPOSITIVOS LUMINOSOS (Condiciones Peligrosas)		N/A	N/A		
Reflectores		N/A	N/A		
Luces de Indentificacion de Peligro		N/A	N/A		
Lamparas de Encendido Electrico Continuo		N/A	N/A		
Luces de Advertencia en Barricadas		N/A	N/A		
Señales de Mensaje Luminoso		N/A	N/A		
DISPOSITIVOS MANUALES		N/A	N/A		
Banderas y Paletas (Banderero)		Bueno	Móvil	x	
Linterna		N/A	N/A		
MANEJO DE ESCOMBROS:					
OBSERVACIONES: Se realiza control de señalización de obra para el componente de malla vial Barrio villa Liliana					
Firma del Interventor y/oSupervisor:					
Firma del Constructor Responsable:					
Fecha de Inspección: 30 abril del 2026					

Nota: Formato adoptado por el Decreto 016 del 22 Febrero de 2012. Para uso general de todas las Dependencias del Nivel Central y entidades Descentralizadas.

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL ARMENIA

CERTIFICA QUE:

1. La empresa **CONSORCIO VIAL ARMENIA**, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, paga oportunamente los aportes en lo relacionado con sus obligaciones en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar de cada uno de sus empleados, excepto los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje conforme a la exoneración de la ley 1607 de diciembre de 2012 y el Decreto Reglamentario 862 del 26 de Abril de 2013.

2. La empresa **CONSORCIO VIAL ARMENIA**, realizó los pagos correspondientes a los aportes de pensión, Aportes a riesgos laborales (ARL) y caja de compensación familiar del mes de marzo del 2026, en este pago, el periodo cotizado en salud correspondiente al mes de abril de 2026.

3. La empresa **CONSORCIO VIAL ARMENIA**, Se encuentra a paz y salvo por los conceptos de pago de salarios, sueldos, liquidaciones y prestaciones legales y extralegales del mes de marzo del 2026.

La presente certificación se expide en Armenia a los 13 días del mes de mayo del año 2026, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art 50 de la Ley 789 de 2002.

EDDY BLADIMIR ALFONSO MOSCOSO CASTIBLANCO
Representante Legal
C.C.79.684.672
Consorcio Vial Armenia

KATERIN ALEJANDRA OCHOA
Contadora
C.C. 1.233.912.580
Consorcio Vial Armenia
TP. 312517-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901951558	6	CONSORCIO VIAL ARMENIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 17 1 NORTE 32 BRR NUEVA CECILIA	ARMENIA-QUINDIO	3112663051	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	242153201	9502901400	E	2026/04/16	2026/04/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	5	$91,037,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	hge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (141 Afiliados)																							$292,609,541	$46,825,300			$298,343,677	$11,840,700			$302,549,176	$11,966,900			$298,343,677		$20,096,600		$0	$0		$90,729,500
Centro de Trabajo: RIESGO I (141 Afiliados)																							$292,609,541	$46,825,300			$298,343,677	$11,840,700			$302,549,176	$11,966,900			$298,343,677		$20,096,600		$0	$0		$90,729,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (140 Afiliados)																							$289,109,541	$46,265,300			$294,843,677	$11,700,700			$299,049,176	$11,826,900			$294,843,677		$20,078,300		$0	$0		$89,671,200
1	CC	9772413	AGUIRRE JHON	X														23020	5	$316,667	$50,700	EPS010	5	$316,667	$12,700	CCF43	5	$717,567	$28,800	14-25	5	$316,667	6.960%	$22,100	5	$0	$0	SI	$114,300
2	CC	1010080382	ALVAREZ ALEJANDRA															23030	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF43	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
3	CC	1094917810	ALZATE ANDRES									X						23030	30	$1,814,575	$290,400	EPS010	30	$1,814,575	$72,600	CCF43	30	$1,814,575	$72,600	14-25	30	$1,814,575	6.960%	$126,300	30	$0	$0	SI	$561,900
4	CC	1094946765	ALZATE LIS									X						25-14	28	$2,004,096	$320,700	MINOR	28	$2,004,096	$80,200	CCF43	28	$2,004,096	$80,200	14-25	28	$2,004,096	6.960%	$139,500	28	$0	$0	SI	$620,600
5	CC	1094946765	ALZATE LIS										X					25-14	2	$151,719	$24,300	MINOR	2	$151,719	$0	CCF43	2	$151,719	$0	14-25	2	$151,719	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,300
6	CC	18395688	ARANGO ALBEIRO									X						23020	30	$1,950,866	$312,200	EPS008	30	$1,950,866	$78,100	CCF43	30	$1,950,866	$78,100	14-25	30	$1,950,866	6.960%	$135,800	30	$0	$0	SI	$604,200
7	CC	1094728770	ARANGO BRAYAN									X						23020	30	$2,924,250	$467,900	EPS037	30	$2,924,250	$117,000	CCF43	30	$2,924,250	$117,000	14-25	30	$2,924,250	6.960%	$203,600	30	$0	$0	SI	$905,500
8	CC	1004214050	ARCOS KAROL															25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS008	30	$2,150,000	$86,000	CCF43	30	$2,150,000	$86,000	14-25	30	$2,150,000	6.960%	$149,700	30	$0	$0	SI	$665,700
9	CC	92553518	ASENCIO ROBERT															23030	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF43	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
10	CC	76029658	AVENDAÑO ADRIAN															23020	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
11	CC	73087453	AYOLA DANILO																0	$0	$0	EPS017	28	$1,866,667	$74,700	CCF43	28	$1,866,667	$74,700	14-25	28	$1,866,667	6.960%	$130,000	28	$0	$0	SI	$279,400
12	CC	73087453	AYOLA DANILO														X		0	$0	$0	EPS017	2	$207,273	$8,300	CCF43	2	$153,536	$6,200	14-25	2	$207,273	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$14,500
13	CC	7562360	BARRIOS ALBEIRO									X						23020	27	$3,716,695	$594,700	EPS041	27	$3,716,695	$148,700	CCF43	27	$3,716,695	$148,700	14-25	27	$3,716,695	6.960%	$258,700	27	$0	$0	SI	$1,150,800
14	CC	7562360	BARRIOS ALBEIRO											X				23020	3	$199,325	$31,900	EPS041	3	$199,325	$8,000	CCF43	3	$199,325	$0	14-25	3	$199,325	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$39,900
15	CC	9731401	BARRIOS MAURICIO									X						23030	29	$2,240,695	$358,600	EPS010	29	$2,240,695	$89,700	CCF43	29	$2,240,695	$89,700	14-25	29	$2,240,695	6.960%	$156,000	29	$0	$0	SI	$694,000
16	CC	9731401	BARRIOS MAURICIO										X					23030	1	$78,141	$12,600	EPS010	1	$78,141	$0	CCF43	1	$78,141	$0	14-25	1	$78,141	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,600
17	CC	7545995	BERNAL MARCO															23030	29	$2,900,000	$464,000	EPS010	29	$2,900,000	$116,000	CCF43	29	$2,900,000	$116,000	14-25	29	$2,900,000	6.960%	$201,900	29	$0	$0	SI	$897,900
[redacted]	CC	7545995	BERNAL MARCO										X					23030	1	$97,808	$15,700	EPS010	1	$97,808	$0	CCF43	1	$97,808	$0	14-25	1	$97,808	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$15,700
	CC	1094493482	BUELVAS JOSE															23030	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF43	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
20	CC	1004870923	BUENO NEWLHART	X														25-14	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF43	2	$431,729	$17,300	14-25	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	SI	$48,900
21	CC	1097392111	CABRERA HEILER									X						23020	30	$1,980,115	$316,900	EPS010	30	$1,980,115	$79,300	CCF43	30	$1,980,115	$79,300	14-25	30	$1,980,115	6.960%	$137,900	30	$0	$0	SI	$613,400
22	CC	89006897	CALVO JULIAN									X						23030	27	$4,572,250	$731,600	EPS010	27	$4,572,250	$182,900	CCF43	27	$4,572,250	$182,900	14-25	27	$4,572,250	6.960%	$318,300	27	$0	$0	SI	$1,415,700
23	CC	89006897	CALVO JULIAN										X					23030	3	$536,573	$85,900	EPS010	3	$536,573	$0	CCF43	3	$536,573	$0	14-25	3	$536,573	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$85,900
24	CC	1094911028	CASTAÑEDA JHON	X								X						23030	20	$1,415,153	$226,500	EPS008	20	$1,415,153	$56,700	CCF43	20	$1,543,829	$61,800	14-25	20	$1,415,153	6.960%	$98,500	20	$0	$0	SI	$443,500
25	CC	1094911028	CASTAÑEDA JHON									X						23030	3	$222,500	$35,600	EPS008	3	$222,500	$0	CCF43	3	$222,500	$0	14-25	3	$222,500	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,600
26	CC	1094911028	CASTAÑEDA JHON									X						23030	2	$148,334	$23,800	EPS008	2	$148,334	$0	CCF43	2	$148,334	$0	14-25	2	$148,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,800

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				138	$46,825,300	$158,500	$0	$46,983,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$3,569,900	$12,100	$0	$3,582,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$9,368,600	$31,700	$0	$9,400,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	70	$22,957,300	$77,700	$0	$23,035,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	$10,929,500	$37,000	$0	$10,966,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$20,096,600	$68,000	$0	$20,164,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	141	$20,096,600	$68,000	$0	$20,164,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				141	$11,966,900	$40,600	$0	$12,007,500
CUMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	140	$11,826,900	$40,100	$0	$11,867,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$140,000	$500	$0	$140,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				141	$11,840,700	$40,500	$0	$11,881,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,200	$300	$0	$80,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	$1,942,300	$6,600	$0	$1,948,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$805,800	$2,800	$0	$808,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$80,200	$300	$0	$80,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	$2,592,800	$8,800	$0	$2,601,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	17	$1,254,600	$4,300	$0	$1,258,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$635,200	$2,200	$0	$637,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	$2,726,400	$9,300	$0	$2,735,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,723,200	$5,900	$0	$1,729,100
TOTAL				**141**	**$90,729,500**	**$307,600**	**$0**	**$91,037,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901951558	6	CONSORCIO VIAL ARMENIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 17 1 NORTE 32 BRR NUEVA CECILIA	ARMENIA-QUINDIO	3112663051	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	242166919	9502505376	Y	2026/04/16	2026/04/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	5	$1,588,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vst	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$5,252,715	$656,700			$0	$0			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,582,800
Centro de Trabajo: RIESGO V (3 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$5,252,715	$656,700			$0	$0			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,582,800
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$5,252,715	$656,700			$0	$0			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,582,800
1	CC	1010165915	CALDERON BRAYAN																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	0	0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$621,000
2	CC	1094265993	MELO LUIS																		0		$0	$0	MINO02	30	$1,750,905	$218,900	0	0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$340,800
3	CC	79684672	MOSCOSO EDDY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	MINO02	30	$1,750,905	$218,900	0	0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$621,000
Total			**Afiliados(3)**																				$3,501,810	$560,400			$5,252,715	$656,700			$0	$0			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$1,582,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$2,000	$0	$562,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,000	$0	$281,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,000	$0	$281,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$365,700	$1,300	$0	$367,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$365,700	$1,300	$0	$367,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$656,700	$2,300	$0	$659,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$800	$0	$219,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$437,800	$1,500	$0	$439,300
TOTAL				**3**	**$1,582,800**	**$5,600**	**$0**	**$1,588,400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	50918245
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			RAQUEL DEL CARMEN GOMEZ PACHECO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades regulatorias y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4646000285	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	99982856N5

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES										**$ 640.000**	**$ 0**	**$ 640.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES													**$ 500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 500.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 97.500	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 97.500
SUBTOTALES									**$ 97.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 97.500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	DNO	SLN	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINCULT
1	CC 50918245	GOMEZ PACHECO RAQUEL DEL CARMEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 4.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	M	$ 4.000.000	$ 50918245	$ 97.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.237.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9736163		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAIME ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ				
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO		
DIRECCIÓN:	CR 17 1 N 32	TELÉFONO:	3023613		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO				

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6011789668**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	228576380		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 121.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 121.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 621.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 621.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	41958921
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			JULY PEREZ CARREÑO
CIUDAD/MUNICIPIO	ARMENIA	DEPARTAMENTO	QUINDIO
DIRECCIÓN	PORVIEO UNI III BLOQUE 17 APTO 4 B	TELÉFONO	7321917
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		5168629349	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN		0024128381

[redacted]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23020[redacted]	23020[redacted] - PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-13, 03:17:01 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 84575462

Periodo Cotización 202604 **Periodo Servicio** 202604

PAGADA 2026-05-13 15:15:32.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTA ELENA MORLES GUEVARA				
Documento	CC 32796352	Dirección	CL 73B #41 - 56		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3860805		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 32796352		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					MORALES GUEVARA MARTHA ELENA	8001000 - 08		ATLANTICO

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud							Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRG	PRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 4.000.000	25-14		16 %	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	14-25	1	0,522 %	$ 4.000.000	$ 20.900	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.900

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7CE3F04F4B0E01AC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KATERIN ALEJANDRA OCHOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1233912580 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 312517-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1999
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
29-NOV-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
ÍNDICE DERECHO
P-1500150-01138000-F-1233912580-20200312 0070594560A 1 9912164845



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.233.912.580
OCHOA
APELLIDOS
KATERIN ALEJANDRA
NOMBRES
Katerin Alejandra O.
FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



312517-T

KATERIN ALEJANDRA
OCHOA
C.C. 1233912580
RES. INSCRIPCION 292 DEL 18/07/2023
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

362104 367188

220361/0822

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO VIAL ARMENA** identificado(a) con **número 901.951.558** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130067000100022384** aperturada el **06 de agosto de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.


El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **067022384**
10 dígitos: **0067022384**
16 dígitos: **0067000100022384**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **06** de **agosto** de **2025** a las **18:06**, con destino a **A Quien Pueda Interesar.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO