
ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	

CONTRATISTA: NELSON URIEL PATIÑO SANABRIA C.C. No. 4.144.476 de LABRANZAGRANDE
SUPERVISOR: JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ - SECRETARIO INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
PERIODO REPORTE: Del 27 de ENERO de 2026 al 9 de FEBRERO de 2026. **No. CONTRATÓ:** C-MT-MC-001-2026
FECHA INICIACIÓN: 26 DE ENERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN: 9 DE FEBRERO DE 2026.
No. De INFORMES A PRESENTAR: UNO (1) **No. DEL PRESENTE INFORME:** UNO (1)

OBJETO: SERVICIO DE DESMONTE, RETIRO, INVENTARIO Y ACOPIO DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DECORATIVOS DE TEMPORADA DECEMBRINA EMPLEADOS EN EL ESPECTÁCULO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO "TODAS LAS LUCES 2025" ASÍ COMO DEL TRADICIONAL PESEBE NAVIDEÑO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA


PLAZO ADICIONADO: N/A
VALOR ADICIONADO: N/A
AJUSTE TARIFARIO: N/A
FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRÓRROGA: N/A
FECHA DE TERMINACIÓN: NUEVE (9) DE FEBRERO DE 2026

PLAZO ADICIONADO 2: N/A
VALOR ADICIONADO 2: N/A
FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRÓRROGA: N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: NUEVE (9) DE FEBRERO DE 2026

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES)
		T	P	N	
DESMONTE DE 2 ESCENARIOS DE GRAN FORMTO UBICADOS EN EL PARQUE PRINCIPAL.	El contratista realizó el desmonte, retiro, inventario y acopio de dos (2) escenarios de gran formato ubicados en el parque principal del municipio, actividad que fue verificada por la supervisión, evidenciándose que su ejecución se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas del contrato, con adecuada desinstalación, manejo y almacenamiento de los elementos, razón por la cual se reportó su cumplimiento total.	X			**JURIDICAS:** Se constató que el contratista dio cumplimiento a sus obligaciones jurídicas, acreditando mediante los documentos presentados el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales correspondientes al período reportado en la presente cuenta de cobro, en concordancia con las obligaciones contractuales pactadas. En tal sentido, la supervisión realizó la verificación de la validez, suficiencia y
DESMONTE DE 9 ÁRBOLES TIPO DUMMY, ELEMENTOS 3D CON ALTURA DE 420 CM.	El contratista desarrolló el desmonte, retiro, inventario y acopio de nueve (9) árboles tipo dummy de 420 cm de altura, encontrándose durante la verificación que siete (7) unidades presentan desgaste de pintura, se encuentran completas y requieren limpieza por afectaciones derivadas de las condiciones climáticas y de la manipulación externa, mientras que dos (2) árboles presentan daños estructurales graves, dejándose el respectivo registro en el inventario final.	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

DESMONTE DE 150 PANELES TIPO PENDÓN DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, CUYAS DIMENSIONES SE ENCUENTRAN ENTRE 120X180 CM Y 60X260 CM SEGÚN DESCRIPCIÓN DE ANEXO TÉCNICO.	El contratista ejecutó el retiro, inventario y acopio de ciento cincuenta (150) paneles tipo pendón de propiedad del municipio, cuyas dimensiones corresponden a las establecidas en el anexo técnico, reportándose en el inventario final la entrega de noventa (90) pendones tipo árbol, veintiocho (28) tipo arabesco y treinta y dos (32) tipo estrella; no obstante, la supervisión dejó constancia de que dieciocho (18) unidades se encuentran dañadas, recomendándose su baja por sus malas condiciones operativas.	X			concordancia de los soportes aportados, dentro del marco de ejecución del contrato. **FINANCIERAS:** Se evidenció que el contratista cumplió con sus obligaciones financieras y tributarias, acreditando mediante los documentos presentados la coherencia de su actividad económica con lo establecido en el Registro Único Tributario (RUT), en correspondencia con la naturaleza del objeto contractual. La supervisión efectuó la revisión y validación de los soportes financieros presentados, como fundamento para el trámite de pago correspondiente.
DESMONTE DE 1 ESTRUCTURA METALICA DE 400 CM X 300 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA Y DECORADA CON MANGUERA LED DE 110 V Y EL MENSAJE "FELIZ NAVIDAD 2025 PROSPERO AÑO 2026 LES DESEA LA ALCALDIA DE TIBASOSA".	El contratista realizó el desmonte y entrega de una (1) estructura metálica de 400 cm x 300 cm, con malla electrosoldada y decoración en manguera LED de 110 V con mensaje institucional de Navidad, verificándose por parte de la supervisión que el elemento fue entregado en buenas condiciones y conforme a lo previsto contractualmente.	X			
DESMONTE DE 2124M2 DE MALLA AÉREA TIPO CUBIERTA CIELO LLUVIA CON ILUMINACIÓN MINILED SOPORTADA CON GUAYAS EN ÁREAS PEATONALES SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	El contratista efectuó el desmonte, retiro, inventario y acopio de un total de 2.124 m² de malla aérea tipo cubierta cielo lluvia con iluminación miniled, soportada con guayas en áreas peatonales, estableciéndose en las pruebas de funcionamiento que se encuentran en óptimas condiciones	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

	para almacenamiento y operación 87 metros de guaya gruesa, 1.075 metros de guaya delgada, 353 metros de guaya mediana y 1.515 metros de miniled blanco.				**TÉCNICAS:** Se evidenció que el contratista ejecutó la totalidad de las actividades técnicas conforme al objeto contractual, las cuales se encuentran soportadas en el informe de actividades presentado junto con la cuenta de cobro, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, lineamientos y directrices establecidas por la entidad. La supervisión realizó seguimiento permanente, verificando en campo y mediante control directo que las actividades ejecutadas correspondieran al alcance contractual y cumplieran con las
DESMONTE DE 1 LETRERO "FELIZ NAVIDAD" 2D, FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA. DECORACIÓN CON MANGUERA 32LED/METRO, 50CM CORTE DE 110-+ Y LUCES MINI LED 110V. DIMENSIONES MÍNIMAS 1,50x1,50 MTS.	El contratista desarrolló el desmonte y retiro de una (1) unidad correspondiente al letrero "Feliz Navidad" 2D, fabricado en estructura metálica y decorado con manguera LED y luces miniled, verificándose en la inspección final que el elemento fue entregado en mal estado, motivo por el cual la supervisión recomendó su evaluación para posible reutilización, al presentar daño estructural y eléctrico grave.	X			
DESMONTE DE 8000 ML DE MANGUERA LED DE COLORES BLANCA, ROJA, VERDE Y AMARILLA CON INSTALACIÓN SEGÚN PROPUESTA DE DISEÑO.	El contratista realizó el retiro de 8.000 metros lineales de manguera LED de colores blanca, roja, verde y amarilla, instalada según la propuesta de diseño, evidenciándose en las pruebas de funcionamiento que 6.706 metros de manguera LED blanca y azul se encuentran funcionales, mientras que 1.294 metros presentan fallas eléctricas y daños normales por uso, razón por la cual se recomendó su baja.	X			
DESMONTE DE 9550 ML DE EXTENSIONES TIPO MINILED COLORES BLANCO, AMARILLO Y AZUL	El contratista ejecutó el desmonte, retiro e inventario de 9.550 metros de extensiones tipo miniled en colores blanco, amarillo y azul, determinándose en la verificación	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

	técnica que 7.647,2 metros se encuentran en condiciones funcionales, en tanto que 1.890 metros presentan fallas eléctricas y daños, recomendándose igualmente su baja dentro del inventario correspondiente.				condiciones técnicas exigidas.
DESMONTE DE 29 FIGURAS TIPO FAROL DE 2,50 METROS DE ALTO POR 1 METRO DE ANCHO CON MANGUERA 32LED/METRO DE COLORES BLANCO, AZUL Y AMARILLO	El contratista realizó el desmonte y entrega de veintinueve (29) figuras tipo farol de 2,50 metros de alto por 1 metro de ancho, decoradas con manguera LED en colores blanco, azul y amarillo, verificándose durante la revisión que una (1) de dichas figuras presenta daños estructurales y eléctricos, por lo cual la supervisión recomendó su baja.	X			**AMBIENTALES:** Se evidenció que el contratista ejecutó sus actividades considerando las medidas necesarias para prevenir impactos ambientales, tanto en las labores desarrolladas en campo como en aquellas de carácter operativo, garantizando condiciones adecuadas en el manejo de residuos, el orden en las áreas intervenidas y el uso responsable de los recursos. La supervisión verificó la aplicación de buenas
DESMONTE DE: 4 FIGURAS DE 90 CM 12 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: A.UNA (1) FIGURA DE PERSONAJE NIÑO DE 90 CM. B. UNA (1) FIGURA PERSONAJE JOSÉ DE 90 CM DE ALTO CON TRAJE TEMÁTICO CAMPESINO. C. UNA (1) FIGURA PERSONAJE MARÍA DE 90 CM DE	El contratista desarrolló el desmonte de una (1) unidad escenográfica correspondiente a la escena principal del pesebre navideño, compuesta por cuatro (4) figuras de 90 cm, doce (12) figuras de animales de 20 cm y una estructura base en madera recubierta con poliestireno expandido tallado, incluyendo personajes y ambientación de la escena; sin embargo, durante la inspección la supervisión dejó constancia de que la figura del Niño de 90 cm no fue encontrada en el lugar y que, al momento del desmonte, en almacén únicamente quedó expuesta la	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALTO CON TRAJE TEMATICO CAMPESINO. D.UNA (1) FIGURA TIPO ANGEL DE 90CM DE ALTO CON SU RESPETIVO VESTUARIO. ANIMALES: UNA (1) FIGURA ASNO TIPO BUEY , CINCO (5) FIGURAS DE GALLINAS, CINCO (5) FIGURAS DE OVEJAS, UNA (1) FIGURA DE GATO CON MEDIDAS PROPORCIONALES.	madera base de la estructura escenográfica.				prácticas ambientales durante la ejecución del contrato. **ADMINISTRATIVAS:** Se evidenció que el contratista ejecutó de manera organizada, responsable y profesional las actividades asignadas, dando cumplimiento a las directrices impartidas por la supervisión y manteniendo un manejo adecuado de la información requerida para el desarrollo del contrato. La supervisión verificó la correcta gestión administrativa, la trazabilidad de la información y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
DESMONTE DE: 3 FIGURAS DE 90 CM 13 FIGURAS ANIMALES DE 20CM ESCENOGRAFÍA DE CASAS DEL ENTORNO DEL CAMPO: A. DOS (2) ESTRUCTURAS DE FACHADAS DE CASAS, BASE EN MADERA DE 2 M DE ANCHO POR 1M DE ALTO, RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS Y PINTURA REALISTAS, CON ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. B. UNA (1) CERCA QUE DELIMITA EL CAMINO Y SU TRAYECTORIA A LA ESCENA DEL NACIMIENTO. PERSONAJES: A. TRES (3) FIGURAS DE PERSONAJES HOMBRES DE 90 CM CON TRAJE TEMÁTICO CAMPESINO. B. TRES (3) FIGURAS DE ANIMALES TIPO ASNO ,DOS (2) FIGURAS DE ANIMAL TIPO VACA ,UNA (1) FIGURA DE ANIMAL TERNERO, TRES (3) FIGURAS DE ANIMALES TIPO AVES, CUATRO (4) FIGURAS DE ANIMALES TIPO CONEJOS CON MEDIDAS PROPORCIONALES	El contratista realizó el desmonte de una (1) unidad escenográfica compuesta por dos (2) fachadas de casas, una (1) cerca delimitadora, tres (3) figuras de personajes hombres de 90 cm y trece (13) figuras de animales de 20 cm, correspondientes a asnos, vacas, ternero, aves y conejos; no obstante, en el proceso de verificación se advirtió que de las cuatro (4) figuras de conejos solo se encontraron tres (3), quedando además en almacén únicamente la madera base de la escenografía.	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

DESMONTE DE: 3 FIGURAS DE 90 CM 19 FIGURAS DE ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍA DE CASA DEL ENTORNO DEL CAMPO: A. UNA (1) ESTRUCTURA DE FACHADA DE CASA, BASE EN MADERA DE 3 M DE ANCHO POR 2 M DE ALTO, RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS Y PINTURA REALISTAS, CON ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA Y ELABORACIÓN DE CORRAL PARA OVEJAS. PERSONAJES: A. TRES (3) FIGURAS DE HOMBRES PASTORES DE OVEJAS CON SU TRAJE TEMÁTICO CAMPESINO DE 90 CM DE ALTO. ANIMALES: SIETE (7) FIGURAS DE OVEJAS ,DOS (2) FIGURAS DE PERROS ,UNA (1) FIGURA DE GATO, DOS (2) FIGURAS DE CERDO, CUATRO (4) FIGURAS DE CONEJOS ,TRES (3) FIGURAS DE AVES CON MEDIDAS PROPORCIONALES	El contratista ejecutó el desmonte de una (1) unidad escenográfica integrada por una fachada de casa, tres (3) figuras de hombres pastores de ovejas de 90 cm y diecinueve (19) figuras de animales de 20 cm, entre ovejas, perros, gato, cerdos, conejos y aves; durante la revisión, la supervisión dejó constancia de que ninguna de las tres (3) figuras de aves fue encontrada en el lugar y que en almacén solo permaneció la base en madera de la estructura escenográfica.	X			
DESMONTE DE: 1 FIGURA DE 90 CM 6 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍA DE CASA: ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO	El contratista desarrolló el desmonte de una (1) unidad escenográfica compuesta por una (1) figura de hombre carpintero de 90 cm y seis (6) figuras de animales de 20 cm, correspondientes a un perro, un gato y cuatro ratones, verificándose en la inspección que no se encontraron dos (2) figuras de ratón y que de la	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS LABORES DE CARPINTERÍA ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: A. UNA (1) FIGURA DE HOMBRE CON SU RESPECTIVO TRAJE ALUSIVO A SU LABOR DE CARPINTERO DE 90 CM DE ALTO. ANIMALES: UNA (1) FIGURA DE PERRO, UNA (1) UNA FIGURA DE GATO, CUATRO (4) FIGURAS DE RATÓN CON MEDIDAS PROPORCIONALES.	escenografía únicamente quedó en almacén la madera base de la estructura.				
DESMONTE DE: 2 FIGURAS DE 90 CM 2 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍA DE CASA: ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS LABORES DE AGRICULTURA ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: ELABORACIÓN DE UNA (1) FIGURA TIPO HOMBRE DE 90 CM DE ALTO CON TRAJE TEMÁTICO CAMPESINO. UNA (1) FIGURA DE MUJER DE 90 CM DE ALTO CON TRAJE TEMÁTICO CAMPESINO.	El contratista realizó el retiro de una (1) unidad escenográfica con ambientación de agricultura, integrada por dos (2) figuras de 90 cm correspondientes a un hombre y una mujer con traje temático campesino, así como dos (2) figuras de bueyes con yugo para arado, dejando constancia la supervisión de que, al momento del desmonte, quedó expuesta y en almacén únicamente la madera base de la estructura escenográfica.	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ANIMALES: FIGURA DE DOS (2) BUEYES CON YUGO PARA ARADO.					
DESMONTE DE: 3 FIGURAS DE 90 CM 9 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS COMO HORNO DE LEÑA, BARRA MOSTRADOR MESAS ,SILLAS, AREPAS PAN ETC ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: ELABORACIÓN DE UNA (1) FIGURA DE PERSONAJE MUJER DE 90 CM CON TRAJE ALUSIVO A SU LABOR. FIGURA DE DOS (2) PERSONAJES NIÑOS DE 90 CM DE ALTO CON SU RESPECTIVO VESTUARIO. ANIMALES: UNA (1) FIGURA TIPO PERRO, SEIS (6) FIGURAS TIPO RATON, DOS (2) FIGURAS TIPO AVE CON MEDIDAS PROPORCIONALES.	El contratista ejecutó el desmonte de una (1) unidad escenográfica compuesta por tres (3) figuras de 90 cm, correspondientes a una mujer y dos niños, y nueve (9) figuras de animales de 20 cm, integradas por un perro, seis ratones y dos aves, además de los elementos decorativos propios de la escena; en las observaciones del inventario se registró que las seis (6) figuras tipo ratón no se encontraron en el lugar, quedando en almacén únicamente la estructura base en madera.	X			
DESMONTE DE: 6 FIGURAS DE 90 CM 3 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍAS CON FACHADAS DE CASAS CON PERSONAJES : ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIETILENO EXPANDIDO	El contratista realizó el desmonte de una (1) unidad escenográfica conformada por seis (6) figuras de 90 cm, correspondientes a tres niñas y tres niños, tres (3) figuras de animales de 20 cm y una (1) figura en movimiento, verificándose por parte de la supervisión que, una vez desmontada la escena, en almacén	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: A. TRES (3) FIGURAS DE PERSONAJES NIÑAS DE 90 CM DE ALTO CON SU RESPECTIVO VESTUARIO. B. TRES (3) FIGURAS DE PERSONAJES NIÑOS DE 90 CM DE ALTO CON SU RESPECTIVO VESTUARIO. ANIMALES:UNA (1) FIGURA TIPO PERRO, DOS (2) FIGURAS DE AVES CON MEDIDAS PROPORCIONALES. LA ESCENA DEBE CONTAR CON UNA FIGURA EN MOVIMIENTO	solo quedó la madera base de la estructura.				
DESMONTE DE: 2 FIGURAS DE 90 CM 2 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍA ARTÍSTICA DE TALLER: ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA LA LABOR DE HILANDERÍA ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA. PERSONAJES: A. ELABORACIÓN DE UNA (1) FIGURA DE PERSONAJE NIÑA DE 90 CM CON SU RESPECTIVO VESTUARIO. B. ELABORACIÓN DE (1) FIGURA DE PERSONAJE MUJER	El contratista desarrolló el desmonte de una (1) unidad correspondiente a la escenografía artística de taller y tienda, que comprendía dos (2) figuras de 90 cm, correspondientes a una niña y una mujer, dos (2) figuras de ovejas y la estructura base en madera con ambientación de hilandería y tienda, dejándose constancia por parte de la supervisión de que, al momento del desmonte, solo quedó expuesta en almacén la madera base de la estructura escenográfica.	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

DE 90 CM CON SU RESPECTIVO VESTUARIO. ANIMALES: DOS (2) FIGURAS DE OVEJAS CON MEDIDAS PROPORCIONALES. ESCENOGRAFÍA ARTÍSTICA DE TIENDA: PERSONAJES: ESTRUCTURA BASE EN MADERA DE 2 M DE ALTO POR 3 M DE ANCHO POR 1 M DE FONDO APROX. RECUBIERTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO TALLADO CON TEXTURAS REALISTAS Y PINTURA. INCLUYE ELEMENTOS DECORATIVOS COMO CANCHAS DE TEJO MOSTRADOR SILLAS MESAS ETC ILUMINACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA AMBIENTACIÓN DE LA ESCENA.					
DESMONTE DE: 5 FIGURAS DE 90 CM 3 FIGURAS ANIMALES DE 20 CM ESCENOGRAFÍA DE CASA, PERSONAJES Y ANIMALES PERSONAJES: A.ELABORACIÓN DE UNA (1) FIGURA DE PERSONAJE MUJER DE 90 CM CON SU RESPECTIVO TRAJE CAMPESINO. B.CUATRO (4) CUATRO FIGURAS DE HOMBRES DE 90 CM DE ALTO CON TRAJE CAMPESINO. ANIMALES: UNA (1) FIGURA DE PERRO, DOS (2) FIGURAS DE AVES CON MEDIDAS PROPORCIONALES	El contratista realizó el retiro de una (1) unidad escenográfica compuesta por cinco (5) figuras de 90 cm, correspondientes a una mujer y cuatro hombres con traje campesino, así como tres (3) figuras de animales de 20 cm, equivalentes a un perro y dos aves; durante la inspección, la supervisión estableció que las dos aves no fueron encontradas en el lugar, quedando en almacén únicamente la madera base de la estructura.	X			
DESMONTE DE LA ILUMINACION DE TODAS LAS ESCENAS DEL PESEBRE, JARDINERAS INFERIORES, PESEBRES DEL CHORRO DE JUAN PEREZ Y EN LA QUEBRADA LA GRANDE.	El contratista efectuó el retiro de la iluminación correspondiente a todas las escenas del pesebre, las jardineras inferiores, el pesebre del Chorro de Juan Pérez y el ubicado en	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

	la Quebrada La Grande, actividad que fue verificada de manera global por la supervisión; en desarrollo de esta labor se reportó la entrega, para el caso del pesebre del Chorro, de figuras planas y elementos tales como portarretrato reno, veinte (20) flores, dos (2) campanas, tres (3) ángeles, un (1) nacimiento, portarretrato con reno e iluminación tipo cascada fuente, así como flores, extensiones para tapete de luz y cuatro (4) renos correspondientes a las jardineras.				

JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ
C.C No. 1.055.814.021 DE TIBASOSA
SUPERVISOR

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".

ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	

REGISTRO FOTOGRÁFICO








NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "Acta Parcial".