

Tauramena, 05 de Mayo del 2026

Señores:

MUNICIPIO DE TAURAMENA
Calle 5 # 14 – 34

INFORME DE ACTIVIDADES N° 1

NUMERO DE CONTRATO: 264 DE 16 DE MARZO DE 2026
CONTRATISTA: TRANSPORTES PAIS S.A.S / TRANSPORTES PORVENIR S.A.S
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
VALOR: \$ 115.203.200
PLAZO DE EJECUCION: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (278) DIAS
FECHA DE INICIACION: 20 DE MARZO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 27 DE DICIEMBRE DE 2026
PERIODO DE INFORME: 20 DE MARZO A 30 DE ABRIL 2026.
SUPERVISOR: MARIA SONIA TORRES MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN: MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Prestar el servicio especial de pasajeros en una (1) camioneta diésel/gasolina, doble cabina con doble transmisión. Modelo 2018 en adelante, placa blanca, con buen estado de motor, pintura, tapicería y aire acondicionado (full equipo). Capacidad mínima de cuatro (4) pasajeros.
2. El contratista deberá presentar los siguientes documentos al día del vehículo: -Certificado de movilización y revisión técnico - mecánica y ambiental vigente. -Seguro obligatorio SOAT vigente. - Acreditar póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual en los términos de la sección 5, Artículo 2.2.1.6.5.1. del Decreto 1079 de 2015. -Certificado de afiliación a Empresa de transporte público mixto Especial debidamente autorizada por el ministerio de Transporte.
3. El vehículo debe estar en perfecto estado de funcionamiento, mantenimiento, conservación y limpieza, además el vehículo debe cumplir con todas las condiciones exigidas por el Ministerio de Transporte y estar dotados de todos los respectivos equipos reglamentarios de carreteras.
4. Garantizar los servicios del(os) conductor (es) y combustible (s) 24 horas 7 días durante el plazo de ejecución.
5. El mantenimiento del vehículo correrá a cargo del contratista.
6. Horario: Disponibilidad las 24 horas del día, los 30 días del mes.
7. El conductor deberá contar con su respectiva licencia al día para la conducción del vehículo.
8. Diligenciar las respectivas planillas de movilización de acuerdo con la programación de visitas establecida por el supervisor del contrato.
9. El cilindraje del vehículo tipo camioneta deberá ser como mínimo 2.200 CC.




10. El contratista deberá reemplazar el vehículo de manera inmediata, por otro, de igual o mejores condiciones, cuando se presenten fallas mecánicas, siniestros y/o reparaciones.
11. El proponente deberá adjuntar la resolución que acredite la habilitación del ministerio de transporte para prestar el servicio público de transporte terrestre en la modalidad especial.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

| No. | | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS/ SOPORTES |
|-----|---------|---|--|
| ACT | OBLIG | | |
| 1 | 1,2 y 3 | -Diligenciamiento preoperacional diario del vehículo. | ANEXO 1 -Inspección preoperacional diario del vehículo. |
| 2 | 2 | -Se verifica en SIMIT el estado del conductor respecto al tema de comparendos, se realizan pagos de seguridad social y para fiscales | ANEXO 2 -Certificado de SIMIT. -Planilla de seguridad social. |
| 3 | 3,5 | -Se realiza seguimiento al plan de mantenimiento del vehículo, se realizan sus respectivos mantenimientos tanto preventivos como correctivos. Durante este tiempo no se ha realizado ningún mantenimiento por lo tanto no hay anexos -Inspección mensual del estado del vehículo, inspección de botiquín, extintor, kit ambiental, extintor, kit de aseo. | ANEXO 3 -Registros de inspección del vehículo, extintor, kit ambiental, kit de aseo. |
| 4 | 4 | -Al vehículo se le suministra el combustible necesario para la prestación del servicio. | ANEXO 4 Recibos de tanqueo de combustible |
| 5 | 6 y 8 | -El vehículo se encuentra disponible según lo pactado en el contrato, los recorridos se registran en planilla de recorrido diario. Disponibilidad las 24 Horas. | ANEXO 5 -Planilla de recorrido diario. |
| 6 | 7 | -El conductor cuenta con su respectiva licencia de conducción de acuerdo con el tipo de vehículo a conducir y se verifica estado vigente. -El conductor asignado con contrato laboral para el servicio es el señor Andrés Fandiño | ANEXO 6 -Licencia de conducción del conductor. |
| 7 | 10 | -Se cuenta con un procedimiento para el respectivo plan de acción en caso de presentarse una falla o siniestro y así | ANEXO 7 |



ANEXO 1

|  | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | | | | | | | | | Cód TP-OPR-FOR-05 | | | | | |
|--|---|------------------------------|----|--------|----|-------------|----|--------|----|---------|----|-------------------|----|---------|----|---|---|
| | | PREOPERACIONAL DE VEHICULOS | | | | | | | | | | F. 21/11/2025 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | V 03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | | | | | |
| SEMANA DEL <u>16 al 22 de Noviembre del 2025</u> MARCA <u>Ford</u> MODELO <u>2025</u> TIPO <u>Camioneta</u> PLACA <u>NX4 919</u> CONDUCTOR <u>Andrés Fandino</u> UBICACION <u>Tauramena</u> EMPRESA <u>Alcaldia</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | | | |
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | |
| LUCES | * Frontales de servicio | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | * Direccionales delanteras de parqueo | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | * Direccionales traseras de parqueo | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | * De Stop y señal trasera | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| CABINA | * Espejo retrovisor (1) y laterales (2) | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Extintor de incendio 10 libras (vencimiento) | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | * Dirección / suspensión (terminales) | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | * Cinturon de seguridad | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Puertas en buen estado | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | * Pito, Alarma de retorcso | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | * Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado) | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | Sistema de monitoreo GPS | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| | Botiquin | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| | Estado general de la cabina (Asiento, Aseo) | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| | Indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| | ESTADO MECANICO | Estado de correas | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| * Llantas - Labrado (min 2mm de huella) | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| * Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Llanta de repuesto | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Batería (nivel, bornes, cables, capuchones) | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| * Dirección (terminales) | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| Freno de mano | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| * Motor | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| Pesadores y tornillos en buen estado | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| Caja de cambios en buen estado | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| * Freno de servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| Radiador | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| Tanque combustible abrazaderas soportes | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| Mangueras | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| fugas de hidráulico y aceite | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| OTRO | KILOMETRAJE | INICIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FINAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA | FIRMA CONDUCTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA | | | | RESPONSABLE | | | | FECHA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR C.: Conforme / NC.: No conforme




| | | |
|---|--|---|
| | poder reemplazar el vehículo de manera que no se afecte el servicio. | -Procedimiento de emergencia en caso de varada en vía pública |
| 3. LOGROS/ IMPACTO | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza inspección del vehículo al momento del ingreso y de manera periódica con el fin de verificar el estado del vehículo y así garantizar un oportuno y excelente servicio. 2. La empresa Transportes Porvenir S.A.S, comprometida con el estado de salud de nuestro conductor y en cumplimiento de la normatividad laboral se realizó exámenes médicos de ingreso al trabajador y su respetiva afiliación a seguridad social y para fiscales. 3. Se garantiza que nuestro conductor reciba inducción y capacitación creando conciencia de la importancia de cumplir con todos los protocolos establecidos. 4. El personal recibe capacitación, charlas y participa de campañas de seguridad vial, nuestras políticas entre ellas se hace énfasis en la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, riesgos, consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, funciones y responsabilidades del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo además como está conformado, la identificación de riesgos y peligros asociados a la actividad que desempeña. | | |
| 4. OBSERVACIONES | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a nivel mundial, no bajamos la guardia y tomamos medidas básicas como: Reportar sintomatología, uso de tapa bocas, vidrios abajo mientras se encuentre personas dentro del vehículo, limpieza diaria del vehículo, lavado de manos, uso de alcohol, distanciamiento social, adicional no olvidar y tener presente las normas y reglas de tránsito y transporte como lo es: No hablar por celular mientras conduce, uso de cinturón de seguridad de todos los ocupantes, respetar límites de velocidad, política de no alcohol y política de seguridad vial. | | |
| 5. ANEXOS | | |
| <p>ANEXO 1: Inspección preoperacional diario del vehículo. ANEXO 2: Certificado de SIMIT, Planilla de seguridad social. ANEXO 3: Registros de inspección del vehículo, extintor, kit ambiental, extintor, kit de aseo. ANEXO 4: N/A ANEXO 5: Planilla de recorrido diario. ANEXO 6: Licencia de conducción del conductor. ANEXO 7: Procedimiento de emergencia en caso de varada en vía pública.</p> | | |

CONTRATISTA:



JOSELIN GÓMEZ ROMERO
Gerente General
Transportes Porvenir S.A.S



|  | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | C&C: TP-OPR-FOR-05 | |
|--|---|--|-------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------------|----|---------|----|--------|----|---------|----|--------------------|--|
| | | PREOPERACIONAL DE VEHICULOS | | | | | | | | | | | | | | F. 21/1/2025 | |
| | | V. 03 | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | |
| SEMANA DEL 23 de Mayo del 2025 MARCA <u>Ford</u> MODELO <u>2025</u> TIPO <u>Camioneta</u> PLACA <u>Nxy 919</u> CONDUCTOR <u>Andrés Fandiño</u> UBICACION <u>Tauramena</u> EMPRESA <u>Alcaldía</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | | | |
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | | |
| LUCES | * Frontales de servicio | ✓ | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | * Direccionales (laterales de parqueo) | ✓ | | X | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * Direccionales traseras de parqueo | ✓ | | X | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| | * De Stop y señal trasera | ✓ | | X | | ✓ | | X | | ✓ | | | | | | | |
| CABINA | * Espejo retrovisor (1) y laterales (2) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Extintor de incendio 10 litros (vencimiento) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Dirección / suspensión (terminales) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Cinturon de seguridad | ✓ | | X | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Puertas en buen estado | ✓ | | X | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Pito, Alarma de retorcoso | ✓ | | X | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Vidrio frontal y limpiaparabrisas (buen estado) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Sistema de monitoreo GPS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Bobinas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado general de la cabina (Asiento, Aseo) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| ESTADO MECANICO | Indicadores | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de correas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Llantas - Labrado (min 2mm de huella) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Llanta de repuesto | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Batería (nivel, bornas, cables, capuchones) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Dirección (terminales) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Freno de mano | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Motor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Caja de cambios en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Freno de servicio | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Radiator | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Tanque combustible abrazaderas soportes | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Mangueras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| Regas de hidráulico y aceite | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| OTRO | KILOMETRAJE | INICIAL | 34702 | 34784 | 34845 | 34888 | 34953 | | | | | | | | | | |
| | | FINAL | 34781 | 34845 | 34888 | 34952 | 35007 | | | | | | | | | | |
| FIRMA | FIRMA CONDUCTOR |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | | HALLAZGO | | ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA | | | | RESPONSABLE | | | | FECHA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PIUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme



| ITEM | | CONCEPTO | | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | | |
|----------------------------------|--|----------|---------|--------|-------|-------------------------------|----|-----------|----|-------------|----|---------|----|--------|----|---------|----|--|
| | | | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | |
| LUCES | * Frontales de servicio | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Directionales delanteras de parqueo | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Directionales traseras de parqueo | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * De Stop y señal trasera | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Espejo retrovisor (1) y laterales (2) | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| CABINA | * Extintor de incendio 10 litros (vencimiento) | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Dirección / suspensión (terminales) | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Cinturón de seguridad | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Puertas en buen estado | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Pito, Alarma de retorciso | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Vidrio frontal y limpiaparabrisa (buen estado) | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Sistema de monitoreo GPS | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Botiquín | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Estado general de la cabina (Asiento, Aseo) | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Indicadores | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO MECANICO | * Estado de correas | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Llantas - Labrado (mín 2mm de huleta) | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Llantas - Sin cortesuras y sin abultamientos | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Llanta de repuesto | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Setena (nivel, bornes, cables, capuchones) | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Dirección (terminales) | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Freno de mano | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Motor | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Pasadores y tornillos en buen estado | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Caja de cambios en buen estado | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Freno de servicio | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Radiador | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | * Tanque combustible abrazaderas soportes | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| * Mangueras | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| * Lugares de hidráulico y aceite | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRO | KILOMETRAJE | | INICIAL | 35-231 | FINAL | 35-333 | | | | | | | | | | | | |
| | | | FINAL | 35-333 | | 35-418 | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA | FIRMA CONDUCTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | | HALLAZGO | | | | ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA | | | | RESPONSABLE | | | | FECHA | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR C : Conforme / NC : No conforme



| ITEM | | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|--------------------------------|--|------------------------------|-------------|--------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|--------|----|---------|----|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | * Frontales de servicio | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Direccionales delanteras de parqueo | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Direccionales traseras de parqueo | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * De Stop y señal trasera | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| CABINA | * Espejo retrovisor (1) y laterales (2) | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Extintor de incendio 10 libras (vencimiento) | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Direccion / suspension (terminales) | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Cinturon de seguridad | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Puertas en buen estado | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Pto. Alarma de reforzoso | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado) | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Sistema de monitoreo GPS | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Botiquin | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Estado general de la cabina (Asiento, Aseo) | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | Indicadores | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| ESTADO MECANICO | * Estado de correas | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Llantas - Labrado (min 2mm de huella) | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Llantas de repuesto | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Batería (nivel, bornes, cables, capuchones) | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Dirección (terminales) | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Freno de mano | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Motor | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Pasadores y tornillos en buen estado | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Caja de cambios en buen estado | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Freno de servicio | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Radiador | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Tanque combustible abrazaderas soportes | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | * Mangueras | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| | fugas de hidráulico y aceite | | | | | X | | X | | X | | | | | |
| OTRO | KILOMETRAJE | INICIAL | | | | 405635 | | 405689 | | 405700 | | | | | |
| | | FINAL | | | | 405689 | | 405700 | | 405725 | | | | | |
| FIRMA | FIRMA CONDUCTOR | | | | | Jair Andres | | Jair Andres | | Jair Andres | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |
| HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA | RESPONSABLE | FECHA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHIBIENE AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme



| ITEM | | CONCEPTO | | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | | |
|--|--|---------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|---------|-------|--------|----|---------|----|--|
| | | | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | |
| LUCES | * Frontales de servicio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Direccionales delanteras de parqueo | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Direccionales traseras de parqueo | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * De Stop y señal trasera | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| CABINA | * Espejo retrovisor (1) y laterales (2) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Extintor de incendio 10 libras (vencimiento) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Dirección / suspensión (terminales) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Cinturon de seguridad | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Puertas en buen estado | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Pito, Alarma de retorcaso | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Vidrio frontal y limpiabrisas (buen estado) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Sistema de monitoreo GPS | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Botiquin | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Estado general de la cabina (Asiento, Aseo) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Indicadores | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | ESTADO MECANICO | * Estado de correas | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| * Llantitas - Labrado (min 2mm de huella) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Llantitas - Sin cortaduras y sin abultamientos | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Llantita de repuesto | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Batería (nivel, bornes, cables, capuchones) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Dirección (terminales) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Freno de mano | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Molo | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Pasadores y tornillos en buen estado | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Caja de cambios en buen estado | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Freno de servicio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Radlador | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Tanque combustible abrazaderas soporte | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * Mangueras | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| * fugas de hidráulico y aceite | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| OTRO | KILOMETRAJE | INICIAL | 405975 | 405830 | 405867 | 405882 | 405937 | | | | | | | | | | | |
| | | FINAL | 405830 | 405867 | 405882 | 405937 | 406058 | | | | | | | | | | | |
| FIRMA | FIRMA CONDUCTOR | | Juan Rindino | | Juan Rindino | | Juan Rindino | | Juan Rindino | | Juan Rindino | | | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | HALLAZGO | | | ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA | | | | | | RESPONSABLE | | | FECHA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme



| TRANSPORTE | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | | | | | | | | | Cód. TP-OTR-FGR-06 | | | | |
|---|--|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----|-------------|-------|--------------------|----|---------|----|--|
| PREOPERACIONAL DE VEHICULOS | | F. 21/11/2025 | | | | | | | | | | V. 03 | | | | |
| | | Página: 1 de 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMANA DEL 13 al 19 de Abril del 2026 MARCA <u>Ford</u> MODELO <u>2025</u> TIPO <u>Camioneta</u> PLACA <u>NXY 919</u> | | CONDUCTOR <u>Jair Andres Fandiño</u> UBICACION <u>Alcaldia Tauramena</u> EMPRESA <u>Alcaldia</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | | |
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | |
| LUCES | * Frontales de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | * Directionales delanteros de parqueo | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | * Directionales traseras de parqueo | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | * De Stop y señal traseca | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| CABINA | * Espejo retrovisor (1) y laterales (2) | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | * Extintor de incendio 10 libras (vencimiento) | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | * Dirección / suspensión (terminales) | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | * Cinturon de seguridad | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | Puertas en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | * Pito, Alarma de retroceso | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | * Vidrio frontal y limpiavientos (buen estado) | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | Sistema de monitoreo GPS | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | Botiquín | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | Estado general de la cabina (Asiento, Aseo) | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | Indicaciones | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | Estado de consolas | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | * Llantas - Labrado (mín 2mm de huella) | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| | * Llantas - Sin cordones y sin abultamiento | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | |
| Llanta de repuesto | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones) | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| * Dirección (terminales) | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| Freno de mano | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| * Motor | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| Pasadores y tornillos en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| Caja de cambios en buen estado | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| * Freno de servicio | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| Radiador | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| Tanque combustible streamlines soporte | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| Mangueras | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| Jugas de hidráulico y aceite | X | | X | | X | | X | | X | | | | | | | |
| OTRO | KILOMETRAJE | INICIAL | 406115 | 406159 | 406188 | 406275 | 406291 | | | | | | | | | |
| | | FINAL | 406159 | 406188 | 406275 | 406291 | 406450 | | | | | | | | | |
| FIRMA | FIRMA CONDUCTOR | Jair Andrie | | Jair Andrie | | Jair Andrie | | Jair Andrie | | Jair Andrie | | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA | | | | PREVENTIVA | | | | RESPONSABLE | FECHA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

PUNTO CRITICO QUE IMPIDE AL VEHICULO PARA OPERAR C : Conforme / NC : No conforme



| ITEM | | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | | |
|--|---|---|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|----|-----------------------|----|--------|----|---------|----|--|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | |
| LUCES | * Frontales de servicio | ✓ | | ✗ | | ✓ | | ✗ | | ✗ | | | | | | |
| | * Direccionales delanteros de parqueo | ✓ | | ✓ | | ✗ | | ✗ | | ✗ | | | | | | |
| | * Direccionales traseras de parqueo | ✓ | | ✓ | | ✗ | | ✗ | | ✗ | | | | | | |
| | * De Stop y señal trasera | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| CABINA | * Espejo retrovisor (1) y laterales (2) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | Extintor de incendio 10 libras (vencimiento) | ✓ | | ✗ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | * Direccion / suspension (terminales) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | * Cinturon de seguridad | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | Puertas en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | * Pito, Alarma de retorcado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | * Vidrio frontal y limpiaparabrisas (buen estado) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | Sistema de monitoreo GPS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | Boliquin | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | Estado general de la cabina (Asiento, Aseo) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | Indicadores | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | ESTADO MECANICO | Estado de correas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | | * Llantas - Labrado (min 2mm de huella) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| * Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| Llanta de repuesto | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| Batería (nivel, bornas, cables, capuchones) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| * Direccion (terminales) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| Freno de mano | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| * Motor | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| Pasadores y tornillos en buen estado | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| Caja de cambios en buen estado | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| * Freno de servicio | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| Radiador | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| Tanque combustible abrazaderas soportes | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| Mangueras | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| fugas de hidráulico y aceite | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| OTRO | KILOMETRAJE | INICIAL | 406484 | 406502 | 406525 | 406534 | 406600 | | | | | | | | | |
| | | FINAL | 406502 | 406525 | 406534 | 406600 | 406850 | | | | | | | | | |
| FIRMA | FIRMA CONDUCTOR | Jair Andres Fandiño G | | Jair Andres Fandiño G | | Jair Andres Fandiño G | | Jair Andres Fandiño G | | Jair Andres Fandiño G | | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA | | | | RESPONSABLE | | | | FECHA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme



ISO 9001



| TRANSPAIS | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | CAG. TP-OPR-FOR-03 | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------|--------------------|--------|--------------|----|--------------|----|---------|----|--------|----|---------|----|
| | | PREOPERACIONAL DE VEHICULOS | | F. 2011/2020 | | | | | | | | | | | |
| | | | | V. 03 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Página 1 de 1 | | | | | | | | | | | |
| SEMANA DEL 29 al 30 de ABR del 2016 MARCA Ford MODELO 2015 TIPO Camioneta PLACA NXY 919. | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDUCTOR Jair Andres Fandiño UBICACION Alcabá Tauramena EMPRESA Alcabá. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CONCEPTO | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| LUCES | * Frontales de servicio | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | * Direccionales delanteras de parquero | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Direccionales traseras de parquero | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * De Stop y señal trasera | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| CABINA | * Espejo retrovisor (1) y laterales (2) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Extintor de incendio 10 litros (vencimiento) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Direccion / suspension (terminales) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Cinturon de seguridad | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Fuertas en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Pito, Alarma de retorcoso | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Vidrio frontal y limpiacristales (buen estado) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Sistema de monitoreo GPS | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Botiquin | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado general de la cabina (Asiento, Aseo) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| ESTADO MECANICO | Indicadores | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Estado de correa | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Llantas - Labrado (min 2mm de huella) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Llantas - Sin cortaduras y sin abultamientos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Llanta de repuesto | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Bateria (nivel, bornes, cables, conexiones) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Direccion (terminales) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Freno de mano | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Motor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Pasadores y tornillos en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Caja de cambios en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | * Freno de servicio | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Radiator | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| | Tanque combustible abrazaderas soportes | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Manijas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| lugs de lubrico y aceite | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| OTRO | KILOMETRAJE | INICIAL | 407046 | 407150 | 407210 | 407248 | | | | | | | | | |
| | | FINAL | 407150 | 407210 | 407248 | 407290 | | | | | | | | | |
| FIRMA | FIRMA CONDUCTOR | Jair Fandiño | | Jair Fandiño | | Jair Fandiño | | Jair Fandiño | | | | | | | |
| | FIRMA SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | |
| HALLAZGOS Y SEÑALAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA | | | | RESPONSABLE | | | | FECHA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

VERIFICADO CRITICO QUE OBTIENE AL VEHICULO PARA OPERAR

C : Conforme / NC : No conforme



ANEXO 2

SIMIT Y SEGURIDAD SOCIAL



PAZ Y SALVO

Cédula: 1115919023

Fecha de expedición: 30/04/2026

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 30 de abril de 2026 a las 03:46 p. m. es de carácter gratuito y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es sólo una consulta del estado de cuenta.



Cédula: 1115919023

Fecha de expedición: 04/05/2026


Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de mayo de 2026 a las 11:43 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.



ANEXO 3


INSPECCIONES

| | | | |
|---|------------------------------|---------------------|--|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | Cód. TP-HSEQ-FOR-12 | |
| | INSPECCION DE BOTIQUIN | F. 28/11/2025 | |
| | | V. 04 | |
| | | Página 1 de 1 | |


| | |
|---|--------------------------|
| Fecha: <u>09/08</u> / <u>01</u> / <u>2026</u> | No. Inspección: <u>5</u> |
| Área o Sitio: <u>Camioneta NXY 919</u> | |

| ELEMENTO / MEDICAMENTO A INSPECCIONAR | CUMPLE | NO CUMPLE | CANTIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|--------|-----------|----------|----------------------|
| MATERIAL DE CURACION | | | | |
| Antiséptico líquido solución | X | | 1 | Feb 2028 |
| Agua oxigenada | X | | 1 | Feb. 2027 |
| Suero fisiológico | X | | 1 | Abr. 2027 |
| Guantes quirúrgicos | λ | | 2 | Sept. 2029 |
| Tapabocas | λ | | 3 | N.A. |
| Gasa estéril | X | | 4 | Dic. 2027 |
| Compresas | λ | | 2 | N.A. |
| Vendas triangulares | λ | | 1 | N.A. |
| Venda elástica grande, mediana y pequeña | λ | | 3 | Sept. 2029 |
| Aplicadores | λ | | 20 | Mar. 2028 |
| Baja lengua | X | | 20 | Dic. 2028 |
| Espanadrapo | X | | 1 | Jul. 2028 |
| Curas | X | | 10 | Feb. 2029 |
| Tijeras rompe todo | X | | 1 | N.A. |
| Suero oral | λ | | 2 | Mar. 2027 |
| Parcha ocular | X | | 3 | N.A. |
| Alcohol | λ | | 1 | Dic. 2027 |
| Algodón | λ | | 1 | Jun. 2029 |
| Mascarilla facial de bolsillo para RCP | λ | | 1 | N.A. |
| Inmovilizador cervical | λ | | 1 | N.A. |
| Juego de férulas de inmovilización de cartón plástico | X | | 1 | N.A. |
| Moleto para guardar los elementos | X | | 1 | N.A. |
| Pilo | X | | 1 | N.A. |
| Bolsas Rojas | X | | 3 | N.A. |
| Venda de algodón laminado | X | | 2 | Oct. 2028 |
| Termómetro | X | | 1 | N.A. |
| Gafas transparentes | X | | 1 | N.A. |


| ACCIONES DE MEJORA | | | | |
|--------------------|----------|--------|-------------|-----------------|
| No. | HALLAZGO | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CIERRE |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

| | |
|--|---|
| INSPECCIONADO POR: <small>Favor escribir el nombre claramente</small> NOMBRE: <u>Erika Rog</u> CARGO: <u>Coord. HSEQ/OPE</u> FIRMA:  | CONVENCIONES SI NO NA: No aplica |
|--|---|




| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Cod. TP-OPR-F OR-32 | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|
| INSPECCIÓN DE KIT DE DERRAME | | F. 28/11/2025 | | | | |
| | | V. 02 | | | | |
| | | Página 1 de 1 | | | | |
| Fecha: <u>08 01 2026</u> | | | | | | |
| Área o Sitio / Vehículo: <u>NXY 919 Camioneta</u> | | No. Inspección: <u>5</u> | | | | |
| COMPONENTE | ELEMENTOS | Cantidad | SI NO NA | Cantidad Identificada | OBSERVACIONES | |
| KIT CONTROL DE DERRAMES | Desengrasante biodegradable certificado (1 lt) | 1 | X | | 1 | |
| | Jabón en polvo | 1 | X | | 1 | |
| | Material Absorbente Particulado no reactivo (1 kg) | 1 | X | | 1 | |
| | Cordones absorbentes | 3 | X | | 3 | |
| | Pañales absorbentes (Tela Oleofílica) | 10 | X | | 10 | |
| | Escarpe de mano | 1 | X | | 1 | |
| | Cepillo de ropa | 1 | | V | | |
| | Cuante Mállo (depende de las sustancias químicas a manejar) | 1 | X | | 1 | |
| | Mascilla Epóxica | 1 | X | | 1 | |
| | Rollito de algodón dulce | 1 | | X | | |
| | Palet anéchope | 1 | X | | 1 | |
| | Brocha mediana | 1 | | X | | |
| | Cinta para detener el área expuesta | 1 | X | | 1 | |
| | Recogedor plástico de mano | 1 | X | | 1 | |
| | Martillo de Caucho (anéchope) | 1 | X | | 1 | |
| | Kit de tapones en madera para filtraciones | 1 | X | | 1 | |
| | Soga x 10 mt | 1 | X | | 1 | |
| | Lona de fibra | 3 | | X | | |
| Bolsa roja | 3 | X | | 3 | | |
| Linterna | 1 | X | | 1 | | |
| Extintor | 1 | X | | 1 | 30 lb, V. Oct. 2026 | |
| Contenedor (Protege los Elementos del Kit) | 1 | X | | 1 | | |
| KIT PARA LA PERSONA | Traje Tyvek | 1 | X | | 1 | |
| | Chaleco reflectivo | 1 | X | | 1 | |
| | Gafas de seguridad | 2 x mt | X | | 2 | |
| | Máscara de protección respiratoria serie 18000 - (Asegurar que esta referida sea adecuada para la atención de derrames químicos con generación de vapores) | 1 x mt | | | | |
| | Par de filtros de cambio mecánico de protección. Asegurar especificaciones. | 1 | | | | |
| | Mascarilla para material particulado | 3 | X | | 3 | |
| Respirador N95 sin válvula | 2 | | | | | |
| APTITUD DEL PERSONAL | El personal está capacitado para el uso del kit de derrames? | | X | | | |
| | Se evidencia buen uso y cuidado del kit de derrame por parte del personal de Transportes País S.A.S. | | X | | Elementos del kit OK | |
| ACCIONES DE MEJORA | | | | | | |
| No. | HALLAZGO | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA CIERRE | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| INSPECCIONADO POR: | | | CONVENIONES | | | |
| NOMBRE: | <u>Erika Roa</u> | | SI | | | |
| CARGO: | <u>Coord HSEQ/OPR</u> | | NO | | | |
| FIRMA: |  | | NA: No aplica | | | |



| TRANSPAS | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | | | | | | | | | Cód. TP-HSEQ-FOR-14 | |
|--|---------------------|------------------------------|--|--------------|------------------|--|-----|------|------|------|------|-------------------------|------|
| | | INSPECCION DE EXTINTORES | | | | | | | | | | F. 28/11/2025 | |
| | | | | | | | | | | | | V. 04 | |
| | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | |
| Mes de Inspección: <u>Febrero</u> AAAAA <u>2026</u> | | | | | | | | | | | | N° Inspección: <u>3</u> | |
| Área o Sitio: <u>Compa</u> | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | FECHA DE INSPECCIÓN | UBICACIÓN | CLASE DE EXTINTOR | CAPACIDAD LB | FECHA DE RECARGA | ASA | SEG | MANO | MANG | BOQU | CILJ | INST | RECA |
| 1 | 03.02.26 | Camioneta NXY 919 | ABC Mult. | 30 | Oct. 2025 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 2 | 03.02.26 | Camioneta GUR 966 | ABC Mult. | 30 | Jun 2025 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 3 | 03.02.26 | Bus SYU 228 | ABC Mult. | 30 | May 2025 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 4 | 03.02.26 | Camioneta LZU 166 | ABC Mult. | 20 | Ene. 2026 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 5 | 03.02.26 | Buseta LLP 623 | ABC Mult. | 20 | Feb. 2026 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 6 | 03.02.26 | Bus XVN 606 | ABC Mult. | 30 | Nov. 2025 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ASA: Asa Manual | | | BOQU: Bogañita | | | BOQU: Bogañita | | | | | | | |
| SEG: Seguro | | | CILJ: Cilindro | | | CILJ: Cilindro | | | | | | | |
| MANO: Mandmetro | | | INST: Etiqueta de Instrucciones de Uso | | | INST: Etiqueta de Instrucciones de Uso | | | | | | | |
| MAG: Mangera | | | RECA: Etiqueta de Fecha de Recarga | | | RECA: Etiqueta de Fecha de Recarga | | | | | | | |
| ACCIONES DE MEJORA | | | | | | | | | | | | | |
| No. | HALLAZGO | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA CIERRE | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| INSPECCIONADO POR: Favor escriba el nombre claramente | | | | | CONVENCIONES | | | | | | | | |
| NOMBRE: <u>Erika Roa</u> | | | | | SI | | | | | | | | |
| CARGO: <u>Coord. HSEQ/OPR.</u> | | | | | NO | | | | | | | | |
| FIRMA:  | | | | | NA: No aplica | | | | | | | | |



| | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | Cód TP-OPR-FOR-06 |
| | | F. 21/11/2025 |
| | INSPECCIÓN MENSUAL DE VEHICULOS | V 04 |
| | | Página 1 de 1 |

| DATOS DEL VEHÍCULO | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|------------|
| FECHA: | 08.01.2026 | PLACA: | NXY 919 | LUGAR: | Op. Transportes | |
| KILOMETRAJE ACTUAL | 28.555 | CAMIONETA | X | MICRO 10 A 19 | BUS 20 A 29 | BUS MAS 30 |
| Licencia de tránsito | 10033468115 | Revisión técnico mecánica y de gases | N.A. | | Seguro RC contractual | 25.10.2026 |
| Tarjeta de operación | 07.11.2026 | Revisión preventiva bimestral | 06.12.2025 | | Seguro RC extracontractual | 25.10.2026 |
| SOAT | 23.10.2026 | | | | Seguro contra todo riesgo | 22.12.2026 |

| REQUISITOS BÁSICOS DE LOS VEHÍCULOS | | | | | | |
|--|--|---|----|-----|--------------------|--|
| DESCRIPCIÓN | | C | NC | N/A | OBSERVACIÓN | |
| LUCES | Altas | X | | | | |
| | Bajas | X | | | | |
| | Stops | X | | | | |
| | Reversa | X | | | | |
| | Parqueo | X | | | | |
| | Direccionales delanteras | X | | | | |
| FLUIDOS | Direccionales traseras | X | | | | |
| | Frenos | X | | | | |
| LLANTAS | Acetite | X | | | | |
| | Hidraulico | X | | | | |
| | Refrigerante | X | | | | |
| MOTOR | Delanteras | X | | | | |
| | Traseras | X | | | | |
| | Repuesto | X | | | | |
| | Tanque de combustible | X | | | | |
| | Exosto | X | | | | |
| EQUIPOS DE EMERGENCIA | Mangueras | X | | | | |
| | Caja de cambios en buen estado | X | | | | |
| | Radiador | X | | | | |
| | 1 gato con capacidad para elevar el vehiculo | X | | | | |
| | 1 cruzeta | X | | | | |
| | 2 dos conos grandes refractivos | X | | | | |
| | 2 tacos compactos para bloquear el vehiculo | X | | | | |
| | 1 chaleco y 1 paleta para cruce peatonal | X | | | | |
| | Alicate, Destornilladores | X | | | | |
| | Llave de expansión | X | | | | |
| | Llaves fijas | X | | | | |
| | Linterna | X | | | | |
| Kit ambiental completo | X | | | | | |
| Extintor (BC - ABC) | X | | | | 30 lb, V Oct. 2026 | |
| Botiquin de Primeros Auxilios completo | X | | | | | |



| TRANSPAIS | | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | | | | | | | | | CMT-TP-OPR-FOR-02 | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|
| PLANTILLA DE RECORRIDO DIARIO | | | | | | | | | | | | F. 20110322 | |
| | | | | | | | | | | | | V. 01 | |
| | | | | | | | | | | | | Página 1 de 2 | |
| TIPO DE VEHICULO: Camioneta | | PLACA: Nxy 919 | | MODELO: 2025 | | CONDUCTOR: Jair Andres Landino Garcia | | | | CELULAR: 322 324 08 22 | | | |
| EMPRESA: Municipio Tauramena | | NIT: | | No. C.C. 1.115 919. 023 | | MES: Abril | | | | | | | |
| ITEM | RECORRIDO | INICIO SERVICIO MAÑANA (HORA MILITAR) | | | INICIO SERVICIO TARDE (HORA MILITAR) | | | OBSERVACION | KILOMETRAJE RECORRIDO | | | NOMBRE PERSONA TRANSPORTADA | VISTO SERVICIO RECIBIDO |
| | | HORA ENTRADA | TIEMPO DESCARGO | HORA SALIDA | HORA ENTRADA | TIEMPO DESCARGO | HORA SALIDA | | KM INICIAL | KM FINAL | KM TOTAL | | |
| 1 | Tauramena - Iguia | 06:00 | | | | | 18:00 | | 405575 | 405689 | 114 | | |
| 2 | Tauramena - Casio urbano | 06:00 | | | | | 18:00 | | 405689 | 405700 | 11 | | |
| 3 | Tauramena - Aguablanca | 06:00 | | | | | 18:00 | | 405700 | 405715 | 25 | | |
| 4 | Disponible | 06:00 | | | | | 18:00 | | | | | | |
| 5 | Disponible | 06:00 | | | | | 18:00 | | | | | | |
| 6 | Tauramena - Puente Monteralo | 06:00 | | | | | 18:00 | | 405775 | 405830 | 55 | | |
| 7 | Tauramena - Uisnaca | 06:00 | | | | | 18:00 | | 405830 | 405867 | 37 | | |
| 8 | Tauramena - Casio urbano | 06:00 | | | | | 18:00 | | 405867 | 405882 | 15 | | |
| 9 | Tauramena - Iguia | 06:00 | | | | | 18:00 | | 405882 | 405937 | 55 | | |
| 10 | Tau - Iguia - la lucha | 06:00 | | | | | 18:00 | | 405937 | 406058 | 121 | | |
| 11 | Disponible | 06:00 | | | | | 18:00 | | | | | | |
| 12 | Disponible | 06:00 | | | | | 18:00 | | | | | | |
| 13 | Tauramena - Uisnaca | 06:00 | | | | | 18:00 | | 406113 | 406159 | 46 | | |
| 14 | Tauramena - Yaguaros | 06:00 | | | | | 18:00 | | 406159 | 406188 | 29 | | |
| 15 | Tauramena - Villa Rosa | 06:00 | | | | | 18:00 | | 406188 | 406275 | 87 | | |
| 16 | Tauramena - Casio urbano | 06:00 | | | | | 18:00 | | 406275 | 406291 | 16 | | |



| ITEM | | INICIO SERVICIO MAÑANA (HORA MILITAR) | | | INICIO SERVICIO TARDE (HORA MILITAR) | | | OBSERVACIÓN | KILOMETRAJE RECORRIDO | | | NOMBRE PERSONA TRANSPORTADA | VIB SERVICIO RECIBIDO |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | HORA ENTRADA | TIEMPO DESPACHO | HORA SALIDA | HORA ENTRADA | TIEMPO DESPACHO | HORA SALIDA | | KM INICIAL | KM FINAL | KM TOTAL | | |
| TOTAL KM RECORRIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: left; margin-left: 50px;"><i>Jair Andrés Fandiño García</i></p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">FIRMA DE SUPERVISOR</p> | | | | | | | | | | | | | |



ANEXO 6

LICENCIA DE CONDUCCIÓN



REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
 No. 1115919023

JUAN ANTONIO FANDINO GARCIA
 FECHA DE EMISIÓN: 17-08-2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: 28-12-2025
 CATEGORÍAS DE AUTORIZACIÓN: A*

MINISTERIO DE TRANSPORTE EXPEDIENTE
 BIRSA TIOYITE INCIPAL YOFAL



| CATEGORIAS AUTORIZADAS | | | |
|------------------------|---|------------|----------|
| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SECTOR |
| B2 | AUTOMOVIL, MOTOCICLETA, CAMIONETA, CAMIONES, CAMIONETA, MOTOCICLO, CAMION, BICICLA Y BUS | 28-12-2025 | PUBLICAS |
| C2 | AUTOMOVIL, MOTOCICLETA, CAMIONETA, CAMIONES, MOTOCICLO, CAMION BICICLA Y BUS | 28-12-2025 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
LC12000353435



ANEXO 7

Contenido

| | |
|---|----|
| OBJETIVO..... | 25 |
| ALCANCE..... | 25 |
| En caso de una varada en carretera se debe tener en cuenta el siguiente protocolo.... | 26 |
| VARADA EN CARRETERA - FLUJOGRAMA..... | 27 |

OBJETIVO

Este pueblo pretende ser una guía de actuación en la que se establezcan los pasos mínimos que se deben seguir en caso de una varada y los requisitos mínimos de seguridad a contemplar por parte de los conductores, así como de los usuarios de los vehículos en caso de una varada en carretera.

ALCANCE

Aplica para todo pasajero y personal de transportes porvenir S.A.S, que haga uso del servicio de transporte de la empresa.



En caso de una varada en carretera se debe tener en cuenta el siguiente protocolo

- Guarde la calma y la compostura
- Coloque las luces estacionarias.
- Estacione su vehículo, si le es posible, lo más lejos de la calzada; y sigue las instrucciones de seguridad
- Coloque las señales respectivas para evitar que otro vehículo, colisione con el suyo.
- Descienda con precaución del vehículo y coloque su chaleco reflexivo; realice una inspección para establecer la criticidad, revise la posible causa de la varada, no tardé más de 15 minutos revisando el vehículo, recuerda que viajan personas del vehículo, y Esperan que usted pueda dar un informe sobre la situación.
- Si requiere personal especializado para la reparación, en caso de que se comunique con el coordinador operativo, para que envíe un mecánico, coordiné la logística de ayuda que requiere.
- Coloque en un sitio seguro mientras llega la ayuda. Realice el acordonamiento de el lugar dónde quedó estacionado.
- Realice evaluación de los riesgos a los que está expuesto antes de realizar cualquier mantenimiento, si usted mismo puede realizar la reparación o el mantenimiento.
- Asegura el vehículo con conos, cinta de peligro, tenga a la mano una paleta de pare y siga y colóquese su chaleco reflexivo sin importar la hora.
- Tome la decisión acertada, analice si es necesario trasbordar o si la falla la puede solucionar rápidamente.



- Antes de tomar la decisión realice un programa o planificación de las materiales herramientas elementos de protección personal (guantes overol manga larga debidamente abotonado y si es necesario gafas de seguridad)
- Revise que la iluminación de la falla sea la adecuada (mantenga siempre una linterna para varadas en la noche)
- No introduzca las manos ni otra parte del cuerpo cuando el vehículo se encuentre prendido
- No reemplace las pinzas o dispositivos por otros impropios
- Explique a los pasajeros la causa exacta e infórmeles la acción a seguir y el tiempo aproximado que deberán esperar para poder continuar el recorrido ya sea en el mismo vehículo o en el otro de trasbordo.
- Sea cual sea la decisión tomada pide excusas a los pasajeros por los inconvenientes e incomodidades que pueda causar debido a la situación presentada
- Si la decisión tomada, es que los pasajeros deben esperar a que usted se desvare debido a que el tiempo que usted tarda en desbaratarse es muy corto y no vale la pena incomodarlos trasbordando los de vehículo informe al pasajero el tiempo exacto que tarda en realizar el desvare.
- Realice la reparación (usted está autorizado para realizar las siguientes actividades) cambiar llantas, bajar ejes, cambiar filtros, tensionar frenos, suspender llantas, cambiar cruceta, cambiar mangueras y correas).

SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE EN BAHÍAS O FUERA DE LA CALZADA

- Verifique la reparación
- Continué con el viaje

VARADA EN CARRETERA - FLUJOGRAMA



