HOJA DE VIDA BICICLETA CICLOVÍA

Estado de la bicicleta institucional (anual)

DATOS PERSONAL RESPONSABLE			
CONTRATISTA ANTERIOR		CONTRATISTA ACTUAL	
NOMBRE	NO APLICA	NOMBRE	ESTEBAN ORJUELA GONZÁLEZ
NÚMERO DE CONTRATO		NÚMERO DE CONTRATO	0063/2025
NÚMERO DE CÉDULA		NÚMERO DE CÉDULA	1.000.522.743
CORREO		CORREO	orjuela.gonzález.esteban@outlook.com
NUMERO DE CELULAR		NUMERO DE CELULAR	3144614973

DATOS BICICLETA	
MARCA (MSC-HAMMER-ROCKRIDER-ROCA)	ROCA
NÚMERO DE SERIE CUADRO	IR2504609
NÚMERO PLACA	53126
TAMAÑO DEL MARCO (XS, S, M, L XL)	XL
TAMAÑO DEL ARO (29")	29"

HISTORIAL BICICLETA	
FECHA DE RECEPCIÓN	24 julio, 2025
FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	N/A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1	12 agosto,2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2	16 septiembre, 2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3	14 octubre, 2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4	13 noviembre, 2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5	6 diciembre, 2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6	N/A

AJUSTES DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA	LIMPIEZA	LUBRICACIÓN	PRESIÓN LLANTAS	AJUSTES CAMBIOS	AJUSTES ERGONÓMICOS	INSPECCIÓN VISUAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO		OBSERVACIONES
6/12/2025	KIT DE ARRASTRE, RINES Y MARCO SUCIO, SE REALIZA LIMPIEZA PARA GARANTIZAR UNA BUENA PRESENTACIÓN	SE APLICA ACEITE A LA CADENA, GARANTIZANDO UN BUEN RECORRIDO	PRESIÓN BAJA EN LLANTA TRASERA, SE INFLA, PINCHADA EN LLANTA DELANTERA, SE REALIZA DESPINCHE DE NEUMÁTICO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD			SIN NOVEDAD

AJUSTES DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	MECÁNICO A CARGO	ESTADO MARCO	KIT DE ARRASTRE	FRENOS	RUEDAS	ACCESORIOS	REPUESTOS CAMBIADOS	REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO REALIZADO	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

5.REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografía clara de ambos costados de la bicicleta, de la placa y el numero de serie del marco)









HOJA DE VIDA BICICLETA CICLOVÍA

Estado de la bicicleta institucional (anual)

DATOS PERSONAL RESPONSABLE			
CONTRATISTA ANTERIOR		CONTRATISTA ACTUAL	
NOMBRE	NO APLICA	NOMBRE	ESTEBAN ORJUELA GONZÁLEZ
NÚMERO DE CONTRATO		NÚMERO DE CONTRATO	0063/2025
NÚMERO DE CÉDULA		NÚMERO DE CÉDULA	1.000.522.743
CORREO		CORREO	orjuela.gonzález.esteban@outlook.com
NUMERO DE CELULAR		NUMERO DE CELULAR	3144614973

DATOS BICICLETA	
MARCA (MSC-HAMMER-ROCKRIDER-ROCA)	ROCA
NÚMERO DE SERIE CUADRO	IR2504609
NÚMERO PLACA	53126
TAMAÑO DEL MARCO (XS, S, M, L XL)	XL
TAMAÑO DEL ARO (29")	29"

HISTORIAL BICICLETA	
FECHA DE RECEPCIÓN	24 julio, 2025
FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	N/A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1	14 enero, 2026
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2	14 febrero, 2026
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3	12 marzo, 2026
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4	10 abril, 2026
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5	N/A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6	N/A

AJUSTES DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA	LIMPIEZA	LUBRICACIÓN	PRESIÓN LLANTAS	AJUSTES CAMBIOS	AJUSTES ERGONÓMICOS	INSPECCIÓN VISUAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO		OBSERVACIONES
10/04/2026	KIT DE ARRASTRE, RINES Y MARCO SUCIO, SE REALIZA LIMPIEZA PARA GARANTIZAR UNA BUENA PRESENTACIÓN.	CADENA SUCIA Y SECA, SE LIMPIA Y APLICA ACEITE PARA LUBRICAR	PRESIÓN BAJA EN LLANTA TRASERA Y DELANTERA, SE INFLA CON BOMBA DE MANO.	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD			SIN NOVEDAD

AJUSTES DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA	MECÁNICO A CARGO	ESTADO MARCO	KIT DE ARRASTRE	FRENOS	RUEDAS	ACCESORIOS	REPUESTOS CAMBIADOS	REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO REALIZADO	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

5.REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografía clara de ambos costados de la bicicleta, de la placa y el numero de serie del marco)







