REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188429944

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CAR PITS SA

NIT: 900081091

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-049-001

Fecha de expedición: 2026/03/14

Fecha de vencimiento: 2027/03/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: LUN060

CLASE: CAMION

MARCA: JMC

MODELO: 2023

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2771

NRO. MOTOR: JX493ZLQ4-N5035787

NRO. CHASIS: LEFYFCG29PHN03033

VIN: LEFYFCG29PHN03033

LÍNEA: JX1041TSGA24

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO DAVIVIENDA S.A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028358586

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SOP298	INTERNATIONAL	7600 6X4	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16570

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35212553	S	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HTWYAHT98N687590	N	3HTWYAHT98N687590	S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
VELASQUEZ CASTILLO RODOLFO	C.C. 79553175

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
062008100031299	I	06/02/2008	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
21/04/2008	07/02/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE

COSMOCOLOR LT-22

LT0700226014 6

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23.59 HORAS DEL
2025 7 10	2025 7 11	2026 7 10

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91946319 - 612591491	SOP298	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10831	2008

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	76006X4	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35212553	3HTWYAHT98N687590	NA	16,57

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RODOLFO VELASQUEZ CASTILLO	3227202166	CC	79553175	SIBATE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91946319	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.061.500	$ 551.900	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.615.800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.07.10 10:42:49 -05:00

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182188942

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA UNIMILENIO

NIT: 900225056

No. de Certificado de Acreditación: 11-OIN-039-001

Fecha de expedición: 2025/07/02

Fecha de vencimiento: 2026/07/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SOP298	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2008
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10831	**NRO. MOTOR:**	35212553
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT98N687590	**VIN:**	
LÍNEA:	7600 6X4		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: RODOLFO VELASQUEZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

NUNO ANDRE PINTO HENRIQUES

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030299319

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SDT785	CHEVROLET	KODIAK 190	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.200	BLANCO ARCO BICAPA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	20000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
9SZ42169	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9GDV7H4C89B112435	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MUÑOZ BURGOS WILIAN HERNAN

IDENTIFICACIÓN

C.C. 97480529

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
08002111265139	I	12/08/2008	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
21/01/2010	23/10/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

TRÁNSITO DPTAL DEL ATLÁNTICO/BARANOA

LT03005693146

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA							
	AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
	2025	11	14	DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	11	17	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	11	16

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
93874877 - 613958004	SDT785	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	7200	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: KODIAK190	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
9SZ42169	9GDV7H4C89B112435	NA	20,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
WILIAN MUNOZ BURGOS	3118872421	CC	97480529	BARANOA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	93874877	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.061.500	$ 551.900	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.615.800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero
Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.14 12:13:52 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184209192

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RASTRILLANTAS LTDA

NIT: 832002212

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-032

Fecha de expedición: 2025/09/27

Fecha de vencimiento: 2026/09/27

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SDT785

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2009

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7200

NRO. MOTOR: 9SZ42169

NRO. CHASIS: 9GDV7H4C89B112435

VIN:

LÍNEA: KODIAK 190

COLOR: BLANCO ARCO BICAPA

NOMBRE PROPIETARIO: WILIAN H. MUÑOZ B.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DIEGO FERNANDO TORRES VILLALOBOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029311568

PLACA CDK817	MARCA MACK	LÍNEA CV713		MODELO 2008
CILINDRADA CC 12.000	COLOR BLANCO			SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL		CAPACIDAD Kg/PSJ 16000
NÚMERO DE MOTOR 7B02005552M70369733	RBG N	VIN ******		
NÚMERO DE SERIE 1M2AG11C08M069288	RSV N	NÚMERO DE CHASIS 1M2AG11C08M069288		RSN N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
VELASQUEZ CASTILLO RODOLFO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 79853175

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 510280501009O1

VE: I

FECHA IMPORT.: 15/06/2007

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - NELSON VICENTE SANCHEZ PENAGOS

FECHA MATRÍCULA: 06/07/2007

FECHA EXP. LIC. TTO.: 09/06/2023

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SDM - BOGOTA D.C.

LT03006429629

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2026	2	12

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2026	2	14
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2027	2	13

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
95400373 - 615229505	CDK817	CARGA O MIXTOS	PARTICULAR	12000	2008

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	MACK	CV713	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
7B02005552M70369733	1M2AG11C08M069298	NA	16,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
RODOLFO VELASQUEZ CASTILLO	3123405144	CC	79553175	SOACHA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	95400373	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.065.500	$ 554.000	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.621.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022

[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.

[4]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social

[5]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188215184

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RASTRILLANTAS LTDA

NIT: 832002212

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-032

Fecha de expedición: 2026/03/06

Fecha de vencimiento: 2027/03/06

DATOS VEHÍCULO

PLACA: CDK817

CLASE: VOLQUETA

MARCA: MACK

MODELO: 2008

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 12000

NRO. MOTOR: 7B02005552M70369733

NRO. CHASIS: 1M2AG11C08M069298

VIN:

LÍNEA: CV713

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: RODOLFO VELASQUEZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DIEGO FERNANDO TORRES VILLALOBOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020251015

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SOP192	INTERNATIONAL	7600	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
035210161	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HTWYAHT58N678546	N	3HTWYAHT58N678546	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

CASAS CARO HENRY — C.C. 79609955

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ****** — POTENCIA HP 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
062008000025962	I	30/01/2008	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
15/02/2008	11/02/2020	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE

LT07000144495

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2025	7	4

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	7	5
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	7	4

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/PATIOS	MODELO
91800771 - 612532697	SOP192	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10831	2008

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
3	INTERNATIONAL	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: 7600	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
035210161	3HTWYAHT58N678546	NA	16,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HENRY CASAS CARO	3124290127	CC	79609955	SIBATE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPENDEDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91800771	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.061.500	$ 551.900	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.615.800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.07.04 19:10:53 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182224122

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SANTA LIBRADA SAS
SIGLA: CDA SANTA LIBRADA SAS

NIT: 900554707

No. de Certificado de Acreditación: 15-OIN-033-001

Fecha de expedición: 2025/07/03

Fecha de vencimiento: 2026/07/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SOP192

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2008

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 035210161

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT58N678546

VIN:

LÍNEA: 7600

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: HENRY CASAS C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LUIS CARLOS PALOMINO RINCON

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012490949

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SMA801	FREIGHTLINER	M2 106	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.370	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	18000 - 2

NÚMERO DE MOTOR: 90698000607487 — REG: N — VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: 3ALHCYCSX7DY22655 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 3ALHCYCSX7DY22655 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): LEON GONZALEZ JOSE SANTIAGO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 80168437

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 23831012049582

I/E: I

FECHA IMPORT.: 05/12/2006

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
25/01/2007	09/09/2016	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE MOVILIDAD MPAL FUSAGASUGA

LT01006926281

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183312340

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA EL ROBLE

NIT: 901227395

No. de Certificado de Acreditación: 22-CDA-019

Fecha de expedición: 2025/08/19

Fecha de vencimiento: 2026/08/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SMA801

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FREIGHTLINER

MODELO: 2007

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6370

NRO. MOTOR: 90698000607487

NRO. CHASIS: 3ALHCYCSX7DY22655

VIN:

LÍNEA: M2 106

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: JOSE S. LEON G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ADRIANA MARINA MARIN JIMENEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024627962

PLACA SNF516	MARCA FORD	LÍNEA SIN LINEA		MODELO 1952
CILINDRADA CC 5.800	COLOR ROJO			SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL		CAPACIDAD Kg/PSJ 4000
NÚMERO DE MOTOR 469GM2U1002275		REG N	VIN *****	
NÚMERO DE SERIE F6R2EG28767		REG N	NÚMERO DE CHASIS F6R2EG28767	REG S

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
OJEDA SILVA WILSON JIOVANY

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1053684048

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
1

VE
I

FECHA IMPORT.
01/01/1954

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
13/04/1981

FECHA EXP. LIC. TTO.
29/11/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE

LT0700178783

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2026	2	16	2026	2	17	2027	2	16

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
95433073 - 615269042	SNF516	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	5800	1952

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FORD	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: SINLINEA	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
469GM2U1002275	F6R2EG28767	NA	4,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
WILSON OJEDA SILVA	3156728053	CC	1053684048	SIBATE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	95433073	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
31	$ 582.900	$ 303.100	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 888.400

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/ Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022

[3] Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.

[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social

[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.02.16 11:43:11 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185481419

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA RASTRILLANTAS LTDA

NIT: 832002212

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-032

Fecha de expedición: 2025/11/22

Fecha de vencimiento: 2026/11/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SNF516

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1952

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5800

NRO. MOTOR: 469GM2U1002275

NRO. CHASIS: F6R2EG28767

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: WILSON J. OJEDA S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DIEGO FERNANDO TORRES VILLALOBOS

ANEXO N°12

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 137669

No. DE REGISTRO
MI[illegible]470

MARCA
BOBCAT

LINEA
S185

AÑO MODELO
2011

TIPO DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL

CLASE
MINICARGADOR

No. SERIE
A3L939474

COLOR(ES)
BLANCO NARANJA

No. MOTOR
AS0538

RODAJE
LLANTAS NO NEUMATICAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2821 Kg	1938 mm	1676 mm	2588 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
KUBOBCAT S A S

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.346.355

República de Colombia

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
27-11-2020	13-09-2024	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	482011000004119	11/01/2011

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000045903

COSMOCOLOR-TM-22

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2011**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

4820110000041 19-1

Importador

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900152232	9	EQUIPOS TECNICOS DE COLOMBIA S A S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 50 6 SUR 05	3610607	48	05	001

Declarante

24. Numero de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830003079	6	AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 SIAP	26	

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
12550651	MUÑOZ LUNA GILBERTO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Dia	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Dia	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Dia	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Dia
CTG	7201	No. 116575001888321	2010 - 12 - 26	No. 6350-0458-012.012	2010 - 12 - 13

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
BOBCAT COMPANY	GWINNER ND	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
210 1ST AVENUE N.E. GWINNER, ND 58040 USA	7016786165

51. No. de factura	52. Año - Mes - Dia	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Codigo de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs
9718186	2010 - 11 - 17	249	1	215	5	GLOBAL SHIPPING AGENCIES SA	1,913.98

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429510000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. doms.	72. Peso neto kgs. doms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.
01	01	249	10,491.29	9,442.16	YY	5	2	u	4.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
85,518.29	3,974.46

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
128.27	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
4,102.73	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
89,621.02	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 5.00	93 171,532,840	94 8,577,000	95 8,577,000	96 0
I.V.A.	97 16.00	98 180,109,840	99 28,818,000	100 28,818,000	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 37,395,000		126 0

91. Descripción de las mercancías (Clase de producto, marca, referencias e importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluye manejo, peraltes y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO: 272137; IMPORTACIÓN: 272137; DECLARACION: 1; PEDIDO: ET 2010-021. (Bogcarol).MERCANCIA NUEVA; NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 2803 DEL 31/10/2006. NC: MINICARGADOR LDR.8175.8F.1SP.FP.DLX; MARCA: BOBCAT; MOD: 8175; REF: M0007×423552; CANT: 1; AÑO: 2011; UND; SERIAL: A3L537160 SERIAL MOTOR: AQ3309 MODELO V2403 MARCA KUBOTA; CODE: 1G921-000020; CON BATERIA MARCA BOBCAT; P/N: 6673865, CON SUS 4 LLANTAS MARCA BOBCAT 10-16.5 NHS P/N:7101734. NC: MINI CARGADOR LDR.8185,8F,1SP,FP.DLX; MARCA: BOBCAT; MOD: 8185; REF: M0009×424363; CANT: 1; AÑO: 2011; UND; SERIAL: A3L939477 SERIAL MOTOR: AS0527 MODELO: V2607T MARCA KUBOTA; COD E:1J711-00000; CON BATERIA MARCA BOBCAT P/N: 6673865; CON SUS 4 LLANTAS MARCA BOBCAT 10-16.5 NHS P/N: 67299(continua al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automatico No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 4820110000041 19 133. Fecha: 2011 01 06
134. Levante No. 4820110000083 99	135. Fecha 2011 - 01 - 11	Firma funcionario responsable 136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 37,395,000

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BANCOLOMBIA S.A.
Autoadhesivo 07085260449420
Fecha presentación 2011-01-11 15:46:00
Valor pagado $37,395,000

Fecha de Impresión. 2020-11-25 12:17:24

20112588719013

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **482011000004119-1**
Subpartida : **8429510000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

80. NO: MINI CARGADOR LDR.S185,9F,18P,FP.DLX; MARCA: BOBCAT; MOD: S185; REF: M0009×424363; CANT: 1; AÑO: 2011; UND; SERIAL: A3L93
9473 SERIAL MOTOR: AQ0027; MODELO V2607T MARCA KUBOTA; CODE 1J711-00000; CON BATERIA MARCA BOBCAT P/N: 6673865; CON SUS 4 LLANTAS
MARCA BOBCAT 10-16.5 NHS P/N: 6729900. NO: MINICARGADOR LDR.S185.9F.18P.FP.DLX; MARCA: BOBCAT; MOD: S185; REF: M0009×424363; CAN
T: 1; AÑO: 2011; UND; SERIAL: A3L939474 SERIAL MOTOR: A80598; MODELO V2607T MARCA KUBOTA CODE: 1J711-00000; CON BATERIA MARCA BOB
CAT P/N: 6673865; CON SUS 4 LLANTAS MARCA BOBCAT 10-16.5 NHS P/N: 6729900

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS SOLUCIONES A TU ALCANCE Nit 901.340.744-8	**HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA AMARILLA**	**F-03** **Versión: 01**

CLASE DE MAQUINARIA AMARILLA	MINI CARGADOR
MARCA	BOBCAT
TIPO	MINI CARGADOR
MODELO	S185
AÑO DE FABRICACIÓN	2011
COLOR	BLANCO/NARANJO
MOTOR	
SERIE DE MOTOR	V2607-T
COMBUSTIBLE	DIESEL
POTENCIA NETA DE MOTOR	43,3kW
TORQUE A 400 rpm	43,3kW
DESPLAZAMIENTO	11. 8 KI por hora

SISTEMA HIDRAHILICO	
BOMBA HIDRAULICA 1	33.3 l/min A 2400 rpm
BOMBA HIDRAULICA 2	28.8 l/ min A 2400 rpm

ESPECIFICACIONES DE PESO	
PESO TOTAL DE LA MAQUINA	2821 kg
PESO DE LA CABINA	110 kg
PESO TRACCION DESLIZANTE	

ELECTRICIDAD	
BATERIA	WILLARD 12 V
ALTERNADOR	12V -90 A

CONSUMO PROX HORA/GALON	1.2
HOROMETRO COMPRA	3828,9
CERTIFICADO MANUAL IMPORTACIÓN	ANEXO DOCUMENTO

HITACHI Bobcat

REPARACION DE MAQUINA PESADA
Mantenimiento preventivo correctivo de todo tipo de maquinaria.
Venta y asesoría de repuestos.

A QUIEN INTERESE

REF: FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL MINICARGADOR BOBCAT S 185 MODELO 2011

Luego de inspección realizada al **MINICARGADOR BOBCAT S 185 MODELO 2011, EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2026**, se determinó que esta se encuentra en óptimas condiciones técnico- mecánicas de operación de acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante.

A la fecha se encuentra al día en mantenimientos, tanto correctivo (cambio de aceite, pasadores, cuchillas de arrastre y reforzamiento del cucharon; (cambio de empaques de los cilindros hidráulicos del brazo y reparación del motor) como preventivo (Cambio de aceite del aceite del motor, filtros de aceite, aire y combustible y con un **ODÓMETRO 5828,9**

Dado en Bogotá a los (18) días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente.

Mario Casas Trujillo
Ingeniero Mecánico
C.C 80093220
T.P CN230- 47016

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Titular MARIO
CASAS TRUJILLO

D.I. 80.093.220

Ingeniero MECÁNICO

Matricula CN230-47016

Resol. C.P.N. 17/2006

VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS

SOLUCIONES A TU ALCANCE

Nit 901.340.744-8

Bogotá D, C. 18 de Febrero de 2026

A QUIEN INTERESE

Yo, **JHON JAIRO PLAZAS GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía **No 17.588.752 de la ciudad de Arauca,** me hago responsable del mantenimiento de la maquina **MINICARGADOR BOBCAT S185 MODELO 2011**, en realizar los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos en los tiempos establecidos cada 250 horas y 100 horas.

. .

Se expide en la ciudad de Bogotá a los 18 días del mes de Febrero del año en curso.

Atentamente,



JHON JAIRO PLAZAS GUERRERO
Director Administrativo
C.C # 17588752
CEL: +57 3244418903
E-MAIL: jplazas.vg@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 120391

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC657576	HITACHI	ZX75US-3	2012

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HCM1P300C00052622

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	4LE2-280919	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
8000 Kg	2690 mm	2320 mm	5870 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS	NIT 901.340.744

República de Colombia

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

PRENDA-FINANCIAMOS SU MAQUINA SAS

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
11-09-2023	11-09-2023	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352023000327342	24/07/2023

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

COSMOCOLOR-TM-22

TM07000035969

VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS Nit 901.340.744-8	**HOJA DE VIDA MAQUINARIA AMARILLA**	**F-04** **Versión: 01**

CLASE DE MAQUINARIA	**EXCAVADORA HIDRAULICA DE ORUGAS**
MARCA	**HITACHI**
TIPO MODELO	**EXCAVADORA**
AÑO DE FABRICACION	**2012**
COLOR	**NARANJA**
MOTOR	
SERIE DEL MOTOR	**4LE2-280919**
COMBUSTIBLE	**DIESEL**
MARCA DEL MOTOR	**ISUZU**
TORQUE	**12,244 LB.-FT (16 600 Nm)**
DESPLAZAMIENTO	**2 MOTORES DE PISTONES AXIALES DE CILINDRADA VARIABLE 1**
SISTEMA HIDRAULICO	
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	**2 x 79,2 L/min 1 x 61,6 l/min**
BOMBA HIDRAULICA PILOTO	**22,0 l/min**
ESPECIFICACIONES DE PESO	
PESO TOTAL DE LA MAQUINA	**7200-8000**
INFORMACION DE LA CABINA	**1.005 mm de ancho x 1.675 mm alto**
CAPACIDAD DE ACSENSO	**70% (35°) CONTINUO**
FUERZA DE TRACCION MAXIMA	**71,0 Kn (7240 kgf)**
ELECTRICIDAD	
BATERIA	**2 x 12 volt**
ALTERNADOR	**50 amp**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352023000327342-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
830116807	7	PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
DG 16 96 G 85 FONTIBON	4926260	35	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830008623	6	AGENCIA DE ADUANAS HECADUANAS SAS NIVEL 1	26	0261

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
66945737	BULLA BERNAL MONICA MILENA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	25578	No. 116575013580219	2023 - 07 - 20	No. KOB/BNV-E22306031	2023 - 05 - 31

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
OWL353-011A	2023 - 05 - 23	399	1	580	11	NAVEMAR SAS	3,980.20

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	399	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	399	8,000.00	8,000.00	YY	4	1	u	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
24,475.79	L	40013312

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98	99	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 405131923. Operador economico: OE0346. Pedido Tramite: MQ407. Declaracion(2-2). NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 09-MAYO DEL 2013, NOS ACOGEMOS A LA RESOLUCION 057 DEL 13 DE ABRIL DE 2015, MERCANCIA USADA//CON PARTES Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO. LICENCIA DE IMPORTACION NO. LIC-40013312-20230714N CON FECHA DE APROBACION: 2023-07-14 FECHA VIGENCIA 2023-08-29 ; VISTO BUENO ICA FITOSANITARIO VIFS-2023-12834 CON FECHA APROBACIÓN: 2023-07-13 . DOCUMENTO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS NO: SV-014424-23 FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/05/2023 FECHA DE VALIDEZ: 29/08/2023, CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA NACIONALIZACIÓN, NO CFN-8-006663-23, FECHA DE PRESENTACIÓN: 24/07/2023, NOS ACOGEMOS A LA RESOLUCIÓN 46 DE 2019 ARTÍCULO 124 NUME(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 352023000327342 133. Feha: 2023 07 24

134. Levante No. 352023000293977	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 07 - 24		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) SYGA Autoadhesivo 92352301535128 Fecha presentación 2023-07-24 16:01:26 Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-07-24 16:05:41

20233791245567

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUISCA	**Declaración de Importación**	Aceptación : **352023000327342-0** Subpartida : **8429520000** Página 1 de 1

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

RO 4.1. Cant (1) Unidades o artículos Producto: EXCAVADORA. Marca: HITACHI. Modelo: ZX75US-3. Referencia: ZX75US-3. Serial: HCM1P 300C00062622. Uso o destino: EQUIPO ESPECIAL PARA REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRA EN OBRAS CIVILES Y DE CONSTRUCCION. SERIE CHASIS: HCM1P300C00062622, MARCA DEL MOTOR: ISUZU, MODELO DEL MOTOR: AU-4LE2X, SERIE MOTOR: 4LE2-280919, COLOR: NARANJA, PAIS DE ORIGEN: JAPON, AÑO DE FABRICACION: 2012, AÑO MODELO: 2012, VALOR CUANDO NUEVA: 7.134.600 USD, MERCANCIA USADA //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

EJE Z-Serie 3 Versión corta con giro trasero

HITACHI

ZAXIS 75 US

EXCAVADORA HIDRÁULICA

- **Código de modelo**:ZX75US-3
- **Potencia nominal del motor**:39,4 kW (52,8 CV) ISO 9249, neto
- **Peso operativo**:7 200 - 8 000 kilogramos
- **Cucharón retroexcavadora**:SAE, PCSA colmado: 0,13 - 0,33 m^3
  CECE Colmado : 0,12 - 0,29 m^3

El poder de actuar

La serie ZAXIS-3 es una nueva generación de excavadoras diseñadas para proporcionar potencia más eficiente, productividad y mayor comodidad del operador. Al escuchar atentamente los deseos del usuario final, HITACHI no solo comprende su negocio, sino que también le brinda las soluciones confiables que ha estado buscando.

NUEVO Y MEJORADO

- ***Actuación:***
  5% más de producción

- ***Comodidad:***
  Excelente visibilidad
  Controlabilidad mejorada
  Menor nivel de ruido

- ***Nuevo equipamiento:***
  Sistema antirrobo
  Cámara de visión trasera (opcional)

- ***Costos de funcionamiento reducidos:***
  Menor consumo de combustible por m^3
  Durabilidad y confiabilidad mejoradas

Productividad
modo electrónico
Control de detección de velocidad
Capacidad de swing mejorada
Movilidad mejorada
Rendimiento de apiñamiento de cuchillas mejorado
Página 4-5

Comodidad del operador
Alta visibilidad dentro de la cabina
Palancas de recorrido corto
Asiento de diseño cómodo
Controlabilidad y comodidad del operador mejoradas
Página 6-7

monitor multifunción
Soporte de mantenimiento
Sistema antirrobo
Cámara de visión trasera (opcional)
Página 8-9

Durabilidad y confiabilidad
Estructura superior reforzada Tren de rodaje reforzado Accesorio delantero reforzado ***Página 10-11***

Mantenimiento
Puntos de inspección convenientemente ubicados
Cubierta del motor ampliamente abierta
Disposición paralela del paquete de refrigeración.
Página 12-13

Medidas de seguridad
Cabina CRES II
Barras de protección derechas de la cabina
Palanca de cierre del control piloto Perilla de parada del motor
Página 14

Medidas medioambientales
Conjunto de mecanismos de bajo ruido Diseño ecológico
Página 15

Piezas y servicio
Página 16

Especificaciones
Página 18-23

- **El nuevo motor cumple con la normativa sobre emisiones US EPA Tire 3 y EU Stage III A.**

- **El diseño avanzado de bajo ruido cumple con el próximo reglamento de ruido de la UE 2000/14/CE, FASE II**

Notas: Las fotografías de este catálogo muestran excavaciones con un brazo de 2,12 m y un accesorio de cuchilla opcional instalado.
Algunas de las imágenes de este catálogo muestran una máquina no tripulada con accesorios en posición operativa. Estas se tomaron únicamente con fines de demostración y las acciones que se muestran no se recomiendan en condiciones normales de funcionamiento.

Productividad impulsada

El giro de cola corto hace posible operaciones eficientes en diversos lugares de trabajo confinados.
Para el ZAXIS-3 se desarrolló un sistema hidráulico eficiente y un nuevo motor diésel con turbocompresor con intercooler. Estas tecnologías avanzadas están trabajando para producir una mayor producción con una mayor eficiencia de combustible.

Aplicable en varios sitios de trabajo

El corto radio de giro trasero de 1.290 mm promete operaciones eficientes en espacios reducidos.

- ***El radio de giro trasero es más corto que el de la ZX70-3.***
- ***Radio de giro mínimo corto de 1.810 mm.***

La estabilidad supera al modelo estándar

La estabilidad aumenta mediante el uso del contrapeso ponderado exclusivo de EE. UU.

- ***Estabilidad: aumento del 17 % (vs. ZX70-3)***

* En la figura las máquinas están expresadas mediante códigos de modelo para su presentación.
La foto muestra una excavadora con un brazo de 1,62 m instalado.

Más producción, menos consumo de combustible

Producción incrementada

Una combinación del sistema hidráulico y el nuevo motor turbocompresor con intercooler permite el uso eficiente de la presión hidráulica para aumentar las velocidades de los actuadores e impulsar la producción con una mayor eficiencia de combustible. La productividad aumenta un 5% en comparación con el modelo anterior ZAXIS-1.

modo electrónico

El modo E y el modo P se pueden seleccionar para adaptarse a las necesidades del trabajo.
El modo E puede ahorrar consumo de combustible hasta un 12% en comparación con el modo P del modelo anterior, al tiempo que produce una producción similar.

Aumento del par de giro y la fuerza de tracción

El par de giro y la fuerza de tracción aumentan significativamente.

- Par de giro 9% ARRIBA

- Fuerza de tracción 8% ARRIBA

Control hidráulico eficiente

Sistema hidráulico

El Sistema Hidráulico provoca mayor satisfacción del usuario que otros modelos debido a su mayor comodidad para el operador y facilidad de operación.
Durante las operaciones de introducción del brazo, el sistema hidráulico de 3 bombas se fusiona, lo que permite operaciones de nivelación rápidas. Dependiendo de las operaciones, el uso de las 3 bombas se cambia automáticamente, ofreciendo una excelente operatividad.
Apoya la estabilidad y la operatividad combinada, como el equilibrio de velocidad y el despeje del terreno.

Control de detección de velocidad

Se utiliza un sistema de detección de velocidad para el control de potencia hidráulica. Se controla el flujo de entrega de la bomba hidráulica, que varía con los cambios en las RPM del motor según la carga. Esto significa un uso eficiente de la potencia del motor y también contribuye a una reducción en el consumo de combustible.

Concepto de desarrollo de nuevo motor.

Motor turbocompresor con intercooler

El nuevo motor turbocompresor con intercooler está desarrollado y fabricado para cumplir con las rigurosas regulaciones de emisiones aplicadas en 2008 en EE. UU. y la UE. Este nuevo motor contribuye a la preservación del medio ambiente. Al mismo tiempo, logra una alta durabilidad y un bajo consumo de combustible adaptando la última tecnología avanzada de motor.

Sistema EGR* enfriado

Los gases de escape se mezclan parcialmente con el aire de admisión para reducir la temperatura de combustión y reducir los NOx y el consumo de combustible.
Es más, el enfriador de EGR enfría los gases de escape para aumentar la concentración de aire para una combustión completa, reduciendo las PM** (penacho de diésel).

** De recirculación de gases de escape*
** * Materia particular*



Hacinamiento mejorado actuación

Hoja remodelada (opcional)

La hoja se reforma para apiñarla sin pérdida.



Un nuevo estándar en comodidad del operador

El asiento del operador de la serie ZAXIS-3 le brinda al operador una excelente vista del lugar de trabajo.

El amplio espacio para las piernas, las palancas de carrera corta y un asiento grande garantizan condiciones de trabajo óptimas para el operador durante largas jornadas.

La cabina de la serie ZAXIS-3 ha sido rediseñada para satisfacer las demandas de los clientes. Desde el asiento del operador, el operador tiene una excelente vista del lugar de trabajo. En el monitor LCD en color de pantalla ancha, el operador puede ver las condiciones de la máquina y, con la cámara de visión trasera (opcional), lo que hay detrás de la máquina. El amplio espacio para las piernas, las palancas de carrera corta y un asiento cómodo garantizan unas condiciones de trabajo óptimas. El asiento cuenta con ajustes horizontales y verticales y tiene un respaldo contorneado para mayor comodidad, con el logotipo de HITACHI.

Se incluyen amplios reposabrazos ajustables y un cinturón de seguridad retráctil. Las palancas de carrera corta permiten un funcionamiento continuo con menos fatiga. Se pueden configurar tres interruptores en la palanca (opcional) para operar accesorios distintos a los cucharones. La cabina está presurizada para evitar la entrada de polvo. Los ruidos y las vibraciones se reducen al mínimo gracias a los soportes elásticos rellenos de aceite de silicona sobre los que se apoya la cabina.

La visibilidad mejora especialmente para la vista derecha hacia abajo. Las ventanas corredizas en la parte frontal y lateral permiten la comunicación directa entre el operador y otros trabajadores. La visibilidad aumenta con la cuchilla (opcional). La hoja tiene una forma que permite al operador confirmar visualmente que está en contacto con el suelo. Un suelo plano permite una fácil limpieza. Controles e interruptores ergonómicos, aire acondicionado totalmente automático y radio completan el paquete.

Tecnología de la información integrada

La serie ZAXIS-3 está equipada con un monitor LCD en color de pantalla ancha con contraste ajustable para turnos de día y de noche. Con el monitor, el operador puede comprobar los intervalos de mantenimiento y conectarse a la cámara de visión trasera (opcional). También está disponible un sistema antirrobo y selección en varios idiomas.

monitor multifunción

El monitor LCD en color, ubicado en la cabina, indica la temperatura del refrigerante, el nivel de combustible y datos de mantenimiento. También permite el ajuste del accesorio con un solo toque. La pantalla también se puede ajustar al turno de día o de noche.

Soporte de mantenimiento



El tiempo de reemplazo de los filtros de combustible y aceite hidráulico se alerta al operador a través del monitor LCD de acuerdo con el cronograma preestablecido por el usuario cada vez que gira el interruptor de llave.
El mantenimiento programado puede evitar el fallo de la máquina.

Selección multilingüe

El menú permite la selección entre 12 idiomas.

Cámara de visión trasera (opcional)

La pantalla LCD en color panorámica, junto con la cámara de visión trasera en el contrapeso, proporciona una vista conveniente del área detrás de la unidad. La cámara de visión trasera funciona automáticamente cuando se viaja hacia atrás y también se puede encender manualmente con un interruptor de selección en el monitor.

Sistema antirrobo

El inmovilizador electrónico requiere la introducción de un código de contraseña en el monitor multifuncional cada vez que se arranca el motor para evitar robos y vandalismo.

La foto muestra una excavadora con una cuchilla opcional instalada.

Una base sólida para una larga vida

La tecnología de HITACHI se basa en una gran experiencia y conocimientos de una variedad de condiciones exigentes en todo el mundo. El tren de aterrizaje del ZAXIS 75US se ha vuelto mucho más resistente.

La foto muestra una excavadora con una zapata opcional instalada.

Estructura superior reforzada

La nueva excavadora ZAXIS ahora tiene un faldón de bastidor de sección D, que fue muy aclamado en modelos anteriores. Como resultado de este faldón del marco de sección D, la rigidez y durabilidad de la maquinaria superior mejoran enormemente.



Viga X reforzada

Se utilizan placas superiores e inferiores de una pieza en lugar de placas convencionales de 4 piezas, lo que elimina las soldaduras. Esto aumenta la resistencia del marco de la oruga.



Fijación frontal reforzada

En la unión brazo-cucharón, la parte superior del brazo está endurecida con pulverización térmica WC (carburo de tungsteno) para una mayor resistencia al desgaste en su superficie de contacto con el cucharón, reduciendo las sacudidas.

WC Pulverización térmica

Mantenimiento simplificado

La serie ZAXIS-3 satisface las demandas de los clientes de mantenimiento simplificado. El mantenimiento regular es la clave para mantener el equipo en óptimas condiciones, lo que puede ayudar a evitar costosos tiempos de inactividad. Además, una máquina con un mantenimiento regular tiene un valor residual más alto. Hay muchas funciones de servicio que se pueden encontrar en la serie ZAXIS-3.

La foto muestra una excavadora con una zapata opcional instalada.

Puntos de inspección convenientemente ubicados

Las amplias puertas dan acceso, desde el nivel del suelo, al filtro de combustible, al separador de agua y al filtro de aceite del motor.

Disposición paralela del paquete de refrigeración.

El refrigerador de aceite y el radiador están dispuestos en paralelo, en lugar de la disposición en línea convencional. Esta disposición paralela es mucho más fácil de limpiar alrededor del motor.



Disposición paralela

Intervalos extendidos de cambio de aceite y filtro

Intervalos de lubricación del pasador delantero y reemplazo de consumibles		
		Nuevo ZAXIS 75US
Lubricante	Balde	500 horas
	Pie de pluma	500 horas
	Frente	500 horas
Consumibles	Aceite de motor	500 horas
	Filtro de aceite de motor	500 horas
	Aceite hidráulico	5 000 horas
	Filtro de aceite hidráulico	1 000 horas
	Filtro de combustible	500 horas

Los intervalos de cambio de aceite y filtros se han ampliado considerablemente, reduciendo el tiempo y los gastos de mantenimiento. El consumo de aceite del motor es menor. El aceite hidráulico se puede utilizar hasta 5.000 horas.

El depósito de combustible es una versión de cola corta de 135 litros, la misma capacidad que el utilizado en el modelo estándar ZAXIS 70. Con 135 litros, no es necesario repostar con tanta frecuencia.

Caracteristicas de seguridad

Garantizar la seguridad del operador y de otros trabajadores en el lugar de trabajo es una preocupación importante para HITACHI. Es por eso que la serie ZAXIS-3 tiene una serie de características de seguridad que incluyen una nueva cabina reforzada y mecanismos de apagado para los controles piloto y del motor.

Cabina CRES II

La cabina CRES II está diseñada para ayudar con la protección del operador "por si acaso". Se mejora la seguridad en caso de vuelco. La parte superior de la cabina, por ejemplo, puede soportar aproximadamente 1,4 veces la carga convencional cuando se aplica una carga lateral a la parte superior de la cabina hasta que su deformación alcanza los 200 mm.

soportar carga: aumento de 1,4 veces

Características adicionales

Barras de protección derechas de cabina

Martillo de evacuación

Palanca de cierre del control piloto



Guardia superior OPG, nivel II

(opcional)

Otras características incluyen un cinturón de seguridad retráctil, un martillo de evacuación y una perilla de parada de emergencia del motor. Una palanca de cierre para el control piloto ayuda a evitar movimientos involuntarios. Además, está disponible opcionalmente una protección de estructura protectora contra la caída de objetos (protección superior OPG, nivel II). Para las ventanas de la cabina se puede elegir entre vidrio laminado o templado.

Características ambientales

HITACHI actúa de forma responsable en lo que respecta al medio ambiente. Nuestras instalaciones de producción cuentan con la certificación ISO 14001.
La máquina HITACHI no contiene plomo y tiene un diseño silencioso, por lo que los clientes de HITACHI obtienen una de las excavadoras hidráulicas más respetuosas con el medio ambiente disponibles en la actualidad.

Una máquina más limpia

La serie ZAXIS-3 está equipada con un motor limpio pero potente que cumple con las normas de emisiones Tier y Stage III A, vigentes en la EPA de EE. UU. y la Unión Europea desde 2008. Los gases de escape se vuelven a quemar parcialmente para reducir las partículas (PM). producción y menores niveles de óxido de nitrógeno (NOx).

Una máquina más silenciosa

Muchas características contribuyen a la reducción de ruido en el nuevo ZAXIS. En primer lugar, el ventilador con embrague lineal responde a la temperatura del motor: la velocidad de rotación del ventilador aumenta suavemente a medida que aumenta la temperatura del motor. Este control reduce el ruido en operaciones con carga ligera, ya que la velocidad de rotación del ventilador no aumenta más allá de lo necesario. Esto también significa que no se aplica carga al motor, lo que reduce el consumo de combustible.

El bloque de cilindros y el bastidor de escalera del nuevo motor están reforzados, lo que reduce el ruido del motor. Gracias a la sobrealimentación del turbo con intercooler y a la optimización del tiempo de inyección de combustible, el ruido del escape se reduce en 10 dB (en comparación con los modelos anteriores).



Una máquina reciclable

Todas las piezas de resina están marcadas para facilitar el reciclaje. La máquina está completamente libre de plomo. El radiador y el enfriador de aceite están hechos de aluminio y todos los cables no tienen cables. Además, hay disponible aceite hidráulico biodegradable para lugares de trabajo donde se requiere un cuidado ambiental especial.

Piezas y servicio

A lo largo de los años, hemos adquirido experiencia en uno de los mercados de servicios más competitivos del mundo: Japón. Utilizando nuestro conocimiento en el trato directo con los clientes, hemos creado un sistema de soporte mundial que es altamente capaz.

La máquina (ZAXIS 225US) incluye equipo opcional instalado por el cliente.

Partes

HITACHI sólo ofrece piezas originales de alta calidad. Garantizamos que estas piezas tienen un alto rendimiento y una larga vida útil. Gestionamos alrededor de 1.000.000 tipos de piezas en todo el mundo. Están diseñados y fabricados para ser la mejor combinación para su equipo HITACHI. HITACHI cuenta con una red global de distribución de repuestos que garantiza que usted obtenga lo que necesita lo más rápido posible. Contamos con más de 150 distribuidores en todo el mundo que brindan el soporte más cercano a sus necesidades. En la mayoría de los casos, su distribuidor tendrá la pieza de repuesto que necesita. Si un distribuidor no tiene una determinada pieza, puede solicitarla en cuatro depósitos de piezas completamente abastecidos ubicados en todo el mundo. Todos estos centros de distribución están conectados por un sistema en línea que les da acceso a información compartida sobre existencias, como el número y tipo de piezas disponibles. Los depósitos, que a su vez están abastecidos por un centro de repuestos en Japón, minimizan el tiempo de entrega y le permiten obtener sus repuestos lo antes posible.



de la manera más eficiente y rápida posible.

Servicio

Nuestro objetivo es "mantener los equipos del cliente en un nivel máximo de rendimiento". Para cumplir este objetivo, hemos establecido más de 150 distribuidores en todo el mundo. Cuentan con técnicos altamente capacitados y brindan una serie de programas de soporte.

HITACHI ofrece un programa exclusivo de garantía extendida llamado HITACHI Extended Life Program o HELP.

Para minimizar el tiempo de inactividad durante la resolución de problemas, desarrollamos un sistema de diagnóstico basado en PDA llamado "Dr.ZX". Para mantener los equipos de nuestros clientes en óptimas condiciones, un buen servicio es indispensable. Creemos que la capacitación del personal es la clave para brindar el mejor servicio.

Si desea obtener más información sobre piezas y/o servicio, consulte con su distribuidor HITACHI más cercano. No todos los programas y/o servicios son disponible en cada mercado o región.

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Modelo .....Isuzu AU-4LE2X
Tipo ..... 4 ciclos, refrigeración por agua, inyección directa
Aspiración ... . Turboalimentado, intercooler
No. de cilindros 4
Potencia nominal
CEE 80/1269, (sin VENTILADOR) ... 40,5 kW (54,3 CV) a 2 000 min-1(rpm)
SAE J1349, (sin VENTILADOR) ... 40,5 kW (54,3 HP) a 2 000 min-1(rpm) ISO 9249, neto ..... 39,4 kW (52,8 HP) a 2 000 min-1(rpm) CEE 80/1269, neto..... 39,4 kW (52,8 CV) a 2 000 min-1(rpm) SAE J1349, neto ..... 39,4 kW (52,8 HP) a 2 000 min-1(rpm) Par máximo ..... 215 N·m (21,9 kgf·m) a 1 500 min-1(rpm) Cilindrada del pistón ..... 2.179 L
Diámetro y carrera ..... 85 mm x 96 mm
Baterías .... 2 x 12 V / 52 Ah

SISTEMA HIDRÁULICO

- Sistema hidráulico de 3 bombas independiente del giro
- OHS (Sistema Hidráulico Óptimo) asegura operaciones totalmente independientes y combinadas
- El motor automático de 2 velocidades aumenta la fuerza de tracción y la velocidad de desplazamiento
- Sistema de detección de velocidad del motor

Bombas principales ..... 3 bombas de pistones axiales de caudal variable
Flujo máximo de aceite.. 2 x 79,2 L/min
1 x 61,6 l/min
Bomba piloto ..... 1 bomba de engranajes
Flujo máximo de aceite.. 22,0 l/min

Motores hidráulicos

Desplazamiento ..... 2 motores de pistones axiales de cilindrada variable 1
Columpio ..... motor de pistones axiales

Configuración de la válvula de alivio

Circuito del implemento ..... 26,0 MPa (265 kgf/cm3)2)
Circuito de giro ..... Circuito 25,0 MPa (255 kgf/cm3)2)
de desplazamiento ..... 31,4 MPa (320 kgf/cm2)
Circuito piloto .... 3,9 MPa (40 kgf/cm2)

Cilindros hidraulicos

Vástagos y tubos de pistón de alta resistencia. Mecanismos de amortiguación de cilindros provistos en los cilindros de la pluma y el brazo para absorber los impactos en los extremos de la carrera.

Dimensiones

	Cantidad	Aburrir	diámetro de la varilla
Auge	1	115 milímetros	65mm
Brazo	1	95 milímetros	60mm
Balde	1	85mm	55mm

Filtros hidráulicos

Los circuitos hidráulicos utilizan filtros hidráulicos de alta calidad. Se incorpora un filtro de succión en la línea de succión y filtros de flujo total en la línea de retorno y en las líneas de drenaje del motor de giro/desplazamiento.

CONTROL S

Controles piloto. Válvula antigolpes original de Hitachi.
Implementar palancas 2
Palancas de desplazamiento con pedales 2

SUPERESTRUCTURA

Marco giratorio

Construcción de caja robusta soldada, que utiliza placas de acero de gran calibre para mayor robustez. Marco de sección D para resistencia a la deformación.

Dispositivo de giro

Motor de pistones axiales con reductor planetario bañado en aceite. El círculo de giro es un rodamiento de bolas de tipo cizalla de una hilera con engranaje interno endurecido por inducción. El engranaje interno y el piñón están sumergidos en lubricante. El freno de estacionamiento de giro es del tipo disco accionado por resorte/liberado hidráulicamente.

Velocidad de giro ..... 10,5 minutos-1(rpm)
Par de giro ..... 16,0 kN·m (1 630 kgf·m)

Cabina del operador

Amplia cabina independiente de 1.005 mm de ancho por 1.675 mm de alto, conforme a Normas ISO*. Ventanas de cristal reforzado en los 4 lados para mayor visibilidad. Las ventanillas delanteras (superior e inferior) se pueden abrir. Asiento reclinable con reposabrazos; Ajustable con o sin palancas de control.
* Organización Internacional de Normalización

TREN DE ATERRIZAJE

Pistas

Tren de rodaje tipo tractor. Bastidor de carril soldado con materiales seleccionados. Marco lateral soldado al marco de oruga. Rodillos, ruedas guía y ruedas dentadas lubricadas con sellos flotantes.
Zapatas con garras triples hechas de aleación laminada endurecida por inducción. Pasadores de conexión tratados térmicamente con sellos contra suciedad. Ajustadores de oruga hidráulicos (engrase) con resortes de retroceso que absorben los impactos.

Número de rodillos y zapatas en cada lado

Rodillos superiores 1
Rodillos inferiores 5
Zapatas de oruga 40

Dispositivo de viaje

Cada oruga es accionada por un motor de pistones axiales de 2 velocidades a través de un engranaje reductor planetario para la contrarotación de las orugas. Las ruedas dentadas son reemplazables.
El freno de estacionamiento es del tipo disco accionado por resorte/liberado hidráulicamente. La válvula de alivio de viaje sin golpes incorporada en el motor de viaje absorbe los golpes al detener el viaje. Sistema de transmisión automática: Alta-Baja.

Velocidades de desplazamiento ..... Alta: 0 a 5,0 km/h
Baja: 0 a 3,1 km/h

Fuerza de tracción máxima.. 71,0 kN (7240 kgf)

Capacidad de ascenso ..... 70 % (35 grados) continuo

PESOS Y PRESIÓN DEL SUELO

ZX75US-3:

Equipado con pluma de 3,72 m, brazo de 1,62 m y brazo de 0,28 m3
(SAE, PCSA colmado).

tipo de zapato	Anchura del zapato	Peso operativo	Presión del suelo
Triple garra	450 milímetros	7 200 kilogramos	31 kPa (0,32 kgf/cm3)2)
	600 milímetros	7 400 kilos	25 kPa (0,25 kgf/cm3)2)
Almohadilla	450 milímetros	7 300 kilogramos	31 kPa (0,32 kgf/cm3)2)
Goma	450 milímetros	7 200 kilogramos	31 kPa (0,32 kgf/cm3)2)
Departamento	450 milímetros	7 400 kilos	32 kPa (0,33 kgf/cm3)2)

ZX75US-3con cuchilla (opcional):

Equipado con pluma de 3,72 m, brazo de 1,62 m y brazo de 0,28 m3
(SAE, PCSA colmado).

tipo de zapato	Anchura del zapato	Peso operativo	Presión del suelo
Triple garra	450 milímetros	7 800 kilogramos	34 kPa (0,35 kgf/cm3)2)

Los pesos de las máquinas básicas [incluidos 1.380 kg de contrapeso y zapatas de triple garra, sin incluir el accesorio frontal, la cuchilla, el combustible, el aceite hidráulico, el aceite de motor y el refrigerante, etc.] son:

ZX75US-3..... 5 800 kg con zapatas de 450 mm
con hoja
ZX75US-3..... 6 400 kg con zapatas de 450 mm

CAPACIDADES DE RECARGA DEL SERVICIO

Depósito de combustible .... 135 L Refrigerante del motor .... 10,3 L
Aceite de motor .... 12,1 L
Dispositivo de viaje .... 1,2 L (cada lado)
Sistema hidráulico .... Depósito de aceite hidráulico de 100 L .... 56 litros

ACCESORIOS PARA RETROEXCAVADORA

La pluma y los brazos tienen un diseño de sección en caja soldado. Están disponibles una pluma de 3,72 m y brazos de 1,62 m.

CUCHARONES

Capacidad		Ancho		No. de dientes	Peso	Recomendación	
						ZX75US-3	
SAE, PCSA colmado	CECE colmado	Sin cortadores laterales	Con cortadores laterales			Brazo de 1, 2 m	brazo de 2,12 m
0,13 metros3	0,12 metros3	360 milímetros	450 milímetros	3	141 kilos	◎	◎
0,17 metros3	0,15 metros3	450 milímetros	550 milímetros	3	168 kilos	◎	◎
0,19 metros3	0,17 metros3	490 milímetros	590 milímetros	3	175 kilos	◎	◎
0,23 metros3	0,20 metros3	560 milímetros	650 milímetros	3	186 kilogramos	◎	◎
0,28 metros3	0,24 metros3	660 milímetros	750 milímetros	4	211 kilogramos	◎	◎*2
0,33 metros3	0,29 metros3	770 milímetros	860 milímetros	5	230 kilogramos	◎	—
*1 0,23 metros3	0,20 metros3	560 milímetros	650 milímetros	3	225 kilos	◎	◎
*1 0,28 metros3	0,24 metros3	660 milímetros	750 milímetros	4	254 kilogramos	◎	○
*1 0,33 metros3	0,29 metros3	770 milímetros	850 milímetros	5	277 kilos	◎	—

*1 Cuchara reforzada
*2 Sólo con zapatas de 600 mm

◎ Adecuado para materiales con una densidad de 2 000 kg/m3 o menos Adecuado
○ para materiales con una densidad de 1 600 kg/m3 o menos Servicio de acabado
◇ de pendientes
- No aplica

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES



Unidad: mm

	ZX75US-3
Una distancia entre vasos	2 290
B Longitud del tren de rodaje	2 920
* C Espacio libre del contrapeso	* 760
D Radio de giro trasero	1 290
D' Longitud trasera	1 290
E Ancho total de la estructura superior	2 250
F Altura total de la cabina	2 690
F' Altura total del pasamanos	
* G mín. claridad del piso	* 360
Ancho de vía H	1 870
I Ancho de zapata	G 450 / G 600
j Ancho del tren de rodaje	2 320 / 2 470
K Ancho total	2 320 / 2 470
LLongitud total	
Con brazo de 1,62 m	5 870
Con brazo de 2,11 m	5 950
M Altura total de la pluma	
Con brazo de 1,62 m	2 690
Con brazo de 2,11 m	2 830 (2 690 sin Buket)
* N Altura de vía con zapatas de triple garra	655

* Excluyendo la orejeta de la zapata de oruga G: Zapata de triple garra

ZX75US-3con cuchilla (opcional)



A Ancho total de la hoja ..... 2 320 mm B
Altura total de la hoja ..... 460 mm C
Distancia de la hoja ..... 1 880 milímetros
*D máx. altura de elevación sobre el suelo ..... 360 mm
* E máx. Profundidad de descenso desde el suelo ..... 300 mm
* Excluyendo orejeta de zapata

RANGOS DE TRABAJO



Unidad: mm

	ZX75US-3	
Largo del brazo	1,62 metros	2,12 metros
Un máx. alcance de excavación	6 430	6 920
A' Máximo. alcance de excavación (en el suelo)	6 260	6 760
B máx. profundidad de excavación	4 110	4 610
B'máx. profundidad de excavación (nivel de 8')	3 760	4 330
C máx. altura de corte	7 210	7 610
D Máx. altura de descarga	5 120	5 510
E mín. radio de giro	1 810	2 170
F máx. pared vertical	3 670	4 210
G mín. altura del radio de giro	5 590	5 610
Fuerza de excavación del cucharón ISO	55 kN (5 600 kgf)	
Fuerza de excavación del cucharón SAE: PCSA	47kN (4 800 kgf)	
Fuerza de multitud de brazos ISO	38kN (3 900 kgf)	32 kN (3 300 kgf)
Fuerza de multitud de brazos SAE: PCSA	36kN (3 700 kgf)	31kN (3 200 kgf)

Excluyendo orejeta de zapata

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN

medida métrica

Notas: 1. Las clasificaciones se basan en SAE J1097.
2. La capacidad de elevación de la serie ZAXIS no supera el 75 % de la carga de vuelco con la máquina en terreno firme y nivelado o el 87 % de la capacidad hidráulica total.
3. El punto de carga es un gancho (no equipo estándar) ubicado en la parte trasera del cucharón.
4. *Indica carga limitada por la capacidad hidráulica.
5, 0 m = Tierra.



A: Radio de carga
B: Altura del punto de carga
C: Capacidad de elevación

ZX75US-3

Clasificación lateral o 360 grados | Calificación por adelantado | Unidad: 1 000 kg

Condiciones	Carga punto altura	Radio de carga 1,5 metros		3,0 metros		4,5 metros		6,0 metros		Al máximo alcanzar		
												metro
Brazo 1,62m Balde SAE, PCSA: 0,28m3 Contrapeso 1 380 kilos Zapata 450 mm	4,5 metros					* 1.34	* 1.34			* 0,88	* 0,88	5.35
	3,0 metros			* 1,78	* 1,78	1.36	* 1,50			0,82	* 0,87	5,97
	1,5 metros					1.28	1,48			0,76	0,88	6.10
	0 (tierra)			2.26	2.73	1.21	1.41			0,81	0,95	5.79
	- 1,5 metros	* 3.44	* 3.44	2.27	2.73	1.19	1,40			1.05	1.23	4.94
	- 3,0 metros			2.34	* 2,48					0	0	0.00

Condiciones	Carga punto altura	Radio de carga 1,5 metros		3,0 metros		4,5 metros		6,0 metros		Al máximo alcanzar		
												metro
Brazo 2,12m Balde SAE, PCSA: 0,28m3 Contrapeso 1 380 kilos Zapata 450 mm	4,5 metros					* 1.10	* 1.10			* 0,78	* 0,78	5.91
	3,0 metros			* 1.34	* 1.34	* 1.27	* 1.27			0,70	* 0,76	6.47
	1,5 metros			2.46	* 2,61	1.29	1,50	0,78	0,91	0,65	0,76	6.59
	0 (tierra)			2.26	2.73	1.20	1.41	0,75	0,88	0,69	0,81	6.31
	- 1,5 metros	* 2,84	* 2,84	2.23	2.69	1.17	1.37			0,85	1.00	5.55
	- 3,0 metros	* 4.72	* 4.72	2.28	2.74					1,50	* 1,55	3,98

EQUIPO

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

El equipo estándar puede variar según el país, así que consulte a su distribuidor Hitachi para obtener más detalles.

MOTOR

- Control del modo E
- alternador de 50 A
- Filtro de aire tipo seco con válvula evacuadora (con indicador de restricción del filtro de aire)
- Filtro de aceite de motor tipo cartucho
- Filtro de combustible tipo cartucho
- Filtros dobles de filtro de aire.
- Radiador, enfriador de aceite e intercooler con red protectora contra el polvo.
- Tanque de reserva del radiador
- Protector del ventilador
- Motor montado con aislamiento
- Sistema de ralentí automático

SISTEMA HIDRÁULICO

- Válvula de control con válvula de alivio principal.
- Puerto adicional para válvula de control
- Filtro de succión
- Filtro de flujo total
- Filtro piloto
- Filtro de drenaje oscilante

TAXI

- Cabina CRES II (estructura reforzada con pilar central)
- Cabina que cumple con el nivel I (ISO10262) con protección superior OPG
- Cabina de acero con aislamiento acústico para todo clima
- Equipado con ventanas de vidrio reforzado tintado (color verde)
- 4 soportes elásticos llenos de líquido
- Las ventanillas delanteras superiores, inferiores e izquierdas se pueden abrir
- Limpiaparabrisas intermitentes
- Lavacristales delantero
- Asiento reclinable ajustable con reposabrazos ajustables
- Reposapiés
- Bocina eléctrica
- Radio AM-FM con reloj digital
- Cinturón de seguridad
- Portabebidas
- Encendedor
- Cenicero
- Caja de almacenaje
- Guantera
- Soporte para extintor de incendios.
- Alfombra del piso
- Palancas de control de muñeca cortas.
- Palanca de cierre del control piloto.
- Pomo de parada del motor.
- Aire acondicionado con control automático.
- Techo transparente con cortina corredera

SISTEMA DE MONITOREO

- Visualización de contadores: temperatura del agua, hora, consumo de combustible, reloj.
- Otras pantallas: ralentí automático, condiciones de funcionamiento incandescentes, etc.
- Alarmas: sobrecalentamiento, aviso de motor, presión de aceite del motor, alternador, nivel mínimo de combustible, filtro de aire restricción, sobrecarga, etc.
- Zumbadores de alarma: sobrecalentamiento, presión de aceite del motor, sobrecarga

LUCES

- 2 luces de trabajo

SUPERESTRUCTURA

- Encubierto
- 1.380 kg de contrapeso
- Flotador de nivel de combustible
- Indicador de nivel de aceite hidráulico
- Espejo retrovisor (lado derecho, izquierdo y parte trasera de la cabina)
- Freno de estacionamiento de giro

TREN DE ATERRIZAJE

- Freno de estacionamiento de viaje
- Cubiertas del motor de desplazamiento
- Ajustador de oruga hidráulico
- Piñón atornillado
- Rodillos superiores e inferiores
- Enlaces de cadena reforzados con sellos de pasador
- 2 ganchos de amarre
- Zapatas de triple garra de 450 mm

ACCESORIOS FRONTALES

- casquillo HN
- Pulverización térmica WC (carburo de tungsteno)
- Placa de empuje de resina reforzada
- Pasador con brida
- Sello de suciedad en todos los pasadores del cucharón.
- brazo de 1,62 m
- 0,28 metros3(SAE, PCSA colmado) balde

MISCELÁNEAS

- Juego de herramientas estándar
- Cubiertas de máquina con cerradura
- Tapa de llenado de combustible con cerradura
- Pasamanos antideslizantes
- Marca de dirección de viaje en el marco de la oruga.
- Controlador de información a bordo
- Sistema antirrobo

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

El equipo opcional puede variar según el país, así que consulte a su distribuidor Hitachi para obtener más detalles.

TAXI

- Asiento con suspensión
- Guardia superior OPG, Nivel II
- Asiento con suspensión neumática y calefacción.
- Protector de lluvia
- Parasol
- Fuente de alimentación de 12 V
- Palanca de tres interruptores.

LUCES

- Luz de trabajo adicional (lado derecho de la pluma)
- Luz adicional (en la parte superior de la cabina)
- Luz adicional (Luz trasera)
- Lámpara giratoria

TREN DE ATERRIZAJE

- Seguimiento encubierto
- Cuchilla

ESTRUCTURA SUPERIOR

- Cámara trasera
- Cobertura tropical
- Dispositivo de alarma de movimiento de viaje.
- Bomba eléctrica de llenado de combustible con parada automática.
- Dispositivo de alarma de movimiento de giro con lámparas.

ARCHIVOS ADJUNTOS

- Fijación de tuberías básicas.
- Accesorios para martillo
- Accesorios para rompedor y trituradora.
- Accesorios para selector de 2 velocidades.
- Bomba adicional
- Tuberías auxiliares
- Acumulador piloto
- Válvula de ruptura de manguera
- Frente desplazado

OTROS

- Pre limpiador
- Aceite biodegradable
- Pantalla frontal del enfriador de combustible y condensador de aire.

HITACHI

Bobcat

REPARACION DE MAQUINA PESADA
Mantenimiento preventivo correctivo de todo tipo de maquinaria. Venta y asesoría de repuestos.

A QUIEN INTERESE

REF: FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LA RETRO EXCAVADORA HITACHI MODELO 2012 – ZAXIS75US-E

Luego de inspección realizada a la **Retro Excavadora HITACHI MODELO 2012 ZX75US-3, EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2026**, se determinó que esta se encuentra en óptimas condiciones técnico-mecánicas de operación de acuerdo con los parámetros establecidos por el fabricante.

A la fecha se encuentra al día en mantenimientos, de las 250 horas y 1000 horas, tanto correctivo (cambio de aceite, pasadores, cuchillas de arrastre y reforzamiento del cucharon; (cambio de empaques de los cilindros hidráulicos del brazo y reparación del motor) como preventivo (Cambio de aceite del aceite del motor, filtros de aceite, aire y combustible, filtro hidráulico y con un **ODÓMETRO 9034,3.**

Dado en Bogotá a los (27) Veintisiete días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente;

Mario Casas Trujillo
Ingeniero Mecánico
C.C 80093220
T.P CN230- 47016

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Titular MARIO
CASAS TRUJILLO

D.I. 80.093.220

Ingeniero MECÁNICO

Matricula CN230-47016

Resol. C.P.N. 17/2006

VG EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS
SOLUCIONES A TU ALCANCE
Nit 901.340.744-8

Bogotá D.C. 27 de Febrero de 2026.

A QUIEN INTERESE

Yo, **VICENTE GÜIZA PINZON** identificado con cedula de ciudadanía **No 80.127.447de la ciudad de Bogotá,** me hago responsable del mantenimiento de la máquina **RETRO EXCAVADORA ZX75US-3 MODELO 2012**, en realizar los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos en los tiempos establecidos cada 250 y 1000 horas.

Se expide en la ciudad de Bogotá a los (27) Veitisiete días del mes de Febrero de 2026.

Atentamente,

Vicente Guiza Pinzón
C.C No 80127447
Bogotá D.C.

[+57] 313 265 4270
Vgequiposymaquinariasas@gmail.com
Cra. 13 F # 57 – 25 Sur

ANEXO N°13

MARZO DE 2026										
MAQUINARIA										
No.	**CONTRATO**	**EMPRESA**	**NOMBRES Y APELLIDOS OPERADOR**	**C.C**	**CARGO**	**MAQUINA**	**#MOVIL**	**MODELO**	**FECHA INGRESO**	**OBSERVACIÓN**
1	COP-938-2025	INGEINCOL	ERIK STEVEN ARIAS MUÑOZ	1.024.555.933	OPERADOR MAQUINARIA	RETROEXCAVADORA SHANTUI SE75		2023	16/2/2026	N/A
2	COP-938-2025	INGEINCOL	VICTOR MANUEL RUBIO CONTRERAS	1.065.667.734	OPERADOR MAQUINARIA	MINICARGADOR NEW HOLLAND L220	7	2012	16/2/2026	N/A
3	COP-938-2025	INGEINCOL	MISAEL CUEVAS	4.085.787	OPERADOR MAQUINARIA	VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND DD24	6	2006	16/2/2026	N/A
4	COP-938-2025	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SIGLO XXI	CARLOS ARTURO CADENA JARA	1.032.383.432	OPERADOR	RETROEXCAVADORA HITACHI ZX75US-3		2012	2/3/2026	N/A
5	COP-938-2025	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SIGLO XXI	LEYNER ALEXIS GUIZA CRUZ	1.025.528.289	OPERADOR	MINICARGADOR BOBCAT S185		2011	2/3/2026	N/A

INFORME N°3 (MARZO)														
CONDUCTORES			RELACIÓN VEHICULOS Y VOLQUETAS											OBSERVACIONES
N°	NOMBRE CONDUCTOR	CEDULA	PLACA	MARCA	LICENCIA TRANSITO	PIN	MODELO	N° MOVIL	N° SOAT	VENCE	N° REVISION TECNICOMECANICA	VENCE	CONTRATISTA	
1	HENRY DURAN CAÑON	79.117.772	WGG432	TOYOTA	10028303080	N/A	2015	1	93602587	30/10/2026	184927590	29/10/2026	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	CAMIONETA CONSORCIO
2	JHON GALVIS LAVERDE	79.747.388	SMA491	CHEVROLET	10027295848	N/A	2006	2	95721070-615359631	2/03/2027	188031791	27/02/2027	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	CAMIONETA CONSORCIO
3	JULIO LOPEZ MORENO	80.385.405	WLL368	FOTON	10032695031	N/A	2015	3	3308006408647000	26/02/2027	181537794	3/06/2026	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	CAMIÓN CONSORCIO
4	MICHAEL STEVEN BEJARANO RIAÑO	1.034.658.269	LUN060	JMC	10029706177	N/A	2023	4	3308006432142000	16/03/2027	188429944	14/03/2027	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	CAMIÓN CONSORCIO
5	RODOLFO VELASQUEZ CASTILLO	79.553.175	SMD276	KENWORTH	10026749508	3514	2009		91677934-612403929	23/06/2026	182802315	26/07/2026	INGEINCOL	N/A
6	GABRIEL AMERICO UBAQUE GONZALEZ	79.736.395	SOP298	INTERNATIONAL	10028358586	820	2008		91946319-612591491	10/07/2026	182188942	2/07/2026	INGEINCOL	N/A
7	VICTOR ELIECER RODRIGUEZ GARZÓN	79.544.320	SDT785	CHEVROLET	10030299319	27812	2009		93874877-613958004	16/11/2026	184209192	27/09/2026	INGEINCOL	N/A
8	JOSE GEOVANNI MARTIN GUEVARA	80.151.203	CDK817	MACK	10029311588	7052	2008		95400373-615229505	13/02/2027	188215184	6/03/2027	INGEINCOL	N/A
9	HENRY CASAS CARO	79.609.955	SOP192	INTERNATIONAL	100202251015	13319	2008		91800771-612532697	4/07/2026	182224122	3/07/2026	INGEINCOL	N/A
10	LUIS CARLOS CABALLERO	79.210.190	AFE182	CHEVROLET	10018919624	16756	1956		3308006347171000	7/02/2027	187525338	7/02/2027	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SIGLO XXI	N/A
11	CARLOS ANDRES SANTANA JIMENEZ	80.246.263	SMA801	FREIGHTLINER	10012490949	11450	2007				183312340	19/08/2026	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SIGLO XXI	N/A
12	JOSE HUMBERTO POVEDA GONZALEZ	80.231.144	SNF516	FORD	10024627962	247	1952		95433073-615269042	16/02/2027	185481419	22/11/2026	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SIGLO XXI	N/A

ANEXO N°14

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Stantui SE75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M3 — PERIODO: 02 al 07 Mar 2026

INSPECCIONADO POR: Tercero Orozco R.

CONTRATO: COP-938-2025 — REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisiòn (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidràulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓				✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OPERADOR	Nombre	Erick Steven Arias Munoz							Cedula	1024555933				
	Firma	Erick S. Arias												

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la màquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Shantui SE75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M³ — PERIODO: 09 al 14 Marzo 2026

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco R.

CONTRATO COP-938-2025 — REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÀ D.C, A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OPERADOR	Nombre	Erick Steven Arias Muñoz	Cedula	1022555933
	Firma	Erik. S Arias.		

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los item evaluados.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Shantui SE75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M3 — PERIODO: 16 al 21 Marzo 2026

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco R

CONTRATO: COP-938-2025 — REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OPERADOR	Nombre	Erick Steven Arias Muñoz	Cedula	1024555933
	Firma	Erik S Arias		

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Shantui SE75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M³ — PERIODO: 24 al 28 Marzo 2026

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco R.

CONTRATO COP-938-2025 — REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X			NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica				✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓		✓		✓	

OPERADOR — Nombre: Erick Steven Arias Muñoz — Cedula: 1024555983 — Firma: Erick S Arias

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los item evaluados.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Shantui SE75 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M³ — PERIODO: 30 al 31 Marzo 2026

INSPECCIONADO POR: Tercso Orozco R.

CONTRATO: COP-938-2025 — REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTA D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de bateria		✓		✓									
	indicador de refrigerante		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de filtro de aire		✓		✓									
	*Horometro		✓		✓									
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓									
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓									
	*Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	*Nivel de aceite en la transmisiòn (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		✓		✓									
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓									
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓									
	*Espejos laterales		✓		✓									
	*Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	* Freno de servicio		✓		✓									
	* Freno de estacionamiento		✓		✓									
	*Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	*Kit para Derrames		✓		✓									
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓									
	Asiento		✓		✓									
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA		NA									
	Presión de aire de las llantas	X	NA		NA									
MECÁNICO	* Servotransmisiòn		✓		✓									
	* Direcciòn		✓		✓									
	Estado de pasadores		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales		✓		✓									
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓									
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓									
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓									
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓									
	*Bomba Hidráulica		✓		✓									
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓									
	*Mandos de avance		✓		✓									
	* Mando de estacionamiento		✓		✓									
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓									
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓									
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓									
	* Resguardos		✓		✓									
	Anclajes de contrapeso		✓		✓									
	Guardas		✓		✓									
	Estado del bastidor		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	*Motor sin grietas		✓		✓									
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓									

OPERADOR — Nombre: Erick Steven Arias Muñoz — Cedula: 1024555933 — Firma: Erick S Arias

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: New Holland Lz20 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 905 Kg | MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas | PERIODO EVALUADO: 02 al 07 Mar 2026

CONTRATO COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÀ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
[illegible]lor luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
[illegible]e de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
[illegible]o de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, boliquin, calibrador de aire			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Teresa Orozco
Residente SST

Responsable de seguimiento

Victor M Rubio
Victor Manuel Rubio C.
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: New Holland L220 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 905 Kg | MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas | PERIODO EVALUADO: 09 al 14 Mar 2026

CONTRATO COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Color luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tapa de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Kit de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X	NA	NA	NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

Teresa Orozco R.
Residente SST

Victor M Rubio
Victor Manuel Rubio C.
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: New Holland L220 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 906 Kg — MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas — PERIODO EVALUADO: 16 al 21 Mar 2026

CONTRATO COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÀNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tapa de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Kit de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Teresa Orozco R.

Residente SST

Responsable de seguimiento

Victor M Rubio.

Victor Manuel Rubio C.

Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: New Holland Lzz0 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 905 kg — MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas — PERIODO EVALUADO: 24 al 28 Marzo 26

CONTRATO COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÀ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado					✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco					✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.					✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado					✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo					✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible					✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños					✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo					✓		✓		✓		✓		✓	
...dor luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
...je de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada					✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente					✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.					✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados					✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante					✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado					✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones					✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo					✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
...o de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire					✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo					✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.					✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X			NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante					✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento					✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

Victor Manuel Rubio

Teresa Orozco
Residente SST

Victor Manuel Rubio Contreras
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: New Holland Lz20 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | Nº INTERNO: _____

CAPACIDAD: 905 Kg | MARCA: New Holland

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas | PERIODO EVALUADO: 30 al 31 Marzo 26

CONTRATO COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			✓		✓									
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			✓		✓									
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			✓		✓									
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			✓		✓									
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			✓		✓									
Placa de montacargas	En buena estado y legible			✓		✓									
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			✓		✓									
Montura de los cilindros	Firme			✓		✓									
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			✓		✓									
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			✓		✓									
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			✓		✓									
[illegible]dor luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			✓		✓									
[illegible]ue de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			✓		✓									
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			✓		✓									
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			✓		✓									
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			✓		✓									
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			✓		✓									
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			✓		✓									
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			✓		✓									
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓									
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			✓		✓									
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			✓		✓									
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			✓		✓									
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			✓		✓									
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓									
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓									
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓									
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			✓		✓									
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			✓		✓									
[illegible]o de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			✓		✓									
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			✓		✓									
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			✓		✓									
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X	NA		NA									
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			✓		✓									
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			✓		✓									

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento Victor M Rubio

Teresa Orozco Rojas
Residente SST

Victor Manuel Rubio Contreras.
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO													
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR													
REFERENCIA: Vibrocompactador		MODELO: 2006												
INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas		MARCA: Ingersoll Rand DD24												
N° INTERNO:	CAPACIDAD: 3500 Kg	PERIODO: 02 al 07 Marzo 2026												
NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Cuevas														
CONTRATO: COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE													

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	horometro-corriente-aceite motor-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	combustible)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS	OBSERVACIONES:													

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR			
Fuera de servicio: si ___ no X			
OPERADOR	Misael Cuevas	FIRMA	Misael. Cuevas
RESIDENTE SST	Teresa Orozco Rojas	FIRMA	Teresa Orozco Rojas

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO													
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR													
REFERENCIA: Vibrocompactador		MODELO: 2006												
INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas		MARCA: Ingersoll Rand DD24												
N° INTERNO:	CAPACIDAD: 3500 Kg	PERIODO: 09 al 14 Marzo 2026												
NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Cuevas														
CONTRATO: COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE													
			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	horometro-corriente-aceite motor-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	combustible)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS	OBSERVACIONES:													
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														
Fuera de servicio: si ___ no X														
OPERADOR	Misael Cuevas	FIRMA	Misael Cuevas											
RESIDENTE SST	Teresa Orozco Rojas	FIRMA	Teresa Orozco Rojas											

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO													
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR													
REFERENCIA: Vibrocompactador		MODELO: 2006												
INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas		MARCA: Ingersoll Rand DD24												
N° INTERNO:	CAPACIDAD: 3500 kg	PERIODO: 16 al 21 Marzo 2026												
NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Cuevas														
CONTRATO: COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE													

			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	horometro-corriente-aceite motor-		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	combustible)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Espejo retrovisor central (convexo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas en buen estado	NA	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Mecanismo de viraje		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS	OBSERVACIONES:													

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR			
Fuera de servicio: si ___	no X		
OPERADOR	Misael Cuevas	FIRMA	Misael Cuevas
RESIDENTE SST	Teresa Orozco Rojas	FIRMA	Teresa Orozco Rojas

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO														
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR														
REFERENCIA: Vibrocompactador		MODELO:													
INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas		MARCA: Ingersoll Rand DD24													
N° INTERNO:	CAPACIDAD: 3500 Kg	PERIODO: 24 al 28 Marzo 2026													
NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Cuevas															
CONTRATO: COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE														
			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB		
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)				✓		✓		✓		✓		✓		
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)				✓		✓		✓		✓		✓		
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓		✓		
	* Cinturón de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓		
	Extintor de incendios 10 lbs PQS				✓		✓		✓		✓		✓		
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓		
	Mandos de avance				✓		✓		✓		✓		✓		
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-				✓		✓		✓		✓		✓		
	horometro-corriente-aceite motor-				✓		✓		✓		✓		✓		
	combustible)				✓		✓		✓		✓		✓		
	Control ingreso humo (tubo de escape)				✓		✓		✓		✓		✓		
	* Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓		
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓		
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓		✓		
	* Espejo retrovisor central (convexo)				✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓		✓		
	Estado de mandos manuales				✓		✓		✓		✓		✓		
ESTADO	Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓		✓		✓		
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓		
	Llantas en buen estado	NA			NA		NA		NA		NA		NA		
	Mecanismo de viraje				✓		✓		✓		✓		✓		
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)				✓		✓		✓		✓		✓		
	* Mando de estacionamiento (emergencia)				✓		✓		✓		✓		✓		
	* Motor				✓		✓		✓		✓		✓		
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓		
	Batería y cables				✓		✓		✓		✓		✓		
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓		
	* Resguardos				✓		✓		✓		✓		✓		
	Anclajes de contrapeso				✓		✓		✓		✓		✓		
OTROS	OBSERVACIONES:														
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR															
Fuera de servicio: si ___ no X															
OPERADOR	Misael Cuevas	FIRMA	Misael Cuevas												
RESIDENTE SST	Teresa Orozco Rojas	FIRMA	Teresa Orozco Rojas												

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO														
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR														
REFERENCIA: Vibrocompactador		MODELO: 2006													
INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas		MARCA: Ingersoll Rand DD24													
N° INTERNO:	CAPACIDAD: 3500 Kg	PERIODO: 30 al 31 Marzo 2026													
NOMBRE DEL OPERADOR: Misael Cuevas															
CONTRATO: COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE														
			LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB	
	ÍTEM	CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)		✓		✓									
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)		✓		✓									
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)		✓		✓									
	* Cinturón de seguridad		✓		✓									
	Extintor de incendios 10 lbs PQS		✓		✓									
	Asiento		✓		✓									
	Mandos de avance		✓		✓									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-		✓		✓									
	horometro-corriente-aceite motor-		✓		✓									
	combustible)		✓		✓									
	Control ingreso humo (tubo de escape)		✓		✓									
	* Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓									
	* Espejo retrovisor central (convexo)		✓		✓									
	Estado de pedales		✓		✓									
	Estado de mandos manuales		✓		✓									
ESTADO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓									
MECÁNICO	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓									
	Llantas en buen estado	NA	NA		NA									
	Mecanismo de viraje		✓		✓									
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)		✓		✓									
	* Mando de estacionamiento (emergencia)		✓		✓									
	* Motor		✓		✓									
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓									
	Bateria y cables		✓		✓									
	* Freno de servicio		✓		✓									
	* Resguardos		✓		✓									
	Anclajes de contrapeso		✓		✓									
OTROS	OBSERVACIONES:													
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														
Fuera de servicio: si ___ no X														
OPERADOR	Misael Cuevas	FIRMA	Misael Cuevas											
RESIDENTE SST	Teresa Orozco Rojas	FIRMA	Teresa Orozco Rojas											

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX75US-3 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — Nº INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M³ — PERIODO: 02 al 07 Marzo 2026

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco R.

CONTRATO: COP-938-2025 — REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de baterla		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OPERADOR		
Nombre	Carlos Arturo Cadena David	Cedula 1082383482
Firma	Carlos Cadena	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX75US-3 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M3 — PERIODO: 09 al 14 Marzo 2026

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco R.

CONTRATO: COP-938-2025 — REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OPERADOR	Nombre	Carlos Arturo Cadena Oard							Cedula	1032383182				
	Firma	Carlos C. Cadena												

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los item evaluados.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX75US-3 | TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora | Nº INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M3 | PERIODO: 16 al 21 Marzo 2026

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco

CONTRATO	COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, Izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OPERADOR		Nombre	Carlos Arturo Cadena Ord						Cedula		1032383432			
		Firma	Carlos Cadena											

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los item evaluados.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX75US-3 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M³ — PERIODO: 24 al 28 Marzo 2026

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco

CONTRATO: COP-938-2025 — REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Horometro				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	*Frontales de trabajo				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Señales de giro (derecha, izquierda)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel de aceite en la transmisiòn (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	*Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Presión de aire de las llantas	X			NA		NA		NA		NA		NA	
MECÁNICO	* Servotransmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pasadores				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de Orugas (tensionadas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Bomba Hidráulica				✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de avance				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	* Resguardos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	*Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)				✓		✓		✓		✓		✓	

OPERADOR — Nombre: Carlos Arturo Cadena Dard — Cedula: 1082363137 — Firma: Carlos Cadena

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REFERENCIA: Hitachi ZX75US-3 — TIPO DE MAQUINA O EQUIPO: Retroexcavadora — Nº INTERNO: _____

CAPACIDAD: 0,32 M³ — PERIODO: 30 al 31 Marzo 2026

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas

CONTRATO: COP-938-2025 — REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÀ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de bateria		✓		✓									
	Indicador de refrigerante		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de filtro de aire		✓		✓									
	*Horometro		✓		✓									
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓									
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓									
	*Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verifi		✓		✓									
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓									
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓									
	*Espejos laterales		✓		✓									
	*Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	* Freno de servicio		✓		✓									
	* Freno de estacionamiento		✓		✓									
	*Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	*Kit para Derrames		✓		✓									
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓									
	Asiento		✓		✓									
	Escaleras y apoyos de acceso	X	NA		NA									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X	NA		NA									
	Presión de aire de las llantas	X	NA		NA									
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓									
	* Dirección		✓		✓									
	Estado de pasadores		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales		✓		✓									
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓									
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓									
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓									
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓									
	*Bomba Hidráulica		✓		✓									
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓									
	*Mandos de avance		✓		✓									
	* Mando de estacionamiento		✓		✓									
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓									
	*Mandos de levante del brazo		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓									
	* Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓									
	* Resguardos		✓		✓									
	Anclajes de contrapeso		✓		✓									
	Guardas		✓		✓									
	Estado del bastidor		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	*Motor sin grietas		✓		✓									
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓									

OPERADOR		
	Nombre	Carlos Arturo Cadena Cora — Cedula 1082388432
	Firma	Carlos Cadena S.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Con el presente registro de Ingreso preoperacional de maquinaria, se da constancia que la máquina es aceptada para ingresar al Proyecto, cumple a satisfacción cada uno de los ítem evaluados.

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: Bobcat S185 | TIPO DE MAQUINA: Minicargador | Nº INTERNO: _____

CAPACIDAD: 860 Kg | MARCA: Bobcat

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas | PERIODO EVALUADO: 02 al 07 Marzo 2026

CONTRATO COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

INSPECCION

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
...tor luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
...e de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
...o de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, bolquín, calibrador de aire			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Teresa Orozco R.
Residente SST

Responsable de seguimiento

Leiner Alexis Goiza Cruz
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: Bobcat S185 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 860 Kg — MARCA: Bobcat

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas — PERIODO EVALUADO: 09 al 14 Marzo 2026

CONTRATO COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

INSPECCION

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
...dor luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
...e de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
...de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X	NA	NA	NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango de mantenimiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

Teresa Orozco Rojas
Residente SST

Leyner Alexis G.
Leyner Alexis Garzon Cruz
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: Bobcat S185 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — Nº INTERNO: _____

CAPACIDAD: 860 Kg — MARCA: Bobcat

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas — PERIODO EVALUADO: 16 al 21 Marzo 2026

CONTRATO COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tapa de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Alomilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Kit de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango de mantenimiento			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

Teresa Orozco Rojas
Residente SST

Leiner Alexis G.
Leyner Alexis Guizo Cruz
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: Bobcat s185 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — N° INTERNO: _____

CAPACIDAD: 860 Kg — MARCA: Bobcat s185

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas — PERIODO EVALUADO: 24 al 28 Marzo 26

CONTRATO COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

INSPECCIÓN

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado					✓		✓		✓		✓		✓	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco					✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.					✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado					✓		✓		✓		✓		✓	
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo					✓		✓		✓		✓		✓	
Placa de montacargas	En buena estado y legible					✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños					✓		✓		✓		✓		✓	
Montura de los cilindros	Firme					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo					✓		✓		✓		✓		✓	
...dor luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
...e de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada					✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente					✓		✓		✓		✓		✓	
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓	
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓	
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.					✓		✓		✓		✓		✓	
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados					✓		✓		✓		✓		✓	
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante					✓		✓		✓		✓		✓	
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado					✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones					✓		✓		✓		✓		✓	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible					✓		✓		✓		✓		✓	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor					✓		✓		✓		✓		✓	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado					✓		✓		✓		✓		✓	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo					✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.					✓		✓		✓		✓		✓	
...o de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire					✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo					✓		✓		✓		✓		✓	
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.					✓		✓		✓		✓		✓	
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X			NA		NA		NA		NA		NA	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante					✓		✓		✓		✓		✓	
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento					✓		✓		✓		✓		✓	

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

Teresa Orozco Rojas
Residente SST

Leynei Alexis Guiza Cruz
Nombre y Firma del Operador

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

REFERENCIA: Bobcat S185 — TIPO DE MAQUINA: Minicargador — Nº INTERNO: _____

CAPACIDAD: 860 Kg — MARCA: Bobcat

INSPECCIONADO POR: Teresa Orozco Rojas — PERIODO EVALUADO: 30 al 31 Marzo 26

CONTRATO COP-938-2025	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE.

ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA															
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado			✓		✓									
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco			✓		✓									
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.			✓		✓									
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado			✓		✓									
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo			✓		✓									
Placa de montacargas	En buena estado y legible			✓		✓									
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños			✓		✓									
Montura de los cilindros	Firme			✓		✓									
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.			✓		✓									
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.			✓		✓									
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo			✓		✓									
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.			✓		✓									
Tapa de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada			✓		✓									
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente			✓		✓									
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado			✓		✓									
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas			✓		✓									
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado			✓		✓									
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.			✓		✓									
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados			✓		✓									
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante			✓		✓									
INTERIOR DE LA CABINA															
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado			✓		✓									
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones			✓		✓									
Plumillas limpiavidrios/ motor – lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones			✓		✓									
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general			✓		✓									
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible			✓		✓									
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor			✓		✓									
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado			✓		✓									
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo			✓		✓									
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.			✓		✓									
Kit de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire			✓		✓									
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo			✓		✓									
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.			✓		✓									
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones		X	NA		NA									
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante			✓		✓									
Horómetro	Funcionando, legible y dentro del rango del mantenimiento			✓		✓									

Recomendaciones / Observaciones:

Fecha de seguimiento

Responsable de seguimiento

Teresa Orozco Rojas
Residente SST

Leyner Alexis G.
Leyner Alexis Gaiza Cruz
Nombre y Firma del Operador

ANEXO N°15

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA W664BZ TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2015 N° INTERNO 07

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028303080

SOAT 93602587 VENCE 30/10/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 1849725590 VENCE 29/10/2026 PERIODO 02 al 07 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Henry Duran Cañon
	Firma	Henry D. Cañon

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco Rojas

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA IWG64BZ TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2015 Nº INTERNO 07

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10028303080

SOAT 93602587 VENCE 30/10/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 1824927590 VENCE 29/10/2026 PERIODO 09 al 14 Nov 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
DATOS CONDUCTOR	Nombre		Henry Duran Cañon											
	Firma		Henry D. Cañon											

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WGG182 TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2015 Nº INTERNO 07

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10028303080

SOAT 93602587 VENCE 30/10/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 184927590 VENCE 29/10/2026 PERIODO 16 al 21 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÀ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Henry Duran Cañas
	Firma	Henry D Cañas

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WGG482 TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2015 Nº INTERNO 07

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10028303080

SOAT 93602587 VENCE 30/10/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 184927590 VENCE 29/10/2026 PERIODO 24 al 28 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		–	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Henry Duran Cañon
	Firma	Henry D. Cañon

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Lajos

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA W66432 TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2015 N° INTERNO 07

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028303080

SOAT 93602587 VENCE 30/10/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 1849271890 VENCE 29/10/2026 PERIODO 30 a 31 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de batería		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio		✓		✓									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad .		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames	X	NA		NA									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Botiquin		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Henry Duran Cañon
	Firma	Henry D. Cañon

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA491 TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2006 N° INTERNO 02

N° LICENCIA DE TRANSITO 10027295818

SOAT 95721070-615359631 VENCE 02/03/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188031791 VENCE 27/02/2027 PERIODO 02 al 08 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Johan Eduis Laverde
	Firma	Johan Eduis L.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA191 TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2006 N° INTERNO 02

N° LICENCIA DE TRANSITO 10027295848

SOAT 95721070-615359631 VENCE 02/03/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 18831791 VENCE 27/02/2027 PERIODO 09/01/14/Mar/26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jhon Galvis Laverde
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo.

(Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA491 TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2006 N° INTERNO 02

N° LICENCIA DE TRANSITO 10027295848

SOAT 95720170-615359631 VENCE 02/03/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188031791 VENCE 27/02/2027 PERIODO 16 al 21 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jhon Saluo Laverde
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Lajas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA491 TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2006 N° INTERNO 02

N° LICENCIA DE TRANSITO 10027295848

SOAT 95271070-615859631 VENCE 02/08/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188031797 VENCE 24/02/2027 PERIODO 24 al 28 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		-	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Uhan Galvis Laverde
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA491 TIPO VEHICULO Camioneta MODELO 2006 N° INTERNO 02

N° LICENCIA DE TRANSITO 10027295848

SOAT 95921070-676359637 VENCE 02/03/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188037797 VENCE 27/02/2027 PERIODO 30 01 31 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de batería		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio		✓		✓									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames	X	NA		NA									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Botiquín		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Uthan Galvis Laverde
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco lejas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WLL368 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2015 N° INTERNO 03

N° LICENCIA DE TRANSITO 10032695037

SOAT 3308006410866A000 VENCE 26/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 18553794 VENCE 03/06/2026 PERIODO 02 al 07 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la baterla, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidràulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Lintema		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Julio Lopez Moreno
	Firma	Julio. Moreno.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WLL368 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2015 N° INTERNO 03

N° LICENCIA DE TRANSITO 10032695031

SOAT 33080064086470000 VENCE 26/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 187537794 VENCE 03/06/2026 PERIODO 09 al 14 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR		
		Nombre	Julio Lopez Moreno
		Firma	Julio Moreno

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WLL368 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2015 N° INTERNO 03

N° LICENCIA DE TRANSITO 10032695031

SOAT 33080064086470000 VENCE 26/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 181537794 VENCE 03/06/2026 PERIODO 16 al 21 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR		
		Nombre	Julio Lopez Moreno
		Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WLL368 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2015 N° INTERNO 03

N° LICENCIA DE TRANSITO 10032695031

SOAT 33080064086470000 VENCE 26/02/2027 PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 187537794 VENCE 03/06/2026 24 al 28 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Julio Lopez Moreno
	Firma	Julio Moreno

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco lajoo

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA WLL368 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2015 N° INTERNO 03

N° LICENCIA DE TRANSITO 10032695031

SOAT 33080064086470000 VENCE 26/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 187537794 VENCE 03/06/2026 PERIODO 30 al 31 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de batería		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio	X	NA		NA									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames		✓		✓									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Botiquin		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Julio Lopez Moreno
	Firma	Julio Lopez Moreno

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA LUNC60 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2023 N° INTERNO 04

N° LICENCIA DE TRANSITO 10029706177

SOAT 33080066432742000 VENCE 16/03/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 1884129944 VENCE 14/03/2027 PERIODO 02 al 09 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Michael Steven Bejarano Riaño
	Firma	Michael B.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA LUN060 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2023 N° INTERNO 04

N° LICENCIA DE TRANSITO 10029706177

SOAT 33080064321420000 VENCE 16/03/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188429944 VENCE 14/03/2027 PERIODO 09 al 14 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Michael Steven Bejarano Riaño
	Firma	Michael B

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA LUN060 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2023 Nº INTERNO 04

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10029706177

SOAT 33080064321420000 VENCE 16/03/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188429944 VENCE 14/03/2027 PERIODO 16 al 21 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambregue, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Michael Steven Bejarano Riaño
	Firma	Michael B

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA LUN060 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2023 N° INTERNO 04

N° LICENCIA DE TRANSITO 10029706177

SOAT 33680064327142000 VENCE 16/03/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188429944 VENCE 14/03/2027 PERIODO 24 al 28 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Michael Steven Bejarano Riaño
	Firma	Michael B

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA LUN060 TIPO VEHICULO Camión MODELO 2023 Nº INTERNO 04

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10029706177

SOAT 33080064321420000 VENCE 16/03/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 1884299944 VENCE 14/08/2027 PERIODO 30/01/31 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de bateria		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio	X	NA		NA									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames		✓		✓									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Botiquin		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Michael Steven Bejarano Riaño
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMD246 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10026749508

SOAT 9167934-6124039 29 VENCE 23/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18280 2315 VENCE 26/07/2026 PERIODO 02 al 09 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Rodolfo Velasquez Castillo
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMD276 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10026749508

SOAT 9167734-612403929 VENCE 23/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182802315 VENCE 26/09/2026 PERIODO 09 al 14 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Rodolfo Velasquez Castillo
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMDZ76 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10026749508

SOAT 91677931-61203929 VENCE 23/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18280315 VENCE 26/07/2026 PERIODO 16 al 21 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Rodolfo Velasquez Castillo
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Tercoa Orozco

(Nombre) Tercoa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMDZ76 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10026749508

SOAT 97677934-6124039229 VENCE 23/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 1828023715 VENCE 26/07/2026 PERIODO 24 al 28 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR		
		Nombre	Rodolfo Velasquez Castillo
		Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMDZ76 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10026749508

SOAT 91677934-612403929 VENCE 23/06/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182802315 VENCE 26/07/2026 PERIODO 30 al 31 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de bateria		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio	X	NA		NA									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames		✓		✓									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Botiquin		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Rodolfo Velasquez Castillo
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Lajes

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP298 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028358586

SOAT 91996319-61259747 VENCE 10/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18Z188942 VENCE 02/07/2026 PERIODO 02/07 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidràulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR		
		Nombre	Gabriel America Obando G.
		Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP298 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028358586

SOAT 91946319-612591491 VENCE 10/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182188942 VENCE 02/07/2026

PERIODO 09/01/14 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR		
		Nombre	Gabriel America Obaque G
		Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA: 606298 TIPO VEHICULO: Volqueta MODELO: 2008 N° INTERNO: _____

N° LICENCIA DE TRANSITO: 10028358586

SOAT: 97946319-672591491 VENCE: 10/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA: 182188942 VENCE: 02/07/2026 PERIODO: 16 al 27 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Gabriel America Ubaque G
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Lojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOPZ98 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028358586

SOAT 91946319-612591491 VENCE 10/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182188942 VENCE 02/07/2026 PERIODO 24 al 28 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Gabriel Arnerico Ubaque G
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACION Y ACEPTACION

Vo. Bo. (Firma) Teresa Ozco

(Nombre) Teresa Ozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOPZ98 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10028358586

SOAT 91946319-612597491 VENCE 10/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182188942 VENCE 02/07/2026 PERIODO 30 a 31 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de batería		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio	X	NA		NA									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames		✓		✓									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Botiquin		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Gabriel Americo Ubaque G.
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresol Orozco

(Nombre) Teresol Orozco Lajos

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SDT785 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10030299319

SOAT 93874877-613958004 VENCE 16/11/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 184209192 VENCE 27/09/2026 PERIODO 02 al 07 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÀ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presiòn de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambragua, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Boliquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Victor Eliecer Rodriguez G.
	Firma	Victor R.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOT785 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10030299319

SOAT 93874877-6139580-4 VENCE 16/11/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18120919 2 VENCE 27/09/2026 PERIODO 09 al 14 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Victor Eliecer Rodriguez G
	Firma	Victor R

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco lojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SDT785 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10030299319

SOAT 93874877-6 VENCE 16/11/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 184Z09192 VENCE 27/09/2026 PERIODO 16 al 21 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Victor Eliecer Rodriguez G
	Firma	Victor R.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SDT785 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10030299319

SOAT 93871877-613958004 VENCE 16/11/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 184209792 VENCE 27/09/2026 PERIODO 24 al 28 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Victor Eliecer Rodriguez G
	Firma	Victor R.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SDT785 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2009 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10030299319

SOAT 93874877-6139586004 VENCE 16/11/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 184209192 VENCE 27/09/2026 PERIODO 30 al 31 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de bateria		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio	X	NA		NA									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames		✓		✓									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Botiquin		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Victor Eliecer Rodriguez G.
	Firma	Victor R.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA CDK817 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10029311588

SOAT 95400373-615229505 VENCE 13/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188215184 VENCE 06/03/2027 PERIODO 02/01/Mar/26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Geovanny Martin G
	Firma	Jose G.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA CDL877 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10029311588

SOAT 95400373-67522905 VENCE 13/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188215184 VENCE 06/03/2027 PERIODO 09/01/14 AL 01/26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de velocidad (velocímetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Geovanny Martin G
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Lajas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA COK877 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10029311588

SOAT 95400373-615229605 VENCE 13/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188215784 VENCE 06/03/2027 PERIODO 16/21 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de velocidad (velocímetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Geovanny Martin G
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA COK817 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10029377588

SOAT 95400393-61522950S VENCE 13/02/2027 PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 188215184 VENCE 06/03/2027 21 al 28 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Geovanny Martin G
	Firma	

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Tercod Orozco

(Nombre) Tercod orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA COL817 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10029311588

SOAT 95400373-675229505 VENCE 13/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 188275184 VENCE 06/08/2027 PERIODO 30 al 31 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de bateria		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio	X	NA		NA									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames		✓		✓									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Botiquin		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Geovanny Martin G
	Firma	Jose G.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Lopez

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SGP192 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10020225107-5

SOAT 91800774161253269 7 VENCE 04/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18222422 2 VENCE 08/07/2026 PERIODO 22/01/26 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Henry Cobos Cano
	Firma	Henry C. Cano

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP192 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10020225101015

SOAT 91800771-612532697 VENCE 04/09/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 18222422 VENCE 03/09/2026 PERIODO 02/09/Nal 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Henry Cosos Coro
	Firma	Henry D. Camacho

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP192 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10020225101S

SOAT 9180077761253 2697 VENCE 04/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182224122 VENCE 08/07/2026 PERIODO 09 al 14 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Henry Cocoa Caro
	Firma	Henry D. Cocoa

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP192 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10020285101S

SOAT 97800777612532697 VENCE 04/09/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182224122 VENCE 03/09/2026 PERIODO 16al21 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Henry Casas Cano
	Firma	Henry D. Cano

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firme) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SOP192 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2008 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10020225107S

SOAT 91800777612582697 VENCE 04/07/2026

REVISIÓN TENICOMECANICA 182224122 VENCE 08/07/2026 PERIODO 30 al 31 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de batería		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio	X	NA		NA									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames		✓		✓									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Boliquin		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Henry Casas Caro
	Firma	Henry D. Caro

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Tercod Orozco

(Nombre) Tercod Orozco Lojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA AFG182 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1956 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10018919624

SOAT 33080063471171000 VENCE 07/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 187525338 VENCE 07/02/2027 PERIODO 02/02/Mar/26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÀ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de velocidad (velocímetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Luis Carlos Caballero
	Firma	Luis Carlos C.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco lejas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA AFE182 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1956 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10018919624

SOAT 33080063171710000 VENCE 07/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 187525338 VENCE 07/02/2027 PERIODO 09 al 14 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Luis Carlos Caballero
	Firma	Luis Carlos C

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA AFE18Z TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1956 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10018919624

SOAT 33080063471171000 VENCE 07/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 18752538 VENCE 07/02/2027 PERIODO 16/01 Al 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Luis Carlos Caballero
	Firma	Luis Carlo C.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Lajas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA AFE182 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1956 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10078919624

SOAT 33080063477771000 VENCE 07/02/2027 PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 187525338 VENCE 07/02/2027 24/01/28 Feb 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR	Nombre	Luis Carlos Caballero
	Firma	Luis Carlos C.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA AFE182 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1956 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 100 189 196 24

SOAT 3308006 347 771 000 VENCE 07/02/2027 PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 18752538 VENCE 07/02/2027. 20 al 31 Marzo 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de bateria		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio	X	NA		NA									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames		✓		✓									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Botiquin		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Luis Carlos Caballero
	Firma	Luis Carlos C.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Residente SST Teresa Orozco Rojas

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA801 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2007 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10012490949

SOAT _____ VENCE _____

REVISIÓN TENICOMECANICA 18312340 VENCE 19/08/2026 PERIODO 02 al 09 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocímetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presiòn de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensiòn (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Carlos Andres Santana J.
	Firma	Carlos A.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Tereso Orozco

(Nombre) Tereso Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA801 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO _____ N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10012490949

SOAT _____ VENCE _____

REVISIÓN TENICOMECANICA 18312340 VENCE 19/08/2026 PERIODO 09 al 14 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Carlos Andres Santana J.
	Firma	Carlos A.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA807 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2007 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10012490949

SOAT _____ VENCE _____

REVISIÓN TENICOMECANICA 78312340 VENCE 19/08/2026 PERIODO 16al21 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Carlos Andres Santana J.
	Firma	Carlos S.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Lajas.

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA801 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2007 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10012490949

SOAT _____ VENCE _____

REVISIÓN TENICOMECANICA 18312340 VENCE 19/08/2026 PERIODO 24/01/26 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquín				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

	DATOS CONDUCTOR		
		Nombre	Carlos Andres Santana J.
		Firma	Carlos A

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SMA807 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 2007 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10012490949

SOAT _____ VENCE _____ PERIODO

REVISIÓN TENICOMECANICA 18812340 VENCE 19/08/2026 30 a 31 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de bateria		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio	X	NA		NA									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames		✓		✓									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Botiquin		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Carlos Andres Santana J.
	Firma	Carlos A.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Lajos.

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SNF516 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1982 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10024627962

SOAT 95433073615269012 VENCE 16/02/2027 PERIODO 02 al 07 Mar 26

REVISIÓN TENICOMECANICA 18548424 VENCE 22/11/2026

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Humberto Poveda G
	Firma	Jose H. Poveda

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SNF516 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1952 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10024627962

SOAT 95433073615269042 VENCE 16/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 185481419 VENCE 22/11/2026 PERIODO 09 al 14 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Humberto Paredo G
	Firma	Jose H Paredo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firme) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SNF516 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1982 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10024627962

SOAT 95433093615269042 VENCE 16/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 185487419 VENCE 22/11/2026 PERIODO 16 al 21 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Presiòn de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Humberto Paredo G
	Firma	Jose Y Paredo

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa Orozco Rojas

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SNF576 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1952 N° INTERNO _____

N° LICENCIA DE TRANSITO 10024627962

SOAT 95433036152690412 VENCE 16/02/2027

REVISIÓN TENICOMECANICA 185481419 VENCE 22/11/2026 PERIODO 24 al 28 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite				✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de batería				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	indicador de presión de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones Electricas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles				✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Delanteras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales Traseras				✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflector)				✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y reversa				✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza				✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga				✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)				✓		✓		✓		✓		✓	
GENERAL	Espejo central convexo	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito				✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico				✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit para Derrames				✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X			NA		NA		NA		NA		NA	
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión				✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles. Amortigudores)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado radiador				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓	
	Ausencia de ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin Grietas				✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquín				✓		✓		✓		✓		✓	
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓	
	Tacos para bloquear vehiculo				✓		✓		✓		✓		✓	
	Triangulos Reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓	
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de Herramientas				✓		✓		✓		✓		✓	

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Humberto Poveda G
	Firma	Jose V Poveda

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Teresa Orozco

(Nombre) Teresa orozco Lajos

Residente SST

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

PREOPERACIONAL DE VEHICULO

PLACA SNF516 TIPO VEHICULO Volqueta MODELO 1952 Nº INTERNO _____

Nº LICENCIA DE TRANSITO 10024627962

SOAT 95433073615269042 VENCE 16/02/2024

REVISIÓN TENICOMECANICA 18548419 VENCE 22/11/2026 PERIODO 30a1 31 Mar 26

CONTRATO COP-938-202	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓									
	Indicador de temperatura		✓		✓									
	Indicador de aceite		✓		✓									
	Indicador de bateria		✓		✓									
	indicador de velocidad (velocimetro/horometro)		✓		✓									
	indicador de combustible		✓		✓									
	indicador de presión de aire		✓		✓									
	Conexiones Electricas		✓		✓									
	Fusibles		✓		✓									
LUCES	Exteriores (Altas y Bajas)		✓		✓									
	Direccionales Delanteras		✓		✓									
	Direccionales Traseras		✓		✓									
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓									
	De estacionamiento		✓		✓									
	De stop y reversa		✓		✓									
	Baliza		✓		✓									
HIDRAULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fuga		✓		✓									
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓									
GENERAL	Espejo central convexo	X	NA		NA									
	Espejos laterales		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓									
	Pito		✓		✓									
	Freno de servicio	X	NA		NA									
	Freno de emergencia		✓		✓									
	Cinturones de seguridad		✓		✓									
	Vidrio Panorámico		✓		✓									
	Kit para Derrames		✓		✓									
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓									
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	X	NA		NA									
	Asiento		✓		✓									
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓									
	Presión de aire de las llantas		✓		✓									
MECÁNICO	Caja de cambios/ Transmisión		✓		✓									
	Suspensión (muelles. Amortigudores)		✓		✓									
	Dirección		✓		✓									
	Tanque de Combustible		✓		✓									
	Estado radiador		✓		✓									
	Estado y tensión de las correas		✓		✓									
	Estado de pedales (ambrague, acelerador y freno)		✓		✓									
	Estado de filtro de aire		✓		✓									
	Estado de filtro de combustible		✓		✓									
	Ausencia de ruidos extraños en el motor		✓		✓									
	Motor sin Grietas		✓		✓									
	Humo de escape		✓		✓									
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar vehiculo		✓		✓									
	Botiquin		✓		✓									
	Cruceta		✓		✓									
	Tacos para bloquear vehiculo		✓		✓									
	Triangulos Reflectivos-Conos		✓		✓									
	Linterna		✓		✓									
	Caja de Herramientas		✓		✓									

DATOS CONDUCTOR		
	Nombre	Jose Humberto Paredo G
	Firma	Jose H. Paredo.

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

Vo. Bo. (Firma) Tereso Orozco

(Nombre) Tereso orozco lopez

Residente SST

ANEXO N°16

INFORME HORAS HOMBRES TRABAJADAS PERIDO DEL 01 MARZO 2026 / 31 MARZO 2026								
CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025								
ITEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**DIAS TRABAJADOS CORTE**	**HORAS DIA**	**DEDICACION %**	**No.HORAS AUSENTISMO**	**No. DE HORAS EXTRAS**	**TOTAL HORAS HOMBRE MES**
1	RAFAEL GUSTAVO SOLANO OSORIO	DIRECTOR DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5
2	TERESA OROZCO ROJAS	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	25	7,3	100%	0	0	182,5
3	JAVIER HERNANDO CASTRO GUERRERO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 1	25	7,3	100%	0	0	182,5
4	NELSON ALBERTO HERNANDEZ NIÑO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 2	25	7,3	100%	0	0	182,5
5	DIEGO CABALLERO ROJAS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	25	7,3	100%	0	0	182,5
6	FERNEY DAVID MARTINEZ PENAGOS	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	25	7,3	100%	0	0	182,5
7	PAOLO ANDRES BIANCHI GANEM	INGENIERO EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	25	7,3	100%	0	0	182,5
8	JUAN RICARDO TRONCOSO RIVERA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	25	7,3	100%	0	0	182,5
9	FABIO MERCK RAMIREZ POVEDA	RESIDENTE AMBIENTAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
10	MARCY ALEJANDRA OVALLE PEÑA	RESIDENTE SOCIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
11	ASTRID YOLANDA SÁNCHEZ SANTANA	AUXILIAR SOCIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
12	CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ	INGENIERO ARQUITECTO ACTAS DE VECINDAD	25	7,3	100%	0	0	182,5
13	YULY PAULIN JARAMILLO BOLAÑO	ESPECIALISTA TRÁNSITO Y TRANSPORTE	25	7,3	100%	0	0	182,5
14	HENRY DURAN CAÑON	CONDUCTOR CAMIONETA	25	7,3	100%	0	0	182,5
15	JHON GALVIS LAVERDE	CONDUCTOR CAMIONETA	25	7,3	100%	0	0	182,5
16	JULIO LOPEZ MORENO	CONDUCTOR CAMION	25	7,3	100%	0	0	182,5
17	MICHAEL STEVEN BEJARANO RIAÑO	CONDUCTOR CAMION	25	7,3	100%	0	0	182,5
18	JORGE ANDRES VEGA BRAVO	INSPECTOR TÉCNICO	25	7,3	100%	0	0	182,5
19	ARIEL QUINTANILLA CAMACHO	CADENERO 1	25	7,3	100%	0	0	182,5
20	LUIS ALEJANDRO LEGUIZAMON PERILLA	CADENERO 2	25	7,3	100%	0	0	182,5
21	JOHN SEBASTIAN SALOM PARRA	INSPECTOR TÉCNICO	25	7,3	100%	0	0	182,5
22	YEIMMY ALEJANDRA ANGARITA OLARTE	INSPECTOR TÉCNICO	25	7,3	100%	0	0	182,5
23	MARIO ANDRES ARAGON	ALMACENISTA	25	7,3	100%	0	0	182,5
24	OMAR ANTONIO AVILES ACOSTA	AFORADOR	25	7,3	100%	40	0	142,5
25	JOHELVIS ENRIQUE PEÑA AMAYA	AFORADOR	25	7,3	100%	0	0	182,5
26	MOISES JOAQUIN OLIVO PEÑA	AFORADOR	25	7,3	100%	0	0	182,5

27	LUIS FERNANDO CAUSIL MONTALVO	AFORADOR	25	7,3	100%	0	0	182,5
28	NEIBYS MARIA RAMOS HOYOS	BOAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
29	CESAR JEFFERSON MARTINEZ CASTRO	TOPÓGRAFO	25	7,3	100%	0	0	182,5
30	JOSE DE LOS SANTOS ARIZA ROJAS	TOPÓGRAFO	25	7,3	100%	0	0	182,5
31	JAVIER MAURICIO SALCEDO COMBITA	INSPECTOR TÉCNICO	25	7,3	100%	0	0	182,5
32	ANGI VIVIANA SANDOVAL HERRERA	AUXILIAR SST	25	7,3	100%	0	0	182,5
33	PEDRO ALEJANDRO PUENTES CANTILLO	CADENERO 2DO	25	7,3	100%	0	0	182,5
34	CRISTIAN DAVID GARZON CASTRO	CADENERO 1RO	25	7,3	100%	0	0	182,5
35	GONZALO AREVALO AVILA	OFICIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
36	KAREN LORENA SANDOVAL HERRERA	AUXILIAR SOCIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
37	CRISTIAN CAMILO PAEZ MARCELO	INSPECTOR TÉCNICO	24	7,3	100%	0	0	175,2
38	ISAIC VARGAS DIOSA	BOAL	24	7,3	100%	0	0	175,2
39	HECTOR ALFONSO CASTELLANOS	BOAL	24	7,3	100%	0	0	175,2
40	ESTEBAN FELIPE ARIZA CELIS	BOAL	11	7,3	100%	0	0	80,3
41	YUDIER ANTONIO BUENO TAPASCO	INSPECTOR DE OBRA	25	7,3	100%	0	0	182,5
42	JONATHAN DAVID VILLADIEGO PEREZ	OFICIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
43	ERIK STEVEN ARIAS MUÑOZ	OPERADOR MAQUINARIA	25	7,3	100%	0	0	182,5
44	VICTOR MANUEL RUBIO CONTRERAS	OPERADOR MAQUINARIA	25	7,3	100%	0	0	182,5
45	MISAEL CUEVAS	AYUDANTE	25	7,3	100%	0	0	182,5
46	REMI ANTONIO PINTO BLANCO	AYUDANTE	25	7,3	100%	0	0	182,5
47	JOSE POLICARPO IPIA VARGAS	AYUDANTE	25	7,3	100%	0	0	182,5
48	RAFAEL ANTONIO DIAZ FINO	OFICIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
49	LAZARO FONSECA RODRIGUEZ	AYUDANTE	25	7,3	100%	0	0	182,5
50	RICARDO CARRILLO RINCON	OFICIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
51	WILSON JIOVANY OJEDA SILVA	OFICIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
52	NESTOR ALBERTO REYES SOLER	OFICIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
53	JOSE GUILLERMO GAMEZ DÍAZ	AYUDANTE	25	7,3	100%	0	0	182,5
54	PEDRO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	AYUDANTE	25	7,3	100%	0	0	182,5
55	ARISTIDES PARDO NIÑO	AYUDANTE	25	7,3	100%	0	0	182,5

56	LUIS ALFONSO ORTIZ GALINDO	OFICIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
57	ALFONSO GARRIDO WALLES	AYUDANTE	25	7,3	100%	0	0	182,5
58	EDWIN STIVEN MALAMBO AROCA	OFICIAL	25	7,3	100%	0	0	182,5
59	CARLOS ANDRES SANTANA JIMENEZ	CONDUCTOR VOLQUETA	25	7,3	100%	0	0	182,5
60	LUIS CARLOS CABALLERO	CONDUCTOR VOLQUETA	25	7,3	100%	0	0	182,5
61	JOSE HUMBERTO POVEDA GONZALEZ	CONDUCTOR VOLQUETA	25	7,3	100%	0	0	182,5
62	CARLOS ARTURO CADENA JARA	OPERADOR MAQUINARIA	25	7,3	100%	0	0	182,5
63	LEYNER ALEXIS GUIZA CRUZ	OPERADOR MAQUINARIA	25	7,3	100%	0	0	182,5
TOTAL				**TOTAL HORAS**				**11333,4**
				TOTAL TRABAJADORES				**63**

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

COP 938 2025

Estadística de Accidentalidad y Ausentismo

Periodo: 1/03/2026 **a** 31/03/2026 **Año:** 2026

Los índices presentados a continuación se calcularon de acuerdo a los procedimientos descritos a la legislación vigente

Horas hombres trabajadas =	11333,4

No. promedio trabajadores en periodo =	63
No. horas hombre trabajadas al día =	7,3
Días trabajados la semana =	6
Semanas trabajadas en el mes=	5
No. total de horas extra/suplementario =	0
No. total horas ausentismo =	0

1. Índice de Frecuencia (I.F.) =	**0,00**

No. accidentes de trabajo en periodo =	0
K =	63
Horas hombres trabajadas =	11333,4

2. Índice de Severidad (I.S.) =	**0,00**

No. días incapacidad x AT en periodo =	0
K =	63
Horas hombres trabajadas =	11333,4

3. Índice de Lesiones Incapacitantes (I.L.I.) =	**0,00**

4. Tasa de Ausentismo General (T.A.g.) =	**0,00**

No. días perdidos x Enferm./permiso =	0
Horas hombres trabajadas =	11333,4

5. Tasa de Accidentalidad (T.A.) =	**0,00**

No. de AT en periodo =	0
No. promedio trabajadores en periodo =	63

CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025	CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTE LABORAL	

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 25/03/2026

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO OBRA No. COP-938-2025

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

INTERVENTOR SAVIMAC SAS

"REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

PERIODO DE INFORME: 01 MARZO 2026 / 31 MARZO 2026

No.	EVENTO		FECHA DE OCURRENCIA	TIPO DE VINCULACION				TERCERO	NOMBRE ACCIDENTADO	CEDULA	CARGO	DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	EDAD (años)			GÉNERO		JORNADA DE TRABAJO		DIA DE OCURRENCIA	AREA DE LABOR DEL ACCDENTADO	PROCESO O LUGAR DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE	SEVERIDAD DEL ACCIDENTE	CLASE DE ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE	AGENTE DE LA LESION	TIPO DE LESION	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSAS BASICAS (Según NTC 3701)				CAUSAS INMEDIATAS (Según NTC 3701)				COSTO TOTAL	MEDIDAS DE INTERVENCION/ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
	CON TIEMPO PERDIDO	SIN TIEMPO PERDIDO		DIRECTA	INDIRECTA	ITANTE	OTRO								< 20	20 a 40	> 40	MASCULINO	FEMENINO	DIURNA	NOCTURNA												CODIGO	FACTORES PERSONALES	CODIGO	FACTORES DE TRABAJO	CODIGO	ACTOS SUBESTANDARES	CODIGO	CONDICIONES SUBESTANDARES				

ANEXO N°17

	“REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE”		
CONTRATO N° 938 DE 2025	FECHA:	1 MARZO 2026 AL 31 MARZO 2026	INFORME SST

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Capacitacion de riesgos existentes en obra en siguiente CIV: 8010914 - 8010695

Capacitacion de riesgos existentes en obra en siguiente CIV: 8010914 - 8010695

Charlas de 5 minutos de seguridad y cuidados en el trabajo o frente de obra en siguiente CIV: 8009556 - 8009549- 8010914 - 8010695

Charlas de 5 minutos de seguridad y cuidados en el trabajo o frente de obra en siguiente CIV: 8009556 - 8009549- 8010914 -

Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV:8010914 - 8010695

Carpa en el siguiente CIV: 8010914 - 8010695

	“REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE”		
CONTRATO N° 938 DE 2025	FECHA:	1 MARZO 2026 AL 31 MARZO 2026	INFORME SST

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cerramiento y sendero peatonal en el siguiente CIV: 8010914 - 8010695	Cerramiento y sendero peatonal en el siguiente CIV: 8010914 - 8010695
Cartelera SST- Ambiental en el siguiente CIV:8010914 - 8010695	Entrega de EPP
Entrega de EPP	Entrega de EPP

	“REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VÍAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE”		
CONTRATO N° 938 DE 2025	FECHA:	1 MARZO 2026 AL 31 MARZO 2026	INFORME SST

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8009556 - 8009549-8009623	Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8009556 - 8009549-8009623
	
Se realizo instalación de carteleras cartelera SST-ambienta en el siguiente CIV: 8009556 - 8009549-8009623	Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8009556 - 8009549-8009623
	
Señalizacion de sst en el siguiente CIV: 8009556 - 8009549-8009623	Señalizacion de sst en el siguiente CIV: 8009556 - 8009549-8009623