Parque: San Carlos
Codigo: 06 - 002

Contrato de Obra: 678 - 2025

Objeto del Contrato: "Diagnostico, mejoramiento, mantenimiento y Dotación de los parques de proximidad, vecinales y de bolsillo de la localidad de Tunjuelito en la ciudad de Bogota Dc"

Contratista: Consorcio Obras Parques Tunjuelo 2025

Interventoria R y M Construcciones e Interventoria SAS

Norma

Powered by CamScanner

Fecha 09 de marzo del 2026

Estado del Clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 inspector 1 SST, 1 Maestro, 2 Ayudantes, 1 Oficial
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Actividades
Se inicia la jornada con charla SST, luego de esto se inicia con la instalación del cerramiento en una de las zonas a intervenir (juegos infantiles) la jornada transcurre con normalidad

Interventoria — Obra

Fecha 10 de marzo del 2026

Estado del clima: lluvias
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Residente de interventoria, 1 inspectos, 1 SST, 1 Maestro, 1 Ofici

Equipos en Obra: Herramienta Menor

Actividades

Se inicia la jornada con charla SST, luego de esto se realiza el instalamiento del otro costado de la cancha encerrando el juego infantil con cerramiento redondo, de igual manera se realiza una zanja perimetral en uno de los juegos infantiles con el fin de evitar que la zona infantil se vea afectada por las lluvias y tambien se realiza el descapote del cesped existente sobre el paso cacd y una limpieza a el sendero perimetral de los juegos retirando la maleza existe

Nicolas Chaves - Int

Interventoria

Obra

Fecha 11 de Marzo del 2026

Estado del Clima: Nublado

Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector

Norma

Powered by CamScanner

1 SST, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Actividades
Se inicia jornada con charla SST, luego de esto se inicia con el retiro del piso caucho vaciado en la zona infantil de la zona norte del parque, se deja acopiado este material para su posterior retiro.

Nicolas Chavez - INT
Interventoria

Obra

Fecha 12 de Marzo del 2026

Estado del clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes
Equipos en Obra: Herramienta Menor
Actividades
Se inicia la jornada con charla SST, luego de eso se inicia con el retiro

Norma

Powered by CamScanner

del piso caucho de la zona infantil ubicada en el costado sur del parque, se realiza acopio de este material para posterior retiro. las actividades se realizan de manera intermitente debido a lluvias presentadas durante la jornada.

Nicolas Chaves — INT
Interventoria

Obra

na 13 de Marzo 2026

Estado del clima: Nublado
Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector 1 SST, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes
Equipo en obra: Herramienta Menor
Actividades:
Se inicia con charla SST, Se finaliza con el retiro del PISO caucho de la zona infantil ubicada en el costado sur del Parque, la jornada trascurre con normalidad

Norma

Powered by CamScanner

Nicolas Chaves - Int
Interventoria

obra

cha 14 de Marzo 2026

Estado del clima: Nublado
Personal de Obra: 1 Residente, 1 Inspector,
1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes.
Equipo de obra: Herramienta menor
Actividades.
Se continua con el retiro del piso caucho
Ubicado en la zona infantil de la zona
norte del parque. Se inicia con el
Hyado del cerramiento de la baranda
MB3.

Nicolas Chaves - Int
Interventoria

obra

Norma

Powered by CamScanner

Fecha 16 Marzo del 2026

Estado del clima: Nublado
Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes.
Equipo de obra: Herramienta menor.
Actividades:
Se Finaliza con el ligado del cerramiento de la baranda M03, la jornada trascorre con normalidad.

Nicolas Chaux - Int
Interventoria

Obra.

Fecha 17 Marzo del 2026

Estado del clima: Nublado
Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes.
Equipo de obra: Herramienta menor

Norma

Powered by CamScanner

Actividades
Se inicia con charla de SST, se continua con el retiro del piso caucho de la zona infantil del costado norte del parque, la jornada transcurre con normalidad

Nicolas Chaves - Int
Interventoria


obra

Fecha 18 Marzo del 2026

Estado del clima: lluvias
Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.
Equipo de obra: Herramienta menor
Actividades
Se inicia con charla de SST, se continua con el desmonte del piso caucho, la jornada transcurre con intermitencias por las fuertes lluvias.

Norma

Powered by CamScanner

Nicolas Clavijo — Int

Interventoria Obra

Fecha 19 Marzo 2026

Estado del Clima: Nublado

Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes.

Equipo de obra: Herramienta menor

Actividades:

Se inicia con Charla SST, Se inicia con el levantamiento de losetas y Con la disposicon del piso caucho en el area designada.

Nicolas Clavijo — Int

Interventoria Obra

Fecha 20 Marzo 2026

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes.

Equipo de obra: Herramienta menor.

Actividades.

Se inicia con charla SST, se finaliza con el levantamiento de la losetas y disposicion del material, se realiza la imprimacion del piso y adecoacion de base para la posterior instalacion del piso caucho.

Nicolas Clavijo - INT
Interventoria

Obra.

echa 21 Marzo 2026

Estado del clima: Nublado

Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes.

Equipo de obra: Herramienta menor

Norma

Powered by CamScanner

Actividades:
Se realiza instalacion de la capa de 4cm d sbr, se instalaron los modulos m83 de la zona de juegos infantiles, Se inicia con la pintura de barandas de zonas infantiles y biosaludables, se realiza la excavacion del sendero peatonal del la zona infantil circular.

Nicolas Ramirez - Int
Interventoria obra.

Fecha 24 Marzo 2026
Estado del clima:
Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes.
Equipo de obra: Herramienta menor.
Actividades:
Se inicia con charla SST, Se inicia con la demolicion de las graderias y se

Norma

Powered by CamScanner

continua con la pintura de las barandas y los biosaludables, se continua con la instalacion de los modulos M83.

Nicolas Alvarez – Int
Interventoria

Obra.

fecha 25 marzo 2026.

Estado de Clima: Dia nublado
Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes.
Equipo de obra: Herramienta menor.
Actividades: Se realiza nivelación del sendero peatonal con base granular para la respectiva fundida. Se continua con la pintura de las barandas e instalación de los modulos M83. Se continua con la demolici de las gradas

Nicolas Alvarez – Int
Interventoría.

Obra.

Norma

Powered by CamScanner

Fecha 26 de marzo

Estado de clima: Día nublado
Personal de obra: 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes.
Maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades de obra: Se realiza compactación de la base granular, se continua con el mantenimiento de los cerramientos y los biosaludables, se continua con el mantenimiento en las gradas. Se inicia con el mantenimiento de los arcos.

Nydia Cruz - JM
Interventoría

Obra.

27 de marzo.

Estado de clima: Se registran lluvias en la mañana.
Maquinaria y equipo: Herramienta menor

Norma

Powered by CamScanner

Actividades de dora: Se continua con el mantenimiento de cerramientos y cancha. en la graderia y arcos. Se realiza diseño del piso caucho en la zona de juegos infantiles cuadrada.

Nicolas Clavijo - INT
Interventoria

Obra.

28 de marzo.

Estado de clima: Dia nublado.
Maquinarria y equipo: Herramienta menor.
Actividades de dora: Se continua con el mantenimiento de la ornamentacion de las zonas infantiles y de la cancha.

Nicolas Clavijo - INT
Interventoria

Obra.

30 de marzo.

Estado de clima: Dia nublado.

Norma

Powered by CamScanner

Maquinaria y equipo: Herramienta menor
Actividades de obra: Se realiza fundida de concreto de 3000 psi para la zona de andenes aledaña a la zona de juegos infantiles arcalares.

Nicolas L - Int
Interventoria

Obra.

Powered by CamScanner