



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 20/12/2023
Sede/Proyecto: IDRO Gyps y FuentesResponsable Inspección: Darío Pulido
Área: Parque de los Nubres

Cargo: Profesional SOT

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

POSIBLES CONSECUENCIAS

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos críticos que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura

CI: Condición insegura

N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	

AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO

Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?

HERRAMIENTAS MANUALES

1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barra								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112
Versión: 02
Vigencia: 15-10-2021

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas							
1.23	Lima							
1.24	Limas							
1.25	Llave Bristol							
1.26	Llave de boca fija							
1.27	Llave inglesa							
1.28	Llaves de tubo							
1.29	Maceta 18 libras							
1.30	Maceta 3 libras							
1.31	Maceta 6 libras							
1.32	Maceta cabo largo - corto							
1.33	Machete							
1.34	Manila							
1.35	Martillo							
1.36	Pala							
1.37	Palas cuadradas							
1.38	Palas redondas							
1.39	Palin							
1.40	Pica							
1.41	Pinzas de corte							
1.42	Porros							
1.43	Rastrillo							
1.44	Segueta							
1.45	Serrote							
1.46	Serrucho							
1.47	Tijera de corte							
1.48	Tijeras de una y de dos manos							
1.49	Valdés							
Otras (Si se requiere)								
Herramienta para extraer		X			Extracción	Extracción de cables	A	En buen estado

[illegible]

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO						Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Bono público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Bono público
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Bono público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒									
OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)									
¿De que ítem (s)? 		Se realiza inspección rutina en el parque de los Nauas, los operarios se encuentran realizando extracción de elotas con ayuda de la herramienta adecuada para hacer dicha tarea de forma sencilla. Todos los operarios se encuentran usando sus EPP a excepción de uno al cual se procede a hacerle un llamado de atención por escrito por ausencia de gafas, respirador y otros.							