

		FORMATO			
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
MES 2		DEL 1/12/2025		AL 31/12/2025	
CONTRATO IDRD ASOCIADO No.				3799-2025 (Número de Contrato)	
PARQUE AGUAVIVA					
 20 dic 2025 9:25:11 a.m. 3-4 Avenida Calle 3 Punto Aranda Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.6067989N 74.1066133W		 20 dic 2025 11:55:32 a.m. GMT-05:00 Remark: aguas de Bogotá A.F.S.P.		 Network: 20 dic 2025 11:55:02 a.m. GMT-05:00 Remark: aguas de Bogotá A.F.S.P.	
Foto 1. DESHIERBE MANUAL		Foto 2. DESHIERBE MANUAL		Foto 3. DESHIERBE MANUAL	
 Network: 2 dic 2025 12:20:17 p.m. GMT-05:00 Remark: aguas de Bogotá A.F.S.P.		 Network: 2 dic 2025 1:54:49 p.m. GMT-05:00 Remark: aguas de Bogotá A.F.S.P.		 Network: 2 dic 2025 2:20:13 p.m. GMT-05:00 Remark: aguas de Bogotá A.F.S.P.	
Foto 4. TAMIZAJE LAGO		Foto 5. TAMIZAJE LAGO		Foto 6. TAMIZAJE LAGO	
 4 dic 2025 8:26:09 a.m. 3-4 Avenida Calle 3 Punto Aranda Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.60648472N 74.1067667W		 20 dic 2025 9:07:44 a.m. # 35-45 Calle 2b Punto Aranda Bogotá, D.C. Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.60665786N 74.1066641W		 20 dic 2025 9:08:33 a.m. # 35-45 Calle 2b Punto Aranda Bogotá, D.C. Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.60658135N 74.1066133W	
Foto 7. MANTENIMIENTO DE CAMELLONES		Foto 8. MANTENIMIENTO DE CAMELLONES		Foto 9. MANTENIMIENTO DE CAMELLONES	
 20 dic 2025 9:17:52 a.m. # 35A-15 Calle 2b Punto Aranda Bogotá, D.C. Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.6068892N 74.1065115W		 20 dic 2025 9:24:45 a.m. 3-4 Avenida Calle 3 Punto Aranda Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.6076403N 74.1068767W		 20 dic 2025 9:21:11 a.m. 34- 63 Avenida Calle 3 Punto Aranda Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.6068499N 74.1066593W	
Foto 10. BARRIDO		Foto 11. LIMPIEZA MANUAL		Foto 12. BARRIDO	



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 13.

APOYO PARA MUESTRAS DE AGUA



Foto 14.

LIMPIEZA DE REJILLAS



Foto 15.

LIMPIEZA DE REJILLAS

PARQUE CIUDAD MONTES



Foto 16.

MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL ESTANQUE



Foto 17.

BARRIDO DE CANAL



Foto 18.

FINALIZACION DE LIMPIEZA DE CANAL



Foto 19.

TAMIZAJE DE ESTANQUE



Foto 20.

TAMIZAJE DE ESTANQUE



Foto 21.

FINALIZACION DE TAMIZAJE



Foto 22.

LIMPIEZA DE FUENTE TORNILLO



Foto 23.

LIMPIEZA DE FUENTE TORNILLO



Foto 24.

FINALIZACION DE LIMPIEZA DE FUENTE TORNILLO



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 25.

LIMPIEZA DE RONDA LAGO



Foto 26.

BARRIDO DE RONDA LAGO




Foto 27.

FINALIZACION DE LA LIMPIEZA



Foto 28.

LIMPIEZA DE BARANDALES



Foto 29.

LIMPIEZA DE BARANDALES



Foto 30.

LIMPIEZA DE BARANDALES



Foto 31.

LIMPIEZA DE PUENTE



Foto 32.

LIMPIEZA DE PUENTE



Foto 33.

LIMPIEZA DE PUENTE

PARQUE ELTUNAL



Foto 34.

DESHIERBE DE RONDA DE LAGO



Foto 35.

DESHIERBE DE RONDA



Foto 36.

FINALIZACION DE DESHIERBE



Foto 37.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 38.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 39.

FINALIZACIÓN DE EXTRACCIÓN DE ELODEA



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 40.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 41.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 42.

CAPTURA DE CANGREJOS

PARQUE ESTADIO DE TECHO



Foto 43.

MANTENIMIENTO DE FUENTE



Foto 44.

MANTENIMIENTO DE FUENTE



Foto 45.

MANTENIMIENTO DE FUENTE



Foto 46.

MANTENIMIENTO DE RONDA DE FUENTE



Foto 47.

DESHIERBE DE RONDA



Foto 48.

FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE RONDA

PARQUE FLORIDA



Foto 49.

EXTRACCIÓN DE BUCHON



Foto 50.

EXTRACCIÓN DE BUCHON



Foto 51.

EXTRACCIÓN DE BUCHON

	FORMATO		
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
 1 dic 2025 10:05:39 a.m. Altitud: 2566.0msnm Velocidad: 0.0km/h #extracción de buchón Número de índice: 1171	 1 dic 2025 10:04:21 a.m. Altitud: 2559.0msnm Velocidad: 0.0km/h #extracción de buchón Número de índice: 1165	 1 dic 2025 1:33:53 p.m. Altitud: 2551.0msnm Velocidad: 1.2km/h #extracción de buchón Número de índice: 1172	
Foto 52.	Foto 53.	Foto 54.	
PERFILADO DE JUNCO	PERFILADO DE JUNCO	FINALIZACIÓN DE PERFILADO	
 31 dic 2025 7:29:32 a.m. Altitud: 2557.0msnm Velocidad: 0.0km/h #extracción de buchón Número de índice: 1175	 31 dic 2025 7:29:32 a.m. Altitud: 2557.0msnm Velocidad: 0.0km/h #extracción de buchón Número de índice: 1175	 1 dic 2025 9:48:25 a.m. Altitud: 2551.0msnm Velocidad: 1.4km/h #extracción de buchón Número de índice: 1170	
Foto 55.	Foto 56.	Foto 57.	
LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RAMAS	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RAMAS	LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RAMAS	
 10 dic 2025 7:58:33 a.m. Altitud: 2551.0msnm Velocidad: 1.2km/h #extracción de buchón Número de índice: 1427	 11 dic 2025 6:43:49 a.m. Altitud: 2562.0msnm Velocidad: 0.0km/h #extracción de buchón Número de índice: 1455	 11 dic 2025 10:15:53 a.m. Altitud: 2551.0msnm Velocidad: 1.2km/h #extracción de buchón Número de índice: 1460	
Foto 58.	Foto 59.	Foto 60.	
EXTRACCION DE BUCHON	EXTRACCION DE BUCHON	EXTRACCION DE BUCHON	
 20 dic 2025 1:25:49 p.m. Altitud: 2565.0msnm Velocidad: 0.0km/h #extracción de buchón Número de índice: 1649	 20 dic 2025 1:51:05 p.m. Altitud: 2565.0msnm Velocidad: 0.0km/h #extracción de buchón Número de índice: 1657	 20 dic 2025 10:46:25 a.m. Altitud: 2551.0msnm Velocidad: 1.2km/h #extracción de buchón Número de índice: 1652	
Foto 61.	Foto 62.	Foto 63.	
PERFILADO DE JUNCO	PERFILADO DE JUNCO	FINALIZACIÓN DE PERFILADO	



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARQUE HIPPIES



Foto 64.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS




Foto 65.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS



Foto 66.

FINALIZACIÓN LIMPIEZA FUENTE



Foto 67.

LAVADO DE TANQUE



Foto 68.

LAVADO DE TANQUE



Foto 69.

LAVADO DE TANQUE



Foto 70.

DESMOÑADO RONDA DE FUENTE



Foto 71.

BARRIDO DE RONDA



Foto 72.

FINALIZACIÓN LIMPIEZA

PARQUE NACIONAL



Foto 73.

MANTENIMIENTO DE FUENTES



Foto 74.

LIMPIEZA DE FUENTE



Foto 75.

FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE FUENTES



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 76.

MANTENIMIENTO DE FUENTES



Foto 77.

LIMPIEZA DE FUENTE



Foto 78.

FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE FUENTES

PARQUE LOS NIÑOS Y NIÑAS



Foto 79.

MANTENIMIENTO DE FILTROS



Foto 80.

MANTENIMIENTO DE FILTROS



Foto 81.

FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO



Foto 82.

BARRIDO DE RONDA DE FUENTE



Foto 83.

BARRIDO DE RONDA DE FUENTE



Foto 84.

FINALIZACIÓN DE BARRIDO



Foto 85.

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO



Foto 86.

BARRIDO DE RONDA DE FUENTE



Foto 87.

BARRIDO DE RONDA DE FUENTE



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARQUE LOS NOVIOS



Foto 88.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 89.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 90.

DESCARGUE DE ELODEA



Foto 91.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 92.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 93.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 94.

ADECUACIONES DE CHORROS



Foto 95.

ADECUACIONES DE CHORROS



Foto 96.

FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO



Foto 97.

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO



Foto 98.

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO



Foto 99.

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 100.

CORTE DE CÉSPED



Foto 101.

CORTE DE CÉSPED



Foto 102.

CORTE DE CÉSPED



Foto 103.

APLICACIÓN DE CAL



Foto 104.

APLICACIÓN DE CAL



Foto 105.

FINALIZACION DE APLICACIÓN DE CAL

PLAZA DE LOS ARTESANOS



Foto 106.

LAVADO DE ESPEJO DE AGUA



Foto 107.

LAVADO DE ESPEJO DE AGUA



Foto 108.

FINALIZACIÓN DE LAVADO



Foto 109.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS



Foto 110.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS



Foto 111.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS

PARQUE RENACIMIENTO

Foto 112.

LIMPIEZA DE CANAL DE PIEDRA


Foto 113.

LIMPIEZA DE CANAL DE PIEDRA


Foto 114.

LIMPIEZA DE CANAL DE PIEDRA


Foto 115.

MANTENIMIENTO DE FUENTE AZUL


Foto 116.

MANTENIMIENTO DE FUENTE AZUL


Foto 117.

FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO


Foto 118.

LIMPIEZA DE CAJA DE INSPECCIÓN


Foto 119.

LIMPIEZA DE CAJA DE INSPECCIÓN


Foto 120.

FINALIZACION DE LIMPIEZA


Foto 121.

BARRIDO


Foto 122.

BARRIDO


Foto 123.

BARRIDO

PARQUE SIMON BOLIVAR



Foto 124.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 125.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 126.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 127.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CANAL



Foto 128.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CANAL



Foto 129.

FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CANAL



Foto 130.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 131.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 132.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 133.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS



Foto 134.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS



Foto 135.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 136.

TAMIZAJE Y LIMPIEZA



Foto 137.

TAMIZAJE Y LIMPIEZA



Foto 138.

TAMIZAJE Y LIMPIEZA

PARQUE TERCER MILENIO



Foto 139.

LAVADO DE ESTANQUES



Foto 140.

LAVADO DE ESTANQUES



Foto 141.

FINALIZACION DE MANTENIMIENTO



Foto 142.

LIMPIEZA



Foto 143.

LIMPIEZA



Foto 144.

LIMPIEZA



Foto 145.

LIMPIEZA DE ESTANQUES



Foto 146.

LIMPIEZA DE ESTANQUES



Foto 147.

FINALIZACION DE MANTENIMIENTO



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARQUE TIMIZA



Foto 148.

LIMPIEZA DE CANAL



Foto 149.

LIMPIEZA DE CANAL



Foto 150.

FINALIZACION DE LIMPIEZA



Foto 151.

LIMPIEZA DE REJILLA TYGUA AZUL



Foto 152.

LIMPIEZA DE REJILLA TYGUA AZUL



Foto 153.

LIMPIEZA DE REJILLA



Foto 154.

TAMIZAJE DE LAGO



Foto 155.

TAMIZAJE DE LAGO



Foto 156.

TAMIZAJE DE LAGO



Foto 157.

LIMPIEZA DE HOJARASCA



Foto 158.

LIMPIEZA DE HOJARASCA



Foto 159.

LIMPIEZA DE HOJARASCA



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 160.

LIMPIEZA



Foto 161.

LIMPIEZA



Foto 162.

LIMPIEZA



Foto 163.

REVISION ELECTROMECANICA



Foto 164.

REVISION ELECTROMECANICA



Foto 165.

REVISION ELECTROMECANICA



Foto 166.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 167.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 168.

CAPTURA DE CANGREJOS

PARQUE VILLA ALEMANA



Foto 169.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



Foto 170.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



Foto 171.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 172.

BORDEO DE RONDA DE FUENTE



Foto 173.

BORDEO DE RONDA DE FUENTE



Foto 174.

BORDEO DE RONDA DE FUENTE



Foto 175.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



Foto 176.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



Foto 177.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



Foto 178.

LIMPIEZA DE FUENTE



Foto 179.

LIMPIEZA DE FUENTE



Foto 180.

LIMPIEZA DE FUENTE



Foto 181.

APLICACIÓN DE CLORO GRANULADO



Foto 182.

APLICACIÓN DE CLORO GRANULADO



Foto 183.

APLICACIÓN DE CLORO GRANULADO



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARQUE VIRILIO BARCO



Foto 184.

MANTENIMIENTO DE ESTANQUE



Foto 185.

LIMPIEZA DE ESTANQUE



Foto 186.

FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO



Foto 187.

LIMPIEZA



Foto 188.

LIMPIEZA



Foto 189.

LIMPIEZA



Foto 190.

MANTENIMIENTO DE ESTANQUE



Foto 191.

MANTENIMIENTO DE ESTANQUE



Foto 192.

MANTENIMIENTO DE ESTANQUE