

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO		Código: GH-FM-112	
				Versión: 02	
				Vigencia: 15-10-2021	
Fecha de Inspección: <u>20/01/2026</u> Sede/Proyecto: <u>1020 lap y fuentes</u>		Responsable Inspección: <u>Pablo Roldán</u> Área: <u>Porque Tercer Milenio</u>		Cargo: <u>Profesional SST</u>	

CLASE		POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos críticos que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.	
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.	
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.	

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENIONES
 CS: Condición segura CI: Condición insegura N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A, B o C)	N/A	
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO									
HERRAMIENTAS MANUALES Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?									
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barra								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda	X			Productos	redecos de residuos	C		1 en buen estado
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO										Código: GH-FM-112	
												Versión: 02	
												Vigencia: 15-10-2021	
HERRAMIENTAS / EQUIPOS													
Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?													
1.50	Airless (Pintura IDU)												
1.51	Canoa												
1.52	Chipeadora												
1.53	Guadaña												
1.54	Hidrolavadora												
1.55	Inhibidores												
1.56	kayak												
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster												
1.58	Minicargador												
1.59	Moto-bomba												
1.60	Motosierra												
1.61	Pluma												
1.62	Retrocargador de llanta												
1.63	Retroexcavadora-oruga												
1.64	Volqueta												
Otras (Si se requiere)													
2 AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN													
2.1	Se requiere señalización en el área			X									
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X									
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X									
2.4	Se requiere demarcación en el área			X									
2.5	Se encuentra demarcada el área			X									
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X									
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)													
3 SANEAMIENTO													
3.1	Se cuenta con batería sanitaria												

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X					Bano publico
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X					Bano publico
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X					Bano publico
3.5	Se cuenta con agua potable	X					Bano publico.
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)							
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)					
¿De que ítem (s)? 		El operario se encuentra realizando barrido, para ello realiza el uso de los EPP adecuados tales como: Guantes, guantes, botas PVC y mascarilla N95 para el control de los neógenos a los que se está expuesto.					