


		FORMATO			
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
MES 3		DEL 1/01/2026		AL 31/01/2026	
CONTRATO IDRD ASOCIADO No.				3799-2025 (Número de Contrato)	
PARQUE AGUAVIVA					
 31 ene 2026 8:06:58 a.m. # 35-65 Calle 2b Puente Aranda Bogotá, D.C. Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.60665234N 74.10668848W		 31 ene 2026 8:06:54 a.m. # 35A-5 Calle 2b Puente Aranda Bogotá, D.C. Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.6066529N 74.1070199W		 31 ene 2026 8:06:54 a.m. # 35-65 Calle 2b Puente Aranda Bogotá, D.C. Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.60666154N 74.10669334W	
Foto 1.		Foto 2.		Foto 3.	
TAMIZAJE LAGO		TAMIZAJE LAGO		TAMIZAJE LAGO	
 8 ene 2026 8:15:32 a.m. 2b-91 Carrera 36 Puente Aranda Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.6078357N 74.107113W		 8 ene 2026 8:15:44 a.m. 2b-91 Carrera 36 Puente Aranda Bogotá Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.6078357N 74.107113W		 31/01/2026 8:06:34 Carrera 36 y Calle 2b Bogotá Colombia Parque Aguaviva	
Foto 4.		Foto 5.		Foto 6.	
TAMIZAJE LAGO		TAMIZAJE LAGO		TAMIZAJE LAGO	
 31/01/2026 7:59:45 Calle 2b 36 36 Bogotá Colombia Parque Aguaviva		 8 ene 2026 8:40:36 a.m. # 35-65 Calle 2b Puente Aranda Bogotá, D.C. Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.60653811N 74.10676782W		 8 ene 2026 8:40:56 a.m. # 35-65 Calle 2b Puente Aranda Bogotá, D.C. Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. 4.60655905N 74.10674561W	
Foto 7.		Foto 8.		Foto 9.	
MANTENIMIENTO DE CAMELLONES		MANTENIMIENTO DE CAMELLONES		MANTENIMIENTO DE CAMELLONES	
 31/01/2026 8:31:50 Calle 2b 36 3 Bogotá Colombia Parque Aguaviva		 31/01/2026 8:31:57 Calle 2b 36 3 Bogotá Colombia Parque Aguaviva		 31/01/2026 8:32:23 Calle 2b 36 3 Bogotá Colombia Parque Aguaviva	
Foto 10.		Foto 11.		Foto 12.	
LIMPIEZA DE RONDA DE LAGO		LIMPIEZA DE RONDA DE LAGO		LIMPIEZA DE RONDA DE LAGO	

PARQUE CIUDAD MONTES



Foto 13.



Foto 14.



Foto 15.

MANTENIMIENTO DEL CANAL DEL ESTANQUE

BARRIDO DE CANAL

FINALIZACION DE LIMPIEZA DE CANAL



Foto 16.



Foto 17.



Foto 18.

TAMIZAJE DE ESTANQUE

TAMIZAJE DE ESTANQUE

FINALIZACION DE TAMIZAJE



Foto 19.



Foto 20.



Foto 21.

LIMPIEZA DE FUENTE TORNILLO

LIMPIEZA DE FUENTE TORNILLO

FINALIZACION DE LIMPIEZA DE FUENTE TORNILLO



Foto 22.



Foto 23.



Foto 24.

LIMPIEZA DE RONDA LAGO

BARRIDO DE RONDA LAGO

FINALIZACION DE LA LIMPIEZA



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 25.

LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL LAGO



Foto 26.

LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL LAGO



Foto 27.

LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL LAGO

PARQUE ELTUNAL



Foto 28.

DESHIERBE DE RONDA DE LAGO



Foto 29.

DESHIERBE DE RONDA



Foto 30.

FINALIZACION DE DESHIERBE



Foto 31.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 32.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 33.

FINALIZACIÓN DE EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 34.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 35.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 36.

CAPTURA DE CANGREJOS



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 37.

MANTENIMIENTO DE TUBERIAS



Foto 38.

MANTENIMIENTO DE TUBERIAS



Foto 39.

MANTENIMIENTO DE TUBERIAS



Foto 40.

CORTE DE CÉSPED



Foto 41.

CORTE DE CÉSPED



Foto 42.

CORTE DE CÉSPED



Foto 43.

MANTENIMIENTO ELECTROMECAÍNICO



Foto 44.

MANTENIMIENTO ELECTROMECAÍNICO



Foto 45.

MANTENIMIENTO ELECTROMECAÍNICO

PARQUE ESTADIO DE TECHO



Foto 46.

MANTENIMIENTO DE FUENTE



Foto 47.

MANTENIMIENTO DE FUENTE



Foto 48.

MANTENIMIENTO DE FUENTE

**FORMATO****REGISTRO FOTOGRÁFICO****Foto 49.****MANTENIMIENTO DE RONDA DE FUENTE****Foto 50.****DESHIERBE DE RONDA****Foto 51.****FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE RONDA****PARQUE FLORIDA****Foto 52.****TAMIZAJE****Foto 53.****TAMIZAJE****Foto 54.****FINALIZACIÓN DE TAMIZAJE Y PERFILEDO****Foto 55.****EXTRACCIÓN DE BUCHON****Foto 56.****EXTRACCIÓN DE BUCHON****Foto 57.****EXTRACCIÓN DE BUCHON****Foto 58.****LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RAMAS****Foto 59.****LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RAMAS****Foto 60.****LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RAMAS**

	FORMATO		
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
 0 ene 2026 10:16:42 a.m. parque la florinda #extracción de buchón Número de índice: 1981	 10 ene 2026 10:51:59 a.m. parque la florinda #extracción de buchón Número de índice: 1991	 10 ene 2026 10:52:01 a.m. parque la florinda #extracción de buchón Número de índice: 1992	
Foto 61. EXTRACCION DE BUCHON	Foto 62. EXTRACCION DE BUCHON	Foto 63. EXTRACCION DE BUCHON	
 27 ene 2026 8:01:37 a.m. parque la florinda #perfilado de junco Número de índice: 2055	 27 ene 2026 8:38:18 a.m. Altitud: 2561.2mmsn Velocidad: 3.0km/h parque la florinda #perfilado de junco Número de índice: 2053	 27 ene 2026 1:10:10 p.m. Altitud: 2558.4mmsn Velocidad: 0.3km/h parque la florinda #extracción de buchón Número de índice: 2065	
Foto 64. PERFILADO DE JUNCO	Foto 65. PERFILADO DE JUNCO	Foto 66. FINALIZACION DE PERFILADO	
PARQUE HIPPIES			
 21/01/2026 12:16:09 p. m. Parque hippies #Limpieza de bordes y andenes fuente hippies	 21/01/2026 11:55:22 a. m. Parque hippies #Limpieza de bordes y andenes fuente hippies	 21/01/2026 12:22:09 p. m. Parque hippies #Limpieza de bordes y andenes fuente hippies	
Foto 67. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	Foto 68. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	Foto 69. FINALIZACIÓN LIMPIEZA FUENTE	
 17/01/2026 10:38:17 a. m. Parque hippies #Limpieza de cuarto de moto bombas fuente hippies	 17/01/2026 11:14:16 a. m. Parque hippies #Limpieza y lavado de tanque de agua fuente hippies	 17/01/2026 11:21:43 a. m. Parque hippies #Limpieza de tanque de agua fuente hippies	
Foto 70. LAVADO DE TANQUE	Foto 71. LAVADO DE TANQUE	Foto 72. LAVADO DE TANQUE	



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARQUE NACIONAL



Foto 73.

MANTENIMIENTO DE FUENTES



Foto 74.

LIMPIEZA DE FUENTE



Foto 75.

FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE FUENTES



Foto 76.

MANTENIMIENTO DE FUENTES



Foto 77.

LIMPIEZA DE FUENTE



Foto 78.

FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE FUENTES

PARQUE LOS NIÑOS Y NIÑAS



Foto 79.

LIMPIEZA PROFUNDA DE CHORROS DE AGUA



Foto 80.

LIMPIEZA PROFUNDA DE CHORROS DE AGUA



Foto 81.

LIMPIEZA PROFUNDA DE CHORROS DE AGUA



Foto 82.

BARRIDO DE RONDA DE FUENTE



Foto 83.

BARRIDO DE RONDA DE FUENTE



Foto 84.

FINALIZACION DE BARRIDO



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 85.

LAVADO DE TANQUE



Foto 86.

LAVADO DE TANQUE



Foto 87.

LAVADO DE TANQUE



Foto 88.

LAVADO DE FILTROS DE LA FUENTE



Foto 89.

LAVADO DE FILTROS DE LA FUENTE



Foto 90.

LAVADO DE FILTROS DE LA FUENTE



Foto 91.

ACOMPANIAMIENTO A MUESTREOS DE AGUA



Foto 92.

ACOMPANIAMIENTO A MUESTREOS DE AGUA



Foto 93.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS



Foto 94.

MANTENIMIENTO



Foto 95.

LIMPIEZA PROFUNDA DE CHORROS DE AGUA



Foto 96.

CAPACITACIÓN SOBRE LA OPERACIÓN DE LA MÁQUINA DE CHORROS



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARQUE LOS NOVIOS



Foto 97.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 98.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 99.

DESCARGUE DE ELODEA



Foto 100.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 101.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 102.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 103.

LIMPIEZA



Foto 104.

LIMPIEZA



Foto 105.

LIMPIEZA



Foto 106.

MANTENIMIENTO



Foto 107.

MANTENIMIENTO



Foto 108.

MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 109.

CORTE DE CÉSPED



Foto 110.

CORTE DE CÉSPED



Foto 111.

CORTE DE CÉSPED



Foto 112.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS



Foto 113.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS



Foto 114.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS

PLAZA DE LOS ARTESANOS



Foto 115.

LAVADO DE ESPEJO DE AGUA



Foto 116.

LAVADO DE ESPEJO DE AGUA



Foto 117.

FINALIZACIÓN DE LAVADO



Foto 118.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS



Foto 119.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS



Foto 120.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS

PARQUE RENACIMIENTO



Foto 121.

LIMPIEZA DE CANAL DE PIEDRA



Foto 122.

LIMPIEZA DE CANAL DE PIEDRA



Foto 123.

LIMPIEZA DE CANAL DE PIEDRA



Foto 124.

MANTENIMIENTO DE FUENTE AZUL



Foto 125.

MANTENIMIENTO DE FUENTE AZUL



Foto 126.

FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO



Foto 127.

BARRIDO



Foto 128.

BARRIDO



Foto 129.

BARRIDO



Foto 130.

BARRIDO



Foto 131.

BARRIDO



Foto 132.

BARRIDO



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARQUE SIMON BOLIVAR



Foto 133.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 134.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 135.

EXTRACCIÓN DE ELODEA



Foto 136.

BARRIDO Y LIMPIEZA



Foto 137.

BARRIDO Y LIMPIEZA



Foto 138.

BARRIDO Y LIMPIEZA



Foto 139.

BARRIDO Y LIMPIEZA



Foto 140.

BARRIDO Y LIMPIEZA



Foto 141.

BARRIDO Y LIMPIEZA



Foto 142.

PERFILADO DE LA ZONA DE RONDA DE LOS CUERPOS DE AGUA



Foto 143.

PERFILADO DE LA ZONA DE RONDA DE LOS CUERPOS DE AGUA



Foto 144.

PERFILADO DE LA ZONA DE RONDA DE LOS CUERPOS DE AGUA



Foto 145.

CORTE DE CESPED



Foto 146.

CORTE DE CESPED



Foto 147.

CORTE DE CESPED



Foto 148.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CANAL



Foto 149.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CANAL



Foto 150.

FINALIZACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CANAL



Foto 151.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 152.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 153.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 154.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS



Foto 155.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS



Foto 156.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 157.

LAVADO DE LA CASCADA



Foto 158.

LAVADO DE LA CASCADA



Foto 159.

LAVADO DE LA CASCADA

PARQUE TERCER MILENIO



Foto 160.

TAMIZAJE Y LAVADO DE ESTANQUES



Foto 161.

LAVADO DE ESTANQUES



Foto 162.

FINALIZACION DE MANTENIMIENTO



Foto 163.

LAVADO DE ESTANQUES



Foto 164.

LAVADO DE ESTANQUES



Foto 165.

LAVADO DE ESTANQUES



Foto 166.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS



Foto 167.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS



Foto 168.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUIMICOS



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 169.

LIMPIEZA



Foto 170.

LIMPIEZA



Foto 171.

LIMPIEZA

PARQUE TIMIZA



Foto 172.

LIMPIEZA DE CANAL



Foto 173.

LIMPIEZA DE CANAL



Foto 174.

FINALIZACION DE LIMPIEZA



Foto 175.

LIMPIEZA DE REJILLA TYGUA AZUL



Foto 176.

LIMPIEZA DE REJILLA TYGUA AZUL



Foto 177.

LIMPIEZA DE REJILLA



Foto 178.

TAMIZAJE DE LAGO



Foto 179.

TAMIZAJE DE LAGO



Foto 180.

TAMIZAJE DE LAGO



Foto 181.

LIMPIEZA DE HOJARASCA



Foto 182.

LIMPIEZA DE HOJARASCA



Foto 183.

LIMPIEZA DE HOJARASCA




Foto 184.

LIMPIEZA



Foto 185.

LIMPIEZA



Foto 186.

LIMPIEZA



Foto 187.

TAMIZAJE



Foto 188.

TAMIZAJE



Foto 189.

TAMIZAJE



Foto 190.

APOYO INSTALACIÓN SEÑALES INFORMATIVAS



Foto 191.

APOYO INSTALACIÓN SEÑALES INFORMATIVAS



Foto 192.

APOYO INSTALACIÓN SEÑALES INFORMATIVAS



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 193.

CORTE DE CÉSPED



Foto 194.

CORTE DE CÉSPED



Foto 195.

CORTE DE CÉSPED



Foto 196.

PERFILADO



Foto 197.

PERFILADO



Foto 198.

PERFILADO



Foto 199.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 200.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 201.

CAPTURA DE CANGREJOS



Foto 202.

LIMPIEZA DE REJILLA



Foto 203.

LIMPIEZA DE REJILLA



Foto 204.

LIMPIEZA DE REJILLA



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARQUE VILLA ALEMANA



Foto 205.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



Foto 206.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



Foto 207.

DESMOÑE DE RONDA DE FUENTE



Foto 208.

BORDEO DE RONDA DE FUENTE



Foto 209.

BORDEO DE RONDA DE FUENTE



Foto 210.

BORDEO DE RONDA DE FUENTE



Foto 211.

LIMPIEZA DE FUENTE



Foto 212.

LIMPIEZA DE FUENTE



Foto 213.

LIMPIEZA DE FUENTE

PARQUE VIRGILIO BARCO



Foto 214.

LIMPIEZA DE ESTANQUE



Foto 215.

LIMPIEZA DE ESTANQUE



Foto 216.

LIMPIEZA DE ESTANQUE



FORMATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 217.

LIMPIEZA



Foto 218.

LIMPIEZA



Foto 219.

LIMPIEZA



Foto 220.

MANTENIMIENTO DE ESTANQUE



Foto 221.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS



Foto 222.

APLICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS