

		INSPECCIÓN OPERACIONAL DE MOTOSIERRA			Código: GH-FM-117 Versión: 02 Vigencia: 15-04-2021	
Motosierra No. <u>AB 330S</u> Marca: <u>STIHL</u> Modelo: <u>MS 250</u> Serie: <u>4461</u> Proyecto: <u>CE 3799-25 Matencil uget ci</u> Fecha: <u>06/01/2026</u> Nombre del trabajador: <u>Julio Rodriguez Ospino</u>						
B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA						
ITEM	CONCEPTO	FECHA			OBSERVACIONES	
		B	M	NA		
ESTADO GENERAL	Nivel de combustible	/				
	Nivel de aceite	/				
	Estado de filtro de aire	/				
	Estado de filtro de ACPM	/				
	Control de fugas	/				
	Tapa de tanque	/				
	Funcionamiento del motor	/				
	Estado del cuerpo (estructura)	/				
	Sistema eléctrico bujía	/				
	Exosto con guarda y silenciador	/				
CHASIS	Sistema de soporte completo	/				
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	/				
	Acelerador y ralenti calibrados	/				
	Manubrio firme	/				
	Guarda	/				
	Estado de la cadena	/				
	Estado de la espada	/				
SST	Grietas o fisuras	/				
	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	/				
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos	/				
Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles		/				
MOTOSIERRA APTA PARA SU USO		Si	☒	No		
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO						
FECHA	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA
/	/		/		/	/
EJECUTADO POR	NOMBRE	JULIO JAVIER RODRIGUEZ OSPINO	IDENTIFICACIÓN	1081914993	FIRMA	
INSPECCIONADA POR	NOMBRE	JULIO JAVIER RODRIGUEZ OSPINO	IDENTIFICACIÓN	1081914993	FIRMA	
SUPERVISADA POR	NOMBRE	LORENA STEFANNY OVIEDO HINCAPIE	IDENTIFICACIÓN	1065659536	FIRMA	