



		INSPECCIÓN OPERACIONAL DE MOTOSIERRA		Código: GH-FM-117		
				Versión: 02		
				Vigencia: 15-04-2021		
Motosierra No. <u>AB 330 S</u>		Marca: <u>STIHL</u>		Modelo: <u>MIS 250</u>		
Serie: <u>4961</u>		Proyecto: <u>CE 3799-23</u>		<u>Mantenimiento Vegetal</u>		
Fecha: <u>14/01/22</u>		Nombre del trabajador: <u>Julio Javier Rodriguez Ospino</u>				
B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA						
ITEM	CONCEPTO	FECHA			OBSERVACIONES	
		B	M	NA		
ESTADO GENERAL	Nivel de combustible	/				
	Nivel de aceite	/				
	Estado de filtro de aire	/				
	Estado de filtro de ACPM	/				
	Control de fugas	/				
	Tapa de tanque	/				
	Funcionamiento del motor	/				
	Estado del cuerpo (estructura)	/				
	Sistema eléctrico bujía	/				
	Exosto con guarda y silenciador	/				
CHASIS	Sistema de soporte completo	/				
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	/				
	Acelerador y ralenti calibrados	/				
	Manubrio firme	/				
	Guarda	/				
	Estado de la cadena	/				
	Estado de la espada	/				
SST	Grietas o fisuras	/				
	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	/				
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos	/				
Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles		/				
MOTOSIERRA APTA PARA SU USO		Si	/	No		
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO						
FECHA	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA
/	/		/		/	/
EJECUTADO POR	NOMBRE	JULIO JAVIER RODRIGUEZ OSPINO	IDENTIFICACIÓN	1061914993	FIRMA	
INSPECCIONADA POR	NOMBRE	JULIO JAVIER RODRIGUEZ OSPINO	IDENTIFICACIÓN	1061914993	FIRMA	
SUPERVISADA POR	NOMBRE	LORENA STEFANNY OVIEDO HINCAPIE	IDENTIFICACIÓN	1065659536	FIRMA	