


		INSPECCIÓN OPERACIONAL DE MOTOSIERRA		Código: GH-FM-117		
				Versión: 02		
				Vigencia: 15-04-2021		
Motosierra No. <u>SAR 6983</u>		Marca: <u>STIHL</u>	Modelo: <u>MS 661</u>			
Serie: <u>1910175</u>		Proyecto: <u>U 3799-25 - Material vegetal</u>				
Fecha: <u>19/01/25</u>		Nombre del trabajador: <u>Elkin delgado</u>				
B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA						
ÍTEM	CONCEPTO	FECHA			OBSERVACIONES	
		B	M	NA		
ESTADO GENERAL	Nivel de combustible	✓				
	Nivel de aceite	✓				
	Estado de filtro de aire	✓				
	Estado de filtro de ACPM	✓				
	Control de fugas	✓				
	Tapa de tanque	✓				
	Funcionamiento del motor	✓				
	Estado del cuerpo (estructura)	✓				
	Sistema eléctrico bujía	✓				
	Exosto con guarda y silenciador	✓				
	Sistema de encendido	✓				
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓				
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓				
	Acelerador y ralenti calibrados	✓				
	Manubrio firme	✓				
	Guarda	✓				
	Estado de la cadena	✓				
	Estado de la espada	✓				
	Grietas o fisuras	✓				
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓				
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos	✓				
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓				
MOTOSIERRA APTA PARA SU USO		Si	✓	No		
HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO						
FECHA	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA		RESPONSABLE	FECHA
EJECUTADO POR	NOMBRE	ELKIN JAIR DELGADO BRACAMONTE	IDENTIFICACIÓN	1104423463	FIRMA	
INSPECCIONADA POR	NOMBRE	ELKIN JAIR DELGADO BRACAMONTE	IDENTIFICACIÓN	1104423463	FIRMA	
SUPERVISADA POR	NOMBRE	LORENA STEFANNY OVIEDO HINCAPIE	IDENTIFICACIÓN	1065659536	FIRMA	