



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 13/02/2026
Sede/Proyecto: 10000 Lagos y FuentesResponsable Inspección: Pablo Polib
Área: Parque de los Niños

Cargo: Profesor EST

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114


CONVENCIÓNES

CS: Condición segura

CI: Condición insegura

N/A: No aplica

ITEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO									
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								



		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112																									
						Versión: 02																									
						Vigencia: 15-10-2021																									
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados			X			Baño público																								
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel			X			Baño público																								
3.4	Disposición final de Residuos adecuada			X			Baño público																								
3.5	Se cuenta con agua potable			X			Baño público																								
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)																															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																															
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)																													
¿De que ítem (s)?		Se realiza la inspección mientras los operarios estaban trasladando la elodea recogida en el lago, cabe destacar que en el proyecto se diseñó una carretilla artesanal realizada por el mismo proyecto, la cual ha sido muy útil ya que por su gran tamaño permite el traslado de mucha elodea a comparación del traslado en carretillas que era necesario hacer muchas viajes de llevar la elodea desde el lago hasta el punto de disposición, generando más fatiga y cansancio durante la jornada laboral, cabe decir que este nuevo mecanismo requiere de ser trasladado entre varios operarios ya que por el peso de la elodea se requiere que sea entre varios. Adicionalmente, se observa que los operarios utilizan correctamente los EPP: guantes, botas PVC, Gafas de seguridad y respirador.																													