



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 13/02/2026
Sede/Proyecto: 1020 Lagos y Fuentes

Responsable Inspección: Rubi Polido
Área: Parque Recreamiento

Cargo: Profesional CST

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO


CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura CI: Condición insegura N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO									
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								



		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021	
HERRAMIENTAS / EQUIPOS							
Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?							
1.50	Airless (Pintura IDU)						
1.51	Canoa						
1.52	Chipeadora						
1.53	Guadaña						
1.54	Hidrolavadora						
1.55	Inhibidores						
1.56	kayak						
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster						
1.58	Minicargador						
1.59	Moto-bomba						
1.60	Motosierra						
1.61	Pluma						
1.62	Retrocargador de llanta						
1.63	Retroexcavadora-oruga						
1.64	Volqueta						
Otras (Si se requiere)							
2 AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN							
2.1	Se requiere señalización en el área			X			
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X			
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X			
2.4	Se requiere demarcación en el área			X			
2.5	Se encuentra demarcada el área			X			
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X			
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)							
3 SANEAMIENTO							
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X					

No se requiere el uso de señalización ya que los actuantes no afectan el tránsito de las personas

Bono público.

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112	
						Versión: 02	
						Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados			X			Bano público Bano público Bano público Bano público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel			X			
3.4	Disposición final de Residuos adecuada			X			
3.5	Se cuenta con agua potable			X			
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)							
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒							
OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)							
¿De que ítem (s)?		El operario utiliza correctamente sus EPP. El palín utilizado para la hierba se encuentra en buen estado.					