



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 13/02/2026
Sede/Proyecto: 1120 1000 y 700000Responsable Inspección: Pado Pulido
Área: Parque Simón Bolívar

Cargo: Potestad 661

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114


CONVENCIONES

CS: Condición segura

CI: Condición insegura

N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A, B o C)	N/A	
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO									
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla	X			Producción	transporte de eldora	X		En buen estado ambas carretillas
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador	X			Producción	Extracción de eldora	B		3 ganchos buenos
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								



		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112	
						Versión: 02	
						Vigencia: 15-10-2021	

HERRAMIENTAS / EQUIPOS		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?					
1.50	Airless (Pintura IDU)						
1.51	Canoa						
1.52	Chipeadora						
1.53	Guadaña						
1.54	Hidrolavadora						
1.55	Inhibidores						
1.56	kayak						
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster						
1.58	Minicargador						
1.59	Moto-bomba						
1.60	Motosierra						
1.61	Pluma						
1.62	Retrocargador de llanta						
1.63	Retroexcavadora-oruga						
1.64	Volqueta						
Otras (Si se requiere)							

2		AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN					
2.1	Se requiere señalización en el área			X			No se requiere señalización ni demarcación No hay público en esta zona
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X			
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X			
2.4	Se requiere demarcación en el área			X			
2.5	Se encuentra demarcada el área			X			
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X			
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)							

3		SANEAMIENTO					
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X					Bono público

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO						Código: GH-FM-112	
								Versión: 02	
								Vigencia: 15-10-2021	

Nº	Ítem									
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X								Bono público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X								Bono público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X								Bono público
3.5	Se cuenta con agua potable	X								Bono público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)										

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)
¿De que ítem (s)?		Las operarios se encontraban extrayendo el bodega usando para ello ganchos desbloqueadores y corchetes los cuales se encuentran en buen estado de funcionamiento. Los operarios no tenian completos sus EPP, uno de ellos no portaba los guantes de seguridad porque regan los habia perdido, otro de ellos no tenia cuarteo. Se procede a hacer llamado de atención verbal y challo de seguridad entocando en el uso de EPP, se hace observación de que en una proxima oportunidad se hace llamado de atención por escrito.