



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 16/02/2026
Sede/Proyecto: ORDINACIÓN Y FUENTESResponsable Inspección: Pablo Roldán
Área: Parque de los Niños

Cargo: Profesional SST

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos críticos que puedan ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura

CI: Condición insegura

N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO									
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda	X				Producción Residuo y limpieza de madero	C		Escoba en buen estado
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112	
						Versión: 02	
						Vigencia: 15-10-2021	
1.22	Láminas galvanizadas						
1.23	Lima						
1.24	Limas						
1.25	Llave Bristol						
1.26	Llave de boca fija						
1.27	Llave inglesa						
1.28	Llaves de tubo						
1.29	Maceta 18 libras						
1.30	Maceta 3 libras						
1.31	Maceta 6 libras						
1.32	Maceta cabo largo - corto						
1.33	Machete						
1.34	Manila						
1.35	Martillo						
1.36	Pala						
1.37	Palas cuadradas						
1.38	Palas redondas						
1.39	Palín						
1.40	Pica						
1.41	Pinzas de corte						
1.42	Porros						
1.43	Rastrillo						
1.44	Segueta						
1.45	Serrote						
1.46	Serrucho						
1.47	Tijera de corte						
1.48	Tijeras de una y de dos manos						
1.49	Valdés	X					
Otras (Si se requiere)							

Dobson

Recolección de agua C

Los valdés están en buen estado

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112	
						Versión: 02	
						Vigencia: 15-10-2021	

HERRAMIENTAS / EQUIPOS		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?					
1.50	Airless (Pintura IDU)						
1.51	Canoa						
1.52	Chipeadora						
1.53	Guadaña						
1.54	Hidrolavadora						
1.55	Inhibidores						
1.56	kayak						
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster						
1.58	Minicargador						
1.59	Moto-bomba						
1.60	Motosierra						
1.61	Pluma						
1.62	Retrocargador de llanta						
1.63	Retroexcavadora-oruga						
1.64	Volqueta						
Otras (Si se requiere)							

2		AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN					
2.1	Se requiere señalización en el área			X			No se requiere el uso de señalización
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X			
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X			
2.4	Se requiere demarcación en el área			X			
2.5	Se encuentra demarcada el área			X			
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X			
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)							

3		SANEAMIENTO					
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X					Bano publico

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112	
						Versión: 02	
						Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X					Bono público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X					Bono público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X					Bono público
3.5	Se cuenta con agua potable	X					Bono público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)							
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)					
¿De que item (s)?		El operario de mantenimiento y el supervisor técnico se encontraban realizando limpieza del tanque de agua del parque actividad que se hace 1 vez al mes. La actividad consiste en retirar el agua del tanque en su totalidad para proceder a retirar los sedimentos y barro acumulados hasta dejarlo totalmente limpio. Una vez se retira todo el barro y agua sucia se llena nuevamente el tanque de agua. Para esta actividad los operarios portan los guantes, gatas de seguridad, botas PVC y respirador.					