

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO		Código: GH-FM-112					
				Versión: 02					
				Vigencia: 15-10-2021					
Fecha de Inspección: <u>26/02/2026</u> Sede/Proyecto: <u>WPD Lagos y Puente</u>		Responsable Inspección: <u>Pablo Roldo</u> Área: <u>Porque Ayuda</u>		Cargo: <u>Protector SST</u>					
CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO									
CLASE		POSIBLES CONSECUENCIAS							
A		Condición o actos críticos que puedan ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.							
B		Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.							
C		Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.							
Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114									
CONVENIONES CS: Condición segura CI: Condición insegura N/A: No aplica									
ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A, B o C)	N/A	
HERRAMIENTAS MANUALES		AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barra								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112	
						Versión: 02	
						Vigencia: 15-10-2021	
1.22	Láminas galvanizadas						
1.23	Lima						
1.24	Limas						
1.25	Llave Bristol						
1.26	Llave de boca fija						
1.27	Llave inglesa						
1.28	Llaves de tubo						
1.29	Maceta 18 libras						
1.30	Maceta 3 libras						
1.31	Maceta 6 libras						
1.32	Maceta cabo largo - corto						
1.33	Machete						
1.34	Manila						
1.35	Martillo						
1.36	Pala						
1.37	Palas cuadradas						
1.38	Palas redondas						
1.39	Palín						
1.40	Pica						
1.41	Pinzas de corte						
1.42	Porros						
1.43	Rastrillo	X			Problemas	Revisión habilita	C Este en buen estado
1.44	Segueta						
1.45	Serrote						
1.46	Serrucho						
1.47	Tijera de corte						
1.48	Tijeras de una y de dos manos						
1.49	Valdés						
Otras (Si se requiere)							

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112	
						Versión: 02	
						Vigencia: 15-10-2021	
HERRAMIENTAS / EQUIPOS Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?							
1.50	Airless (Pintura IDU)						
1.51	Canoa						
1.52	Chipeadora						
1.53	Guadaña						
1.54	Hidrolavadora						
1.55	Inhibidores						
1.56	kayak						
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster						
1.58	Minicargador						
1.59	Moto-bomba						
1.60	Motosierra						
1.61	Pluma						
1.62	Retrocargador de llanta						
1.63	Retroexcavadora-oruga						
1.64	Volqueta						
Otras (Si se requiere)							
2 AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN							
2.1	Se requiere señalización en el área	X					
2.2	Se encuentra instalada la señalización	X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada	X					
2.4	Se requiere demarcación en el área	X					
2.5	Se encuentra demarcada el área	X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad	X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)							
3 SANEAMIENTO							
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X					Bono público

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021	
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X					Bono público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X					Bono público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X					Bono público
3.5	Se cuenta con agua potable	X					Bono público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)							
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒		OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se está ejecutando adecuadamente y de manera segura)					
¿De que ítem (s)?		El operario se encuentra rastillando la zona del cuerpo de agua el cual está seco, entonces procede a retirar la basura y las hojas acumuladas. El rastillo se encuentra en buen estado para su uso, adicionalmente el operario porta los elementos de protección personal tales como: Gafas de seguridad, guantes, respirador y botas RC.					