	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 27/02/2026 **Responsable Inspección:** Paulo Rolido **Cargo:** Profesional GST

Sede/Proyecto: ORO Lagos y Fuentes **Área:** Parque Villa Alemania

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos critico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo	X			Producción	Recoger hojas caídas	C		En buen estado
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2	**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**								
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No se requiere señalización y demarcación
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (SI se requiere)									
3	**SANEAMIENTO**								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño público

					INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Baño público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ **NO** ☑					**OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)**				
¿De que ítem (s)?					El operario estaba recogiendo las hojas caídas de los árboles, adicionalmente contaba con sus EPP completos				

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 26/02/2026 **Responsable Inspección:** Paulo Ruido **Cargo:** Profesional SST.

Sede/Proyecto: IDRD lagos y fuentes **Área:** Parque Ciudad Montes

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO	
CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo	X			Producción	Cepillar los Hierros, ru-mos	C		El cepillo está en buen estado
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN								
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No se requiere el uso de señalización y demarcación
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3	SANEAMIENTO								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño público

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							
3.5	Se cuenta con agua potable	X							
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☑	OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)
¿De que ítem (s)?	El operario estaba cepillando la canal, contaba con sus elementos de protección personal completos

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 26/02/2026 Responsable Inspección: Paulo Pulido Cargo: Profesional SST

Sede/Proyecto: IDRD Lagos y Fuentes Área: Parque Aguacua

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos critico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo	X			Producción	Recolección basura Hojas	C		Está en buen estado
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2	**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**								
2.1	Se requiere señalización en el área	X							
2.2	Se encuentra instalada la señalización	X							Se coloca cerca de actividades y ejecución del proyecto
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada	X							
2.4	Se requiere demarcación en el área	X							
2.5	Se encuentra demarcada el área	X							
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad	X							
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3	**SANEAMIENTO**								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño publico

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO							Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Baño público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ **NO** ☒

¿De que ítem (s)?

OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)

El operario se encuentra rastrillando la zona del cuerpo de agua el cual esta seco, entonces procede a retirar la basura y las hojas acumuladas.

El rastrillo se encuentra en buen estado para usarlo, adicionalmente el operario portaba sus elementos de protección personal tales como: Gafas de seguridad, guantes, respirador y botas PVC.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 8/02/2026 **Responsable Inspección:** Paula Rylich **Cargo:** Profesional OOT

Sede/Proyecto: IDRD Logos y Fuentes **Área:** Parque Nacional

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									
	Herramiento Artesanal extracción Hierbas	X			Producción	Extracción de la hierba del suelo	C		en buen estado

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2	**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**								
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No se requiere el uso de señalizacion y demarcación.
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3	**SANEAMIENTO**								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño publico

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Baño público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒	OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)
¿De que ítem (s)?	El operario se encuentra realizando extracción de la hierba en el área actividad denominada zona dura. El operario utiliza los EPP correctamente: respirador, guantes, gafas de seguridad y botas PVC.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 16/02/2026 **Responsable Inspección:** Paulo Ruido **Cargo:** Profesional SST

Sede/Proyecto: IDRD Lagos y Fuentes **Área:** Parque de los Niños

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos critico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda	X			Producción	Restrego y limpieza de paredes	1		Escoba en buen estado
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés	X			Producción	Recolección de agua	C		Los valdés están en buen estado
Otras (Si se requiere)									

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2	**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**								
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No se requiere el uso de señalización
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3	**SANEAMIENTO**								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño público

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Baño público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ **NO** ☒

¿De que item (s)?

OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)

El operario de mantenimiento y el supervisor técnico se encontraban realizando limpieza del tanque de agua del parque actividad que se hace 1 vez al mes. La actividad consiste en retirar el agua del tanque en su totalidad para proceder a retirar los sedimentos y barro acumulado hasta dejarlo totalmente limpio. Una vez se retira todo el barro y agua sucia se llena nuevamente el tanque de agua. Para esta actividad los operarios portan los guantes, gafas de seguridad, botas PVC y respirador.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 13/02/2026 **Responsable Inspección:** Pablo Pulido **Cargo:** Profesional SST

Sede/Proyecto: 1020 Lago y Fuentes **Área:** Parque Simón Bolívar

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos critico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla	X			Producción	transporte de abdea	X		En buen estado ambas carretillas
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador	X			Producción	Extracción de abdea	B		3 ganchos buenos
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2	**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**								
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No se requiere señalización ni demarcación
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					No hay público en esta zona
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3	**SANEAMIENTO**								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño público

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Baño público.
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Baño público

OTROS ASPECTOS (Si se requiere)

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒

¿De que ítem (s)?

OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)

Los operarios se encontraban extrayendo elodea usando para ello ganchos desbuchadores y carretillas los cuales se encuentran en buen estado de funcionamiento.

Los operarios no tenecin completos sus EPP, uno de ellos no Portaba las gafas de seguridad porque recien las había perdido, otro de ellos no tenia guantes. Se procede a hacer llamado de atención verbal y charla de seguridad enfocado en el uso de EPP, se hace observación de que en una proxima oportunidad se hace llamado de atención por escrito.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 27/02/2026 **Responsable Inspección:** Paula Pulido **Cargo:** Pro-Fesional OOT

Sede/Proyecto: IDRD Lagos y Fuentes **Área:** Parque Tunal

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos critico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo	X			Producción	Recoger Hojas y basura	C		En buen estado
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2					**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**				
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No se requiere el uso de señalización ni demarcación
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3					**SANEAMIENTO**				
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño público.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Baño público.
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒	OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)
¿De que ítem (s)?	El operario de mantenimiento se encontraba usando el rastrillo para levantar basura, tierra, hojas sueltas. El rastrillo se encuentra en buen estado. Adicionalmente, el operario porta correctamente los elementos de protección personal que corresponden.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 16/02/2026 Responsable Inspección: Paola Pulido Cargo: Profesional SST

Sede/Proyecto: IDRD Lagos y Fuentes Área: Plaza de los Artesanos

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos critico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									
	Tomo	X			Producción	Recolección de Hojas, polvo	C		En buen estado

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2	**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**								
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No se requiere señalización
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3	**SANEAMIENTO**								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño Público

					INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados			X					Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel			X					Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada			X					Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable			X					Baño público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ **NO** ☒					**OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)**				
¿De que ítem (s)?					El operario se encuentra realizando mantenimiento del espejo de agua con ayuda del tamiz, escoba y recogedor, todas las herramientas se encuentran en óptimo estado, adicionalmente el operario cuenta con sus elementos de protección personal.				

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 21/02/2026 **Responsable Inspección:** Paulo Pulido **Cargo:** Profesional SST

Sede/Proyecto: 1000 Logos y Tuertes **Área:** Estadio Techo

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos critico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									
	Tomi2	X			Producción	Recolección residuos estanque	C		En buen estado

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2	**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**								
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No se requiere señalización no hay público en el lugo
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3	**SANEAMIENTO**								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño público

					INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Baño público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ **NO** ☒

¿De que ítem (s)?

OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)

El operario se encuentra tumbando el estanque con el fin de retirar residuos de tierra, hojas, basura y otros, el tanque se encuentra en óptimo estado.

Adicionalmente el operario tiene completos sus elementos de protección personal.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 13/02/2026 **Responsable Inspección:** Paulo Pulido **Cargo:** Profesional SST

Sede/Proyecto: IDRD Logros y Fuertes **Área:** Parque de los Novios

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos critico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
	Maquina para transportar la ebdea				Producción	traslador la ebdea	C		mecanismo de transporte.
2	**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**								
2.1	Se requiere señalización en el área			Y					No es necesario el uso de señalización
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3	**SANEAMIENTO**								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño publico

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados			X					Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel			X					Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada			X					Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable			X					Baño público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒	OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)
¿De que ítem (s)?	Se realiza la inspección, mientras los operarios estaban trasbodando la elodea recogida en el lago, cabe destacar que en el proyecto se diseñó una carretilla artesanal realizada por el mismo proyecto, la cual ha sido muy útil ya que por su gran tamaño permite el traslado de mucha elodea a comparación del traslado en carretillas que era necesario hacer muchos viajes de llevar la elodea desde el lago hasta el punto de disposición, generando más fatiga y cansancio durante la jornada laboral, cabe decir que este nuevo mecanismo requiere de ser trasladado entre varios operarios ya que por el peso de la elodea se requiere que sea entre varios. Adicionalmente, se observa que los operarios utilizan correctamente los EPP: guantes, botas PVC, Gafas de seguridad y respirador.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 13/02/2026 **Responsable Inspección:** Paola Rubio **Cargo:** Pro-Fesional SST

Sede/Proyecto: IDRD Cayos y Fuentes **Área:** Parque Virgilio Barco

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos critico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda	X			Producción	Limpieza de cond	C		Los escobas están en buen estado
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2	**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**								
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No se requiere demarcar o señalizar la actividad ya que no afectan el tránsito de las personas
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3	**SANEAMIENTO**								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño público

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados			X					Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel			X					Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada			X					Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable			X					Baño público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒

¿De que ítem (s)?

OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)

Los operarios se encuentran realizando la limpieza de los andenes, con escobas blandas los andenes estaban en buen estado.

Los operarios utilizan correctamente los elementos de protección personal: Gafas de seguridad, guantes de nitrilo, Botas PVC, respirador.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 6/02/2026 **Responsable Inspección:** Pablo Pulido **Cargo:** Profesional SST

Sede/Proyecto: IPRD Lagos y Fuentes **Área:** Parque Renacimiento

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos critico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

					INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021
1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín	X			Producción	Retirar Hierba suelo	B		Palin en buen estado
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2	**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**								
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No se requiere el uso de señalización ya que las actividades no afectan el transito de las personas
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3	**SANEAMIENTO**								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño público.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados			X					Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel			X					Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada			X					Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable			X					Baño público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ **NO** ☒

¿De que ítem (s)?

OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)

El operario utiliza correctamente sus EPP.
El palín utilizado para la hierba se encuentra en buen estado.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 03/02/2026 **Responsable Inspección:** Paula Pulido **Cargo:** Profesional SST

Sede/Proyecto: ORO Lagos y Fuentes **Área:** Parque Timiza

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas								
1.23	Lima								
1.24	Limas								
1.25	Llave Bristol								
1.26	Llave de boca fija								
1.27	Llave inglesa								
1.28	Llaves de tubo								
1.29	Maceta 18 libras								
1.30	Maceta 3 libras								
1.31	Maceta 6 libras								
1.32	Maceta cabo largo - corto								
1.33	Machete								
1.34	Manila								
1.35	Martillo								
1.36	Pala								
1.37	Palas cuadradas								
1.38	Palas redondas								
1.39	Palín								
1.40	Pica								
1.41	Pinzas de corte								
1.42	Porros								
1.43	Rastrillo								
1.44	Segueta								
1.45	Serrote								
1.46	Serrucho								
1.47	Tijera de corte								
1.48	Tijeras de una y de dos manos								
1.49	Valdés								
Otras (Si se requiere)									
	Trompa	X			Producción	Trompa de recolección de congrejos	B		La trompa se encuentra en buen estado

					INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021
	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2					**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**				
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No es necesario el uso de señalización ya que las actividades realizadas no afectan el tránsito de las personas en el parque.
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3					**SANEAMIENTO**				
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							

					INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO					Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X								Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X								Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X								Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable	X								Baño público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)										

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI [X] NO [ ]

¿De que ítem (s)?

OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)

Los operarios de mantenimiento se encuentran realizando limpieza y recolección de los congrejos que quedan capturados en la trampa, para ello utilizan sus elementos de protección personal tales como: escafandra, guantes, respirador, botas de seguridad; la actividad se realiza sin novedad alguna.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112
		Versión: 02
		Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 12/02/2026 **Responsable Inspección:** Paula Rubio **Cargo:** Profesional SST

Sede/Proyecto: 1020 Logos y Fuentes **Área:** Parque Tercer Milenio

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos critico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura **CI:** Condición insegura **N/A:** No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
	AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO								
	HERRAMIENTAS MANUALES	Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla								
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frío								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destomilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda	X			Producción	Recoger basura, Hojas	C		Escoba en buen estado
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de rachet								

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas									
1.23	Lima									
1.24	Limas									
1.25	Llave Bristol									
1.26	Llave de boca fija									
1.27	Llave inglesa									
1.28	Llaves de tubo									
1.29	Maceta 18 libras									
1.30	Maceta 3 libras									
1.31	Maceta 6 libras									
1.32	Maceta cabo largo - corto									
1.33	Machete									
1.34	Manila									
1.35	Martillo									
1.36	Pala									
1.37	Palas cuadradas									
1.38	Palas redondas									
1.39	Palín									
1.40	Pica									
1.41	Pinzas de corte									
1.42	Porros									
1.43	Rastrillo									
1.44	Segueta									
1.45	Serrote									
1.46	Serrucho									
1.47	Tijera de corte									
1.48	Tijeras de una y de dos manos									
1.49	Valdés									
Otras (Si se requiere)										
	Recogedor	X			Producción	Recolectar la basura recogida	C		El recogedor se encuentra deteriorado y roto.	

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO	Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021

	HERRAMIENTAS / EQUIPOS	**Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?**							
1.50	Airless (Pintura IDU)								
1.51	Canoa								
1.52	Chipeadora								
1.53	Guadaña								
1.54	Hidrolavadora								
1.55	Inhibidores								
1.56	kayak								
1.57	Máquina desbuchonadora- Watermaster								
1.58	Minicargador								
1.59	Moto-bomba								
1.60	Motosierra								
1.61	Pluma								
1.62	Retrocargador de llanta								
1.63	Retroexcavadora-oruga								
1.64	Volqueta								
Otras (Si se requiere)									
2	**AGENTE GENERADOR DE RIESGO: SEÑALIZACIÓN - DEMARCACIÓN**								
2.1	Se requiere señalización en el área			X					No es necesario el uso de señalización ya que no se ofrecen las actividades del parque.
2.2	Se encuentra instalada la señalización			X					
2.3	La señalización es adecuada para la actividad realizada			X					
2.4	Se requiere demarcación en el área			X					
2.5	Se encuentra demarcada el área			X					
2.6	El área demarcada es adecuada para la actividad			X					
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									
3	**SANEAMIENTO**								
3.1	Se cuenta con batería sanitaria	X							Baño publico.

					INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021
3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							Baño público
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							Baño público
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							Baño público
3.5	Se cuenta con agua potable	X							Baño público
OTROS ASPECTOS (Si se requiere)									

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☒

¿De que ítem (s)?

OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)

El operario se encontraba barriendo el espejo de agua y sus alrededores, el recogedor esta en mal estado, muy roto, se requiere hacer el cambio de este utensilio de trabajo, el operario de mantenimiento usa correctamente los elementos de protección personal como guantes, botas pvc, respirador y gafas de seguridad