



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de Inspección: 23 de febrero 2016
Sede/Proyecto: CI 10R10 3799-75

Responsable Inspección: Stefanny Quedo
Área: ARBOIA DO

Cargo: PDF SST

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

POSIBLES CONSECUENCIAS

CLASE	
A	Condición o actos críticos que puedan ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura

CI: Condición insegura

N/A: No aplica

ITEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA	ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO (A,B o C)	RECOMENDACIONES
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO						
HERRAMIENTAS MANUALES						
Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?						
1.1	Alicate - diablo	CS				
1.2	Alicates	CS				
1.3	Azadón	CS				
1.4	Barras	CS				
1.5	Barretones	CS				
1.6	Bisturí	CS				
1.7	Caretila	CS				
1.8	Capillo	CS				
1.9	Corta-frio	CS				
1.10	Decánmetro	CS				
1.11	Gancho Desbuchonador	CS				
1.12	Destornilladores	CS				
1.13	Engrasadora	CS				
1.14	Equipo de soldadura	CS				
1.15	Escoba blanda	CS				
1.16	Esptula	CS				
1.17	Flexómetro	CS				
1.18	Garabato	CS				
1.19	Herramientas de jardinería	CS				
1.20	Hoyadora	CS				
1.21	Juego de radhet	CS				
1.22	Láminas galvanizadas	CS				
1.23	Lima	CS				
1.24	Limas	CS				

PARQUE SIMON BOLIVAR

LA Herramienta en Buen Estado para su uso

Practicas de Mantenimiento Bueno de

		INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO				Código: GH-FM-112 Versión: 02 Vigencia: 15-10-2021
1.25	Llave Bristol					
1.26	Llave de boca fija					
1.27	Llave inglesa					
1.28	Llaves de tubo					
1.29	Maceta 18 libras					
1.30	Maceta 3 libras					
1.31	Maceta 6 libras					
1.32	Maceta cabo largo - corto					
1.33	Machete					
1.34	Manila					
1.35	Martillo					
1.36	Pala					
1.37	Palas cuadradas					
1.38	Palas redondas					
1.39	Palín					
1.40	Pica					
1.41	Pinzas de corte					
1.42	Porros					
1.43	Rastrillo					
1.44	Segueta					
1.45	Serrate					
1.46	Serrucho					
1.47	Tijera de corte					
1.48	Tijeras de una y de dos manos					
1.49	Valdés					
Otras (Si se requiere)						
Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; uso de porta herramientas; se realiza la limpieza adecuada?						
HERRAMIENTAS / EQUIPOS						
1.50	Airless (Pintura IDU)					
1.51	Canoa					
1.52	Chipeadora					
1.53	Guatíaña					

