



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE MOTOSIERRA

Código: GH-FM-117

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Motosierra No: 2548 AB 3155 Marca: STIHL Modelo: MS 662
Serie: JAR 6301 Proyecto: IDRD CI 3799-2025 GRUPO 3 MATERIAL VEGETAL ARBOLADO
Fecha: 14 febrero 2026 Nombre del trabajador: ELKIN JAIR DELGADO BRACAMONTE



B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA

ÍTEM	CONCEPTO	FECHA			OBSERVACIONES
		B	M	NA	
ESTADO GENERAL	Nivel de combustible	/			
	Nivel de aceite	/			
	Estado de filtro de aire	/			
	Estado de filtro de ACPM	/			
	Control de fugas	/			
	Tapa de tanque	/			
	Funcionamiento del motor	/			
	Estado del cuerpo (estructura)	/			
	Sistema eléctrico bujía	/			
	Exosto con guarda y silenciador	/			
CHASIS	Sistema de encendido	/			
	Sistema de soporte completo	/			
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	/			
	Acelerador y ralentí calibrados	/			
	Manubrio firme	/			
	Guarda	/			
	Estado de la cadena	/			
	Estado de la espada	/			
SST	Grietas o fisuras	/			
	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	/			
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos	/			
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	/			

MOTOSIERRA APTA PARA SU USO

SI

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	
EJECUTADO POR	NOMBRE	ELKIN JAIR DELGADO BRACAMONTE	IDENTIFICACIÓN	1104423463
INSPECCIONADA POR	NOMBRE	ELKIN JAIR DELGADO BRACAMONTE	IDENTIFICACIÓN	1104423463
SUPERVISADA POR	NOMBRE	LORENA STEFANNY OVIEDO HINCAPIE	IDENTIFICACIÓN	1065659536