



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE MOTOSIERRA

Código: GH-FM-117

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Motosierra No. 4461 AB 330S Marca: STIHL Modelo: MS 250
Serie: SAR 6453 Proyecto: IDRD CI 3799-2025 GRUPO 3 MATERIAL VEGETAL ARBOLADO

Fecha: 16 Feb - 2026 Nombre del trabajador: JULIO JAVIER RODRIGUEZ OSPINO



B: BUENA - M: MALA - NA: NO APLICA

ÍTEM	CONCEPTO	FECHA			OBSERVACIONES
		B	M	NA	
ESTADO GENERAL	Nivel de combustible	/			
	Nivel de aceite	/			
	Estado de filtro de aire	/			
	Estado de filtro de ACPM	/			
	Control de fugas	/			
	Tapa de tanque	/			
	Funcionamiento del motor	/			
	Estado del cuerpo (estructura)	/			
	Sistema eléctrico bujía	/			
	Exosto con guarda y silenciador	/			
CHASIS	Sistema de encendido	/			
	Sistema de soporte completo	/			
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	/			
	Acelerador y ralenti calibrados	/			
	Manubrio firme	/			
	Guarda	/			
	Estado de la cadena	/			
	Estado de la espada	/			
SST	Grietas o fisuras	/			
	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de camaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	/			
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos	/			
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	/			

MOTOSIERRA APTA PARA SU USO

SI

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA
/	/	/	/	/
EJECUTADO POR	NOMBRE	JULIO JAVIER RODRIGUEZ OSPINO	IDENTIFICACIÓN	1081914993
INSPECCIONADA POR	NOMBRE	JULIO JAVIER RODRIGUEZ OSPINO	IDENTIFICACIÓN	1081914993
SUPERVISADA POR	NOMBRE	SOFIA ALEJANDRA VARGAS BENAVIDES	IDENTIFICACIÓN	1001216405

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Sofia V