



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

Fecha de inspección: 14 febrero 2026
Sede/Proyecto: 3799 Rehabilitación de Av. de la LibertadResponsable Inspección: Oscar Perdomo
Área: Velocidad 1ra. etapa

Cargo: Profesional Sst

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

CLASE	POSIBLES CONSECUENCIAS
A	Condición o actos crítico que pueda ocasionar lesiones con incapacidades permanentes, pérdida de la vida o daños muy representativos al proceso, a las estructuras, a los equipos o los materiales.
B	Condición o acto peligroso que pueda traer como consecuencia una lesión con incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño estructural menos grave que el de la clasificación anterior.
C	Condición o acto no destructivo que pueda ocasionar lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos.

Sistema de cuantificación de las condiciones según Norma NTC 4114

CONVENCIONES

CS: Condición segura CI: Condición insegura

N/A: No aplica

ÍTEM	CONDICIÓN/CRITERIO A INSPECCIONAR	CONDICIÓN ENCONTRADA			ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA/OBSERVACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		RECOMENDACIONES
		CS	CI	N/A			(A,B o C)	N/A	
AGENTE GENERADOR DE RIESGO: MECÁNICO									
HERRAMIENTAS MANUALES		Se debe verificar para cada herramienta: se usa la adecuada para la labor; se usa de manera adecuada; se encuentra en buen estado; se guardan adecuadamente; de porta herramientas: se realiza la limpieza adecuada?							
1.1	Alicate - diablo								
1.2	Alicates								
1.3	Azadón								
1.4	Barras								
1.5	Barretones								
1.6	Bisturí								
1.7	Carretilla		X		Verdadero	Recolección de arena y escombros	C		se realiza cambio de llanta
1.8	Cepillo								
1.9	Corta-frio								
1.10	Decámetro								
1.11	Gancho Desbuchonador								
1.12	Destornilladores								
1.13	Engrasadora								
1.14	Equipo de soldadura								
1.15	Escoba blanda								
1.16	Espátula								
1.17	Flexómetro								
1.18	Garabato								
1.19	Herramientas de jardinería								
1.20	Hoyadora								
1.21	Juego de ratchet								




Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

1.22	Láminas galvanizadas						
1.23	Lima						
1.24	Limas						
1.25	Llave Bristol						
1.26	Llave de boca fija						
1.27	Llave inglesa						
1.28	Llaves de tubo						
1.29	Maceta 18 libras						
1.30	Maceta 3 libras						
1.31	Maceta 6 libras						
1.32	Maceta cabo largo - corto						
1.33	Machete						
1.34	Manila						
1.35	Martillo						
1.36	Pala						
1.37	Palas cuadradas						
1.38	Palas redondas						
1.39	Palín						
1.40	Pica						
1.41	Pinzas de corte						
1.42	Porros						
1.43	Rastrillo						
1.44	Segueta						
1.45	Serrote						
1.46	Serrucho						
1.47	Tijera de corte						
1.48	Tijeras de una y de dos manos						
1.49	Valdés	X					X
Otras (Si se requiere)							





INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAMPO

Código: GH-FM-112

Versión: 02

Vigencia: 15-10-2021

3.2	Batería sanitaria en buen estado y aseados	X							
3.3	Papel higiénico, jabón, toallas de papel	X							
3.4	Disposición final de Residuos adecuada	X							
3.5	Se cuenta con agua potable	X							

OTROS ASPECTOS (Si se requiere)

¿SE TOMA ACCIONES CORRECTIVAS? SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES (Verificar si la actividad realizada se esta ejecutando adecuadamente y de manera segura)

¿De que ítem (s)?

1, 3

se hace acción correctiva cambio de planta.