ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 0 Fecha: Memo I2020034021-09/12/2020 Página: 1 de 2

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8134	de	2024
Nombre del Asociado / Contratista	Fundación Misioneros Divina Redención San Felipe Neri - FUMDIR		
Nombre del Servicio	Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria		
Nombre de la Unidad Operativa	Hogar Casa Santa Maria		
Dirección de la Unidad Operativa	Carrera 90 No 149 - 73		
Telefono de la Unidad Operativa	5366355		
Correo electrónico de la Unidad Operativa	cccsantamaria8134@hotmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA
Cargo	Coordinador
Celular	3102415407

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
Fecha del reporte:	31/05/2024					
ORIGEN DEL REPORTE	Vista de Supervisión			Inspección del edificio	X	

Descripción del evento:

Se realizan acciones correctivas tras la inspección constante por parte del equipo de la comunidad de cuidado y otras tras daños generados por las personas adultas mayores de manera accidental.
1. Se realiza cambio de luminaria del espacio de almacenamiento de elementos de aseo

Posibles causas del evento y medidas para la no repetición

Daños ocasioandos por la población y propios del desgaste de las estructuras, se han realizado las acciones de concientización con las personas mayores para evitar los daños accidentales y/o intencionales.
1. Al estar sin luz artificial la luz natural no era suficiente para poder ingresar y realizar las acciones con los elementos de aseo en este espacio

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO						
Población total del servicio	50	Población afectada por el evento	0	Porcentaje de población afectada	0	
Descripción de la afectación del servicio						
Las afectaciones a los espacios y elementos ajustado fueron netamente estructurales y/o materiales, no cuasaron daño a las personas adultas mayores.						
Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?		SI		NO	x	
No fue necesaria la reubicacion de la poblacion ya que se realizo en el momento en que se encontraban en actividad.						

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo


Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Posibles riesgos y afectacion del servicio	Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Se realiza cambio de luminaria del espacio de almacenamiento de elementos de aseo	6/06/2024	6/06/2024	Al estar sin luz artificial la luz natural no era suficiente para poder ingresar y realizar las acciones con los elementos de aseo en este espacio	No fue necesaria la reubicacion de las personas mayores ya que la actividad se realizo en el momento en que se encontraban en actividades

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	**Cantidad**	**porcentaje**
Actividades Programadas en el periodo	1	100
Actividades Ejecutadas	1	100
Actividades Aplazadas	0	0
Cumplimiento del periodo	1	100
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	**Cantidad**	**porcentaje**
Cumplimiento anterior	0	0
Cumplimiento periodo actual	1	100
Total de actividades programadas	1	100
Total de actividades ejecutadas	1	100
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	1	100

6. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ BAUTISTA	Nombres y Apellidos:	ALEJANDRO ZAMORA SÁNCHEZ
Cargo: COORDINADOR COMUNIDA DE CUIDADO		Cargo:	EQUIPO APOYO A LA SUPERVISON
Firma:		Firma:	