DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato No.:	8134-2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Misioneros Divina redención San Felipe Neri - FUMDIR
Nombre del Servicio:	Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa Maria
Nombre de la Unidad Operativa:	Hogar Casa Santa Maria
Dirección de la Unidad Operativa:	Crarrera 90 No 149 - 73
Teléfono de la Unidad Operativa:	5366355
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cccsantamaria8134@hotmail.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Fecha del reporte:	**30**	**6**	**2024**	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Vista de Asistencia Tecnica		Inspección propia del edificio:	X

Descripción del evento:

Las afectaciones a los espacios y elementos ajustado fueron netamente estructurales y/o materiales, no cuasaron daño a las personas adultas mayores.

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo


Actividad	fecha inicio	fecha fin	Descripción de la afectación del servicio:	Mitigación de riesgos y afectación del servicio/ Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:	Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado SI/NO	Población afectada por la actividad: No de personas mayores	Observaciones de la actividad
Se realiza cambio de luminaria del espacio de almacenamiento de elementos de aseo	6/06/2024	6/06/2024	Al estar sin luz artificial la luz natural no era suficiente para poder ingresar y realizar las acciones con los elementos de aseo en este espacio	No fue necesaria la reubicacion de las personas mayores ya que la actividad se realizo en el momento en que se encontraban en actividades	NO	0	

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad
Actividades Programadas en el periodo	1
Actividades Ejecutadas	1
Actividades Aplazadas o que continuan en el	0
Total	1

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

6. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
Nombres y Apellidos	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAUTISTA	Nombres y Apellidos:	ALEJANDRO ZAMORA SÁNCHEZ
Cargo:	COORDINADOR	Cargo:	EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION
Firma:		Firma:	