ACTA N° 199

FECHA: Bogotá, 30 de septiembre de 2024

HORA: 16:30 – 17:00

LUGAR: Centro Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María

TEMA: Reporte evidencia fotográfica formatos FOR-PSS-417 y FOR-PSS-418

ASISTENTES: Juan Carlos Rodríguez (coordinador), Arlin Camila Alcalá (Técnica operativa)

ORDEN DEL DÍA:

1. Definición de objetivo de la actividad.
2. Descripción de la Introducción de la actividad.
3. Definición de Compromisos.
4. Anexos

DESARROLLO:

1. Objetivo: Cumplimiento a observaciones realizadas por parte del equipo de la comunidad de cuidado hogar casa Santa María


2. Después de hacer un recorrido por los espacios del hogar Casa Santa María se evidenciaron que en los espacios se deben realizar ajustes en los espacios físicos del centro, para el mes se reportan los siguientes arreglos, los cuales también se encuentran registrados en el formato FOR-PSS-418

1. Construcción de muro divisorio para la habitación





2. Se reparan los muros para dejar bordes y esquinas redondeados o protegidos con esquineros de fácil limpieza y desinfección







3. Baños para participantes poner mediacaña entre muro-techo, muro-piso y muro-muro



4. Cambio material que no es de fácil limpieza y desinfección el cual sirve como muro de recubrimiento del horno preexistente



5. Se corrige fuga en el lavamanos del baño principal del piso 2.



6. Arreglo enchape de piso deteriorado en el Área de cuidado



7. cambio de baterías y programación sistema de timbres





8. mantenimiento en las sillas de ruedas localizadas debajo de las escaleras que suben al área administrativa.



En el formato FOR-PSS-417 se reportan las actividades preventivas realizadas durante el mes de la siguiente manera

Cableado no expuesto




Sistema eléctrico general





Equipos eléctricos y electrodomésticos



Suministro (tubería, grifería, lavamanos, sanitarios, pomas, duchas, registros, lavaplatos, perlizadores (sistema de ahorrador de agua)







Trampas de grasa limpieza básica mensual y por empresa especializada cada 3 meses



Redes e instalación de Gas



Equipos de Gas y gasodomésticos





Calderas y calentadores



Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)



Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)





Cubiertas (Tejas, impermeabilización cubierta en concreto, pintura impermeable, manto asfáltico sin grietas, rompimientos ni fisuras) sin filtraciones



Cerramiento y fachadas (Impermeabilización, pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)



Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)




Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie)



Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes fotoluminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura emboquillada sin grietas ni fisuras)





Circuito de cámaras en funcionamiento



Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)



Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)



Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)



Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado)



Equipos lúdico recreativos (gimnasio, tenis de mesa, billar, etc)



Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas pato y caminadores)



Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Continuar las revisiones y arreglos a necesidad	Técnica Operativa-Coordinación	Mes de septiembre

CONVOCATORIA. ninguna

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Arlin Camila Alcalá Pérez	Técnica Operativa	CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	Arlin Alcala.
Juan Carlos Rodríguez B	Coordinador	CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA	JCRodriguezB.

Anexos: Ninguno

Elaboró: Arlin Camila Alcalá Pérez (Técnica Operativa)