Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	Feb. 28/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Luis Palencia	15.618.968	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Luis Palencia	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	Feb. 28/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Carlos Sarmiento	78 700 868.	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	Feb. 28/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Ivan Madrid	1193087173	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Juan Madrid Romero	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	Feb. 28/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Luis Aparicio Yañez	1,067 915 162.	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	Feb. 28/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Luis Sepulveda Aguas	1131096 65	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Luis Sepu	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	Feb. 28/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Jorge Peña	1003065087	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Jorge Peña Olm	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	Feb 28/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Carlo García	1003344259	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Carlos garc.	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	Feb. 28/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Israel. Morelo Morelo.	15 620 027.	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Israel Morelo	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	Feb. 28/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Darwin Paveles.	1.067 400 415	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Darwin	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	Feb. 28/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Jairo Martinez	1067403531	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	Feb. 28/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Faider Vargas Hackus	1003655340	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Faider Vargas	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Pedro Fernandez	73432 647	3235077508

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Pedro Fernandez	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Oswaldo Ubango	1131 108401	3216508510

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Oswaldo	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
CARLOS ANDRES	1005 708 548	304 298 1539

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	CARLOS	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
IVAN DARIO DORIA TIRADO	1064310879	3044777748

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Manuel Betin M	1.131.104.577	3115991290

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Marco atencio avila	1193556247	3004600561

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Marco	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
[signature]	1062524607	3009526471

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	[signature]	[fingerprint]

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador**.

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
ALEX	1068373424	3009666977

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	ALEX	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Carlos Garcia Morelo	1.00 334 4259	3112701874

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Farid Martinez Carmona	1.067.403.531	3044797447

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Farid Martinez	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Daniel Monterroza Gonzalez	1.129.504.570	3205308123

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Alexander Vallejo Urango	73.575.276	

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Vallejo	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Ivan Madrid Domico	1.193.087.173	3126136319

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Ivan M. D.	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Luis Aparicio Yanez	1.067.915.162	3007693664

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Luis Palencia Mercado	15.618.968	3217857495

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Darlo Palencia	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Yeiner Bravo Castro	1.193.543.998	3012892919

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Yeiner Bravo Castro	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Israel Morelo Morelo	15.620.027	3137981100

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado
	Israel Morelo	

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Jaime Carrascal Arila	78.076.914	3216168551

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Carlos Samiento Torres	78.700.868	3013800940

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	22/03/25

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
William Agustin Hernandez	10.674005 96	3148416 54

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

Sistema de Gestión Integrado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Formato para paz y salvo

Responsable

1. Información general

Proyecto	Ubicación	Contratante
"CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"	COVEÑAS	GOBERNACION DE SUCRE

2. Información del contratista

Nombre o razón social del contratista	Nombre del representante legal	Nit	Fecha de emisión de paz y salvo
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	JOSE DAVID FUENTES PEÑA	901811441-3	

2. Declaración

Manifiesto de forma expresa y voluntaria, que mi empleador cuya información se encuentra en el ítem **2. Información del contratista**, se encuentra a paz y salvo con mi persona por conceptos de salarios, prestaciones sociales, y demás derechos laborales para mi persona de acuerdo a la ley, por tal motivo, firmo conforme en el ítem **4. Firmas**, de firmar la presente paz y salvo, asistiendo a las instalaciones del contratante de dicho servicio, cuya información se exponen en el ítem **3. Trabajador.**

3. Trabajador o empleado

Empleado	cedula	Teléfono
Manuel Francisco Tovar C	1502958 6	3007316049

4. Firmas

Firma representante legal del contratista	Firma del empleado	Huella del empleado

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Coveñas, 29 de marzo de 2025.

Señores
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Atte. Ing. Civil **HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ**
Representante Legal
Email: inter.hospital24@gmail.com
E. S. M.

HGM27072024-55

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OFC-092-INTERHOSPITAL-2024, ASUNTO: ACERO EXPUESTO

Cordial Saludo,

Mediante la presente estamos respondiendo a su oficio del asunto en virtud del acero de refuerzo expuesto en algunos sectores, y de esta manera tomar los correctivos para evitar la corrosión y el deterioro del concreto.

De acuerdo con lo arriba expuesto, se consulta previamente con el ingeniero estructural del proyecto, quien de manera presencial hace el análisis de la situación presentada y su respectiva recomendación, por lo cual se inicia con la aplicación de EPORIP Mapei, un adhesivo epoxídico, bicomponente, se aplica sobre la superficie de concreto existente, el cual, es impermeable al agua, posee características mecánicas, además de adhesión al concreto y al acero entre otras características. (se anexa ficha técnica del producto).

Igualmente, el ingeniero estructural realizó instrucciones previas de preparación de los sectores a intervenir antes de la aplicación del producto, su correcta aplicación y que se cumpla con la calidad requerida en cada una de las zonas afectadas.

Igualmente, el procedimiento de aplicación del producto epoxídico es documentado mediante registro fotográfico anexo al presente documento y de esta manera se pueda verificar por parte de la interventoría la intervención realizada.

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3
Anexo: registro fotográfico del procedimiento con

Preparación previa de la superficie a intervenir

Preparación de la mezcla de mortero o concreto con el producto epoxídico

Preparación de la mezcla de mortero o concreto con el producto epoxídico

Superficie a intervenir

Producto epoxídico EPORIP MAPEFER 1KG

Aplicación Producto epoxídico EPORIP MAPEFER 1KG

Gobernación de Sucre

800.11-03/SI – 0629

Sincelejo, 31 de marzo de 2025

Señor:
HUGO HERNAN HERRERA GONZALES
Representante legal
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
ingandresbotero@hotmail.com – inter.hospital24@gmail.com

Referencia: OFICIO No. HGM27072024-54

Asunto: SOLICITUD DE INFORME.

Cordial saludo.

En atención al oficio No. HGM27072024-54 de fecha 29 de marzo de 2024 remitido por el contratista, donde menciona los motivos expuestos por los cuales se han generado retrasos en la ejecución del cronograma de obra, le solicitamos realizar un informe ejecutivo con respecto al cronograma de obra inicial donde se evidencia las fechas desde que se empezaron a generar estos retrasos.

Atentamente,

ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Profesional Especializado
Apoyo a la Supervisión

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	**Daniel Castro Arroyo**	**Ingeniero Civil (Contratista) - Secretaría de Infraestructura**	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			

ANEXO 8.2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Localización del proyecto (municipio / departamento):	Municipio de Coveñas, Departamento de Sucre
Nombre del contratista que ejecuta el proyecto:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
Número del contrato:	SI-LP-018-2023
Fecha del registro fotográfico:	Desde 1 de marzo de 2025 a 31 de marzo de 2025

LISTADO DE FOTOGRAFÍA

Fotografía 1. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 1 3
Fotografía 2. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 1 3
Fotografía 3. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 1 4
Fotografía 4.. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 1 4
Fotografía 5. Bordillo perimetral de cubierta 5
Fotografía 6. Bordillo perimetral de cubierta 5
Fotografía 7. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 3 6
Fotografía 8. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 3 6
Fotografía 9. Mampostería en ladrillo gran formato Bloque 3 7
Fotografía 10. Mampostería en ladrillo gran formato Bloque 3 7
Fotografía 11. Mampostería en ladrillo gran formato Bloque 3 8
Fotografía 12. Mampostería en ladrillo gran formato Bloque 3 8
Fotografía 13. Relleno material seleccionado zona de urbanismo – bloque 1 9
Fotografía 14. Vista interna, avance general bloque 1 9
Fotografía 15. Tanque subterráneo 10
Fotografía 16. Tanque subterráneo 10
Fotografía 17. Tanque subterráneo 11
Fotografía 18. Bordillo perimetral de confinamiento 11
Fotografía 19. Bordillo perimetral de confinamiento 12
Fotografía 20. Bordillo perimetral de cubierta 12
Fotografía 21. Mampostería en ladrillo gran formato 13
Fotografía 22. Bordillo perimetral de confinamiento 13
Fotografía 23. Bordillo perimetral de confinamiento bloque 3 14
Fotografía 24. Bordillo perimetral de confinamiento bloque 1 14
Fotografía 25. Bordillo perimetral de confinamiento bloque 1 15
Fotografía 26. Bordillo perimetral claraboyas bloque 1 15
Fotografía 27. Losa de concreto portería 2 16
Fotografía 28. Bordillo perimetral claraboyas 16
Fotografía 29. Bordillo perimetral claraboyas 17
Fotografía 30. Fundida de concreto tanque subterráneo 17
Fotografía 31. Mampostería en ladrillo gran formato bloque 2 18
Fotografía 32. Mampostería en ladrillo gran formato bloque 2 18

Fotografía 33. Mampostería en ladrillo gran formato y bloque No. 5 bloque 2 19
Fotografía 34. Plantilla impermeabilizada de cubierta bloque 1 19
Fotografía 35. Plantilla impermeabilizada de cubierta bloque 2 20
Fotografía 36. Plantilla impermeabilizada de cubierta bloque 2 20
Fotografía 37. Plantilla impermeabilizada de cubierta bloque 2 21
Fotografía 38. Acero para columnas portería 21



Fotografía 1. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 1



Fotografía 2. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 1



Fotografía 3. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 1



Fotografía 4.. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 1



Fotografía 5. Bordillo perimetral de cubierta



Fotografía 6. Bordillo perimetral de cubierta



Fotografía 7. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 3



Fotografía 8. Mampostería en bloque No. 5 Bloque 3



Fotografía 9. Mampostería en ladrillo gran formato Bloque 3



Fotografía 10. Mampostería en ladrillo gran formato Bloque 3



Fotografía 11. Mampostería en ladrillo gran formato Bloque 3



Fotografía 12. Mampostería en ladrillo gran formato Bloque 3



Fotografía 13. Relleno material seleccionado zona de urbanismo – bloque 1



Fotografía 14. Vista interna, avance general bloque 1



Fotografía 15. Tanque subterráneo



Fotografía 16. Tanque subterráneo



Fotografía 17. Tanque subterráneo



Fotografía 18. Bordillo perimetral de confinamiento



Fotografía 19. Bordillo perimetral de confinamiento



Fotografía 20. Bordillo perimetral de cubierta



Fotografía 21. Mampostería en ladrillo gran formato



Fotografía 22. Bordillo perimetral de confinamiento



Fotografía 23. Bordillo perimetral de confinamiento bloque 3



Fotografía 24. Bordillo perimetral de confinamiento bloque 1



Fotografía 25. Bordillo perimetral de confinamiento bloque 1



Fotografía 26. Bordillo perimetral claraboyas bloque 1



Fotografía 27. Losa de concreto portería 2



Fotografía 28. Bordillo perimetral claraboyas



Fotografía 29. Bordillo perimetral claraboyas



Fotografía 30. Fundida de concreto tanque subterráneo



Fotografía 31. Mampostería en ladrillo gran formato bloque 2



Fotografía 32. Mampostería en ladrillo gran formato bloque 2



Fotografía 33. Mampostería en ladrillo gran formato y bloque No. 5 bloque 2



Fotografía 34. Plantilla impermeabilizada de cubierta bloque 1



Fotografía 35. Plantilla impermeabilizada de cubierta bloque 2



Fotografía 36. Plantilla impermeabilizada de cubierta bloque 2



Fotografía 37. Plantilla impermeabilizada de cubierta bloque 2



Fotografía 38. Acero para columnas portería

ANEXO 8.3

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

INFORME DE SEGUIMIENTO SOCIAL
MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. LP018 DE 2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

CONTRATISTA
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERHOSPITAL 2024

SOCIAL
KAROLAY CARABALLO REYES
T. PROFESIONAL 233012

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ALCANCE 3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 5
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 6
5.1. Proyecto No. 1 Atención a la comunidad (ficha GPY-F-08) 6
5.2. Proyecto No. 2 Información y divulgación a la comunidad (fotos WhatsApp o cualquier otro mecanismo) 7
5.3. Proyecto No. 3 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos 10
5.4. Proyecto No. 4 Cultura vial y Participación Comunitaria (Ficha PGS-6.5-22) 12
5.5. Proyecto No 5 Contratación mano de obra (Ficha PGS-6.6-23). 14
6. ANEXO FO TOGRÁF ICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. INTRODUCCIÓN

El siguiendo documento obedece al informe de seguimiento social periodo de FEBRERO 28 DE 2025- MARZO 31 DE 2025 de la implementación del Programa de Gestión Social del proyecto CONTRATO No. 098 DE 2021 OBJETO: CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

2. ALCANCE

Las medidas de manejo para la implementación de la Gestión Social están encaminadas a dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios y del estimula a la participación de las comunidades para el proyecto con objeto: “CONTRATO No. LP018 DE 2024 OBJETO: “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La zona de influencia directa del proyecto es en el casco urbano del municipio de Coveñas en la calle 6 con carrera 25 esquina, predio denominado Caribe. El proyecto del Hospital de Coveñas se emplaza en un lote que goza de una proyección constructiva para edificaciones de uso institucional, sobre un sector que brinda continuidad en su morfología urbana y vial. Además, el lote garantiza la fácil accesibilidad desde cualquier punto de la ciudad, cubriendo un gran radio de acción para satisfacer las necesidades municipales y departamentales de su uso comunitario, en la Ilustración 1 se expone la localización geográfica del municipio de Coveñas en el departamento de Sucre.



***Ilustración 1**. Localización geográfica del municipio de Coveñas.*





Ilustración 2. *Localización especifica del proyecto, vista satelital.*

Tabla 1. *Coordenadas de localización del predio.*

LATITUD	LONGITUD
9°23’41.03”N	75°40’49.01”O

4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El Plan de Gestión Social - PGS, es el conjunto de actividades interinstitucionales y comunitarias que identifican los posibles cambios y transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los habitantes, generados como resultado de la ejecución del proyecto. Dicho plan define las estrategias de acción para crear las condiciones que permitan cambios en las comunidades y en las administraciones locales y regionales dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental y recibir los beneficios socioeconómicos esperados con ocasión del proyecto.

El objetivo principal del PGS será brindar acompañamiento Social y comunitario para el fortalecimiento social, económico y ambiental, de los actores sociales identificados por el profesional social durante la ejecución del proyecto, mediante la implementación de programas que se desarrollaran de manera transversal a la ejecución del proyecto, orientados a reducir y mitigar los impactos generados por las obras civiles, dentro de los programas a implementar se tienen:

- Programa de información y divulgación.
- Programa atención al ciudadano.
- Programa organización social y participación ciudadana.
- Programa generación de ingresos
- Programa de sostenibilidad.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las medidas de manejo para la gestión Social estuvieron encaminadas a dar viabilidad y obtener mejores resultados a partir de utilizar los apoyos institucionales necesarios para estimular la participación de las comunidades.

A continuación, se presenta la descripción de actividades por cada programa:

5.1.Proyecto No. 1 Atención a la comunidad (ficha GPY-F-08)

Objetivo: Brindar atención y soporte continuo a la comunidad mediante canales de comunicación accesibles, asegurando la resolución efectiva de inquietudes y la promoción de una relación positiva entre el proyecto y los residentes.

Actividad: Durante el mes, se implementaron las siguientes acciones para la atención de la comunidad:

5.1.1. Se mantuvo un servicio de atención telefónica para resolver dudas y recibir feedback de los residentes. Las llamadas fueron atendidas por personal capacitado para brindar respuestas adecuadas y garantizar que las solicitudes fueran dirigidas a las áreas correspondientes para su resolución. (parte social).

5.1.2. Como se ha venido realizando desde el inicio de la obra, esta semana también se brindó atención a la comunidad los días martes y jueves, en el campamento de obra, en el horario habitual de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Los residentes de Coveñas saben que este es el espacio donde pueden acercarse para resolver sus inquietudes, obtener información sobre el avance del proyecto y plantear cualquier duda relacionada con las actividades en curso.

Esta atención continua ha garantizado una comunicación abierta y fluida entre el equipo de la obra y la comunidad, promoviendo una gestión participativa y fortaleciendo la confianza en el desarrollo del proyecto.

.

Tabla 2. *Indicador atención a la comunidad.*


Indicadores de seguimiento
***No se han presentado PQRS de manera formal**
***No se han presentado PQRS de predios**
*** A la fecha no se han presentado afectaciones de predios**

5.2.Proyecto No. 2 Información y divulgación a la comunidad (fotos WhatsApp o cualquier otro mecanismo)

El objetivo de las actividades de información y divulgación fue mantener a la comunidad informada sobre los avances del proyecto de construcción del hospital en el Golfo de Morrosquillo, utilizando diversos canales de comunicación para asegurar un alcance amplio y efectivo.

Actividades ejecutadas:

5.2.1. Actualización de la Cartelera Informativa: La cartelera informativa fue actualizada 1 vez al mes para asegurar que la comunidad tuviera acceso a la información más reciente sobre el proyecto. Esta cartelera incluyó detalles sobre el progreso de las actividades, recordatorios sobre buenas prácticas y anuncios relevantes para los residentes.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2025
Durante el mes de febrero se han llevaron a cabo jornadas de limpieza en frente de obras 3 veces por semana, recolección de residuos sólidos del bloque 1, 2, y 3 se dictaron charlas de sensibilización ambiental con todo el personal en obras.
DURANTE EL MES DE FEBRERO NSE HACEN ACTIVIADES DE SELECCIÓN Y DONACION DE LOS RESIDUOS DE MADERA EN EL FRENTE DE OBRAS
COMITES EN OBRA SOCIAL:

5.2.2. Reunión mensual comunidad: Se llevó a cabo la reunión mensual con la comunidad, representantes de las acciones comunales y veedores cumpliendo con los compromisos establecidos en el cronograma. Durante las reuniones, se socializaron los avances del proyecto y se abordaron inquietudes y sugerencias por parte de los asistentes. Además, se reafirmó el compromiso con la participación activa de la comunidad en las actividades de seguimiento, asegurando la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes. Los representantes comunales y veedores participaron de manera activa, contribuyendo al fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre todos los actores involucrados.

Tabla 3. *Indicador Información y divulgación a la comunidad.*

Indicadores de cumplimiento
$\frac{\quad}{\quad}$
$\frac{\quad \text{ó} \quad}{\quad \text{ó} \quad}$

5.3Proyecto No. 3 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.

5.2.3. Servicios Públicos

Actualmente, en la obra contamos con servicios públicos esenciales, tales como alcantarillado, suministro de energía eléctrica e internet, lo cual facilita el desarrollo de las actividades y garantiza un entorno adecuado tanto para los trabajadores como para las visitas técnicas.

5.2.4. Seguimiento a la Estructura Vial

- **Tránsito de Vehículos Pesados:** Se ha realizado un seguimiento riguroso de la estructura vial utilizada por los vehículos pesados, tales como mixers que transportan concreto y camiones que ingresan con acero, entre otros vehículos de proveedores. A pesar de entradas y salidas de estos vehículos pesados no se han presentado daños en la infraestructura vial, y se utilizan controladores de tráfico en este caso paleteros para controlar la entrada y salida de los mismos y evitar accidentes.
- En la zona de acceso para los vehículos pesados que transportan material entre la obra y el Parque de Guayabal, existe un callejón que pertenece al propietario de la finca ubicada detrás de la obra. Se ha llegado a un acuerdo con el dueño para ir mejorando esa vía en el tramo de entrada, dentro de los límites permitidos por los lineamientos establecidos, ya que esta vía está siendo utilizada para el tránsito de los vehículos de la obra

- **Impacto en Viviendas Aledañas:** Se han llevado a cabo visitas en las viviendas aledañas para monitorear el impacto de la construcción. Hasta la fecha, no se han reportado novedades o quejas por parte de los residentes.


Coveñas,Sucre,Colombia


Coveñas,Sucre,Colombia


Coveñas,Sucre,Colombia
Calle los trompos, Coveñas, Coveñas, Sucre
, Colombia
Lat 9.393731, Long -75.681186
02/20/2025 02:18 p.m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


Coveñas,Sucre,Colombia











5.3.Proyecto No. 4 Cultura vial y Participación Comunitaria (Ficha PGS-6.5-22)

5.3.1 Actividad: Cine al Parque con Niños de la Comunidad de Coveñas

El **27/03/2025**, se llevó a cabo la actividad **"Cine al Parque"**, un espacio de entretenimiento y aprendizaje dirigido a aproximadamente **50 niños** de la comunidad de Coveñas. Durante esta jornada, los niños disfrutaron de la proyección de la película educativa **"Mi villano favorito 4 "**, una historia que les permitió comprender la importancia de la unión familiar, la capacidad de superar las dificultades juntos y la posibilidad de encontrar la amistad en lugares inesperados, incluso con aquellos que parecen malos.

Además, como parte de esta experiencia, se les brindó un **refrigerio**, asegurando así un ambiente cómodo y acogedor para todos los asistentes. Esta actividad busca fomentar el desarrollo emocional de los niños.

5.3.2 Comité Mensual de Seguimiento a la Obra: En el presente mes se llevó a cabo el comité mensual de seguimiento a la obra, con la participación de representantes de la Gobernación, la interventoría, la veeduría, la Alcaldía de Coveñas y el consorcio encargado del proyecto.

Durante la reunión, se socializaron los avances en la ejecución de la obra y se discutieron aspectos técnicos clave para su desarrollo, A pesar de intentar llevar a cabo la reunión no se pudo concluir porque la señal de gobernación estaba inestable y se acordó aplazar la reunión para una próxima fecha y de manera presencial.

.

Tabla 4. *Indicador Cultura vial y Participación Comunitaria.*

Indicador	Cantidad Ejecutada	Cantidad Programada	Porcentaje de Cumplimiento
Jornada de Recreación con los Niños	1	1	100%
Reunión Mensual con la Comunidad	1	1	100%









5.4.Proyecto No 5 Contratación mano de obra (Ficha PGS-6.6-23).

El objetivo principal de la contratación de mano de obra y las actividades ejecutadas es asegurar una ejecución eficiente y segura de las etapas preliminares del proyecto de construcción del Hospital en el Golfo de Morrosquillo. A su vez, se busca cumplir con los siguientes objetivos:

- **Optimizar el bienestar económico regional:** Generar empleo en las comunidades dentro del área de influencia directa, lo que fortalece la economía local y proporciona ingresos sostenibles.
- **Fomentar la armonía comunitaria:** Evitar conflictos mediante una comunicación abierta y transparente, garantizando que las preocupaciones de la comunidad sean escuchadas y atendidas de manera efectiva.
- **Promover la inclusión de mano de obra regional:** Asegurar que un porcentaje significativo del personal empleado provenga de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, impulsando así el desarrollo económico y social de la región.

Finalmente, se busca integrar de manera adecuada a personal calificado para la ejecución de tareas específicas dentro de la obra, garantizando la cobertura de todos los roles necesarios para asegurar el avance eficiente y la calidad del proyecto.

Actividad: Durante el mes, se llevó a cabo un proceso integral de recepción de hojas de vida y reclutamiento de personal para el proyecto, con la finalidad de cubrir diversos roles en el equipo de trabajo. Las actividades incluyeron:

- **Reclutamiento de Obreros y Oficiales:**

Durante este mes, la mano de obra estuvo compuesta principalmente por obreros, quienes desempeñaron labores esenciales en los distintos frentes de trabajo, asegurando el avance constante de la obra.

- **Personal Calificado:**

En el transcurso de este mes, no se ha registrado el ingreso de nueva mano de obra calificada, por lo que las actividades se han concentrado en los obreros y oficiales de obra que ya forman parte del proyecto. Hasta el momento, se ha logrado cumplir con el personal mínimo requerido por la entidad contratante.

De acuerdo con lo anterior se tiene el siguiente indicador de cumplimiento:

Tabla 5. *Indicador Contratación mano de obra.*

Indicadores de cumplimiento
Se ha logrado cumplir con el personal mínimo requerido por la entidad contratante
ó
Tenemos el 85.29% de la mano de obra no calificada de la región

Clausula 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Destinar la ejecución del contrato de mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato.
En todo caso, el 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Desde la perspectiva social del proyecto "Construcción, Equipamiento Fijo y Dotación del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre", es importante resaltar nuestro compromiso con la inclusión y el desarrollo comunitario a través del empleo local. En la actualidad, el 85.29% de la mano de obra no calificada empleada proviene de la región, lo que nos permite cumplir con lo estipulado en la Cláusula 9 del contrato, que establece que al menos un 10% de dicha mano de obra debe ser regional.

Además, estamos orgullosos de que el 100% del personal en el proyecto es de nacionalidad colombiana, en línea con lo estipulado en el contrato, lo que contribuye al fortalecimiento del empleo nacional y regional. Estos esfuerzos reflejan nuestro enfoque en la integración social y la generación de oportunidades laborales en la comunidad local, asegurando un impacto positivo y duradero. La siguiente tabla detalla los avances logrados en este aspecto.

Tabla 6. *MANO DE OBRA NO CALIFICADA: TOTALIDAD 34 PERSONAS.*

PERIODO: MARZO

1	MANUEL FRANCISCO TOPAR CORREA	15829586	AYUDANTE
2	PEDRO LUIS MURILLO DE HOYOS	3229825	AYUDANTE
4	IVAN DANILO DORIA TIRADO	1064518875	AYUDANTE
5	GABRIEL MORENO LICONA	1072529587	AYUDANTE
7	OSWALDO URANGO HERNANDEZ	1151188481	AYUDANTE
8	ROMULO EDUARDO PALMERA APARICIO	11888573	MAESTRO
9	ALVARO ANDRES MANJARREZ OVIDIO	1115615548	BODEGURO
10	WILLIAM JOSE DE AGUSTIN HERNANDEZ	1067488536	AYUDANTE
11	DANIEL DAVID MONTERROZA GONZALEZ	1129584518	AYUDANTE
12	EDER LUIS RINCO SUAREZ	1065788744	AYUDANTE
13	LUIS ALFONSO MENDOZA MARTINEZ	1065788736	AYUDANTE
15	OSCAR MIGUEL CAUSIL GALVAN	1073885586	AYUDANTE
17	ARISTIDE CONEO MARQUEZ	15528652	AYUDANTE
19	CARLOS ENRIQUE SARMIENTO TORRES	78788868	OFICIAL DE OBRA
21	EUCLIDES MANUEL MONTERROSA LOPEZ	92456761	MAESTRO DE OBRA
22	LEOVIGILDO JIMENEZ TORRES	1065555741	AYUDANTE
26	ALEX CUESTA BENITEZ	1065573424	AYUDANTE
29	PEDRO MIGUEL FERNANDEZ BENAVIDEZ	C75452655	OFICIAL DE OBRA
30	CARLOS ANDRES MESTRA GONZALEZ	1065788548	AYUDANTE
31	JAIME LUIS CARRASCAL AVILA	78875514	OFICIAL
32	YEINER BRAVO CASTRO	1193545558	AYUDANTE
33	FARID LEONARDO MARTINEZ CARMONA	1067485551	AYUDANTE
34	ANDRES FELIPE AVILA CANCHILA	1151188555	AYUDANTE
35	IVAN MADRID ROMERO	1193887173	AYUDANTE
36	JERSSON MORALES RINCON	1072551736	AYUDANTE
37	TEODORO GARCÍA HERNANDEZ	8168513	AYUDANTE
38	JOSE ANGEL PEREZ GARCIA	1005662930	AYUDANTE

***Tabla 7**.MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA REGIÓN: TOTALIDAD 29*

MES ACTUALIZACION		NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO
PERIODO: MARZO	1	MANUEL FRANCISCO TORAR CORREA	15829586	AYUDANTE
	2	PEDRO LUIS MURILLO DE HOYOS	3223823	AYUDANTE
	4	IVAN DANILO DORIA TIRADO	1064918875	AYUDANTE
	5	GABRIEL MORENO LICONA	1072525687	AYUDANTE
	7	OSWALDO URANGO HERNANDEZ	1151188481	AYUDANTE
	9	ALVARO ANDRES MANJARREZ OVIDIO	1116615548	RODEGURO
	10	WILLIAM JOSE DE AGUSTIN HERNANDEZ	1067488536	AYUDANTE
	11	DANIEL DAVID MONTERROZA GONZALEZ	1123584518	AYUDANTE
	12	EDER LUIS RINCO SUAREZ	1065788744	AYUDANTE
	13	LUIS ALFONSO MENDOZA MARTINEZ	1065788736	AYUDANTE
	15	OSCAR MIGUEL CAUSIL GALVAN	1073885586	AYUDANTE
	17	ARISTIDE CONEO MARQUEZ	15628652	AYUDANTE
	27	LEOVIGILDO JIMENEZ TORRES	1003655741	AYUDANTE
	28	ALEX CUESTA BENITEZ	1065973424	AYUDANTE
	29	PEDRO MIGUEL FERNANDEZ BENAVIDEZ	C75432635	OFICIAL DE OBRA
	30	CARLOS ANDRES MESTRA GONZALEZ	1065788548	AYUDANTE
	32	YEINER BRAVO CASTRO	1193543998	AYUDANTE
	33	FARID LEONARDO MARTINEZ CARMONA	1067483534	AYUDANTE
	34	ANDRES FELIPE AVILA CAMCHILA	1151188335	AYUDANTE
	35	IVAN MADRID ROMERO	1193887173	AYUDANTE
	36	JERSSON MORALES RINCON	1072531736	AYUDANTE
	37	TEODORO GARCIA HERNANDEZ	8168515	AYUDANTE
	38	JOSE ANGEL PEREZ GARCIA	1065662338	AYUDANTE
	39	LUIS GONZALEZ DIAZ	1072525784	AYUDANTE
	40	LUIS EDUARDO APARICIO YAMEZ	C1067315162	AYUDANTE
	41	ISRAEL MANUEL MORELO MORELO	C15628827	AYUDANTE
	42	ANDERSON DAVID PADILLA ARRAZOLA	C1151184835	CELADOR
	43	CARLOS PARITH GARCIA MORELO	C1065544253	AYUDANTE
	45	MANUEL DAVID PETIN MUÑOZ	C1151184577	AYUDANTE DE OBRA

Charlas de Formación y Convivencia en la Obra con los trabajadores.

Realizamos una charla con los trabajadores sobre los conductos regulares para presentar quejas, recordándoles que esta información ya se les había brindado en la inducción. Durante la sesión, aclaramos dudas y situaciones específicas para reforzar el entendimiento del proceso. Además, aprovechamos el espacio para impartir una charla sobre la importancia de ser un buen escucha y un buen hablante, resaltando cómo una comunicación efectiva contribuye al buen ambiente laboral y a la resolución adecuada de inquietudes.









CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

SEMANA 1,2,3 Y 4.
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
ATENCIÓN VIA WHATSAPP, TELEFONICA Y ATENCIÓN PRESENCIAL.

SEMANA 2 Y 3
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD.
ACTUALIZACIÓN DE CARTELERA, REUNIÓN MENSUAL CON COMUNIDAD/VEEDURIA.

SEMANA3
MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS.
SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURA VIAL E IMPACTOS A VIVIENDAS ALEDAÑAS.

SEMANA 1 A LA 4
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA
CONTRATACIÓN MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

MES ACTUAL
MARZO

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INFORME No.10 MES DE MARZO DEL 2025

TANIA DAYANA YENERIS PADILLA ING. AMBIENTAL Y SANITARIA
CC. 1.131.107.171
MP 071024-0540988 CES

30/ MARZO /2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
2.1 Objetivo General 4
2.2 Objetivos Específicos 4
4. LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
4.1 Diagnóstico del Estado Inicial del Ambiente Existente 6
4.2 Análisis ambiental sobre áreas de interés 6
4.3 Descripción de la etapa de construcción 7
5. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 7
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FICHAS DE MANEJO 9
7. CONCLUSIONES 81
ACTA DE CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION AMBIENTAL 83

1. INTRODUCCION

El plan de manejo ambiental (PMA) del contrato de obra No. LP-018-2023 que lleva por objeto “Construcción, equipamiento fijo y dotación del hospital del golfo de Morrosquillo en el Municipio de Coveñas, Sucre” se implementa con fin de contribuir con el medio ambiente, y a su vez corregir, prevenir, mitigar, compensar y/o mitigar posibles afectaciones al medio ambiente durante la ejecución de la obra.

Se presenta el informe mensual de seguimiento ambiental No.10 que corresponde al mes de marzo del 2025, donde se describe la gestión ambiental realizada por el contratista Consorcio CMO hospital Sucre, con ayuda de los profesionales, los cuales conforman un grupo de gestión ambiental, que busca cumplir con todas las actividades descritas en las fichas de manejo ambiental que se describen en el PMA al cuál se le debe hacer seguimiento y monitoreo semanalmente.

El consorcio CMO hospital sucre se rige al decreto 1728 (agosto 6 de 2002) donde establece que los proyectos de construcción de hospitales deben estar sujetos al artículo 11 para dar con el cumplimiento a la implementación del plan de manejo ambiental, contribuyendo con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Se desarrolla la gestión ambiental, se realizan capacitaciones, reuniones técnicas para ver el estado de la obra y programar la supervisión en el transcurso del mes, con el fin de cumplir con los requerimientos de las autoridades, la comunidad y la interventoría, por otro lado, se les da manejo a los materiales del proyecto, se cuida la señalización en obra como requisito fundamental para prevención de accidentes y cumplimiento al PMA. Adicionalmente se identifican las normas ambientales aplicables en las diferentes etapas del proyecto como la identificación de permisos y/o autorizaciones a requerir por uso, afectación y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables por la ejecución del proyecto en la etapa de construcción.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar el informe de seguimiento ambiental del mes de marzo del 2025, basado en las fichas de manejo ambiental, para la ejecución del contrato de obra No. LP-018-2023 con el objetivo de disponer de un documento de soporte que permita Identificar, evaluar, mitigar los potenciales impactos ambientales negativos y maximizar los positivos mediante un conjunto de medidas ambientales de acuerdo a las principales actividades a ser desarrolladas para la construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, enmarcándose en la legislación ambiental vigente.

2.2 Objetivos Específicos

- Describir, caracterizar y analizar los medios físico, biótico y socioeconómico, en el cual se pretende desarrollar el proyecto de Construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas departamento de Sucre.
- Definir los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente críticos, sensibles y de importancia ambiental, que deban ser excluidos, tratados o manejados de manera especial para el desarrollo y ejecución del proyecto.
- Identificar, dimensionar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que serán producidos por el proyecto.
- Incluir la información necesaria sobre los recursos naturales que van a ser usados, aprovechados o afectados durante la construcción y operación del proyecto.
- Presentar las fichas de manejo ambiental para cada una de las etapas del proyecto.
- Evidenciar mediante registro fotográfico las actividades aplicables a las fichas de manejo ambiental.

3 ALCANCE

El presente informe busca cumplir con la normativa ambiental y de las entidades que tienen jurisdicción sobre el área de influencia del proyecto, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Coveñas y se encuentra ubicado geográficamente al Sureste del departamento de Sucre.

4. LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Su implantación está proyectada al sur del casco urbano del municipio de Coveñas sobre la calle los tramposos entre calles 9 y 12 en el predio denominado Caribí, ubicado en suelo urbano en la urbanización del mismo nombre, de acuerdo con las siguientes coordenadas:

Tabla 1. Coordenadas de localización del predio

Latitud	Longitud
9°23'41.03"N	75°40'49.01"O

Ilustración 1. Localización General



Fuente: Google Earth

Como se puede observar en la figura No. 1, el predio de implantación del Hospital del Golfo de Morrosquillo, es un predio que en la actualidad no cuenta con ningún tipo de infraestructura construida dentro del mismo. Su ubicación está dada sobre la carrera 1 que es una vía pavimentada que sirve de tránsito alterno hacia la alcaldía municipal.

4.1 Diagnóstico del Estado Inicial del Ambiente Existente

Con el fin de prevenir, mitigar y/o compensar cualquier afectación al medio ambiente, y evitar daños futuros a la comunidad, en el ámbito socio económico, y cultural, se realiza un seguimiento a las fichas de manejo ambiental.

El Consorcio CMO hospital sucre, en aras de mantener una buena relación con interventoría del proyecto, mensualmente se compromete a rendir informes de la gestión ambiental que le concierne a este tipo de contrato de obra civil.

Este diagnóstico permite establecer la situación ambiental en las áreas de influencia, antes de la ejecución de los trabajos a manera de punto inicial de referencia, para poder monitorear posteriormente los posibles impactos ambientales a causa de la realización del Proyecto.

Teniendo en cuenta las características, se incluyó:

- El medio abiótico
- El medio biótico
- Medio socioeconómico

4.2 Análisis ambiental sobre áreas de interés

Se incluyó la evaluación ambiental del área a ocupar por el proyecto incluyendo la cuantificación y calificación de los impactos potenciales.

El análisis considera:

- Población directa e indirectamente afectada y beneficiada.
- Actividades productivas directa e indirectamente afectadas y beneficiadas.
- Interferencia en las relaciones socioeconómicas preexistentes.

4.3 Descripción de la etapa de construcción

Actividades desarrolladas por el consorcio CMO en el mes de marzo del 2025 comprende:

Reforzamiento de las formaletas de losa de cubierta.

Excavación de zarpa y viga
Desencofrado de formaleta en losa y columnas
Armado y colocación de formaletas para losa de cubierta.
Figuración y colocación de acero para losa de cubierta.
Instalaciones sanitarias.
Demolición de vigas descolgadas
Fundición de solado para zarpa de muro de contención para rampa peatonal.

Construcción de cercos perimétricos

Levante en bloque

Fundida de bordillo perimetral de losa de cubierta.

Corte y figurado de acero

5. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL

Con el fin de implementar acciones tendientes a minimizar, controlar, prevenir, mitigar y/o corregir y compensar los impactos ambientales, que se pueden causar por la ejecución de la obra, asociadas al presente contrato de obra No. LP-018-2023, durante el mes de marzo del 2025, el contratista presenta la gestión ambiental, dándole el seguimiento a las fichas de manejo ambiental.
Por lo cual, en el siguiente cuadro se muestran los programas que aplican para llevar a cabo la ejecución del contrato.

PROGRAMAS Y PROYECTOS			
PROGRAMA		PROYECTO	CODIGO
Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	1.	Capacitación ambiental al personal de obra Acta de conformación del grupo ambiental	PAC-13
Manejo de equipos	1.	Manejo de maquinaria y equipos	PAC-02
Manejo de residuos	5.	Manejo de aguas residuales, manejo RDC, manejo de vegetación y capa orgánica, manejo de residuos líquidos.	PCA-03-04-06-10
Actividades Constructivas	1.	Proyecto de Manejo Integral de. Materiales de Construcción,	PAC-05
	2	Manejo de campamento y zonas de almacenamiento	PAC-01
	4.	Control de emisiones atmosféricas y ruido.	PAC-07
	5.	Proyecto de Manejo y Disposición final de Escombros y Lodos, excavaciones y rellenos manejo de obras en concreto,	PAC-09-08

A continuación, se describen las actividades ambientales asociadas a las fichas del PMA son de carácter mensual, para la ejecución del presente contrato.

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

a) Manejo de campamento y zonas de almacenamiento

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 1	
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Manejo de campamento y zonas de almacenamiento	FICHA: PMA – AC - 01
Objetivo	
o Establecer las acciones necesarias para garantizar el manejo ambiental adecuado durante la instalación operación de campamentos y zonas de almacenamiento.	
Metas	**Indicadores**
PE = Puntos ecológicos en campamentos y talleres Valor aceptable = >50%	$PE = \left(\frac{\text{Número de puntos ecológicos instalados}}{\text{Número de campamentos y/o talleres instalados}}\right) \times 100$ = (–) = %
EX = Número de extintores Valor aceptable = Mínimo un (1) extintor por cada 200 m2 (según Resolución 2400 de 1979)	EX = El número total de extintores no será inferior a uno (1) por cada 200 m^2 de local o fracción
KA = Kits ambientales Valor aceptable = 100%	$KA = \left(\frac{\text{Número de kits ambientales para derrames}}{\text{Número de áreas para almacenamiento de insumos químicos}}\right) \times 100$ = (–) = %
Responsables	**Registros / Evidencias**
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe ambiental o Registro fotográfico
TIPO DE MEDIDA EJECUTADA EN EL MES DE MARZO 2025	
CONTROL ☐ MITIGACION ☐ MINIMIZAR ☐ PREVENCION ☐ CORRECCION ☐	
IMPACTOS A CONTROLAR	
o Erosión de suelo o Inducción de procesos erosivos y sedimentación de materiales de suelo y roca o Cambio en la calidad visual y morfológica del paisaje	

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 1	
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Manejo de campamento y zonas de almacenamiento	FICHA: PMA – AC - 01

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO 2025

1. Consideraciones en obra

Campamento y/o almacén:

- El campamento y/o almacén contiene señalizaciones para los accesos, áreas, paso de maquinaria, almacenamiento de combustibles y equipos de emergencias.
- El campamento cuenta con equipo contra incendio portátil, en este caso cuenta con 1 extintor.
- El campamento cuenta con el área adecuada para el cambio de los obreros.
- El agua destinada al consumo humano es potable, por el momento se está comprando el agua en bolsa, esta agua está siendo suministrada por compras en tienda comerciales del municipio, se están comprando 28 pacas de agua diarias para el consumo del personal en obra.
- El campamento y/o almacén cuenta con puntos ecológicos, en los cuales se facilita la segregación adecuada de los residuos generados, se clasifican los residuos y luego son dispuestos al relleno sanitario ubicado en Sincelejo Sucre, por la empresa INTERASEO, esta pasa 3 veces por semana y el aseo general en obra se hace diario, 15 minutos antes de terminar la jornada laboral.
- En el campamento se realizaron las conexiones a la red de alcantarillado del municipio, se construyeron los baños provisionales y están en funcionamiento los 11 baños en la obra, a estos baños se les hace mantenimiento y limpieza los días martes, jueves y sábado de cada semana.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.

Cronograma de aplicación de las actividades

Actividades	Cronograma			
	Mes de Marzo del 2025			
	1	2	3	4
Campamentos y/o almacén				
La ubicación del campamento y/o almacén garantiza la protección de los canales de agua lluvia y/o ecosistemas sensibles, no obstaculiza las actividades de obra y/ o				

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 1					
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS					
Subprograma 1. Manejo de campamento y zonas de almacenamiento				FICHA: PMA – AC - 01	
	vehiculares				
	Uso de material prefabricado para el establecimiento de los campamentos y/o talleres (Madera)				
	Insumos químicos				
	Los insumos químicos están protegidos de la intemperie				
	El área de almacenamiento de insumos químicos debe contar con señalización, extintores, kit ambiental en caso de derrames				
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental				

ANEXO FOTOGRÁFICO





CAMPAMENTO EN FRENTE DE OBRAS.





BANOS PROVISIONALES EN FRENTE DE OBRA

Se realiza limpieza tres veces por semana en los baños provisionales en el frente de obras, con el objetivo de contribuir a las buenas prácticas que alimenta la buena higiene en el trabajador y ayudan a evitar la contaminación cruzada a efectos de salvaguardar la salud y seguridad de todos, evitando reducir la probabilidad de albergar hongos, virus y bacterias perjudiciales para la salud. Estas actividades se llevan a cabo los días lunes, miércoles y viernes.





DISPOSICION DE RESIDUOS EN OBRA

Se instalaron puntos ecológicos en frente de obra, con el fin de que los trabajadores no arrojen residuos al suelo, y al finalizar la jornada laboral se llevan los residuos a su disposición final, en este punto pasa INTERASEO y es donde son llevados a su destino final en el relleno sanitario el OASIS en el municipio de Sincelejo. Se realiza charlas al personal en obras, para el manejo y disposición de residuos sólidos en obras del mismo modo se dispone de un punto donde se está acumulando los residuos peligrosos como bolsas de cemento que son corrosivos y nocivos para la salud.



Se dispone de un punto de acopio de los residuos peligrosos en frente de obras, estos se almacenan con el fin de acumular los suficientes para la recolección de la empresa encargada del servicio de recolección de residuos peligrosos.



Estos residuos se van recolectando por frente de obras y se ponen en el sitio de acopio de este material.





SUMINISTRO DE AGUA EN OBRA

Se están suministrando 18 pacas de agua diariamente, estas se mantienen en cavas y se le entrega a cada grupo en frente de obra para su hidratación.





EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS EN CAMPAMENTO

b) Manejo de maquinaria y equipos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 2	
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Manejo de maquinaria y equipos	FICHA: PMA – AC - 02

Objetivo

- Establecer las medidas para garantizar un adecuado manejo de la maquinaria, equipos y vehículos en las actividades de construcción.
- Proporcionar los lineamientos para el óptimo uso de la maquinaria, equipos y vehículos de acuerdo a lo exigido por la normatividad vigente colombiana

Metas	Indicadores
MV = Mantenimiento de vehículos Valor aceptable = 100%	$MV = \left(\frac{\text{Número de mantenimientos ejecutados a vehículos}}{\text{Número de mantenimientos programados a vehículos}}\right) X\ 100$ NOTA: las máquinas y vehículos en obras ya vienen con mantenimiento realizado y se programan cada 3 meses en lugares autorizados para la ejecución del mismo.
MV = Mantenimiento de maquinaria y equipos Valor aceptable = 100%	$MV = \left(\frac{\text{Número de mantenimientos ejecutados a maqunarias y equipos}}{\text{Número de mantenimientos programados a maquinarias y equipos}}\right) X\ 100$
Responsables	**Registros / Evidencias**
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe ambiental o Registro fotográfico o Certificados de gases, revisión técnico-mecánica y seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)

TIPO DE MEDIDA EJECUTADA

CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 2	
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Manejo de maquinaria y equipos	FICHA: PMA – AC - 02

- Alteración de la calidad del aire por gases contaminantes (CO2, CO, SO2, NOX)
- Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2025

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exige al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

- Todas las máquinas y/o equipos que se encuentran dentro de los frentes de obra están debidamente señalizados.
- Está prohibido el lavado de maquinaria, equipos y/o vehículos dentro de los frentes de obra, ni en cuerpos de agua cercanos. Excavadora de uruga y retroexcavadora
- El mantenimiento de maquinarias, equipos y vehículos se realizan en sitios autorizados para tal fin, nunca se realizan dentro de los frentes de obras, o áreas cercanas a cuerpos de agua.

Vehículos

- En el mes de marzo no se transportó material con residuos de construcción y demolición (RCD) para donación, hasta la fecha se han solicitado las volquetas para la carga y descarga de este material, pero solo en frente de obras, este material se está utilizando en obras para relleno, estas volquetas cuentan con licencia de tránsito, SOAT y certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM).
- Los vehículos para el transporte de residuos de construcción y demolición (RCD) cumplen con lo establecido en la Resolución No. 0472 del 2017 modificada por la Resolución 1257 de 2021.
- Lo vehículos utilizados cumplen con la normatividad en cuanto a tránsito y transporte, y emisiones atmosféricas, como lo establece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Los vehículos que están en frente de obra están en buen estado, cumpliendo los requisitos técnico mecánico, evitando así la contaminación por emisiones, material particulado y ruido.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 2	
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Manejo de maquinaria y equipos	FICHA: PMA – AC - 02

- En el siguiente anexo fotográfico se registran las características de los vehículos que ingresaron a obras en el mes de marzo del 2025, con su respectiva placa, licencia de tránsito, revisión técnica mecánica y SOAT.
- Estos vehículos cuentan con toda la documentación al día y con su respectiva licencia de tránsito.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.


FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 2		
Programa: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		
Subprograma 1. Manejo de maquinaria y equipos		FICHA: PMA – AC - 02
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra	
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.	

Cronograma de aplicación de las actividades

Actividades	Cronograma			
	Mes de marzo del 2025			
	1	2	3	4
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos				
Señalización de la maquinaria, equipos y vehículos				
Mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos den lugares autorizados				
Vehículos				
Revisión de documentación reglamentaria para vehículos que transporten material, RCD, equipos,				

Observación	Se tiene documentación de la maquinaria que está operando en el frente de obra. Se tiene documentación al día de las volquetas que transportan el material RCD
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

ANEXO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">EQUIPO EN OBRA</td></tr>
</table>

PLACA DEL VEHÍCULO:

WOV872

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10032649790

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
2108004062063000	04/06/2024	05/06/2024	04/06/2025	330	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
4308004211261000	31/05/2023	01/06/2023	31/05/2024	330	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
83462034	31/05/2022	01/06/2022	31/05/2023	330	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE
23662333	25/11/2019	29/11/2019	28/11/2020	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
21960158	28/11/2018	29/11/2018	28/11/2019	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/12/2024	11/12/2025	CDA DEL CARIBE LIMITADA	SI	177635895	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	05/12/2023	05/12/2024	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	170028453	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	03/12/2022	03/12/2023	CDA SUPER CARS LA CORDIALIDAD	NO	162988058	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/02/2020	28/02/2021	CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CORDOBA E.U.	NO	146049671	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/02/2019	27/02/2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL SINU	NO	140365189	SI	



PLACA DEL VEHÍCULO:

SOQ151

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10024157149

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
2108004069837000	28/11/2024	30/11/2024	29/11/2025	330	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
2108004051189000	29/11/2023	30/11/2023	29/11/2024	330	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
3308004813975000	29/11/2022	30/11/2022	29/11/2023	331	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
27591448	08/11/2021	09/11/2021	08/11/2022	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
25615340	06/11/2020	09/11/2020	08/11/2021	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	11/07/2024	11/07/2025	CDA DEL CARIBE LIMITADA	SI	174442969	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	11/07/2023	11/07/2024	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	166923675	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/07/2022	08/07/2023	METROCAR S.E.S	NO	160132030	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	03/07/2021	03/07/2022	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	153508669	NO	
REVISION TECNICO-MECANICO	30/06/2020	30/06/2021	METROCAR S.E.S	NO	147296372	SI	



PLACA DEL VEHÍCULO:

WCU317

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10016477714

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
2108004063120000	25/05/2024	29/06/2024	28/06/2025	310	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
2108004044739000	28/06/2023	29/06/2023	28/06/2024	310	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	NO VIGENTE
28986743	28/06/2022	29/06/2022	28/06/2023	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
26615663	11/05/2021	13/05/2021	12/05/2022	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
24564920	12/05/2020	13/05/2020	12/05/2021	310	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Certificaco de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	10/05/2024	10/09/2025	CDA DEL CARIBE LIMITADA	SI	175726514	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	08/05/2023	08/09/2024	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	168260664	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	07/05/2022	07/09/2023	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	161173831	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	28/06/2021	28/08/2022	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	154674075	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	27/06/2020	27/08/2021	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	148470224	SI	



PLACA DEL VEHÍCULO:

TRL948

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10024092925

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Público

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMION

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
2108004058483000	02/04/2024	03/04/2024	02/04/2025	330	LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	VIGENTE
33120196	01/04/2023	02/04/2023	01/04/2024	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
28261762	15/02/2022	01/04/2022	31/03/2023	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
26477784	31/03/2021	01/04/2021	31/03/2022	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE
24048435	20/01/2020	22/02/2020	21/02/2021	330	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	NO VIGENTE

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	04/04/2024	04/04/2025	CDA DEL CARIBE LIMITADA	SI	172517786	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/03/2023	18/03/2024	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	165334769	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	19/03/2022	19/03/2023	CDA DEL CARIBE LIMITADA	NO	158742339	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	18/03/2021	18/03/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PAPIROS PARK	NO	152445455	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	16/02/2020	16/02/2021	IVESUR COLOMBIA BARRANQUILLA	NO	145848857	SI	



c) Manejo de aguas residuales

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 3	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de aguas residuales	FICHA: PMA – AC - 03

Objetivo

Realizar un adecuado manejo de los residuos líquidos que se pueden generar en las actividades de obras civiles, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, y como mecanismo de minimización de cualquier alteración al ambiente

Metas	Indicadores
DP = Disposición final de residuos líquidos Valor aceptable: 100%	$DP = \left(\frac{\text{Cantidad de residuos líquidos dispuestos adecuadamente}}{\text{Cantidad de residuos líquidos generados}}\right) X\ 100$ = (———) = %
CP = Capacitaciones al personal de la obra civil Valor aceptable: 100%	$CP = \left(\frac{\text{Número de personas capacitadas en manejo de residuos líquidos}}{\text{Número total de empleados}}\right) X\ 100$ = ( ) = %

Responsables	Registros / Evidencias
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe ambiental o Registro fotográfico

TIPO DE MEDIDA EJECUTADA EN EL MES DE MARZO 2025

CONTROL	☐	MITIGACION	☐	MINIMIZAR	☐
PREVENCION	☐	CORRECCION	☐		

IMPACTOS A CONTROLAR

- Erosión de rondas hídricas
- Variación de sedimentos en fuentes hídricas
- Alteración de la calidad del agua superficial
- Alteración de la calidad del agua subterránea

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2025

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

1. Manejo de Residuos líquidos

En el mes de marzo del 2025 se generaron aguas residuales domesticas en las unidades sanitarias del campamento se están utilizando 11 baños provisionales, 7 baños de hombres y 4 baños de mujeres, están conectados directamente

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 3	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de aguas residuales	FICHA: PMA – AC - 03

con la red de alcantarillado del municipio.

Se han hecho lavado de equipos en frente de obra en un sitio autorizado por la parte ambiental.

Prevención y minimización

- Se realiza la capacitación a todos los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos líquidos., para prevenir y evitar contaminación de aguas lluvias con aceites u otros químicos a manejar en obra.
- Se tiene la conexión del campamento al sistema de alcantarillado del municipio con el fin de que estas aguas sean tratadas y dispuestas de manera adecuada.

Almacenamiento temporal

- En el mes de marzo del 2025 no se almacenaron aceites usados en frente de obra.
- El almacenamiento de los residuos líquidos combustibles dentro de la obra está en un punto por fuera del almacén totalmente aislado bajo techo, no expuestos al aire libre.
- Los recipientes de almacenamiento de los residuos líquidos están rotulados, de igual forma están rotulados por etiquetas donde se especifica su contenido y clases de riesgos, así como con las etiquetas de seguridad y precauciones a tomar en caso de una contingencia.

Entrega a gestores externos.

- En el mes de enero del 2025 no se asignaron gestores externos para la disposición final de residuos líquidos.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de marzo del 2025			
	1	2	3	4
Manejo de residuos líquidos				
Prevención y minimización				
Realizar todas las actividades en cuanto a prevención y minimización				
Almacenamiento temporal				
Realizar todas las actividades en cuanto a almacenamiento temporal				
Tratamiento y disposición final				
Realizar todas las actividades en cuanto a tratamiento y disposición final				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 3	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de aguas residuales	FICHA: PMA – AC - 03
ambiental	

ANEXO FOTOGRAFICO



CHARLAS SOBRE RESIDUOS PELIGROSOS

d) Manejo y disposición de materiales sobrantes RCD

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 5	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo y disposición de materiales sobrantes RCD	FICHA: PMA – AC - 04
Objetivo	

- Brindar los lineamientos a seguir para el adecuado manejo de los materiales sobrantes durante las obras civiles.
- Realizar la disposición de materiales sobrantes de acuerdo a la normatividad ambiental.
- Dar cumplimiento a los objetivos del PNCC (Plan nacional del cambio climático) y a lo establecido en la resolución 1257 de 2021 en cuanto al re - uso de material sobrante se refiere.

Metas	Indicadores
MS = Manejo de materiales sobrantes Valor aceptable: 0	MS = Número de incidentes ambientales ocasionados por un deficiente manejo de materiales sobrantes =

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 4	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo y disposición de materiales sobrantes RCD	FICHA: PMA – AC - 04
VS = Volumen de materiales sobrantes dispuestos o reutilizados Valor aceptable: 100%	$VM = \left(\frac{\text{Volumen de materiales sobrantes dispuestos y/o reutilizados}}{\text{Volumen total de materiales sobrantes}} \right) X\ 100$
Responsables	Registros / Evidencias
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe de interventoría técnica y ambiental o Registro fotográfico o Registro de cantidades de materiales sobrantes o Certificados de disposición final de materiales sobrantes

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR					
CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo
- Variación de sedimentos en fuentes hídricas
- Alteración de la calidad del agua superficial
- Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2025

2. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

1. Almacenamiento de materiales sobrantes

- Se da estricto cumplimiento a la Resolución No. 0472 del 2017 modificada por la resolución 1257 de 2021 "por la cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD" o la norma que lo modifique o sustituya. De esta manera inicialmente se debe planear adecuadamente la obra, determinando las cantidades necesarias de materiales de construcción, de tal manera que se eviten perdidas de materiales.

- Se dispone de varios sitios de almacenamiento temporal para RCD, estos sitios están situados en puntos que no afectan el ecosistema.

- El lugar de almacenamiento esta adecuadamente señalizado, se evita la dispersión de material particulado.

Transporte de materiales sobrantes

.

- El material sobrante se encuentra en puntos del frente de obra, durante este mes de febrero no se hizo cargue y descargue de material RCD en obras.

Disposición de materiales sobrantes

- La disposición del material sobrante (RCD) se reutiliza como relleno en frente de obra, de acuerdo a lo

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 4	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo y disposición de materiales sobrantes RCD	FICHA: PMA – AC - 04

previsto en el contrato.

Manejo de reutilizables

- Los materiales sobrantes que se reutilizan en obra están almacenados en un sitio específico y están debidamente señalizados, se minimiza la posibilidad de dispersión del material particulado evitando incidentes ambientales.
- En cumplimiento a lo establecido en la resolución 1257 de 2021 se usará el 20% de material sobrante dentro del desarrollo de la obra como material de relleno y paisajismo

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de marzo 2025			
	1	2	3	4
Manejo de materiales sobrantes				
Almacenamiento de materiales sobrantes				
Cumplir cabalmente con la Resolución No. 0472 del 2017				
Disponer de sitios de almacenamiento temporal de materiales sobrantes				
Limpieza de canales perimetrales en los sitios de acopio de materiales sobrantes				
Transporte de materiales sobrantes				
Cumplir cabalmente con la Resolución No. 0472 del 2017				
Asegurar que el volumen de carga de materiales obrantes en un vehículo cumpla con la normatividad vigente				
Cumplimiento de los requisitos técnico mecánicos de los vehículos de transporte de materiales sobrantes				
Disposición de materiales sobrantes				
Selección de una empresa para la disposición final de materiales sobrantes				
Almacenamiento de materiales sobrantes reutilizables				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental









MATERIALES SOBRANTES EN FRENTE DE OBRA

En frente de obras en el mes de marzo se realiza relleno con el material sobrante que resulta de las actividades de excavación y del mismo modo se realizó donación de madera sobrantes durante este mes a la comunidad del sector.

e) Manejo de materiales de construcción

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 6	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo de materiales de construcción	FICHA: PMA – AC - 05

Objetivo

- Establecer los requisitos para la adquisición de materiales de construcción durante las obras civiles.
- Manejar adecuadamente los materiales de construcción minimizando cualquier alteración al ambiente circundante

Metas	Indicadores
MS = Manejo de materiales de construcción Valor aceptable: 0	MS = Número de incidentes ambientales ocasionados por un deficiente manejo de materiales de construcción =
CM = Capacitación en manejo de materiales Valor aceptable: Entre el 80 y el 100%	$CM = \left(\frac{\text{No. de personas capacitadas en manejo de materiales de construcción}}{\text{No. total de personas encargadas de los frentes de obra}} \right) X\ 100$ = (—) = %
Responsables	Registros / Evidencias

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 6	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo de materiales de construcción	FICHA: PMA – AC - 05
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe de interventoría técnica y ambiental o Registro fotográfico o Licencias y/o permisos ambientales de proveedores de materiales o Facturas y/o soportes de compra de materiales en lugares autorizados

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR					
CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo
- Variación de sedimentos en fuentes hídricas
- Alteración de la calidad del agua superficial
- Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)

ACCIONES A EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2025

3. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre la entidad contratante.

1. Manejo de materiales de construcción

Origen de los materiales de construcción

- Con el fin de garantizar la procedencia de los materiales de construcción se tienen la copia de los permisos ambientales de las instalaciones que proveen de estos materiales (plantas de triturado, concreto y/o asfalto, etc.).
- El proveedor de los materiales de construcción tales como, arena, grava, crudo de rio, piedra rajón, triturado, arena gruesa y delgada, etc., cuenta con licencia ambiental, para la "cantera San Nicolás de Bari" localizada en el municipio de Santa Cruz de Lorica- Córdoba amparada en el contrato concesión minera nº OD8-11331 Sobre un área de 63.2580 has. Esta licencia es otorgada a la señora María Cecilia Manjarrez Arteaga, con cedula de ciudadanía nº 43.272.817 expedida en Medellín, Colombia.

Transporte de materiales

- Los vehículos que transportan el material que ingresa al frente de obra cuenta con certificados de gases vigentes, revisión técnico mecánica, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, seguro contra terceros, y demás documentación exigida por las autoridades de tránsito. Los vehículos están en buen estado, cumpliendo los requisitos técnicos mecánicos, evitando así la contaminación por emisiones, material particulado o ruido. Estos soportes se encuentran en el anexo de la ficha técnica de materiales y equipos ficha PMA: AC-02.

Almacenamiento temporal de materiales de construcción

- El lugar de almacenamiento de los materiales está adecuadamente señalizado, evitando la dispersión de material particulado.
- Los materiales de construcción están debidamente cubiertos y demarcados con cintas de seguridad, en áreas autorizadas por la interventoría, con el fin de evitar incidentes ambientales.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 6	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo de materiales de construcción	FICHA: PMA – AC - 05

Manejo de concretos

- La preparación del concreto se realiza con mezcladoras de concreto en el frente de la obra para actividades más simples.
- El concreto en frentes de obras viene premezclado y es manejado por medio de camión mezclador y camión bomba, esto con el objetivo de fundir muros de contención y columnas considerándose un adecuado control de calidad y mejor distribución del concreto.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de marzo del 2025			
	1	2	3	4
Manejo de materiales de construcción				
Origen de los materiales de construcción				
Conservar permisos ambientales de la adquisición de materiales a terceros				
Transporte de materiales				
Los vehículos utilizados deberán cumplir con la normatividad en cuanto a tránsito y transporte y emisiones				
Almacenamiento temporal de materiales de construcción				
Instalar barreras que eviten el impacto visual del lugar de almacenamiento				
Disponer de extintores y kit anti derrames en el lugar de almacenamiento de sustancias peligrosas				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

ANEXO FOTOGRAFICO












 CAMIÓN MEZCLADOR WCU323 CAPACIDAD: 2519KG/PSJ, LICENCIA DE TRANSITO N.º 10016010943 REVISIÓN TÉCNICO-MECANICO N.º 171242840 N.º POLIZA SOAT: 2108004061776000	 CAMIÓN MEZCLADOR WNV995 CAPACIDAD: 2519KG/PSJ, LICENCIA DE TRANSITO N.º 10016477714 REVISIÓN TÉCNICO-MECANICO N.º 175726514 N.º POLIZA SOAT: 2108004063120000
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN FRENTE DE OBRA En la ficha de manejo ambiental FICHA: PMA – AC – 02 se encuentra el anexo de los documentos de estos equipos.	









PERMISOS AMBIENTALES DEL PROVEEDOR DE LA MADERA

Permisos de tala, salvoconducto de movilización de madera y permiso de comercialización.
Nota: la madera que se va aprovechar en frente de obras de los 4 árboles que se están retirando no necesita de salvoconducto y aun no entra en el informe este mes debido a que aún no se ha empezado hacer el plan de compensación

ANEXO LICENCIA AMBIENTAL CANTERA SAN NICOLAS DE BARI

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y

CONSIDERANDO:

Que a través de oficio con radicado CVS No. 20201105350 de fecha 21 de septiembre de 2020, la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, presentó a la CAR-CVS solicitud de Licencia Ambiental Temporal para el proyecto denominado "CANTERA SAN NICCLÁS DE BARI – dentro del trámite de formalización minera No. OD8- 11331", localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari, en el Municipio de Santa Cruz de Lorica, Departamento de Córdoba.

Que mediante **Resolución No. 2-8820 del 20 de enero del 2022**, la CAR-CVS otorgó Licencia Ambiental Temporal a la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín.

Que mediante **Auto GML No. 429 de 30 de noviembre de 2021**, se aprobó por parte del Grupo de Legalización Minera, el Programa de Trabajos y Obras – PTO, presentado por la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, ante la Agencia Nacional de Minería – ANM.

Que la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM** y la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, celebraron el contrato para la Explotación de un Yacimiento de Materiales de Construcción **No. OD8-11331.**

Que a través de oficio radicado CVS No. 20221107411 de fecha 09 de agosto de 2022, la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, presentó a la CAR – CVS solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI" amparado en el contrato de Concesión Minera **No. OD8-11331"**, localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari, en el Municipio de Santa Cruz de Lorica, Departamento de Córdoba.

Que a través de **Auto No. 14583 del 20 de enero de 2023**, esta corporación inicia el trámite de la solicitud de Licencia Ambiental.

Que, como consecuencia de la evaluación, se emitió el concepto técnico **ALP No.CT- 2023 – 1373** de fecha 14 de septiembre de 2023, en el cual se recomendó aprobar Licencia Ambiental a la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, para la explotación de materiales de construcción en el proyecto "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI" en el marco del contrato de concesión minera OD8-11331, localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari, en el municipio de Santa

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cruz de Lorica, departamento de Córdoba, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se transcribe en su integridad a continuación desde los antecedentes hasta las conclusiones y las recomendaciones se incorporan en la parte resolutiva como obligaciones a cumplir por parte del peticionario:

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Artículo 31, numeral 2, es deber de las Corporaciones Autónomas Regionales, "Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo a las normas de carácter superior y de conformidad a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. "Numeral 12 "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PREVIA CON COMUNIDADES DE COMUNIDADES ETNICAS – MINISTERIO DEL INTERIOR.

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante Certificación Número ST- 0933 del 15 octubre 2020, resuelve lo siguiente:

"(...) ***PRIMERO:*** *Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para el proyecto: "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331", localizado en jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.*

"(...) ***SEGUNDO:*** *Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el proyecto: "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331", localizado en jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.*

"(...) ***TERCERO:*** *Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para el proyecto: "CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331", localizado en jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLOGICA – ICANH

El instituto Colombiano de Antropología e Historias mediante radicado No. 2023184200006632 del 30 de enero de 2023 se realiza radicación del Plan de Arqueología Preventiva ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH para el proyecto denominado *" CANTERA SAN NICOLÁS DE BARI – CÓDIGO EXPEDIENTE OD8-11331".*

CONCEPTO DE USO DEL SUELO – PLANEACIÓN MUNICIPAL

La Secretaria de Planeación municipal de Lorica a través de certificación expedida el día 23 de noviembre de 2022, expone lo siguiente:

"(...) Que según el Acuerdo No 042 de 4 de diciembre de 2001 POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA SE HACE VISIBLE" 2002-2010" en su Artículo 12°. Literal 3 establece la clasificación como suelo rural.

Por lo tanto, los predios identificados con la referencia catastral 000100070199000 y 00010007020000, que se ubican en la margen derecha del Río Sinú, predios denominados ***NIÑA MARÍA Y LA MARÍA*** *respectivamente. Corregimiento de San Nicolás de Bari. Zona Rural de Santa Cruz de Lorica y cuyo uso del suelo solicita* ***MARÍA CECILIA MANJARRES ARTEAGA****, se encuentra ubicado en un área apta para ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.*

Uso del suelo reglamentado vigente es el ***AGROPECUARIO/AGRÍCOLA****.*

Uso complementario: De uso sostenible; Comprenden todas las actividades de producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales.

Uso restringido: No presenta restricción para la extracción de materiales de construcción.

Uso prohibido: Uso de químicos

Según la visita realizada por la Secretaría de Planeación, con fecha de 18 de noviembre de 2022 se pudo establecer que no hay ocupación al espacio público y no está en zona residencial. La actividad realizada desde hace más de 10 años es la explotación de materiales de construcción (...)"

SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD

Según la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, referente a Estudios de Impacto Ambiental, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades", establece desarrollar el proceso de socialización de la información. Este

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

proceso debe garantizar los siguientes propósitos que deben ser acogidos por el titular del contrato No. OD8- 11331:

- Socializar la información relacionada con las características técnicas, actividades y alcance tanto del proyecto como del estudio ambiental a desarrollar.

El titular minero sustentó con soportes que el día 03 de marzo de 2022, se realizó la primera socialización con las comunidades, donde se presentaron los siguientes aspectos:

- *Por parte del titular minero y el grupo de profesionales se explicó a la comunidad por medio de reunión informativa el inicio de trámite de licencia ambiental ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.*
- *Por parte del proyecto minero OD8-11331, se generó el espacio de reunión donde se explicó los materiales para la explotación en este caso Arenas, Gravas y Recebo.*
- *Por parte del titular minero y la comunidad se identificaron los sectores económicos del área de influencia del proyecto minero.*
- *Finalmente, y con el fin de comunicar las actividades a realizar y la participación de la comunidad en el proyecto minero OD8-11331, se presenta la presente acta.*

Adicionalmente en el formato de asistencia se evidenció un total de 18 personas, de esta manera, el titular ***CUMPLIÓ*** *con lo estipulado en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades",* ***referente al primero momento****.*

- Generar espacios de participación durante la elaboración del EIA, en los cuales se presente información y se reciba retroalimentación sobre el proyecto y sus implicaciones, con información referente a los alcances, fases, actividades, infraestructura proyectada, áreas de influencia, caracterización ambiental, zonificación ambiental y de manejo, compensaciones del medio biótico, permisos solicitados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (captaciones, vertimientos, entre otros), inversiones de no menos del 1% y el plan de gestión del riesgo.

El titular minero sustentó con soportes que el día 22 de julio de 2022, se realizó la segunda socialización con las comunidades, donde se presentaron los siguientes aspectos:

- *Se le informa a la comunidad que el proyecto Cantera San Nicolas de Bari, cuenta actualmente con contrato de concesión otorgado por la ANM por un lapso de 20 años y con licencia temporal de explotación y que en estos momentos se encuentra en trámite la licencia global frente a la autoridad ambiental competente, es decir la CVS, se da la exposición de los posibles riesgos que trae el proyecto minero en la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

comunidad haciendo uso de diapositivas (Se observaron anexas en el documento soporte). Posteriormente se procede a escuchar a la comunidad y sus inquietudes, toma la palabra la señora Edilis Palomo quien ocupa el cargo de secretaria de la junta de acción comunal del corregimiento San Nicolas de Bari y quien manifiesta que está preocupada por la utilización del tramo de la placa huella, y se le responde que la cantera San Nicolas de Bari , se hará responsable con los daños subsanado las tramos que resulten averiados y que se están en negociaciones con fincas vecinas para buscar otra salida y así no hacer uso de la placa huella.

Adicionalmente en el formato de asistencia se evidenció un total de 25 personas, de esta manera, el titular ***CUMPLIÓ*** *con lo estipulado en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades";* ***referente al segundo momento***.

- Socializar los resultacos del EIA, de manera previa a la radicación del mismo en la autoridad ambiental.

El titular minero sustentó con soportes que el día 26 de julio de 2023, se realizó la tercera socialización con las comunidades, donde se presentaron los siguientes aspectos:

- *Por parte del grupo de profesionales del proyecto minero OD8-11331, se socializo por medio reunión informativa la información relacionada con las características técnicas, actividades y alcance tanto del proyecto como del estudio ambiental a desarrollar a las comunidades.*
- *Por parte del proyecto minero OD8-11331, se generaron espacios de participación por medio de talleres durante la elaboración del EIA, en los cuales se presentó información y se brindó una reroalimentación sobre el proyecto y sus implicaciones, con información referente a los alcances, fases, actividades, infraestructura proyectada, áreas de influencia, caracterización ambiental, zonificación ambiental y de manejo, compensaciones del medio biótico, permisos solicitados para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el plan de gestión del riesgo.*
- *Por parte del proyecto minero OD8-11331, se socializaron por medio de reuniones los impactos identificados y las medidas formuladas para el manejo ambiental en cada una de las fases del proyecto. Asimismo, se promovieron espacios donde los participantes identificaron otros impactos y medidas de manejo no contempladas en el estudio ambiental a fin de incluirlas en la evaluación de impactos y en el Plan de Manejo Ambiental.*

5

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- *Por parte del proyecto minero OD8-11331 se socializo a la comunidad por medio de reuniones y talleres los resultados del EIA, previa a la radicación del mismo ante la autoridad ambiental.*
- *Por parte de la comunidad, al proyecto minero CD8-11331, se compromete hacer parte de las actividades y programas a implementar. Y una vez manifiestan por intermedio de la secretaria de la junta de acción comunal la señora Edilis Palomo, la preocupación por la utilización por parte de la Cantera San Nicolás de Bari de la placa huella, la cual manifiesta que, a pesar de estar en mal estado, el paso constante de las volquetas empeoraría sus condiciones. Esta preocupación ha estado presente y fue manifestada en la socialización anterior y una vez más se le informa a la comunidad que la Cantera San Nicolás de Bari se compromete a realizar mantenimiento permanente de la vía de acceso y que se está en dialogo con fincas vecinas para buscar otra salida y no hacer uso de la placa huella.*
- *Finalmente, y con el fin de comunicar las actividades a realizar y la participación de la comunidad en el proyecto minero OD8-11331, se presenta la presente acta*

Adicionalmente en el formato de asistencia se evidenció un total de 25 personas, de esta manera, el titular ***CUMPLIÓ*** *con lo estipulado en la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales de 2018, en el capítulo 03 "Participación y Socialización con las Comunidades";* ***referente al Tercer momento***.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Localización

El proyecto minero denominado Cantera San Nicolás de Bari se encuentra localizado en la vereda Las Mujeres, corregimiento San Nicolás de Bari del municipio de Santa Cruz de Lorica Departamento de Córdoba con Contrato de Concesión Minera No. OD8-11331 de la Agencia Nacional de Minera - ANM.

El área del título minero se encuentra legalizada bajo el expediente No. OD8-11331 otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), para la exploración y explotación de material de construcción, con una extensión de 63.25 Hectáreas.

El área con una extensión de 63.25 Hectáreas se encuentra ubicada sobre una vía o carreteable secundario con accesos de vías terciarias, que comunican a varios corregimientos y veredas del municipio.

5

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023




Figura 1. Localización geográfica del proyecto

Su localización se referencia bajo las siguientes coordenadas.

Tabla 1. Coordenadas límites del proyecto Contrato de Concesión Minera No. OD8-11331

PUNTO	ESTE	NOTE
1	802662	1315939
2	803451	1315939
3	803451	1315270
4	802459	1315270
5	802459	1315831
6	802602	1315831

Mediante Nota Interna No. 20233100494 del febrero de 2023, la Subdirección de Planeación Ambiental de la CVS, remite a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS "Respuesta al radicado 20233100340: Solicitud de determinantes ambientales para el proyecto minero "Cantera San Nicolás de Bari" – Ubicada en el municipio de Santa Cruz de Lorica". Determinando lo siguiente:

Una vez realizada la georreferenciación de las coordenadas de los puntos solicitados, referidos en la Nota Interna, 20233100340, sobre verificación de los determinantes ambientales y luego de consultadas las fuentes de información de la Corporación se pudo constatar que:

7

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

El polígono solicitado NO se encuentra localizado dentro del sistema nacional de áreas protegidas inscritas en el RUNAP, Distritos de Conservación de suelos, Distritos de Manejo Integrado, Parques Nacionales Naturales o Reserva Forestal nacional.

Según la zonificación Ambiental del POMCA Sinú, el polígono solicitado se encuentra clasificado así:

CATEGORIA	ZONA DE USO Y MANEJO	SUBZONA DE USO Y MANEJO	PORCENTAJE(%)
Uso Múltiple	Áreas de Restauración	Áreas de recuperación para el uso múltiple	83
Conservación y Protección Ambiental	Áreas de Protección	Áreas complementarias para la conservación	6
Conservación y Protección Ambiental	Áreas de Protección	Áreas de importancia Ambiental	11

El uso potencial del suelo se encuentra clasificado en Sistema forestal productor (FPD). El polígono solicitado se encuentra en zona de amenaza BAJA por inundación y zona de amenaza BAJA Y MEDIA por movimiento en masa.

El polígono solicitado NO se encuentra en zona de recarga de acuíferos. Según el plan general de ordenación Forestal - PGOF, el polígono solicitado se encuentra clasificado como Áreas no Forestales.

Es importante resaltar que la franja de protección para los cauces de ríos, quebradas, arroyos y demás cuerpos de agua sean permanentes o no, deben ser como máximo de 30 metros después de la cota máxima de inundación al lado y lado del cuerpo de agua, por ende, se debe restringir cualquier uso diferente al de conservación (Decreto 2811 de 1974 Art. 83).


8

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Mapa 1: Zonificación Ambiental – Fuente CAR-CVS.


9

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Mapa 2: Zonificación Forestal – Fuente CAR-CVS.


10

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Mapa 3: Uso Potencial del Suelo – Fuente CAR-CVS.


11

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Mapa 4: Amenaza por Inundación – Fuente CAR-CVS.

12

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO

Infraestructura existente

En el proyecto las infraestructuras existentes más próximas al área de influencia son las siguientes vías: Vía tipo 2, vía en zona rural en estado destapado y vía tipo 4, que hace referencia a senderos.

Vías de acceso

- Aéreas: El municipio no cuenta con acceso por vía aérea.
- Terrestres. El municipio de Santa Cruz de Lorica cuenta con una carretera que comunica con los municipios de Coveñas a 29 kilómetros, Tolú a 50 kilómetros y Montería a 60 kilómetros.
- Fluviales. El municipio cuenta con acceso por vía fluvial desde el río Sinú.

Figura 2. Localización a escala 1:25000 de proyecto



En cuanto a su estado se mantendrán, pues el proyecto no tiene planteado ninguna modificación sobre estas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Sistema y métodos de explotación

De acuerdo con el Plan de Trabajos y Obra de la cantera el desarrollo de la explotación geológica consistió en la apertura de cuatro apiques con el fin de determinar la cantidad, calidad y tipo de depósito en las zonas de interés.

Para efectos de los factores modificadores mencionados, determinaron, como límite de explotación, la topografía del terreno, definiendo el final del avance en las zonas norte hasta el contacto con las vías principales, de igual forma hacia las zonas sur y oriental del título, por la presencia de terrenos más bajos y limitantes por las coordenadas de este, además, se estableció un margen de protección de las zonas con presencia forestal variable, de manera que solo un porcentaje de la zona de explotación será desarrollada, adicional al factor de uso de la maquinaria y de las labores de producción se estima un volumen a explotar, la estimación realizada puede variar, es decir, aumentar o disminuir sus capacidades de acuerdo a las características topográficas, de desarrollo y de avance de la explotación, presentadas en el PTO.

A continuación, se detalla la estimación de las reservas

Estimado (m3)	Factor de aprovechamien topor método de explotación	Factor de perdida por parámetros ambientales	Estimación de reservas explotables(m3)
14.876.741	0.6	15%	7.587.137

El volumen calculado anteriormente (7.587.137 m^3 o 7.600.000 m^3) corresponde a un volumen puntual promedio en sitio, si se proyecta la extracción a lo determinado por la ley (25 años) el periodo de explotación permite superar 300.000 metros cúbicos en capacidad anual del yacimiento.

Finalmente se determina para efectos del presente proyecto, que se cuenta con una reserva probable de 7.500.000 m^3 de material aprovechable para las características técnicas, ambientales y sociales del mismo.

Fases del proyecto:

Actividades previas: como la adecuación de accesos a los sitios de explotación. Actualmente se encuentrar la vía principal, la cual corresponde a una vía destapada, además existen tres accesos al frente de explotación que necesitan ser adecuados.

Construcción y montaje

Se contempla la construcción de obras de infraestructura civil indispensables para el funcionamiento normal de las labores de apoyo y administración de la empresa minera y las que

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

se requieran para ejercitar las servidumbres de cualquier clase a que tiene derecho el minero Dentro de las instalaciones que se consideran levantar de soporte de campamentos, talleres, oficinas, zonas de servicios sanitarios, fijos y portátiles, bodegas de acopio de combustibles y repuestos, etc.

Intervención de redes de servicios públicos: Actividad relacionada con el traslado y/o protección de redes de servicios públicos, en la etapa inicial, para lo cual se despliegan actividades particulares.

Aprovechamiento de árboles aislados: esta actividad consiste en el aprovechamiento de árboles aislados de las áreas requeridas para la extracción de materiales y las zonas o tajas laterales de los accesos. Incluye la remoción de tocones, raíces, escombros, residuos, con el propósito que el terreno se encuentre cespedado y libre de toda vegetación y su superficie se considere adecuada para iniciar los demás trabajos extractivos.

Explotación

Sistema de Explotación de Materiales Corresponde a la explotación de material por La clase de minería planteada es a cielo abierto. El método elegido (terrazas con bancos descendentes), consiste en realizar la operación de extracción, en forma de bancos extrayendo el material de manera directa, creando zonas donde el ancho y la longitud permitan el desempeño de los equipos, de manera paralela a la topografía del terreno.

Transporte de materiales Comprende las labores de cargue, descargue y transporte de material de extracción hacia la planta de producción de materiales.

Señalización durante la etapa de extracción: Se dispondrá de los elementos y dispositivos requeridos para garantizar la extracción de materiales y el transporte, así como la operación vial segura en el área de influencia.

Desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación:

Revegetalización: Corresponde a la implementación de las medidas relacionadas con la recuperación de áreas intervenidas durante el desarrollo extractivo y la ejecución de las medidas compensatorias que se requieran, incluida la revegetalización, conforme las especificaciones particulares existentes al respecto.

Diseño del proyecto
El proceso de extracción de material de construcción objetivo del título se desarrollará desde la cota más alta del terreno, donde se encuentran zonas de material de grava de bastante provecho para su explotación, además de considerar ciertas medidas ambientales y sociales para el desarrollo de la extracción.

Se conformarán taludes y terrazas desde la cota 75 en sentido descendente hasta la cota 25 con las siguientes características:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

H =Altura de salud = 5 m
B = Ancho de berma final = 10 m
θ = Ángulo de inclinación del talud de recuperación = 60°
Área total= 63,2567 Ha

- Áreas de explotación
- Áreas de beneficio y transformación de minerales
- Material sobrante del proceso minero
- Áreas para manejo de material sobrante
- Instalaciones de soporte minero

El método de explotación a implementar es por terrazas con bancos descendentes, el cual consiste en realizar la operación de extracción, en forma de bancos extrayendo el material de manera directa, creando zonas donde el ancho y la longitud permitan el desempeño de los equipos, de manera paralela a la topografía del terreno. La operación de extracción se llevará a cabo desde las zonas más altas de manera descendente y con desplazamiento hacia la zona sur - occidental del área de explotación, permitiendo una extracción considerable. La explotación del área dependerá de los requerimientos de material en el mercado, a fin de mantener un buen flujo entre la demanda y la oferta de este.

Para la efectiva explotación del material en los bancos, se definirán secciones de trabajo, a lo largo de la línea topográfica, que se han de operar de manera cíclica, permitiendo desarrollar la explotación de manera ordenada y técnica. Estas secciones se diseñarán teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- Tamaño de los equipos de arranque
- Altura o espesor de los bancos de material
- Movilidad de los equipos de transporte.
- Acceso y facilidad en transporte del material.




Figura 3. Diseño labores de explotación
Tabla 2. Parámetros de diseño minero

Altura de Banco	5 m
Ancho de Banco	20 m a 25 m
Angulo del Talud de Banco	55 °
Talud final	18 °
Ancho de Vías	12 m
Largo Rampas	50 m
Inclinación Rampas	10

El ancho de las secciones de explotación se determina como espacio mínimo 16 metros para el funcionamiento cómodo y adecuado del equipo de arranque, sin embargo, en el cálculo inicial de las labores el planteamiento de continuidad con el dimensionamiento actual no permite cumplir con lo establecido, por esta razón el diseño de las labores se debe ajustar, para facilitar el desplazamiento conjunto de los equipos de transporte y cargue se dispondrá de zonas ce entre 20 y 25 metros de ancho; modificando los valores iniciales de 10 y 15 metros de ancho.

Diseño de vías internas

La construcción de vías de acceso perimetrales a los diferentes frentes, estas vías tendrán relación con vías secundarias menores, las cuales se comunicarán con las distintas áreas de la mina, patios de acopio, zonas de talleres, bodegas, vías de salida, etc. Para el diseño de las vías de tránsito principal se toman en cuenta los parámetros de dimensión de los equipos para definir el ancho de las vías; se toma en cuenta el ancho de los camiones más grandes a usar dentro de la mina, este será de 2,53 m.

Se plantea la construcción de vías de acceso perimetrales a los diferentes frentes, estas vías tendrán relación con vías secundarias menores, las cuales se comunicarán con las distintas áreas de la mina, patios de acopio, zonas de talleres, bodegas, vías de salida, etc.

El ancho adecuado de vías es ce nueve (9) metros, sin embargo, para las vías de tránsito principal se realizarán dos carriles cada uno con seis (6) metros lo que corresponde a doce (12) metros.

Las vías además deben contar con una pendiente de 2%, descendente desde el eje de las vías hacia las cunetas para permitir que estas se mantengan libres de corrientes de agua y facilitar su drenaje, así como también cuidar el estado de estas.

Labores de desarrollo

Arranque: La labor de arranque del material que se encontrará en cada frente de trabajo se hará de manera directa a través del uso de los equipos escogidos; se utilizara arranque directo con retroexcavadora, facilitando de manera rápida y dinámica la extracción del material para su mayor aprovechamiento. No se contempla el uso de voladuras con explosivos.

La formación geológica en la cual se encuentra el material de extracción, objetivo del proyecto minero, se caracteriza por ser blando, de facil arranque directo sin hacer necesaria la fracturación previa del mismo; por esto solo se considera realizar la explotación con el uso de maquinaria.

Secuenciamiento

Se plantea un arranque en la misma dirección de las capas del material de interés; y de igual forma de manera descendente. El avance de cada frente se desarrollará de manera perpendicular a la dirección de arranque permitiendo seguir de manera normal y natural la topografía del terreno

a modo de aprovechar al máximo las reservas planteadas y a la vez generando la menor cantidad de impacto en el paisaje, facilitando las futuras y posteriores labores de restauración.

Cargue y transporte

El material será cargado directamente en los equipos de transporte interno (volqueta doble), y llevado a los patios de acopio, desde donde se realizará el proceso de transporte final hasta la planta de beneficio para trituración o de lo contrario será utilizado directamente según el requerimiento del cliente final. El proceso de cargue se hará de manera perpendicular al equipo de transporte, de manera que el cargue se haga de manera rápida y eficiente distribuyendo la carga de manera uniforme.

Electrificación

Para el desarrollo vital de la explotación el fluido eléctrico es fundamental, sin embargo, la mayoría de las labores de extracción se llevarán a cabo en horarios diurnos, permitiendo el mayor aprovechamiento de la luz de día. Sin embargo, en el proceso de beneficio el uso de equipos y maquinara eléctrica requiere de un flujo constante y adecuado de energía, por lo tanto, se considera la instalación y adecuación de redes eléctricas necesarias para su función.

En el área destinada para el beneficio del material extraído no se cuenta con energía eléctrica por acometida, cercana al punto de acceso de la planta, por lo que la energía en este sector será brindada por mecanismos auxiliares como plantas eléctricas de capacidad suficiente para el funcionamiento de los equipos; adicionalmente, se habrá de disponer de plantas auxiliares para momentos de contingencia o emergencia en los que no se cuente con el fluico eléctrico normal. Para este fin se propone disponer de una planta eléctrica de alta capacidad y de tipo industrial que aporte la energía necesaria para el funcionamiento de la planta.

Desagüe:

El sistema de desagüe será diseñado de manera sencilla, en cuanto el manejo de aguas de escorrentía no será demasiado, así como también las caractarísticas de las aguas no representan inconveniente en contaminación alguna. Los principales inconvenientes encontrados son:
- Pérdida de material en pilas de acopio (arenas) por corrientes de agua
- Daño de las vías por corrientes de agua superficiales

Por consiguiente, las consideraciones necesarias para el diseño del sistema de desagüe serán:

- Asegurar el mantenimiento de las vías principales y secundarias de la mina, a través ce canales o cunetas perimetrales a lo largo de las vías.
- Canales de control de aguas de escorrentía alrededor de las pilas de acopic para controlar la pérdida de material.

Escombreras: El proyecto no contempla la remoción en exceso o manejo en demasía de material estéril, por lo que el uso de escombreras solo estará limitado a las áreas para disposición de la capa vegetal que se retire en las labores de desarrollo y preparación de la mina.

Sin embargo, en el avance del proyecto a futuro, se tiene prevista la remoción de un porcentaje aproximado de 27 hectáreas de material de descapote, por lo que es necesario establecer una zona de disposición adecuada para este material.




Figura 4. Zona de proyección de labores mineras

El material estéril, capa orgánica removido de las zonas explotadas, será reutilizado en procesos futuros para restauración de botaderos, realizando las actividades pertinentes de reajuste topográfico de la zona, adecuación del botadero y finalmente la disposición del material orgánico almacenado.

Labores de desmonte:

La tarea de retiro de la cobertura vegetal o desmonte, para desarrollar las vías de acceso, se llevará a cabo con maquinaria pesada, así mismo el material retirado deberá ser acopiado y almacenado de manera adecuada para su posterior uso en reforestación e intervención de áreas afectadas.

El área perteneciente al proyecto OD8-11331, cuenta con vías ya formadas, hechas por los pobladores de la zona para su propio uso, así como de parte del explotador; que permiten acceso directo a las zonas pensadas para la extracción del material.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Labores de explotación

Cada frente en función desarrollará la adecuación de un único pato de acopio para el material extraído, en el cual se acumularán los volúmenes de material que se explotarán en cada banco. Este patio de acopio deberá contar con un área no menor a los 2.500 metros cuadrados (2.500 m2).

El planteamiento para el desarrollo del avance se define en dirección Sur – Occidental, pues el avance hacia la zona norte se encuentra interrumpido por la presencia de instalaciones privadas (Antena de Telecomunicaciones) por lo que la extracción del material en dicho punto no es factible, en la medida que se pueden generar afectaciones a terceros. De igual forma hacia la zona Norte del título se puede encontrar vía de acceso y comunicación intermunicipal, por lo que direccionar las labores de explotación hacia esos sectores podría acarrear problemas posteriores.

Beneficio y transformación

El proceso de beneficio del material extraído en los diferentes frentes se manejará de dos maneras, un material para ser comercializado de manera directa, sin ningún tipo de cambio o beneficio; mientras otra parte será llevada a proceso de clasificación, donde se buscará, a través de un proceso sencillo de zarandeo, aumentar su valor comercial, así como mejorar la calidad del mismo material.

El material será arrancado en el frente y acopiado en los patios respectivos, aquel que ha de ser procesado se clasificará inicialmente mediante zarandas vibratorias, de donde se separaran los sobre tamaños del material beneficiado, produciendo dos resultados, grava de menor diámetro y un sobre tamaño, así como también arenas.

Dentro de los insumos del proyecto, la cantera tiene como insumos materiales de construcción tipo recebo y pequeñas presencias de caliza, equipos de acarreo, excavadoras y combustible.

Residuos peligrosos y no peligrosos

Con el propósito de garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos ordinarios que se produzcan en el área definida para la extracción de material de construcción se incluyen en el PMA el proyecto sobre el manejo de Residuos sólidos identificada con el código: PMA-Pmr-12.

Producción y costos del proyecto:

Producción:

El desarrollo del proyecto en su fase de explotación estima una producción anual reciente año a año, iniciando con la extraccion de 43.200 m^3 de material; que serán procesados y transformadas para efectos de la comercialización final del mismo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Finalmente, para las etapas finales de la explotación se estima que se habrán extraído aproximadamente un total de 1.428.449 m^3 de material.

Para una base inicial de 7.500.000 m^3 de material estimados como reservas, la extracción final de 1.428.449 m^3, equivale al 19.04% del total de las reservas, por lo que el proyecto es viable en cuanto al tiempo de extracción y duración del mismo.

Costos:

La valoración de los costos asociados al proyecto se definió en el respectivo PTO mediante la metodología de evaluación financiera del que se muestra a continuación el resumen de costos totales por año con el fin de determinar los valores proyectados de mantenimiento del proyecto a lo largo de sus años de vida útil.

Tabla 3. Resumen de costos anuales

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIONES ANUALES	
CONCEPTO	VALOR ANUAL
Nomina	$ 190.267.140
Detaciones	$ 12.800.000
Herramientas, materiales e insumos	$ 170.736.000
Alquiler de equipos y maquinaria	$ -
Manejo ambiental	$ 45.000.000
Regalias	$ 4.039.891
TOTAL	$ 422.843.031

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Área de influencia:

Esta área está determinada principalmente por las coberturas vegetales representativas tales como vegetación secundaria y pequeños bosques aislados, incluyendo los accesos a utilizar para el transporte del material.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Figura 5. Determinación del área de influencia

Medio Abiótico

Geología

Regionalmente el proyecto se localiza en el departamento de Córdoba noroccidente de Colombia; situado sobre la extensa Llanura del Caribe, Córdoba presenta dos zonas fácilmente diferenciables: una plana y otra montañosa.

- **Estratigrafía**

La unidad principal dentro de la cual se encuentra ubicado el área de ejecución del proyecto OD8-11331 es la Formación Brechas de Cispatá (EMbc).

Formación carsora (Kca): La Formación Cansona se encuentra presente de forma muy esporádica a lo largo del cinturón plegado de San Jacinto. Su franja más extensa se localiza en el Cerro Cansona sector de los Montes de María (INGEOMINAS, Mapa Plancha 36- 37 María La Baja, 1998), con una extensión aproximada de 23 km de largo, contrastando con los pequeños

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

afloramientos que se reportan hacia el sur cuyas extensiones no son mayores a un par de kilómetros. Al norte de los Montes de María no se han reportado afloramientos de esta formación.

En el área de estudio, en el sector de Lorica, la Formación Cansona se encuentra aflorando hacia la esquina suroriental, en una franja de 2 km de largo por 0,6 Km de ancho, localizada a tres kilómetros de la ciudad de Lorica, lugar que localmente se conoce en la literatura geológica como cantera San Carlos, o como la balastrera según los habitantes de la región. La unidad esta replegada (con pliegues recumbentes), haciendo parte de una estructura anticlinal con flanco oriental invertido y con un tren estructural N25E, aproximadamente. Jaramillo et al., (2011), en la cantera San Carlos reporta una edad Santoniano temprano a Maastrichtiano usando nanofósiles. De acuerdo con Julao et al., (2016) el ambiente de depósito corresponde a plataforma interna a media.

Formación San Cayetano (Psc): La Formación San Cayetano abarca casi toda la totalidad de la franja central y oriental de la cartografía adelantada, limitada al occidente por la Falla del Sinú. Esta delimitación por parte de la Falla del Sinú con la Formación San Cayetano es de carácter regional y dicha formación o sedimentos de edad Paleoceno tardío, no se han reportado en superficie o subsuelo dentro del Cinturón Plegado del Sinú.

Formación Toluviejo: La Formación Toluviejo ha sido descrita como una sucesión de margas y limolitas calcáreas, color oscuro que varía lateral y verticalmente a areniscas grises de grano fino con glauconita y cemento calcáreo.

Hacia el tope se compone de calizas color crema, muy compactadas y con abundantes fósiles coralinos, equinodermos y algas (Villafrada, 2007). Datos de micropaleontología y nanoplancton calcáreo, indican una sedimentación en ambientes marinos someros, con salinidad normal y aguas cálidas (Bermúdez, 2009). A esta formación se le atribuye una edad Eoceno tardío – Oligoceno temprano y localmente reposa en discordancia sobre la Formación San Cayetano y es paraconforme con la Formación Maco y Chengue.

Formación El Floral: Esta unidad ha sido descrita como una secuencia de arcillolitas y lodolitas, hacia la base presenta intercalaciones de areniscas de grano fino a medio (Caro, 2009). Datos de palinología indican influencia marina, con aporte del continente, evidenciado por la presencia de dinoflagelados, material vegetal degradado y de manglar (Bermúdez, 2009).

Formación Brechas de Cispatá (EMbc): Esta unidad aparece en el bloque yacente de la Falla de San Jacinto, siendo una formación que se restringe al Cinturón Plegado del Sinú. Barrera (2003), propuso este nombre para denominar el conjunto de rocas afloramtes en la Cuchilla de Cispatá, que topográficamente resaltan con el paisaje de llanura adyacente a esta. La edad asignada para esta formación es post-Eoceno medio argumentada en el hecho que esta formación es generada por fuerte actividad tectónica, la cual la constituye rocas de la Formación San Cayetano (Barrera, 2003).

Es la unidad principal dentro de la cual se encuentra ubicada el área de ejecución del proyecto OD8-11331, por lo que su descripción será más detallada.

- **Descripción litológica**

En esta unidad se identifican dos facies sedimentarias distintas que marcan diferentes procesos de depositación y que representan dos unidades distintas. En esta memoria se proponen dos miembros para esta formación; el miembro inferior consiste en una roca caja en donde predominan las limolitas silíceas que con frecuencia registran brechamiento y están afectadas por inyecciones de lodo; el miembro superior fue formado por un retrabajamiento del miembro inferior y corresponde a una brecha sedimentaria compuesta por fragmentos angulares de limolitas silíceas.

Se puede indicar que el miembro superior, con base en su naturaleza brechoide y matriz-soportada puede corresponder a un depósito de flujo de detritos relacionado con abanicos aluviales, esto asociado a una previa exhumación del miembro superior.

- **Geología estructural**

En el área de estudio se presentan dos fallas (Falla San Jacinto y Falla La Tragedia) de importancia regional que delimitan las cuencas de Sinú y San Jacinto (Duque Caro, 1979 y 1980). En el bloque colgante de la Falla San Jacinto se observa una serie de plegamientos con cabeceos en dirección noreste.

La Falla La Tragedia es un rasgo mucho más local en comparación con la Falla San Jacinto, en sí, se trata de una falla secundaria cuya clasificación es un splay aislado a una falla principal (Falla San Jacinto). Esta falla parece estar condicionando el emplazamiento en superficie de unidades de edades Eoceno temprano en la cuenca del Sinú, es decir, parte alta de la formación San Cayetano.

Hacia el costado norte de la cartografía en cercanías al pozo Lorica-1, no se tiene registro alguno de estaciones de campo, sin embargo, se mapea la Formación Toluviejo ayudados por el contexto regional de los pliegues registrados al oriente y en donde esta unidad aparece claramente. Se analizó el registro dipmeter del pozo Lorica-1 y se estableció la existencia de una discordancia angular al tope del San Cayetano que correspondería a la discordancia del Eoceno medio.

En el costado sur, en la cantera San Carlos, se observa el único afloramiento de la Formación Cansona en donde el pozo Sinú-2 fue perforado, hacia el suroriente de este, se perforo el pozo Sinú 1 a 850m, sobre las litoarenitas de la Formación San Cayetano.
Se realizó un corte a través de estos dos pozos con el fin de entender como la Formación Cansona está emplazada en superficie.

- **Geología local**



Figura 6. Geología local

El área de estudio se caracteriza por la presencia de material de origen sedimentario, con presencia de materiales del tipo Limolitas silíceas, en el terreno se llegan a observar presencias de inyecciones marcadas de lodo, facilitando terrenos blandos a sueltos.

En general se observan formaciones geológicas y geomorfológicas representativas de la zona, con pendientes suaves a bajas, planicies que facilitan el desarrollo de la actividad minera actualmente y a futuro.

Actualmente en la zona de interés se adelantan labores de explotación sobre el material conformado principalmente por conglomerados y material arenoso, autosoportante, por o que, aydaco a la baja altura de los taludes finales y la recuperación vegetal, permiten que la estabilidad del terreno sea optima; de tal manera que no represente impacto para el mismo.

Por tanto y ante la presencia de material mayormente sedimentario, se estima técnicamente no es necesario la implementación de un estudio geomecánico a detalle, sin embargo, se recomienda mantener las labores de recuperación en frentes abandonados, así como mantener las laberes de explotación según los parámetros a continuación establecidos de modo que se pueda tener un área estable y segura topográficamente.

- **Geomorfología**

La zona de estudio se caracteriza por tener zonas de topografía montañosa, con un relieve relativamente bajo, donde las laderas presentan pendientes abruptas y una rugosidad media que aumenta el grado de susceptibilidad a los movimientos en masa. Se da en geoformas de origen estructural como lomos (Sl) y unidades denudacionales como lomos residuales (Dlrs).

Hacia las zonas norte y este se pueden encontrar áreas donde sobresale el relieve colinado a alomado, en unidades de origen estructural como lomos (Sl), laderas estructurales y de contrapendiente de cuesta (Scle – Scic) y unidades denudacionales como cerros residuales (Dcrs), lomos residuales (Dlres); y al Oeste unidades de lomerío (Dlpd – Dlmd) y lomas residuales (Dlor). Estas geoformas se caracterizan por un relieve relativo bajo, de materiales blandos erosionables y una amplia variación del rango de pendientes que van desde inclinadas en la zona de lomeríos hasta inclinadas a abruptas en los lomos (denudacionales y estructurales) el patrón de drenaje es principalmente subdendrítico con un grado de incisión moderado.

Hacia el Oeste de la zona se encuentran unidades de origen fluvial como abanicos aluviales (Faa), con características morfometricas como bajo relieve relativo y laderas con pendientes planas a suaves inclinadas. La mayor parte de la zona está asociada a extensas áreas de morfología plana a suave ondulada con un relieve relativo muy bajo característico de materiales blancos erosionables y pendientes planas a suavemente inclinadas. Se presenta en unidades geomorfológicas de origen denudacional como planicies (Dp) y planicies onduladas (Dpo), montículos y ondulaciones denudacionales (Dmo); además en unidades de origen fluvial como planos o llanuras de inundación (Fpi), planos anegadizos (Fpa) y terrazas de acumulación (Fta).



Figura 7. Geomorfología del área del proyecto

En el área del proyecto, ubicado en el municipio de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba; se hace evidente la presencia de dos unidades geomorfológicas descritas a continuación.

- Abanicos aluviales (Planicie aluvial): Superficie en forma de cono, de laderas cóncavas a convexas de morfología plana, aterrazada. Su origen es relacionado a la acumulación torrencial y fluvial en forma radial, donde una corriente desemboca en una zona plana. Los depósitos aluviales se depositan radialmente desde el ápice del abanico localizado en la salida de la corriente de las montañas. Los canales fluyen cortando el abanico, siendo más profundos en el ápice del abanico y más someros al alejarse de él.

- Ladera estructural (Lomerío estructural – Erosional): Superficie en declive, de morfología regular a irregular, definida por planos preferentes (estratos, foliación, diaclasamiento entre otros) a favor de la pendiente del terreno. De longitud larga a extremadamente larga y con pendientes suavemente inclinadas a escarpadas. En esta geoforma no está asociada a ninguna estructura de tipo regional (anticlinal, sinclinal, monoclinal, entre otros).

Paisaje

A continuación, se muestra la figura de la capa de paisaje que se enmarca en el área de la concesión minera OD8-113311.



Figura 8. Paisaje lomerío

El área de estudio corresponde a una región de topografía plana y ondulada con colinas, con desarrollo de quebradas y drenajes producto de la dinámica fluvial de estos ríos que da origen a terrazas, llanuras de inundación y abanicos aluviales principalmente.

Se encontró una extensión de:

- Planicie aluvial. Se define como una gran extensión de terreno plano de materiales fluviales o aluviales, se desarrollan a la salida de flujos de corrientes intramontanos, con capacidad de transporte de sedimentos en régimen torrencial.
- Cuerpos de agua. El predio es surcado por varios arroyos de nombres no determinados, esos arroyes tienen su drenaje (por es correntia) en dirección directa al río Sinú; Río que además se encuentra a una distancia de aproxmadamente 850 m (Esta distancia entre el Río Sirú y el predio puede variar cercana a ese valor por la existencia de paleocauces o madres viejas.
- Lomerío. Este paisaje incluye unidades de tipo denudativo y estructural cuyas alturas, con relación a las áreas circundantes, no sobrepasan los 300 m. Generalmente se encuentra entre los paisajes de montaña y planicie o entre los de montaña y piedemonte. Las lomas son de forma redondeada o alargada con cimas planas o agudas. Los tipos de relieve

presentes son lomas, crestones homoclinales, lomas y crestones, espinazos y lomas y vallecitos.

Paisaje escénico

El paisaje del área del título minero OD8-11331 y la calificación presentada por cada tipo de cobertura:

SIMBOLO	COBERTURA VEGETAL	PAISAJE ESCÉNICO	
GENERAL		ESTÉTICO	
Vs	Vegetación secunciaria	Común	Agradable- alto valor estético
Tu-d	Tejido urbano discontinuo	Monótono	No agradable - alto valor estético

Suelo y usos de la tierra

El predio donde se encuentra ubicado la cantera San Nicolás de Bari está en la zona rural del municipio de Lorica, tomando información del POMCA del Rio Sinú y el POT del municipio de Santa Cruz de Lorica, la Cantera SNB se encuentra ubicado en una zona que representa suelos de clasificación agrológica tipo VII, los suelos de clasificación agrológica tipo VII presentan aptitud especial principalmente para protección de la vegetación forestal, por las limitaciones severas que presenta en erosión y pendiente, lo que se verifica a través del sistema de información geográfica, obteniendo la siguiente salida.

los vértices del polígono, los cuales deberán tener las coordenadas geográficas, para el adecuado seguimiento de los técnicos de la Corporación, los beneficiarios deberán presentar ante la CAR-CVS, registro fotográfico donde conste que dicha actividad se desarrolló, además se deberá alinderar el área minera propiamente dicha, estableciendo los mojones que indique el área susceptible a ser intervenida en labores de explotación. La alinderación deberá ejecutarse en un periodo máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente Licencia Ambiental.

- El arranque y cargue que se autoriza para el tipo de explotación, es mecanizado como actividad principal, el acarreo en camiones de capacidad hasta 14m^3, hasta el sitio de acopio autorizado, las volquetas utilizadas en el proyecto deberán ser identificadas adecuadamente, así como el personal que labora en el proyecto minero.
- La Licencia Ambiental que se aprueba autoriza la adecuación del sitio de acopio de los materiales de construcción autorizados para explotar, sitio que se enmarca dentro de las siguientes coorcenadas planas con origen Magna Sirgas Oeste:

PUNTO	ESTE	NOTE
1	802582	1515939
2	803451	1515939
3	803451	1515270
4	802459	1515270
5	802459	1515831
6	802582	1515831

- Las labores mineras se deberán desarrollar solo en el polígono considerado para tales efectos dentro del área del Contrato de Concesión Minera No. OD8-11331 y fundamentadas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA.
- Los beneficiarios como propietarios de la cantera deberán adoptar las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad geotécnica de las áreas, para lo cual deberá adelantar un programa de monitoreo permanente de la estabilidad en las áreas de influencia del proyecto Minero (el titular minero debe contratar persona idónec y competente ingeniero civil y geotecnista que realicen un estudio en campo de la estabilidad de los taludes que se formen en las áreas de influencia directa, para lo cual presentará ante la Corporación los estudios que contengan las medidas para evitar el colapso de los mismos). Bimensualmente se deberá presentar el reporte de los puntos críticos definidos mediante el monitoreo. En case de presentarse afectación en las áreas del proyecto como consecuencia de la actividad minera. los perjuicios y daños causados al igual que los estudios y obras de estabilización geotécnica correrán por cuenta del propietario del proyecto.
- La presente Licencia Ambiental solo amparará las actividades y obras contempladas en el desarrollo minero, dando cumplimiento estricto al método y metodologías establecidas y presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental. En caso de modificación o incremento de

actividades no contempladas se deberá solicitar la modificación del instrumento de planificación y manejo ambiental, anexando para ello la complementación del EIA.

- El beneficiario de la presente Licencia Ambiental cebe exigir y tener un control del uso de los Elemenios de Protección Personal requeridos para dicha actividad, según el estudio realizado por el beneficiario y el personal encargado de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, de igual forme el Titular deberá tener los cebidos permisos emitidos para en transporte y comercialización de minerales RUCOM.
- El acarreo en volcuetas con capacidad de 14 m^3 hasta el sitio de consumo, estos vehículos deberán tener involucrados en su carrocería los contenecores o plalones apropiados, a finde que la carga ceposilada en sllos queda contenida en su totalidad, en forma tal que evite el derrame, perdida del material durante el transporte. Por lo tanto, el contenedor o platón cebe estar constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores o platones deberán estar en perfecto estado de mantenimiento, la carga deberá ser acomodade de tal manera que su volumen este a ras del contenedor o platón, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. además las puertas de descargue de los vehículos que cuenten con ellas deberán permanecer aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.
- Es obligatorio cubrir la carpa transportadora con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del cortenedor o platón. En el evento en que se presente cualquier escape, pérdida o cerrame de algún material o elementos de los vehículos en áreas de espacio público, este deberá ser recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá contar con el equipo necesario. Para verificar dicha actividad, esta deberá ser contemplada en los informes ce Cumplimiento Ambiental – ICAs, por el beneficiario con registros fotográficos, así como copia de las actas de capacitacionesy registro de asistencia de los operadores.
- Con el fin de controlar y evaluar las emisiones atmosféricas generadas por la extracción de materiales de construcción, el beneficiario de la Licencia Ambiental deberá:

  ✓ Ejecutar dos campañas anuales de monitoreo de calidad de aire de materialparticuiado PM10 y PM2.5. una en época seca y otra en lluviosa con mínimo una estación de fondo vientos arriba del proyecto, una estación vientos abajo y una en la zona urbana más cercana a la planta. Para ello deberá garantizar que sean realizados bajo una operación representativa, es decir, aquella que se realice bajo condición de operación normal

- Los vehículos utilizados en actividades mineras no deberán sobrepasar la velocidad máxima permitida en vías veredales de 30 Km/h. El beneficiario de la presente Licencia Ambiental trimestralmente deberá presentar el listado del personal operativo, autorizados por él para explotar y transportar carbón en el área solicitada, indicando nombre y número de identificación de todo el personal, la placa del vehículo en case de los transportadores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- En ningún caso se permitirá el lavado y mantenimiento mecánico y/o eléctrico de maquinarias y equipos utilizados en labores mineras en el área del proyecto.
- Los frentes de trabajo deberán ser debidamente señalizados, mediante señalización vertical y según lo establece el decreto 539 de 8 de abril del 2022 por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto. Los beneficiarios deberán presentar ante la Corporación el debido informe del cumplimiento dedicha actividad, con los respectivos registros fotográficos, en un plazo máximo de dos (02)meses, a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que otorgue la Licencia Ambiental.
- Queda prohibido la quema o establecer fogatas en el área del proyecto por parte de personal adscrito bajo cualquier modalidad al proyecto minero.
- El propietario del Proyecto deberá informar a la CAR – CVS la ocupación, perturbación o despojo de terceros que la realice en el área objeto del proyecto.
- Una vez se tenga definido el sitio para el acopio de materiales mineros se deberá presentarlos diseños definitivos para aprobación de la CAR – CVS, indicando las medidas de manejo ambiental a implementar durante su construcción y operación. El beneficiario deberá en un término que no supere los treinta (30) días a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un cerramiento perimetral a manera de barreras vivas del centro de acopio de tal manera que se evite o mitigue el impacto visual, la contaminación auditiva y la emisión de material particulado a la atmósfera. El beneficiariodeberá presentar ante la CAR-CVS, registros fotográficos donde ese evidencie dicha actividad.
- En ningún caso se permitirá la captura y comercialización de especies de fauna nativa, por parte de personal del proyecto minero o de personal vinculado bajo cualquier modalidad al proyecto.
- En ningún caso se permitirá la presencia de menores de edad en el proyecto minero.
- El beneficiario deberá socializar el proyecto y sus características, el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, el Plan de Manejo Ambiental y el programa de Gestión Social a las autoridades y a la comunidad, en un término no superior a treinta (30) días, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, y presentar los debidos soportes a la CAR-CVS.
- El beneficiario deberá realizar un taller de Educación Ambiental, dirigido a técnicos y trabajadores del proyecto, en un término no superior a treinta (30) días, a partir de la notificación del presente acto administrativo y presentar los debidos soportes a la CAR-CVS.
- Durante el tiempo que dure el proyecto se deberá prevenir el deterioro físico, mental y socialde los trabajadores, así como la ocurrencia de accidentes de trabajo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- Una vez finalizado el proyecto se deberá recuperar el entorno paisajístico, alterado por las labores mineras, recuperar las aptitudes potenciales del suelo anterior a la explotación de conformidad con el POT del municipio de Santa Cruz de Lorica, y proteger el suelo contra la erosión. la siguiente consideración es para el respectivo Plan de Cierre y Abandono. presentado a la CAR-CVS, para aprobación. El Plan de Cierre y Abandono será presentado por el beneficiario en un plazo máximo de un (1) mes, de haber culminado las labores de explotación, ante la CAR-CVS. La Autoridad Ambienta le hará seguimiento porun periodo de un (1) año, una vez sea entregada el área restaurada por el beneficiario y las actividades contempladas en el Plan de Cierre y Abandono.
- Queda prohibido establecer derivaciones, emplear maquina, aparato, detener o desviar el curso de las aguas, alterar o contaminar las aguas, en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros.
- La CVS supervisará a través de la Subdirección de Gestión Ambiental la ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo que apruebe la Licencia Ambiental. Cualquier contravención al mismo será causal para la aplicación de sanciones legales vigentes.
- La CVS ordenará si es caso la suspensión provisional o definitiva de las explotaciones cuando se derive peligro grave o perjuicio para las poblaciones y las obras o servicios públicos. Cualquier perjuicio causado por el proyecto, a las obras, a la intraestructura y a las personas, será asumido en su totalidad por los beneficiarios.
- La CVS, podrá ordenar la destrucción de las obras ejecutadas sin permiso de las autoridades, que puedan causar daños inminentes, que no hayan sido previstas en el PMA,así como también podrá ordenar la ejecución de obras para mitigar o corregir cualquier impacto ambiental no previsto.
- En caso de detectarse durante el tiempo de ejecución de las obras, efectos ambientales no previstos, como resultado de la ejecución de actividades de monitorec y seguimiento contempladas en el PMA, el beneficiario deberá suspender los trabajos e informar a la CVS de manera inmediata, para que esta determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias sin perjuicio de las medidas que deba adoptar el beneficiario del PMA para impedir la degradación del medio.
- En caso de que el beneficiario, requiera realizar una modificación de las actividades del proyecto que impliquen nuevas obras que puedan producir deterioro de los recursos naturales, deberá presentar previamente los estudios y diseños, para su evaluación y la respectiva solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, según lo establece el Decreto 1076 de 2015 "Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".
- La Licencia Ambiental que se apruebe, no ampara ningún tipo de obra o actividad diferente a las descritas en los documentos aportados por el beneficiario. De gual forma, ampara las

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

actividades realizadas a partir de la ejecutoria del acto administrativo, y de ningún modo, sustituye, reemplaza, modifica o altera los procesos que se adelanten en la autoridad ambiental previamente o por otras entidades.

- Las vías públicas que se utilicen en actividades mineras deberán ser periódicamente rehabilitadas técnicamente, mediante un proceso concertado Titular de la solicitud/Alcaldía-Gobernación, según sea el caso. El beneficiario deberá presentar las rehabilitaciones de las vías en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICAs.
- Deberá mantener actualizado trimestralmente, mediante planos a escala adecuada el avance físico de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental y el avance de la explotación y deberán ser remitidos a la Corporación.
- La decisión que adopte la CVS, estará sujeta al pronunciamiento de aquellas personas que quieran hacer valer sus derechos, así como el pronunciamiento de las entidades reguladoras de este tipo de proyecto
- El presente acto administrativo no ampara las labores de acopio en el área urbana del municipio de Santa Cruz de Lorica
- Las labores mineras deberán ser supervisadas periódicamente por personal experto que dirija los trabajos de manera técnica.
- Según lo contemplado en el PMA y como cumplimiento a este, el beneficiario de la Licencia deberá presentar ante la CVS, durante el primer semestre, una vez emitido el Acto Administrativo que otorgue la Licencia Ambiental, la siguiente información documentada y con registros fotográficos respectivamente:
  - ✓ Evidencia de las socializaciones del proyecto planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, a las comunidades aledañas al proyecto.
  - ✓ Documento que soporte la creación de una veeduría comunitaria ambiental y la capacitación en mecanismos de participación.
  - ✓ Evidencia documentada y con registros fotográficos de los talleres, charlas, capacitaciones al personal directo e indirecto del proyecto.
- Las obras y programas establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental EIA, los ajustes del mismo, lo estipulado en el concepto técnico y en la presente resolución, serán de obligatorio cumplimiento por parte del beneficiario.
- El proyecto deberá contar con la respectiva señalización preventiva, informativa y de seguridad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- El incumplimiento de lo establecido en el presente Acto Administrativo, o la no ejecución en el espacio y en el tiempo de las medidas establecidas en elPlan de Manejo Ambiental dará lugar a la Revocatoria y suspensión de dicho instrumento, sin perjuicio de la previa ejecución de las labores de restauración paisajística, geomorfológica y forestal del área intervenida.
- El horario estipulado por la corporación para la operación y ejecución del proyecto es el horario diurno, según lo establece la normativa ambiental Res. 627/06.

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES.

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

NEGAR el permiso de aprovechamiento forestal único en el marco de la solicitud de licencia ambiental en el marco de proyecto de explotación de minerales "Cantera San Nicolás de Bari", ubicado en el municipio de Santa Cruz de Lorica, departamento de Córdoba, amparado en el Contrato de Concesión Minera No. OD8-11331, por incumplimiento de los lineamientos establecidos dicha solicitud y claridad en la información presentada dentro del Estudio de Impacto Ambiental -EIA.

En consecuencia, se requiere que el solicitante presente la información faltante y cumpla con todos los requisitos estipulados en la metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales establecidos.

Por tanto, el usuario en el marco de sus actividades no puede desarrollar ningún tipo de intervención a individuos fustales mayores a 10 cm de DAP.

- La Licencia Ambiental que se apruebe en ningún caso ampara los permisos, autorizaciones o concesiones para el desarrollo de actividades mineras o conexas que demanden el uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales no contemplados dentro de la solicitud inicial de Licencia Ambiental. En caso de requerirse el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales para el desarrollo de actividades mineras conexas se deberá presentar con la debida anticipación la solicitud de modificación del EIA respectivamente, diligenciando los formatos establecidos para ello, de conformidad con el sistema de Gestión de Calidad de la CAR - CVS y anexando los estudios técnicos complementarios del caso.
- Por lo anterior, la señora María Cecilia Manjarrez identificada con cédula No. 43.272.817 de la ciudad de Medellín (Titular Minero), para intervenir áreas dentro del proyecto minero donde se identifiquen la presencia de flora, deberá solicitar la modificación de la Licencia Ambiental incluyendo el respectivo permiso de aprovechamiento forestal según los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", teniendo en cuenta que no cumplió con dicha documentación, lineamientos y metodología en el Estudio de Impacto Ambiental presentado en la solicitud de Licencia Ambiental.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

- El cumplimiento a cada uno de los ítems descritos anteriormente deberá ser soportado a esta Corporación en medio magnético y físico.
- Además, se deberá realizar las siguientes actividades de restauración y conformación (geomorfológica y paisajística) progresiva en el proyecto, así:

  - ✓ Arranque de material propio de la mina para ser empleado en labores desdecuación.
  - ✓ Extendido y homogenización del material.
  - ✓ Restauración geomorfológica y adecuación de taludes.
  - ✓ Modelado de taludes y reconformación paisajística de áreas degradadas.
  - ✓ Retiro mecánico de monticulos de rocas.
  - ✓ Acumular el material de manera que se articule con el paisaje.
  - ✓ Sembrar árboles alrededor de la cantera, que sirvan como barrera visual.
  - ✓ Mantenimiento tecnico a las vías como riego ce material y conservación de dreres naturales y canales perimetrales.
  - ✓ Adquisición estaolecimiento y resembra de especies nativas.
  - ✓ Mantenimiento de la especie.
  - ✓ Seguimiento y monitoreo de las actividades.

- El beneficiario de lo presente Licencia Ambiental debera realizar todas las actividades de socialización y relacionamiento con las comunidades presentes en el área de influencia del proyecto, incluyendo las comunidades étnicas presentes durante toda la operación minera, segun lc estipule el Ministerio del Interior, así como el cumplimiento a las acias de concertación y demás obligaciones adquiridas.

- El Concepto Técnico, el presente Acto Administrativo, están basados en el Estudio de Inpacto Ambiental EIA, presentaco per el Titular Minero, y son de total cumplimiente por el beneficiario de la Licencia Ambiental.

PARÁGRAFC PRIMERO: La CAR - CVS, se reserva e derecho de solicitar nueva iiformación si el proyecto así lo amerita, con el objeto de dar un adecuado manejo ambienta al proyecto como a su área de influencia. Dentro de las funciones de control y vigilancia asignadas en la Ley 99 de 1993, podrá requerir información adisional que bajo criterios técnicos se considere de importancia para el seguimiento de la presente Licencia Ambiental.

PARÁGRAFC SEGUNDO: La CAR - CVS, supervisará la ejecución de la actividad y verificará en cualquier momente y sin previo aviso, las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo, reservándose el derecho a realizar nuevas exigencias cuando de la etapa de monitoreo se desprenda la necesidad y en caso de comprobarse el incurrplimiento de las obligaciones adquiricas o por violación a las normas sobre proteccion ambiental o de los recursos naturales, se procedera a la aplicación de las sanciones previsas en la Ley 1333 de 2009. Así mismo, la revocatoria o suspensión de la presente Resolución, de conformidad con la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y "Decretes reglamentarios".

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-1399

De fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ARTÍCULO TERCERO: La señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, deberá pagar la suma de: **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($2.187.493 M/L)**, por concepto de seguimiento ambiental, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, con fundamento en la ley 633 de 2000 y la Resolución No. 1280 de Julio 07 de 2010 emanada del Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la Cuenta de Ahorro No. 438-75432-7 de Banco de Bogotá, a nombre de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-CVS.

PARÁGRAFO: Anualmente y durante la vida útil del proyecto, obra o actividad el beneficiario deberá consignar a favor de la Corporación la suma indicada en el presente artículo, actualizada de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor-IPC, certificado por el DANE.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez pagados los costos antes señalados, se deberá reportar el pago por el servicio de evaluación de y/o seguimiento ambiental en la Oficina de Tesorería de la Corporación y/o en el Email: cvs@cvs.gov.co, en el cual debe anexar copia de la consignación y/o transacción electrónica, copia del Auto de Inicio o Resolución objeto del cobro y Registro Único Tributario- RUT.

PARÁGRAFO: La no cancelación de los costos aquí indicados dará lugar a que se tomen las medidas administrativas correspondientes.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente Resolución a la señora **MARIA CECILIA MANJARRES ARTEAGA**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.272.817** expedida en Medellín, o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y siguientes del C.P.A.C.A.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, según lo establecido en el artículo 76 del C.P.A.C.A.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
Director General CVS

Proyectó: L.R.
Revisó: A. Arrieta

f) Manejo de vegetación y capa orgánica

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 7	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo de vegetación y capa orgánica	FICHA: PMA – AC - 06

Objetivo

- Establecer las medidas ambientales para el adecuado manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote en las áreas designadas para tal fin, minimizando los impactos generados por la intervención de estas zonas.

Metas	Indicadores
RCV = Remoción de cobertura vegetal Valor aceptable: 100%	$RCV = \left(\frac{\text{Volumen de material de cobertura vegetal dispuesto adecuadamente y/o reutilizado}}{\text{Volumen total de material de cobertura vegetal}} \right) X\ 100$ $= \frac{35\ \ 3}{35\ \ 3}\ \ 100$ = 100%
RD = Remoción de descapote Valor aceptable: 100%	$RD = \left(\frac{\text{Volumen de material de descapote dispuesto adecuadamente y/o reutilizado}}{\text{Volumen total de material de descapote}} \right) X\ 100$ = 100%

Responsables	Registros / Evidencias
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Informe de interventoría técnica y ambiental o Registro fotográfico o Licencias y/o permisos ambientales de proveedores de materiales o Facturas y/o soportes de compra de materiales en lugares autorizados

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL			
PREVENCION		CORRECCION	

IMPACTOS A CONTROLAR

- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo
- Variación de sedimentos en fuentes hídricas
- Alteración de la calidad del agua superficial
- Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)

ACCIONES A EJECUTAR EN EL MES DE MARZO DEL 2025

1. Consideraciones de la entidad contratante
   El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 7	
Programa: MANEJO DEL SUELO	
Subprograma 1. Manejo de vegetación y capa orgánica	FICHA: PMA – AC - 06

- En frente de obra se tiene total cuidado de no dañar árboles ni vegetación existente más allá de las líneas de excavación y construcción que se muestren en los planos y demarcados en campo por la comisión de topografía con la aprobación de la interventoría.
  En el mes de octubre sale la resolución por parte de la corporación autónoma regional de sucre CARSUCRE para intervenir 4 árboles que están en frente de obra: 1 abeto, 2 campanos y 1 carbonero, con el fin de compensar los daños ambientales generados, en el mes de octubre se realiza el aprovechamiento forestal de estos 4 árboles que se encontraban ubicados en puntos críticos, donde se desarrollan las actividades constructivas de la infraestructura propia del proyecto, los cuales estaban interfiriendo en el avance de obras del mismo, para el mes de diciembre no se hace el aprovechamiento forestal y está en proceso la solicitud a CARSUCRE para solicitar el número de especies a compensar por el aprovechamiento forestal de los 4 árboles intervenidos en obras.

  Durante el mes de enero se realizó visita al predio donde será llevado a cabo el plan de compensación por parte del consorcio, y se realizó la entrega de informe final del aprovechamiento forestal que se realizó en obras, a la autoridad ambiental CRASUCRE.

3. Manejo de descapote

- El material orgánico retirado en la actividad de descapote, fue almacenado temporalmente en lugares que cumplían con las siguientes condiciones: estabilidad geotécnica, baja pendiente, facilidad de acceso, distancia de mínimo 30 metros a cuerpos de agua. Lo anterior, con el objetivo de ser reutilizado en las labores de revegetalización y cubrimiento de taludes.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de Marzo del 2025			
	1	2	3	4
Manejo de remoción de cobertura vegetal				
Demarcar áreas a ser removidas				
La vegetación sobrante deberá ser reutilizada en la obra civil o dispuesta en un sitio apropiado				
Manejo de descapote				
Disponer el descapote en los sitios de almacenamiento temporal apropiados				
El descapote que no se reutilice disponerlo en los sitios apropiados				
El descapote deberá ser almacenado protegiéndolo del viento, la lluvia y el sol.				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

FORMATO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL POR PARTE DE CARSUCRE BAJO RESOLUCION N°1786 DE 29 DIC. 2022

CARSUCRE — COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Ambiente

FORMATO DE AUTORIZACION PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL ESPECIAL BAJO EL ESQUEMA DE LA RESOLUCION N° 1786 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2022 SUBDIRECCION DE ASUNTOS MARINOS Y COSTEROS.

FECHA: 17/10/2024 FORMULARIO N°: 006

1) Información general

Nombre peticionario: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Identificación (NIT): 901.811.441 3

Representante lega: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Identificación (C.C): 1.067.943.743

Teléfono: 3002737187

Correo electrónico: consorciocmohcapitalsucre@gmail.com

Dirección de correspondencia: Calle 42 # 7 – 40 LC 1 Monteria

Dirección del predio: Sector Guayabal

Municipio: Coveñas

Queja __ Oficio X N° 4600 Fecha: 17 de julio de 2024

2) Datos vecindad

3.1) Nombres y apellidos: NO REGISTRA

Identificación (C.c C.e): NO REGISTRA

Teléfono: NO REGISTRA

Celular: NO REGISTRA

De acuerdo: SI __NO __

3) Componente biologico

Ubicación del individuo: Espacio público: __ Espacio privado: X

Coordenadas Origen Unico Nacional IMAGNA- SIRGAS BGT):

Arbol UNO (01): LN: 2597124.255 **LW:** 4705722.459
Arbol UNO (01) Nombre cientifico especie: *Samanea saman* **Nombre común:** Campano

Arbol DOS (02): LN: 2597130.494 **LW:** 4705710.299
Arbol DOS (02) Nombre cientifico especie: *Samanea saman* **Nombre común:** Campano

Arbol TRES (03): LN: 2597124.628 **LW:** 4705673.631
Arbol TRES (03) nombre cientifico especie. *Senna siamea* **Nombre común:** Abeto

Arbol CUATRO (04): LN: 2597198.149 **LW:** 4705704.712
Arbol CUATRO (04) Nombre científico especie: *Pithecellobium dulce* **Nombre común:** Cimengo

4) Medidas dasométricas:

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutacor 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045.
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

---

CARSUCRE — COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Ambiente

Árbol UNO (01) DAP: 0.53 m **Altura total:** 12.5 m

Árbol DOS (02) DAP: 0.48 m **Altura total:** 9.5 m

Árbol TRES (03) DAP: 0.25 m **Altura total:** 6.6 m

Árbol CUATRO (04) DAP: 0.46 m **Altura total:** 7.6 m

Descripción estado fitosanitario:

Zona(s) afectada (s): Árboles en estado fitosanitario REGULAR, que interfiere con la construcción del Hospital nuevo del municipio de Coveñas por parte del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

Tipo de afectación: Los arboles interfieren con el desarrollo de la obra pública "construcción del nuevo hospital del Municipio de Coveñas.

Grado de afectación: Alto

Riesgos: Los individuos arbóreos se encuentran en el predio donde se construirá el nuevo hospital del Municipio de Coveñas, interfiriendo con las obras a desarrollar, debido a que se encuentran ubicados donde se desarrollaran actividades constructivas de la infraestructura propia del proyecto.

Observaciones: En atención al a los oficios No.4600 del 17 de julio del 2024 y No. 6451 del 11 de septiembre de 2024, se realizó la visita técnica para evaluar y conceptuar sobre la viabilidad de obtener permiso de aprovechamiento forestal en compañía de la señora Tania Dayana Yerena Padilla, en calidad de Ingeniera Ambiental y Sanitaria del Consorcio CMO Hospital Sucre, al lugar ubicado en sector Guayabal, Municipio de Coveñas, donde se evidencio que los individuos arbóreos se encuentran en pie, correspondiendo a cuatro (4) arboles de especie Samanea saman (2), pithecellobium dulce (1) y Senna siamea (1), los cuales se encuentran debidamente marcados con su respectivo código, los individuos arbóreos se encuentran en el área donde se desarrollaran actividades constructivas, propias del desarrollo del proyecto. Durante la visita se corroboro que no hay presencia de epifitas en los individuos arbóreos objeto de aprovechamiento forestal. Por lo anterior descrito, se considera **VIABLE** autorizar el **APROVECHAMIENTO FORESTAL AISLADO** de la especie en mención.

Fauna asociada: SI __ NO X
Nombre especie: NO REGISTRA **Nombre Común:** NO REGISTRA
Observaciones: No se evidenciaron especies de fauna asociadas a los árboles a aprovechar.

5)COMPONENTE JURÍDICO:

5.1) Estado de veda (Resolución 0617 de 2015 CARSUCRE): SI___ NO X
Tipo de condición del árbol (Artículo 2.2.1.1.3.1, Decreto 1532 de 29 de agosto de 2019, Resolución 1786 de 2022):
Artículo 2.2.1.1.9.1: Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobados requieren ser talados, se solicitarán permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud **NO APLICA**
Artículo 2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de aguas, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles. **NO APLICA**
Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045.
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

---

CARSUCRE — COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Ambiente

tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible. **NO APLICA**

El Decreto 1532 del 29 de agosto de 2019, incluyó las definiciones de:

Árboles aislados dentro de la cobertura de bosque natural. Son los árboles ubicados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que, por razones de orden fitosanitario debidamente comprobadas, requieran ser talados. **NO APLICA**

Árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural. Son los individuos que resulten de regeneración natural, árboles plantados o establecidos y que no son parte de una cobertura de bosque natural o cultivo forestal con fines comerciales. **SI APLICA** ✓

6) Concepto técnico:

De acuerdo a lo observado en campo y el diagnostico generado por el profesional adscrito a la subdirección de Asuntos marinos y costeros de la Corporación Autónoma de Sucre (CARSUCRE), se considera que los árboles:

NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN	VEDA (SI/NO)	TIPO DE MADERA (ESPECIAL, MUY ESPECIAL ORDINARIA)	TRATAMIENTO	REPOSICIÓN
Samanea saman	Campano	No	Muy especial	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación
Samanea saman	Campano	No	Muy especial	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación
Senna siamea	Abeto	No	Ordinaria	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación
Pithecellobium dulce	Chimango	No	Ordinaria	Aprovechamiento forestal	Lo propuesto en el plan de compensación

7) RESUELVE:

PRIMERO: Se considera **viable** autorizar al **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con Nit: 901.811.441-3, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Monteria, el aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a de **CUATRO** (4) árboles; discriminados de la siguiente forma:

CODIGO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	GEORREFERENCIACIÓN		VOLUMEN (m^3)
C13	*Samanea saman*	Campano	2597124.255	4705722.459	4.95
C14	*Samanea saman*	Campano	2597130.494	4705710.299	4.95
P16	*Senna siamea*	Abeto	2597124.628	4705673.631	1,23
O15	*Pithecellobium dulce*	Cimango	2597198.149	4705704.712	9,96

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045.
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre

---

CARSUCRE — COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Ambiente

SEGUNDO: El **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con Nit: 901.811.441-3, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Monteria para el presente aprovechamiento deberá dar cumplimiento a las siguientes medidas:

- ✓ El autorizado deberá anunciar a CARSUCRE la fecha de inicio de sus actividades de aprovechamiento forestal de árboles aislados.
- ✓ No exceder la cantidad de **CUATRO** (4) árboles, únicamente de las especies autorizadas en mención.
- ✓ Capacitar al personal que va a ejecutar las labores de aprovechamiento para que las realice con un criterio técnico y ambiental.
- ✓ El aprovechamiento forestal debe evitar accidentes a los operarios o que la caída de las ramas arrastre innecesariamente a otros árboles vecinos o caigan encima de personas.
- ✓ La fauna del área no será aprovechada de ninguna manera por el personal asignado para ejecutar las labores.
- ✓ En el caso de las aves, se obliga a reubicar los nidos y polluelos que se encuentren en árboles o entregarlos a CARSUCRE.

El aprovechamiento forestal deberá ser realizado bajo las metodologías y criterios técnicos definidos en el Estudio técnico aportado por el peticionario.

TERCERO: El aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, se otorgará por un término de **TREINTA DIAS** (30), contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución por medio de la cual se autoriza el respectivo aprovechamiento forestal.

CUARTO: CARSUCRE no se hace responsable de los daños causados a terceros durante el proceso de aprovechamiento forestal.

QUINTO: El autorizado en ningún momento podrá incinerar los productos resultantes de la actividad de aprovechamiento forestal, deberá recoger todos los residuos provenientes de dicha actividad.

SEXTO: El autorizado deberá presentar un informe final de aprovechamiento forestal a la Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE.

SEPTIMO: El autorizado deberá cumplir con las disposiciones contempladas en la ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y en todas aquellas que se dicten en materia de protección de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del Medio Ambiente.


OCTAVO: Se considera **viable** el plan de compensación propuesto por **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con Nit: **901.811.441-3**, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Monteria.

NOVENO: El **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE,** identificados con **Nit: 901.811.441-3**, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Monteria.

DECIMO: Se considera técnicamente **VIABLE ACEPTAR** el área propuesta para la compensación, georreferenciada bajo las siguientes coordenadas:

COORDENADAS GEOGRAFICAS		COORDENADAS ORIGEN UNICO NACIONAL	
N	W	N	E
09°23'38,56"	75°41'59,68"	2597191.671	4703584.165
09°23'37,45"	75°42'0,35"	2597157.716	4703563.455
09°23'38,76"	75°42'2,13"	2597198.393	4703509.443
09°23'39,65"	75°42'1,15"	2597225.513	4703539.561

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045.
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre



CARSUCRE COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Ambiente

DECIMO PRIMERO: Los árboles a compensar deberán ser previamente concertado con la corporación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: especies (nativas de la región), cantidad o porcentaje a establecer por especies, densidad de siembra, arreglo espacial, sin embargo, deberán priorizar las siguientes especies: el 70% de los individuos a establecer deberá ser priorizado con las siguientes especies: Carreto (Aspidosperma dugandii), Trébol (Platimiscium pinnatum), Caracolí (Anacardium excelsum), Tolúa (Pachira quinata), Cedro (Cedrela odorata), Caoba (Swieteniama crophylla), Ébano (Libidibia ébano), Guayacán de bola (Bulnesia arborea), Polvillo (Tabebuia chrysantha), (Coccoloba acuminata), Orejero (Enterolobium cyclocarpum), Campano (Samanea saman); Arisal (Brownea ariza), un 30% en especies frutales nativas de la región.

DECIMO SEGUNDO: El área de compensación se deberá delimitar con cercado con cinco (5) hilos de alambre, buen posterío y puntales, aporte de abundante materia orgánica e hidrometenedor a los hueocs donde se establecerán los individuos; el tamaño de las plántulas deberá oscilar entre los 0.70 a 1.0 metro de altura y deberán presentar buen estado fitosanitario, tallo leñoso y erecto.

DECIMO TERCERO: El **CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE**, identificados con **NIT: 901.811.441-3**, representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Montería, debe presentar informes de seguimiento y monitoreo semestrales donde se evidencie el cumplimiento de las actividades silviculturales, en caso de muerte de algunos individuos plantados se deberá reportar el número y sitio de ubicación e informar mediante indicadores de desarrollo el estado de los individuos y su estado fitosanitario a CARSUCRE.
Para el seguimiento del proceso de compensación, en los informes de cumplimiento ambiental-ICA, incluir la siguiente información:

a) Polígono georeferenciado del área(s), de implementación de la medida.

b) Superficie plantada con sus fechas, indicando: número de individuos plantados, nombre científico y familia y su clasificación en especie nativas y/o potencial forofito.

c) Avances a la fecha de los arreglos florísticos establecidos, de acuerdo con la vegetación existente en el área seleccionada y su estado con respecto al grado de disturbio que está presente.

d) Informar la procedencia del material vegetal a emplear.

e) Reportar el análisis de crecimiento de los individuos establecidos (alturas y diámetros).

f) Seguimiento de indicadores de supervivencia y estado fitosanitario. En el caso de registrar supervivencia inferior al 80%, se debe documentar las causas y describir las acciones correctivas que se tomen.

g) Reporte de las actividades de mantenimiento programadas y realizadas.

h) Registro fotográfico

i) Presentar cartografía impresa con escala de salida gráfica entre 1:2000 a 1:10000, de la localización y delimitación del área donde se realizarán las acciones de rehabilitación, incluyendo las coberturas y acompañado del correspondiente archivo digital Shape, formato kml/kmz.

j) Descripción y análisis de la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo.

DECIMO CUARTO: **El CONSORCIO CMO HOSPITAL DE SUCRE**, identificados con **NIT: 901.811.441-3,** representados legalmente por la señora **NAYALIBE ELJACH MANJARREZ** identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.067.943.743** de Montería, deberá anexar la respectiva acta de acuerdo o acuerdos de conservación, teniendo en cuenta que el predio de

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045,
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre



CARSUCRE COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Ambiente

interés para el desarrollo de las compensaciones es de naturaleza privada. Estos acuerdos o acta se deberán concretar y ratificar mediante la firma de contrato o acta de compromiso con el propietario, el cual debe ser construido por las partes interesadas y cumplir con lo establecido en el Código Civil Colombiano, o información predial en caso que los mismos sean comprados para tal fin.

8) ANEXOS:

- Registro fotográfico.
- Oficio N° 4006 de 14 de junio de 2024
- Acta de visita

9) RESPONSABLES

9.1) FUNCIONARIOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO

NOMBRE: PABLO ANDRÉS CÁRDENAS OSPINO
CEDULA: 1.103.097.151
CARGO: BIOLOGO CONTRATISTA S.A.M.C.O
INSTITUCION: CARSUCRE

FIRMA:

9.2) PERSONA AUTORIZADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

NOMBRE: NAYALIBE ELJACH MANJARREZ
(C.C.): 1.067.943.743 de Montería
TELEFONO: 3002737187

FIRMA:

Vo.Bo. FADEL DEL CRISTO CUELLO ALFARO / PROFESIONAL ESPECIALIZADO S.A.M.C.O

El suscrito Subdirector de Asuntos Marinos y Costeros certifica que el funcionario **Fadel Del Cristo Cuello Alfaro** y el contratista **Pablo Andrés Cárdenas Ospino** están adscritos a esta subdirección.

ALEJANDRO DE LA OSSA LACAYO
Subdirector de Asuntos Marinos y Costeros
CARSUCRE

Carrera 25 N° 25 – 101 Avenida Ocala, Teléfono: Conmutador 605 – 2762037
Línea Verde 605 – 2762045,
Web. www.carsucre.gov.co E-mail: Carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo - Sucre



ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

ACTA DE ENTREGA DE MADERA (APROVECHAMIENTO FORESTAL)

Referencia: CONTRATO DE OBRA LP-018-2023 "Construcción, equipamiento fijo y dotación del hospital del golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre."

Arquitecta

JOSE DAVID FUENTES PEÑA

Representante legal

CC. 1.067.858.634

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

El consorcio CMO hospital sucre hace entrega de 35m3 de madera proveneste de pods o tala de vegetación, en el despeje de áreas para la actividad de retiro de 4 árboles, que se encontraban ubicados en puntos críticos donde se desarrollan las actividades constructivas de la infraestructura propia del proyecto, con el fin de construir el nuevo hospital del municipio de Coveñas, los cuales estaban interfiriendo en el avance de obras del mismo. Estos residuos fueron entregados al señor Jean Carlos Coa Romero con cedula de ciudadanía número 15.620.168.

El consorcio CMO Hospital Sucre, realiza las siguientes aclaraciones:

- El material maderable, está autorizado para uso doméstico dentro del predio.
- Este material no se podrá comercializar.
- En caso de requerir trasladar dicho material, será el propietario el responsable de realizar la gestión pertinente ante la Autoridad Regional Ambiental Competente.
- Solo se podrá aprovechar el material que se encuentre en piso, y que se entrega a través de este documento. Por lo tanto, no se autoriza talas adicionales que no sean realizadas por la empresa. Así mismo el consorcio CMO hospital sucre no se hacen responsables de la calidad y durabilidad de la misma, ya que es aceptada bajo las condiciones físicas y sanitarias en las que se encuentra en estos momentos.

JOSE DAVID FUENTES PEÑA
Representante legal
CC. 1.067.858.634

JEAN CARLOS COA ROMERO
propietario o apoderado del predio



DONACION DE RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCION

ACTA DE ENTREGA DE MADERA

Referencia: CONTRATO DE OBRA LP-018-2023 "Construcción, equipamiento fijo y dotación del hospital del golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre."

Arquitecto

JOSE DAVID FUENTES PEÑA

Representante legal

CC. 1.067.858.634

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

El consorcio CMO hospital sucre en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo de la obra de infraestructura adelantadas en el proyecto "Construcción, equipamiento fijo y dotación del hospital del golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre." Hace entrega de residuos aprovechables de madera (generados en las actividades de obra) a la comunidad, en calidad de donación, como parte del compromiso social y ambiental del consorcio con la utilización eficiente de los recursos naturales y apoyo a la comunidad.

La persona que firma el acta se compromete a darle un adecuado uso y disposición al material entregado correspondiente a un aproximado de 35m³ residuos de madera, la entrega del material se hace el día 25 del mes de del presente año.

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
Representante legal
CC. 1.067.858.634

IVAN DANILO DORIA TIRADO
propietario o apoderado del predio

ACTA DE DONACION DE MATERIAL APROVECHABLE

Anexo. CERTIFICADO DE DONACIÓN MATERIAL DE PODA

g) Control de emisiones atmosféricas y ruido

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 8	
Programa: MANEJO DEL RECURSO AIRE	
Subprograma 1. Control de emisiones atmosféricas y ruido	FICHA: PMA – AC - 07
Objetivo	
o Establecer las medidas ambientales para el manejo adecuado de fuentes de emisiones y ruido, con el fin de prevenir o mitigar los impactos negativos de las actividades de las obras civiles a la calidad del aire. o Seguir lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 en el titulo 5 Reglamento de protección y control de la calidad del aire que aplique a las acciones realizadas en las etapas del proyecto.	
Metas	Indicadores

R = Riego o humedecimiento de las zonas que lo requieren Valor aceptable: 100%	$R = \left(\frac{\text{No. de veces que se realiza riego al día}}{\text{No. de veces que se programa riego al día}}\right) X\ 100$ = (–) = %
CV = Certificación de vehículos Valor aceptable: 100%	$CV = \left(\frac{\text{No. de vehículos que cuenta con certificado de gases vigente}}{\text{No. total de vehículos en la obra civil}}\right) X\ 100$ = (—) = %
Responsables	Registros / Evidencias
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Registro fotográfico o Informe de interventoría técnica y ambiental o Certificado de gases, revisión técnico-mecánica y seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) de los vehículos utilizados en la obra civil

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR EN EL MES DE MARZO DEL 2025

CONTROL	☐	MITIGACION	☐	MINIMIZAR	☒
PREVENCION	☒	CORRECCION	☐		

IMPACTOS A CONTROLAR

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 8	
Programa: MANEJO DEL RECURSO AIRE	
Subprograma 1. Control de emisiones atmosféricas y ruido	FICHA: PMA – AC - 07

- Alteración de la calidad del aire por gases contaminantes (CO2, CO, SO2, NOX)
- Alteración de la calidad del aire por material Particulado (PM10)
- Disminución del confort acústico

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2025

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exige al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Manejo de fuentes de emisiones

- Los vehículos utilizados en la obra, tienen los certificados de emisiones atmosféricas vigentes, el proveedor garantiza el mantenimiento de los vehículos antes de ingresar a realizar las actividades dentro de la obra.
- Se mantiene el aislamiento de equipos como cortadores y pulidoras para mitigar la generación de material particulado.
- La velocidad de los vehículos dentro del área del proyecto es inferior a los 20 km/h.


3. Manejo de fuentes de ruido

- En medio de la ejecución de obras no se hizo uso de cornetas, bocinas, pitos y alarmas de los vehículos que están involucrados en la obra civil, a excepción de la alarma de reversa y los dispositivos diseñados para evitar accidentes o anunciar situaciones de emergencia.
- Se garantiza los niveles establecidos en la Resolución 0627 de 2006 (artículo 13 y articulo 17, sector C. Ruido intermedio restringido o la que haga sus veces).
- Se le provee a los trabajadores equipo de protección auditiva (tipo inserción).

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 8					
Programa: MANEJO DEL RECURSO AIRE					
Subprograma 1. Control de emisiones atmosféricas y ruido					FICHA:PMA – AC - 07
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.				
Cronograma de aplicación de las actividades	Actividades	Cronograma			
		Mes de marzo del 2025			
		1	2	3	4
	Manejo de fuentes de emisiones				
	Instalación de polisombra en los frentes de obra				
	Mantenimientos a vehículos, equipos y maquinarias				
	Aislamiento de equipos para mitigar la generación de material particulado.				
	Cubrimiento de la carga que transportan los vehículos de la obra civil.				
	Operación de vehículos, maquinaria y equipos en horarios permitidos.				
	Manejo de fuentes de ruido				
	Revisar la solicitud de permisos de ruido nocturno si aplica				
	No usar cornetas ni pitos en los vehículos de la obra civil				
	Garantizar los niveles de ruido de la norma Resolución 627 de 2017 o la que aplique.				
	Proveer de protección auditiva a los trabajadores				
Observaciones	Hasta la fecha no se hace necesario pasar la solicitud de permisos para ruidos nocturnos.				

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 8	
Programa: MANEJO DEL RECURSO AIRE	
Subprograma 1. Control de emisiones atmosféricas y ruido	FICHA: PMA – AC - 07
	En la ficha técnica PMA-AC-02 Se encuentran los anexos de los vehículos que ingresaron en el frente de obra durante el mes de febrero del 2025, como RUT, SOAT y licencia de conducción
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental



SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE TRADICION

EL JEFE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA APARTADA CORDOBA.

CERTIFICA

QUE EN ESTA ENTIDAD REPOSA EL HISTORIAL DEL VEHICULO CUYAS CARACTERISTICAS SE PRESENTAN A CONTINUACION:

PROPIETARIO ACTUAL: ARROYO FERNANDEZ JOSE GREGORIO

PLACA: OMA-69B
MARCA: NEW HOLLAND
MODELO: 2012
COLOR: GRIS/AMARILLO
CERROC: MINICARGADOR
CHASIS: XXXXXX
NSC. IMP: 1120321700339O
LEV No: XXXXXXX
CAP: XXXXXX
LINEA: L210 LOADER
CLASE: MAQUINARIA AGRICOLA
SERIE: JAHCL3205JM415612
SERVICIO: PARTICULAR
MOTOR: 103152
FACTURA: XXXXX
FECHA: 07/12/2012
CERT EMP. No: XXIX
PTO ENTRADA: CARTAGENA

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: NINGUNA.

PROCESOS JUDICIALES, FISCALES y/o OTROS VIGENTES
OFICIO NO. FECHA. JUEZ/FISCAL CIUDAD

HISTORICO DE TRAMITES
TRAMITE FECHA PROPIETARIO (S)
DUPLICADO LICENCIA INDEFINIDA ARROYO FERNANDEZ JOSE GREGORIO C.C. Nº 73.547.264 EL CARMEN DE BOLIVAR TRS: XXXXX

DADO EN LA APARTADA CORDOBA, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

S.D.T.T. CORDOBA

Atentamente,

ALVARO AYALA LAGARES

CERTIFICADO DE TRADICION MINICARGADOR





PROTECTORES AUDITIVOS

Los trabajadores en cada frente de obra cuentan con protectores auditivos previniendo la pérdida de audición inducida por el ruido.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 9	
Programa: MANEJO DEL RECURSO SUELO	
Subprograma 1. Manejo de obras en concreto	FICHA: PMA – AC - 09

Objetivo

- Establecer las medidas ambientales para el manejo adecuado del concreto, con el fin de prevenir o mitigar los impactos negativos de las actividades de las obras civiles.

Metas	Indicadores
Cumplir al 100% las actividades propuestas	No. Incidentes presentados x 100 No. Incidentes resueltos
Responsables	**Registros / Evidencias**
• Supervisor para la ejecución de la obra • Contratista encargado de la ejecución de la obra • Interventoría de obras y ambiental	• Registro fotográfico • Informe de interventoría técnica y ambiental

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL	☐	MITIGACION	☐	MINIMIZAR	☐
PREVENCION	■	CORRECCION	☐		

IMPACTOS A CONTROLAR

- Alteración de la calidad del suelo
- Alteración de la calidad del agua fuentes superficiales
- Control de agua de lavada de volquetas
- Disposición de recursos sobrantes
- Manejo adecuado de aditivos

ACCIONES A EJECUTADAS MES MARZO DEL 2025

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Manejo de concreto

- El cemento en sacos es almacenado en sitios secos, aislados del suelo y a una altura no mayor a sietes (7) metros, protegerlo de la humedad se almacena en el sitio adecuado para tal fin protegidos de la lluvia y la intemperie
- El personal tiene prohibido manipular el cemento, la pasta de cemento o el hormigón sin los elementos de protección adecuada, el contacto con estos puede generar daños en la piel o causar hemorragias e infecciones.
- Se prohíbe realizar mezcla directamente sobre el suelo.
- Se desploma la loza en bloque 3 con mezcla de concreto, ésta se recoge y traslada al sitio destinado para la disposición de escombros. La zona donde se presente el derrame se limpia, de tal forma que no queda evidencia del vertimiento presentado.
- Se prohíbe el lavado de mezcladoras de concreto en el frente de obra o en los cuerpos de aguas cercanos, se dispone un punto específico para el lavado de las mezcladoras.
- El hierro se protege con el fin de evitar que las condiciones climáticas afecten la estructura, de igual forma para evitar la escorrentía de agua con trazas de hierro y metal, sinérgicamente la contaminación de agua superficial, subterránea y suelo.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 9	
Programa: MANEJO DEL RECURSO SUELO	
Subprograma 1. Manejo de obras en concreto	FICHA: PMA – AC - 09
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considera la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

Actividades	Cronograma			
	Mes de marzo 2025			
	1	2	3	4
Manejo de concreto				
Almacenar cemento correctamente				
Contar con plataforma o geotextil para proteger el suelo cuando se hace mezcla				
El personal hace uso de los elementos de protección personal				

ANEXO FOTOGRÁFICO



Punto destinado en obras para el lavado de equipos mezcladores de concreto.



Sacos de cemento en bodega cubiertos y aislados del suelo, protegidos de lluvia e intemperie

.

h) Excavaciones y rellenos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 10	
Programa: MANEJO DEL RECURSO SUELO	
Subprograma 1. Excavaciones y rellenos	FICHA: PMA – AC - 9
Objetivo	
o Establecer las medidas necesarias para el manejo de los movimientos de tierra y material sobrante asociado a las excavaciones durante la construcción del proyecto.	
Metas	Indicadores
Dar adecuada disposición al 100% de los materiales sobrantes generados durante los movimientos de tierra en la construcción del proyecto	(IDO) Disposición de material: (Volumen de material dispuesto en el Zodme o escombrera municipal / Volumen de material generado en las actividades que implican movimientos de tierra) = 1
Responsables	Registros / Evidencias

o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Registro fotográfico o Informe de interventoría técnica y ambiental

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR					
CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Activación de procesos erosivos
- Alteración del paisaje

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2025

4. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

1. Manejo de excavaciones

- Durante el mes de marzo se realizan labores de relleno de excavación en el frente de obra, se aísla totalmente el área excavada, se delimita el área con cinta como medida de protección que indica la labor que se está realizando.
- Se ubica los materiales de los frentes de obra en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal o vehicular.
- Los residuos de excavaciones se adecuan de manera temporal, del mismo modo este material es reutilizado en obras.
- La madera que se utiliza en obra para la construcción y adecuación de campamentos se encuentra libre de clavos, nudos grandes y astillas.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 10		
Programa: MANEJO DEL RECURSO SUELO		
Subprograma 1. Excavaciones y rellenos		FICHA:PMA – AC - 9
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.	
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.	
Cronograma de aplicación de las actividades		

Actividades	Cronograma			
	Mes de marzo del 2025			
	1	2	3	4
Manejo de escombros y rellenos				
Delimitación de áreas a ser intervenidas				
Asignación de áreas para acopio temporal				
Implementación de medidas de manejo para el acopio de materiales en el área asignada				
Limpieza y recuperación de áreas intervenidas				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

ANEXO FOTOGRAFICO





EXCAVACION EN FRENTE DE OBRA

i) Manejo de residuos líquidos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 11	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de residuos líquidos	FICHA: PMA – AC - 10
Objetivo	
o Realizar un adecuado manejo de los residuos líquidos que se pueden generar en las actividades de obras civiles, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, y como mecanismo de minimización de cualquier alteración al ambiente.	

Metas	Indicadores
DP = Disposición final de residuos líquidos Valor aceptable: 100%	$DP = \left(\frac{\text{Cantidad de residuos líquidos dispuestos adecuadamente}}{\text{Cantidad de residuos líquidos generados}}\right) X\ 100$ = (———) = %
MB = Mantenimiento de baños portátiles Valor aceptable: 100%	$MB = \left(\frac{\text{No. de baños portátiles con mantenimiento}}{\text{No. total de baños portátiles}}\right) X\ 100$ = (—) = %
MT = Mantenimientos a trampas de grasas Valor aceptable: 100%	$MT = \left(\frac{\text{N° de mantenimientos realizadas a trampas de grasas}}{\text{N° de mantenimientos programados a trampas de grasas}}\right) X\ 100$ No aplica para este mes.
CP = Capacitaciones al personal de la obra civil Valor aceptable: 100%	$CP = \left(\frac{\text{Número de personas capacitadas en manejo de residuos líquidos}}{\text{Número total de empleados}}\right) X\ 100$ = (—) = %

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 11	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de residuos líquidos	FICHA: PMA – AC - 10

Responsables	Registros / Evidencias
o Supervisor para la ejecución de la obra o Contratista encargado de la ejecución de la obra o Interventoría de obras y ambiental	o Registro fotográfico o Informe de interventoría técnica y ambiental o Certificado de disposición final de residuos líquidos o Registro generación de residuos líquidos

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Contaminación de las fuentes de agua por vertimiento de sustancias inertes, tóxicas o biodegradables
- Variación de sedimentos en fuentes hídricas
- Alteración de la calidad del agua superficial
- Alteración de la calidad del agua subterránea

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2025

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Manejo de residuos líquidos

Los residuos líquidos generados en las actividades en frente de obra:

- En este mes se revisan las conexiones y se adecuaron los sanitarios donde ese generan aguas residuales de los 11 baños provisionales instalados en obra.
- se genera aguas residuales provenientes del lavado de equipos y materiales en frente de obra.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 11	
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO	
Subprograma 1. Manejo de residuos líquidos	FICHA: PMA – AC - 10

Prevención y minimización

- Se realiza capacitación a todos los trabajadores sobre el manejo adecuado de residuos líquidos.
- Se construyeron 11 unidades sanitarias en el frente de obra, con esto se gestiona adecuadamente los residuos líquidos generados, los baños están en funcionamiento se les dicta charlas de sensibilización ambiental a los trabajadores para evitar desperdiciar el agua que se genera dentro de la obra.

Almacenamiento temporal

- Se cuenta con un sitio de almacenamiento temporal de residuos líquidos en el frente de obra.
- Se tiene disponible en frente de obra un área específica para el almacenamiento temporal de los residuos líquidos peligrosos, el área de almacenamiento está ubicado en un área de bajo tránsito de personal y vehicular, de fácil acceso, cuenta con ventilación e iluminación natural, impermeable (placa de concreto), posee un sistema de prevención y atención de emergencias (extintor y kit anti derrames), y está señalizado internamente y externamente
- Los aceites usados se almacenan independiente de los demás tipos de residuos líquidos o sólidos

Tratamiento y disposición final

- Se hacen las conexiones de las aguas residuales domesticas a la red municipal.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma
	Mes de marzo del 2025

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 11					
Programa: MANEJO DEL RECURSO HIDRICO					
Subprograma 1. Manejo de residuos líquidos					FICHA: PMA – AC - 10
		1	2	3	4
	Manejo de residuos líquidos				
	Prevención y minimización				
	Realizar todas las actividades en cuanto a prevención y minimización se refiere				
	Almacenamiento temporal				
	Realizar todas las actividades en cuanto a almacenamiento temporal se refiere				
	Tratamiento y disposición final				
	Realizar todas las actividades en cuanto a tratamiento y disposición final se refiere				
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental				

ANEXO FOTOGRAFICO

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">PUNTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS EN OBRA
En obra contamos con dos tanques de almacenamiento de 2000L c/u, con el fin de proveer de agua el proyecto durante el tiempo que lo requiera.</td>
</tr>
</table>

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 12	
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Señalización	FICHA: PMA – AC - 11

Objetivo

- Determinar las directrices para la correcta señalización en las áreas donde se desarrollen actividades constructivas, con el fin de ejecutar los trabajos de manera segura y eficiente.

Metas	Indicadores
ES = Eficiencia de la señalización Valor aceptable = 100%	$ES = \left(\frac{\text{Número de sitios señalizados adecuadamente}}{\text{Número de sitios potencialmente peligrosos}}\right) X\ 100$
Responsables	**Registros / Evidencias**
• Supervisor para la ejecución de la obra • Contratista encargado de la ejecución de la obra • Interventoría de obras y ambiental	• Informe de interventoría técnica y ambiental • Señales de tipo preventivo, informativo y reglamentario • Cintas reflectivas, conos, etc. • Registro fotográfico

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Conflictos con la comunidad

ACCIONES A EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2025

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Señalización

- En frente de obras se señalizan las zonas altamente peligrosas, zonas que pueden generar accidente e incidente laboral, del mismo modo se dispone de un punto de acopio de materiales sobrantes como madera con puntillas, con el fin de evitar una lesión con estos mismos al trabajador.

- Se pasa al informe del componente SSG-SST esta ficha con el fin de complementar y darle más cumplimiento a todas las actividades que el auxiliar siso realiza en el frente de trabajo con respecto a este programa.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de marzo del 2025			
	1	2	3	4
Señalización de frentes de obra				
Ubicar señalización del frente de obra				
Ubicar señalización en campamento				

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 12		
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		
Subprograma 1. Señalización		FICHA: PMA – AC - 11
	Mantener el material utilizado en la construcción debidamente acordonado y señalizado	
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental	

ANEXO FOTOGRÁFICO





SEÑALIZACION EN OBRAS

Se realizan las actividades de señalización en obras, con el fin de evitar accidentes e incidentes laborales, del mismo modo se realiza señalización para entrada y salida de vehículos para conseguir una mayor seguridad, tanto para la comunidad del sector como para personal de obras.

Programa de seguridad industrial y salud ocupacional

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 13	
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Programa de seguridad industrial y salud ocupacional	FICHA: PMA – AC - 12

Objetivo

- Capacitar a todo el personal que hace parte del proyecto sobre los temas de salud ocupacional, seguridad industrial, calidad ambiental, entre otras.
- Minimizar la posibilidad de que se presenten afectaciones ambientales por desconocimiento del personal de trabajadores del proyecto.
- Evitar los accidentes de trabajo y ambientales por falta de conocimiento de los trabajadores.

Metas	Indicadores
• Implementar el 100% de las acciones planteadas en la ficha.	• Número de registros y acciones implementadas en el mes/ No. De actividades a ejecutar en el mes de acuerdo a la normativa vigente.
• Tener 0 Accidentes de Trabajo.	• Índice de accidentalidad= al No. total, de accidentes de trabajo en el mes * K / No. De Horas Hombre Trabajadas.
• Tener 0 Enfermedades Profesionales.	• No. de enfermedades profesionales/No. De trabajadores en el mes
Tener el 100% del personal empleado en la obra afiliado a ARP, EPS, y Fondo de pensiones	• No. de personas afiliadas/No. de personas contratadas

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 13	
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
Subprograma 1. Programa de seguridad industrial y salud ocupacional	FICHA: PMA – AC - 12

Responsables	Registros / Evidencias
● Supervisor para la ejecución de la obra ● Contratista encargado de la ejecución de la obra ● Interventoría de obras y ambiental	● Informe de interventoría técnica y ambiental ● Señales de tipo preventivo, informativo y reglamentario ● Registro fotográfico ● Registro entrega E.P.P ● Certificaciones medicas de los trabajadores

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL		MITIGACION		MINIMIZAR	
PREVENCION		CORRECCION			

IMPACTOS A CONTROLAR

- Conflictos con la comunidad
- Riesgos de accidentes de trabajo
- Riesgos de accidentes de trabajo

ACCIONES A EJECUTAR MES DE MARZO 2025

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exigirá al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

2. Responsabilidades de obra

- Esta ficha se pasa al componente SGSST con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación colombiana en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, (Decreto 1072 de 2015, Decreto 1295 de 1994, Res.2013 de 1986, Res.1016 de 1989, Ley 1562 de 2012, Decreto 1443de 2014, Decreto Único del sector trabajo 1072 de 2015, entre otros), dotación y elementos de protección personal (EPP), maquinas, equipos y herramientas.

Controles para el manejo de sustancias químicas y combustibles

- Para el manejo de productos químicos y combustible en obras se mantiene un punto especifico como punto de acopio de estas sustancias químicas.
- En obras en el mes de febrero del 2025 se tiene un punto de acopio para el almacenamiento del combustible, ya que para las maquinas y/o equipos llega directamente un vehículo a tanquear en el frente de obras, se realiza un protocolo con el kit antiderrames y un plástico que cubra el área donde se tanquea con el objetivo de no contaminar el suelo.
- En obras se dispone de un punto para el mantenimiento de las máquinas y/o equipos que requieren revisión por parte mecánica y se realiza el mismo protocolo con el fin no contaminar el suelo.
- El personal se capacita mediante charlas, una vez al mes para el manejo adecuado de productos químicos y combustibles.

Lugar De Aplicación	Frente de obra
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Personal que labora en el frente de obra.
Mecanismos y estrategias participativas	Específicamente no se requiere participación comunitaria para la implementación de esta ficha. Sin embargo, se debe considerar la mano de obra para desarrollar las actividades.
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de marzo del 2025			
	1	2	3	4
Programa de seguridad industrial y salud ocupacional				

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 13						
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						
Subprograma 1. Programa de seguridad industrial y salud ocupacional						FICHA: PMA – AC - 12
	Exámenes ingreso personal					
	Exámenes de egreso del personal					
	Entrega de dotación					
	Seguimiento uso E.P.P a los trabajadores					
	Adaptación bodega almacenamiento sustancias químicas					
Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental					

ANEXO FOTOGRÁFICO





ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, SUSTANCIAS QUIMICAS EN FRENTE DE OBRA Y PUNTO DE MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINAS



Charlas de seguridad y salud en el trabajo por parte del componente SGSST.



Charla sobre manejo de sustancias químicas en frente de obras por parte del componente ambiental.

Derrame de combustible

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 13	
Programa: ATENCION DE CONTINGENCIAS	
Subprograma 1. Derrame de combustible	**FICHA:** PC – AC - 02

Objetivo

- Saber cómo actuar y qué hacer ante el derrame de combustible en cualquier etapa y lugar de desarrollo del proyecto.
- Minimizar los daños e impactos generados por el derrame de combustible.
- Identificar y minimizar los factores de riesgo existentes que pueda generar el derrame de combustible.

IMPACTOS A CONTROLAR

- Contaminación del suelo
- Contaminación del agua
- Afectaciones en la salud
- Afectación de fauna y flora

ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2025

Estos derrames pueden ocurrir cuando se realiza el abastecimiento de combustible de la maquinaria o por daños presentados durante su funcionamiento; jamás por mantenimiento realizado en el lugar del proyecto. Estos derrames se presentan cuando las herramientas utilizadas no son las adecuadas y no se cumple con los lineamientos establecidos para estos procedimientos. Un derrame puede ocurrir cuando se abastece de combustible la maquina o por daños causados

¿Qué hacer en caso de derrame de combustible?

1. Ante todo, utilizar los elementos de protección personal.
2. Evaluar el tamaño y el lugar de la emergencia.
3. Identificar el tipo de líquido o residuo contaminante y la cantidad derramada.
4. Identifica el entorno y zonas peligrosas, eliminando las fuentes de energía y puntos de ignición.
5. Eliminar el punto de fuga del combustible y evitar que este siga derramándose.
6. Dar aviso a la brigada ambiental.
7. Señalice el área.
8. Evite el traspaso de personas ajenas al evento
9. Retire con herramientas antichispas el exceso de material derramado
10. Use almohadillas para retirar las “islas” de hidrocarburo remanente
11. Retire material contaminado y limpie el área afectada
12. Empaque el material y dispóngalo adecuadamente según el procedimiento de residuos peligrosos

Lugar De Aplicación	Área de influencia directa





PLAN DE CONTINGENCIA

En frente de obras se realizan las actividades para el suministro de combustible de las maquinas, con el objetivo de evitar contaminación del suelo por derrames de combustible se utiliza un plástico con el fin de cubrir el área y se tiene a mano el kit anti derrames dispuesto en obras para cualquier evento de emergencias, del mismo modo se realiza reparación de bomba hidráulica y motores de traslación a las maquinas,

Se destina un punto de lavado de camiones mezcladores con el fin de evitar contaminación.

Programa de gestión social

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 14	
Programa: GESTION SOCIAL	
Subprograma 1. Programa de gestión social	FICHA: PMA – AC - 13

Objetivo

- Informar y promover la comunicación permanente con las entidades locales y comunidades del AI, con el fin de informar de manera clara y oportuna las actividades de obras civiles que se lleven a cabo y los relacionados con los lineamientos ambientales.
- Establecer y mantener canales de comunicación con la población del área de influencia y entidades locales, encaminados a mantener estrategias de acercamiento y la minimización de impactos de carácter socio-ambiental.
- Informar el procedimiento y formas de atención de las PQR que se presenten por parte de los grupos de interés y que estén relacionadas con las obras civiles a ejecutarse para la construcción del hospital de Morrosquillo.
- Realizar actividades de socialización del Plan de manejo ambiental - programa de gestión social de la etapa de obras civiles, enmarcadas dentro de las actividades de obras civiles proyectadas.
- Impulsar la creación de un espacio de participación con los diferentes actores sociales de las comunidades del AI y entidades locales, que permita el conocimiento continuo sobre las actividades referentes a la construcción del hospital de Morrosquillo.

Metas	Indicadores
IGI = Garantizar que el 100% de las personas de entidades locales y del AI, estén informados de las obras civiles a ejecutarse	$IGI = \left(\frac{\text{No. de grupos de interés informados}}{\text{No. de grupos de interés en el AI}}\right) X\ 100$
PQR = Estadística de las PQR (peticiones, quejas y reclamos) por parte de los grupos de interés y que estén relacionadas con la ejecución de obras civiles de la construcción del Hospital de Morrosquillo	$PQR = \left(\frac{\text{No. de quejas atendidas}}{\text{No. de quejas recepcionadas}}\right) X\ 100$
SPMA = Socializar el Plan de manejo ambiental de la etapa de obras civiles, a personal de la obra y a entidades locales	$SPMA = \left(\frac{\text{No. total de socializaciones realizadas}}{\text{No. total de socializaciones programadas}}\right) X\ 100$

Responsables	Registros / Evidencias
• Supervisor para la ejecución de la obra • Contratista encargado de la ejecución de la obra • Interventoría de obras y ambiental	• Registros de asistencia • Memorias de reunión • Registro fotográfico

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL	☐	MITIGACION	☐	MINIMIZAR	▒
PREVENCION	▒	CORRECCION	☐		

IMPACTOS A CONTROLAR

- Conflictos con la comunidad
- Generación de expectativas

ACCIONES A EJECUTAR EN EL MES DE MARZO DEL 2025

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 14	
Programa: GESTION SOCIAL	
Subprograma 1. Programa de gestión social	FICHA: PMA – AC - 13

1. Consideraciones de la entidad contratante

El contratante exige al contratista el estricto cumplimiento de lo indicado en la presente ficha para el manejo ambiental adecuado de las actividades especificadas. Lo anterior, se establecerá explícitamente en los documentos contractuales correspondientes entre y la entidad contratante.

Esta ficha de manejo ambiental se complementa el informe del componente social donde se da cumplimiento con las actividades descritas en este programa.

Durante este mes, se realizaron reuniones con el fin de informarle a las comunidades del municipio de Coveñas el avance de obras y como se está manejando la parte ambiental fuera y dentro de obras, así mismo escuchamos quejas y reclamos de las comunidades y del personal que labora en cada frente de obras, con el objetivo de atender solicitudes, sugerencias e inquietudes.

Lugar De Aplicación	Área de Influencia directa
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha, en coordinación con la interventoría y la supervisión del contrato.
Población Beneficiada	Comunidad del área de influencia con interés en la obra civil
Mecanismos y estrategias participativas	Convocatoria
Cronograma de aplicación de las actividades	

Actividades	Cronograma			
	Mes de marzo del 2025			
	1	2	3	4
Gestión Social				
Elaborar y actualizar directorio y bases de datos de los actores sociales y entidades locales relacionados establecer un contacto inicial				
Concertar y realizar reuniones				
Convocar y realizar un espacio de encuentro participativo para presentar el plan de obras civiles relacionado con las actividades a ejecutarse en la construcción del Hospital de Morrosquillo.				

Presupuesto	Se considera en los costos de la obra civil, la interventoría técnica, administrativa y ambiental

ANEXO FOTOGRÁFICO



Charla social en frente de obras



Charla ambiental con el frente de obras.

Uso eficiente de la energía

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 15	
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Programa: USO EFICIENTE DE LA ENERGIA	FICHA: PMA – OP - 01

Objetivo

Adoptar estrategias para hacer uso eficiente del recurso energético en el Hospital de Morrosquillo.

Metas	Indicadores
Porcentaje de avance	$\frac{\text{Total de actividades realizadas}}{\text{Total de actividades programadas}} * 100$
Porcentaje de reducción de consumo per cápita de energía eléctrica	$\frac{\frac{\text{Consumo del periodo anterior (KWh)}}{\text{Camas hospitalarias}} - \frac{\text{Consumo del periodo actual (KWh)}}{\text{Camas hospitalarias}}}{\frac{\text{Consumo del periodo anterior (KWh)}}{\text{Camas hospitalarias}}} * 100$
Responsables	**Registros / Evidencias**
Alta Dirección Departamento de activos fijos y mantenimiento Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria.	• Registro de capacitaciones • Recibos pago de energía • Registros de mantenimiento

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL	☐	MITIGACION	☐	MINIMIZAR	☒
PREVENCION	☒	CORRECCION	☐		

IMPACTOS A CONTROLAR

- Disminución de recursos renovables
- Emisión de contaminantes

ACCIONES A EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO 2025

1. Capacitación y educación ambiental

Se realiza capacitación al personal que labora en el hospital sobre buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente de la energía y manejo de aparatos eléctricos.

2. Diagnóstico del consumo

Teniendo en cuenta que el hospital se encuentra en un 18% de avance en obra, la energía que se utiliza dentro de las instalaciones, en este caso en el campamento donde se encuentra la parte administrativa y bodega, se realiza charla al personal con el objeto de generar concientización sobre el uso eficiente de la energía dentro del mismo, así mismo en el frente de obras, en cada bloque apenas se está haciendo el proceso de conexión de redes eléctricas, sin embargo contamos con energía en la parte constructivas de cada frente de obras con el objetivo de realizar las actividades que los maestros de obras requieren y para el alumbrado dentro del área de construcción.
Durante el mes de octubre del 2024 el consumo energético en la construcción del hospital llego por un valor de $2.112.890

Lugar De Aplicación	Hospital de Morrosquillo
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha.
Población Beneficiada	Comunidad del área de influencia con interés
Mecanismos y estrategias participativas	Capacitación al personal

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 15	
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Programa: USO EFICIENTE DE LA ENERGIA	FICHA: PMA – OP - 01

Cronograma de aplicación de las actividades

Actividades	Cronograma			
	Mes de marzo del 2025			
	1	2	3	4
Capacitar y sensibilizar a todo el personal del hospital				
Distinguir las fuentes de energía utilizadas por el hospital, principales usos y distribución de los consumos energéticos				
Verificar el estado y funcionamiento de instalaciones eléctricas.				

ANEXO FOTOGRAFICO





FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 16

Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Sub programa: USO EFICIENTE DEL AGUA	**FICHA:** PMA – OP - 02

Objetivo

Adoptar estrategias para hacer uso eficiente del agua en el Hospital con el fin de dar cumplimiento a las estrategias del PNCC (Plan Nacional para el cambio climático)

Metas	Indicadores
Porcentaje de avance	$\frac{\text{Total de actividades realizadas}}{\text{Total de actividades programadas}} * 100$
Porcentaje de reducción del consumo per cápita de agua potable	$\frac{\frac{\text{Consumo del periodo anterior (m}^3\text{)}}{\text{Camas hospitalarias}} - \frac{\text{Consumo del periodo actual (m}^3\text{)}}{\text{Camas hospitalarias}}}{\frac{\text{Consumo del periodo anterior (m}^3\text{)}}{\text{Camas hospitalarias}}} * 100$
Responsables	Registros / Evidencias
Alta Dirección Departamento de activos fijos y mantenimiento Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS)	• Registro de capacitaciones • Recibos pago de agua • Registros de mantenimiento

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR

CONTROL	☐	MITIGACION	☐	MINIMIZAR	☐
PREVENCION	■	CORRECCION	☐		

IMPACTOS A CONTROLAR

- Disminución de recursos renovables
- Conflictos con la comunidad

ACCIONES A EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2025

1. Capacitación y educación ambiental

Durante el mes de febrero se capacitó al personal en obras sobre la importancia y conservación del agua y fuentes hídricas, buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua en obras. Del mismo modo se realizan actividades de limpieza de sanitarios en frente de obras con el objetivo de disminuir el uso excesivo del agua y adopción de hábitos de uso responsable.

Lugar De Aplicación	Hospital de Morrosquillo

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL N° 16	
Programa: MANEJO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Sub programa: USO EFICIENTE DEL AGUA	**FICHA:** PMA – OP - 02
Personal Requerido	Profesional ambiental que asegure el cumplimiento de las actividades descritas en esta ficha.
Población Beneficiada	Comunidad del área de influencia con interés
Mecanismos y estrategias participativas	Capacitación al personal

Cronograma de aplicación de las actividades

Actividades	**Cronograma**			
	Mes de marzo del 2025			
	1	2	3	4
Capacitación y educación ambiental				
Accesorios ahorradores de agua nota: se instalaron lavamanos en baños provisionales con el objetivo de ahorrar agua.				
Las aguas residuales son depositadas directamente a la red de alcantarillado del municipio				
.				

ANEXO FOTOGRÁFICO





ANEXO. CHARLA AMBIENTAL

7. CONCLUSIONES

El plan de manejo ambiental del contrato N° LP-018-2023 cuyo objeto es Construcción, Equipamiento Fijo Y Dotación Del Hospital Del Golfo De Morrosquillo En El Municipio De Coveñas, Sucre entre Consorcio CMO Hospital Sucre, la Gobernación de Sucre, y junto con la interventoría del proyecto, busca garantizar que todas las actividades dispuestas en el contrato se realicen al 100% garantizando que la ejecución de la obra se trabaje conjuntamente.
Con el objetivo de cuidar y/o proteger el medio ambiente, en frente de obras se conforma un grupo ambiental, los cuales darán cumplimiento a la ejecución y puesta en marcha del PMA, con el fin de cumplir con cada uno de los programas estipulados en la ficha técnica del PMA y la normatividad que lo ampara, este grupo está conformado por la ingeniera ambiental, el auxiliar SG-SST, la directora de obra, el componente social y el ingeniero residente de obra.

La elaboración del plan de manejo ambiental establece metodologías prácticas para realizar el seguimiento y evaluación de las medidas ambientales con el fin de medir la aplicabilidad y eficiencia de las mismas, planteando acciones correctivas y de mejoramiento en la parte constructiva del proyecto.

Durante el mes de marzo del 2025, se le hizo seguimiento a las actividades que están contempladas en el PMA con el fin de que se cumplieran durante la ejecución de la obra, se realizaron charlas de sensibilización ambiental a los trabajadores que se encuentran en frentes de obras, se realiza visita a la comunidad del sector donde se está ejecutando el proyecto, con el fin de atender las quejas y/o reclamos que estos tengan, para ponerlos en contexto con las actividades ambientales que se están llevando a cabo en obras y así contribuir a mejorar el medio ambiente, aumentando la concienciación y el conocimiento de la comunidad sobre los problemas ambientales a los que se le hace seguimiento, se les explica cómo se está implementando el plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar el medio ambiente durante la ejecución de la parte constructiva del proyecto. Cabe resaltar que estamos en la parte constructiva del proyecto, durante el mes de marzo se realizaron las limpiezas a los 11 baños provisionales y del mismo modo se realizaron actividades de limpieza en frentes de obra, se realizaron actividades de construcción como: relleno de excavación del tanque de almacenamiento, desencofrado de formaleta de cubierta, fundición plantilla de cubierta, fundida media caña en bordillo perimetral, formaleteo columnas portería 2, desencofrado de tanque subterráneo, levante en ladrillo gran formato en muro bajo placa, entre otras actividades.

En el mes de marzo se hace entrega de residuos aprovechables en el frente de obras, con el fin de despejar el área donde se están llevando las actividades propias del proyecto, del mismo modo se realizan las actividades de limpieza en cada frente de obra y organización de los materiales de construcción, con el fin de implementar las fichas ambientales para dar con el cumplimiento a lo establecido en el plan de manejo ambiental.

El sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, señalización, y el programa de gestión social, son remitidos al informe SG-SST y al informe del componente social, con el fin de garantizar que todas las actividades de la ficha técnica se lleven a cabo.

ACTA DE CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Desde el 25 de Julio 2024 al 25 de marzo del 2025 en las instalaciones donde se está ejecutando el proyecto del contrato No. LP-018-2023, se llevó a cabo la reunión para la conformación del grupo ambiental del proyecto.

El objeto de esta reunión es establecer un equipo encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas y políticas ambientales durante la ejecución de la obra.

Se establecen medidas sólidas para garantizar el cumplimiento de normativas e implementación de buenas prácticas durante el desarrollo de la obra de construcción

Objetivo del grupo de gestión ambiental

- Promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.
- Conservar la flora y la fauna durante la operación.
- Eliminar y/o minimizar los impactos ambientales durante la ejecución de la obra.
- Fomentar la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos dentro de la obra.
- Establecer canales de comunicación local con la comunidad.




Responsabilidades del grupo de gestión ambiental

El grupo ambiental tiene las siguientes responsabilidades:

- **Monitoreo y control de residuos**: asegurar el correcto manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos generados en la obra.
- **Educación y capacitación:** implementar programas de capacitación para el personal sobre prácticas ambientales.
- **Monitoreo de impactos ambientales**: realizar evaluaciones periódicas para identificar y mitigar impactos ambientales potenciales derivado de las actividades de construcción.

- **Cumplimiento normativo**: asegurar que todas las actividades de la obra cumplan con las leyes y regulaciones legales vigentes.
- **Comunicación con la comunidad**: establecer canales de comunicación con la comunidad local para informar sobre las actividades del proyecto y abordar cualquier preocupación ambiental que pueda surgir.

Participantes:

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Tania Yeneris Padilla	Ing. Ambiental y sanitaria	
2	Stephanny Garay Salgado	Auxiliar SG-SST	
3	Diney Pamela Ospino Jiménez	Residente de obras técnicas parte arquitectónica.	
4	Víctor Cruz Paternina	Residente auxiliar técnico de obras.	
5	Karolay Caraballo Reyes	Psicóloga	

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



CONTRATO DE OBRA N° LP-018-2023

PROYECTO
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

Elaboró:
LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA
ING. INDUSTRIAL
ESP. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ESP. GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA N° LP-018-2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 10

PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONTRATISTA:
CONSOCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT. 901811441-3

2025


“CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE	
DOCUMENTO:	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 10
Periodo:	1 AL 30 DE MARZO DE 2025
No. Contrato de Interventoría	No. CM-001-2024
No. Contrato de Obra	N° LP-018-2023
Elaboró: Especialista SG-SST LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	Firma: 
Reviso y aprobó: Representante legal JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA C.C. No. 1.067.858.634 de Montería	Firma: 

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6

1. OBJETIVOS 7

1.1. OBJETIVO GENERAL 7

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 7

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 8

3. ALCANCE DEL INFORME 15

4. JUSTIFICACIÓN 15

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO 15

5.1. CONTRATO DE OBRA. 15

5.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 17

5.2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL 17

6. RECURSOS 17

6.1. RECURSO HUMANO 17

6.2. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 20

7. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 20

7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 21

7.3. PAGO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 21

7.4. DESIGNACIÓN RESPONSABLE SST 23

7.5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 23

7.6. INDUCCIÓN PERSONAL 25

7.7. NOTIFICACIÓN DE RIESGO. 25

7.8. DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SST. 25

7.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 26

7.9.1. EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES 26

7.9.2. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD 26

7.9.3. EXÁMENES ESPECÍFICOS ALTURAS 29

7.9.4. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DEL PROYECTO 29
7.9.5. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO 29
7.10. MANEJO ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA 30
7.11. ENTREGA DE DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 35
7.12. INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 38
7.13. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 38
7.14. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 38
7.15. SUSTANCIAS QUIMICAS 39
7.16. CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO EN ALTURAS 39
7.17. HERRAMIENTAS, VOLQUETAS, MAQUINAS Y EQUIPOS 40
7.18. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y EQUIPOS 40
7.19. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LA OBRA 41
7.20. ESTABLECIMIENTO DEL PUNTO DE HIDRATACIÓN 41
7.21. BAÑOS RESOLUCIÓN 2400 DE 1979. 41
7.22. COMITÉ PARITARIO O VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 42
7.23. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 42
7.24. BRIGADAS DE ASEO. 42

8. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 42

9. CONCLUSIONES 44

10.ANEXOS 45

1. INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la población que deben ser regulados a través del plan de gestión integral de obra, el cual está fundamentado en el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente. Por un lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador, el desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto.

De otro lado, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales generados por las actividades propias del proceso constructivo son objeto de trabajo del Plan de gestión integral de obra, el cual es generado y ejecutado por el contratista de obra. El cual es basado en la legislación vigente, lo cual permite establecer metodologías y estrategias claras que apunten al crecimiento de las empresas en una relación armónica con la naturaleza, minimizando la contaminación, compensando los impactos negativos que se generan y en el mejor de los casos, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones ambientales en el área de intervención. Todas las personas vinculadas de manera directa (contratistas, subcontratistas, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto aunado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto nivel de influencia de un proyecto constructivo en la comunidad. Por lo anterior, es necesario adoptar medidas que protejan la integridad de la población, cumpliendo con las disposiciones legales que promuevan buenas prácticas en obra, generar consciencia en el personal acerca del autocuidado y el uso responsable de los recursos naturales.

De lo anterior es importante realizar un seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el presente documento, se relacionan las actividades de seguimiento realizadas por la interventoría, al contratista en el CONTRATO N° LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Hacer seguimiento al desarrollar las actividades planificadas o programadas en el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos y promover los impactos positivos asociados a la ejecución del CONTRATO No LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO

- Verificar los cumplimientos de los controles establecidos en la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, en el desarrollo de las diferentes actividades ejecutas en el proyecto.

- Revisar los registros o documentación; donde se evidencia el cumplimento en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio.

- Hacer recomendaciones en el desarrollo de procedimientos según la etapa constructiva o avance del proyecto.

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " por su baja frecuencia de ejecución.
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área· a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera, destrucción parcial o total de una instalación. .
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión.

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)· las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.

Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato

socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño.

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST.

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.

Riesgo: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.

Sistema General de Riesgos laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

Riesgos Laborales: Son riesgos laborales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.

Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

Enfermedad Profesional: Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional.

SST: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la promoción de la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más elevado nivel de bienestar en los trabajadores, previniendo alteraciones de la salud generadas por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas.

Factores de Riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas.

Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de SST dentro de la empresa.

Riesgo: La probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una condición de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e integridad del trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del ambiente laboral y extra laboral.

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Con actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población en un tiempo determinado.

Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población en un tiempo determinado.

Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales.

Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador.

Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo.

Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o enfermedad en el momento, independientemente de cuándo se haya originado.

Tasa El coeficiente o tasa es la relación existente entre la población que presenta un hecho particular, la población susceptible a ese hecho.

Proporción: Es la relación existente entre parte de una población y el total de la misma. Expresa la relación de una parte con el todo.

Índice o razón: Es el cociente entre dos números que muestra la relación de tamaño entre ellos. Se define como la relación existente entre dos poblaciones o universos diferentes.

Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna valor matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la que se somete el trabajador expuesto.

Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración o la intensidad y el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos.

Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias más probables derivadas de una condición de riesgo específica.

Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya en un sistema de información y registro.

Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los trabajadores.

Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos, elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil de sus diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro.

Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación de máquinas y herramientas.

Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una empresa.

Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis de un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar las causas y las medidas de control para evitar su repetición.

Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud a través de exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la aparición de lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no.

3. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe recopila las actividades desarrolladas por el contratista, contempladas en los controles establecidos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del CONTRATO No. LP-018-2023 "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

4. JUSTIFICACIÓN

La razón de la ejecución y seguimiento de las actividades del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo; es de optimizar, cuidar y racionalizar el uso de los recursos, el desarrollo del proyecto y mantener un lugar de trabajo seguro; minimizando el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (AT/EL). Desarrollando las medidas necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los aspectos o impactos negativos que pueda ocasionar la realización de las diferentes actividades del proyecto.

5. GENERALIDADES DEL PROYECTO

5.1. Contrato de obra.

Mediante el Contrato de obra No. LP-018-2023 celebrado entre el Departamento de Sucre, en adelante por medio de su secretario general ANDRÉS RAFAEL VIVERO LEÓN, en uso de sus facultades conferidas a través del Decreto Departamental N° 0570 de 2021, por una parte; y, por la otra, JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.067.858.634 de Montería. en calidad de representante legal de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, identificado con Nit. No. 901811441-3, se celebrar el presente Contrato.

Tabla No. 1 descripción contrato de obra

CONTRATO No.	No LP-018-2023
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA C.C. No. 1.067.858.634 de Montería
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	No.1.067.943.743
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024,
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ, CC No. 89.006.321
VALOR CONTRATO	El valor del Contrato es por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C ($34.420.762.624), equivalentes a 26.477,51 SMLMV para el año de suscripción del Contrato (2024)
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de dieciocho (18) meses

5.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

5.2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El proyecto cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE". Se llevará a cabo en el municipio de Coveñas, zona urbana.




Figura 1: Localización General Coveñas Sucre

6. RECURSOS

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, cuenta con los recursos técnicos, humanos y de materiales necesarios y apropiados para el correcto desarrollo del proyecto. Así mismo proporciona el personal suficiente, idóneo y calificado para la prestación de los servicios, los implementos necesarios y de seguridad requeridos para el cumplimiento de los mismos.

6.1. RECURSO HUMANO

Debido a la importancia que es para CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, contar con el recurso humano adecuado para la prestación de sus servicios,

se ha definido unos lineamientos claros para la selección y evaluación de personal que trabaje en el proyecto. Dichos lineamientos se evalúa la Educación, Experiencia, Habilidades y las necesidades de formación que sean necesarias para el correcto desarrollo de las funciones de cada una de las personas que trabajen en el proyecto.

De acuerdo a las necesidades del proyecto y el anexo técnico, se cuenta con los profesionales con la formación y experiencia establecidas por el cliente:

- Un (1) ingeniero civil o arquitecto – Director de obra
- Un (1) ingeniero civil (estructural)- Residente de obra (técnico No. 1)
- Un (1) Arquitecto – Residente de obra (técnico No. 2)
- Un (1) profesional en seguridad industrial
- Un (1) ingeniero civil – Auxiliar

- Planta de Personal

La planta de personal inicial del proyecto de acuerdo a la formación y experiencia exigidas en los pliegos:


REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA

CARGO	CANTIDAD	NOMBRE (S)
DIRECTOR DE OBRA	1	JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA
RESIDENTE TÉCNICO No. 1 (ESTRUCTURAL)	1	JORGE ENRIQUE CRUZ BENEDETTI
RESIDENTE TÉCNICO No. 2 (ARQUITECTO)	1	DINEY PAMELA OSPINO JIMÉNEZ
RESIDENTE ADMINISTRATIVO	1	CARLOS ALBERTO FALS ARROYO
PROFESIONAL EN SEGURIDADSOCIAL	1	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA
INGENIERO AUXILIAR	1	ÓSCAR ANTONIO RAMOS BEDOYA
MAESTRO DE OBRA	1	EUCLIDES MANUEL MONTERROSA LÓPEZ

Tabla N° 3: personal administrativo

- Organigrama del consorcio

El organigrama del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, Se presenta a continuación:



6.2. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

A continuación, se indican los requisitos específicos con respecto a las instalaciones para el desarrollo del proyecto, tecnologías de información y comunicación, servicios de apoyo etc.

- INSTALACIONES

Se cuenta con Oficina central ubicada en Montería Córdoba y campamento de obra dotado, en zona de influencia directa del proyecto: zonas de oficina, bodega, baños, zona de parqueos, acopio de materiales, zonas de disposición de residuos y manejo de sustancias químicas.

- EQUIPOS ESPECIFICACIÓN

Equipos de cómputo para cada uno de los puestos de trabajo (portátil, teclados, mouse, equipo ergonómico de oficina, apoya pies.

- TECNOLOGÍAS, INFOMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Correo electrónico, celular, internet.

7. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El contratista estableció para el desarrollo del proyecto “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE”, la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en modelo de gestión por procesos en los que se da cumplimiento a los requisitos contractuales y normatividad vigente en Colombia.

7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Durante el presente periodo del informe, el contratista para desarrollo del proyecto, programa la ejecución de las diferentes actividades de acuerdo al cronograma y presupuesto oficial de obra.

Dichas actividades, se realizan bajo los procedimientos establecidos en el plan de gestión integral de obra (PGIO), donde a través de una lista de chequeo, se inspecciona antes, durante y después, las actividades en los diferentes componentes de seguridad; tales como excavación, cargue y descargue, relleno y compactación, transporte de material y fundición de concreto etc. (Ver anexos 1, Inspección de trabajo seguro)

7.2. RECURSO HUMANO (LISTADO PERSONAL VINCULADO - AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL, AFP).

El contratista da cumplimiento a los requisitos contractuales y normatividad vigente; con el fin de que todo el personal que labora en el proyecto, este vinculado a seguridad social integral (ARL, AFP, EPS Y CCF) (ley 100 de 1993), la cual garantiza que cada trabajador tenga cobertura en caso de sufra una eventualidad en términos de salud, pérdida de empleo y otros. De acuerdo a lo anterior, hace entrega de los radicados de afiliación del personal que ingreso en el periodo. (ver anexo 2. Control de personal directos (radicados de afiliaciones, listado de personal).

7.3. PAGO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta planilla de seguridad social del personal directo y subcontratado, correspondiente al mes de febrero 2025; teniendo en cuenta las fechas establecidas por el decreto 1990 de 2016, con el fin de garantizar la cobertura y asistencia médica a los trabajadores en caso de una

eventualidad. Dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art 1° de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. (ver anexo 3. Pago de seguridad social y certificado de paz y salvo emitido por el representante legal)

Tabla 5: Relación de pago de aportes personal directo

RELACIÓN PAGO DE APORTES			
RAZON SOCIAL	MES PAGO	Planilla No,	VALOR PAGADO
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Mayo 2024	9469836155	$91,100
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Junio 2024	9469835002	$2,986,900
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Julio 2024	9471247993	$4,543,700
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Agosto 2024	9473035677	$13,687,700
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Septiembre 2024	9475213061	$33,114,700
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Octubre 2024	9477173740	$29,993,700
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Octubre 2024	9477204396	$5,754,300
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Noviembre 2024	9478755643	$9,823,400
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Noviembre 2024	9478597034	$24,997,700
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Diciembre 2024	9480290238	$20,002,900
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Diciembre 2024	9480329646	$10,909,400
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Enero de 2025	9481638064	$16,110,300
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Febrero 2025	9482912945	$21,362,300

7.4. DESIGNACIÓN RESPONSABLE SST

El contratista hace la designación del responsable de diseñar y ejecutar el SG-SST o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; dando cumplimiento al Decreto 1072 y el Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria. Los responsables de la ejecución de los Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden, el Trabajo SG-SST, deberán realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que defina el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas en el literal a) del artículo 12 de la ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobación del mismo*"*. (Acta de designación responsable del SGSST primer informe).

7.5. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

El contratista desarrolla las actividades del plan de trabajo y cronograma de capacitaciones del SGSST, teniendo en cuenta los riesgos, el plazo contractual, los recursos financieros, humanos y físicos; así mismo el porcentaje de cumplimiento de las actividades programada vs ejecutadas (Ver Anexo 4. Plan de trabajo y cronograma de capacitaciones P vs E).

Tabla seguimiento de plan de trabajo anual. 2024

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO															
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
FORMULA	Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	0	0	0	0	0	12	14	8	8	15	10	10	77
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	0	0	0	0	12	14	8	8	15	10	10	77
		RESULTADO						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Gráfico de seguimiento de plan de trabajo anual 2024





Tabla seguimiento de plan de trabajo anual. 2025

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO															
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		**VARIABLES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**TOTAL**
FORMULA	Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas	**ACTIVIDADES A DESARROLLAR**	**24**	**17**	**11**										52
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	**24**	**17**	**11**	**11**	**12**	**11**	**11**	**12**	**12**	**12**	**12**	**11**	156
		RESULTADO	100%	100%	100%										100%
		META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Gráfico de seguimiento de plan de trabajo anual 2025



7.6. INDUCCIÓN PERSONAL

Durante el periodo, se realizó inducción al personal (DIRECTO O SUBCONTRATADO), en temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo tales como: políticas, reglamento de higiene y seguridad, plan de Emergencias, protocolo de bioseguridad, seguridad social, procedimiento etc. (Ver Anexo 5. Inducción personal que ingreso en el periodo).

7.7. NOTIFICACIÓN DE RIESGO.

El contratista no realiza notificación de riesgo del personal vinculado en el periodo (directo o subcontratado); con el fin de informar al trabajador de manera detallada y específica los riesgos asociados tanto a condiciones, como actos inseguros a los cuales se encuentra expuesto y los controles a implementar antes, durante y después del cumplimiento de su jornada laboral. (Ver Anexo 6. Notificación de ingreso en el periodo).

7.8. DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN SST.

Se establecen las capacitaciones-charla SST, de acuerdo a los riesgos encontrados en la obra, y contemplados en la matriz de identificación de peligro evaluación y valoración de riesgos. Estas se realizan dos veces a la semana dependiendo las actividades a ejecutar, cronograma o fase de ejecución del proyecto. Con el objetivo de generar conciencia en el personal del proyecto sobre la importancia de realizar las actividades de forma segura y la protección del medio ambiente. Adicional a lo anterior se realiza calistenia y estiramiento de forma frecuente, con el fin de evitar lesiones osteomusculares al realizar una actividad. (Ver Anexo 7, Capacitaciones SST).

7.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

7.9.1. EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES

El contratista dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007, la Resolución 1918 de 2009 y el Decreto 1072 de 2015, en el periodo realizó la valoración medico ocupación de ingreso a los trabajadores vinculados al proyecto; dicha evaluación fue realizada por un médico especialista en salud ocupacional. (Ver anexo 8, Registro de seguimiento de las evaluaciones médicas de ingreso).

Estas evaluaciones tienen como objetivo establecer si un trabajador es apto o no para desarrollar de acuerdo a sus condiciones las actividades a la cual se va a dedicar en el objeto del proyecto, Así mismo como control de patologías asociadas a las características y condicionas de cada trabajador al puesto de trabajo, a los factores de riesgos y a las condiciones ambientales.


7.9.2. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD

El contratista mediante la contratación de los servicio del médico ocupacional, realiza el DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD de todos los trabajadores de acuerdo a las evaluaciones medicas ocupacionales arrojando información tales como: Información sociodemográfica de la población trabajadora (sexo, estrato socioeconómico), Información de antecedentes de exposición laboral a diferentes factores de riesgos ocupacionales, Información de exposición laboral actual a riesgos ocupacionales según la manifestación de los trabajadores y los resultados objetivos analizados durante la evaluación médica. Tal información deberá estar diferenciada según áreas u oficios, sintomatología reportada por los trabajadores, resultados generales de las pruebas clínicas o paraclínicas complementarias a los exámenes físicos realizados, Impresiones diagnósticas encontradas en la población

trabajadora, análisis y conclusiones de la evaluación y recomendaciones. Informe de condiciones de salud se soportó informe 5.

De acuerdo al informe de condiciones de salud presentado por el médico especialista en salud ocupacional se remiten el siguiente porcentaje:

- El 36% fueron remitidos al OFTALMÓLOGA
- EL 31 % fueron remitidos al nutricionista de la EPS.
- EL 23 % fueron remitidos al nutricionista de la EPS.
- EL 2 % fueron remitidos al cirujano.
- EL 2 % fueron remitidos al cirujano.
- EL 5 % fueron remitidos al médico internista. EL 3 % fueron remitidos al médico internista.



Así mismo se establece recomendaciones generales a tener en cuenta:

- Fomentar Estilo De Vida Saludable
- Promover jornadas de salud con capacitaciones, talleres prácticos de cuidado con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y por lo tanto mejorar los niveles de productividad de la empresa.
- Reforzar mediante afiches y folletos etc la prevención de factores de riesgo (COVID - 19) con el fin de fomentar un estilo de vida saludable.
- Fomentar las prácticas deportivas con deportes dinámicos (bailar, futbol, ciclismo, trotar, aeróbicos y levantar pesas ligeras).
- Hacer remisión a la EPS de acuerdo a los hallazgos encontrados y realizar seguimientos de hipertensión.
- Realizar actividades de formación de sensibilización frente a los riesgos laborales presentes y la manera de cómo prevenirlas.
- Seguimiento a los trabajadores en el programa de vigilancia epidemiológica de riesgos cardiovascular, a través de la formación y los menús de las dietas, jornada de valoración física y valoración por nutrición a las personas con el fin de disminuir la incidencia de patologías cardiovasculares.
- Solicitar a la ARL charlas y capacitaciones sobre pautas activas, educación de hábitos saludables de vida.
- Realizar inspecciones de los riesgos laborales para su control en los ambientes de trabajo.
- Utilizar protocolos de bioseguridad en la empresa contra enfermedades infecciosas y COVID-19.
- Realizar tamizajes de covid.
- Realizar promoción sobre la vacunación del covid. Recomendar citología vaginal anual.
- Desarrollar un programa de identificación de riesgo psicolaboral. Capacitación de temas para levantamientos y movilización de cargas. Promoción al personal femenino para realización de exámenes de citología vaginal anual y autoexamen de mama.

7.9.3. EXÁMENES ESPECÍFICOS ALTURAS

Se realiza exámenes Médicos ocupacionales para Trabajo en Alturas a los trabajadores que se desempeñarán en cargos que requieran tareas con exposición a caídas de 2 mts de altura. Estos exámenes médicos ocupacionales de Trabajo alturas constituyen una de las modalidades de evaluación médica específica, y está comprendido por un examen médico, exámenes paraclínicos y las pruebas de laboratorio clínico mínimas obligatorias exigidas por la Resolución 4272 de 2021. Concepto de aptitud trabajo en alturas entregado en el mes de octubre de 2024.

7.9.4. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DEL PROYECTO

Con el fin de resumir las características sociales y demográficas del personal vinculado en las actividades del proyecto se elaboró el perfil sociodemográfico de la población trabajadora. Para tal fin se recolectó la información a través de una encuesta, como herramienta de visualización de los rasgos más prominente del personal. (Ver anexo 9, Tabulación Perfil sociodemográfico).

7.9.5. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO

El contratista presenta como primera medida, el cuestionario de morbilidad sentida, del personal vinculado en el periodo (directo o subcontratado). El cual se tendrá en cuenta para definir el programa de vigilancia epidemiológico, al igual que los exámenes con énfasis osteomuscular. (Ver anexo 10, Cuestionario de morbilidad)

7.10. MANEJO ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

Se lleva las estadísticas del control de ausentismo y accidentalidad de trabajadores directos, con el fin de establecer las causas y analizar las tendencias por enfermedad laboral o por accidentes de trabajo. Para el periodo se presentó dos (2) accidentes de trabajo. Así mismos se registra ausentismo cero (0) días laboral por Incapacidad medica por accidente de trabajo; según Resolución 0312 de 2019 y decreto 1072 de 2015. (Ver anexo 11, Reporte e investigación de AT, lecciones aprendidas y ausentismo laboral).

- Registro de accidente por periodo vinculación directa

PERIODO	NO. DE ACCIDESTES
JUNIO 2024	0
JULIO 2024	0
AGOSTO 2024	1
SEPTIEMBRE 2024	2
OCTUBRE 2024	5
NOVIEMBRE 2024	1
DICIEMBRE 2024	2
ENERO 2025	1
FEBRERO 2025	2
MARZO 2025	2
TOTAL, ACCIDENTES	17

- Registro de Ausentismo por causas medicas vinculación directa

PERIODO	NO. DE AUSENTISMO
JUNIO 2024	0
JULIO 2024	0
AGOSTO 2024	2
SEPTIEMBRE 2024	17

OCTUBRE DE 2024	13
NOVIEMBRE DE 2024	5
DICIEMBRE DE 2024	13
ENERO DE 2025	03
FEBRERO DE 2025	3
MARZO 2025	0
TOTAL, AUSENTISMO	56

Tabla No. 9. Ausentismos presentados por periodo

- Indicadores accidentalidad Resolución. 0312 de 2019


Se registra mes a mes los indicadores de accidentalidad con el fin de medir o comparar los resultados obtenidos en el consorcio, en relación a los accidentes y los días perdidos, (ver anexo 12, cálculo de indicadores de accidentalidad directos), a continuación, se presenta los siguientes indicadores:

- Tablero de control de indicadores personal directo 2024

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE — **INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO TRABAJADORES DIRECTOS**


Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Interpretación	Periodicidad Mínima	RESULTADOS											
					ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo	Mensual						0%	0%	1%	2%	4%	2%	2%
Proporcion	Proporción de accidentes de trabajo mortale	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	Anual						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo	Mensual						0%	0%	3%	19%	11%	2%	5%
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	Mensual						0%	0%	8%	71%	54%	21%	54%

- Gráficos de resultados de frecuencia, severidad y ausentismo x mes personal directo. 2024



	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
Frecuencia de accidentalidad						0%	0%	1%	2%	4%	2%	2%
Severidad de accidentalidad						0%	0%	3%	19%	11%	2%	5%
Ausentismo por cause médica						0%	0%	8%	71%	54%	21%	56%

- Gráficos de prevalencia incidencia personal directo 2024



	RESULTADO ACUMULADO DEL PROYECTO
Proporción de accidente de trabajo	0%
Prevalencia de la enfermedad laboral	0%
Incidencia de la enfermedad laboral	0%

- Accidentes que se han presentado año 2024

REPORTE ACCIDENTES DE TRABAJO				
Fecha de ocurrencia	Documento	Nombre	Tipo accidente	Estado
17/12/2024	C1003655298	CESAR AUGUSTO ZUBIRIA PINON	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
26/08/2024	C1003655736	ROBERTO ANTONIO AGAMEZ JIMENEZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
26/11/2024	C1005708714	EDER LUIS RINCO SUAREZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
02/10/2024	C1005708736	LUIS ALFONSO MENDOZA MARTINEZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
02/10/2024	C1007245363	JEAN CARLOS CARDENAS BOHORQUEZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
08/11/2024	C1064310879	IVAN DANILO DORIA TIRADO	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
03/10/2024	C1129504510	DANIEL DAVID MONTERROZA GONZALEZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
31/10/2024	C1131104278	KEVIN DAVID SIERRA ZUÑIGA	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
09/12/2024	C1131108476	MANUEL DE JESUS JULIO MILLAN	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
18/09/2024	C15682314	JORGE ELIECER GARZON LOPEZ	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
11/10/2024	C72215503	ENOC DIAZ ACOSTA	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO
12/09/2024	C85083707	HEYNER ALFONSO MONSALVO CASTRO	PROPIO DEL TRABAJO	COMPLETO

Accidentes calificados que se han presentado y que fueron calificados como leves

- Accidentes que se han presentado año 2025

CC	NOMBRE	TIPO ACCIDENTE	FECHA OCURRENCIA	HORA
C1131104595	URANGO HERNANDEZ WILBER	PROPIO DEL TRABAJO	31-01-2025	07:00
C1064310879	DORIA TIRADO IVAN DANILO	PROPIO DEL TRABAJO	13-01-2025	08:40
C1193543998	BRAVO CASTRO YEINER	PROPIO DEL TRABAJO	10-03-2025	05:00
C92540327	SANTOS GOMEZ MARCELINO GOMEZ	PROPIO DEL TRABAJO	11-02-2025	11:00
C78076914	JAIME LUIS AVILA CARRASCAL	PROPIO DEL TRABAJO	19/03/2025	5:00

Accidentes calificados que se han presentado y que fueron calificados como leves


- Tablero de control de indicadores personal directo 2025

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO TRABAJADORES DIRECTOS


Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Interpretación	Periodicidad Mínima	RESULTADOS											
					ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo	Mensual	1%	4%	4%									
Proporcion	Proporción de accidentes de trabajo mortale	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	Anual	0%	0%	0%									
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo	Mensual	0%	5%	0%									
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual	0%	0%	0%									
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual	0%	0%	0%									
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	Mensual	13%	13%	0%									

- Gráficos de resultados de frecuencia, severidad y ausentismo x mes personal directo. 2025



	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25
Frecuencia de accidentalidad	1%	4%	4%									
Severidad de accidentalidad	0%	5%	0%									
Ausentismo por causa médica	13%	13%	0%									

- Gráficos de prevalencia incidencia personal directo 2025



7.11. ENTREGA DE DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista según la clase de actividad que va a realizar el personal vinculado al proyecto; hace entrega de la dotación y los diferentes elementos de protección personal, de acuerdo a los controles establecidos en la matriz de identificación del peligro evaluación y valoración de los riesgos.

A continuación, se relaciona los elementos de protección entregados de acuerdo a la exposición del cargo.

PERSONAL EXPUESTO	ACTIVIDAD	RIESGOS	GENERADOR	REPOSICION	TIPO DE EPP	EJEMPLAR
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	compactación, corte, demolición	RUIDO	maquina retro, cortadoras de concreto, pulidora,	A través de las auxiliares SST	protección auditiva tipo copa para insertar en el casco o individual	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	compactación, corte, demolición	RUIDO	maquina retro, cortadoras de concreto, pulidora,	A través de las auxiliares SST	Protector auditivo tipo tapón en silicona	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero	limpieza de áreas, instalación de tubería, preparación de mezcla	POLVO	Ambiente, material de obra.	A través de las auxiliares SST	Mascarilla respiratoria	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse,	excavaciones, reparación de tubería, manejo de sustancias químicas, demolición	Proyección de partícula, salpicaduras de sustancias químicas.	proyecciones de concreto, sustancias químicas	A través de las auxiliares SST	anteojos de seguridad monogafas	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse,	circulación o trabajo a cielo abierto	radiaciones no ionizantes	ambiente de trabajo	A través de las auxiliares SST	Anteojo de seguridad antirespland or	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, cadenero, almacenistas	excavación, manejo de cargar y material, operación de equipos , herramienta y maquina	físico: fricción, corte, golpe.	manipulación de herramienta ,materiales, máquinas y equipos	A través de las auxiliares SST	Guantes de seguridad	

ayudantes, almacenistas	corte con maquina manual, manejo de sustancias químicas	proyecciones de partículas o Riesgo químico	equipos, herramientas y sustancias químicas	A través de las auxiliares SST	Careta porta vidrio levantarle en M	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse cadenero, topógrafo	Supervisión, excavaciones, conducción, manejo de cargas y material. Condiciones ambientales Etc	Caída de objeto, manejo de equipos compactadores. Condiciones ambientales	material, equipos, herramienta, orden y aseo. Condiciones ambientales (clima)	A través de las auxiliares SST	Botas de Seguridad en cuero con puntera de acero	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	Supervisión, excavaciones, conducción, manejo de cargas y material. Etc	Caída de objeto, manejo de equipos compactadores.	Material, equipos, herramienta, orden y aseo.	A través de las auxiliares SST	Botas de Seguridad en cuero con puntera de acero	
Operarios y ayudantes	Aplicación de soldadura pvc.	Riesgo Químico.	material-sustancias químicas	A través de las auxiliares SST	Guantes para manipulación de productos químicos	
operadores, ayudantes, oficiales, maestros, ingenieros, auxiliares hse, cadenero, topógrafo	Supervisiónexcavaciones, conducción, manejo de cargas y material. Etc	caída de objeto a distinto nivel, protección de choque eléctrico, traslado de material	condiciones de trabajo, excavación	A través de las auxiliares SST	casco de seguridad	

Tabla: Matriz de epp

7.12. INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se establece cronograma de las inspecciones planeadas (señalización, Pre-operacional Maquina, Botiquín, Extintor, epp, herramientas, etc.); el cual busca a través de la revisión de las instalaciones, equipo, máquinas y proceso constructivos, identificar los peligros y condiciones existentes; con el fin de tomar las medidas preventivas y correctivas durante la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. (Ver Anexo 13, Registro de inspecciones y Cronograma de inspecciones).

7.13. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

El contratista de acuerdo a las actividades constructivas que se vayan ejecutando, identifica actos inseguros y condiciones de seguridad, durante la jornada laboral. Para el periodo no se reportó actos o condiciones inseguro.

7.14. PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

El contratista con el objetivo de salvaguardar la integridad de los trabajadores, los bienes y recursos materiales, dispone de un plan de emergencia, donde establece la secuencia de las acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que se puedan desarrollarse en las distintas actividades que ejecutan los diferentes frentes del proyecto. Así mismo se cuenta con recursos básicos para prestar primeros auxilios (Botiquín), extintor tipo ABC multipropósito para control de conatos de incendios, inmovilización y traslado de heridos (CAMILLA); elementos indispensables para manejo de emergencia y primera atención básica a víctimas de un accidente. (Ver anexo, registro fotográfico general). Adicional a lo anterior el contrista hace actualización de la brigada de

emergencia. Acta de conformación brigada de emergencias se soportó informe octubre 2024; Adicional se realizó capacitación de manejo de emergencias a todo el personal por parte de la ARL.

7.15. SUSTANCIAS QUIMICAS

El contratista cuenta con listado de sustancias químicas y realiza inspección de estas, teniendo en cuenta las actividades que requieren dichas sustancias. Se publica las hojas de seguridad, con el nuevo sistema global armonizado y con el anterior sistema, con el fin de dar manejo en caso de un accidente, un derrame, un incendio etc. (Ver Anexo 14, inspección – listado de sustancias químicas).

Para mitigar y evitar el impacto que puede ocasionar la recolección y evacuación de residuos líquidos (aguas residuales, domesticas) y sustancias químicas (combustibles, aceites y grasas) que se producen durante el desarrollo de estas. En la Obras, se prohíbe el lavado de vehículos y maquinaria emergencia ambiental. Así mismo se cuenta con una zona de almacenamiento de las sustancias químicas asignada y un kit antiderrame en caso que ocurra un derrame establecer las medidas correctivas. (Ver Anexo, registro fotográfico general).

7.16. CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO EN ALTURAS

El contratista realizó el entrenamiento del personal que realizan actividades en alturas, en un centro de entrenamiento aprobado por el Mini-trabajo. Certificado de entrenamiento en alturas se soportó informe octubre 2024.

7.17. HERRAMIENTAS, VOLQUETAS, MAQUINAS Y EQUIPOS

Para la realización de las diferentes actividades constructivas se cuenta con herramientas, vehículos, máquinas y equipos mínimos según características del proyecto, los cuales como medida de control de los riesgos que estas pudieran originar; se tienen en cuenta el adiestramiento y/o utilización, la adquisición, el control, almacenamiento y los mantenimientos de las mismas. El contratista hace el inventario de las máquinas, vehículos, herramientas y equipo según los formatos establecido en el plan de gestión integral de obra. (Ver anexo 15, Listado máquina, vehículo, herramientas y equipos).

7.18. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULO Y EQUIPOS

Durante el periodo el contratista realiza control de la maquinaria y vehículos, con el objetivo de mitigar los impactos que se puedan ocasionar en el desarrollo de las actividades del proyecto, bien sea al personal de la obra, a la comunidad. Así mismo el contratista garantiza la revisión de la documentación que debe tener los vehículos y maquinarias tales como: Licencias de conducción, Certificado TECNOMECANICA, SOAT, RUNT, manifiesto de aduana etc. Se le exige este documento a los vehículos con el objetivo de verificar que se encuentren en condiciones óptimas con el fin de garantizar la seguridad a los usuarios de las vías Y personal de obra. Para el periodo no ingreso máquina.

Adicionalmente se lleva registro de los mantenimientos preventivos o correctivos y se realiza diligenciamiento de lista de chequeo realizada a las maquinarias, y equipos que intervienen en el proyecto; para el presente periodo no se realizó mantenimientos correctivos.

7.19. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LA OBRA

Se realizó la respectiva instalación de las señalizaciones en los diferentes frentes de obra y campamento; reglamentaria, informativa, de prohibición y preventivas, el cual cumple con las características de colores y forma del manual de señalización y norma técnica, con el fin de identificar áreas de trabajo, almacenamiento, etc. Adicional a lo anterior se hace delimitaciones de áreas intervenida con cinta preventiva de peligro y balizas tubulares, se realiza instalación de señales preventivas en el corredor vial, instalación de valla informativa y cerramiento en todo el perímetro de la obra; como barrera dura para limitación del acceso a personal no autorizado. (Ver anexo 16, Inventario de señalización y registro fotográfico general).

7.20. ESTABLECIMIENTO DEL PUNTO DE HIDRATACIÓN

Durante el desarrollo de actividades y control del gasto energético del personal, por la exposición a condiciones de temperaturas a cielo abierto y jornadas continuas de trabajo, se estableció puntos de hidratación; con la finalidad de mantener al personal bien hidratado. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2400 De 1979. (Ver anexo. Registro fotográfico general).

7.21. BAÑOS RESOLUCIÓN 2400 DE 1979.

El contratista dispone de baños en la obra tal como lo establece la Resolución 2400 del 1979, garantizando así, que el personal realice sus necesidades fisiológicas, durante la jornada laboral. (Ver anexo. Registro fotográfico general).

7.22. COMITÉ PARITARIO O VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista de acuerdo con el número de personal vinculado a la razón social principal; realizará conformación o asignación del comité paritario o vigía en SST; tal como lo establece la Resolución 2013. Se actualizará el comités en el mes de abril de 2025.

7.23. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

El contratista realizará de acuerdo al cronograma de actividades y numero de persona, Se realiza la conformación del comité de convivencia laboral; tal como lo establece la resolución 652 de 2012. Cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan afectar su salud, como es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral. Se actualizará el comité en el mes de abril de 2025.

7.24. BRIGADAS DE ASEO.

Se realizan inspecciones y controles de orden y aseo bajo la metodología 5s, con el fin de mantener el frente de obra limpio para evitar la aparición de virus y bacterias por acumulación de residuos, y orden para disminuir para probabilidad de un accidente laboral por golpe contra objetos o caídas al mismo nivel. (Ver anexo 17, Inspección de orden y aseo).

8. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Se presenta evidencias fotográficas de todas las actividades contempladas en el de gestión SST. Dichos registros fotográfico evidencias actividades tales como: entrega de epp y dotación, señalización en los frentes de obra,

capacitaciones de sst, manejo de sustancias químicas, uso de epp, elementos de emergencias, políticas y reglamento publicados, manejo de residuos, jornadas de orden y aseo, punto de hidratación, kit antiderrame, , baños en obra, ETC.(Ver anexo 18. Registro fotográfico generales).

9. CONCLUSIONES

Del anterior informe presentado podemos concluir que:

- Se garantiza la afiliación de todos los trabajadores al Sistema de Seguridad Social en Colombia.
- Se realiza revisión de personal afiliado,
- Se lleva control de ausentismo por enfermedad común o accidente de trabajo.
- Se establece cronograma de inspecciones planeadas
- Se establece seguimiento del cronograma de capacitaciones
- Se realiza las actividades programas en el plan de trabajo
- Se lleva los indicadores de accidentalidad y ausentismo de acuerdo al número de personal por mes.
- Se cuenta con responsable del diseño e implementación del SGSST

10. ANEXOS

Anexo 1, Inspección de trabajo seguro

Anexo 2, Control de personal (radicados de afiliaciones, listado de personal directo)

Anexo 3, Pago de seguridad social y certificado de paz y salvo emitido por el representante legal

Anexo 4. Plan de trabajo P vs E

Anexo 5, Inducción

Anexo 6, Notificación de riesgo

Anexo 7, Capacitaciones SST

Anexo 8, Seguimiento de las evaluaciones medicas de ingreso,

Anexo 9, Encuesta y tabulación Perfil sociodemográfico

Anexo 10, Morbilidad

Anexo 11, Reporte e investigación de AT, lecciones aprendidas y ausentismo laboral

Anexo 12, Cálculo de indicadores de accidentalidad directos

Anexo 13 – Registros de Inspecciones de seguridad y cronograma de inspecciones

Anexo 14, Inspección – listado de sustancias químicas

Anexo 15, Listado máquina, vehículo, herramientas y equipos.

Anexo 16, Inventario de señalización

Anexo 17. Inspección orden y aseo

Anexo 18. Registro fotográfico generales

Anexos

Anexo 1, Inspección de trabajo seguro

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO: Marzo. 2025

SEMANA COMPRENDIDA: FECHA INICIAL 23/25 FECHA FINAL 29/25.

INSPECCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	NOVEDADES SEMANA INSPECCIONADA
	Desencofrado de formaleta de losa cubierta. Limpieza de bloque 1, 2 y 3. Fundición de Plantilla, de cubierta	Desencofrado. Ubicación de formaleta de Cubierta, Fundición de Muro contra Plantilla de cubierta.	Levante de muro de bloque Formaleteado de bordillos. Fundida Pantalla de cubierta.	Desencofrado de losa Cubierta Levante de bloque Fundición de Plantilla.	Desencofrado de losa cubierta. Levante de bloque Fundida de plantilla	Desencofrado de losa cubierta. Limpieza de bloque Fundida de plantilla.	

DIAS DE LA SEMANA		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
	ASPECTO GENERALES	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
1	Los trabajadores disponen de dotación y EPP requeridos para las actividades que realizan ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2	La dotación y EPP se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3	Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4	El personal se encuentra afiliado al SGSS (ARL, EPS y AFP)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5	Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales se encuentra expuesto durante la ejecución de las actividades.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
6	Se consulto si algun trabajador se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
7	Se Implementan programas de seguridad, orden y aseo en los frentes de obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8	El trabajador manifiesta que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9	Se tienen los planos de redes de servicios públicos, se realiza ubicación para su ubicación ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
10	Todos los trabajadores cuentan con las evaluaciones medicas de ingreso ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
11	Los botiquines se encuentran en buen estado, ubicados a un nivel diferente del piso, limpios y dotados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
12	Las camilla está correctamente ubicada y se encuentran limpia y en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
13	Se ha establecido sistemas de control de tráfico para evitar accidentes a trabajadores y peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
14	Se cuenta con dotomite de medicina en los frentes de obra ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
15	Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones al personal sobre seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
16	los baños, y campamento se encuentran limpios y aseados con las normas de seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Señalización de seguridad y ambiental en obra	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	
18	La obra cuenta con la señalización correspondiente según el tipo de actividades que se desarrollan?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
19	Se cuenta con personal para dirigir el tráfico en la zona, portando paletas de color roja (PARE) y verde (SIGA).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
20	La cantidad de señalización es suficiente de acuerdo a las actividades encuentra en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
21	Se cuenta con la documentación de la maquinaria.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
22	Se encuentran definidas y señalizadas las rutas para peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
23	Están adecuados carriles de acceso, pasarela, para que los obreros puedan circular sin problema en la obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
24	Los escombros se encuentran señalizados, cubiertos y hay sitios específicos para almacenarlos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
25	El perímetro de la obra se encuentra bien demarcado y señalizado ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
26	Los materiales que se utilizan en obra se encuentran demarcados y señalizados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
27	Se manejan volantes informativos, vallas y/o información a la Comunidad?	✓			✓			✓						✓			✓			

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

VERSIÓN:

FECHA:

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO: Mar 30.

SEMANA COMPRENDIDA: FECHA INICIAL 25/25 FECHA FINAL 29/25.

	Manejo de equipo, herramientas y materiales en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
28	Los herramientos, equipos y materiales se encuentran bien almacenados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
29	Los herramientos se revisan regularmente para verificar su estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
30	Las herramientas se almacenan organizadamente después de su uso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
31	los trabajadores usan las herramientas apropiada de acuerdo a a la labor a	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
32	Las herramientas se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
33	Se le capacita al personal sobre el correcto uso de los herramientas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Higiene Postural y Manejo de Cargas	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
34	Antes de levantar una carga el trabajador conoce el peso de esta y tiene encuenta el peso para levantar?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
35	Las cargas se levanta correctamente doblando las piernas y no el tronco?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
36	Al levantar y transportar las cargas el trabajador tiene ayudas mecanicas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
37	Las cargas que sobrepasan la capacidad individual de la persona (25 kg desde el suelo, 50 kg desde el plano de trabajo) son levantadas y transportadas entre dos personas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
38	Antes de levantar las cargas se verifica el camino por el cual van a ser transportadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
39	Los trabajadores verifican la forma de los objetos para el ser levantados se hagan de la forma mas correcta?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Golpes ,Caidas cargue y descargue	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
40	Los pasillos están libres de objetos que puedan ocasionar caídas y de materiales que obstaculicen el paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
41	El personal evita correr cuando está apurado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
42	Las personas toman precaución al transitar por sitios desiguales y alrededores desiguales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
43	se cuenta con punto ecológico y se encuentra fuera de las rutas de paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
44	las todas de servicio aereas se identifican en operaciones de cargue y descargue de materiales?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Incendios	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
45	El lugar de trabajo cuenta con equipo apropiado contra incendios?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
46	los Extintores no se encuentran obstruidos ?		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
47	Las salidas y pasillos se encuentran despejados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
48	Los humales indicativos de emergencias se encuentran en un lugar visible?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Conclusión de Inspección: ¿Se cuenta en general con las condiciones de seguridad adecuadas para realizar la actividad?	SI	✓ NO		ARTOLA - RESIDENTE CIVIL - INSPECTOR SST														

N.A.: No aplicable

DIA DE LA SEMANA	HALLAZGOS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	
ACCIONES CORRECTIVAS	

RESPONSABLES DE LA INSPECCION

FIRMA COORDINADOR SST

Stefanny Garay.

FIRMA AUXILIAR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL NOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO: Mar 30

SEMANA COMPRENDIDA: | FECHA INICIAL: 17/25. | FECHA FINAL: 22/25.

	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	NOVEDADES SEMANA PERFECCIONADA
INSPECCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA	Levante de bloque desencofrado de losa fundida de Parapeto, levante de Antepecho.	Levante de bloque fundida de Parapeto.	Desencofrado de formaleta, levante de bloque, y desencofrado de base cubierta	Desencofrado de losa cubierta fundida de media caña. Arranque de muro. Levante de bloque y	No se laboró por Paro.	No se laboró por Paro.	

DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
ASPECTO GENERALES	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
1 Los trabajadores disponen de dotación y EPP requeridos para las actividades que realizan?	✓			✓			✓			✓									
2 La dotación y EPP se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓									
3 Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?	✓			✓			✓			✓									
4 El personal se encuentra afiliado al SGSS (ARL EPS y AFP)	✓			✓			✓			✓									
5 Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales se encuentra expuesto durante la ejecución de las actividades	✓			✓			✓			✓									
6 Se conoce si algún trabajador se encuentra bajo los efectos de algunas sustancias psicoactivas?	✓			✓			✓			✓									
7 Se Implementan programas de seguridad, orden y aseo en los frentes de obra?	✓			✓			✓			✓									
8 El trabajador manifiesta que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar labores?	✓			✓			✓			✓									
9 Se cuenta los planos de redes de servicios públicos, se realiza calicatas para su ubicación?	✓			✓			✓			✓									
10 Todos los trabajadores cuentan con las evaluaciones medicas de ingreso ?	✓			✓			✓			✓									
11 Los baños se encuentran en buen estado, dotados de un nivel adecuado de limpia y dotados?	✓			✓			✓			✓									
12 Los camión está correctamente cargado y se encuentra limpio y en buen estado?	✓			✓			✓			✓									
13 Se ha establecido algunos de señalización para evitar accidentes a trabajadores y peatones?	✓			✓			✓			✓									
14 Se cuenta con auxiliar de enfermería en los frentes de obra?	✓			✓			✓			✓									
15 se realizan sensibilizaciones y capacitaciones de el personal sobre seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓									
16 los baños, y campamento se encuentran limpios y aseos con los normas de seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓									
Señalización de seguridad y ambiental en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
18 La obra cuenta con la señalización correspondiente según el tipo de actividades que se desarrollan?	✓			✓			✓			✓									
19 Se cuenta con personal para dirigir el tráfico en la zona, previo a pruebas de coloración (PARD) y vente (Blasting).	✓			✓			✓			✓									
20 La señalización informativa se suministra de acuerdo a las actividades que se encuentra en buen estado?	✓			✓			✓			✓									
21 Se cuenta con la señalización de la maquinaria	✓			✓			✓			✓									
22 Se encuentran señalizadas y señalizadas las rutas de evacuación?	✓			✓			✓			✓									
23 Existen elementos comunes de acopio, peatonales, para que los obreros puedan circular sin problema en la obra?	✓			✓			✓			✓									
24 Los supervisores se encuentran capacitados, dotados y hay días suficientes para desarrollarlos?	✓			✓			✓			✓									
25 El perímetro de la obra se encuentra bien demarcado y señalizado ?	✓			✓			✓			✓									
26 Los vigilantes cuentan con dotación de la empresa en buen estado y señalizados?	✓			✓			✓			✓									
27 Se manejan volúmenes altos, vibraciones y ruidos y la información a la Comunidad?	✓			✓			✓			✓									

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO: Mes 30

SEMANA COMPRENDIDA: | FECHA INICIAL: 17/25 | FECHA FINAL: 22/25.

Medio Ambiente, Herramientas y materiales en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
28	Los herramientas, equipos y materiales se encuentran bien almacenados?	✓			✓			✓			✓										
29	Las herramientas se revisan regularmente para evidenciar su estado	✓			✓			✓			✓										
30	La herramienta rota se almacena en un punto de convertirse en chatarra?	✓			✓			✓			✓										
31	Las herramientas y equipos cuentan con la protección apropiada de acuerdo a su actividad?	✓			✓			✓			✓										
32	Los materiales peligrosos cuentan con sus hojas de seguridad?	✓			✓			✓			✓										
33	Se ha capacitado al personal sobre el correcto uso de los implementos	✓			✓			✓			✓										
	Higiene Postural y Manejo de Cargas	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**			
34	Antes de levantar una carga el trabajador conoce el peso de esta y hasta donde puede llevarla sin ayuda	✓			✓			✓			✓										
35	La carga se levanta correctamente doblando las rodillas y no la espalda	✓			✓			✓			✓										
36	Al levantar y manipular las cargas el trabajador usa ropa adecuada	✓			✓			✓			✓										
37	Las cargas que sobrepasan la capacidad de la polea de la persona (25 kg hombre adulto, 20 kg niños adulto, no trabaja en la mañana y permanecido en ellos por periodos)	✓			✓			✓			✓										
38	Los trabajadores cargan se verifica si el elevador con el cual se va a manipular	✓			✓			✓			✓										
39	Los trabajadores mantienen la forma de los objetos para elevar la carga de la forma más correcta?	✓			✓			✓			✓										
	Sobre la Prevención de Golpes, Caídas caídas y descargas	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**			
a	Los trabajos están libres de objetos que puedan ocasionar caídas y de materiales que contaminen el agua?	✓			✓			✓			✓										
b	El personal evita correr durante sus labores?	✓			✓			✓			✓										
c	Las pasarelas tienen pasamanos, rodapié, barandas, escaleras y elementos protectores	✓			✓			✓			✓										
d	Se cuenta con botiquín completo y se verifica periódicamente?	✓			✓			✓			✓										
e	Los trabajadores cuentan con identificación, implementos de dotación y uniformidad?	✓			✓			✓			✓										
	Sobre la Prevención de Incendios	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**			
a	El diseño de la obra cuenta con rutas de evacuación señaladas?	✓			✓			✓	✓		✓										
b	Los extintores se encuentran cargados?		✓			✓			✓			✓									
c	Los señales y avisos se encuentran debidamente?	✓			✓			✓			✓										
d	Los sistemas de detección de incendios funcionan bien?	✓			✓			✓			✓										

Conclusión de inspección, ¿se continúa en general con las condiciones de seguridad establecidas para realizar la actividad? SI | NO | AUTORIZA - ASESOR SST

DIA DE LA SEMANA	HALLAZGOS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	
ACCIONES CORRECTIVAS	

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA COORDINADOR SST

Stephany Cera

FIRMA AUTORIZA

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO: Ma. 30.

SEMANA COMPRENDIDA: FECHA INICIAL 10/25 FECHA FINAL 15/25.

INSPECCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	NOMEDADES DURANTE INSPECCIONADA
	Descenso fraudo de losa cubierta formaleta de borrillo Levante de bloque	Descenso fraudo de formaleta de losa cubierta Levante de borrillo fundida de columna.	Descenso fraudo de formaleta Levante de bloque Fraudo de muro.	fundida de borrillo fundida de zapata de cimentacion, Levante de Descenso fraudo formaleta de borrillo y bloques.	Descenso fraudo de formaleta de losa cubierta Levante de borrillo y bloque.		

DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
ASPECTO GENERALES	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
1 Los trabajadores disponen de dotación y EPP requeridos para las actividades que ejecutan?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2 La dotación y EPP se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3 Los trabajadores hacen uso de los elementos de protección suministrados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4 El personal se encuentra afiliado al SGSS (ARL, EPS y AFP)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5 Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales se encuentra expuesto durante la ejecución de las actividades.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
6 Se conoce si algún trabajador se encuentra bajo los efectos de algún sustancia psicoactiva?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
7 Se implementan los programas de seguridad, orden y aseo en los frentes de obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8 El trabajador manifiesta que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9 Se revisa los planos de redes de servicios públicos, se realiza calicateo para su ubicación?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
10 Todos los trabajadores cuentan con las protecciones auditivas con ingreso ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
11 Las baquinas se encuentran en buen estado ubicadas a un nivel diferente del nivel limpio y aislado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
12 El camión está correctamente ubicado y se encuentra limpio y en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
13 Se han establecido sistemas de control de tráfico para evitar accidentes o probabilidades y peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
14 Se cuenta con pyloteo de maquina en los frentes de obra ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
15 Se realizan socializaciones y capacitaciones a un personal sobre seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
16 En baños, y campamento se encuentran limpios y aseos con las normas de seguridad y gestión ambiental?	✓			✓						✓			✓			✓			
Señalización de seguridad y ambiental en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
18 Se cuenta cuenta con la señalización correspondiente según el tipo de actividades que se desarrollan?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
19 Se cuenta con personal para dirigir vehículos en la obra, portando paletas de color roja (PARE) y verde (SIGA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
20 La cantidad de señalización es adecuada de acuerdo a la actividad se encuentra en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
21 Se cuenta con la documentación de la maquinaria	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
22 Se encuentran definidas y señalizadas las rutas para evacuación?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
23 Existen elementos contra incendios portátiles para que los obreros puedan atacar un problema en la obra	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
24 Los alrededores se encuentran señalizados, cubiertos y hay otras señalizaciones para desviación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
25 El suministro de la obra se encuentra bien demarcado y señalizado ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
26 Las maquinarias que se utilizan en obra se encuentran demarcadas y señalizadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
27 Se manejan vallas informativas, relativas a información a la comunidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES ESECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO: Marzo

SEMANA COMPRENDIDA: FECHA INICIAL 10/25 FECHA FINAL 15/25.

	Manejo de equipo, herramientas y materiales en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
28	¿Las herramientas, pulidora y materiales se encuentran bien almacenados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
29	¿Las herramientas se revisan regularmente para verificar su estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
30	¿La herramienta se almacena en el lugar indicado después de su uso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
31	¿Los trabajadores reciben formación sobre operación de herramientas y equipos?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
32	¿La herramienta está en buen estado y en buen funcionamiento?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
33	¿Se le advierte al personal sobre el correcto uso de las herramientas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Higiene Postural y Manejo de Cargas	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
34	Antes de levantar una carga el trabajador conoce el peso de esta y tiene el espacio adecuado para levantar?	✓		✓	✓			✓			✓			✓			✓		
35	¿La carga se levanta correctamente doblando las piernas y no el abdomen?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
36	Al levantar y transportar la carga el trabajador mira siempre hacia adelante?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
37	Las cargas que son transportadas a mano de forma individual no superan los 25 kg (hasta el sexto mes de embarazo), los 15 kg (del séptimo al noveno mes de embarazo) o los 5 kg (en el caso de trabajadoras embarazadas recién paridas)?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
38	¿Utiliza ayudas para levantar las cargas en el caso de encontrarse por el suelo? (carretillas manipuladoras)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
39	Los trabajadores reciben la formación de los riesgos, como el de sobreesfuerzo por manejo de la forma más correcta?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Golpes ,Caídas con/por y Deslizones	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
a	Los cables, cables libres de clavijas, cajas, enchufes, conectores, bases y demás materiales que cumplen con el estándar adecuado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
b	¿El suelo en el área carga / descarga está nivelado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
c	Los pasillos tienen una anchura adecuada (en todas las áreas) y se mantienen despejados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
d	¿La comida con cuerpos de vidrio y otros cuerpos duros se almacena de forma segura?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
e	¿Se dispone de medios mecánicos (carretillas) para manipular cargas pesadas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Incendios	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**	**SI**	**NO**	**N.A.**
a	¿Existe la prohibición de fumar en las áreas de trabajo, almacenes y vestuarios?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
b	¿Los extintores se encuentran en el lugar indicado?		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
c	¿Los pasillos y pasillos se encuentran despejados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
d	¿Los trabajadores disponen de información sobre el procedimiento a seguir en caso de incendio?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Considera necesario realizar una inspección general sobre condiciones de seguridad adecuadas para realizar la actividad?	SI		NO		ACLARACIÓN - RESIDENTE CIVIL - INSPECTOR SST													

DIA DE LA SEMANA	HALLAZGOS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	
ACCIONES CORRECTIVAS	

TRABAJADOR DE LA INSPECCIÓN

FIRMA COORDINADOR SST

Stephanny Garay

FIRMA SUPERVISOR

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO: Marzo.

SEMANA COMPRENDIDA: FECHA INICIAL: 03/25 FECHA FINAL: 08/25.

INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA JORNADA	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	NOVEDADES SEMANA INSPECCIONADA
	Levante de blogue desencofrado de losa cubierta fundida de bordillo perimetral	Levante de blogue fundición de columnas Trazado y replanteo de muro, desencofrado	Desencofrado de formaleta de losa cubierta. fundición de entrepiso, fundición de columnas	Desencofrado de formaleta de cubierta, levante de blogue, fundición de bordillo perimetral	fundida de plantilla de cubierta, levante de blogue fundida de bordillo para muro.	fundida de bordillo perimetral, desencofrado de formaleta. de cubierta fundida de bordillo.	

DIAS DE LA SEMANA	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			OBSERVACIONES
ASPECTO GENERALES	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
1 Los trabajadores disponen de dotación y EPP requeridos para las actividades que realizan ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
2 La dotación y EPP se encuentran en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
3 Los trabajadores hacen uso de las garantías de protección suministradas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
4 El personal se encuentra afiliado al SGSS (ARL EPS y AFP)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
5 Los trabajadores conocen los riesgos a los cuales se encuentra expuesta durante la ejecución de las actividades	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
6 Se consulto si algún trabajador se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
7 Se implantan programas de seguridad vigen y dan en los frentes de obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
8 El trabajador manifiesta que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales para realizar la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
9 Se revisa los planes de redes de servicios públicos, se realiza aviso para su ubicación ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
10 Todos los trabajadores cuentan con las evaluaciones medicas de ingreso ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
11 Las barquillas se encuentran en buen estado ubicadas a un nivel diferente del piso limpios y ordenados	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
12 Los camión está correctamente ubicado y se encuentran limpio y en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
13 Se han establecido botones de control de trafico para evitar accidentes a trabajadores y peatones?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
14 Se cuenta con ayudante de maquina en los frentes de obra ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
15 Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones a el personal sobre seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
16 las bahías, y campamento se encuentran limpios y alguen con las normas de seguridad y gestión ambiental?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Señalización de seguridad y ambiental en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	
18 La obra cuenta con la señalización correspondiente según el tipo de actividades que se desarrollan?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
19 Se cuenta con personal para dirigir el tráfico en la zona portando prendas de color rojo (PARE) y verde (SIGA).	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
20 La cantidad de señalización es suficiente de acuerdo a las actividades que se desarrollan en cada sector?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
21 Se cuenta con la documentación de la maquinaria	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
22 Se encuentran delimitadas y señalizadas las rutas de evacuación?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
23 Existen delimitados caminos de acceso peatonal, para que los obreros puedan circular sin preferencia en la obra?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
24 Los sanitarios se encuentran señalizados, limpios, y hay otros específicos para discapacitados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
25 El perímetro de la obra se encuentra bien demarcado y señalizado ?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
26 los materiales que se utilizan en obra se encuentran demarcados y señalizados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			
27 Se mantienen volantes informativos, vallas vía información a la Comunidad	✓			✓			✓			✓			✓			✓			

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTROL / INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO SEGURO DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DIA A DIA EN EL PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

PERIODO: Marzo

SEMANA COMPRENDIDA — FECHA INICIAL: 03/25 — FECHA FINAL: 08/25.

	Manejo de equipos, herramientas y materiales en obra	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
16	Las herramientas, maquinas y materiales se encuentran en un adecuado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
17	Las herramientas se inspeccionan periodicamente para evaluar su estado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
18	Las herramientas se almacenan en un lugar adecuado de acuerdo a su uso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
19	Los trabajadores utilizan los Elementos de Protección Personal de acuerdo a la tarea?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
20	Los trabajadores conocen el peso máximo a levantar?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
21	Se ha capacitado al personal sobre el correcto uso de las herramientas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Higiene Postural y Manejo de Cargas	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
34	Antes de levantar una carga el trabajador conoce el peso de esta y tiene en cuenta el peso para levantar?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
35	Las cargas, volumen y peso son correctamente distribuidas y no son excesivas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
36	Al levantar y transportar las cargas el trabajador usa ayuda mecánica?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
37	Los cargos que sobrepasan la capacidad individual de trabajo (25 kg) cuando el peso (50 kg) debe ser levantado por dos personas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
38	Al levantar la carga la misma no varía su centro de gravedad mientras es manipulada?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
39	Los trabajadores verifican la forma de las cargas que van a ser levantadas se flexiona la rodilla para el levantamiento?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Golpes ,Caídas cargue Y descargue	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
g	Los cables están libres de objetos que puedan ocasionar caídas y de materiales que obstaculicen el paso?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
h	El cubo del WIP tiene buena iluminación?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
i	Las puertas de barras de acceso al montacargas son lisas, antideslizantes y uniformes, configuración?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
j	Se cuenta con una puerta de seguridad en el acceso a la zona de descargue de personal?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
k	Se realiza la señalización de restricción de operaciones de cargue y descargue de materiales?	✓			✓		✓	✓			✓			✓			✓		
	Sobre la Prevención de Incendios	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
45	El área de trabajo cuenta con equipo apropiado contra incendios?	✓			✓		✓				✓			✓			✓		
46	Los extintores no se encuentran obstruidos?		✓			✓		✓				✓			✓			✓	
47	Los pasillos y pasillos se encuentran despejados?	✓			✓		✓				✓				✓		✓		
48	Los elementos de primeros auxilios se encuentran en un lugar visible?	✓			✓		✓				✓				✓		✓		
	Condición de inspección: ¿Se puede empezar con las condiciones de seguridad descubiertas?	SI			NO			AL OÍRA - RESIDENTE SST - INSPECTOR SST											

DÍA DE LA SEMANA	HALLAZGOS
LUNES	
MARTES	
MIÉRCOLES	
JUEVES	
VIERNES	
SÁBADO	
DOMINGO	
ACCIONES CORRECTIVAS	

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA COORDINADOR SST

Stephanny Farray


FIRMA APRENDIZ SG

Anexo 2, Control de personal (radicados de afiliaciones, listado de personal directo)


CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: SST-F01
	Listado del personal - Vinculación directa	Pag. 1 de 1

PROYECTO :	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**
PERIODO :	**MARZO**

No.	Apellidos/Nombres	CEDULA	Cargo	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	ARL	EPS	AFP
1	ALEX CUESTA BENITEZ	C1065373424	AYUDANTE	13-01-2025		SURA	CAJACOPI ATLANTICO - CCF	COLPENSIONES
2	ALVARO ANDRES MANJARRES OVIDIO	1116615548	BODEGUERO	09-01-2025		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PORVENIR
3	ARISTIDES CONEO MARQUEZ	15620652	AYUDANTE	20/03/2025		SURA	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLPENSIONES
4	CARLOS ALBERTO FALS ARROYO	C1047393966	RESIDENTE	14-06-2024		SURA	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	PORVENIR
5	CARLOS ANDRES MESTRA GONZALEZ	C1005708548	AYUDANTE	14-01-2025		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR
6	CARLOS FARITH GARCÍA MORELO	C1003344259	AYUDANTE	11-01-2025		SURA	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	PORVENIR
7	DANIEL DAVID GONZALEZ MONTERROZA	C1129504510	AYUDANTE	09-01-2025		SURA	CAJACOPI ATLANTICO - CCF	PORVENIR
8	DINEY PAMELA OSPINO JIMENEZ	C1067920553	DIRECTORA	14-06-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	COLFONDOS
9	EDER LUIS RINCO SUAREZ	C1005708714	AYUDANTE	09-01-2025		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PORVENIR
10	EUCLIDES MANUEL MONTERROZA LOPEZ	C92496761	OBRA	14-06-2024		SURA	SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	NINGUNA AFP
11	FARID LEONARDO MARTÍNEZ CARMONA	C1067403531	AYUDANTE	09-01-2025		SURA	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	PROTECCION
12	GABRIEL MORENO LICONA	C1072529607	AYUDANTE	09-01-2025		SURA	EPS COOSALUD MOVILIDAD	PORVENIR
13	IVAN DANILO DORIA TIRADO	C1064310879	AYUDANTE	10-01-2025		SURA	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	COLPENSIONES
14	IVAN DARÍO SALGADO CRUZ	C1067855135	OPERADOR MIN	09-01-2025		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
15	JAIME LUIS AVILA CARRASCAL	C78076914	OFICIAL	09-01-2025		SURA	CAJACOPI ATLANTICO - CCF	PORVENIR
16	JERSSON MORALES RINCON	C1072531796	AYUDANTE	1/03/2025	2/03/2025	SURA	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	COLFONDOS
17	JOHANA KARINA FUENTES PEÑA	C50909828	OBRA	14-06-2024		SURA	SURA EPS	COLFONDOS
18	WILLIAM MARTINEZ OLASCOAGA	C78076416	AYUDANTE	18-03-2025		SURA	CAJACOPI ATLANTICO - CCF	COLFONDOS
19	JORGE ENRIQUE CRUZ BENEDETTI	C9074773	TECNICO	14-06-2024		SURA	SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	NINGUNA AFP
20	JOSE ANGEL PEREZ GARCÍA	C1005662930	AYUDANTE DE	11-01-2025	10/03/2025	SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	PROTECCION
21	KAROLAY CARABALLO REYES	C1069496540	SOCIAL	09-01-2025		SURA	FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	PORVENIR
22	LUIS ALFONSO MENDOZA MARTINEZ	C1005708736	AYUDANTE DE	09-01-2025		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR
23	SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO	C1067280132	PROF	14-06-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR
24	LUIS MIGUEL GONZALEZ DIAZ	C1072525704	AYUDANTE DE	17-01-2025		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
25	LUISA FERNANDA SIBAJA LUNA	C1003395473	INSPECTORA	17-08-2024		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	PORVENIR



FIRMA AUXILIAR SST



FIRMA COORDINADOR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: SST-F01
	Listado del personal - Vinculación directa	Pag. 1 de 1

PROYECTO :	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**
PERIODO :	**MARZO**

No.	Apellidos/Nombres	CEDULA	Cargo	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	ARL	EPS	AFP
1	PEDRO MIGUEL FERNANDEZ BENAVIDES	C73432693	AYUDANTE DE OBRA	09-01-2025		SURA	SER EMPRESA	PROTECCION
2	ROMULO EDUARDO PALMERA APARICIO	C11000373	MAESTRO DE OBRA	09-01-2025		SURA	SER EMPRESA	PORVENIR
3	STEPHANNY GARAY SALGADO	C1131104122	AUXILIAR SISO	09-01-2025		SURA	NUEVA EPS S.A.	PROTECCION
4	TANIA DAYANA YENERIS PADILLA	C1131107171	ING AMBIENTAL	09-01-2025		SURA	ENTIDAD PROMOTORA	PORVENIR
5	TEODORO MANUEL GARCIA HERNANDEZ	C8168513	AYUDANTE DE OBRA	11-01-2025		SURA	NUEVA EPS S.A.	COLFONDOS
6	VICTOR JOSE CRUZ PATERNINA	C92517051	ARQUITECTO	09-01-2025		SURA	ENTIDAD PROMOTORA	PORVENIR
7	WILLIAM JOSE DE AGUSTIN HERNANDEZ	C1067400596	AYUDANTE DE OBRA	09-01-2025		SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	COLPENSIONES
8	YEINER BRAVO CASTRO	C1193543998	AYUDANTE DE OBRA	09-01-2025		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
9	MANUEL DAVID BETIN MUÑOZ	C1131104577	AYUDANTE DE OBRA	01-02-2025		SURA	ENTIDAD PROMOTORA	PORVENIR
10	ANDRES FELIPE AVILA CANCHILA	C1131108993	AYUDANTE DE OBRA	01-02-2025	19/03/2025	SURA	FOSYGA-NUEVAEPS	PORVENIR
11	MANUEL FRANCISCO TOBAR CORREA	C1064309595	AYUDANTE DE OBRA	09-01-2025		SURA	REG MOVILIDAD	PORVENIR
12	MARCO EMILIO ATENCION AVILA	C92540327	OFICIAL DE OBRA	11-01-2025		SURA	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	COLFONDOS
13	OSCAR MIGUEL CAUSIL GALVAN	C1193556241	AYUDANTE DE OBRA	09-01-2025		SURA	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA	PORVENIR
14	OSWALDO URANGO HERNANDEZ	C1073809586	AYUDANTE DE OBRA	09-01-2025	1/03/2025	SURA	NUEVA EPS S.A.	PROTECCION
15	PEDRO LUIS MURILLO DE HOYOS	C1131108401	AYUDANTE DE OBRA	20/03/2025		SURA	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA	COLPENSIONES
16	ANDERSON DAVID PADILLA ARRAZOLA	C1131104896	CELADOR	22-02-2025	14/03/2025	SURA	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	NINGUNA AFP
17	CARLOS ENRIQUE SARMIENTO TORRES	C78700868	OFICIAL DE OBRA	29-01-2025		SURA	ENTIDAD PROMOTORA	COLFONDOS
18	ISRAEL MANUEL MORELO MORELO	C15620027	AYUDANTE DE OBRA	20-03-2025		SURA	SER EMPRESA	PORVENIR
19	LEOVIGILDO JIMENEZ TORRES	C1003655741	AYUDANTE DE OBRA	01-02-2025		SURA	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR
20	LUIS EDUARDO APARICIO YANEZ	C1067915162	AYUDANTE DE OBRA	20-03-2025		SURA	REG MOVILIDAD	PORVENIR
							SURA EPS	

FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA COORDINADOR SST

ARL | sura

Medellín, 19 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha Inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 COVEÑAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1067915162	APARICIO YANEZ LUIS EDUARDO	20/03/2025		C206162C	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/03/2025 15:35:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.140.255, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LUIS EDUARDO APARICIO YANEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.067.915.162**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 25 de Marzo del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ARL

sura

Medellín, 26 de marzo de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS HACE CONSTAR:

Que LUIS EDUARDO APARICIO YANEZ con documento de identidad C1067915162, se encuentra afiliado(a) a la Administradora de Riesgos Laborales SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajador(a) de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE con NIT N901811441.

A continuación, se relacionan las fechas de afiliación:

Información general de la afiliación

Fecha inicio	Fecha fin	Tipo cotizante	Centro de trabajo	Código C.T	Clase de riesgo	Tasa cotización	Estado cobertura
2025-03-20	3000-12-31	DEPENDIENTE	COVEÑAS	0000000002	5	6.96	EN COBERTURA

ARL | sura

Medellín, 19 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 COVEÑAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C15620027	MORELO MORELO ISRAEL MANUEL	20/03/2025		47128238	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/03/2025 15:30:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.140.255, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ISRAEL MANUEL MORELO MORELO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **15.620.027**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 25 de Marzo del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 25/03/2025, el empleador CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE identificado con NIT número 901811441 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
8555765	25/03/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	15620027	ISRAELMANUEL MORELO MORELO	1423500	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	2025-03-20

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 25 días del mes de Marzo del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

ARL | sura

Medellín, 19 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 COVEÑAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C92229029	MURILLO DE HOYOS PEDRO LUIS	20/03/2025		176z1472	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/03/2025 15:45:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.140.255, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Salud Total EPS

Bogotá, Febrero 8 de 2025

Señor:
MURILLO DE HOYOS PEDRO LUIS
CC. 92229029
VRD PUNTA SECA CL 1 - 0
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Abril 15 de 2021. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliacion	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliacion	Fecha de desafiliacion EPS	Estado Actual	Discapacidad
MURILLO PEREZ JUAN DIEGO	1007756852	C	Abr-15-2021	65	26	HIJO DE 18 A 25 AÑOS	VIGENTE		Suspendido	Ninguna
MURILLO PEREZ MARIA PAOLA	1131107002	T	Abr-15-2021	65	26	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	VIGENTE		Suspendido	Ninguna
PEREZ MARTINEZ YEIMIS MARGOTH	33056104	C	Abr-15-2021	65	26	CONYUGE	VIGENTE		Suspendido	Ninguna
MURILLO DE HOYOS PEDRO LUIS	92229029	C	Abr-15-2021	65	26	COTIZANTE	VIGENTE		Suspendido	Ninguna
PEREZ HIJO DE YEIMIS MARGO	92229029	M	Oct-2-2023	0	0	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	NO VIGENTE	Oct-2-2023	Exclusión o anulación de la afiliación	Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	92229029	Dependiente	CERRADO
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	92229029	Dependiente	VIGENTE
CONSTRUCTORA GANEM SSAS	92229029	Dependiente	CERRADO
JUAN RAFAEL ARANGO PAVA	92229029	Servicio Domestico	CERRADO

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios dé salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos

ARL | sura

Medellín, 17 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 COVEÑAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C78076416	MARTINEZ OLASCUAGA WILLIAM	18/03/2025		126D2371	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 17/03/2025 16:52:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.140.255, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EPS | Cajacopi
Cuida de ti

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

No. de Radicación	Fecha de Radicación (D D M M A A A A)

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación X — B. Reporte de Novedades

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia — Beneficiario o afiliado adicional — B. Colectiva — C. Institucional — D. De oficio

3. Régimen: A. Contributivo X — B. Subsidiado

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante — B. Cabeza de Familia — C. Beneficiario

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente — B. Independiente — C. Pensionado

Código (registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y Nombres			
MARTINEZ	OLASCUAGA	WILLIAM	
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

7. Tipo de documento de identidad	8. N° del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento	Estado Civil	EPS anterior
CC	78.076.416	Femenino — Masculino X	26 09 1981	CASADO	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo (F N M) — Condición (T P)	13. Puntaje de SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
SURA	COLFONDOS	1.423.500

18. Residencia			
TORRENTE INDIGENA	Teléfono Fijo	3044194056	WILLIAMMARTINEZ@GMAIL.COM
COVEÑAS (Municipio/Distrito)	Zona: Urbana X — Rural	TORRENTE INDIGENA (Localidad / Comuna)	SUCRE (Departamento)

TOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. N°del documento de identidad	22. Sexo: Femenino — Masculino	23. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)	Dirección

Municipio/Distrito	Zona: Rural — Urbana	Departamento	Código IPS (a registrar por la EPS)	Teléfono fijo	Celular

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de Nacimiento (D D M M A A A A)
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos Complementarios

	29. Sexo	30. Etnia	31. Discapacidad (Marque con una X): Tipo (F N M)	Condición (T P)	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

	32. Datos de residencia	Zona: U R	Municipio /Distrito	Departamento	Teléfono Fijo	Celular
B1		U R				
B2		U R				
B3		U R				
B4		U R				
B5		U R				

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud – IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

36. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	NIT	901811441-3	

39. Ubicación				
CALLE 42 # 7-40 LOCAL 1 (Dirección)	7919612 (Teléfono)	consorciocmohospitalsucre@gmail.com (Correo electrónico)	MONTERIA (Municipio/Distrito)	CORDOBA (Departamento)

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de los datos básicos de identificación.
2. Corrección de datos básicos de identificación.
3. Actualización del documento de identidad.
4. Actualización y corrección de datos complementarios.
5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
6. Reinscripción en la EPS.
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo B. Régimen Subsidiado
14. Traslado: A. Mismo Régimen B. Diferente Régimen
15. Reporte de fallecimiento.
16. Reporte del trámite de protección al cesante.
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA REPORTE DE LA NOVEDAD

42. Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo		Fecha de nacimiento	
		Femenino	Masculino	42. Fecha	D D M M A A A A: 18 03 2025

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades de la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de la familia o beneficiario

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad:

Cantidad: CN TI PA CD Total
RC DC CE SC

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial del acto administrativo de custodia.
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración escrita por
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

PRESTACIONES ECONÓMICAS
OFICINA CORDOBA: RADICADO
Fecha de Radicado 20 MAR 2025
Firma Del Funcionario
RECIBIDO POR SERVICIOS DE SALUD SURAMERICANA

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Identificación de la Entidad Territorial / del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación D D M M A A A A
					69. Fecha de Validación D D M M A A A A

70. Nombre del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del Funcionario

OBSERVACIONES

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

ARL | sura

Medellín, 19 de March de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 COVEÑAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C15620652	CONEO MARQUEZ ARISTIDES	20/03/2025		31154n24	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/03/2025 15:37:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.140.255, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo 3, Pago de seguridad social y certificado de paz y salvo emitido por el representante legal

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.067.858.634, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE, identificada con NIT 901.811.441-3 CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos laborales, y los correspondientes a aportes parafiscales: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de Compensación Familiar, de febrero de 2025, del personal dependiente e independiente del Contrato de Obra No LP-018-2023, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE. dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1.

Se expide el presente certificado el día 25 de marzo del 2025 en la ciudad de Montería departamento de Córdoba

Atentamente,

JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
R/L CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
NIT: 901.811.441-3

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811441	3	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CMO HOSPITAL	CALLE 42 N 7-40	SINCELEJO-SUCRE	7919612	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319491481	9482912945	E	2025/03/11	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$21,362,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1131104002	ARIAS DUBAN	X	X																230301	9	$427,050	$68,400	CCFC33	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
2	CC	1131105563	ARRIETA EDUARDO		X																230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF41	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0	Si	$58,900
3	CC	1193556241	ATENCIO MARCO	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF41	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
4	CC	1131108993	AVILA ANDRES	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1072526700	BANGUERA ELIECER	X	X																230301	12	$569,400	$91,200	EPS041	12	$569,400	$22,800	CCF41	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0	Si	$176,500
6	CC	15621529	BANQUET JHON	X	X																230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF41	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
7	CC	1131104577	BETIN MANUEL	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1101440312	BLANCO JUAN	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
9	CC	1193543998	BRAVO YEINER	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF41	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
10	CC	1069496540	CARABALLO KAROLAY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1007245363	CARDENAS JEAN		X																230301	9	$427,050	$68,400	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
12	CC	78076914	CARRASCAL JAIME	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF41	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
13	CC	1073809586	CAUSIL OSCAR	X																	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF41	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
14	CC	92640310	CHAMORRO JAIDER	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
15	CC	1131104582	CHICA OSCAR	X	X																230301	8	$379,600	$60,800	ESSC07	8	$379,600	$15,200	CCF41	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
16	CC	1193050239	CHICA RICARDO	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
17	CC	15618232	CONEO ALFREDO	X	X																25-14	4	$189,800	$30,400	EPS041	4	$189,800	$7,600	CCF41	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0	Si	$58,900
18	CC	15620652	CONEO ARISTIDES	X	X																25-14	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF41	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
19	CC	1131104488	CONEO ELIECER	X	X																25-14	14	$664,300	$106,300	CCFC33	14	$664,300	$26,600	CCF41	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0	Si	$205,800
20	CC	9074773	CRUZ JORGE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
21	CC	92517051	CRUZ VICTOR																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF41	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
22	CC	1065373424	CUESTA ALEX																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
23	CC	1067400596	DE AGUSTIN WILLIAM	X																	25-14	29	$1,376,050	$220,200	CCFC33	29	$1,376,050	$55,100	CCF41	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
24	CC	1007245348	DIAZ ADRIAN	X	X																230301	2	$94,900	$15,200	CCFC55	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
25	CC	1192749961	DIAZ DANIEL	X	X																25-14	9	$427,050	$68,400	CCFC55	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
26	CC	1064310879	DORIA IVAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
27	CC	15034491	DORIA JOHNNY	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
28	CC	1131109246	ESCUDERO SEBASTIAN		X																230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
29	CC	1047393966	FALS CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
30	CC	73432693	FERNANDEZ PEDRO	X																	230201	29	$1,376,050	$220,200	ESSC07	29	$1,376,050	$55,100	CCF41	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
31	CC	92539319	FUENTES EVER	X	X																230201	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF41	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
32	CC	50909828	FUENTES JOHANNA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
33	CC	1005708729	GARAY HUGO		X																230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
34	CC	1131104122	GARAY STEPHANNY																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
35	CC	1072524243	GARCES EDWIN	X	X																230301	11	$521,950	$83,600	ESSC07	11	$521,950	$20,900	CCF41	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
36	CC	1003344259	GARCIA CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
37	CC	8168513	GARCIA TEODORO																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
38	CC	15682314	GARZON JORGE	X	X																230301	6	$284,700	$45,600	CCFC55	6	$284,700	$11,400	CCF41	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
39	CC	1007245339	GONZALEZ KENER	X	X																230201	13	$616,850	$98,700	EPS041	13	$616,850	$24,700	CCF41	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
40	CC	1072525704	GONZALEZ LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
41	CC	92230267	HERNANDEZ ENRIQUE		X																230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
42	CC	8741258	HERNANDEZ JOSE		X																230301	2	$94,900	$15,200	EPS048	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
43	CC	1007245223	JARABA ALBERTO		X																230301	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF41	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
44	CC	1003655741	JIMENEZ LEOVIGILDO	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
45	CC	1131108476	JULIO MANUEL		X																230301	10	$474,500	$76,000	CCFC33	10	$474,500	$19,000	CCF41	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
46	CC	78708357	LOPEZ CLEMENTE	X	X																231001	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF41	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
47	CC	1073788006	LOPEZ FREDY		X																230301	7	$332,150	$53,200	EPS010	7	$332,150	$13,300	CCF41	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
48	CC	7374997	LOZANO JUSTO	X	X																	0	$0	$0	ESSC07	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$64,000
49	CC	1193087173	MADRID IVAN	X	X																230301	11	$521,950	$83,600	EPS041	11	$521,950	$20,900	CCF41	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
50	CC	1072522613	MALARIAGA CRISTIAN		X																230301	8	$379,600	$60,800	EPS048	8	$379,600	$15,200	CCF41	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
51	CC	1116615548	MANJARRES ALVARO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
52	CC	1007564070	MANJARRES RICARDO	X	X																230301	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF41	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
53	CC	15621843	MARQUEZ WILFRIDO	X	X																230301	2	$94,900	$15,200	ESSC07	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
54	CC	1067403531	MARTINEZ FARID	X																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
55	CC	1131104926	MARTINEZ FRANCISCO	X	X																230301	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF41	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
56	CC	1005708736	MENDOZA LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
57	CC	1005708548	MESTRA CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
58	CC	92496761	MONTERROSA EUCLIDES																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$213,100
59	CC	1129504510	MONTERROZA DANIEL	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	CCFC55	29	$1,376,050	$55,100	CCF41	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
60	CC	1072529607	MORENO GABRIEL	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	ESSC24	29	$1,376,050	$55,100	CCF41	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
61	CC	92229029	MURILLO PEDRO	X	X																231001	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF41	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0	Si	$58,900
62	CC	1067920553	OSPINO DINEY																		231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
63	CC	1131104896	PADILLA ANDERSON	X																	25-14	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
64	CC	15618456	PADILLA MANUEL		X																25-14	4	$189,800	$30,400	CCFC33	4	$189,800	$7,600	CCF41	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0	Si	$58,900
65	CC	11000373	PALMERA ROMULO	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	ESSC07	29	$1,376,050	$55,100	CCF41	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
66	CC	1005708688	PERALTA GERMAN	X	X																230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF41	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
67	CC	1005662930	PEREZ JOSE	X																	230201	29	$1,376,050	$220,200	CCFC33	29	$1,376,050	$55,100	CCF41	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
68	CC	1072522158	POSSO JULIO	X	X																230201	3	$142,350	$22,800	ESSC07	3	$142,350	$5,700	CCF41	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
69	CC	78717284	PRADA HELIODORO	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
70	CC	1131110304	RAMOS GUSTABO	X	X																230301	9	$427,050	$68,400	ESSC24	9	$427,050	$17,100	CCF41	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$427,050	$29,800	9	$0	$0	Si	$132,400
71	CC	18857561	RAMOS JAIRO	X	X																231001	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
72	CC	1005708714	RINCO EDER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
73	CC	15620960	RIVERA LEONARDO	X	X																231001	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
74	CC	1193043889	RODRIGUEZ ABRAHAM	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
75	CC	1067855135	SALGADO IVAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
76	CC	1067280132	SALGADO LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
77	CC	1131107866	SANTOS EDUARDO	X	X																230301	7	$332,150	$53,200	CCFC33	7	$332,150	$13,300	CCF41	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
78	CC	92540327	SANTOS MARCELINO	X	X																231001	19	$901,550	$144,300	ESSC07	19	$901,550	$36,100	CCF41	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300

Planilla Resumen

79	CC	78700868	SARMIENTO CARLOS																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
80	CC	1131109665	SEPULVEDA LUIS		X																230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
81	CC	1003395473	SIBAJA LUISA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
82	CC	1005708765	SIERRA CAMILO	X	X																230301	2	$94,900	$15,200	CCFC33	2	$94,900	$3,800	CCF41	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
83	CC	1131106681	SIERRA CARLOS	X	X																230301	17	$806,650	$129,100	EPS037	17	$806,650	$32,300	CCF41	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0	Si	$249,900
84	CC	1007245380	SUAREZ ANI		X																230201	4	$189,800	$30,400	CCFC33	4	$189,800	$7,600	CCF41	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0	Si	$58,900
85	CC	1131108265	TARRAS JESUS		X																231001	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF41	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
86	CC	15029586	TOBAR MANUEL	X																	230301	29	$1,376,050	$220,200	CCFC33	29	$1,376,050	$55,100	CCF41	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
87	CC	1131108401	URANGO OSWALDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	CCFC33	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
88	CC	1131104595	URANGO WILBER		X																25-14	5	$237,250	$38,000	CCFC55	5	$237,250	$9,500	CCF41	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0	Si	$73,600
89	CC	1003655340	VARGAS FAIDER	X	X																230301	10	$474,500	$76,000	ESSC07	10	$474,500	$19,000	CCF41	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
90	CC	1131108085	VERGARA ALEXANDER	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF41	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
91	CC	1131107171	YENERIS TANIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF41	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	Afiliados(91)																						$68,059,050	$10,892,800			$69,909,600	$2,799,200			$69,909,600	$2,799,200			$69,909,600	$4,871,100		$0	$0		$21,362,300

PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811441	3	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CMO HOSPITAL	CALLE 42 N 7-40	SINCELEJO-SUCRE	7919612	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319491481	9482912945	E	2025/03/11	2025/03/07	BANCOLOMBIA	0	$21,362,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				89	$10,892,800	$0	$0	$10,892,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$1,212,100	$0	$0	$1,212,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$1,564,500	$0	$0	$1,564,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	$6,726,600	$0	$0	$6,726,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,389,600	$0	$0	$1,389,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				91	$4,871,100	$0	$0	$4,871,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	91	$4,871,100	$0	$0	$4,871,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				91	$2,799,200	$0	$0	$2,799,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	91	$2,799,200	$0	$0	$2,799,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				91	$2,799,200	$0	$0	$2,799,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$153,900	$0	$0	$153,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$74,100	$0	$0	$74,100
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	13	$431,300	$0	$0	$431,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$133,000	$0	$0	$133,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$70,300	$0	$0	$70,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	15	$326,800	$0	$0	$326,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$366,700	$0	$0	$366,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	$399,000	$0	$0	$399,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$673,100	$0	$0	$673,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				91	$21,362,300	$0	$0	$21,362,300

Anexo 4. Plan de trabajo P vs E

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

SISTEMA GESTION INTEGRAL

CRONOGRAMA DE CAPACITACION SST

VERSION 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA: jun-24, jul-24, ago-24, sep-24, oct-24, nov-24, dic-24, ene-25, feb-25, mar-25, abr-25, may-25, jun-25, jul-25, ago-25, sep-25, oct-25, nov-25, dic-25, ene-26, feb-26, mar-26 (S1 S2 S3 S4 cada mes)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INDUCCION- REINDUCCION - CAPACITACIONES

ACTIVIDADES	P/E	Periocidad en que se debe realizar la actividad	Responsable de realizar la actividad	A quien o a que va dirigida la actividad	EJECUTADO	PROGRAMADO	%CUMPLIMIENTO
induccion en SST y MA	P / E	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal	34	82	41%
Notificacion de riesgo a los que se esta expuesto en la ejecucion de las actividades.	P / E	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal	34	82	41%
Perfil sociodemografico a todo el personal de obra	P / E	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal	34	82	41%
Adecuado uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal	P / E	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Cultura de Autocuidado	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Que hacer en caso de un Accidente-lineas de emergencias	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Socialización del manual de convivencia laboral	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Estilos de vida y trabajo saludable sustancas psicoactivas	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Higiene postural y manejo de cargas	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Qué es el acoso laboral y medida preventivas	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Riesgos asociados al consumo de alcohol, droga y sustancias psicoactivas.	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Agotamiento por calor - golpe de calor	G / E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Procedimiento de Herramientas electricas, manuales y pequeños implementos	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Proteccion partes del cuerpo: manos, oidos, ojos, pies etc	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Socialización del Plan de emergencias	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal	1	1	100%
Manejo de Extintores de incendios	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Brigada de emergencia de manejo de incendio	1	1	100%
Primeros auxilios	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Brigada de emergencias de primeros auxilios.	1	1	100%
Socialización del procedimiento trabajo seguro alturas	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.	1	1	100%
Capacitacionenqueesincidente ,accidenteyenfermedad laboral y la forma como se debe reportar.	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.	1	1	100%
Socializacion de fichas tecnicas de sustancias quimicas	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.	1	1	100%
Capacitacion del COPASST	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.	1	1	100%
Medidas de prevencion - mordedura de culebra	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
CapacitacionSeguridadvial,me didaspreventivasenlaconducci on, uso del cinturon de seguridad .	P / E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%

Riesgo en excavaciones y sus controles	P E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
Capacitacion Uso e importancia de los EPP y la dotaccion	P E	Según ingreso de trabajadores	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
Socializacion de puntos de atencion medica en caso de accidente y entrega de medicamentos	P E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
Importancia de la señalizacion preventiva en obra	P E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
Capacitacionenriesgobiologico ,picaduras,mordedurasde animales	P E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
Primeros auxilios de desmayo	P E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
importancia de la inspeccion de equipos contra caida - como hacerla	P E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
riesgo de exposicion al ruido y proteccion auditiva	P E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
Importancia de la realizacion de las pausas activas o relajacion	P E	Programada	ENCARGADO SST	Frentes de obra donde se realiza la actividad.		1	0%
Normas de seguriad para conduccion de vehiculos y maquinaria	P E	Programada	ENCARGADO SST	conductores y operadores		1	0%
Como idetentificar actos y condiciones inseguras	P E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
Riesgos fisicos (ruido, vibraciones)	P E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
manejo de maquinaria, equipos y vehiculos	P E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
Los riesgos del exceso de confianza	P E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
Funciones del Comité de convivencia Laboral y como hacer un comité eficaz.	P E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
Riesgos Eléctricos	P E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
Riesgos Eléctricos y andamios	P E	Programada	ENCARGADO SST	Todo el personal		1	0%
TOTAL					120	283	42%
OBSERVACIONES:							

CONVENSIONES		
	P	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES
	E	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES
	R	ACTIVIDADES REPROGRAMADAS EN EL MES
	NA	ACTIVIDADES QUE NO APLICAN EN EL MES

FIRMA ESPECIALISTA:		FIRMA REP. LEGAL	
NOMBRE	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	NOMBRE	JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA C.C. No. 1.067.858.634 de Montería
CARGO	PROFESIONAL SST	CARGO	REPRESENTANTE LEGAL
FECHA	2/06/2024	FECHA	1/12/2024

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PLAN DE TRABAJO ANUAL	VERSIÓN: 01
		CODIGO: SST-P02
		FECHA: 02 de Julio de 2024

ETAPA	OBJETIVO	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	CRONOGRAMA Cuando se cumpla se marca con 1, en **P si es (Planeado) o con** 1 si es **(Ejecutado)**												RESPONSABLE	RECURSOS	OBSERVACIONES
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
PLANEAR	cidentes en el trabajo y y enfermedad laboral por la exposición de los trabajadores a factores de riesgo, asociados con las actividades desarrolladas por EL CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil: El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST podrá ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.	P* E* 1	P* 1											Representante legal	Financieros	
		seguimiento al pago de seguridad social de personal directo y subcontratatado mensual	P* E* 1	P* 1	P* 1	P* 1	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	Representante legal	Financieros	
		Elaborar presupuesto y designar los recursos para el diseño y mantenimeinto del SG-SST.	P* E* 1	P* 1											Representante legal	Financieros	
		Acondicionamiento de señalización, equipos de emergencias, almacen, disponibilidad elementos de bioseguridad,acondicionamiento y reposición elementos de bioseguridad, punto ecologico, publicacion poliitcas, reglamentos (interno de trabajo y higiene y seguridad industrial),	P* E* 1	P* 1					P*						profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Conformar o actualizacion y garantizar el funcionamiento del Comité de convivencia laboral	P* E*	P* 1											profesional SST	Técnicos, Humanos	
		actas de reunion del CCL	P* E*	P* 1			P*			P*			P*		profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Capacitar Al CCL para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley.	P* E*	P* 1											profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Conformar o actualizacion y garantizar el funcionamiento del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.	P* E*	P* E*								P*			profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Actas de reunion del COPASST	P* E*	P* 1	P* 1	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Capacitar Al Vigía SST o COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley.	P* E*		P* E*								P*		profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención, referente a los peligros/riesgos prioritarios	P* E* 1	P* 1											Representante legal	Técnicos, Humanos	
		Realizar actividades de inducción en seguridad y saldud en el trabajo al personal	P* E* 1	P* 1	P* 1	P* E*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo que cuente con los numerales establecidos en el Decreto 1072 de 2015	P* E* 1	P* 1											profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST	P* E* 1	P* 1											profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente.	P* E*	P* 1											profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST	P* E* 1	P* 1											profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Contar con procedimiento en el que se defina el sistema de archivo y retención documental	P* E*		P* E*										profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST	P* E*											P*	profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.	P* E*	P* 1							P*				profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud	P* E*						P*						profesional SST	Técnicos, Humanos	
		Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios.	P* E* 1	P* 1											profesional SST	Técnicos, Humanos	


Fase	Objetivo	Actividad		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Responsable	Recursos	
	Diseñar e Implementar el sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos de la resolución 0312 de 2019 con el fin de prevenir la ocurrencia de ac	Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.	P*	P*												profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*	1														
HACER		Seguimiento al cumplimiento restricciones médico - laborales (según el número de recomendaciones que lleguen a los trabajadores)	P*	P*								P*				profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*	1														
		Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.	P*	P*								P*				profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*	1														
		Realizar inspecciones que incluya locativas, epp, equipos, herramientas, sistema de proteccion contra caidas, emergencias, orden y aseo, observacion de comportamiento, ambientales; de acuerdo al cronograma de inspecciones	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*	1	1	E*												
		Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable.	P*			P*							P*			profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*			E*												
		Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otro	P*	P*												profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*	1														
		Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de los trabajadores.	P*	P*												profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*	1														
		Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*	1	1	E*												
		Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores	P*			P*							P*			profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*			E*												
		Realización del inventario y/o actualizaciónde los equipos, herramientas maquinas , señalizacion asignadas al proyecto	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*	1	1	E*												
		Reportar e investigar los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, según corresponda, en caso de presentarse	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos, Humanos	
			E*	1	1	E*												
		Realizar medición de indicadores Accidentalidad Morbilidad Severidad Ausentismo	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*	1	1	E*												
		Establecer controles de los peligros identificados.	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*	1	1	E*												
		Elaborar formatos para el registro de inspecciones. (Orden y Aseo, Botiquín, extintor)	P*	P*												profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*	1														
		Reporte para los trabajadores para realizar actividad de altura	P*					P*								profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*															
		Continuar con la Entrega de Elementos de Protección personal y revisión del uso de los mismos	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	Vigía ocupacional	Humanos (disponibilidad de personal)	
			E*	1	1	E*												
		Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.	P*						P*							profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*															
		Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa.	P*			P*							P*			profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*			E*												
VERIFICAR		Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección.	P*												P*	Representante legal	Financieros	
			E*															
		Medir indicadoresdefinidos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	P*												P*	profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*															
ACTUAR		Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	P*	Adminsitradora /profesional SST	Técnicos Humanos	
			E*	1	1	E*												
		TOTAL PROGRAMADO		24	17	11	0	0	12	14	8	15	15	10	10			
		TOTAL EJECUTADO		24	17	11	11	12	11	11	12	12	12	12	11			

MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		VARIABLES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
FORMULA	Actividades ejecutadas *100 / Actividades programadas	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	24	17	11										52
		ACTIVIDADES EJECUTADAS	24	17	11	11	12	11	11	12	12	12	12	11	156
		RESULTADO	100%	100%	100%										100%
		META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

GRAFICA



JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA C.C. No. 1.067.858.634 de Montería	[firma]	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	[firma]
Nombre	Firma	Nombre	Firma
Representante Legal		PROF SST	

Anexo 5, Inducción

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE COLABORADORES	
	COD: SST- F 002	versión 1

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR				
Nombre Completo	Luis Orlando Aparicio Yanez.			
Nº de Identificación	1067915162.			
Cargo	Ayudante.	Fecha	20/03/25	
Seleccione el tipo de inducción	Nuevo colaborador ☑	Reinducción ☐	Otro:	
Seleccione tipo de contrato de quien recibe la inducción	Obra/labor ☐	Indefinido ☐	Prestación de Servicios ☑	Otro:

I. INDUCCION GENERAL	RESPONSABLE
☑ Explicación de las generalidades de la empresa.	
☑ Recorrido por frente de obra y presentación del equipo de trabajo (compañeros).	
☑ Política, Principios y Valores.	
☑ Reglamento Interno de Trabajo (Horario, Formas de pago, faltas y sanciones, solicitud de permisos).	
☑ Seguridad Social (ARL, AFP, EPS, Caja de Compensación,).	
☑ Funciones del Cargo.	
II. INDUCCIÓN EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
☐ Socialización de la Política del SGI.	
☑ Deberes y Derechos de los Trabajadores.	
☑ Definiciones de Peligro, Riesgo, Condiciones y Actos inseguros.	
☑ Identificación y control de peligros y riesgos en su puesto de trabajo.	
☑ Procedimiento de Accidente de trabajo / enfermedad laboral/ Enfermedad común	
☐ Exámenes Médicos Ocupacionales	
☑ Rutas de evacuación y puntos de encuentro / plan de emergencias	
☑ Entrega de elementos de protección personal, recomendaciones de uso y reposición	
Otro? Cual?:	Stephanny G. Nombre del Coordinador o auxiliar SST
III. Otras actividades al ingreso del trabajador	
☑ **PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO**	Stephanny G. Firma
☑ **NOTIFICACIÓN DE RIESGO**	
☐ **ENCUESTA DE MORBILIDAD**	

MANIFIESTO HABER COMPRENDIDO CADA ASPECTO EXPLICADO (FIRMA TRABAJADOR) Luis Aparicio

OBSERVACION:

Anexo 6, Notificación de riesgo

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	NOTIFICACION DE RIESGO	VERSION 1 COD. SST. F 003 PAG 1 DE 2

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA DE NOTIFICACION	20/03/2025	NUMERO DE TRABAJADORES NOTIFICADOS :	1
ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL		

TAREA PRINCIPAL SEGÚN CARGO:

CARGO	TAREAS	CARGO	TAREAS
Ayudante	Cargue y Descargue de Material		

RIESGOS		EFECTOS POSIBLES A LA SALUD	MEDIDAS / SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EXISTENTES	MEDIDAS DE CONTROL QUE DEBE CUMPLIR EL TRABAJADOR
DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN			
Superficies de trabajo inadecuadas	Condiciones de Seguridad	Contusiones Esguinces y torceduras Golpes Fracturas Raspones Caídas al mismo nivel Cortadas	Charlas de Seguridad Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos) Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Atrapamientos entre máquinas en movimiento, cuando se abastece la mezcladora	Condiciones de Seguridad	Atrapamiento, fracturas, amputación,	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Procedimientos de trabajo Normas de seguridad Educación al personal	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Accidentes (Volcaduras, Atropellamiento y/o aplastamiento)	Condiciones de Seguridad	Golpes Fracturas Heridas Contusiones Muerte	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Procedimientos de trabajo Normas de seguridad Educación al personal	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Manipulación de Objetos Corto punzantes	Condiciones de Seguridad	Heridas Laceraciones	Charlas de Seguridad Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos) Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Contactos con bacterias y hongos por las aguas estancadas.	Biológico	Mareos, vómitos, alergias, afecciones en la piel y del Sistema Respiratorio	Charlas de Seguridad Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos) Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor.	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Exposición a agentes biológicos como Virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)	Biológico	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte.	Esquema completo de vacunacion Capacitación frente al riesgo Lavado de manos frecuente Distanciamiento físico Hidratación constante del personal Disposición de insumos para la desinfección (Alchol, hipoclorito, detergente, jabon)	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Manipulación de cargas por encima de 25 kg	Biomecánico	Fatiga muscular Lesiones osteomusculares Hernias Discales	Charlas de Seguridad Realización de exámen medico ocupacional Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor.	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Vibraciones cuerpo entero	Físico	En columna vertebral: Lumbalgias, espondilitis, osteocondilitis intervertebral, calcificación de discos, etc. Aparato digestivo: Hemorroides, enfermedades gástricas. Aparato urogenital: Prostatitis, Hematuria Visión: Pérdida de agudeza visual. Comportamiento: Retardo en el tiempo de reacción, menor habilidad manual, Irritación nerviosa Síndrome de Raynaud	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Procedimientos de trabajo Normas de seguridad Educación al personal Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Ruido Continuo originado por (Máquina cortadora - Taladro Retroexcavadora)	Físico	Fatiga Desconcentración Disconfort	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Procedimientos de trabajo Normas de seguridad Educación al personal Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales

Contacto con sustancias	Químico	Efectos solo cuando se ingiere e inhala, como irritaciones, dolor de cabeza y vértigo	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Publicación y socialización de las hojas de seguridad Educación al personal Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor	Utilizacion de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Presencia de Polvos Generación de polvos al realizar las labores de excavación y durante el traslado de escombros a los puntos de recolección	Químico	Alergias y dermatitis Quemaduras químicas irritación ocular asfixia	Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos Publicación y socialización de las hojas de seguridad Educación al personal Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor	Utilización de los elementos de protección personal. Acatamiento a los procedimietno de seguridad. Asistir a la programación de exámenes ocupacionales
Trabajo bajo presión, por atrasos o entregas parciales	Psicosocial	Estrés, cansancio, fatiga, ansiedad.	Comités de Convencial Laboral operativo	
OTROS				

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Luis Eduardo Aparicio.	1067915162.	Ayudante	[firma]

RESPONSABLES	INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SOCIALIZA NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
CORDINADOR SST	[firma]	[firma]
AUXILIAR SST	Stephanny Garay	Stephanny Garay

Anexo 7, Capacitaciones SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	4/03/25.	DURACIÓN:	20min.
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE :	Stephanny Garay - ARL.		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☑ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Capacitación Copasst.

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	MANUEL Tobar S	oficial		
2	[illegible] Cuesta	Of		
3	Carlos [illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	obrero.		
6	[illegible]	[illegible]		
7	Israel Moreno M	OF		
8	Arigtiec conco	cono		
9	David Leonardo Martinez	obrero		
10	Jose Silva Avila	obrero		
11	Duban Vega Perez			
12	Juan madrid R.	obrero		
13	[illegible]	obrero		
14	Alexander Vallejo V	oficial		
15	marcelino Pitco	oficial		
16	[illegible]	oficial		
17	Adrian Jose Diaz Zarate	obrero		
18	[illegible]	obrero		
19	Daniel Monterrosa	Obrero		
20	Luis Gonzalez Ayala	obrero		
21	Gabriel Moreno Licona	Obrero		
22	Marco emilio afeccio avila	obrero		
23	CARLOS ANDRES mestra	Obrero		CARLOS
24	IVAN DORIA TIRADO	OFICIAL		
25	Hugo garay	Obrero		Hugo Garay
26	ALEX CUESTA BONITEZ	Obrero		ALEX CUESTA
27	JUAN DAVID SANTOS	obrero		JUAN DAVID
28	JESUS CAMILO SANTOS	OBRERO		JESUS
29	Eduardo	Obrero		Eduardo
30	Gladys Fuentes	movista		
31	Osvaldo Ortega	Oficial		Osvaldo
32	Jose martinez	obrero		Jose martinez
33	Andres Manjarres Ricardo	Almacenista	COMO Asesor	

Stephanny Garay - ARL.
RESPONSABLE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	01/03/25.	DURACIÓN:	20 min.
NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE :	Stephanny Caray - ARL.		

DIVULGACION DE ;	TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO
☐ INDUCCIÓN ☑ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☐ ACTIVIDAD	Capacitación copasst.

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Edwin Luis Durango Sosa	obrero		
2	Eduardo Arrieta	obrero		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

Stephanny Caray - ARL.
RESPONSABLE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F12
	ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA:	20/03/25.	DURACIÓN:	10min.
NOMBRE DE QUIEN PRESIDE:	Stephanny Garay		

DIVULGACIÓN DE:
- INDUCCIÓN
- X CAPACITACIÓN
- ENTRENAMIENTO
- REUNIÓN
- ACTIVIDAD

TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO

Socialización de Sustancias químicas (fichas técnicas).
Lección Aprendida

N	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Manuel Beltrán Muñoz	obrero		
2	Marco atencio avila	obrero		Marco
3	Wilber Urango Hernandez	Obrero		Wilber
4	Nuevo Andres Manjarres Avilez	almacenista		
5	Edwin Cyrs Pantoja	Obrero		
6	Luis Mendoza Martinez	Ayudante A.		
7	CARLOS Alfonso Mestra	Obrero		CMO
8	IVON Salgado cruz	Operador		Ivon Salgado.
9	ALEX CUESTA BENITEZ	Obrero		Alex Cuesta
10	Gonzalo Jimenez	oficial		
11	Luis Gonzalez Diaz	obrero		
12	Jhon Fadrer Nuñez	oficial		
13	Alexander Vallejo	oficial		Vallejo
14	trabajo			
15	David Leonardo Martinez	Obrero		
16	JOSE ANGEL PEREZ GARCES	OBRERO		
17	NAVID DE TOSAR CORREA	oficial		
18	Fredi Lopez Torres	obrero		Fredi
19	Cerilliam Hernandez	obrero		
20	Juan Madrid Romero	obrero		
21	Carlos Sarmiento	oficial	CMO Hospital	
22	Oscar miguel cayre	OFICIAL		
23	Andres Avila Carchila	obrero	CMO	Andres Avila C.
24	Luis Carlos Palencia	Hay vte.		
25	Jorge E. Peña Dior	oficial		
26	Jose Caamaño	OF	CMO	
27	Yomer Bongo Castro	oficial		
28	Carlos Jarilla Garcia	Ayudante	CMO	
29	Daniel Montero 29	obrero	CMO Hospital	
30	Luis Eduardo Aguilera Yañez	obrero	Capataz	
31				
32				
33				

Stephanny Garay
RESPONSABLE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	**REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES**	**Versión 2**
		Cod: Cod: SST-F08

REPORTE DEL EVENTO

ANTECEDENTES

CLASIFICACIÓN	ACCIDENTE ☑	INCIDENTE ☐	TIPO	Personas ☐	Propiedad ☐	Ambiental ☐	
Fecha del incidente / accidente	19/03/25.	Hora	5:00pm.	Reporte No.			
Lugar	Obra hospital.			Empresa	Consorcio CMO.		
Jefe de Inmediato	Eduardo Palmera						
Nombre de quien reporta el evento	Jaime Carrascal.						

IDENTIFICACIÓN DEL AFECTADO

Nombre:	Jaime Luis Carrascal Avila.	Edad:	48 años
Ocupación:	Oficial.	Antigüedad en la labor (semanas):	
Sección de trabajo:	Bloque 2	Tiempo Incapacidad:	
Actividades que realizaba:	traslado de Cemento		
Tipo de lesión:	Esguince, lumbago		
Parte del cuerpo lesionada:	Espalda.		

TIPO Y AGENTE DEL EVENTO INVESTIGADO (Diligenciar en caso de Investigación de Accidentes/Incidentes)

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES)

Fractura	Quemadura		
Luxación	Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia		
✓ Torcedura, esguince, desgarro muscular, hernia, laceración de músculo o tendón sin herida	Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente		
Conmoción o trauma interno	Asfixia		
Amputación o enucleación (exclusión o perdida del ojo)	Efecto de la Electricidad		
Herida	Efecto nocivo de la radiación		
Trauma superficial (incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)	Lesiones Múltiples		
Golpe o contusión o aplastamiento	Otro especificar		

PARTE DEL CUERPO AFECTADA

Cabeza	Miembro Inferiores		
Ojo	Pies		
Cuello	Ubicaciones Múltiples		
✓ Tronco (Incluye Espalda, Columna Vertebral, Medula Espinal, Pelvis)	Lesiones Generales u otras		
Tórax			
Abdomen			
Miembros Superiores			
Manos			

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE

Caída mismo/distinto nivel	Golpeado por/con/contra		
Atrapamiento con máquinas o estructuras	Contacto con objetos cortantes/punzantes		
Contacto con fuego u objetos calientes	Proyección de partículas/líquidos		
Derramamiento de sustancias combustibles	✓ Sobreesfuerzo		
Atropello/choque/colisión o volcamiento	Incendio de instalaciones		
Exposición al arco eléctrico o energía eléctrica	Intoxicación alimentos/químicos		
	Otros		

AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)

Superficie de trabajo en altura o mismo nivel	Herramientas con o sin motor		
✓ Máquinarias/equipos/materiales	Herramienta/material corto punzante		
Fuego o material incandescente	Polvos o partículas en suspensión		
Electricidad	Proyección de materiales		
Vehículo transporte carga o personas	Humos gases o vapores en el aire		
Combustibles	Alimentos		
Otros			

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE ¿Quién, cómo, cuándo y dónde?

El Trabajador se encontraba realizando cargue de bultos de Cemento de 50 Kg, cuando este se disponia a cargar un bulto de nivel de piso, este sintio un fuerte dolor en espalda y Cadera

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES (Espacio Para El Comité Investigador)

CAUSAS

CAUSA INMEDIATA

ACTO SUBESTANDAR (Violación de una norma aceptada como segura)		CONDICIÓN SUBESTANDAR (Estado o condición física del objeto o material que puede causar el AT y puede ser corregida)	
Manejar equipo sin autorización		Carencia del EPP necesario	
Operar a velocidad insegura		Elaborado con materiales inadecuados	
Hacer inoperables los dispositivos de seguridad		Insuficiente espacio de trabajo	
Usar equipo/herramienta inadecuada/ defectuosa		Iluminación inadecuada	
Usar equipo en forma inapropiada		Uso de equipos/procedimientos de por si peligrosos	X
No usar/usar inadecuadamente el EPP		Ayuda inadecuada para levantar objetos pesados	X
Cargar, colocar o almacenar inadecuadamente	X	Riesgos ambientales en trabajos exteriores	
Levantar en forma incorrecta	X	Riesgos naturales	
Posicionamiento inadecuado para la labor		Riesgos de tráfico	
Prestar servicio al equipo en movimiento		Guardas o barreras inadecuadas	
Falta de atención-olvido		Defectos mecánicos en equipos o herramientas	
No asegurar o advertir		Defectos eléctricos en equipos o herramientas	
Uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo	X	Sistema de advertencia deficiente	
Errores de conducción		Peligro de incendio o explosión	
Otros		Orden y aseo deficientes	
		Condiciones ambientales peligrosas	
		Otras	

CAUSAS BÁSICAS

FACTORES PERSONALES		FACTORES DE TRABAJO	
CONOCIMIENTO		**SUPERVISIÓN**	
Falta de Educación/Experiencia		Mala programación del trabajo	
Falta de entrenamiento teórico		Instrucción inadecuada	
Falta de orientación		Supervisión inadecuada	
ESTRÉS		**ADQUISICIÓN**	
Cansancio, falta de concentración		Especificación inadecuada	
Ambiente de trabajo inapropiado		Selección inadecuada del proveedor	
Exigencia de trabajo excesiva	X	Transporte inadecuado de materiales	
HABILIDAD		**HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	
Falta de orientación práctica		Uso incorrecto del equipo	
Falta de práctica		No disponible o faltante	
Exceso de confianza		Herramientas y equipos inadecuados	
MOTIVACIÓN		**DISEÑO E INGENIERÍA**	
Intento de ahorrar tiempo	X	Criterio inadecuado de diseño	
Ejemplo inapropiado de supervisión		Normas inadecuadas	
Aceptar desempeño inadecuado		Inspección inadecuada	
OTROS		**MANTENIMIENTO E INSTALACIONES**	
		Mantenimiento deficiente	
		Mantenimiento de rutina no realizado	
		Fallas en el mantenimiento correctivo	
		OTROS	

OTRAS CAUSAS

Anexo 8, Seguimiento de las evaluaciones medicas de ingreso,

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F21
	SEGUIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA ACTUALIZACION	20/02/2025

No.	Nombre	cedula	Examen de Ingreso Fecha	Examen Periódico Fecha	Examen de Retiro Fecha	Observaciones y Recomendaciones
1	DANIEL DAVID MONTERROZA GONZALEZ	1129504510	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
2	WILLIAM JOSE DE AGUSTIN HERNANDEZ	1067400596	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
3	PEDRO MIGUEL FERNANDEZ BENAVIDES	73432693	12/10/2024			APTO SIN RESTRICCION
4	ROMULO EDUARDO PALMERA APARICIO	11000373	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
5	EUCLIDES MANUEL MONTERROZA LOPEZ	92496761	POR PROGRAMAR			
6	EDER LUIS RINCO SUAREZ	1005708714	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
7	ALVARO ANDRES MANJARRES OVIDIO	1116615548	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
8	JAIME LUIS CARRASCAL AVILA	78076914	12/10/2024			APTO SIN RESTRICCION
9	YEINER BRAVO CASTRO	1193543998	POR PROGRAMAR			
10	GABRIEL MORENO LICONA	1072529607	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
11	IVAN DANILO DORIA TIRADO	1064310879	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
12	JOSE ANGEL PEREZ GARCÍA	C1005662930	POR PROGRAMAR			
13	LUISA SIBAJA LUNA	1003395473	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
14	OSCAR MIGUEL CAUSIL GALVAN	1073809586	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
15	ARISTIDES CONEO MARQUEZ	15620652	POR PROGRAMAR			
16	CARLOS ANDRES MESTRA GONZALEZ	1005708548	POR PROGRAMAR			
17	DINEY PAMELA OSPINO JÍMENEZ	1067920553	22/07/2024			APTO SIN RESTRICION
18	KAROLAY CARABALLO REYES	1069496540	1/08/2024			APTO SIN RESTRICION
19	TANIA DAYANA YENERIS PADILLA	1131107171	6/07/2024			APTO SIN RESTRICION
20	STEPHANNY GARAY SALGADO	1131104122	1/07/2024			APTO SIN RESTRICION
21	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	1067280132	1/07/2024			APTO SIN RESTRICION
22	MARCO EMILIO ATENCIO AVILA	1193556241	POR PROGRAMAR			
23	ANDRES FELIPE AVILA CANCHILA	1131108993	POR PROGRAMAR			
24	PEDRO LUIS MURILLO DE HOYOS	9229029	POR PROGRAMAR			

FIRMA COORDINADOR SST

FIRMA AUXILIAR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F21
	SEGUIMIENTO EXAMENES OCUPACIONALES	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA ACTUALIZACION	20/03/2025

No.	Nombre	cedula	Examen de Ingreso Fecha	Examen Periódico Fecha	Examen de Retiro Fecha	Observaciones y Recomendaciones
1	ALEX CUESTA BENITEZ	C1065373424	POR PROGRAMAR			
2	MANUEL FRANCISCO TOBAR CORREA	15029586	16/07/2024			APTO SIN RESTRICION
3	CARLOS FARITH GARCÍA MORELO	C1003344259	POR PROGRAMAR			
4	CARLOS ENRIQUE SARMIENTO TORRES	78700868	03/092027			APTO SIN RESTRICCION
5	OSWALDO URANGO HERNANDEZ	1131108401	03/092028			APTO SIN RESTRICCION
6	FARID LEONARDO MARTINEZ CARMONA	1067403531	POR PROGRAMAR			
7	JORGE ENRIQUE CRUZ BENEDETTI	9074773	PENDIENTE			
8	JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA	50909828	PENDIENTE			
9	LUIS ALFONSO MARTINEZ MENDOZA	1005708736	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
10	CARLOS ALBERTO FALS ARROYO	1047393966	PENDIENTE			
11	IVAN DARIO SALGADO CRUZ	1067855135	PENDIENTE			
12	VICTOR JOSE CRUZ PATERNINA	92517051	3/09/2024			APTO SIN RESTRICCION
13	ANDERSON DAVID PADILLA ARRAZOLA	C1131104896	POR PROGRAMAR			
14	ISRAEL MANUEL MORELO MORELO	C15620027	POR PROGRAMAR			
15	LEOVIGILDO JIMENEZ TORRES	C1003655741	POR PROGRAMAR			
16	LUIS EDUARDO APARICIO YANEZ	C1067915162	POR PROGRAMAR			
17	TEODORO MANUEL GARCIA HERNANDEZ	C8168513	POR PROGRAMAR			
18	LUIS MIGUEL GONZALEZ DIAZ	C1072525704	POR PROGRAMAR			
19	MANUEL DAVID BETIN MUÑOZ	C1131104577	POR PROGRAMAR			
20	TEODORO MANUEL GARCIA HERNANDEZ	C8168513	POR PROGRAMAR			
21	WILLIAM MARTINEZ OLASCOAGA	C78076416	POR PROGRAMAR			
22						
23						

FIRMA COORDINADOR SST

FIRMA AUXILIAR SST

Anexo 9, Encuesta y tabulación Perfil sociodemográfico

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO - CONTROL DE PERSONAL	PAG 1 DE 2
		COD SST F048
		VERSION 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA DE ACTUALIZADO	30/03/2025

SEGUIMIENTO		INFORMACION PERSONAL			NOVEDAD		AFIACION A SEGURIDAD SOCIAL			DATOS				
MES ACTUALIZACION	N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EPS	ARL	AFP	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	MUNICIPIO	TELEFONO	EDAD	GENERO
PERIODO: MARZO	1	MANUEL FRANCISCO TOBAR CORREA	15029586	AYUDANTE	16/07/2024		FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	COLFONDOS	CALLE LOS TRAMPOSOS	COVEÑAS	3007316049	54	MASCULINO
	2	PEDRO LUIS MURILLO DE HOYOS	9229029	AYUDANTE	12/07/2024		SALUD TOTAL	SURA	COLPENSIONES	PUNTA SECA	COVEÑAS	3004044834	48	MASCULINO
	3	VICTOR JOSE CRUZ PATERNINA	92517051	RESIDENTE	30-08-2024		SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3013903726	49	MASCULINO
	4	IVAN DANILO DORIA TIRADO	1064310879	AYUDANTE	21-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	COLPENSIONES	BELLAVISTA	COVEÑAS	3044777748	19	MASCULINO
	5	GABRIEL MORENO LICONA	1072529607	AYUDANTE	14-08-2024		EPS COOSALUD MOVILIDAD	SURA	PORVENIR	PARCELAS	COVEÑAS	3009526471	27	MASCULINO
	6	LUISA FERNANDA SIBAJA LUNA	1003395473	RESIDENTE	17-08-2024		SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	PORVENIR	CRA 15 #34-51	MONTERIA	3162794532	22	FEMENINO
	7	OSWALDO URANGO HERNANDEZ	1131108401	AYUDANTE	29-08-2024		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	NINGUNA AFP	TORRENTE INDIGENA	COVEÑAS	3216508510	32	MASCULINO
	8	ROMULO EDUARDO PALMERA APARICIO	11000373	MAESTRO	21-08-2024		NINGUNA EPS	SURA	PORVENIR	MANZANA 122 LOT 5	MONTERIA	3013132810	47	MASCULINO
	9	ALVARO ANDRES MANJARREZ OVIDIO	1116615548	BODEGURO	21-08-2024		FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	CRA 26 #3-26	COVEÑAS	3146848668	28	MASCULINO
	10	WILLIAM JOSE DE AGUSTIN HERNANDEZ	1067400596	AYUDANTE	17-08-2024		FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	NINGUNA AFP	REPARO	COVEÑAS	3117085152	39	MASCULINO
	11	DANIEL DAVID MONTERROZA GONZALEZ	1129504510	AYUDANTE	17-08-2024		CAJACOPI	SURA	PORVENIR	PUNTA SECA	COVEÑAS	3235382881	20	MASCULINO
	12	EDER LUIS RINCO SUAREZ	1005708714	AYUDANTE	25-08-2024		FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	GUAYABAL	COVEÑAS	3113795231	24	MASCULINO
	13	LUIS ALFONSO MENDOZA MARTINEZ	1005708736	AYUDANTE	22-08-2024		SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	REPARO	COVEÑAS	3242329369	26	MASCULINO
	14	TANIA DAYANA YENERIS PADILLA	1131107171	ING AMBIENTAL	11-07-2024		SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	SURA	PORVENIR	ALICANTE	COVEÑAS	3165679632	33	FEMENINO
	15	OSCAR MIGUEL CAUSIL GALVAN	1073809586	AYUDANTE	29-08-2024		EPS FAMISANAR LTDA	SURA	PROTECCION	GUAYABAL	COVEÑAS	3146512112	32	MASCULINO
	16	STEPHANNY GARAY SALGAOD	1131104122	AUXILIAR SST	22-06-2024		NUEVA EPS	SURA	PROTECCION	CALLE 5 1-5 GUAYABAL	COVEÑAS	3154896049	21	FEMENINO
	17	ARISTIDE CONEO MARQUEZ	15620652	AYUDANTE	24/10/2024		PENDIENTE	SURA	PENDIENTE	LAS PARCELAS	COVEÑAS	3114095431	45	MASCULINO
	18	CARLOS ALBERTO FALS ARROYO	1047393966	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	22-06-2024		ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	SURA	PORVENIR	MONTERIA	MONTERIA	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
	19	CARLOS ENRIQUE SARMIENTO TORRES	78700868	OFICIAL DE OBRA	05-09-2024		ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	SURA	COLPENSIONES	MONTERIA	MONTERIA	3013800940	55	MASCULINO
	20	DINEY PAMELA OSPINO JIMENEZ	1067920553	DIRECTORA DE OBRA	22-06-2024		SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	SURA	COLFONDOS	MONTERIA	MONTERIA	3007481091	33	FEMENINO
	21	EUCLIDES MANUEL MONTERROSA LOPEZ	92496761	MAESTRO DE OBRA	22-06-2024		SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	SURA	NINGUNA AFP	MONTERIA	MONTERIA	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
	22	IVAN DARIO SALGADO CRUZ	1067855135	OPERADOR MINI	01-08-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	MONTERIA	MONTERIA	3104897083	36	MASCULINO
	23	JOHANNA KARINA FUENTES PEÑA	50909828	DIRECTORA DE OBRA	15-06-2024		SURA EPS	SURA	COLFONDOS	MONTERIA	MONTERIA	PENDIENTE	PENDIENTE	FEMENINO
	24	JORGE ENRIQUE CRUZ BENNEDETTI	9074773	TECNICO ESTRUCTURAL	22-06-2024		SANITAS EPS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	SURA	NINGUNA AFP	MONTERIA	MONTERIA	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
	25	KAROLAY CARABALLO REYES	1069496540	TRABAJADOR SOCIAL	25-06-2024		FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	SURA	PORVENIR	MONTERIA	MONTERIA	3142602320	30	FEMENINO

PE

26	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	1067280132	PROF SEGURIDAD INDUSTRIAL	22-06-2024		SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	PORVENIR	MONTERIA	MONTERIA	3107231289	38	MASCULINO
27	LEOVIGILDO JIMENEZ TORRES	1003655741	AYUDANTE	PENDIENTE		PENDIENTE	SURA	PENDIENTE	COVEÑAS	COVEÑAS	3022142219	54	MASCULINO
28	ALEX CUESTA BENITEZ	1065373424	AYUDANTE	PENDIENTE		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3009466977	19	MASCULINO
29	PEDRO MIGUEL FERNANDEZ BENAVIDEZ	C73432693	OFICIAL DE OBRA	25-09-2024		NINGUNA EPS	SURA	PROTECCION	COVEÑAS	COVEÑAS	3235077506	42	MASCULINO
30	CARLOS ANDRES MESTRA GONZALEZ	1005708548	AYUDANTE	25-09-2024		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3042298153	24	MASCULINO
31	JAIME LUIS CARRASCAL AVILA	78076914	OFICIAL	25-09-2024		CAJACOPI ATLANTICO - CCF	SURA	PORVENIR	MANZANA 198 LOTE 14	MONTERIA	3216168551	44	MASCULINO
32	YEINER BRAVO CASTRO	1193543998	AYUDANTE	06-10-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3012892919	32	MASCULINO
33	FARID LEONARDO MARTINEZ CARMONA	1067403531	AYUDANTE	09-11-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PROTECCION	COVEÑAS	COVEÑAS	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
34	ANDRES FELIPE AVILA CANCHILA	1131108993	AYUDANTE	09-11-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	3126041104	30	MASCULINO
35	IVAN MADRID ROMERO	1193087173	AYUDANTE	03-12-2024		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	EL REPARO	COVEÑAS	31226136319	31	MASCULINO
36	JERSSON MORALES RINCON	1072531796	AYUDANTE	03-12-2024		ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	SURA	COLFONDOS	PUNTA SECA	COVEÑAS	3014275143	25	MASCULINO
37	TEODORO GARCÍA HERNANDEZ	8168513	AYUDANTE	11-01-2025		NUEVA EPS S.A.	SURA	COLFONDOS	REPARO	COVEÑAS	NO TIENE	47	MASCULINO
38	JOSE ANGEL PEREZ GARCÍA	1005662930	AYUDANTE	11-01-2025		EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	SURA	PROTECCION	PUENTE EL SOL	COVEÑAS	3218195563	23	MASCULINO
39	LUIS GONZALEZ DIAZ	1072525704	AYUDANTE	17-01-2025		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	BIJAITO	COVEÑAS	3217768476	35	MASCULINO
40	LUIS EDUARDO APARICIO YANEZ	C1067915162	AYUDANTE	20-03-2025		SURA EPS	SURA	PORVENIR	GUAYABAL	COVEÑAS	3007693664	30	MASCULINO
41	ISRAEL MANUEL MORELO MORELO	C15620027	AYUDANTE	20-03-2025		NUEVA EPS S.A.	SURA	PORVENIR	COVEÑAS	COVEÑAS	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
42	ANDERSON DAVID PADILLA ARRAZOLA	C1131104896	CELADOR	22-02-2025		SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	NINGUNA AFP	PUNTA SECA	COVEÑAS	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
43	CARLOS FARITH GARCÍA MORELO	C1003344259	AYUDANTE	11-01-2025		ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA SALUD EPS	SURA	PORVENIR	GUAYABAL	COVEÑAS	PENDIENTE	20	MASCULINO
44	WILLIAM MARTINEZ OLASCOAGA	C78076416	AYUDANTE	18-03-2025		CAJACOPI ATLANTICO - CCF	SURA	COLFONDOS	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO
45	MANUEL DAVID BETIN MUÑOZ	C1131104577	AYUDANTE DE OBRA	01-02-2025		SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	SURA	PORVENIR	TORRENTE INDIGENA	COVEÑAS	PENDIENTE	PENDIENTE	MASCULINO

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO - CONTROL DE PERSONAL	PAG 2 DE 2
		COD SST F048
		VERSION 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA DE ACTUALIZADO	30-mar-25

MES ACTUALIZACION	N°	NIVEL DE ESCOLARIDAD	NÚMERO DE PERSONAS A CARGO	USO DEL TIEMPO LIBRE	PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)	ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA	ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL	TIPO DE CONTRATACIÓN	LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD	CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS (SI/NO)	PRACTICA ALGUN DEPORTE (SI/NO)	FUMA (SI/NO)
PERIODO: MARZO	1	BACHILLERATO	2	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	30 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	2	BACHILLERATO	4	LABORES DOMESTICA	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	2 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	3	UNIVERSITARIO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	ENTRE 1 Y 3 SML	MENOS DE 1 AÑO	2 MESES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	SI	NO	NO	NO
	4	TECNICO	NO	ESTUDIO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	3 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	5	BACHILLERATO	2	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	9 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	6	UNIVERSITARIO	0	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	9 MESES	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	7	BACHILLERATO	4	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	3 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	8	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	12 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	9	TECNICO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO
	10	BACHILLERATO	4	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	10 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	11	BACHILLERATO	1	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	5 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
	12	BACHILLERATO	0	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	11 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	13	BACHILLERATO	3	OTRO TRABAJO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	4 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
	14	UNIVERSITARIO	1	LABORES DOMESTICA	ENTRE 1 Y 3 SML	MENOS DE 1 AÑO	6 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	NO
	15	PRIMARIA	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	10 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	SI	SI
	16	TECNOLOGO	1	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	17	PRIMARIA	4	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	15 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	NO	NO	NO
	18	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
	19	BACHILLERATO	5	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 15 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
	20	UNIVERSITARIO	3	RECREACIÓN Y DEPORTE	ENTRE 1 Y 3 SML	MENOS DE 1 AÑO	10 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	SI	NO
	21	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
	22	BACHILLERATO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	12 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVIC	NO	SI	NO	NO

PERIODO: MARZO

23	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
24	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
25	UNIVERSITARIO	1	OTRO TRABAJO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	2 AÑOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO	NO	SI	NO	NO
26	UNIVERSITARIO	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
27	BACHILLERATO	5	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 15 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVIC	NO	NO	NO	NO
28	BACHILLERATO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	3 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVIC	NO	SI	SI	NO
29	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	2 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVIC	NO	SI	SI	NO
30	PRIMARIA	0	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	5 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVIC	NO	NO	SI	NO
31	BACHILLERATO	2	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 15 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVIC	NO	NO	NO	NO
32	BACHILLERATO	4	OTRO TRABAJO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	5 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVIC	NO	NO	SI	NO
33	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
34	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	3 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVIC	NO	NO	SI	NO
35	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	6 AÑOS	RESTACIÓN DE SERVIC	NO	SI	SI	NO
36	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
37	BACHILLERATO	3	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	4 AÑOS	ESTACIÓN DE SERVI	NO	NO	SI	NO
38	BACHILLERATO	2	RECREACIÓN Y DEPORTE	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO	ESTACIÓN DE SERVI	NO	SI	SI	NO
39	PRIMARIA	12	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 15 AÑOS	ESTACIÓN DE SERVI	NO	SI	NO	NO
40	TECNICO	1	NINGUNO	SALARIO MINIMO	MENOS DE 1 AÑO	MENOS DE 1 AÑO	RESTACIÓN DE SERVIC	NO	SI	NO	NO
41	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
42	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
43	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
44	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
45	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	SSI-HS VERSION 1

Este proceso hace parte de la estructura del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO PUD Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
Nombre	Luis Eduardo Aparicio Pones.
Cargo	Ayudante
Vereda o corregimiento	
MUNICIPIO	Coveñas
DIRECCIÓN	Escalabal.

FECHA 20/03/25

Encierre en un círculo

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años y más

2. ESTADO CIVIL
a. Soltero (a)
b. Casado (a)/unión libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

3. GENERO
a. Masculino
b. Femenino

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
a. Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestría

6. PERTENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
b. Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otras personas

7. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Ejer. (Hobby)
b. Labores domésticas
c. Recreación o deporte
d. Estudio
e. Ninguno

8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3.5 S.M.L.
c. Entre 4 a 6.5 S.M.L.
d. Entre 5 y 8 S.M.L.
e. Más de 7 S.M.L.

9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 9 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

11. TIPO DE CONTRATACION
a. Obra labor
b. Indefinido
c. Contrato de Prestación de Servicios
d. Etc
e. Honorarios/servicios profesionales

12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes ocupacionales
d. Exámenes periódicos
e. Sus (Relajación)
f. Capacitaciones en Salud Ocupacional
g. Ninguna

13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD
a. SI
b. NO
CUAL _____

14. FUMA
a. SI
b. NO
Promedio diario _____

15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS
a. NO
b. SI — Semanal _____ Mensual _____ Quincenal _____ Ocasional X

16. PRACTICA ALGUN DEPORTE
a. NO
b. SI — Diario _____ Semanal _____ Quincenal _____ Mensual _____ Ocasional _____

17. CONSENTIMIENTO INFORMADO
a. NO
b. SI

Firma del trabajador

Ley 1581 de 2012, de tratamiento de datos personales. La información suministrada será tratada de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales establecida por la empresa. Cumpliendo con los principios rectores establecidos en la ley, la información dada por usted será almacenada en bases de datos o archivos, de los cuales se hacen responsables y custodios.

Anexo 10, Morbilidad

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	CUESTIONARIO DE MORBILIDAD SENTIDA	VERSION 1 SST- F030 Página 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

DATOS GENERALES

FECHA	2015/03/25.			CEDULA	1067915162.		
NOMBRE	Luis Eduardo Arancio						
CARGO							
SEXO	F	M ✓	ESTATURA	1.65.	# HIJOS	1.	
EDAD	30.		PESO 70	USA GAFAS	SI	NO ✓	
TIEMPO EN EL OFICIO ACTUAL			2 meses.				
CIUDAD	Coveñas		DIRECCIÓN				
BARRIO	Guayabal.		COMUNA				

1. ANTECEDENTES MÉDICOS	SI	NO	EXPLIQUE
Presenta alguno de los siguientes diagnósticos médicos:			
Enfermedades de los pulmones como asma, enfisema, bronquitis?		✓	
enfermedades de la sangre		✓	
Enfermedades cardiacas		✓	
Enfermedades cerebrales como derrames, trombosis, epilepsia?		✓	
Artritis, osteoporosis, osteoartritis o gota (inflamación o desgaste de una articulación)		✓	
Síndrome de túnel del carpo (Dolor, debilidad o entumecimiento de la mano y la muñeca, extendiéndose por todo el brazo)		✓	
Epicondilitis (inflamación e irritación de la zona del centro del codo)		✓	
Síndrome manguito rotador o tendinitis de hombro (Dolor en la articulación del hombro)		✓	
Escoliosis o deformidades de columna (Desviación de la columna vertebral)		✓	
Lumbalgia (Dolor de espalda baja, en la zona lumbar)		✓	
Hernia discal (La hernia provoca dolor en la zona lumbar en las vértebras)		✓	
Diabetes (azúcar alta en la sangre)?		✓	
Enfermedades digestivas		✓	
Enfermedades de la piel		✓	
Alergias en piel o vías respiratorias?		✓	
Trastornos de audición?		✓	
otros		✓	
Usted ha presentado alguno de estos rasgos característicos	**SI**	**NO**	**EXPLIQUE**
Cansancio		✓	
Sobrepeso		✓	
Sedentarismo		✓	
deseos de fumar o fuma		✓	
Deseo de consumir sustancias alucinógenas		✓	
Deseos de ingerir bebidas alcohólicas		✓	
Síntomas de estrés		✓	

2. OTRAS ACTIVIDADES EXTRA LABORALES	SI	NO	EXPLIQUE
Seleccione la opción si hay molestia o dolor, en algunas de las partes del cuerpo relacionadas en la siguiente figura. Si no tiene ninguna, marcar NO. Si tiene, por favor especifique hace cuánto tiempo, según la tabla relacionada a continuación			
		✓	A. Cuello
		✓	B. Hombro derecho
		✓	C. Hombro izquierdo
		✓	D. Brazo derecho
		✓	E. Brazo izquierdo
		✓	F. Codo derecho
		✓	G. Codo izquierdo
		✓	H. Antebrazo derecho
		✓	I. Antebrazo izquierdo
		✓	J. Dedos, Mano derecho
		✓	K. Dedos, Mano izquierdo
		✓	L. Espalda Alta (cervical)
		✓	M. espalda Media (dorsal)
		✓	N. Espalda baja / cintura
		✓	O. Rodilla derecha
		✓	P. Rodilla izquierda
		✓	Q. Pie derecho
		✓	R. Pie izquierdo
		✓	S. Cabeza

	SI	NO	EXPLIQUE
Hace cuanto tiempo?		✓	
Si presenta molestia en mas de un segmento corporal, especifique el segmento que mas duele		✓	
La molestia mejora con el reposo, masajes, medicamentos		✓	
Ha tenido incapacidades expedidas por la EPS a causas de estas molestias		✓	

4. INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MANOS Y MIEMBROS INFERIORES

Si ha presentado síntomas en las manos conteste las siguientes preguntas

	SI	NO	EXPLIQUE
Adormecimiento		✓	
Hormigueo		✓	
Inflamación		✓	
Otras molestias		✓	
En qué circunstancias se presentan las molestias en las manos?			
Duele cuando se expone al frio?		✓	
Duele cuando se expone al calor?		✓	
Cambios de temperatura (frio, caliente)?		✓	
Duele por permanecer en una sola posición?		✓	
Otra, Cual?		✓	

¿Alguna vez le han diagnosticado alguna enfermedad laboral? De ser así indique cuales.

FIRMA TRABAJADOR

Anexo 11, Reporte e investigación de AT, lecciones aprendidas y ausentismo laboral

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: SST-F07
	CONTROL DE AUSENTISMO	Pag. 1 de 1

PROYECTO	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**		
MES	**MARZO DE 2025**		
AUXILIAR SST	**STEPHANNY GARAY**	**COORDINADOR SST**	**LUIS SALGADO**

NOMBRE Y APELIDOS	N° CC	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CLASES DE AUSENTISMO		TOTAL DIAS
				AT	EC	
TOTAL DIAS PERDIDOS						0

OBSERVACIONES

INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO
ESCRIBA NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS
ESCRIBA LA FECHA INICIAL DEL EVENTO DD/MM/AAAA
ESCRIBA LA FECHA FINAL DEL EVENTO DD/MM/AAAA

TOTAL DIAS AUSENTES **0**

AT ACCIDENTE DE TRABAJO
EC: ENFERMEDAD COMUN

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	002	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: PORVENIR — Código AFP: 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

Nombre o razón social

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901811441

Dirección	Teléfono	Fax
CL 42 # 7 - 40	3114269116	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
LEU.1973@HOTMAIL.COM	CORDOBA	MONTERIA	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5411201

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES

Dirección	Teléfono	Fax
CR 25 AV LA ESMERALDA	3114269116	7919612

Departamento	Municipio	Zona
SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
CARRASCAL	AVILA	JAIME LUIS

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	78076914	19021980	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
CL 42 10-41	7896952	7919612

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
CORDOBA	MONTERIA	(•) U ( ) R	OFICIAL DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	1:19

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
02022025	1423500	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
19032025 05:00:00	N	Miércoles

Jornada en que sucede: (•) Normal ( ) Extra — ¿Estaba realizando su labor habitual? (•) Si ( ) No — ¿Cuál?

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
8:0	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Lugar donde ocurrió el accidente ○ Dentro de la empresa ◉ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ○ Almacenes o depósitos
- ◉ Áreas de producción
- ○ Áreas recreativas o deportivas
- ○ Corredores o pasillos
- ○ Escaleras
- ○ Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
- ○ Oficinas
- ○ Otras áreas comunes
- ○ Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ○ Cabeza
- ○ Ojo
- ○ Cuello
- ◉ Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ○ Tórax
- ○ Abdomen
- ○ Miembros superiores
- ○ Manos
- ○ Miembros inferiores
- ○ Pies
- ○ Ubicaciones múltiples
- ○ Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ○ Fractura
- ○ Luxación
- ◉ Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ○ Conmoción o trauma interno
- ○ Amputación o ennucleación
- ○ Herida
- ○ Trauma superficial
- ○ Golpe contusión o aplastamiento
- ○ Quemadura
- ○ Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ○ Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ○ Asfixia
- ○ Efecto de la electricidad
- ○ Efecto nocivo de la radiación
- ○ Lesiones múltiples
- ○ Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ○ Máquinas y/o equipos
- ○ Medios de transporte
- ○ Aparatos
- ○ Herramientas, implementos o utensilios
- ◉ Materiales o sustancias
- ○ Radiaciones
- ○ Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ○ Otros agentes no clasificados
- ○ Animales (vivos o productos animales)
- ○ Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ○ Caída de personas
- ○ Caída de objetos
- ○ Pisadas, choques o golpes
- ○ Atrapamientos
- ◉ Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ○ Exposición o contacto con temperatura extrema
- ○ Exposición o contacto con la electricidad
- ○ Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ○ Golpes por o contra objetos
- ○ Otro

SOBREESFUERZO MUSCULAR ASOCIADO A MINIPULACIÓN DE CARGAS...

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO CARGUE DE BULTOS DE CEMENTO DE 50KG, CUANDO ESTE SE DISPONÍA A CARGAR UN BULTO DE NIVEL DE PISO, ESTE SINTIÓ UN FUERTE DOLOR EN LA ESPALDA Y CADERA

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? ○ Si ◉ No

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado) — Documento de identidad — No.

Apellidos y nombres: SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO — ◉ CC ○ TI ○ CE ○ NU ○ PA 1067280132

Cargo: COORDINADOR SST

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente: 21-03-2025 10:26:15

Fecha de recibido en ARL SURA: 21-03-2025 10:26:15

ARL SURA RECIBIDO

Fecha Impresión: 21-03-2025 10:26:22

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
NUEVA EPS S.A.	037	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: PORVENIR — Código AFP: 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

Nombre o razón social: CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901811441

Dirección	Teléfono	Fax
CL 42 # 7 - 40	3114269116	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
LEU.1973@HOTMAIL.COM	CORDOBA	MONTERIA	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5411201

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES

Dirección	Teléfono	Fax
CR 25 AV LA ESMERALDA	3114269116	7919612

Departamento	Municipio	Zona
SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
BRAVO	CASTRO	YEINER

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1193543998	15091992	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
BARRIO LAS AGUADAS	3024412925	7919612

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R	AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	1:9

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
02022025	1423500	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
10032025 05:00:00	N	Lunes

Jornada en que sucede: (•) Normal ( ) Extra — ¿Estaba realizando su labor habitual? (•) Si ( ) No — ¿Cuál?

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	SUCRE	COVEÑAS	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente: 8:0 — Tipo de accidente: ( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Lugar donde ocurrió el accidente ○ Dentro de la empresa ◉ Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ○ Almacenes o depósitos
- ◉ Áreas de producción
- ○ Áreas recreativas o deportivas
- ○ Corredores o pasillos
- ○ Escaleras
- ○ Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
- ○ Oficinas
- ○ Otras áreas comunes
- ○ Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- ○ Cabeza
- ○ Ojo
- ○ Cuello
- ○ Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ○ Tórax
- ○ Abdomen
- ○ Miembros superiores
- ○ Manos
- ◉ Miembros inferiores
- ○ Pies
- ○ Ubicaciones múltiples
- ○ Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ○ Fractura
- ○ Luxación
- ○ Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ○ Conmoción o trauma interno
- ○ Amputación o ennucleación
- ○ Herida
- ○ Trauma superficial
- ◉ Golpe contusión o aplastamiento
- ○ Quemadura
- ○ Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ○ Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ○ Asfixia
- ○ Efecto de la electricidad
- ○ Efecto nocivo de la radiación
- ○ Lesiones múltiples
- ○ Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ○ Máquinas y/o equipos
- ○ Medios de transporte
- ○ Aparatos
- ◉ Herramientas, implementos o utensilios
- ○ Materiales o sustancias
- ○ Radiaciones
- ○ Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ○ Otros agentes no clasificados
- ○ Animales (vivos o productos animales)
- ○ Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ○ Caída de personas
- ◉ Caída de objetos
- ○ Pisadas, choques o golpes
- ○ Atrapamientos
- ○ Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ○ Exposición o contacto con temperatura extrema
- ○ Exposición o contacto con la electricidad
- ○ Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- ○ Golpes por o contra objetos
- ○ Otro

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA DESENCOFRANDO FORMALETA DE LA LOSA SUPERIOR, CUANDO SE DISPONÍA A RETIRAR UNA CERCHA, ESTA LE CAE EN LA PIERNA IZQUIERDA, LO CUAL LE PRODUCE FUERTE DOLOR

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? ○ Si ◉ No

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Apellidos y nombres — Documento de identidad — No.

Cargo — CC TI CE NU PA

Persona responsable del informe (Representante o delegado) — Documento de identidad — No.

Apellidos y nombres: SALGADO PADILLA LUIS EDUARDO — ◉ CC ○ TI ○ CE ○ NU ○ PA 1067280132

Cargo: COORDINADOR SST

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente: 11-03-2025 16:54:13

Fecha de recibido en ARL SURA: 11-03-2025 16:54:13

ARL SURA RECIBIDO

Fecha Impresión 11-03-2025 16:54:24

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES	Versión 2
		Cod: Cod: SST-F08

REPORTE DEL EVENTO

ANTECEDENTES

CLASIFICACIÓN	ACCIDENTE	☑ INCIDENTE ☐	TIPO	Personas ☐	Propiedad ☐	Ambiental ☐	
Fecha del incidente / accidente	10/03/25.	Hora	5:00 pm	Reporte No.			
Lugar	Obra hospital			Empresa	Consorcio CMO		
Jefe de Inmediato	Eduardo palmera						
Nombre de quien reporta el evento	Yeiner Bravo Castro.						

IDENTIFICACIÓN DEL AFECTADO

Nombre:	Yeiner Bravo Castro.	Edad:	
Ocupación:	Ayudante de obra.	Antigüedad en la labor (semanas):	
Sección de trabajo:	Bloque 2.	Tiempo Incapacidad:	
Actividades que realizaba:	descarcofre de losa.		
Tipo de lesión:	Golpe.		
Parte del cuerpo lesionada:	Pierna izquierda.		

TIPO Y AGENTE DEL EVENTO INVESTIGADO (Diligenciar en caso de Investigación de Accidentes/Incidentes)

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES)				PARTE DEL CUERPO AFECTADA			
	Fractura		Quemadura		Cabeza	✓	Miembro Inferiores
	Luxación		Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia		Ojo		Pies
	Torcedura, esguince, desgarro muscular, hernia, laceración de músculo o tendón sin herida		Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente		Cuello		Ubicaciones Múltiples
	Conmoción o trauma interno		Asfixia		Tronco (Incluye Espalda, Columna Vertebral, Medula Espinal, Pelvis)		Lesiones Generales u otras
	Amputación o enucleación (exclusión o perdida del ojo)		Efecto de la Electricidad		Tórax		
	Herida		Efecto nocivo de la radiación		Abdomen		
	Trauma superficial (incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)		Lesiones Múltiples		Miembros Superiores		
✓	Golpe o contusión o aplastamiento		Otro especificar		Manos		

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE				AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)			
	Caída mismo/distinto nivel	✓	Golpeado por/con/contra		Superficie de trabajo en altura o mismo nivel		Herramientas con o sin motor
	Atrapamiento con máquinas o estructuras		Contacto con objetos cortantes/punzantes	✓	Máquinarias/equipos/materiales		Herramienta/material corto punzante
	Contacto con fuego u objetos calientes		Proyección de partículas/líquidos		Fuego o material incandescente		Polvos o partículas en suspensión
	Derramamiento de sustancias combustibles		Sobreesfuerzo		Electricidad		Proyección de materiales
	Atropello/choque/colisión o volcamiento		Incendio de instalaciones		Vehículo transporte carga o personas		Humos gases o vapores en el aire
	Exposición al arco eléctrico o energía eléctrica		Intoxicación alimentos/químicos		Combustibles		Alimentos
			Otros		Otros		

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE ¿Quién, cómo, cuándo y dónde?

El trabajador se encontraba descargando formaleta de la losa superior, cuando se disponia a retirar una cercha, esta le cae en la pierna izquierda lo cual le produce fuerte dolor

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES (Espacio Para El Comité Investigador)

CAUSAS

CAUSA INMEDIATA

ACTO SUBESTANDAR (Violación de una norma aceptada como segura)

Manejar equipo sin autorización	
Operar a velocidad insegura	
Hacer inoperables los dispositivos de seguridad	
Usar equipo/herramienta inadecuada/ defectuosa	
Usar equipo en forma inapropiada	
No usar/usar inadecuadamente el EPP	
Cargar, colocar o almacenar inadecuadamente	
Levantar en forma incorrecta	
Posicionamiento inadecuado para la labor	
Prestar servicio al equipo en movimiento	
Falta de atención-olvido	X
No asegurar o advertir	
Uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo	X
Errores de conducción	
Otros	

CONDICIÓN SUBESTANDAR (Estado o condición física del objeto o material que puede causar el AT y puede ser corregida)

Carencia del EPP necesario	
Elaborado con materiales inadecuados	
Insuficiente espacio de trabajo	
Iluminación inadecuada	
Uso de equipos/procedimientos de por si peligrosos	X
Ayuda inadecuada para levantar objetos pesados	
Riesgos ambientales en trabajos exteriores	
Riesgos naturales	
Riesgos de tráfico	
Guardas o barreras inadecuadas	
Defectos mecánicos en equipos o herramientas	
Defectos eléctricos en equipos o herramientas	
Sistema de advertencia deficiente	
Peligro de incendio o explosión	
Orden y aseo deficientes	
Condiciones ambientales peligrosas	
Otras	

CAUSAS BÁSICAS

FACTORES PERSONALES

CONOCIMIENTO	
Falta de Educación/Experiencia	
Falta de entrenamiento teórico	
Falta de orientación	X
ESTRÉS	
Cansancio, falta de concentración	
Ambiente de trabajo inapropiado	
Exigencia de trabajo excesiva	X
HABILIDAD	
Falta de orientación práctica	
Falta de práctica	
Exceso de confianza	X
MOTIVACIÓN	
Intento de ahorrar tiempo	
Ejemplo inapropiado de supervisión	
Aceptar desempeño inadecuado	
OTROS	

FACTORES DE TRABAJO

SUPERVISIÓN	
Mala programación del trabajo	
Instrucción inacecuada	
Supervisión inadecuada	X
ADQUISICIÓN	
Especificación inadecuada	
Selección inadecuada del proveedor	
Transporte inadecuado de materiales	
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	
Uso incorrecto del equipo	
No disponible o faltante	
Herramientas y equipos inadecuados	
DISEÑO E INGENIERÍA	
Criterio inadecuado de diseño	
Normas inadecuadas	
Inspección inadecuada	
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	
Mantenimiento deficiente	
Mantenimiento de rutina no realizado	
Fallas en el mantenimiento correctivo	
OTROS	

OTRAS CAUSAS

CONCLUSIONES OBTENIDAS DE LA INVESTIGACIÓN

- Uso de equipos o procedimientos de por Sí peligrosos.
- Intento de Ahorrar tiempo.

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Actividad	Responsable	Fecha
Capacitación para la prevención de accidentes e incidentes laborales.	Responsable SST	20/03/24.

SEGUIMIENTO

Resultados obtenidos	Verificó	Fecha

Nombre y Firma del Jefe Inmediato o Supervisor

Nombre y firma del representante COPASST

Yeina Bravo Castro
Nombre y firma del trabajador

Nombre y Firma del Profesional con Licencia de Salud Ocupacional
No de Licencia:

ANEXOS (si los hay): Fotografías, Croquis del accidente.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Versión 1
		COD. SST F027
	LECCIÓN APRENDIDA	PAG. 1 DE 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
FECHA	19/03/25	TIPO DE EVENTO	Accidente	✓ Incidente	
FRENTE DE OBRA	Bloque 2				

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (ACCIDENTE /INCIDENTE)

El trabajador se encontraba realizando cargue de bultos de cemento de 50 kg, cuando este se disponía a cargar un bulto de nivel de piso, este sintió un fuerte dolor en espalda.

CAUSAS	COMO SE PUDO EVITAR
• Intento de Ahorrar tiempo. • Exigencia de trabajo excesiva. • Ayuda inadecuada para levantar objetos pesados.	• Identificar peligros y riesgos en el área de trabajo. • Aplicar técnicas de manipulación adecuada en cada caso para realizar las tareas adoptando posturas correctas.

¿CUÁL FUE EL APRENDIZAJE?

- Socialización de lección Aprendida.
- No realizar Sobreesfuerzos y Pedirle ayuda a un Compañero

FIRMA DEL TRABAJADOR	

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Versión 1 COD. SST F027
	LECCIÓN APRENDIDA	PAG. 1 DE 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE					
FECHA	10/03/25	TIPO DE EVENTO	Accidente		✓ Incidente	
FRENTE DE OBRA	Bloque 2.					

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (ACCIDENTE /INCIDENTE)

El trabajador se encontraba desencofrando formaleta de la losa superior, cuando se disponía a retirar una cercha, esta le cae en la pierna izquierda lo cual le produce fuerte dolor.

CAUSAS	COMO SE PUDO EVITAR
Exceso de confianza • Uso de Equipos o procedimientos de por Si Peligrosos. Exigencia de trabajo excesiva.	• Mantener la Concentración en la tarea que se esta ejecutando • Identificación de peligros y riesgos en el area de trabajo.

¿CUÁL FUE EL APRENDIZAJE?

- Socialización de leccion Aprendida.
- Mas atención al momento de realizar una actividad.


FIRMA DEL TRABAJADOR	Yeiner Bravo Castro


Anexo 12, Cálculo de indicadores de accidentalidad directos

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO TRABAJADORES DIRECTOS

Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Interpretación	Periodicidad Mínima	RESULTADOS											
					ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo	Mensual	1%	4%	4%									
Proporcion	Proporción de accidentes de trabajo mortale	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	Anual	0%	0%	0%									
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo	Mensual	0%	5%	0%									
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual	0%	0%	0%									
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	Anual	0%	0%	0%									
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	Mensual	13%	13%	0%									





FORMULA FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100

Frecuencia de accidentalidad	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25
Numerador	1	2	2									
Denominador	90	56	45									
Resultado	1%	4%	4%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Interpretación	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron cero 0 accidentes de trabajo											



FORMULA SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD

(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100


Severidad de accidentalidad	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25
Numerador	0	3	0									
Denominador	90	56	45									
Resultado	0%	5%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Interpretación	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo											



FORMULA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000

Prevalencia de la enfermedad laboral	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	TERMINACIÓN DEL PROYECTO
Numerador	0	0	0										0
Denominador	90	56	45										63,66666667
Resultado	0%	0%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
Interpretación	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z												



FORMULA AUSENTIMOS POR CAUSA MEDICA												
(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100												
Ausentismo por causa médica	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25
Numerador	3	3	0									
Denominador	24	24	24									
Resultado	13%	13%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Interpretación	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica											



FORMULA INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL													
(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000													
Incidencia de la enfermedad laboral	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	TERMINACIÓN DEL PROYECTO
Numerador	0	0	0										0
Denominador	90	56	45										63,66666667
Resultado	0%	0%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
Interpretación	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z												



FORMULA PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES													
Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100													
ACCIDENTES MORTALES	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	TERMINACIÓN DEL PROYECTO
Numerador	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Denominador	0	0	0										0
Resultado	0%	0%	0%										#¡DIV/0!
Interpretación	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales												



Anexo 13 – Registros de Inspecciones de seguridad y cronograma de inspecciones

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	version 1

TIPO DE CRONOGRAMA: INSPECCIONES PLANEADAS **PERIODO CRONOGRAMA:** MENSUAL

OBJETO "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	JUNIO 2024								JULIO 2024								AGOSTO 2024							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada											A	E			A	E			A	E			A	E
Inspección de maquinaria	SEMANAL														A	E							A	E		
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL														A	E							A	E		
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL														A	E							A	E		
Inspección de orden y aseo	SEMANAL										A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL														A	E							A	E		
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL														A	E							A	E		
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL														A	E							A	E		
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA										A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA										A	NA	A	E	A	NA	A	NA	A	E	A	NA	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA										A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA										A	NA	A	E	A	NA	A	NA	A	E	A	NA	A	E	A	E
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA										A	NA	A		A	NA	A	NA	A	E	A	E	A	E	A	E
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL														A	NA							A	NA		
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA										A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	SEPTIEMBRE 2024								OCTUBRE 2024								NOVIEMBRE 2024							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A	E			A	E			A	E			A	E			A	E			A	E
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A	E							A	E							A	E		
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A	E	A	NA	A	NA	A	NA	A	E	A	E	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	E	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E


ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	DICIEMBRE 2024								ENERO 2025								FEBRERO 2025							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A	E			A	E			A	E			A	E			A	E			A	E
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A	E							A	NA							A			
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A	E	A	E	A	E	A	E	A	NA	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	E	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A	E	A	NA	A	NA
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A	E							A	E							A	E		
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	MARZO 2025								ABRIL 2025								MAYO 2025							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A	E			A	E			A				A				A				A	
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A	NA							A								A			
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A	E							A								A			
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A	E							A								A			
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A	E	A	E	A	E	A	E	A		A		A		A		A		A		A		A	
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A	E							A								A			
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A	E							A								A			
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A	E							A								A			
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	NA	A	NA	A	NA	A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A	NA	A	E	A	NA	A	NA	A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A	E	A	E	A	E	A	E	A		A		A		A		A		A		A		A	
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A	NA							A								A			
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A	E	A	E	A	E	A	E	A		A		A		A		A		A		A		A	

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	JUNIO 2025								JULIO 2025								AGOSTO 2025							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A				A				A				A				A				A	
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A								A								A			
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A								A								A			
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A								A								A			
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	SEPTIEMBRE 2025								OCTUBRE 2025								NOVIEMBRE 2025							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A				A				A				A				A				A	
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A								A								A			
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A								A								A			
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A								A								A			
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	

ACTIVIDAD/TEMA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	DICIEMBRE 2025								ENERO 2026								FEBRERO 2026							
			S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4		S1		S2		S3		S4	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Inspección estado de EPP y dotacion	SEMANAL	Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección: Auxiliar SST A: PROGRAMADA E: EJECUTADA NA- No aplico en actividades del periodo R: Reprogramada			A				A				A				A				A				A	
Inspección de maquinaria	SEMANAL						A								A								A			
Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos)	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de botiquín de primeros auxilios	MENSUAL						A								A								A			
Inspección de orden y aseo	SEMANAL		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inventario de equipos y herramienta	MENSUAL						A								A								A			
Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas	MENSUAL						A								A								A			
inspeccion/inventario señalizacion	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional de Maquina	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de compactador manual	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Motobomba	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
Inspeccion preoperacional de pulidora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	
inspeccion de equipos contracaida	MENSUAL						A								A								A			
Inspeccion preoperacional cortadora	DIARIO-SEMANA		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A	

CONTROL DE DOCUMENTO			
ELABORADO POR:		APROBADO POR:	
FIRMA ESPECIALISTA:		FIRMA REP. LEGAL	
NOMBRE	LUIS EDUARDO SALGADO PADILLA	NOMBRE	JOSÉ DAVID FUENTES PEÑA
CARGO	PROFESIONALSST	CARGO	REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSION. 1
		COD. SST-F09
	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN	PAG. 1 DE 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA INSPECCION:	20/03/2025.
UBICACION:	Campamento. SEÑALIZACIÓN: SI ✓ NO _

ITEM	INSUMO	CANTIDAD	CONTIENE	NO CONTIENE	FECHA DE EXPIRACION	REGISTRO INVIMA
1	Isodine espuma	1	✓			
2	Isodine solución	1	✓			
3	Gasa aséptica	0		✓		
4	Curas	0		✓		
5	Venda elastica 3x5	0		✓		
6	Alcohol	1	✓			
7	Micropore Rollo	1	✓			
8	Algodón paquete (25 gr)	0		✓		
11	Sales de rehidratación oral,	0		✓		
12	Baja lenguas (paquete x 20)	20		✓		
13	Solución salina o agua estéril 250 ml	2	✓			
14	acetamofen	0		✓		
15	tijeras	1	✓			
16	Jabón	0		✓		
17	Tapabocas	0		✓		
18	Baja lenguas	20	✓			
	Otros:					

OBSERVACIONES :

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN

FIRMA COORDINADOR SST

FIRMA AUXILIAR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
		Cod: SST-F16
	INSPECCION EXTINTOR	Pag. 1 de 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE		
FECHA INSPECCIÓN	20/03/25		
COORDINADOR SST	Luis Salgado	AUXILIAR SST	Stephanny Garay

TIPO DE EXTINTOR	CLASE AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA		UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR															
			ACTUAL	PROXIMA		PRESIÓN		ETIQUETA		MANÓMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		PALANCA		MANGUERA		BOQUILLA		PERNO	
						B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ABC	Polvo Químico Seco	10lbs	Jul 2024	Jul 2025	Bodega	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONVENCIONES: B (Bueno) M (Malo)

#	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	
				INICIACIÓN	TERMINACIÓN
1					
2					
3					
4					

Partes de un extintor



Palanca de activación
Manija de transporte
Manómetro
Manguera
Etiqueta informativa
Boquilla

Observaciones

Perno y sello: El perno que bloquea la manija del extintor en su lugar tiene que estar presente y no doblada o dañada de alguna manera, de lo contrario es necesario sustituirlo. El perno también debe tener un sello intacto alrededor de él, que significa que nadie haya utilizado el extintor y haya simplemente reemplazado el perno.

Medidor de presión: Si el extintor tiene un medidor de presión, comprúebalo para ver si el extintor debe ser recargado. La aguja del indicador debería estar dentro de la parte verde del indicador. Un extintor que no tiene suficiente presión no podrá disparar su contenido de forma normal, causando que la lucha contra un incendio sea más peligrosa. Si la aguja indica que el extintor debe ser recargado, llama a un técnico de servicio profesional para que realice el trabajo. Algunos extintores no tienen un medidor de presión, pero el mismo se puede medir para asegurarse de que está correctamente presurizado.

Cilindro: El cilindro de metal del extintor de fuego debe estar intacto, o podrías experimentar problemas con el funcionamiento más tarde. Reemplaza el extintor si observas abolladuras, signos de oxidación o corrosión, depósitos o acumulación de químicos o cualquier otro signo de que el cilindro haya sido manipulado bruscamente. Un extintor dañado es potencialmente peligroso y debe manipularse lo menos posible.

Manguera y boquilla: La manguera y la boquilla en el extintor no deberían mostrar ninguna señal de daños o grietas, ya que esto también disminuirá el rango del extintor. La manguera podría lucir bien, pero si se aprieta suavemente podrás sentir si la manguera es frágil y quebradiza. Si la manguera o la boquilla están podridas o dañadas reemplaza el extintor para que puedas tenerlo en servicio profesional.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA	CÓDIGO	SST-F033
		VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

EQUIPO: Mezcladora. MARCA: —0—

SEMANA: DESDE 03 / 03 / 25 HASTA 07 / 03 / 25.

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estructura de soporte en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Balinera y bujes de rotación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Palanca de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de rotación del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Patas de anclaje en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Motor en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores (bastidor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Resguardos correas motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Resguardos mecanismos de giro trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa del motor con seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Clutch de giro del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de arranque del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SÍ NO Resp. De corrección:

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando este haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporte actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

FIRMA DEL COORDINADOR SST	FIRMA DEL SUPERVISOR SST	FIRMA DEL OPERADOR
NOMBRE	NOMBRE Stephanny Garay.	NOMBRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Tronzadora.			SERIE:	— o —
ACTIVIDAD:	Cortadora de acero.			MARCA:	Makita.
SEMANA DEL	03/03/25.	AL	07/03	DE	25

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo usc del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA AUXILIAR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA	CÓDIGO	SST-F033
		VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

EQUIPO: Mezcladora MARCA: TO

SEMANA: DESDE 03 / 03 / 25 HASTA 09 / 03 / 25.

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estructura de soporte en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Balinera y bujes de rotación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Palanca de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de rotación del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Patas de anclaje en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Motor en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores (basidor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Resguardos correas motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Resguardos mecanismos de giro trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa del motor con seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Clutch de giro del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de arranque del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI NO Resp. De correccion:

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el Jefe inmediato o SST de Campo

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

FIRMA DEL COORDINADOR SST	FIRMA DEL SUPERVISOR SST	FIRMA DEL OPERADOR
NOMBRE	NOMBRE Stephanny Garay	NOMBRE Carlos

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Pulidora.		SERIE:	—	
ACTIVIDAD:	Corte de lacrillo.		MARCA:	—	
SEMANA DEL	10/03	AL 15/03	DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓			✓	✓			✓		✓	✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

Carlos Mestra	Stephanny Garay.	
FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA AUXILIAR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Pulidora.			SERIE:	—
ACTIVIDAD:	Corte de ladrillo.			MARCA:	—
SEMANA DEL	17 103	AL	22/03	DE	25.

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			\
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			\
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA AUXILIAR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

789 / 822

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Pulidora.		SERIE:	—	
ACTIVIDAD:	Corte de ladrillo y acero		MARCA:	—	
SEMANA DEL	24/03	AL 29/03	DE	25.	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda		✓		✓		✓	✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														

790 / 822

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA AUXILIAR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA	CODIGO	SST-F033
		VERSIÓN	1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

EQUIPO: Mezcladora | MARCA: —

SEMANA: DESDE 17/03/25 HASTA 22/03/25

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estructura de soporte en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Balinera y bujes de rotación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Palanca de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de rotación del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Patas de anclaje en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
*Motor en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores (bastidor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Resguardos correas motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Resguardos mecanismos de giro trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa del motor con seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Clutch de giro del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de arranque del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR														
Fuera de servicio: SÍ NO	Resp. De correccion:													

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguros	✓		

SEGUIMIENTO

FIRMA DEL COORDINADOR SST	FIRMA DEL SUPERVISOR SST	FIRMA DEL OPERADOR
NOMBRE	NOMBRE Stephanny Caray.	NOMBRE Carlos

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA	CODIGO	SST-F033
		VERSION	1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

EQUIPO: Mezcladora MARCA [illegible]

SEMANA: DESDE 24/03/25 HASTA 29/03/25

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
Ejes en buen estado (Sin torceduras)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estructura de soporte en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓					
* Balinera y bujes de rotación	✓		✓		✓		✓		✓					
* Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓					
* Palanca de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓					
* Seguro en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
Corona de rotacion del trompo	✓		✓		✓		✓		✓					
Pates de anclaje en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓					
*Motor en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓					
Tubo de escape en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de pasadores (bastidor)	✓		✓		✓		✓		✓					
* Resguardos correas motor.	✓		✓		✓		✓		✓					
* Resguardos mecanismos de giro trompo	✓		✓		✓		✓		✓					
Tapa del motor con seguro		✓		✓		✓		✓		✓				
Clutch de giro del trompo	✓		✓		✓		✓		✓					
Corona de arranque del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Control de fugas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓					
Control de fugas hidraulicas	✓		✓		✓		✓		✓					

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI NO Resp. De correccion:

El siguiente item se evaluara semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

FIRMA DEL COORDINADOR SST	FIRMA DEL SUPERVISOR SST	FIRMA DEL OPERADOR
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Tronzadora.			SERIE:	
ACTIVIDAD:	Corte de acero.			MARCA:	Makita.
SEMANA DEL	03/03	AL	07/03	DE	25.

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA AUXILIAR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SST -F-035
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS- TRONZADORA	VERSION 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE				
EQUICO COD.	Pulidora Corte de ladrillo			SERIE:	—
ACTIVIDAD:				MARCA:	—
SEMANA DEL	10/03	AL	15/03	DE	25.

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda		✓		✓	✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														

794 / 822

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2,1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2,2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2,3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

SEGUIMIENTO

FIRMA DEL OPERADOR	FIRMA AUXILIAR SST	FIRMA SUPERVISOR SST
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION DE HERRAMIENTAS	VERSION. 1 Cod: SST-F024 PAG. 1 DE 1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
FECHA	20/03/25.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO			NO/SI
		BUENO	MALA	NA	
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**				
1	Se usa la adecuada al trabajo	X			SI
2	Se encuentran en buen estado	X			SI
3	Se guardan y portan adecuadamente	X			SI
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X			SI
5	Se usan prensas de banco para sujetas			X	
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**				
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	.		X	NA
2	Los cinceles se encuentren afilados			X	NA
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			X	NA
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			X	NA
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			X	NA
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			X	NA
7	Se usa correctamente por parte del trabajador			X	NA
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**				
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X			SI
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X			SI
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	X			SI
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**				
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			X	NA
2	Se observan en la llave huellas y palancas			X	NA
3	Se dispone de llaves para golpear			X	NA
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			X	NA
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	X			SI
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	X			SI
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	X			
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**				
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X			SI
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X			SI
3	Están limpia y lubricadas	X			SI
4	Tienen sus guardas	X			SI
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres palas	X			SI
6	El cable y enchufe no presentan daños	X			SI
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X			NO
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X			NO
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados			X	NA
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve			X	NA
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	X			NO
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X			NO
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**				
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	X			SI
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	X			SI
3	Se trabaja a las presiones indicadas	X			SI
4	La herramienta es descargada al terminar.	X			SI

OBSERVACIONES

COORDINADOR SST

Stephanny Garay
AUXILIAR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: TSA-SST F053
	INVENTARIOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDA	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA SEGUIMIENTO	MARZO

Ítem.	DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIAL	LOTE	REFERENCIA	MODELO
1	ARNES CUERPO COMPLETO	9710	108152	167305	
2	ARNES CUERPO COMPLETO	5934	108152	167305	
3	ARNES CUERPO COMPLETO	8813	108152	167305	
4	ARNES CUERPO COMPLETO	5718	108152	167305	
5	ARNES CUERPO COMPLETO	7772	108152	167305	
6	ARNES CUERPO COMPLETO	1220	108152	167305	
7	ARNES CUERPO COMPLETO	2475	108152	167305	
8	ARNES CUERPO COMPLETO	2544	108152	167305	
9	ARNES CUERPO COMPLETO	8414	108152	167305	
10	ARNES CUERPO COMPLETO	8728	108152	167305	
11	ARNES CUERPO COMPLETO	106039	424	UNITED	JET35005C
12	ARNES CUERPO COMPLETO	105919	424	UNITED	JET35005C
13	ARNES CUERPO COMPLETO	105887	424	UNITED	JET35005C
14	ARNES CUERPO COMPLETO	106054	424	UNITED	JET35005C
15	ARNES CUERPO COMPLETO	105995	424	UNITED	JET35005C
16	ARNES CUERPO COMPLETO	106055	424	UNITED	JET35005C
17	ARNES CUERPO COMPLETO	106026	424	UNITED	JET35005C

OBSERVACION GENERAL:	

FIRMA COORDINADOR SST	FIRMA AUXILIAR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: TSA-SST F053
	INVENTARIOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDA	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA SEGUIMIENTO	MARZO

Ítem.	DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIAL	LOTE	REFERENCIA	MODELO
1	ARNES CUERPO COMPLETO	105993	424	UNITED	JET35005C
2	ARNES CUERPO COMPLETO	105857	424	UNITED	JET35005C
3	ARNES CUERPO COMPLETO	105911	424	UNITED	JET35005C
4	ARNES CUERPO COMPLETO	105937	424	UNITED	JET35005C
5	ARNES CUERPO COMPLETO	105985	424	UNITED	JET35005C
6	ARNES CUERPO COMPLETO	22818			
7	ARNES CUERPO COMPLETO	21708			
8	ARNES CUERPO COMPLETO	105971	424	UNITED	JET35005C
9	ARNES CUERPO COMPLETO	106071	424	UNITED	JET35005C
10	ARNES CUERPO COMPLETO	106048	424	UNITED	JET35005C
11	ARNES CUERPO COMPLETO	106021	424	UNITED	JET35005C
12	ARNES CUERPO COMPLETO	105941	424	UNITED	JET35005C
13	ARNES CUERPO COMPLETO	105976	424	UNITED	JET35005C
14	ARNES CUERPO COMPLETO	22753			
15	ARNES CUERPO COMPLETO	105925	424	UNITED	JET35005C
16					

OBSERVACION GENERAL:	

FIRMA COORDINADOR SST	FIRMA AUXILIAR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: TSA-SST F053
	INVENTARIOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDA	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA SEGUIMIENTO	MARZO

Ítem.	DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIAL	LOTE	REFERENCIA	MODELO
1	ESLINGA	351	SES013	107052	
2	ESLINGA	472	SES018	167245	
3	ESLINGA	412	SES011	167052	
4	ESLINGA	349	SES013	167052	
5	ESLINGA	12	SES019	167245	
6	ESLINGA	409	SES011	167052	
7	ESLINGA	413	SES011	167052	
8	ESLINGA	410	SES011	167052	
9	ESLINGA	411	SES011	167052	
10	ESLINGA	416	SES011	167052	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

OBSERVACION GENERAL:	

FIRMA COORDINADOR SST	FIRMA AUXILIAR SST

Anexo 14, Inspección – listado de sustancias químicas

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INVENTARIO E INSPECCION SUSTANCIAS QUIMICAS	Version. 1 Cod: SST-F11 Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
AREA O FRENTE INSPECCIONADO:	OBRA HOSPITAL.
FECHA INSPECCION:	20/03/25.

LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	Nº	INSPECCION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	SI	NO	ACCIONES DE MEJORA	OBSERVACIONES
Gasolina.	1	El piso del depósito de productos químicos es plano, para un manejo sencillo y seguro y evitar derrames	✓			
Cal	2	Está suficientemente identificado y correctamente señalizado las sustancias químicas	✓			
Aceite.	3	Se dispone de las fichas de seguridad de todos las sustancias químicas que se utilizan	✓			
	4	Las hojas de seguridad del producto químico están ubicadas en un lugar visible en el área donde se están almacenando.	✓			
	5	Las personas que manipulan las Sustancias Químicas, cuentan con los respectivos EPP (guantes, tapabocas con cartuchos, monogafas)	✓			
	6	Conocen las personas que tienen contacto con las sustancias químicas las hojas de seguridad.	✓			
	7	Se cumplen con las indicaciones de almacenaje de las sustancias químicas según las hojas de seguridad que entregan los proveedores.	✓			
	8	Se almacenan las sustancias químicas agrupando los que tienen riesgos comunes y evitando proximidad con incompatibles.	✓			
	9	Los estantes donde se almacenan las sustancias químicas están debidamente anclados para evitar derrames.		✓		
	10	Son totalmente seguros los envases de sustancias químicas que se utilizan	✓			
	11	Los residuos de envases de productos químicos se almacenan y disponen adecuadamente.	✓			
	12	Se evita transvasar productos químicos a otros envases y si se realiza, se etiqueta o rotula.	✓			
	13	El Cuarto de almacenamiento cuenta con suficiente iluminación y ventilación.	✓			
	14	El cuarto de almacenamiento debe tener paredes y pisos impermeables de facil limpieza.	✓			
	15	Se cuenta con Kits antiderrames para controlar un eventos por derrames de Sustancias Químicas	✓			
	16	Se cuenta con minimo 1 extintor multiproposito ABC en el frente de obra o lugar de almacenamiento en caso de incendio.	✓			
	17	Se transportan las sustancias quimicas teniendo encuenta las indicaciondes de la ficha tecnica.	✓			
	18	Se manipulan las sustancias quimicas a distancia de cualquier equipo electico o electronico que puedan general chispas o energia estatica.	✓			
	19	Se controla el acceso al espacio donde se deponen las sustancias químicas (PROHIBIDO ENTRADA)	✓			

RESPONSABLES:	
FIRMA COORDINADOR SST	FIRMA AUXILIAR SST

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSION 1
	INSPECCION KIT ANTIDERRAME	SST COD F034
		PAG. 1 DE 1

Proyecto: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

DATOS BÁSICOS				KIT ANTIDERRAME / KIT ANTIDERRAME EN VEHÍCULOS													
N° IDENTIFICACIÓN DEL KIT / UBICACIÓN:				Campamento.													
FECHA INSPECCIÓN:				03/03/25			10/03/25			17/03/25.			dd/mm/aa			dd/mm/aa	
N°	COMPONENTES	Unidad	Cantidad Mínima	B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F	B	M	F
1	Ubicación (Protección condiciones ambientales)	1	UND	✓			✓			✓							
2	Señalización y visibilidad		UND	✓			✓			✓							
3	Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados; no obstáculos en el área para acceso)		UND	✓			✓			✓							
4	Estado de empaque (maletín o barril...)	1	UND	✓			✓			✓							
5	Maletín / Contenedor	1	UND	✓			✓			✓							
6	Bolsas Rojas	1	UND	✓			✓			✓							
7	Paño Absorbente tela Oleofílica	1	UND	✓			✓			✓							
8	Pala plástica	1	UND	✓			✓			✓							
9	Cinta de Señalización	1	UND	✓			✓			✓							
10	Etiquetas de residuos peligrosos	0	UND		✓			✓				✓						
11	Overol Tyvek	0	UND		✓			✓				✓						
12	Gafas de seguridad	1	UND	✓			✓			✓								
13	Guantes de Nitrilo	1	UND	✓			✓			✓								
14	Mascarilla protección vapores orgánicos	1	UND	✓			✓			✓								
15	Otros																	

Convenciones: B : Bueno; M: Malo o defectuoso; F: Faltante * En caso de que algún componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

FIRMA DE INSPECTOR:				Stephanny G.			Stephanny G			Stephanny G.							
CUMPLIMIENTO: Yo como autoridad en SST del área he verificado que el elemento inspeccionado cumple para permanecer en sitio	SI	NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato;		SI	NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato)		SI	NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato			SI	NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato)				
	OBSERVACIONES																
Descripción																	

Anexo 15, Listado máquina, vehículo, herramientas y equipos.

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Version. 1
	INVENTARIO E INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Cod: SST-F15
		Pag. 1 de 1

PROTECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA DE INSPECCIÓN:	20/03/25.

HERRAMIENTA / EQUIPOS	CANTIDAD	ESTADO	
		CANT. BUENO	CANT. DEFECTUOSA
Palas	21	20	1
Palas Cuadradas.	7	5	2.
Cizalla	2	2	0
Pico	6	5	1
Barras	6	5	1
Arnes + Eslinga	30	30	0
Eslinga.	9	9	0
Lámpara led	3	3	0
Vibro compactador	1	1	0
Carretilla	7	7	0
Cal 10kg.	12.	12	0
Plumilla + base	1	1	0
Manguera Agua	1	1	0
Disco Muro 4"	19	19	0
Disco Madera 4"	26	26	0
Disco Madera 7"	4	4	0
Paleta pare y Siga.	2.	2	0
Broca 1/2	28	28	0
Broca 3/8	13	13	0
Broca 5/8	3	3	0
Broca 1/4.	10	10	0
Sumergible	2	2	0
Broca Madera 1/2	3	3	0
Linea de vida.	3	3	0
			0
			0

RESPONSABLES

NOMBRE	NOMBRE
FIRMA COORDINADOR SST	Stephanny Garay. FIRMA AUXILIAR SST

Anexo 16, Inventario de señalización

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión. 1
		Cod: SST-F14
	INSPECCION E INVENTARIO DE SEÑALIZACION	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FECHA DE INSPECCIÓN	20/03/2024

TIPO DE SEÑALIZACION	CANTIDAD	INSPECCION SAÑALIZACION		REPOSICIÓN	OBSERVACIONES
		CANT. BUENO	CANT. MALO		
SALIDA DE EMERGENCIA	5	4	1		
PUNTO DE ENCUENTRO	1	1	1		
RIESGO ELECTRICO	5	4	1		
RESIDUOS PELIGROSOS	1	1	0		
BODEGA	1	1	0		
OBRA EN CONSTRUCCION	2	2	0		
BAÑO HOMBRE	1	1	0		
EXTINTOR	1	1	0		
PRECAUCION ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULO	2	2	0		
INICIO DE OBRA	2	2	0		
VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO	1	1	0		
USE GAFAS	1	1	0		
CAMILLA DE EMERGENCIA	2	2	0		
USE CASCO	1	1	0		
PELIGRO CAIDA A MISMO NIVEL	5	5	0		
PARQUEADERO DE MÁQUINAS	1	1	0		
SALIDA DE EMERGENCIA IZQUIERDA	5	5	0		
SALIDA DE EMERGENCIA DERECHA	6	6	0		
USE MASCARILLA	1	1	0		
USE PROTECTOR AUDITIVO	1	1	0		
USE GUANTES	1	1	0		
LIBRE DE HUMO	1	1	0		
PELIGRO LIQUIDOS INFLAMABLES	1	1	0		
PERSONAL AUTORIZADO	2	2	0		

RENPONSABLE : 	
FIRMA COORDINADOR SST	FIRMA AUXILIAR SST

Anexo 17. Inspección orden y aseo

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CAMPO	Cod: SST-F06 VERSION 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DI COVEÑAS, SUCRE

ÁREA O FRENTE INSPECCIONADO:

Fecha de ejecución: 09/03/25

Insp. 1

5 "S"	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	Nivel 1	Nivel 3	Nivel 5
SEIRI Clasificar	1.En la zona de trabajo existe señalización y demarcación.			✓
	2.Existen acopio de materiales (Metálicos o civiles)			✓
	3. Existe zona de parqueo de maquinas y/o vehículos señalizada.			✓
	4. El almacenamiento de combustible es adecuado:Dique			✓
	5. Se dispone de un área para el consumo de alimentos.			✓
	6. Existe puesta a tierra de los contenedores, las carpas, las herramientas y los equipos.			✓
	7. Los recipientes de residuos se encuentran correctamente identificados y rotulados de acuerdo a su tipo.			✓
	8. Se dispone de servicios sanitarios para las necesidades fisiologicas.			✓
	9. Existe punto ecologico de residuos generados en obra.			✓
	10. Existe delimitación /Señalización de Excavaciones.			✓
	11. Los escombros se encuentran acumulados y dispuestos correctamente.			✓
	12.Los materiales y maquinaria se encuentran ubicados e identificados correctamente.			✓
SEITON Ordenar	13. Los frentes y puestos de trabajo se encuentran ordenados.			✓
	14. Se dispone de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia.			✓
	15. La maquinaria se encuentra correctamente ordenada y limpia.			✓
	16. Hay cables sueltos o a la vista en la zona de trabajo.		✓	
	17. Las vías de acceso se encuentran libres de obstáculos como herramientas y demas objetos.		✓	
	18. Las salidas de emergencia se encuentran identificadas y señalizadas.		✓	
	19. El punto ecologico se encuentra ordenadoen cuanto a residuos generados en la obra.			✓
	20. Las herramientas de trabajo se encuentran correctamente ubicada y señalizadas.			✓
	21. La maquinaria se encuentra ubicada en el lugar correspondiente.			✓
	22. Se dispone de agua potable para el consumo y de vasos desechables			✓
SEISO Limpiar Inspeccionar	23. Los trabajadores disponen de un área para ubicar sus pertenencias.			✓
	24. Las baterías sanitarias se encuentran limpias.			✓
	25. Los Puentes /Pasarelas provisionales se encuentran libres de obstaculos, grasas y barro.			✓
	26. Se identifican frentes y puestos de trabajo limpios.			✓
	27. Se dispone de elementos para el aseo de los EPP			✓
	28. El contenedor se encuentre limpio en su totalidad.		✓	
Seiketsu ESTANDARIZAR	29. Se aplican correctamente las 3 "s" anteriores, en la zona de trabajo.		✓	
	30. Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo, respecto a las anteriores inspecciones? (Aplica para la segunda inspección en adelante)		✓	
Shitsuke DISCIPLINA Y MEJORAMIENTO.	31.Se mantiene como habito o constumbre normal, la puesta en practica de procedimientos de las 5 "s"		✓	
	32.El personal realiza actividades de orden y aseo sin que se le recuerde a los trabajadores?		✓	
	33.La gente sigue los consejos que se dan respecto al Orden y aseo de la zona de trabajo?		✓	
	34.La limpieza es continua y constante respecto a las anteriores inspecciones?			✓

Calificación para cada estandar

Nivel 1 = Insatisfactorio (no se cumple con el estándar). / Nivel 3 = Aceptable (el estándar se observa parcialmente). / Nivel 5 = Satisfactorios (se cumple con el estándar).

Observaciones de la inspección:

Firma de quien realiza la inspección: Stephanny Gaviria

Firma del coordinador SST:

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CAMPO	Cod: SST-F05
		VERSION 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÁREA O FRENTE INSPECCIONADO:

Fecha de ejecución: 02/03/25

5 "s"	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	Insp. 1		
		Nivel 1	Nivel 3	Nivel 5
SEIRI Clasificar	1.En la zona de trabajo existe señalización y demarcación.		✓	
	2.Existen acopio de materiales (Mecanicos o civiles)		✓	
	3. Existe zona de parqueo de maquinas y/o vehículos señalizada.		✓	
	4. El almacenamiento de combustible es adecuado/Dique		✓	
	5. Se dispone de un area para el consumo de alimentos.			✓
	6. Existe puesta a tierra de los contenedores, las carpas, las herramientas y los equipos.			✓
	7. Los recipientes de residuos se encuentran correctamente identificados y rotulados de acuerdo a su tipo.			✓
	8. Se dispone de servicios sanitarios para las necesidades fisiologicas.			✓
	9. Existe punto ecologico de residuos generados en obra.			✓
	10. Existe delimitación /señalización de Excavaciones.			✓
	11. Los escombros se encuentran acumulados y dispuestos correctamente.			✓
	12.Los materiales y maquinaria se encuentran ubicados e identificados correctamente.			✓
SEITON Ordenar	13. Los frentes y puestos de trabajo se encuentran ordenados.			✓
	14. Se dispone de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia.			✓
	15. La maquinaria se encuentra correctamente ordenada y limpia.			✓
	16. Hay cables sueltos o a la vista en la zona de trabajo.		✓	
	17. Las vias de acceso se encuentran libres de obstaculos como herramientas y demas objetos.		·	✓
	18. Las salidas de emergencia se encuentran identificadas y señalizadas.		✓	
	19. El punto ecologico se encuentra ordenadoen cuanto a residuos generados en la obra.		·	✓
	20. Las herramientas de trabajo se encuentran correctamente ubicada y señalizadas.			✓
	21. La maquinaria se encuentra ubicada en el lugar correspondiente.			✓
	22. Se dispone de agua potable para el consumo y de vasos desechables			✓
SEISO Limpiar Inspeccionar	23. Los trabajadores disponen de un area para ubicar sus pertenencias.			✓
	24. Las baterias sanitarias se encuentran limpias.			✓
	25. Los Puentes /Pasarelas provisionales se encuentran libres de costaculos, grasas y barro.			✓
	26. Se identifican frentes y puestos de trabajo limpios.			✓
	27. Se dispone de elementos para el aseo de los EPP			✓
	28. El contenedor se encuentra limpio en su totalidad.			✓
Seiketsu ESTANDARIZAR.	29. Se aplican correctamente las 3 "s" anteriores, en la zona de trabajo.		✓	
	30. Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo, respecto a las anteriores inspecciones? (Aplica para la segunda inspección en adelante)			✓
Shitsuke DISCIPLINA Y SEGUIMIENTO.	31.Se mantiene como habito o constumbre normal, la puesta en practica de procedimientos de las 5 "s"			✓
	32.El personal realiza actividades de orden y aseo sin que se le recuerde a los trabajadores?			✓
	33.La gente sigue los consejos que se dan respecto al Orden y aseo de la zona de trabajo?		✓	
	34.La limpieza es continua y constante respecto a las anteriores inspecciones?			✓

Calificación para cada estandar

Nivel 1 = Insatisfactorio (no se cumple con el estándar). / Nivel 3 = Aceptable (el estándar se observa parcialmente). / Nivel 5 = Satisfactorios (se cumple con el estándar)

Observaciones de la inspección:

Firma de quien realiza la inspección: Stephanny G.

Firma del coordinador SST:

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CAMPO	Cod: SST-F08 VERSION 1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DI COVEÑAS, SUCRE

AREA O FRENTE INSPECCIONADO:

Fecha de ejecución: 16/03/25

5 "S"	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	Insp. 1 Nivel 1	Nivel 3	Nivel 5
SEIRI Clasificar	1.En la zona de trabajo existe señalización y demarcación.			✓
	2.Existen acopio de materiales (Mecanicos o civiles)			✓
	3. Existe zona de parqueo de maquinas y/o vehiculos señalizada.			✓
	4. El almacenamiento de combustible es adecuado/Dique			✓
	5. Se dispone de un área para el consumo de alimentos.			✓
	6. Existe puesta a tierra de los contenedores, las carpas, las herramientas y los equipos.			✓
	7. Los recipientes de residuos se encuentran correctamente identificados y rotulados de acuerdo a su tipo			✓
	8. Se dispone de servicios sanitarios para las necesidades fisiologicas.			✓
	9. Existe punto ecologico de residuos generados en obra.			✓
	10. Existe delimitación /Señalización de Excavaciones.		✓	
	11. Los escombros se encuentran acumulados y dispuestos correctamente.			✓
	12.Los materiales y maquinaria se encuentran ubicados e identificados correctamente.			✓
SEITON Ordenar	13. Los frentes y puestos de trabajo se encuentran ordenados.			✓
	14. Se dispone de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia.			✓
	15. La maquinaria se encuentara correctamente ordenada y limpia.			✓
	16. Hay cables sueltos o a la vista en la zona de trabajo.			✓
	17. Las vias de acceso se encuentran libres de obstaculos como herramientas y demas objetos.		✓	
	18. Las salidas de emergencia se encuentran identificadas y señalizadas.			✓
	19. El punto ecologico se encuentra ordenado con respecto a residuos generados en la obra.			✓
	20. Las herramientas de trabajo se encuentran correctamente ubicada y señalizadas.			✓
	21. La maquinaria se encuentra ubicada en el lugar correspondiente			✓
	22. Se dispone de agua potable para el consumo y de vasos desechables			✓
SEISO Limpiar Inspeccionar	23. Los trabajadores disponen de un area para ubicar sus pertenencias.			✓
	24. Las baterias sanitarias se encuentran limpias.		✓	
	25. Los Puentes /Pasarelas provisionales se encuentran libres de obstaculos, grasas y aceite.		✓	
	26. Se identifican frentes y puestos de trabajo limpios.		✓	
	27. Se dispone de elementos para el aseo de los EPP			✓
	28. El contenedor se encuentra limpio en su totalidad.			✓
Seiketsu ESTANDARIZAR	29. Se aplican correctamente las 3 "s" anteriores, en la zona de trabajo.			✓
	30. Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo, respecto a las anteriores inspecciones? (Aplice para la segunda inspección en adelante)			✓
Shitsuke DISCIPLINA Y SEGUIMIENTO.	31.Se mantiene como hábito o constumbre normal, la puesta en practica de procedimientos de las 5 "s"			✓
	32.El personal realiza actividades de orden y aseo sin que se le recuerde a los trabajadores?		✓	
	33.La gente sigue los consejos que se dan respecto al Orden y aseo de la zona de trabajo?		✓	
	34.La limpieza es continua y constante respecto a las anteriores inspecciones?		✓	

Calificación para cada estandar

Nivel 1 = Insatisfactorio (no se cumple con el estándar). / Nivel 3 = Aceptable (el estándar se observa parcialmente) / Nivel 5 = Satisfactorios (se cumple con el estándar)

Observaciones de la inspección:

Firma de quien realiza la inspección: Stephanny Garcay

Firma del coordinador SST:



Anexo 18. Registro fotográfico generales


CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	SST F-044	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	**CONTRATO N°**	No LP-018-2023	**PLAZO**	18 meses
INTERVENTORÍA		**CONTRATO N°**			
NOMBRE DEL PROYECTO	**CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**				
PERIODO	**mar-25**				

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS DE CADA COMPONENTE A EVALUAR

REGISTRO No.	1	REGISTRO No.	2
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	**VALLA PRINCIPAL**	**BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO**	**CAPACITACION POR PARTE DE LA ARL- CCL Y COPASST**
REGISTRO No.	**3**	**REGISTRO No.**	**4**
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	**DESENCOFRE DE LOSA CUBIERTA**	**BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO**	**REUNION CON ENTERRITORIO E INTERVENTORIA**
REGISTRO No.	**5**	**REGISTRO No.**	**6**
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	**PLANOS DE EVACUACION Y MEDEVAC**	**BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO**	**SEÑALIZACIONES**
REGISTRO No.	**7**	**REGISTRO No.**	**8**
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	**INPECCION BOTIQUIN**	**BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO**	**SEÑALIZACIÓN DE PROXIMIDAD**

REGISTRO No.	9	REGISTRO No.	10
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	EQUIPAMIENTO PRIMEROS AUXILIOS	BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	JORNADA DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN
REGISTRO No.	11	REGISTRO No.	12
 		 	
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	INSPECCION KIT DE DERRAMES	BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	INSPECCION EXTINTOR
REGISTRO No.	13	REGISTRO No.	14
 		  	
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	INSPECCION EQUIPOS DE ALTURA	BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	SEÑALIZACION
REGISTRO No.	15	REGISTRO No.	16
 			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	JORNADA DE ORDEN Y ASEO	BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	JORNADA DE ORDEN Y ASEO
REGISTRO No.	17	REGISTRO No.	18
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA	BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	JORNADA DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN

REGISTRO No.	19	REGISTRO No.	20
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO		BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
DELIMITACION DE AREA		DESENCOFRE DE FORMALETA DE LOSA CUBIERTA	
REGISTRO No.	19	REGISTRO No.	20
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO		BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
PUNTO ECOLÓGICO		CAMPAMENTO	
REGISTRO No.	21	REGISTRO No.	22
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO		BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
BODEGA		DESENCONFRE DE FORMARLETA DE TANQUE	
REGISTRO No.	23	REGISTRO No.	24
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO		BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
BODEGA		EQUIPOS ALTURAS	
REGISTRO No.	25	REGISTRO No.	26
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO		BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
FUNDIDA DE PLANTILLA		PAUSA ACTIVA - ARL	

REGISTRO No.	27	REGISTRO No.	28
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO		BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
DOTACION		CAMBIO DE BOTAS DE SEGURIDAD	
REGISTRO No.	29	REGISTRO No.	30
			
BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO		BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO	
LEVANTE DE MURO		OBRA HOSPITAL	

ANEXO 8.4

BITACORA

Social, ambiental y HSE.

Febrero 25/25 → Día nublado, lluvias fuertes desde las 10:05 - 2:40 PM
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoría, Residente Social, Residente Ambiental, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 2 Maestros de Obra, 2 Operadores de maquinaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador, 1 Retroexcavadora
Actividades ejecutadas:
Bloque 1: levante en bloque # 12, fundida de columnetas de confinamiento y anclajes.
Bloque 2: levante en bloque # 5, fundición de columnetas de confinamiento y anclajes, armado y colocación de formaleta para losa de entrepiso de portería 2, figuración y colocación de acero para losa de entrepiso de portería 2.
Bloque 3: levante en bloque # 12.
Se realizo charla de higiene postural. Se realizaron las actividades de los componentes Social, ambiental y HSE

Febrero 26/25 → Día Nublado, lluvias en la mañana.
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoría, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 1 Operador de maquinaria, 2 Maestros de Obra.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador, 1 Retroexcavadora
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Levante en bloque # 12
Bloque 2: Fundida losa de cubierta, tramo final, levante en bloque # 5.
Bloque 3: Desencofrado de formaleta de losa de cubierta. Se ejecutaron las actividades de los componentes social, ambiental y HSE.

Feb. 27/25 → Día Soleado.
Por motivos de atraso en el pago de la mano de Obra, No se realizó ninguna actividad en bloque 1, 2 y 3.

Feb. 28/25 → Día Soleado.
Continua la Suspensión de las actividades, ya q' el día de hoy se estan realizando los pagos respectivos.

Marzo 1/25 → Día Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, y 2 operadores de maquinaria, 1 Maestro de Obra.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador, 1 Retroexcavadora.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado de formaleta de losa de cubierta.
Bloque 2: Desencofrado de formaleta de losa de cubierta, ~~fundición~~ bordillo perimetral de losa de cubierta.
Se ejecutaron las actividades de los Componentes Social, Ambiental y HSE

Marzo 3/25 → Día nublado en la mañana, soleado en la tarde
Personal en Obra: Residente de Obras, Auxiliar Siso, 1 Operador de maquinaria, 1 Maestro de Obra.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: levante en bloque # 5, desencofrado de formaleta de losa de cubierta.
Bloque 2: levante en bloque # 5, desencofrado de formaleta de losa de cubierta, fundida de bordillo perimetral de losa de

cubierta.
Bloque 3: levante en gran formato de muro bajo placa.
Se ejecutaron las actividades correspondiente a los componentes, Social, ambiental y HSE.

Marzo 4/25 → Dia Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoria, Residente Social, Residente Ambiental, Residente Siso, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria,
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: levante en bloque #20, fundicion columnas de confinamiento
Bloque 2: levante en bloque #5, fundicion bordillo perimetral de losa de cubierta, fundicion columnas de confinamiento
Bloque 3: Trazado y replanteo muro livianos, levante gran formato en muro bajo placa.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE.

Marzo 5/25 → Dia Sabado.
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 1 Operador de maquinaria, 2 Maestros de Obra.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas: Bloque
Bloque 1: Desencofrado de formaleta de losa de cubierta, tramo final, levante en bloque 05, fundicion muro de contencion del cuarto de aseo, fundicion columnetas de confinamiento.
Bloque 2: Desencofrado de Formaleteria de losa de cubierta, tramo final, formaleteado para bordillo perimetral de cubierta, levante en bloque #5.

Bloque 3: levante en gran formato en muro bajo placa, fundicion de bordillo para muros livianos.
Se ejecutaron las actividades de los componentes Social, ambiental y HSE.

Marzo 6/25 → Dia Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoria, Residente Social, Residente Ambiental, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 2 Maestra de Obra, 1 Operador de maquinaria.
Maquinaria: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado de formaleta de cubierta, tramo final, levante en bloque 020, fundicion bordillo perimetral de Cubierta.
Bloque 2: Desencofrado formaleta de Cubierta tramo final, levante en bloque 05, fundicion bordillo perimetral de cubierta,
Bloque 3: levante en ladrillo gran formato, Fundicion Columnetas, de confinamiento y fundicion bordillo para muro Livianos.
Se ejecutaron las actividades de los componentes social, ambiental y HSE.

Marzo 7/25 → Dia Soleado
Personal en Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, 2 Maestros de Obra, Ingeniero Civil, 1 Operador de Maquinaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Fundida plantilla Cubierta, levante en bloque #n, Desencofrado formaleta
Bloque 2: Fundida de bordillo perimetral Cubierta, desencofrado de Formaleta de losa de Cubierta, levante en bloque #5.
Bloque 3: levante en ladrillo gran formato en muro bajo placa, levante en bloque #5, fundicion de bordillo para muros livianos.

Se ejecutaron las actividades de los componentes Social, ambiental, y HSE. L-I-R

Marzo 8/25 → Dia Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria.
Maquinaria: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Fundida bordillo perimetral cubierta, desencofrado de formaleta de losa de cubierta, levante en ladrillo gran formato
Bloque 2: Fundida bordillo perimetral, desencofrado de formaleta de cubierta.
Bloque 3: levante en bloque #5, fundida bordillo para muros livianos.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE. L-I-R


Marzo 10/25 → Dia Soleado.
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 1 Maestro de Obra, 1 Operador de maquinaria.
Maquinaria: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas.
Bloque 1: Desencofrado de formaleta de losa de cubierta, tramo final, Fundida de bordillo perimetral de Cubierta, fundida de plantilla de cubierta
Bloque 2: Desencofrado de formaleta de losa de Cubierta, tramo final, ~~fundida~~ levante en bloque #5, fundicion losa de porteria 2, fundida de Columnetas de confinamiento, formaleta para bordillo perimetral
Bloque 3: levante en bloque #5, formaleteria para bordillo

para muros livianos.
Se ejecutaron las actividades de los componentes Social, ambiental y HSE. L-I-R


Marzo 11/25 → Dia Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Social Siso, 1 Operador de maquinaria, 2 Maestros de Obra, Director de Obras, Ambiental
Maquinaria: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado de formaleta de losa de cubierta, tramo final, fundida de plantilla sobre Cubierta.
Bloque 2: Desencofrado de formaleta de losa de cubierta, tramo final, levante en bloque #5.
Bloque 3: levante en Ladrillo gran formato bajo placa, fundida de Columnetas de confinamiento.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE. L-I-R

Marzo 12/25 → Dia Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Residente Social, Residente ambiental, Auxiliar Siso, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria.
Maquinaria: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado de formaleteria de losa de cubierta, tramo final, levante en bloque #5.
Bloque 2: Desencofrado de formaleteria de losa de Cubierta, tramo final, levante en bloque #5
Bloque 3: Levante en Cabrillo gran formato bajo placa, trazado de

Mora.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE.




Marzo 13/25 → Día Soleado.
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente Social, Auxiliar Siso, Residente de Interventoría, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de Maquinaria.
Maquinaria: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Fundida Zarpa muro de Contención Cuarto de Aseo, desencofrado de formaleta de losa de cubierta, tramo final, levante en bloque #5.
Bloque # 2: Fundida tanque subterraneo 2, Levante bloque # 5 Desencofrado de formaleta de losa de cubierta, tramo final.
Bloque 3: levante en ladrillo gran formato bajo placa, levante en bloque # 5.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE.




Marzo 14/25 → Día Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoría, Auxiliar Siso, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de Maquinaria, Ing. Civil
Maquinaria y Equipos: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado de formaleta de losa de cubierta, tramo Final, levante en bloque # 20, levante en bloque # 5.
Bloque 2: Desencofrado de formaleta de losa de cubierta, tramo final, levante en ladrillo gran formato, piso 1, desencofrado de formaleta de tanque subterraneo, trazado muros piso 2

Bloque 3: levante en ladrillo gran formato en muro bajo placa, levante en bloque # 12, trazado de muros, formaleteado para bordillo perimetral de cubierta.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes social, ambiental y HSE.



Marzo 15/25 → Día Soleado.
Personal en Obra: Residente de Obras, 2 Maestros de Obra, 1 operador de maquinaria, Residente de Interventoría, Ingeniero Civil
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado formaleteria Losa Cubierta, fundida de bordillo perimetral, levante bloque #5, piso 1, formaleteado muro de contención cuarto basuras
Bloque 2: levante bloque # 5, Desencofrado formaleta losa de cubierta y tanque Subterraneo, fundida bordillo para muros livianos
Bloque 3: levante en ladrillo gran formato en muro bajo placa, levante bloque # 5.
Se ejecutaron las actividades de los Componentes Social, ambiental y HSE.



Marzo 17/25 → Día ~~Soleado~~ Nublado con lloviznas en la mañana
Personal en Obra: Residente de Obras, Auxiliar de Siso, 2 Maestros de obra, 1 Operador de Maquinaria, Ingeniero Civil
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: levante en bloque #5, desencofrado de formaleta de losa de cubierta y muro de contención de Rampa peatonal, fundida de bordillo para muros livianos, fundida de bordillo buitrones en cubierta.
Bloque 2: levante en ladrillo gran formato, en piso 1, desencofrado de formaleta de losa de cubierta, tramo final y tanque subterraneo,

fundida de bordillo para muros livianos
Bloque 3: levante en bloque #5, fundida de Columnetas de confinamiento, levante en ladrillo gran formato, armado de formaleta para bordillo perimetral de Cubierta.
Se ejecutaron las actividades de los componentes Ambiental, Social y HSE.

Marzo 18/25 → Dia Nublado
Personal en Obra: Residente de Obra, Residente Social, Residente Ambiental, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Fundida de bordillo perimetral de Cubierta, Levante en bloque #5 en piso 1, desencofrado de formaleta de Cubierta, fundida media caña.
Bloque 2: Fundida Plantilla Cubierta, desencofre formaleta de losa de cubierta, Levante en ladrillo gran formato.
Bloque 3: levante en bloque #5, Levante en ladrillo gran formato.
Se ejecutaron las actividades de los componentes Social, ambiental y HSE.

Marzo 19/25 → Dia Soleado
Personal en Obra: Director de Obras, Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria,
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado de formaleta de losa de Cubierta fundida de plantilla de Cubierta, media Cana, bordillo para muros livianos,

Bloque 2: Desencofrado de losa de Cubierta, fundida de plantilla de cubierta, media Caña, desencofrado de tanque Subterraneo, levante en ladrillo gran formato, piso 1.
Bloque 3: levante en ladrillo gran formato en muro bajo placa.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, Ambiental y HSE.

Marzo 20/25 → Dia Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente ambiental, Residente Siso, Auxiliar Siso, Residente de Interventoria, Ingeniero Civil, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador.
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado de formaleta de losa de Cubierta, fundida de media Caña, trazado muros livianos, piso 2.
Bloque 2: Desencofrado de formaleta de losa de Cubierta, desencofrado de tanque Subterraneo trazado muros livianos, piso 2, fundida en media Caña.
Bloque 3: Levante en ladrillo gran formato en muro bajo placa.
Se ejecutaron las actividades de los componentes Social, ambiental y HSE.

Marzo 21/25 - Dia soleado
Personal en obra - Residente, SISO, interventoria, visita funtario, ingeniero civil, Maestro de obra
Nota: tener en cuenta el elemento estructural (cantara) bloque 1, se debe organizar y Realizar la actividad correspondiente
Se realizo visita por parte de Enterritorio

MARGARITA G
INTERVENTORIA.

820/822

Marzo 25/25 → Dia Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, Residente ambiental, 1 Maestro de Obras, 1 Operador de maquinaria
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado de Formaleta de losa de cubierta y limpiezas.
Bloque 2: Fundicion de plantilla de cubierta y Media Caña, desencofrado de losa de cubierta y tanque subterraneo
Bloque 3: Formaleteado de bordillo perimetral de Cubierta.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE. L-I-R

Marzo 26/25 → Dia Soleado
Personal en Obra: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Residente Social, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de Maquinaria
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado formaleta de Cubierta, Funcicion plantilla de cubierta
Bloque 2: Desencofrado formaleteria losa cubierta, fundida plantilla cubierta, fundida Media Caña en bordillo perimetral, formaleteo Columnas porteria 2, desencofrado de tanque subterraneo
Bloque 3: Levante en ladrillo gran formato en muro bajo placa.
Se ejecutaron las actividades de los componentes Social, Ambiental y HSE. L-I-R

Marzo 27/25 → Dia Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoria, Residente Social, Residente Ambiental, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado losa de Cubierta, fundida plantilla de cubierta, levante en bloque #5 en piso 1.
Bloque 2: Desencofrado de formaleteria de losa de cubierta, fundida de plantilla de cubierta, Levante en bloque #20.
Bloque 3: Formaleteado de Bordillo perimetral de losa de cubierta.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE. L-I-R

Marzo 28/25 → Dia Nublado - lluvias en horas de la tarde.
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoria, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Resanes bajo placa de Cubierta, Desencofrado de Formaleta de losa de cubierta, Levante en bloque 05 en piso 1. fundida plantilla
Bloque 2: Desencofrado de losa de cubierta Levante en bloque 020 Resane bajo placa de cubierta.
Bloque 3 Levante en bloque Gran formato en muro bajo placa, anclajes para bordillos de muro divisorio.
Se presentaron lluvias en horas de la tarde, entre las 3:00 - 3:40 P.M.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE. L-I-R

Marzo 29/25 → Día Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoría, Ingeniero Civil, Auxiliar Siso, 1 Maestro de Obra, 1 Operador de maquinaria.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador
Actividades Ejecutadas:
Bloque 1: Desencofrado de formaleta de losa de cubierta, levante en bloque #5, Resane bajo placa de cubiertas.
Bloque 2: Desencofrado de formaleta de losa de Cubierta, Fundida columnas portería 2, Levante bloque # 20, desencofrado tanque subterraneo
Bloque 3: fundida bordillo para muros livianos, Levante en Ladrillo gran formato en muro bajo placa.
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE.

Marzo 30/25 - (Domingo)
No se trabajo.
Se tenia proyectado trabajar en la impermeabilizacion del tanque subterraneo en bloque 2, pero por falta de Cemento, el cual no llego el dia Sabado por retraso en el envio de la empresa proveedora.

Marzo 31/25 → Día Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoría, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 1 Maestro de Obra, 1 Operador de maquinaria, Personal Administrativo.
Maquinaria y Equipo: 1 Minicargador, 2 Mezcladoras, 2 planchas electricas.
Actividades Ejecutadas:
Debido al atraso en la llegada del Cemento el cual estaba programado para el dia Sabado 29 de Marzo y solo llego

el dia de hoy a la 1:30 P.M. Se vieron afectadas las actividades de fundida de plantilla en cubierta en bloque 1 y 2, Fundida de Bordillo en bloque 1, 2 y 3, levante, Las cuales solo fue posible iniciar y ejecutar en horas de la tarde.
Bloque 1: Fundida de plantilla en cubierta, desencofrado de Formaleta, fraguado de Muros en piso 2, armado de Acero del muro de contencion del cuarto de Aseo, levante en bloque #5 en piso 1 y levante en bloque #20.
Bloque 2: Fundida de plantilla en Cubierta, desencofrado de losa de cubierta, armado de acero para bordillo perimetral de cubierta,
Bloque 3: levante en bloque gran formato en muro bajo placa, armado de acero para bordillo perimetral de cubierta,
Se ejecutaron las actividades correspondientes a los componentes Social, ambiental y HSE.

Abril 1/25 → Día Soleado
Personal en Obra: Residente de Obras, Residente de Interventoría, Residente Social, Residente Ambiental, Auxiliar Siso, Ingeniero Civil, 2 Maestros de Obra, 1 Operador de maquinaria, Personal administrativo
Maquinaria y Equipos: 1 Minicargador, 2 Mezcladoras, 2 planchas
Actividades Ejecutadas:
Antes de iniciar las actividades, Se realizo reunion con el personal de los tres bloques, para definir temas del pago para este acta, por solicitud de los trabajadores, los cuales propusieron alargar el periodo del Corte de Obras, con el fin q' el pago sea Realizado antes de Semana Santa, mas exactamente para el dia 15 de abril.
Bloque 1: Desencofrado de Formaleta de losa de cubierta, levante en bloque #5 en piso 1, levante en ladrillo gran formato en piso 1, levante en bloque # 20 Vallenos y anclado para muro de contencion del Cuarto de aseo, Fundida de plantilla de cubierta
Bloque 2: Desencofrado de Formaleta de Cubierta, Fundida de plantilla de cubierta, perforacion para pasante de aguas lluvias en losa de Cubierta, desencofrado Formaleta tanque Subterraneo.