















INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 023 DE 2025





CONTRATISTA: **SOTONORTE GREEN S.A.S**
NIT: **901402418-9**


Entidad Contratante:	Contraloría General de la República
Gerencia Departamental Colegiada de:	Santander
Supervisor del Contrato:	EDGAR FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ Contralor Provincial
Objeto del Contrato:	“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO) DE LAS IMPRESORAS Y SCANNER DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SANTANDER – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”
Contrato No.	023 del 09 de diciembre de 2025.
Contratista:	SOTONORTE GREEN S.A.S.
Representante Legal:	FABIO ALONSO CASTELLANOS BLANCO
Valor del Contrato:	\$ 3.274.500 incluido IVA.
CDP	140725 DEL 19/11/2025
Registro Presupuestal	390025 DEL 10/12/2025
Fecha de inicio:	12 de diciembre de 2025
Fecha de terminación:	21 de diciembre de 2025
Período ejecutado:	Del 12 al 21 de diciembre de 2025
<i>Actividades de la Supervisión</i>	<p>A continuación, se describen de manera detallada las actividades relacionadas en el desarrollo del contrato, efectuadas durante el período del 12 al 21 de diciembre de 2025.</p> <p>El Supervisor certifica que el contratista cumplió con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el contrato que se describen a continuación:</p> <p>Entrega informe por parte del contratista del mantenimiento correctivo realizado y el estado de funcionamiento de las impresoras y scanner de la CGR.</p> <p>A continuación se relacionan los equipos intervenidos con sus respectivos diagnósticos.</p>

Evidencia Fotográfica Del Informe	EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASER M507	SERIE	PHCC217GK2
	UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TERCER PISO				
	DIAGNOSTICO					
	<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 40%</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASER M507	SERIE	PHCC21BHVJ	
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA RECURSOS FISICOS					
DIAGNOSTICO						
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 90%.</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>						
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASER M507	SERIE	PHCC217GJZ	
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA SECRETARIA DE DESPACHO					
DIAGNOSTICO						
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 30%</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>						
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASERJET 600 M603	SERIE	CNBCCD80QH	
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA DE GESTIÓN					
DIAGNOSTICO						
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 50%.</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>						


EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASERJET 600 M603	SERIE	CNBCCD80QF
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA AGROPECUARIO SEGUNDO PISO				
DIAGNOSTICO					
SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 50% - FALLA EN DUPLEX Y BANDEJA FRONTAL PARTIDA					
<p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO NO APTO PARA SU USO, SE DEBE REEMPLAZAR PIEZAS</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: : SE DEBE REEMPLAZAR LA BANDEJA DUPLEX Y BANDEJA FRONTAL</p>					
					
					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASER JET 600 M602	SERIE	CNDCC830FG
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA SOCIAL PRIMERO PISO				
DIAGNOSTICO					
SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 60%, ACETATO Y RODILLO DE PRESION EN BUEN ESTADO.					
RECOMENDACIÓN: EQUIPO EN UN ESTADO ACEPTABLE PARA SU FUNCIÓN					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASER JET 600 M602	SERIE	CNDCC830HV
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA AGROPECUARIO SEGUNDO PISO				
DIAGNOSTICO					
SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 80%.					
<p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					

EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP 1022	SERIE	VNB3N43385
UBICACIÓN IMPRESORA		OFICINA DE SANCIONATORIO			
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES. SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 40%, ACETATO DE UNIDAD FUSORA CON DESGASTE</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					
EQUIPO	HP	MODELO	HP LASER M605	SERIE	CNBCH6G026
UBICACIÓN IMPRESORA		OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL			
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES. SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 80%, TONER CON NIVEL BAJO</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP LASERSCAN 7500	SERIE	SG35K4100Y
UBICACIÓN		OFICINA CRA 14			
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES. SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 30%, PACK SEPARADOR DE HOJA CON DESGASTE Y BISAGRA DERECHA DAÑADA</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: BISAGRA DERECHA</p>					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG2594100Q
UBICACIÓN		OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL			
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES. SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 30%. PACK SEPARADOR DE HOJA DAÑADO, BISAGRA IZQUIERDA DAÑADA</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO EN USO - SE DEBE USAR DE HOJA A HOJA NO PAQUETES</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: PACK SEPARADOR DE HOJAS - GOMAS DE AGARRE - BISAGRA IZQUIERDA</p>					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG35N4101T
UBICACIÓN		OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL			
DANO PRESENTADO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES. SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 40% Y BISAGRA DERECHA DAÑADA</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: GOMAS DE AGARRE - BISAGRA DERECHA</p>					

EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG25A41016
UBICACIÓN		OFICINA SECRETARIA DE DESPACHO			
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES. SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 30%. SIN BISAGRA DERECHA</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: INSTALACIÓN DE BISAGRA DERECHA</p>					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG35R4100D
UBICACIÓN		OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL			
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 70% Y PACK SEPARADOR CON DESGASTE</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG35R4100H
UBICACIÓN		OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL			
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 70%, PACK SEPARADOR DE HOJA CON DESGASTE PRONUNCIADO</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO EN UN ESTADO ACEPTABLE PARA SU FUNCIÓN</p>					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG35K41018
UBICACIÓN		OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TERCER PISO			
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES. SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 40%. NO TIENE BISAGRA DERECHA</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: INSTALACIÓN DE BISAGRA DERECHA</p>					

	EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP 1563 MFP	SERIE	CNB989KB73
	UBICACIÓN	OFICINA CRA 14				
	DIAGNOSTICO					
	<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 80%</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					
PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.	<p>Se certifica que el contratista cumple con los requisitos de Ley 100 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Caja de compensación Familiar, Sena e ICBF) de las personas que prestan el servicio en cumplimiento del contrato y de la afiliación EPS, ARP y Pensiones, durante la vigencia del contrato, según certificación suscrita por la contadora publica ADRIANA LUCIA NIÑO ORDUZ de la firma SOTO NORTE GREEN S.A.S</p>					
POLIZAS	<p>Mediante Acta del 11 de diciembre de 2025, se dio aprobación de la Póliza de Garantía Única que ampara el cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. CBO-100028157 expedida el 10 de diciembre de 2025, expedidas por SEGUROS MUNDIAL</p>					

Dada en Bucaramanga, veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.



EDGAR FERNÁNDO PEREZ RODRIGUEZ
Contralor Provincial
Supervisor

Proyecto: Gustavo Adolfo Villamizar- Profesional Universitario G-01



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

73dd36912f93e9b0aa24caeee8d47e91a3dd3f043b96e3ae81643d7d383684f1b257361be050573c0c2297c99bcb6e3b

Número de Factura: SGN-53

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 19/12/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 29/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOTO NORTE GREEN SAS

Nombre Comercial: SOTO NORTE GREEN SAS

Nit del Emisor: 901402418

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Los Santos

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 3 3 36 BRR ALTAMIRA

Actividad Económica: 4741

Teléfono / Móvil: 3137781415

Correo: sotonortegreen@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999067

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bucaramanga

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CARRERA 20 #33-39

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	81112306	Mantenimiento preventivo o incluido diagnóstico de Impresora LaserJet M507	NIU	3,00	\$ 161.863,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.262,40	19.00			\$ 485.591,60
2	81112306	Mantenimiento preventivo o incluido diagnóstico Impresora LaserJet 600 M603	NIU	2,00	\$ 161.863,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.508,27	19.00			\$ 323.727,73
3	81112306	Mantenimiento preventivo o incluido diagnóstico Impresora LaserJet 600 M602	NIU	2,00	\$ 161.863,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.508,27	19.00			\$ 323.727,73
4	81112306	Mantenimiento preventivo o incluido diagnóstico Impresora LaserJet 1022	NIU	1,00	\$ 161.863,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.754,13	19.00			\$ 161.863,87
5	81112306	Mantenimiento preventivo o incluido diagnóstico Impresora LaserJet 605	NIU	1,00	\$ 161.863,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.754,13	19.00			\$ 161.863,87
6	81112306	Mantenimiento preventivo o incluido diagnóstico HP Scanjet Enterprise 7500	NIU	7,00	\$ 161.863,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.278,94	19.00			\$ 1.133.047,06
7	81112306	Mantenimiento preventivo o incluido diagnóstico HP LaserJet 1563	NIU	1,00	\$ 161.858,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.753,18	19.00			\$ 161.858,82

Notas Finales

Línea de negocio: #\$26-01-01;SAT-023-2025;claudia.pinilla@contraloria.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
 19/12/2025 15:10:35
Documento validado por la DIAN:
 19/12/2025 15:10:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	2751680.68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2751680.68
IVA	522819.32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	522819.32
Total neto factura (=)	3274500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3274500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	2.751.680,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.751.680,68
IVA	522.819,32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	522.819,32
Total neto factura (=)	3.274.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.274.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096288343 Rango desde: 38 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-07-29



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Bucaramanga Santander 19 de Diciembre de 2025

Doctor:

EDGAR FERNANDO PEREZ RODRÍGUEZ

Contralor Provincial

Supervisor Contrato SAT-023 - 2025

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REFERENCIA:

CONTRATO No. NUMERO SAT-023 - 2025 OBJETO - "PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO) DE LAS IMPRESORAS Y SCANNER DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SANTANDER – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA".

Yo, FABIO ALONSO CASTELLANOS BLANCO, identificado con CC. No. 1082947363, en mi condición de Representante Legal de SOTO NORTE GREEN S.A.S, identificada con NIT. 901.402.418 -9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Yo, ADRIANA LUCIA NIÑO ORDUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1098131784 y tarjeta profesional No. 260381-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de SOTO NORTE GREEN S.A.S, identificada con NIT 901.402.418 -9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría general mente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOTA 1: Para el caso de las modalidades de asociación, este deberá ser presentado por cada integrante.



NOTA 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1670 de 2007.

NOTA 3: En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.



FABIO ALONSO CASTELLANOS BLANCO
Representante legal



ADRIANA LUCIA NIÑO ORDUZ
Contadora Pública



**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD CONTADORA





**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**

TARJETA PROFESIONAL CONTADORA





**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1071190FF30C9B22

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA LUCIA NIÑO ORDUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098131784 de CERRITO (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 260381-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRÍOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901402418-9	SOTO NORTE GREEN SAS		CRA 2 No. 1 - 29 CORR DE CACHIRI	3137781415	sotonortegreen@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			SANTANDER	SURATÁ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91976254	\$541.600		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfénalco Santander	890201578-7	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	0	0	28.500	1
ICBF				
42.800	0	0	42.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	42.800
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	28.500
TOTALES	6	541.600	541.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901402418-9	SOTO NORTE GREEN SAS		CRA 2 No. 1 - 29 CORR DE CACHIRI	3137781415	sotonortegreen@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			SANTANDER	SURATÁ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91976254	\$541.600		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1101340238	RODRIGUEZ RAMIREZ DORA ISABEL	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901402418-9	SOTO NORTE GREEN SAS		CRA 2 No. 1 - 29 CORR DE CACHIRI	3137781415	sotonortegreen@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			SANTANDER	SURATÁ	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91976254	\$541.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfénalco Santander	890201578-7	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	0	0	28.500	1
ICBF				
42.800	0	0	42.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	42.800
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	28.500
TOTALES	6	541.600	541.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901402418-9	SOTO NORTE GREEN SAS		CRA 2 No. 1 - 29 CORR DE CACHIRI	3137781415	sotonortegreen@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			SANTANDER	SURATÁ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91976254	\$541.600		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1101340238	RODRIGUEZ RAMIREZ DORA ISABEL	1	0	N																		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

INFORME DE SUPERVISION TECNICA DEL CONTRATO SAT 023 DE 2025

PERIODO DEL INFORME: Del 12 al 21 de Diciembre de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Informe periodico de actividades No. 1/1			
Fecha de presentación: Diciembre 23 de 2025			
Nombre del contratista: Soto Norte Green SAS		C.C y/o NIT 901402418-9	
Nombre interventor o supervisor: Edgar Fernando Perez Rodríguez			
Contrato No. 023	Fecha: Diciembre 12 de 2025		
	Valor: \$3.274.500 IVA incluido		
Plazo	10 días	Inicio: Diciembre 12 de 2025	Finalización: Diciembre 21 de 2025
Adición 1	Fecha: N.A.		Valor: N.A.
Prórroga 1	Fecha: N.A.	Inicio: N.A.	Finalización: N.A.
Estado Actual	Finalizado		Aplica Niveles de servicio: NO
No. Póliza, Aseguradora y fecha de aprobación	CBO-100028157 con certificado No. 130087400, Seguros Mundial, 10/12/2025		
Radicado y fecha-designación supervisión	Correo Institucional, Diciembre 12 de 2025		
C.D.P.	140725	Registro Presupuestal: 390025	

OBJETO
Contratar la prestación de servicio de mantenimiento preventivo (incluido diagnóstico del estado de funcionamiento) de las impresoras y scanner de las oficinas de la Gerencia Departamental Colegiada de Santander -Contraloría General de la República –.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO														
No.	ACTIVIDADES		VIGENCIA 2025							VIGENCIA 2026				
			MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
1	Lo contenido en la invitación pública No. SAT-023 de 025	P												
		E												
2	Informe de supervisión	P												
		E												
3		P												
		E												
4		P												
		E												
P	TIEMPO PROGRAMADO													
E	TIEMPO EJECUTADO													

PROYECCION FINANCIERA

VIGENCIA	PERIODO	VALOR CONTRATO	PAGO AUTORIZADO	SALDO	SIGEDOC
2025	Diciembre 12 al 21 de 2025	\$3.274.500	\$3.274.500	\$0	
	-----		-----	-----	-----
	-----		-----	-----	-----
	-----		-----	-----	-----
	-----		-----	-----	-----
OTRA VIGENCIA	N.A.	ADICIÓN	N.A.	N.A.	N.A.
	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.
	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.
	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.

OBSERVACIONES


ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. Acompañamiento en sitio al Sr. Wilmer Felipe Delgado Peña, Técnico asignado por Soto Norte Green SAS para desarrollar el objeto del Contrato No. SAT 023 de 2025


OBSERVACIONES :

1. Desarrolladas las labores de mantenimiento preventivo, se anexa tabla del estado de las impresoras y escáneres especificando el diagnóstico respectivo (Ver Anexo 1).

Se certifica cumplimiento total de las obligaciones técnicas pactadas en el Contrato No. SAT 023 de 2025.



Edgar Fernando Pérez Rodríguez
Supervisor



Libardo Lizcano Pulido
Apoyo técnico a la supervisión

Revisado por: Equipo de Contratación -Supervisión

ANEXO 1

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SANTANDER INVENTARIO DE IMPRESORAS Y SCANNER					
PISO	DESCRIPCION	SERIAL	PLACA	UBICACION	ESTADO
4	Impresora LaserJet M507	PHC217GJZ	167002008230	Secretaría de Gerencia	Funcional
	HP Scanjet Enterprise 7500	SG25A41016	3024969	Secretaría de Gerencia	Falla bizagra
	Impresora LaserJet M507	PHC21BHVJ	167002008231	Planta Física	Funcional
3	Impresora LaserJet M507	PHC217GK2	167002008232	PCiudadana, Hector Enrique	Funcional
	HP Scanjet Enterprise 7500	SG35R41018	3029326	PCiudadana, Hector Enrique	Falla bizagra
	Impresora LaserJet 600 M603	CNBCCD800H	3021758	Gestión Pública, Leandro	Funcional
2	Impresora LaserJet 600 M603	CNBCCD800F	3021759	Agropecuario	Falla bandeja 3 + Bandeja Duplex
	Impresora LaserJet 600 M602	CNDCG830HV	3036114	Minas y Energía	Funcional
1	Impresora LaserJet 600 M602	CNDCG830FG	3036115	Social	Funcional
	Impresora LaserJet 1022	VNB3N43385	3011506	Social - Esperanza Leguízamo	Funcional
	HP Scanjet Enterprise 7500	SG2594100Q	3024970	Juicios - Fabian Hernandez	Falla bizagra + Gomas de agarre + Pack separador de hojas
	HP Scanjet Enterprise 7500	SG35R4100H	3029324	Juicios - Judy Brilla	Funcional
	HP Scanjet Enterprise 7500	SG35R4100D	3029318	Juicios - Delcy Santiesteban	Funcional
	Impresora LaserJet 605	CNBCH6G026	3038788	Juicios - Reserva	Funcional
	HP Scanjet Enterprise 7500	SG35N4101T	3029327	Juicios - Lina Olmedo	Falla bizagra
Sede Kr14	HP laserjet 1536 dnf MFP	CNB9B9KB73		Sede Carrera 14 - Lady Figueroa	Funcional
	HP Scanjet Enterprise 7500	SG35K4100Y	3029332	Sede Carrera 14 - Lady Figueroa	Falla bizagra



**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**

INFORME DE ACTIVIDADES. 01

SAT-023-2025

Presentado a: LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SANTANDER –
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**

INFORME DE ACTIVIDADES ÚNICO

CONTRATO No. SAT-023 de 2025

Fecha de entrega de informe	22 de Diciembre de 2025
Pago correspondiente al periodo de:	Desde: 12 de Diciembre de 2025 Hasta: 21 de Diciembre de 2025
Objeto	“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO) DE LAS IMPRESORASY SCANNER DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE SANTANDER - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”
Contratista	SOTO NORTE GREEN S.A.S.
NIT	901402418-9
Dirección	Cra 24 No. 15 – 41 Apto 306
Celular	3137781415
SGSS	SALUD: NUEVA EPS
SGSS	PENSIÓN: PORVENIR
SGSS	ARL: POSITIVA
Contratante	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Supervisor	EDGAR FERNANDO PEREZ RODRÍGUEZ Contralor Provincial
Valor inicial	TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$3.274.500,00).
Plazos	A PARTIR DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025
Forma de pago	Único pago, de acuerdo con el avance de los servicios contratados, previa presentación: <ul style="list-style-type: none">• Factura electrónica.• Informe de actividades.• Certificado de Parafiscales y Pago de seguridad social



ÍTEM No. 1 Mantenimiento preventivo (incluido diagnóstico) de Impresora LaserJet M507

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASER M507	SERIE	PHCC217GK2
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TERCER PISO				
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 40%</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASER M507	SERIE	PHCC21BHVJ
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA RECURSOS FISICOS				
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 90%.</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					



**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASER M507	SERIE	PHCC217GJZ
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA SECRETARIA DE DESPACHO				
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 30%</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					

ÍTEM 2 Mantenimiento preventivo (incluido diagnóstico) Impresora LaserJet 600 M603

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASERJET 600 M603	SERIE	CNBCCD80QH
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA DE GESTIÓN				
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 50%.</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					



**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASERJET 600 M603	SERIE	CNBCCD80QF
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA AGROPECUARIO SEGUNDO PISO				
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 50% - FALLA EN DUPLEX Y BANDEJA FRONTAL PARTIDA</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO NO APTO PARA SU USO, SE DEBE REEMPLAZAR PIEZAS</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: : SE DEBE REEMPLAZAR LA BANDEJA DUPLEX Y BANDEJA FRONTAL</p>			  		



**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**

ÍTEM 3 Mantenimiento preventivo (incluido diagnóstico) Impresora LaserJet 600 M602

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASER JET 600 M602	SERIE	CNDCG830FG
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA SOCIAL PRIMERO PISO				
DIAGNOSTICO					
SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 60%, ACETATO Y RODILLO DE PRESION EN BUEN ESTADO. RECOMENDACIÓN: EQUIPO EN UN ESTADO ACEPTABLE PARA SU FUNCIÓN					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP LASER JET 600 M602	SERIE	CNDCG830HV
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA AGROPECUARIO SEGUNDO PISO				
DIAGNOSTICO					
SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 80%. RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA					



ÍTEM 4 Mantenimiento preventivo (incluido diagnóstico) Impresora LaserJet 1022

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP 1022	SERIE	VNB3N43385
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA DE SANCIONATORIO				
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 40%, ACETATO DE UNIDAD FUSORA CON DESGASTE</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					


ÍTEM 5 Mantenimiento preventivo (incluido diagnóstico) Impresora LaserJet 605


MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	HP	MODELO	HP LASER M605	SERIE	CNBCH6G026
UBICACIÓN IMPRESORA	OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL				
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 80%, TONER CON NIVEL BAJO</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					



**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**


ÍTEM 6 Mantenimiento preventivo (incluido diagnóstico) HP Scanjet Enterprise 7500


MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP LASERSCAN 7500	SERIE	SG35K4100Y
UBICACIÓN	OFICINA CRA 14				
DIAGNOSTICO					
SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 30%, PACK SEPARADOR DE HOJA CON DESGASTE Y BISAGRA DERECHA DAÑADA					
RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO					
PIEZAS A REEMPLAZAR: BISAGRA DERECHA					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG2594100Q
UBICACIÓN	OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL				
DIAGNOSTICO					
SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 30%, PACK SEPARADOR DE HOJA DAÑADO, BISAGRA IZQUIERDA DAÑADA					
RECOMENDACIÓN: EQUIPO EN USO - SE DEBE USAR DE HOJA A HOJA NO PAQUETES					
PIEZAS A REEMPLAZAR: PACK SEPARADOR DE HOJAS - GOMAS DE AGARRE - BISAGRA IZQUIERDA					



**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**


MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG35N4101T
UBICACIÓN	OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL				
DAÑO PRESENTADO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 40% Y BISAGRA DERECHA DAÑADA</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: GOMAS DE AGARRE - BISAGRA DERECHA</p>					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG25A41016
UBICACIÓN	OFICINA SECRETARIA DE DESPACHO				
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 30%, SIN BISAGRA DERECHA</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: INSTALACIÓN DE BISAGRA DERECHA</p>					



**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG35R4100D
UBICACIÓN	OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL				
DIAGNOSTICO					
SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 70% Y PACK SEPARADOR CON DESGASTE RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG35R4100H
UBICACIÓN	OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL				
DIAGNOSTICO					
SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 70%, PACK SEPARADOR DE HOJA CON DESGASTE PRONUNCIADO RECOMENDACIÓN: EQUIPO EN UN ESTADO ACEPTABLE PARA SU FUNCIÓN					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
--------------------------	--	--	--	--	--



**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**

EQUIPO	ESCANER	MODELO	HP SCANJET 7500	SERIE	SG35K41018
UBICACIÓN	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TERCER PISO				
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 40%, NO TIENE BISAGRA DERECHA</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: INSTALACIÓN DE BISAGRA DERECHA</p>					

ÍTEM 7 Mantenimiento preventivo (incluido diagnóstico) HP laser jet 1563

MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
EQUIPO	IMPRESORA	MODELO	HP 1563 MFP	SERIE	CNB9B9KB73
UBICACIÓN	OFICINA CRA 14				
DIAGNOSTICO					
<p>SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE PARTES Y COMPONENTES, SE EVIDENCIA GOMAS DE AGARRE DE PAPEL CON UN DESGASTE DEL 80%</p> <p>RECOMENDACIÓN: EQUIPO APTO PARA SU USO</p> <p>PIEZAS A REEMPLAZAR: NINGUNA</p>					



**SOTO
NORTE
GREEN
S.A.S.**




FABIO ALONSO CASTELLANOS BLANCO
C.C. 1082947363 de Santa Marta
Representante Legal
SOTONORTE GREEN S.A.S
NIT. 901.402.418-9