LLANOSLUJOS

Luisa María Grizales Ardilla
Cc 1.007.504.804
Llanoslujos@gmail.com

Santa Rosa de Osos, 19 de mayo 2026

Señor. Cristhian Felipe Prieto García
Director operativo – Almacén.

Asunto: Informe de actividades contrato SAMC DOA 003 2026.

Cordial saludo, señor. Cristhian Felipe Prieto:

Realizando las obligaciones propias del contrato SAMC DOA 003 2026, suscrito el pasado 26 de Marzo del 2026 con el OBJETO, 'SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS) EN LA MODALIDAD TIPO BOLSA POR MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA'.

a continuación, entrego informe de suministro del mismo.

Relaciono repuesto y mano de obra realizado para cada vehículo relacionado en esta cuenta de cobro.

Informe desde el 26 de marzo al 19 de mayo 2026.

Representante legal
Nombre: Luisa Maria Grizales Ardila
C.C.: 1.007.504.804












TIL 69D
COLOMBIA




TIL 69D


TIL 69D


TIL 69D






TIL 690
COLOMBIA







XAK 39F
JAPAN


TIL 69D




XAK 39F
COLOMBIA


XAK 39F






XAK 41F


XAK 41F




XÄK·41F




XÄK·41F




XAK 42F




AK 42F














XAK-41F


XAK-41F


XAK-41F










YAK 41F
COLOMBIA


YAK 41F
COLOMBIA








XAK 42F
COLOMBIA


AK 42F
COLOMBIA




XAK 42F
COLOMBIA






XAK 41F
COLOMBIA








40C








DJB 40C




YAK•42F


YAK•42F
OSAKA
MF BATTERY


DJB•400




XAK 42F




XAK 39F


XAK·39F


XAK·39F
OSAKA
YB5L-B


XAK·40F


XAK·40F


AK-40F


XAK-40F


XAK-40F
NARITA




XAK 40F
COLOMBIA


XAK 40F
COLOMBIA


HANDLE BAR
XAK 40F
YAMALUBE


XAK 40F
COLOMBIA






XAK 39F
COLOMBIA


XAK 39F


DJB 40C


DJB 40C


























OET·647


OET·647




MAKOTO
FILTRO PARA


OET·64
STA. ROSA


OET 647




DET-647




LAND CRUISER




















CASE


CASE




8 de mayo de 2026 06:56
6.7449N 75.5594W
MANTENIMIENTO DE VIAS
MOTONIVELADORA
llanta pinchada
VEREDAS EL CHAMIZO


MANTENIMIENTO DE VIAS


MANTENIMIENTO DE VIAS
MOTONIVELADORA
llanta pinchada
VEREDAS EL CHAMIZO


















AMMANN


FUEL FILTER
ST NO ST20049
CROSS REFERENCE
WK950/19
2992662
STAL


STAL
Donaldson
P550821


STAL


STAL
P550904


P550904
P531100








MC734218 8458














FILTER
ST20710
REFERENCE:
5026A



SERIES 2
VHP


CASE




OIL FILTER
ST NO: ST13261
CROSS REFERENCE
87803261
5399594
LF16015


CASE




CASE


















CASE


CASE








C734218




OIL FILTER
ST NO.
LF16015


CNH
INDUSTRIAL
GENUINE PARTS




















Mobil
Hydraulic AW 68




JOHN DEERE
5705




























PV996














WIX
33472
12 feb 2026 3:21:05 p. m.
Donmatías-Hoyorrico
Santa Rosa de Osos
Antioquia








































MC726840
8 abr 2026 8:41:58 a. m.


Delo Gear
EP-5
API GL-5
85W-140


15 abr 2026 4:26:41 p. m.


13 abr 2026 9:13:17 a. m.


15 abr 2026 3:47:07 p. m.


15 abr 2026 4:17:01 p. m.


15 abr 2026 3:51:26 p. m.


15 abr 2026 4:18:50 p. m.


15 abr 2026 4:22:10 p. m.


11 may 2026 9:41:35 a. m.
014 Calle 33
Santa Rosa de Osos
Antioquia


11 may 2026 9:54:49 a. m.
32 244 Av. 38
Santa Rosa de Osos
Antioquia


11 may 2026 11:16:01 a. m.
011 Calle 33
Santa Rosa de Osos
Antioquia


15 abr 2026 3:24:46 p. m.


15 abr 2026 3:14:55 p. m.


11 may 2026 7:22:27 a. m.


11 may 2026 9:18:21 a. m.
011 Calle 33
Santa Rosa de Osos
Antioquia