Transporte

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE
GRUPO TRANSPORTE ACUATICO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DE COLOMBIA

# PATENTE DE NAVEGACIÓN MAYOR

INSPECCIÓN FLUVIAL: PUERTO LOPEZ-META

CÓDIGO INSPECCIÓN: 301 Nº 30110291

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reg. Técnico | 903 | Localización | 030000 | Registro de Matrícula | 00327 |
| Nombre de la Embarcación | LIMOTO | | | Folio | 282 |
| Propietario | INGECON S.A. | | | Libro | II |
| Nit /CC | 822.000.138-1 | Tipo de servicio | PARTICULAR | | |

| | | FECHA DE INSPECCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO |
| Certificado de Inspección Nº | 3011202410 | | | |
| Firmado por: | OSCAR GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ | 16 | 10 | 2024 |

**CLASIFICACIÓN GENERAL**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | METALICO | | Unidad Tipo | BOTE Mayor 25 TON | | Destinación | T.C.G | |
| Eslora total | 16.20 | [m] | Manga máxima | 7.20 | [m] | Puntal costado | 1.25 | [m] |
| Francobordo | 0.30 | [m] | Puntal útil | 0.00 | [m] | Calado vacío | 0.30 | [m] |
| Despl. Vacío | 32.70 | [t.] | Despl. útil | 73.0 | [t.] | Despl. Total | 105.7 | [t.] |

**CAPACIDADES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transp. | 73.0 | [t.] | Remol. | 0 | [t.] | Explotac. | 73.0 | [t.] | |
| Motores propulsores | FUERA BORDA | | Marca | YAMAHA | | Potencia total | 75 | [HP] | |
| R.P.M | 5500 | | Control timón | | | Altura superestructura | 0 | [m] | |
| Camarotes | 0 | | Bodegas | 2 | | Ranchos | 2 | Relojeras | 2 |

| FECHA VALIDEZ | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 30 | 9 | 2024 |

| FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 30 | 9 | 2027 |

Se expide XX Renueva ____ el presente documento a solicitud de señor: CARLOS ANDRES HERNANDEZ

Valida para navegar en A NIVEL NACIONAL por el termino de tres (3) años

OBSERVACIONES: Se EXPIDE según Ley 1242 de 2008 Codigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias Fluviales

| CIUDAD Y FECHA | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 30 | SEPT | 2024 |

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIR. DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECTOR FLUVIAL
PUERTO LOPEZ - META

OSCAR GONZALO RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR FLUVIAL



Powered by CamScanner

Transporte

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE
GRUPO DE TRANSPORTE ACUATICO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
REPÚBLICA DE COLOMBIA

# CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE BOTES

INSPECCIÓN FLUVIAL: _____

CÓDIGO INSPECCIÓN: 301 Nº

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la embarcación | LIMOTO | | | | | Registro Nº | 20241015 | |
| Propietario | INGECON S.A. | | | | | Nit /CC | 822.000.138-1 | |
| Matrícula | 327 | Libro | 3 | Folio | 325 | Lugar de construcción | PTO. LOPEZ | |

| FECHA DE VENCIMIENTO | | | FECHA DE CONSTRUCCIÓN | | | CIUDAD Y FECHA INSPECCIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| | | | 1 | 4 | 2024 | 30 | 9 | 2024 |

| Clasificación anterior | | TIPO | TCO | TCA | TE | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | XX | | | |

| Material del casco | METALICO | Destinación | TCG |
|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslora total | 16.20 [m] | Manga máxima | 7.20 [m] | Puntal costado | 1.25 [m] | | |
| Francobordo | 0.30 [m] | Puntal útil | [m] | Calado vacío | 0.30 [m] | | |
| Despl. Vacio | 32.70 [t.] | Desplzmto. útil | 73.0 [t.] | Despl. Total | [t.] | | |
| Espesor lámina casco: | 1/4 | Fondo | 1/4 | Cubierta | 1/4 | Costado | 1/4 |
| Número de bodegas | 1 | Nº Ranchos | 02-one | Nº Relojeras | | Nº Cubiertas | 1 |
| Altura superestructura | 0 [m] | Material | METALICO | | | | |
| Capacidad Transportadora | 73 [t.] | Instalaciones Especiales | | | | | |

## CALIFICACIÓN POR PARTES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bodegas | 95 | Cornamusas - Bitas | 95 |
| Relojeras y/o Coferdanes | 95 | Pintura y marcas | 95 |
| Ranchos | 95 | Tapas Compart. Estancos | 95 |
| Corrosión y desgaste | 95 | Limpieza General | 95 |
| Estanqueidad | 95 | | |

**CALIFICACIÓN PROMEDIO**

96%

**CLASIFICACIÓN GENERAL**

A

**OBSERVACIONES** NUEVO APROBACION MEMORIAS Y PLANOS N°20244181018431 DEL 24/08/2024

TIPO BARCAZA

Valga el presente certificado para TRABAJOS EN LAGUNA Y POLIZAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIR. DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECTOR FLUVIAL
PUERTO LOPEZ - META

OSCAR GONZALO RODRIGUEZ
NOMBRE QUIEN HACE LA INSPECCIÓN

FIRMA QUIEN HACE LA INSPECCIÓN



Powered by CamScanner