COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE
GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

PATENTE DE NAVEGACIÓN MAYOR

CODIGO INSPECCIÓN: 301

Nro.	30110276	**DEPENDENCIA:**	Inspección Fluvial de Puerto López		
Reg. Técnico	10276	**Localización**		**Registro de Matrícula**	205213
Nombre de la Embarcación	SAN JORGE			**Certificado de Inspección Nro.**	3015N263902
Propietario	INGECON S.A			**Folio**	295
NIT	8220001381	**Libro**	3	**Fecha de Inspección**	15/09/2023
Tipo de Servicio	PARTICULAR	**Firmado por:**	OSCAR GONZALO RODRÍGUEZ LÓPEZ		

CLASIFICACIÓN GENERAL - A

Casco	METALICO		**Tipo Unidad**	BOTE MAYOR 25 TONELADAS SM		**Destinación**		
Eslora total	16.2	Mt.	**Manga Máxima**	7.2	Mt.	**Puntal costado**	1.25	Mt.
Francobordo	0.3	Mt.	**Puntal Útil**	0.65	Mt.	**Calado vacío**	0.3	Mt.
Despl. Vacío	32.7	Ton.	**Despl. Total**	90.7	Ton.	**Despl. útil**	58	Ton.

CAPACIDADES

Transp:	58	Ton.	**Remolque:**			**Explotación:**			
Motores propulsores:	0		**Control timón:**			**Altura superestructura:**	0	Mt.	
Camarote:			**Bodegas:**	4		**Ranchos:**	4	**Relojeras:**	0

MAQUINAS PROPULSORAS

UBICACIÓN	MARCA	TIPO	HP	R.P.M.

Se expide el presente documento a solicitud del señor: INGECON S.A

Valida para navegar: A nivel nacional. **Por el termino de:** 3 (tres) años

Observaciones:

Ciudad y Fecha	Fecha Validez	Fecha Vencimiento
PUERTO LÓPEZ 15/09/2023	15/09/2023	15/09/2026

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIR. DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECTOR FLUVIAL
PUERTO LOPEZ - META

FIRMA INSPECTOR A CARGO

OSCAR GONZALO RODRÍGUEZ LÓPEZ

CERTIFICADO DE INFORMACIÓN DE UNA EMBARCACIÓN FLUVIAL

NRO. CERTIFICADO 211808

Ciudad PUERTO LÓPEZ **Fecha Expedición** 15/09/2023

Señor
Peticionario.

En el Registro Nacional Fluvial del Ministerio de Transporte aparece la siguiente información de la embarcación fluvial.

PATENTE DE NAVEGACIÓN

Nro. Patente	Estado Patente	Inspección Fluvial	Vigencia
30110276	ACTIVO	Inspección Fluvial de Puerto López	15/09/2023 - 15/09/2026

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMBARCACIÓN

Nombre	**Tipo Servicio**	**Manga**	**Ciudad Construcción**
SAN JORGE	PARTICULAR	7,20	PUERTO LÓPEZ
NIC	**Marca**	**Puntal Costado**	**Fecha Construcción**
30110276	*****	1,25	01/06/2023
Tipo Embarcación	**Línea**	**Número Motores**	**Declaración Importación**
MAYOR	SIN LINEA	0	*****
Clase Embarcación	**Color**	**País Construcción**	**Fecha Declaración**
BOTE MAYOR 25 TONELADAS SM	ROJO	COLOMBIA	*****
Material Casco	**Eslora**	**Departamento Construcción**	**Fecha Levante**
METALICO	16,20	META	*****

Estado Embarcación	Empresa Transportadora	Permiso Operación
ACTIVO	*****	*****

MOTORES EMBARCACIÓN

Número serie	Marca	Línea	Tipo motor	HP	R.P.M

PROPIETARIOS ACTUALES

Nombres / Empresa	Tipo documento	Nro. documento	Tipo propiedad	Inicio propiedad
INGECON S.A	NIT	8220001381	PROPIO	15/09/2023

HISTÓRICO PROPIETARIOS

No presenta información de propietarios historicos.

LIMITACIONES Y GRAVAMENES A LA PROPIEDAD

No presenta información de limitaciones y gravamenes a la propiedad.

ALERTAS A LA PROPIEDAD

No presenta información de alertas a la propiedad.

Firma autorizada

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIR. DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECTOR FLUVIAL
PUERTO LOPEZ - META

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Transporte

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA BOTES

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE
GRUPO OPERATIVO DE TRANSPORTE ACUÁTICO

DEPENDENCIA: Inspección Fluvial de Puerto López

CÓDIGO DEPENDENCIA: 301 **NRO.** 3015N263902

PATENTE NRO. 30110276

Nombre de la embarcación	SAN JORGE	Registro Nro.	10276
Propietario	INGECON S.A	**NIT**	8220001381
Matricula	205213	**Libro** 3	**Folio** 295
Lugar de construcción	PUERTO LÓPEZ		

Fecha de Vencimiento Patente Anterior	Fecha de Construcción	Ciudad y Fecha de Inspección
15/09/2026	01/06/2023	PUERTO LÓPEZ 09/09/2023

Modalidad de Transporte	CARGA	**Modalidad de Servicio**	TRANSPORTE DE CARGA GENERAL

Clasificacion anterior		**Material casco**	METALICO	**Destinación**	TCG
Eslora total	16.2 Mt.	**Manga máxima**	7.2 Mt.	**Puntal costado**	1.25 Mt.
Francobordo	0.3 Mt.	**Puntal útil**	0.65 Mt.	**Calado vacío**	0.3 Mt.
Desplazamiento vacío	32.7 Ton.	**Desplazamiento útil**	58 Ton.	**Desplazamiento total**	90.7 Ton.
Espesor lámina del casco	1/4 "	**Fondo**	1/4 "	**Cubierta**	1/4 "
Costado	1/4 "	**N° Bodegas**	4	**N° Ranchos**	4
N° Relojeras	0	**N° Cubiertas**	1	**Altura Superestructura**	0 Mt.
Capacidad Transportadora	58 Ton.	**Material**		**Instalaciones especiales**	
Doble Caso		**Separación del Casco**	Mt.		

Calificación por Partes

Bodegas	95 %	**Comamusas - Bitas**	95 %	**Calificación Promedio**	
Relojeras y/o Coferdanes	95 %	**Pintura y marcas**	95 %		95.00
Ranchos	95 %	**Tapas Compart. Estancos**	95 %	**Calificación General**	
Corrosión y desgaste	95 %	**Limpieza General**	95 %		A
Estanqueidad	95 %				

Observaciones:

MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIR. DE TRANSPORTE Y TRANSITO
INSPECTOR FLUVIAL
PUERTO LOPEZ - META

Nombre y Firma Inspector Fluvial