



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.4087800-2022
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: COLEGIO SIMÓN RODRIGUEZ SEDE A
DIRECCIÓN	: Calle 69 No 11 - 27
LOCALIDAD	: CHAPINERO
FECHA DE ENTREGA	: 27/03/2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO, director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – HECTOR MALDONADO, Representante suplente del CONSORCIO OBRAS M.G.

POR EL COLEGIO SIMÓN RODRIGUEZ SEDE A– JOSE ARNULFO PULIDO ROJAS rector de la institución educativa.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra ejecutada en el COLEGIO SIMÓN RODRIGUEZ SEDE A, ubicado en la Localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual Calle 69 No 11 - 27.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PRIMER PISO	COMEDOR	94 M2	Se realizo la intervención integral: - Restitución de cubierta (94 m2), muros (57,83 m2), instalación de puertas ventanas en aluminio (35,88 m2), puertas en lamina (8,33m2), instalación de lámparas (12 un), interruptor (1 un), tomacorriente dobles (4 un), tablero 6 circuitos (1 un), tablero de 4 circuitos (1 un).
PRIMER PISO	CUBIERTAS	306,91 M2	Se realizo la restitución de cubiertas de baños de niños, baños de niñas, bodegas, enfermería, aula de educación y bodega de educación física, baño de profesores, cocina y comedor exterior (306,91 m2), esto incluye la instalación de lámparas (16 un), interruptores (4 un), también se realizó la pintura exterior e interior de estas áreas, instalación de piso en grano de mármol en aula de educación física y bodega de educación física (30,06 m2), instalación de lavamanos en enfermería (1 un). En cocina se realizo pintura de muros, instalación de media caña muro techo (133,76 ml)

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI

☐

NO

☒

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

3.- Descripción de los equipos entregados

El Alcance de la intervención No Incluye equipos.

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI

☐

NO

☐

N.A.

☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
INTERVENTORIA

R/P

HECTOR MALDONADO
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA

JOSE ARNULFO PULIDO ROJAS
RECTOR
COLEGIO SIMÓN RODRIGUEZ SEDE A



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO : CO1.PCCNTR.4087800-2022
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A
DIRECCIÓN : CL 69 # 11 - 27
LOCALIDAD : CHAPINERO
FECHA DE ENTREGA : 12/04/2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – ARQ. CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.4146203.

POR LA INTERVENTORIA – OSCAR EFREN ROJAS PARDO, director de Interventoría de CONSORCIO SED DISTRITAL.

POR EL CONTRATISTA – HECTOR MALDONADO, Representante suplente del CONSORCIO OBRAS M.G.

POR EL COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A – JOSE ARNULFO PULIDO ROJAS rector de la institución educativa.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE OBRA.

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de la obra ejecutada en el COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A, ubicado en la Localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C. distinguido en la nomenclatura actual CL 69 # 11 - 27.

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BLOQUE AULAS	SEGUNDO PISO SALONES 205- 208	180.70 M2	Se realizo la restitución de cubierta existente de asbesto cemento por teja tipo sándwich incluida estructura de cubierta , instalación de luminarias tipo LED (27 UN), tomacorriente doble (18 UN) e interruptor sencillo (5 UN) Tablero de 18 ctos.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
BLOQUE AULAS	SEGUNDO PISO SALONES 201- 204	264 M2	Se realizo la restitución de cubierta existente de asbesto cemento por teja tipo sándwich incluida estructura de cubierta , instalación de luminarias tipo LED (32 UN), tomacorriente doble (17 UN) e interruptor sencillo (4 UN)
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	153.60	Se realizo la restitución de cubierta existente de asbesto cemento por teja tipo sándwich incluida estructura de cubierta , pintura interior instalación de luminarias tipo LED (15 UN), luminaria hermética (2 un) tomacorriente doble (22 UN) e interruptor sencillo (4 UN) tablero de 6 cts (1 UN)

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI

☐

NO

☒

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	
Agua	No aplica	No aplica	
Gas	No aplica	No aplica	

3.- Descripción de los equipos entregados

El Alcance de la intervención No Incluye equipos.

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

SI ☒

NO ☐

N.A. ☐

IV. OBSERVACIONES GENERALES

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta Parcial en la Ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
CO1.PCCNTR.4146203

OSCAR EFREN ROJAS PARDO
CONSORCIO SED DISTRITAL
INTERVENTORIA

HECTOR MALDONADO
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA

JOSE ARNULFO PULIDO ROJAS.
RECTOR
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ SEDE A