

Bogotá D.C., 01 de abril de 2026

Señores
IPES
Ciudad

REF: DECLARACION HECHOS OCURRIDOS 30 DE MARZO - ACCIDENTE DE TRABAJO

Yo, Leonardo Sandoval Sierra, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.829.843 de Bogotá, en calidad de contratista vinculado mediante Contrato No.472 - 8749215 con el Instituto para la Economía Social - IPES, en cumplimiento de mis obligaciones contractuales como apoyo a la gestión en calidad de oficial de obra para actividades de embellecimiento y mantenimiento de infraestructura, me permito rendir la siguiente declaración respecto al accidente ocurrido el día 29 de marzo de 2026:

En desarrollo de las actividades asignadas, me encontraba ejecutando labores en el punto denominado PDM Las Ferias, específicamente en trabajos relacionados con mantenimiento y adecuación de infraestructura.

Es pertinente señalar que, a través del grupo de comunicación oficial (chat) correspondiente a PDM Las Ferias, el ingeniero Sandoval impartió instrucciones relacionadas con la descarga de material y la continuidad de las actividades que se venían desarrollando, dentro de las cuales se encontraban trabajos en altura.

Cabe resaltar que este tipo de actividades no son nuevas, ocasionales ni excepcionales, sino que por el contrario se venían desarrollando de manera reiterada en diferentes plazas de mercado, bajo la misma dinámica operativa y sin que existieran cambios sustanciales en su ejecución.


Dicha instrucción se adjunta como evidencia, lo cual permite establecer que la actividad desarrollada obedecía a directrices impartidas en el marco de la ejecución contractual.



Adicionalmente, me permito enfatizar que, al momento de la ejecución de las labores, el equipo de trabajo se encontraba sin supervisión directa en sitio.

En consecuencia, las actividades se desarrollaban sin acompañamiento técnico, sin verificación previa de condiciones de riesgo, sin control operativo y sin presencia de personal encargado de garantizar el cumplimiento de protocolos de seguridad, lo cual incrementa de manera significativa la exposición al riesgo en actividades de esta naturaleza.

Así mismo, es importante precisar que mi participación en labores en cubierta (techo) no obedeció a una decisión autónoma, voluntaria o caprichosa, sino que correspondió al desarrollo normal de las actividades que el equipo venía ejecutando, en cumplimiento de las instrucciones impartidas y bajo la misma dinámica de trabajo aplicada en otros puntos. En ese sentido, adjunto evidencia fotográfica donde se observa que otros integrantes del equipo se encontraban igualmente desarrollando labores en altura, lo cual permite evidenciar que se trataba de una práctica generalizada dentro de la ejecución de las actividades asignadas.



De igual manera, pese a la naturaleza de las labores desarrolladas, no contaba con capacitación certificada en trabajo seguro en alturas, ni me fueron suministradas de manera integral las condiciones técnicas, lineamientos específicos ni elementos de protección personal especializados que garantizaran la ejecución segura de dichas actividades.


No obstante, lo anterior, y actuando bajo el principio de buena fe, así como en cumplimiento de las obligaciones contractuales y las instrucciones impartidas, procedí a ejecutar las actividades requeridas. Inicialmente, se adelantaban labores como demolición de mesón; sin embargo, Debido a las quejas presentadas por los comerciantes de la plaza, la actividad que se venía desarrollando fue suspendida por instrucción, razón por la cual se dispuso la reorientación de las labores. (chat whatsapp donde se hacía referencia a la continuidad de actividades que ya se venían ejecutando).

Es importante precisar que esta actuación no obedeció a una decisión autónoma, voluntaria o caprichosa, sino al cumplimiento de las instrucciones impartidas y a la dinámica operativa que se venía desarrollando, lo cual se evidencia igualmente en el material fotográfico adjunto, donde se observa que otros integrantes del equipo se encontraban ejecutando dichas actividades.

Siendo aproximadamente las 10:25 a.m., con los compañeros me encontraba realizando trabajos en el techo de la plaza, instalando unos ángulos de hierro como soporte de tubería de aguas lluvias, durante la ejecución de dicha actividad, camine sobre los tablones que estaban la cubierta, para recibir unos ángulos y al dar el paso sobre el tablón se produjo mi caída desde altura. Posteriormente, comentado por mis compañeros fui auxiliado por las personas presentes en el lugar y trasladado en ambulancia.

En consecuencia, resulta pertinente advertir que las condiciones descritas no solo generaron el accidente que me afectó directamente, sino que constituyen un riesgo latente para los demás integrantes del equipo de trabajo.

Cordialmente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Leonardo Sandoval Sierra', written on a light-colored background.

LEONARDO SANDOVAL SIERRA
C.C 79.829.843

