Capacitación 2 de 3
3:00 pm

CC24

LISTADO DE CHEQUEO PLAN DE EMERGENCIAS EMPRESAS

CONSORCIO CANDELARIA 2024

Contrato No. CPS 402-2024

INFORMACION

RAZON SOCIAL	NIT
Asociación de recicladores el Renacer	901367164-6

DATOS GENERALES

Correo Electrónico	Asore.sspp@gmail.com	Teléfonos	3107654273
Dirección	Cra 9 #6A-96		
Representante Legal	Edilson Stiven Hernandez Medina		

DATOS RESPONSABLE DEL SG-SST

Responsable	
Cargo	

Ciudad	Bogotá	Localidad	17 Candelaria
Departamento	Cundinamarca	Barrio	Santa Barbara

COSTADO	LINDEROS SECTORIALES	VÍAS DE ACCESO	
Norte	Calle 6D	Acceso:	
		Nomenclatura:	
Sur	Calle 6C	Acceso:	
		Nomenclatura:	
Oriente	Cra 8	Acceso:	
		Nomenclatura:	
Occidente	Cra 9	Acceso:	
		Nomenclatura:	

ORGANIZACIONES CERCANAS

Norte	Batallon
Sur	Asociación de recicladores - lote
Este	Iglesia Santa Barbara
Oeste	Estación de trasmisiones Bicentenario

CARGA OCUPACIONAL Y HORARIOS

Área total Discriminada	Horarios
Horario Administrativo	Lunes a viernes de
24H Horario Operativo	Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Población	Fija	Flotante
	2	EN MISIÓN VISITANTES PROMEDIO DIA

DESCRIPCION POR AREAS DE TRABAJO

ZONA	UNIDAD DE NEGOCIO	CARGA OCUPACIONAL
EDIFICIO	Recepcion, Jefatura Administrativo, Contratación, Director	5
1.	Recepción de material	
2.	Selección y Clasificación	
3.	Acopio de rechazo	
4.	Pesaje del material	
5.	Pago al reciclador	
6.	Registro ingreso excel	
7.	Ubicación en area correspondiente	
8.	Acopio del material	
9.	Venta al consumidor	

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Las oficinas estan construidas de concreto, techo lozas de zinc, concreto, ventanería vidrio, puerta

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA GEOGRAFICA

Zona comercial, residencial, con pavimento en asfalto

Zona comercial

Dificultades o afectaciones en la zona

ZONA RESIDENCIAL CON CERCANÍA A VÍAS PRINCIPALES DE GRAN AFLUENCIA DE TRÁFICO

Hidrografía o similares

N/A

Clima

Tropical seco o xeromegaterno tropical, es decir, correspondiente a una vegetación propia de la sequedad y bajo altas

clima de Sabana

SCAN AnyScanner

CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

LISTADO DE CHEQUEO PLAN DE EMERGENCIAS EMPRESA Contrato No. CPS 402-2024

GENERALIDADES DE RECURSOS

ESTRUCTURA SISMORESISTENTE	NO	TIEMPO CONSTRUCCIÓN	40 años	RESERVA DE AGUA	NO	N° SALIDAS	1
TERRENO (M2)	353122 m²	CONSTRUIDOS (M2)	353,122 m²	N° DE PISOS	1	N° ENTRADAS	1
REDES CONTRAINCENDIOS	NO	SIS. DETECCIÓN DE HUMO	NO	SIST. DETECCIÓN CALOR	NO	HIDRANTES	NO
SISTEMA DE ALARMA	NO	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	NO	PLANTA DE ENERGÍA	NO	SOTANO - PARQUEADERO	NO
ESCALERA DE EMERGENCIA EXT	NO	Escalera de Emergencia Ext. Presurizada (ventilacion)	NO	DUCTOS DE BASURA	NO	CUARTO DE CONTROL DE EMERG	NO
LUCES DE EMERGENCIAS	NO	ESCALERAS ELÉCTRICAS	NO	CUARTO DE BASURAS	NO	ASCENSORES	NO

RECURSOS EMERGENCIAS - CONTINGENCIAS

EQUIPOS DE EMERGENCIAS

EXTINTORES

ITEM	TIPO	CAPACIDAD		UBICACIÓN
1	ABC - Anillo Amarillo y Rojo	3	10 L	Areas de acopio
2	ABC - Amarillo	1	10 L	Areas de acopio

CAMILLAS

ITEM	TIPO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	TABLA RÍGIDA TIPO FEL	PRODUCCIÓN	COMPLETA CON ARNESES
2	Polipropileno 7kg	Entrada elevado	No tiene arneses y cuerpo de bolero
3			
4			
5			
6			
7			

BOTIQUIN

ITEM	TIPO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	A	RECEPCIÓN	BOTIQUÍN DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DISTRITAL 0705 DE 2007
2			No cuenta con la resolución esta vacio
3			
4			
5			
6			
7			
6			
7			
8			

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

ITEM	TIPO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Teléfonos personales	Uso Personal	Todos los empleados
2	Extensiones telefónicas	Oficinas	Áreas

KIT DE DERRAMES

ITEM	TIPO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	N/A	No tiene	

BIOSEGURIDAD

ITEM	TIPO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	N/A	No tiene	

SCAN AnyScanner

CC24 CONSORCIO CANDELARIA 2024	LISTADO DE CHEQUEO PLAN DE EMERGENCIAS EMPRESA Contrato No. CPS 402-2024

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS CRITICOS

ITEM	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	NÚMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO
1			
2			
3			
4			
5			
6			

DESCRIPCIÓN DE OTROS PROCESOS

ITEM	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	NÚMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
2	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		
3	SG-SST BIENESTAR SOCIAL	NO	N/A
4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión administrativa	1

ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN DE MERCANCIAS O MATERIALES PELIGROSAS

ITEM	NOMBRE DE LA MERCANCIA	CANTIDAD ALMACENADA	DESCRIPCION DEL PROCESO EN EL CUAL SE EMPLEA
1	Material aprovechable	16 Toneladas	Todas las áreas

MAQUINARIA FUENTE DE DESASTRE (MAQUINARIA CRITICA)

ITEM	NOMBRE DE LA MAQUINA	CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA	DESCRIPCION DEL PROCESO EN EL CUAL SE EMPLEA
1	Basula 3456987	Basula de peso	Pesaje de material aprovechable

SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL

TRANSPORTE DE CARGA

ITEM	NOMBRE DE LA MERCANCIA	CANTIDAD TRANSPORTADA	DESCRIPCIÓN DEL TRANSPORTE (Tipo de transporte - Frecuencia - Indicar si el transporte es propio o contratado)
1	MONTACARGA TOYOTA	1,5 TONELADAS	MATERIALES VARIOS
2	Camiones de carga 2	4 a 5 toneladas 1 a 2 toneladas	material aprovechable, chatarra etc

SCAN AnyScanner

CC24 CONSORCIO CANDELARIA 2024	LISTADO DE CHEQUEO PLAN DE EMERGENCIAS EMPRESA Contrato No. CPS 402-2024

SISTEMAS

RED HIDRAULICA

El sistema de abatecimiento de agua es suministrado por triple A. Acueducto de Bogotá

ITEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	POZO SUBTERRÁNEO DE AGUA	30 METROS CÚBICOS	ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	EN CONCRETO

RED ELECTRICA

Servicio de energía suministrado por la empresa AIR-E Enel codensa

ITEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	PLANTA ELÉCTRICA	310KV	PASILLO ADMINISTRATIVO	NITROGEN DE 2 TIEMPOS
2	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	500KVA	PASILLO TRASERO	CON DICTAMEN RETIE

REDES DE GAS

SUMINISTRADA POR GASES DEL CARIBE NO tiener

ITEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	INDUSTRIAL			

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

No cuenta con Sistemas automáticos de detección de incendios

SISTEMA DE ALARMA

La empresa cuenta con un sistema de alarma con 3 bocinas que cubren la totalidad de la empresa

SISTEMAS DE ACCESO

Para el ingreso a la oficina se cuentan con 2 sistemas de accesos: A través de el, guarda en turno verifica identidad en caso de visitantes, comunica a través de citófono, y registra en minuta la observación.

PUNTO DE PRIMEROS AUXILIOS

Se cuenta con 3 botiquines tipo B (entrada planta, SST y Zona social)
Se cuenta con 3 botiquines tipo A (Recepción, administrativo piso 2, bodega de materia prima, Bodega de productos terminados, producción, laboratorio y portería)

SISTEMAS Y REDES CONTRAINCENDIO

N/A

ITEM	TIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN

DISPOSICION DE RESIDUOS (MATPEL)

ITEM	TIPO DE RESIDUO	CAPACIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN

ALMACENAMIENTO DE VIVERES Y MANEJO DE ALIMENTOS

Se cuenta con unagreca para la preparación de té y café para los trabajadores NO

MANEJO DE PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS

NO

* Yiseth villalba