CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025			**UBICACION:**	ANTONIO IVAN VALE				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	INSTALACION DE OFICINA								
SEMANA DEL	6/01/2026	**AL**	10/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	7:00 AM	**HORA FIN**	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ANDAMIO, SOLDADORA ELECTRICA	CASCO, GUANTES, OVEROL, CARETA.

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO BIOMECANICO	LESIONES EN EL CUERPO, FRACTURAS, HEMATOMAS	REALIZAR INSPECCIÓN AL INSPECCIÓN AUTOCUIDADO
TRANSPORTE DE MATERIAL Y HERRAMIENTA EN EL AREA DE TRABAJO.	BIOMECANICO LOCATIVO ELECTRICO	DOLORES MUSCULARES, DESVIACIÓN DE COLUMNA LESIONES OEA Z LUMBAR FRACTURAS HEMATOMAS CAIDA AL MISMO NIVEL	CHARLA DE MANEJO POSTURAL (AUTOCUIDADO) SEÑALIZACIÓN.
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA.	FISICO QUIMICO CONDICIONES DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURA SOLDADURA	DESHIDRATACIÓN, COTAZOS HIPOACUSIA, MOLESTIAS, FATIGA., ILUMINACIÓN DE LOS OJOS. MUERTE, CAIDA A DIFERENTE NIVEL	HIDRATACIÓN, PAUSAS ACTIVAS, USO DE PROTECCIÓN AUDITIVOS, ILUMINACIÓN ADECUADA USO DE MASCARILLA PARA EL POLVO. USO CONTRA CAIDAS

Powered by CamScanner

CORTE DE VIGAS METALICAS	QUIMICO BIOMECANICO MECANICO	LESIONES EN EL ROSTRO, EN LOS OJOS, AFECTACIÓN EN LAS VIAS RESPIRATORIAS GOLPES, A LUMBAR, ASMA, ALERGIAS ENFERMEDADES MUSCULO ESQUELETICAS, DOLOR DE ESPALDA, LUMBALGIA	USO DE EPP MANIPULACIÓN DE CARGA MAYOR A 25 KG CON MAQUINARIA
CARGUE Y ACOPIO	LOCATIVO FISICO MECANICO BIOMECANICO	ENFERMEDADES MUSCULO ESQUELETICAS, DOLOR DE ESPALDA, LUMBALGIA CAIDA A DESNIVEL	USO DE ADECUADO DE EPP, POSTURAS, ADECUADAS, ALCUIDADO

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jerson Ortiz	1.087.790.877		Jerson Ortiz	Jerson Ortiz	Jerson Ortiz	Jerson Ortiz	Jerson Ortiz	
[illegible]	87.4848536		[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	
INSPECCIONADO POR:			Angela Sanchez	Angela Sanchez	Angela Sanchez	Angela Sanchez	Angela Sanchez	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST			[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CONSULAIO Nº CONTRACTUAL 8155097	**UBICACION:**	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	SOLDADURAS CUBIERTA METALICA		

SEMANA DEL	23/01/2026	**AL**	23/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	7:00 AM	**HORA FIN**	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
EQUIPO DE SOLDADURA.	CASCO, GUANTES, OVEROL

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
INSPECCIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	MECANICO BIOMECANICO	LESIONES EN EL CUERPO FRACTURAS, HERIDAS	REALIZAR INSPECCION AL INSPECCIÓN AUTOCUIDADO.
TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTA EN EL AREA DE TRABAJO.	BIOMECANICO LOCATIVO ELECTRICO	DOLORES MUSCULARES DESVIACIÓN DE COLUMNA LESIONES EN EL CUERPO FRACTURAS HERIDAS CAIDA AL MISMO NIVEL	CHARLAS DE HIGIENE POSTURAL (AUTOCUIDADO) SEÑALIZACIÓN
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA	FISICO QUIMICO CONDICIONES DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURA SOLDADURA	DESHIDRATACION, CORTADAS INTOXICACIÓN, MOLESTIAS FATIGA, IRRITACIÓN DE LOS OJOS, ESTRES, CAIDA A DIFERENTE NIVEL.	HIDRATACIÓN, PAUSAS ACTIVAS, USO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, ILUMINACIÓN DE LA COLUMNA USO DE EPP CONTRA CAIDA, PARA SOLDADURA

Powered by CamScanner

CORTE DE VIDRIO MANUAL	QUIMICO BIOMECANICO MECANICO	LESIONES EN EL ROSTRO, EN LOS OJOS. AFILIACIÓN EN LAS VIAS RESPIRATORIAS, GOLPES Y ALERGIAS, ASMA, GOLPES, ENFERMEDADES MUSCULARES, ESGUINCES, PERDIDA DE AUDICION, LUMBALGIA	USO DE EPP MANIPULACIÓN DE LARGO MANDOS A DIRECCION MAQUINARIA
BLOCK LASER	LOCATIVO FISICO MECANICO BIOMECANICO	ENFERMEDADES MUSCULARES ESGUINCES, PERDIDA DE AUDICION, LUMBALGIA, CAIDA A DESNIVEL	USO DE ADECUADO DE EPP, POSTURAS, ADECUADAS Y AUTOCUIDADO

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JEISON OLIVA	1.087.790.877					Jeison		
INSPECCIONADO POR:						ANDREA SUAREZ		
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CONTRATO Nº COTFCC NJR 8165097	**UBICACION:**	COLEGIO CULTURA POPULAR
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO. INSTALACIÓN DE SUPERBOARD. Y ACABADO DE DRYWALL		

SEMANA DEL	30/01/2026	**AL**	31/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	7:00 AM	**HORA FIN**	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
TALADRO, DESTORNILLADOR	CASCO, OVEROL, GUANTES

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	**PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES**	**CONSECUENCIAS**	**CONTROLES REQUERIDOS**
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL AREA DE TRABAJO.	RIESGO MECANICO, GOLPES, - GOLPES O CAIDAS DO NIVEL, GOLPES CON OBJETOS Y HERRAMIENTAS	LESIONES DE EL CUERPO, FRACTURAS, HORMATOMAS) LESIONES DE EL CUERPO (FRACTURAS, HIRMATOMAS) CAIDAS DE OBJETIVOS	REALIZAR LAS ACTIVIDADES APLICAR AUTOCUIDADO REALIZAR INSPECCION A LA LLEGADA DE EL AUTOCUIDADO CHARLA Y EN MIRUIENDO POSTURAS A AUTOCUIDADO.
INSTALACION DE DRYWALL SUPERBOARD, Y ACABADO DE DRYWAL	RIESGO FISICO - AZIAS TEMPERATURA, RUIDO, ILUMINACION DEFICIENTE. RIESGO ELECTRICO	DOLORES MUSCULARES CAIDA A MISMO NIVEL AUTOMADURA	SEÑALIZACIÓN DE AREA, ORDEN Y ASEO UTILIZACION DE EPP
CORTE DE MATERIAL DRYWALL	CONDICIONES DE SEGURIDAD - RIESGO DE ALTURA RIESGO BIOMECANICO PROYECCION DE PARTICULAS RIESGO BIOMECANICO RIESGO MECANICO	LESIONES EN EL ROSTRO, EN LOS OJOS. AFECCIONES RESPIRATORIAS HOSPITALIZACIONES ALERGIAS, ASMA ENTRE OTRAS AMPUTACION DE MIEMBROS	REALIZAR LA ACTIVIDAD APLICACION AUTOCUIDADO. USO DE GAFAS. DE SOCORRO Y TAPABOCA REALIZAR LA ACTIVIDAD AUTOCUIDADO - HERRAMIENTA USO EN LA TAREA

Powered by CamScanner

OCUPACIONAL	RIESGO LOCATIVO	ENFERMEDADES MUSCULO ESQUELETICAS, DOLOR DE ESPALDA - LUMBALGIA CAIDA A DESNIVEL, GOLPES	USO ADECUADO DE EPP, POSTURAS ADECUADAS, AUTOCUIDADO

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jeison Daniel Bellard	1018417608							
Samuell Hernandez	66 52838							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación





PROYECTO:	CONTRATO N° CONTRATO 8155097	**UBICACION:**	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	INSTALACIÓN DE COLCHAS Y PINTURA DE COLCHAS, RETOQUE DE MURO.		

SEMANA DEL	12/01/2026	**AL**	17/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	7:00AM	**HORA FIN**	5:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PINTURA, BROCHAS, RETOQUE	CASCO, TRABAJO, PROTECCIÓN RESPIRATORIO GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES, PANTALONES, CAMISA

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
INSTALACIÓN DE COLCHAS	BIOLOGICO BIOMECANICO	GRIPA ALMIENTO NIVEL, PROBLEMAS RESPIRATORIOS PROBLEMAS REPRODUCTIVOS	EPP DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD AUTOCUIDADO
PINTURA DE COLCHAS	QUIMICO BIOMECANICO FISICOS	POSTURAS REFORZADAS SOBRESFUERZO, TRANSTORNO NERVIOS LESIONES DEL SISTEMA MUSCULAR	ESTIRAMIENTO ANTES COMENZAR LA LABOR USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS
RETIRO DE MURO INSTALACIÓN	LOCATIVOS QUIMICO BIOMECANICO MOICO.	POSTURAS REFORZADAS SOBRESFUERZO TRANTORNO AFECCIONES DE NERVIO MUSCULARES LIGAMENTOS.	USO DE EPP AUTOCUIDADO PAUSAS ACTIVAS

Powered by CamScanner

RUIDO Y ASEO	MECANICO, BIOMECANICO LOCATIVO	MOVIMIENTOS REPETITIVOS DOBLE ESFUERZO, PROYECCION DE PARTICULAS CAIDAS AL MISMO NIVEL	USO DE ADECUADOS DE EPP AUTOCUIDADO FIRMA DE ATS.
			

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Rafael Peña Dallos	1022492468							
Edwar Barón	1152897							
Marcal Humaña	1024578860							
Fernando Almanza	7362843							
INSPECCIONADO POR:		ANDRES ALCAZAR	ANDRES ALCAZAR	ANDRES ALCAZAR	ANDRES ALCAZAR	ANDRES ALCAZAR	ANDRES ALCAZAR	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO Nº COMPCC NTR. 6155099	**UBICACION:**	COLEGIO INTERNACIONAL DE FONTIBÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	REALIZA DE INSTALACION DE PISO DE BAÑOS, LADRILLOS, TUBERIA DE BAÑOS PISO DE BAÑOS		

SEMANA DEL	26/01/2026	**AL**	31/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	5:00AM	**HORA FIN**	5:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PALA, PUNTILLA,	CASCO, GUANTES, TAPABOCAS, BOTAS, CASCO, GAFAS

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
INSPECCION AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS, EPP, LPCC	CONDICIONES DE SEGURIDAD LOCATIVO	CAIDAS, GOLPES	SEÑALIZAR USO DE EPP
SEÑALIZAR Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO	CONDICIONES DE SEGURIDAD LOCATIVA	CAIDA DE OBJETOS CAIDA A MISMO NIVEL	SEÑALIZAR USO DE EPP
TRASLADO DE MATERIAL POR LA CALLE AL AREA DE TRABAJO	QUIMICOS: POLVOS, FISICO BIOMECANICO	ALERGIA, ENROJECIMIENTO EN LA PIEL; DOLOR OSTEOMUSCULAR, TENDINITIS	USO DE EPP CAPACITACIÓN PAUSAS ACTIVAS, USO DE AYUDA MECANICAS

Powered by CamScanner

4 UTILIZAR LABORES DE ALISTAMIENTO Y INSTALACION DE PISO DE ENCHAPE.	QUIMICOS FISICO BIOMOLANICO CONDICIONES DE SEGURIDAD MECANICO	ALERGIA, ENFOSECIMIENTOS EN LA PIEL, DOLOR OSTEOMUSCULAR, TENDINITIS, GOLPES, CORTADURAS	USO DE EPP, USO EPCC CAPACITACIONES, PAUSAS ACTIVAS, USO DE AYUDAS MECANICAS, SEÑALIZACION
5. RECOGER, ORGANIZAR AREA DE TRABAJO DEL Y ASEO	QUIMICOS CONDICIONES DE SEGURIDAD CAIDAS A MISMO Y DIFERENTE NIVEL	ALERGIA, ENFOSECIMIENTOS EN LA PIEL, GOLPES CORTADURAS	USO DE EPP, USO DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO. ENFOSECIMIENTOS EN LA PIEL, GOLPES CORTADURAS

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Augusto Duque Rios	93125739							
Hugo Avila	1014ccos							
Carlos Chapano	19318799							
Miguel Cruzado	1011181578		Miguel Cruzado	Miguel Cruzado	Miguel Cruzado	Miguel Cruzado	Miguel Cruzado	
INSPECCIONADO POR:		ANGELA GONZALEZ	ANGELA GONZALEZ	ANGELA GONZALEZ	ANGELA GONZALEZ	ANGELA GONZALEZ	ANGELA GONZALEZ	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CONTRATO Nº CD4 PCG NTE 8155099	**UBICACION:**	JULIO GARAVITO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ARMADO DE CUCHILLAS TERMINADO DE PAÑETE SUBIDA DE MATERIAL ASEO GENERAL		
SEMANA DEL	26/01/2026 **AL** 31/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026
HORA INICIO	7:00 AM	**HORA FIN**	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PALUSTRE, PICA, PALA	CASCO DE SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD PROTECCIÓN AUDITIVA, OVOLOL

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
POBLACION DE AREA DE LA ZONA DE TRABAJO (POBLACION)	BIOMECANICO FISICO MECANICO	GOLPES POR DE CONTACTO CON ELEMENTOS SOBRE CAEN DE MATERIALES CAIDA AL MISMO NIVEL TROPEZONES DE DESNIVELES	TRABAJAR ATENTOS A LA ACTIVIDAD A EJECUTAR VERIFICAR CONDICIONES QUE SE EN CUENTRE EL SOLADO SEÑALIZACIÓN RIESGOS Y PARTES SOBRESALIENTES
ARMADO DE CUCHILLAS ARMADO DE ANDAMIO	BIOMECANICO FISICO MECANICO	BIOMECANICO PROYECCIÓN DE PARTICULAS DOLORES MUSCULARES DE BRAZOS, ESPALDAS CAIDAD A IGUAL, DISTINTO NIVEL MOVIMIENTOS REPETITIVOS	NO CARGUETE MAS DE 30 KILOS POR PERSONA EVALUE EL ANDAMIO TOMADORES DE DESCANSO, NO BROMETAR NI JUGAR
SUBIDA DE MATERIAL	BIOMECANICO FISICO MECANICO	DOLOR MUSCULAR DE BRAZOS ESPALDA CAIDA AL IGUAL MOVIMIENTOS REPETITIVOS	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PAUSA ACTIVAS

Powered by CamScanner

JULIO GALAVIZ

GOLPES Y CAIDA	MECANICO FISICO CONDICION DE SEGURIDAD	CAIDAS AL MISMO NIVEL GOLPES POR CONTRA OBJETOS ATRAPADO DE PERSONAS ALCAS DE CILINDRADO	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PAUSA ACTIVAS

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JUAN ROJAS	1026256078	JUAN	JUAN R	JUAN R	JUAN R	JUAN R	JUAN R	
HAROL LOPEZ	1023919907	HAROL LOPEZ	HAROL LOPEZ	HAROL LOPEZ	HAROL LOPEZ	HAROL LOPEZ	HAROL LOPEZ	
LUIS ANTONIO	74846521	LUIS						
INSPECCIONADO POR:		ANGELA CRUZ	ANGELA CRUZ	ANGELA CRUZ	ANGELA CRUZ	ANGELA CRUZ	ANGELA CRUZ	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ





PROYECTO:	CONTRATO NO CO1 PCCNTE 8185099			**UBICACION:**	COLEGIO ANTONIO CARIÑO – PUENTO ARANDA				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ACTIVIDADES DE PINTURA								
SEMANA DEL	20/01/2026	**AL**	31/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	7:00 AM	**HORA FIN**	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
RODILLO, BROCHA, ANDAMIO	CASCO DE SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD, PROTECTOR AUDITIVO, OVEROL.

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
RODILLO, BROCHA, ANDAMIO PLANEACIÓN DE LA LUNA DE TRABAJO INSPECCIÓN	BIOMECANICO FISICO MECANICO	GOLPES POR O CONTRA CON OBJETOS SOBRE SALIENTE MATERIALES CAIDA A DISTINTO NIVEL TROPEZONES SOBRESFUERZOS	TRABAJAR ATENTO A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR VERIFICAR CONDICIONES QUE PUEDEN GENERAR ACCIDENTE. UTILIZAR ARNESES Y PARTES SOBRESALIENTES
PLANEACIÓN DE LA LUNA DE TRABAJO INSPECCIÓN	BIOMECANICO FISICO MECANICO	PROYECCIÓN DE PARTICULAS DOLORES MUSCULARES DE BRAZOS, ESPALDA) CAIDA A IGUAL, DISTINTO NIVEL, MOVIMIENTO REPETITIVO	NO SALLEAR MAS DE 30 MINUTOS POR PERSONAS REALIZAR ESTIRAMIENTOS PAUSAS MANTENIDAS A TOMAR CAMBIO DE DESCANSO. NO CORRER NI JUGAR.
ARMADO DE ANDAMIO	BIOMECANICO FISICO MECANICO	DOLOR MUSCULAR DE BRAZOS ESPALDA. CAIDA AL IGUAL MOVIMIENTO REPETITIVO	PAUSAS ACTIVAS USO DE EPP DESCANSOS SEÑALIZAR AREAS DE TRABAJO

Powered by CamScanner

BOLOCIO MARCO ANTONIO GALLEGO 26/09/2026 AL 31/01/2026

ORDEN Y ASEO	MECANICO FISICO CONDICION DE SEGURIDAD	CAIDA AL MISMO NIVEL GOLPEADO POR CONTRA OBJETOS ESTADO DE BRILLOSAS FALTA DE SEÑALIZACION	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL TRABAJO ALTURAS
			

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el area	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
marcol Pallmada	1024378860							
RAFAEL PEÑA BOJAS	1002492468							
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ





PROYECTO:	CONTRATO Nº CONTRATO 8155099	**UBICACION:**	COLEGIO ANTONIO UBEDA SEDE C
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ACTIVIDAD DE PINTURA Y ESTUCADO		
SEMANA DEL	12/ENERO/2026 **AL** 17/ENERO/2026 **DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO** 7:00AM **HORA FIN** 5:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
RODILLO, BROCHA, ANDAMIOS	CASCO DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD, PROTECTOR AUDITIVO, OVEROL

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
PLANEACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO INSPECCION	BIOMECANICO FISICO MECANICO	GOLPES POR O CONTRA OBJETOS ELEMENTOS DE SALIENTES MATERIALES CAIDA A DIFERENTE NIVEL TROPIEZOS GOLPE ESTRELLADO	TRABAJAR ATENTO A LA ACTIVIDAD A EJECUTAR VERIFICAR CONDICIONES DEL SITIO SEÑALIZAR AREAS Y PARTES SOBRESALIENTES.
INSTALACIÓN DE PINTURA Y ESTUCO	BIOMECANICO FISICO MECANICO	PROYECCIÓN DE PARTICULAS DOLOR MUSCULAR EN BRAZOS, ESPALDA. CAIDA AL IGUAL, DISTINTO NIVEL. MOVIMIENTO REPETITIVO	NO CARGAR MAS DE 50 KILOS POR PERSONA REALIZAR FUERZA CON PIERNAS MANTENIMIENTO TOMAR DESCANSOS NO DORMIR AL IGUAL
ARMADO DE ANDAMIO	BIOMECANICO FISICO MECANICO	DOLOR MUSCULAR EN BRAZOS ESPALDA. CAIDA AL IGUAL MOVIMIENTO REPETITIVO	PAUSAS ACTIVAS USO DE EPP DESCANSOS SEÑALIZAR AREAS DE TRABAJO.

Powered by CamScanner

COLEGIO ANTONIO NARIÑO SUR

CHOQUE Y ATROPELLO	MECANICO FISICO CONDICIONES DE SEGURIDAD	CAIDA AL MISMO NIVEL GOLPEADO POR CONTRA OBJETO ESTADO DE PERSONAL ATRAPADO EN ATRICUCACIÓN	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PAUSAS ACTIVAS.
			

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Luis Antonio Mesa	79846821	LUIS ANTONIO	LUIS ANTONIO	LUIS ANTONIO	LUIS ANTONIO	LUIS ANTONIO	LUIS ANTONIO	
Harol Estiven	1023019907	LUIS ANTONIO	LUIS ANTONIO	Harol Estiven	Harol Estiven	Harol Estiven	Harol Estiven	
Alejandro Hernandez	1023003120	X AUSENTADO	ALEJANDRO HERNANDEZ	Alejandro Hernandez	Alejandro Hernandez	Alejandro Hernandez	Alejandro Hernandez	
INSPECCIONADO POR:		ANGELA GONZALEZ	ANGELA GONZALEZ	ANGELA GONZALEZ	ANGELA GONZALEZ	ANGELA GONZALEZ	ANGELA GONZALEZ	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CONTRATO Nº: CO1 PCCNTR 8155097			**UBICACION:**	CULTURA POPULAR		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	INSTALACION DE PAÑETE DE MURO						
SEMANA DEL	6/01/2026	**AL**	10/01/2025	**DE**	ENERO 2026	**HORA INICIO**	7:00AM
HORA FIN	5:00PM						

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MARTILLO, PASCUSIELA, ALA	CASCO, GUANTES, TAPABOCAS, GAFAS

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
PREPARACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO INSPECCIÓN	BIOMECANICO FISICO MECANICO	GOLPES POR EL CONTACTO DE ELEMENTOS SOBRE OBJETOS MATERIALES, CAIDAS A DISTINTO NIVEL FRACTURAS SOBRESFUERZO	TRABAJAR ATENTO A LA ACTIVIDAD A EJECUTAR VERIFICAR CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRE EL SECTOR SEÑALIZAR RIESGOS Y PASOS DE PRECAUCIONES
INSTALACIÓN DE CANTOLA Y ESTUCO PAÑETE DE MURO	BIOMECANICO FISICO MECANICO	PATOLOGIAS OSTEOMUSCULAR DOLORES MUSCULARES BRAZOS, ESPALDA. CAIDA A IGUAL Y DISTINTO NIVEL MOVIMIENTOS REPETITIVOS	NO CARGAR MAS DE 30 KILOS POR PERSONAS PAUSAS ACTIVAS TOMAR TAPONES DE DUCHADOS NO AGACHARSE NI SUCAR
ARMADO DE ANDAMIO	BIOMECANICO FISICO MECANICO	DOLOR MUSCULAR DE BRAZOS ESPALDA CAIDA AL IGUAL MOVIMIENTOS REPETITIVOS	PAUSAS ACTIVAS USO DE EPP DUCHADOS SEÑALIZAR AREAS DE TRABAJO.

Powered by CamScanner

OLOR V ASO	MECANICO FISICO CONDICION DE OBLIGADO	CAIDAS AL MISMO NIVEL GOLPEADO POR CAIDA DE OBJETOS ESTADO DE PERSONAL AREAS DE CIRCULACIÓN	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PAUSAS ACTIVAS

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Santiago Suarez	1012454486	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago	
Jesus Mateo Uamilla	80745881	JESUS	JESUS	JESUS	JESUS	JESUS	JESUS	
INSPECCIONADO POR:								
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CONTRATO Nº 604 DE NTR. 8135099	**UBICACION:**	COLEGIO ANTONIO RIVAS UBEL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	APLICACION DE PREPARACION DE PINTURA, INSTALACION DE PINTURA DE FLECHAS.		

SEMANA DEL	26/01/2026	**AL**	31/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	7:00AM	**HORA FIN**	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
HOJA, (ROLLO) RODILLO, BROCHA, ESPATULA, PINTURA DE AGUA	CASCO DE SEGURIDAD, TAPAOIDOS, PROTECCION RESPIRATORIA GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTOS, PANTALON, CAMISA

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	**PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES**	**CONSECUENCIAS**	**CONTROLES REQUERIDOS**
1. PREPARACION DE PINTURA	QUIMICO BIOMECANICO	ALERGIAS, PROBLEMAS RESPIRATORIOS	USO DE EPP CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD SOBRE LA COLLECIA OVEROL AUTOCUIDADO
2 APLICACIÓN DE PINTURA A PILZAS	LOCATIVOS FENOMENOS NATURALES	SISMO, CAIDA DE OBJETOS	USO DE EPP CAPACITACION Y CHARLAS DE SEGURIDAD OVEROL AUTOCUIDADO SEÑALIZACION
3. LIJADO, LIMPIEZA	LOCATIVOS BIOMECANICO QUIMICO	PROYECCION DE PARTICULAS CONTACTO CON HERRAMIENTA CORTANTES. CAIDAS AL MISMO NIVEL	USO DE EPP CAPACITACION AUTOCUIDADO USO DE TAPABOCAS

Powered by CamScanner

FUNDIDA DE CONCRETO.	MECANICO BIOMECANICO LOCATIVO PSICOSOCIAL	MOVIMIENTO REPETITIVO MANIPULACION DE CARGAS PROYECCION DE PARTICULAS CAIDA AL MISMO NIVEL CAIDA MODULAR	USO DE ADECUADO DE EPP AUTOCUIDADO.
CULATA DE PISO - OLOVN Y ASEO	MECANICO BIOMECANICO LOCATIVO	MOVIMIENTO REPETITIVO SOBRE ESFUZO, PROYECCIÓN DE PARTICULAS, CAIDA AL MISMO NIVEL	USO ADECUADO DE EPP, AUTOCUIDADO DE PERSONA INDUCCIÓN

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Miguel Angel chaparro	1014487518	Miguel Ch.						
Edgar Chaparro	1013679750	Edgar Ch.						
Hugo Avila	3011205							
Jesus Andres Bandilla	1074558681							
Yhoiber Herrera								
Henry Ramirez	1003825746							
Juan camilo Ramirez Lara	1003818576							
INSPECCIONADO POR:		ANGULO GALVIS	ANDRADE ORDUZ	ANGULO GALVIS	ANDRADE ORDUZ	ANGULO GALVIS	ANGULO GALVIS	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO N°601 RC NTB-8155097			**UBICACION:**	COLEGIO ANTONIO IVAN JUBOL.				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ACTIVIDAD DE ANTOLA DE SILLETAS, MAMPOSTERIA, INSTALACIÓN DE SILLETAS, SOLDADURA DE SILLETAS								
SEMANA DEL	5/01/2026	**AL**	10/01/2026	**DE**	ENERO 2026	**HORA INICIO**	7:00 AM	**HORA FIN**	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MARTILLO, EQUIPO DE SOLDADURA, PULIDORA, TALADRO	CASCO, GUANTES, BARBUQUEJO, GAFAS, CARETA DE SOLDADURA

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
PREPARACIÓN DE AREA DE TRABAJO INSPECCION AREA DE TRABAJO	MECANICO, CAIDAS NIVEL, GOLPES POR CORTE	GOLPE POR HERRAMIENTA CAIDAS AL MISMO NIVEL	USO CONTINUO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, AUTOCUIDADO
INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS A DIFERENTES NIVELES, INSTALACIÓN DE ANDAMIO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	CAIDAS POR FALTA DE ORDEN Y ASEO	USO CONTINUO DE ELEMENTOS AUTOCUIDADO, USO DE EQUIPO CONTRA CAIDAS INSPECCIÓN DE ANDAMIOS INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS
CARGUE MANUAL DE MATERIALES DEL ALMACEN HASTA ZONA INSTALACIÓN DE SILLETA.	MECANICO, CAIDA MISMO NIVEL, GOLPEADO POR, CONTRA HERRAMIENTAS FISICO: TUNNEL RUIDO, EXPOSICION BIOMECANICO: SOBRE ESFUERZOS; LESIONES MUSCULO-ESQUELETICAS	CAIDAS AL MISMO NIVEL GOLPES CONTRA HERRAMIENTAS SOBRE ESFUERZOS LESIONES OSTEOMUSCULARES	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PAUSAS DE SEGURIDAD INFORMACIÓN PAUSA ENTRE TAREAS

Powered by CamScanner

APLICACION DE PINTURA Y BOLADURA	FISICO BIOMECANICO MECANICO QUIMICO	RADIACIONES NO IONIZANTES MOVIMIENTOS REPETIVOS. GOLPES POR CALDA. INHALACION DE PRODUCTOS QUIMICOS. QUEMADURAS DE PIEL MUERTE	USO DE PROTECTOR SOLAR USO Y MANEJO DE EPP
LIJADO Y ROCE - LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE	MECANICO FISICO CONDICIONES DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS AREAS CAIDAS A NIVEL GOLPES POR HERRAMIENTAS	USO DE PROTECCION - EPP GOLPES DE PROTECCION CASCO, BOTAS DE SEGURIDAD

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jesus Andres Mendoza	1076-58891				Jesus Andres	Jesus Andres	Jesus Andres	
Yhadel Herrera	1024568120							
Jerson Ortiz	1087290877							
Santiago Suarez	1124504486	Santiago	Santiago	Santiago	Santiago			
~~Jerson Ortiz~~								
Yhadel Herrera	1024568120							
INSPECCIONADO POR:		ANGELA CORNEJO	ANGELA CORNEJO	ANGELA CORNEJO	ANGELA CORNEJO	ANGELA CORNEJO	ANGELA CORNEJO	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

v0

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO Nº CO1. PCCNTR. 8155099	**UBICACION:**	CULTURA POPULAR
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	ACTIVIDADES INSTALACION DE BOMBEO DE EXTERIOR E INTERIOR		




SEMANA DEL	19/01/2026	**AL**	24/01/2026	**DE**	LUNES A SABADO	**HORA INICIO**	7:00 AM	**HORA FIN**	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
RODILLO, CANICA, LIJAS, PALUSTRE	CASCO, TAPABOCAS, GUANTES, GAFAS,

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
PREPARACION DE LA ZONA DE TRABAJO INSTALACION	BIOMECANICO FISICO MECANICO	GOLPES POR CONTACTO CON ELEMENTOS CORTANTES, PUNZANTES, MATERIALES O VIDRIO	TRABAJA ATENTO A LA ACTIVIDADES A EJECUTAR VERIFICAR CONDICIONES CASO DE ENCONTRAR EN EL SECTOR SEÑALIZAR BIENES Y PARTES DE EVACUACION
INSTALACION DE PINTURA Y BOMBEO	BIOMECANICO FISICO MECANICO	GOLPES POR CONTACTO CON ELEMENTOS CORTANTES PUNZANTES MATERIALES CAIDA A DISTINTO NIVEL TROPIEZOS SOBREESFUERZO	NO MAS DE 50 KILOS POR PERSONAS REALIZAR FUERZAS CON LAS MANTENIENDO TOMADA LADOS DE DOSCANDO NO ENCORVAR MI JUGAR
MARTILLO DE ANDAMIO	BIOMECANICO FISICO MECANICO	PROYECCION DE PARTICULAS DOLORES MUSCULARES DE BRAZOS ESPALDA CAIDA A NIVEL DISTINTO MOVIMIENTO REPETITIVO	PAUSAS ACTIVAS USO DE EPP DESCANSOS SEÑALIZAR AREAS DE TRABAJO.

Powered by CamScanner

COLTURA POPULAR ESTUCOR EXTERIORES

CORTE Y ARMADO	MECANICO FISICO CONDICIONES DE OBSOLIDAD	CAIDA AL MISMO NIVEL GOLPEADO POR CONTRA OBJETOS GOLPEADO POR CAIDA DE OBJETOS	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PAUSAS ACTIVAS
			

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JUAN C ROJAS	1026256078	JUAN R	JUAN R	JUAN R	JUAN R	JUAN R	JUAN R	
INSPECCIONADO POR:		ANGELA BOLIVAR	ANGELA BOLIVAR	ANGELA BOLIVAR	ANGELA BOLIVAR	ANGELA BOLIVAR	ANGELA BOLIVAR	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO Nº CO1. PCCNTE. 8158099	**UBICACION:**	JULIO CARAVITO ARMERO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	INSTALACION DE POLISOMBRA - CONSTRUCCION DE MUROS DE CUBIERTA.		

SEMANA DEL	5/01/2026	**AL**	10/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	7:00 AM	**HORA FIN**	6:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
PALAS, CAÑECAS, ANDAMIO	CASCO, OVEROL, GUANTES, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD, PROTECTOR RESPIRATORIO, CHALECO DE TELA.

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	BIOMECANICO FISICOS	• CAIDAS AL MISMO NIVEL, O DIFERENTE NIVEL • GOLPEADO POR CAIDA DE OBJETOS.	RIESGOS SE REALIZA CHARLA Y DIVULGACION DEL ANALISIS DE RIESGO. PREVIO A LA ACTIVIDAD. VERIFICAR QUE LAS HERRAMIENTAS ESTEN EN BUEN ESTADO Y USO. APROPIADAS.
INSTALACIÓN DE LADRILLOS Y PEGA DE CEMENTO,	BIOMECANICO FISICO	• GOLPEADOS CONTRA MAQUINARIA O CAIDOS • CAIDAS DE UN MISMO Y DIFERENTE NIVEL • MOVIMIENTOS REPETITIVOS • SOBRE ESFUERZO. • EXPOSICION PROLONGADA AL CALOR CONDICIONES AMBIENTALES	• USAR ASEO DE LA PRODUCCION DE CONSTRUCCION. • CUALQUIER Y/O NOTIFICACION DE LAS CONDICIONES Y MEDIDAS INSEGURAS. • UTILIZAR EPP • INGERIR LIQUIDOS PARA EVITAR DESHIDRATACION
INSTALACIÓN DE BARRILLA CORTE DE ACERO Y DE DOBLA	BIOMECANICO FISICO	• SOBRE ESFUERZO • MOVIMIENTO PINZA DE CUADROS Y REPETITIVOS. • CONTACTO CON MATERIALES, DOBLO, AMARRADAS Y ELEMENTOS CORTANTES.	• GENERALIZACION Y SOLUCIONAR LAS AREAS DE TRABAJO. • UTILIZAR LOS EQUIPOS DE PROTECCION QUE EVITE DAÑO EN EL ESTADO • SOLICITAR AYUDA ALTERNATIVA MATERIAL ADECUADO LARGO. EN FORMA MECANICA.

Powered by CamScanner

PREPARACIÓN DEL HOYUELO	BIOMECANICO FISICO QUIMICO	CAIDA AL MISMO NIVEL CONTACTO DIRECTO CON PRODUCTOS QUIMICOS.	USAR LOS EPP ADECUADO E INDICADOS. VERIFICACION DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD EVITAR DERRAMES O CONTACTO DIRECTO CON EL PRODUCTO CAPACITACION EN HOJAS DE SEGURIDAD.
CULMINACION DE LA ACTIVIDAD Y LIMPIEZA DE AREA	BIOMECANICO FISICO	CAIDA AL MISMO NIVEL EXPOSICIÓN AL POLVO GOLPEADO CONTRA OBJETOS ESTATICOS.	• USO (BOTA) ADECUADO DE LOS EQUIPOS PROTECCION PERSONAL • MANTENER EL AREA LIMPIA • REALIZAR INSPECCION FINAL • DEJAR EL AREA TRABAJO ORDENADA.

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Luis Murillo	1022997872	~~Luis~~	~~Luis~~	~~Luis~~	~~Luis~~	~~Luis~~	~~Luis~~	
JUAN ROJAS	1026256978	JUANC	JUANC	JUANC	JUANC	JUANC	JUANC	
INSPECCIONADO POR:		ANGELA GOLDICO	ANGELA GOLDICO	ANGELA GOLDICO	ANGELA GOLDICO	ANGELA GOLDICO	ANGELA GOLDICO	
Vo, Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.8150099			**UBICACION:**	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	PINTURA DE CUBIERTAS								
SEMANA DEL	5/01/2026	**AL**	10/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	7:00 AM	**HORA FIN**	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PINTURA, COMPRESOR DE PINTURA, BROCHA, ANDAMIO	CASCO, TAPABOCAS, GAFAS, GUANTES

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
PINTURA DE SUPERFICIES DEMARCACION DEL AREA DE TRABAJO DE INSPECCION AREA DE TRABAJO	BIOMECANICO CONDICIONES DE SEGURIDAD MECANICO	CAIDA MISMO NIVEL, GOLPEARSE CONTRA LESION DE PIES, TALONES, PANTORRILLAS, AREAS DE CIRCULACION.	USO DE ELEMENTOS PROTECCION AUTOCUIDADO. PAUSAS ACTIVAS HIDRATACION
PREPARACION DE MATERIAL HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS.	CONDICIONES DE SEGURIDAD BIOMECANICO MECANICO	LESION DE PIES, PANTORRILLAS, AREAS DE CIRCULACION, APLASTAMIENTO. MECANICO: CAIDA MISMO NIVEL GOLPEADO POR CONTRA	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUTOCUIDADO PAUSAS ACTIVAS HIDRATACION
APLICACION DE PINTURA.	FISICO BIOMECANICO QUIMICO	GOLPE DE CALOR SOLAR EXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS. BIOMECANICA: SOBRECARGA LESIONES MUSCULO ESQUELETICAS CONTACTO EN MANOS, IRRITACION EN OJOS.	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION AUTOCUIDADO. HIDRATACION PAUSAS ACTIVAS ROTACION DEL PERSONAL

Powered by CamScanner

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROYECTO DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS	BIOLOGICOS: EXPOSICION A COVID, GRIPAS.	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, TAPABOCAS, APLICACION DE ALCOHOL, DISTANCIA DE DISTANCIAMIENTO DE MASCARILLAS	USO DE EPP. BOTAS
ORDEN Y ASEO LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	LIMPIEZA MECANICO FISICO CONDICIONES DE SEGURIDAD	CAIDA AL MISMO NIVEL GOLPEADO POR / GOLPEADO CONTRA OBJETOS ESTADO DE PARADAS / AREAS DE CIRCULACION	USO DE ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL TAREAS ACTIVAS.

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Eduardo Bayona	1127857[illegible]	Eduardo	Eduardo	Eduardo	Eduardo	Eduardo	Eduardo	
JNOJAN CERINZO	1031832082	JNOJAN	JNOJAN	Jnojan	Jnojan	Eduardo Jnojan	Jnojan	
INSPECCIONADO POR:		ANGELA GALINDO	ANGELA GALINDO	ANGELA GALINDO	ANGELA GALINDO	ANGELA GALINDO	ANGELA GALINDO	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CONTRATO Nº 1071 PCCNIL 8133 099			**UBICACION:**	COLEGIO ANTONIO IVAN UBL BOSOC				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	SOLDADURA EDIFICACIÓN METALICA PARA INSTALACIÓN DE CUBIERTA								
SEMANA DEL	15/01/2026	**AL**	15/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	7:00AM	**HORA FIN**	5:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
ANDAMIO, EQUIPO DE SOLDADURA, ALICATE, MARTILLO	CASCO, BARBUQUEJO, EQUIPO CONTRA CAIDA, BARBUQUEJO LINEA DE VIDA, GORRA DE CUERO, OVEROL, CARETA.

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
INSPECCIÓN Y ALISTAR EL AREA DE LOS TRABAJOS	LOCATIVO SUPERFICIES HUMEDAS MECANICO ERGONOMICO	GOLPES, TORCEDURAS Y CAIDAS. SUPERFICIES HUMEDAS , GOLPES CORTADURA MANO AL ANDAMIAR Y DESPLEGANCHA DE EQUIPOS SOLDADURA	VERIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS EN EL AREA DE ZONA DE HERRAMIENTAS. USO DE EPP TENER EXTINTOR A LA MANO
CORTE DE LAMINAS METALICAS	MECANICO ELECTRICO	MANEJO DE HERRAMIENTA GOLPES, CORTADURAS LESIONES AHERRAMIENTO CAIDAS, SOLTERAMATISMO ELECTROCUCIÓN, QUEMADAS HASTA LA MUERTE	USO DE EPP INDUCCION DE HERRAMIENTAS
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA	MECANICA TRABAJO EN ALTURAS ,	CAIDAS A DIFERENTE NIVEL GOLPES, CORTADURAS LESIONES HERRAMIENTA CAIDAS, TRAUMATISMOS QUEMADURAS	USO DE EPP INDUCCION DE HERRAMIENTAS.

Powered by CamScanner

SOLEDAD 16/ENERO/2026

COLEGIO ANTONIO VOLA SEDE

OPERADOR DE ASEO	MECANICO RUIDO CONDICIONES DE SEGURIDAD	CAIDA AL MISMO NIVEL GOLPEADO POR CONTRA OBJETO GOLPE DE PERSONAS CAIDA DE CIRCULACION	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PAUSAS ACTIVAS

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos estan libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jerson Ortiz Muñoz Cuadros	1087790877 5794833 6				lesson			
INSPECCIONADO POR:					ANGELA VICTORIA COPARMO			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2024

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ





PROYECTO	POLICLINICA BIRRAMA	UBICACION	COLEGIO ANTONIO NARIÑO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	PINTURA DE MUROS, INSTALACION DE MUROS DE DRYWALL, INSTALACION DE PLACAS DE PISOS Y SANITARIOS		

SEMANA DEL	23/09/2024	AL	27/09/2024	DE	LUNES A VIERNES	HORA INICIO	7:00 AM	HORA FIN	3:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PALAS, EQUIPOS, PINTURA Y DISCOS	CASCO, GUANTES, GAFAS, TAPABOCAS

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
PREPARACION DE MUROS	BIOLOGICOS QUIMICOS BIOMECANICO FISICO	ALTERACION AUDITIVA Y VISUAL QUEMADURAS INTOXICACION PROBLEMAS RESPIRATORIOS	EPP DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ADVERTENCIAS
PINTURA DE MUROS	LOCATIVOS QUIMICOS FISICOS	POSTURAS FORZADAS DOLOR MUSCULAR TRANSTORNO AFECTANDO A NERVIOS, TRAUMA CRANEO ENCEFALICO [illegible] MUSCULAR	DANA MIENTO ANTES DE COMENZAR LABORES USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS
INSTALACION DE PLACAS DE YESO Y PISOS	LOCATIVAS QUIMICOS BIOMECANICOS FISICOS	POSTURAS FORZADAS DOLOR MUSCULAR TRANTORNO AFECTANDO DISTINTA MUSCULAR DOLORES	USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS

Powered by CamScanner

OPERATIVO	MECANICO, BIOMECANICO LOCATIVOS.	MOVIMIENTO REPOSITIVO SOBRE ESTRUCTURA PROYECCION DEPARTAMENTAL ANCLAJE AL MISMO NIVEL	USO ADICIONAL DE EPP AUTOCUIDADO FIRMA DOCUMENTOS.
			

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jaime Andres Angulo A	1.087.828.065	Jaime A	Jaime A	Jaime A	Jaime A	Jaime A	Jaime A.	
Yhader Hadid Herrera	1024156820							
Jesus Andres Marcillo	1074588							
Edison Osvaldo Ch	7036197750	Edison Ch	Edison Ch	Edison Ch	Edison Ch	Edison Ch	Edison Ch	
Brian Ramirez C	1003817571							
Harry Ramirez	1003818574							
INSPECCIONADO POR:		ANGELA LORENA	ANGELA LORENA	ANGELA LORENA	ANGELA LORENA	ANGELA LORENA	ANGELA LORENA	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO:	CONTRATO 8155099	UBICACION:	COLEGIO INTERNACIONAL DE FONTIBÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	INSTALACION MAMPOSTERIA DE BAÑOS, PISO DE BAÑOS.		

SEMANA DEL	19/01/2026	AL	24/01/2026	DE	ENERO DE 2026	HORA INICIO	7:00AM	HORA FIN	5:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PALAS, CANTAS, LADRILLOS, BLOQUES	CASCO DE SEGURIDAD, RAPADIDO, PROTECTOR, RESPIRADOR, GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES, PANTALONES, CAMISA

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
INSTALACIÓN DE BLOQUE MAMPOSTERIA	BIOLOGICO CAIDA AL MISMO NIVEL	ALTERACIÓN RESPIRATORIA Y VISUALIZACIÓN QUEMADURA 3; INTOXICACIÓN PLOBLEMAS REPRODUCTIVOS	EPP DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD AUTOCUIDADO
LLENADO DE CONCRETO	QUIMICO BIOMECANICO FISICO	POSTURAS FORZADAS SOBREESFUERZO, TRANSTORNO AFECCION AL NERVIO, TRAUMA CRANEOENCEFALICO MUSCULO ESQUELETICO	CAPACITACIONES ANTES DE CONCRETAR CARGUE USO DE EPP. PAUSAS ACTIVAS
INSTALACION DE MURO Y VIGA FUNDIDA	LOCATIVOS QUIMICOS BIOMECANICOS FISICOS	POSTURAS FORZADAS SOBREESFUERZOS TRANSTORNO AFECTACIÓN SISTEMA MUSCULAR ESQUELETICO	USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS

Powered by CamScanner

ORDEN Y ASEO	MECANICO, BIOMECANICO LOCATIVOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS SOBRE ESFUERZO, PROYECCION DE PARTICULAS, CAIDAS AL MISMO NIVEL.	USO ADECUADO DE EPP, PUNTUALIDAD DE FIRMA E INSPECCION

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Rafael Peña Rojas	1002492468							
Marcal Alumada	1024578860							
INSPECCIONADO POR:		Angela Vicuña	ANGELA VICUÑA	ANGELA VICUÑA	ANGELA VICUÑA	ANGELA VICUÑA	ANGELA VICUÑA	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO Nº CO1 PCCNTL 8155097	UBICACION:	COLEGIO ANTONIO IVAN UBAC
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	INSTALACION MAMPOSTERIA Y FUNDIDA VIGAS		

SEMANA DEL	20/01/2026	AL	22/01/2026	DE	ENERO DE 2026	HORA INICIO	7:00 AM	HORA FIN	5:00 PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Instalación mamposteria Fundida Vigas PALAS, CANECAS LADRILLOS. BLOQUES.	CASCO DE SEGURIDAD, TAPABOCA, PROTECTOR AUDITIVO CASCO DE SEGURIDAD, GUANTES, PANTALONES, CAMISA

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
Istalacion Bloque INSTALACION DE BLOQUE AMADIOLIN	BIOLOGICO CAIDA A MISMO NIVEL	ALTERACIÓN RESPIRATORIO Y VISUALIZADO QUEMADURAS, INTOXICACIÓN PROBLEMAS REPRODUCTIVOS	EPP DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD
PEGADO CEMENTO	QUIMICO BIOMECANICOS FISICOS	POSTURAS FORZADAS SOBRE ESFUERZO, TRASTORNO AFECCION DE NERVIOS, PSICOS TRAUMA CRANEOENCEFALICO LESIONES DEL SISTEMA MUSCULAR ESQUELETICO	ESTIRAMIENTO ANTES COMENZAR LA LABOR USO DE EPP PAUSA ACTIVAS
IMPERMEABILIZACION DE MURO Y VIGA FUNDIDA	LOCATIVOS QUIMICO BIOMECANICOS FISICOS	POSTURAS FORZADAS SOBRE ESFUERZO TRASTORNO AFECCION DE NERVIOS LESIONES DEL SISTEMA MUSCULAR ESQUELETICO.	USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS

Powered by CamScanner

CAIDA A NIVEL	MECANICO, BIOMECANICO LOCATIVOS	MOVIMIENTOS REPETITIVOS SOBRE COLUMNAS, PROYECCION DE PARTICULAS CAIDAS AL MISMO NIVEL	USO ADECUADO DE EPP AUTOCUIDADO FIRMA DE ATS

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el área	X		
Se socializó el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos están libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ANDRES DAVID [illegible]	1026503693							
Cesar Andres Pedraza R.	1012433571							
Henry Ramirez Oberle	1065818579							
INSPECCIONADO POR:								
Vo, Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

BOGOTÁ

PROYECTO:	001 - PCC N°1 - 8135099	**UBICACION:**	COLEGIO INTERNACIONAL DE FONTIBON
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	INSTALACION MAMPOSTERIA DE BAÑOS - PISOS DE BAÑOS		

SEMANA DEL	26/01/2026	**AL**	31/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	7:00AM	**HORA FIN**	3:00PM

HERRAMIENTAS, EQUIPOS O MATERIALES A UTILIZAR	**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**
PALAS - CANECAS LADRILLOS, BLOQUES, CONOS	CASCO DE SEGURIDAD, TAPABOCAS, PROTECCION RESPIRATORIA CARAS, DE SEGURIDAD, GUANTES, PANTALONES Y CAMISA

PASOS DETALLADOS DE LA TAREA	**PELIGROS EXISTENTES Y POTENCIALES**	**CONSECUENCIAS**	**CONTROLES REQUERIDOS**
INSTALACION DE BLOQUE MAMPOSTERIA	BIOLOGICO CAIDAS AL MISMO NIVEL	ALERGIAS O VISUALIZACION DE ENFERMEDADES, INTOXICACION CUANTOS, PROBLEMAS RESPIRATORIOS	EPP DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD AUTOCUIDADO
PEGADO DE CERAMICA	QUIMICO BIOMECANICO FISICO	POSTURAS PROLONGADAS ESFUERZO - TRANSITORIO APLICACION MUSCULAR ESQUELETICO POSTURAS PROLONGADAS TRANSITORIA APLICACION SISTEMA MUSCULAR ESQUELETICO	USO DE EPP PAUSA ACTIVAS
IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y VIGA FUNDIDA	LOCATIVOS QUIMICOS BIOMECANICOS FISICO		

Powered by CamScanner

DOLOR Y ADOO	MECANICO, BIOMECANICOS LOCATIVOS,	MOVIMIENTOS REPETITIVOS POSTURAS FORZADAS PROYECCION DE PARTICULAS CAIDA DE MISMO NIVEL	USO ADECUADO DE EPP AUTOCUIDADO FIRMA DEL ATS.

ANALISIS DE LA TAREA	SI	NO	N/A
El personal ejecutor tiene clara la actividad a realizar	X		
Todos cuentan con los EPP necesarios	X		
Se identificaron riesgos y peligros en el area	X		
Se socializo el ATS con el personal ejecutor	X		
Todos estan libres de impedimentos para realizar la labor	X		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JOSE COLMENARES	79220215							
Jeyson David Rodriguez Cortes	1034279403							
Cesar Chaparro	19318799							
Gustavo Reyes	93125279							
Hugo Avila	80117605							
INSPECCIONADO POR:		ANGELA COLOLO	ANGELA COLOLO	ANGELA COLOLO	ANGELA COLOLO	ANGELA COLOLO	ANGELA COLOLO	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 11

ANEXO 11