CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS POR ACTIVIDAD

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO
CERRAMIENTO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, A EFECTOS DE LA EDUCACIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLADOR FÍSICA PROPICIA AL GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Obra	# de actividad	Identificación del Peligro			Controles Actuales			Evaluación Riesgo					Valoración Riesgo	Criterios para Controlar				Medidas de Intervención				
		Clasificación	Descripción	Efectos posibles	Fuente	Medio	Individuo	Nivel de deficiencia	Nivel de exposición	Nivel de consecuencia	Nivel de probabilidad (ND x NE)	Nivel de riesgo	Aceptabilidad del riesgo	Peor Consecuencia	Requisito Legal	Requisito Cliente	Peor Consecuencia	Eliminación	Sustitución	Controles ingeniería, aislamiento, control administrativo	Señalización	Dotación/ Equipos de protección Personal
AVENIDA 68 - 72 VÍA CHALES DE OBRA	30	BIOMECÁNICO	Posibilidad de lesiones por sobreesfuerzo en la ejecución de pie	Cansancio, Fatiga, Alteraciones musculoesqueléticas, Lumbalgias, Hernia		* Realización de inducción SST	* Revisar archivo	2	3	6	MEDIO	10	60	M	MEJORABLE	10			Enfermedades, músculo esqueléticas con tendinitis y con vértebras				* Desarrollar pausas activas. * Realización de inducción SST		
	31	BIOMECÁNICO	Posibilidad de lesiones por sobreesfuerzo en la ejecución ubigada de posturas inadecuadas (sentado, por cuclillas).	Cansancio, Fatiga, Alteraciones musculoesqueléticas, Lumbalgia		* Realización de inducción SST	* Revisar archivo	2	1	2	BAJO	10	20	M	TOLERABLE	10			Enfermedades músculo esqueléticas				* Desarrollar pausas activas. * Realización de inducción SST		
	NO	PSICOSOCIAL	Posibilidad de alteraciones por estrés, fatiga, depresión, ansiedad, trastornos del sueño	Ansiedad, Depresión, Trastornos del Sueño				2	1	2	BAJO	10	20	M	TOLERABLE	10		Ley 9 de 1979	Agotamiento, ansiedad, depresión, trastornos del sueño				* Charla en manejo de estrés		
	NO	FÍSICO	Posibilidad de alteraciones por exposición a radiaciones no ionizantes, por generadas por equipos usados al realizar las actividades diarias.	Quemaduras en piel		* Realización de inducción SST	* Uso de vestuario manga larga	2	3	6	MEDIO	10	60	M	MEJORABLE	10		Ley 9 de 1979	Cáncer de piel				* Charla al personal en auto cuidado * Charla uso de EPP		* Continuar con uso de vestuario manga larga
	31	FÍSICO	Posibilidad de alteraciones por exposición a ruido generado por maquinaria utilizada en procesos de la obra	Dificultad para comunicarse, cansancio, cefalea, daño auditivo, pérdida parcial o total de la audición	Aislamiento o bloqueo y barreras	* Capacitación en uso de EPP * Capacitación en uso de EPP * Realización de inducción SST		2	1	2	BAJO	10	20	M	TOLERABLE	10		Ley 9 de 1979	Alteraciones auditivas			* Señalización de uso de elementos de protección auditiva	* Charla en conservación auditiva, uso y mantenimiento de EPP	* Señalización de uso de elementos de protección auditiva	* protección de protección auditiva
	NO	LÚDICO	Posibilidad de lesiones por presencia de factores psicosociales	Alteraciones de respuestas inhalatorias moderadas		* Señalización de uso de EPP * Capacitación en uso de EPP * Realización de inducción SST	* Suministro de guantes, higiénicas	2	4	8	MEDIO	25	200	A	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	10		Ley 9 de 1979	Alteraciones respiratorias crónicas			* Señalización en uso de elementos de protección personal	* Charla en efectos de material particulado en la salud, auto cuidado * Charla uso y cuidado de EPP * Realizar inspecciones de EPP	* Señalización de guantes higiénicas	* protección de guantes higiénicas
	NO	FENÓMENOS NATURALES	Posibilidad de alteraciones por presencia de sismos, tormentas eléctricas, vientos fuertes y lluvias de alta obra	Estados gripales		* Charla en auto cuidado * Charla * Realización de inducción SST	* Suministro de higiénicas	2	3	6	BAJO	10	60	M	MEJORABLE	10		Ley 9 de 1979	Enfermedades del sistema respiratorio	* Suspender labores en condiciones climatológicas, lluvias fuertes			* Programa de charlas de seguridad en prevención de peligros, auto cuidado uso y mantenimiento de EPP		* Continuar con el suministro de higiénicas
	NO	BIOLÓGICO	Posibilidad de lesiones por presencia de insectos, roedores	Picaduras, alergias, infecciones		* Realización de inducción SST	* Suministro de guantes de seguridad	6	2	12	ALTO	10	120	M	MEJORABLE	10		Ley 9 de 1979	Infecciones				* Charla en auto cuidado, uso y mantenimiento de EPP		* Suministro de botas, guantes de seguridad
	NO	BIOLÓGICO	Posibilidad de alteraciones por exposición a contaminación (bacterias, hantavirus)	Alergias, infecciones		* Realización de inducción SST	* Suministro de guantes de seguridad	6	2	12	ALTO	10	120	M	MEJORABLE	10		Ley 9 de 1979	Infecciones				* Charla en fuente de riesgo biológico uso y mantenimiento de EPP		* Continuar con el suministro de guantes de seguridad
	31	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECÁNICO	* Posibilidad de lesiones en el uso de herramientas manuales tales como: palas, picas, barras, rastrillos, hoces y/o	Heridas	* Recordatorios en buzón (virtual)	* Realización de inducción SST	* Suministro de gafas de seguridad	2	6	8	MEDIO	25	200	A	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	10		Ley 9 de 1979	Lesiones de tercera intensidad			* Señalización en uso de elementos de protección personal	* Charla en: Manejo seguro de herramientas manuales, * Charla prevención de riesgos, seguridad en el trabajo * Charlas de seguridad en prevención de riesgos * Continuar con realización de inducción SST	* Señalización en uso de elementos de protección personal	* Suministro de guantes de seguridad
	31	CONDICIONES DE SEGURIDAD - MECÁNICO	Posibilidad de lesiones por uso de herramientas manuales durante el proceso	Heridas		* Realización de inducción SST	* Suministro de gafas de seguridad	6	2	12	ALTO	10	120	M	MEJORABLE	10		Ley 9 de 1979	Lesiones de tercera intensidad				* Realizar charlas de seguridad en procesos de obra gris * Charla en uso y mantenimiento de EPP * Charlas de seguridad en peligros, en cuidar * Realización de inducción SST		* Continuar con el uso de gafas de seguridad
	NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD - ACCIDENTE DE TRABAJO	Posibilidad de lesiones por golpes durante el retiro de carga pesada dentro de la obra	Golpes, heridas		* Charla en autocuidado * Capacitación en uso de EPP * Realización de inducción SST		2	3	6	BAJO	25	150	M	MEJORABLE	10		Ley 9 de 1979	Lesiones de tercera intensidad			* Señalizar área de trabajo	* Continuar con distribución de áreas * Continuar con realización de inducción SST	* Señalizar área de trabajo	
	31	CONDICIONES DE SEGURIDAD - ACTIVIDAD	Posibilidad de vuelco de vehículos durante el ascenso y descenso en andenes, barrios, elevadores.	Golpes, Heridas, Fracturas		* Realización de inducción SST	* Suministro de elementos de protección para la lluvia	2	3	6	BAJO	40	240	A	NO ACEPTABLE	10		Ley 9 de 1979	Lesiones de diferente gravedad				* En caso de que la labor desarrolles supere el 1.80 mts desde el piso, se debe usar arnés de seguridad * Charla en trabajo seguro de alturas		* Suministro de elementos de protección para la lluvia
	NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Posibilidad de lesiones por desplazamientos, caídas de objetos en trabajo (resbalones, desplazarse)	Golpes, caídas		* Charla en autocuidado * Capacitación en uso de EPP * Realización de inducción SST	* Suministro de botas de seguridad	2	6	8	MEDIO	25	200	A	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	10		Ley 9 de 1979	Lesiones Múltiples				* Charla en: Identificación de peligros, autocuidado , charlas de seguridad en prevención de peligros * Continuar con realización de inducción SST		* Continuar con el suministro de botas de seguridad

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SIG-SST

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 12

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

BOGOTÁ

1. Para poder iniciar las tareas en todas las respuestas deben ser afirmativas
2. Si no tiene este permiso es violatorio del manual de contratistas, dando lugar a la suspensión inmediata del trabajo
3. El permiso aplica únicamente para un turno de trabajo
4. Si las condiciones iniciales bajo las cuales se otorgó este permiso de trabajo cambian, se debe tramitar una nueva
5. En las casillas en que se marque no aplica se deberá sustentar el criterio en la casilla de observaciones

OBRA O CENTRO DE TRABAJO: ANTONIO IVAN VALE

CONTRATISTA: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 | UBICACIÓN: ANTONIO IVAN VALE | EMISOR:

SEMANA DEL DIA 6 MES 01 AÑO 2026 AL DIA 10 MES 01 AÑO 2026

ACTIVIDAD: INSTALACION DE ELECTRA | TIPO DE TRABAJO: INSTALACION DE ELECTRA METALICA

ALTURAS		Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		Hora			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
1	El personal que realiza la actividad cuenta con constancia de capacitación específica para trabajos en alturas?				X			X			X			X			X					
2	Los encargados de realizar las labores se encuentran en condiciones anímicas y físicas saludables?				X			X			X			X			X					
3	Los equipos de protección personal usados se encuentran en buen estado?				X			X			X			X			X					
4	Los equipos a utilizar han sido revisados previo al inicio de la actividad y estos se encuentran en buen estado?				X			X			X			X			X					
5	La línea de vida se encuentra libre de empates o añaduras?				X			X			X			X			X					
6	La línea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural?				X			X			X			X			X					
7	Se verificaron todos los puntos de anclaje?				X			X			X			X			X					
8	El sitio donde se realiza el trabajo se encuentra libre de riesgo eléctrico?				X			X			X			X			X					
9	Se encuentra señalizada y/o demarcada la zona de trabajo?				X			X			X			X			X					
10	El sistema de prevención de caídas se encuentra protegido de aristas u otros factores que puedan comprometer su resistencia?				X			X			X			X			X					
11	Se ha socializado la ficha de conocimiento básico específica para la tarea? (andamio tubular, andamio colgante, escaleras, izaje de cargas, bordes de losa y excavación profunda mayor a 1.50 mt)				X			X			X			X			X					

DATOS GENERALES		Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
		Hora			Hora			Hora			Hora			Hora			Hora			Hora		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
12	La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones de seguridad específicas para la labor a realizar?				X			X			X			X			X					
13	Se cuenta con brigada, botiquín de primeros auxilios, inmovilizadores y camillas?				X			X			X			X			X					
14	La seguridad social de las personas que realizan la actividad está disponible y se encuentra vigente?				X			X			X			X			X					
15	Se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la labor?				X			X			X			X			X					
16	Se encuentra libre del efecto de sustancias psicoactivas que puedan alterar su estado de consciencia (medicamentos, drogas, licor...)?				X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

| | | |

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

BOGOTÁ Secretaría de Educación

1. Para poder iniciar las trabajos todas las respuestas deben ser afirmativas.
2. El no tener este permiso es violatorio del manual de contratistas dando lugar a la suspension inmediata del trabajo.
3. El permiso aplica unicamente para un turno de trabajo.
4. Si las condiciones iniciales bajo las cuales se autorizo este permiso de trabajo cambian se debe tramitar una nueva.
5. En los casos en que se marque no aplica se deberá sustentar el criterio en la casilla de observaciones.

OBRA O CENTRO DE TRABAJO:	C01 PCCN I R B165099				
CONTRATISTA:	OSWALDO CHAPARRO	UBICACIÓN:	COLEGIO VAN VOLA SUDEC	EMISOR:	

SEMANA DEL DIA 26 MES 01 AÑO 2026 AL DIA 31 MES 01 AÑO 2026

ACTIVIDAD:	SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA	TIPO DE TRABAJO:	TRABAJO DE SOLDADURA

ALTURAS	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
1 El personal que realiza la actividad cuenta con constancia de capacitación específica para trabajos en alturas?	X			X			X			X			X			X					
2 Los encargados de realizar las labores se encuentran en condiciones anímicas y físicas saludables?	X			X			X			X			X			X					
3 Los equipos de protección personal usados se encuentran en buen estado?	X			X			X			X			X			X					
4 Los equipos a utilizar han sido revisados previo al inicio de la actividad y estos se encuentran en buen estado?	X			X			X			X			X			X					
5 La línea de vida se encuentra libre de empates o añadiduras?	X			X			X			X			X			X					
6 La línea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural?	X			X			X			X			X			X					
7 Se verificaron todos los puntos de anclaje?	X			X			X			X			X			X					
8 El sitio donde se realiza el trabajo se encuentra libre de riesgo eléctrico?	X			X			X			X			X			X					
9 Se encuentra señalizada y/o demarcada la zona de trabajo?	X			X			X			X			X			X					
10 El sistema de prevención de caídas se encuentra protegido de aristas u otros factores que puedan comprometer su resistencia?	X			X			X			X			X			X					
11 Se ha socializado la ficha de conocimiento básico específico para la tarea? (andamio tubular, andamio colgante, escaleras, izaje de cargas, cortes de losa y excavación profunda mayor a 1.50 mt)	X			X			X			X			X			X					

DATOS GENERALES	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora 7:00AM			Hora		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
12 La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido instrucciones de seguridad específicas para la labor a realizar?	X			X			X			X			X			X					
13 Se cuenta con dotación: botiquín de primeros auxilios, inmovilizadores y camillas?	X			X			X			X			X			X					
14 La seguridad social de las personas que realizan la actividad esta disponible y se encuentra vigente?	X			X			X			X			X			X					
15 Se encuentra en optimas condiciones de salud para realizar la labor?	X			X			X			X			X			X					
16 Se encuentra libre del efecto de sustancias psicoactivas que puedan alterar su estado de conciencia (medicamentos, drogas, licor...)?	X			X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

17		X			X			X			X			X			X		
18		X			X			X			X			V			X		
19		X			X			X			X			X			X		
20		X			X			X			X			X			X		
21	A qué altura se realiza la labor?	4:00 m/s			4:00 m/s			4:00 m/s			4:00 m/s			4:00 m/s			4:00 m/s		
22	Cuáles riesgos a alturas se pueden presentar en la labor?	ANDAMIOS			ANDAMIOS			ANDAMIOS			ANDAMIOS			ANDAMIOS			ANDAMIOS		
23	Qué herramientas se usan para desarrollar la labor?	SOLDADURA ELECTRICA			SOLDADURA ELECTRICA			SOLDADURA ELECTRICA			SOLDADURA ELECTRICA			SOLDADURA ELECTRICA			SOLDADURA ELECTRICA		
24	Descripción y mantenimiento de la labor	AIO			AIO			AIO			AIO			AIO			AIO		

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

	DATOS DE LOS TRABAJADORES		FIRMA DE LOS TRABAJADORES						
No.	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	C.C	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	Jerson Ortiz	1087990899	Jerson	Jerson	Jerson	Jerson	Jerson	Jerson	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	FIRMA		Vo.Bo. REVISADO	Vo.Bo. REVISADO	Vo.Bo. REVISADO	Vo.Bo. REVISADO	Vo.Bo. REVISADO	Vo.Bo. REVISADO	Vo.Bo. REVISADO

Observaciones

FIRMAS DE CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CEDULA	FIRMA
RESPONSABLE DEL CONTRATISTA		52.394.447 BTA	
RESPONSABLE DEL BENEFICIARIO			

Como persona nombrada que el trabajo aparentemente se ha realizado de acuerdo a lo planeado. El área de trabajo ha quedado en optimas condiciones de orden y aseo. Liberan en funcionamiento los sistemas de protección y seguridad de los equipos y sistemas involucrados.

Como responsable de área considerado de alturas he verificado que el área ha quedado en limpio, ordena y en condiciones seguras de operabilidad/funcionamiento.

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE Y CORTE	BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CO-PCC NTR. 8155099

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: INSTALACIÓN DE BARRA METALICA DE CUBIERTA

FECHA:	16/01/2026			
DURACIÓN	**DIA INICIO**	16/01/2026	**DIA FINAL**	16/01/2026
RESPONSABLE:	JEKON ORTIZ - ANDRÉS CARZON			

Soldadura electrica	X
Oxicorte	
Soldadura autogena	
Oxigeno	
Acetileno	
Gas Propano	
Otro	

EQUIPO A UTILIZAR:

AUTORIZACIONES

La persona que diligencia el permiso y quienes realizarán el trabajo dejan constancia que conocen los estándares de seguridad contemplados por el la UNION TEMPORAL OHLV para SOLDADURA - CONSORCIO EL MILAGROSO DE 2025

Permiso concedido a:

NOMBRE	FIRMA
ANDRÉS	DELIO CORTES
Jekon ortiz	Jekon

Certifico que la zona ha sido inspeccionada, que han sido tomadas las precauciones señaladas en la lista de chequeo y autorizo el trabajo:

AUTORIZO RESIDENTE SST

FIRMA: ANGELLA VICTORIA CORDILLO GÓMEZ

RESPONSABLE DEL TRABAJO (RESIDENTE OBRA)

FIRMA:

REVISO: RESIDENTE SST

FIRMA: ANGELLA VICTORIA CORDILLO GÓMEZ

LISTA DE CHEQUEO

COLOCAR C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, NA= NO APLICA

El personal que realiza el trabajo está debidamente entrenado	C
El trabajador conoce el área donde se efectuará el trabajo	C
Se han instalado mámparas para proteger y aislar a las personas y equipos de las áreas vecinas	NA
El equipo y el área de trabajo están libres de sustancias peligrosas.	C
Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo	C
Existe una adecuada ventilación que reduzca la concentración de vapores o gases tóxicos	C
Los equipos a utilizar tienen conexión a tierra	C
Se requiere de otro permiso de trabajo adicional (trabajo en altura, nocturno, espacios confinados)	TRABAJO EN ALTURAS
Se han consultado estos permisos y se cumple con los requerimientos establecidos	C
Se verificó la disponibilidad de la brigada de emergencias	C
Los trabajadores tienen los elementos de protección requeridos para la labor	C
El area de trabajos se encuentra aislada y señalizada	C
La ropa y guantes a suar no tienen grasa, ni aceite	C
El operador no esta sobre suelo húmedo o encharcado	C
Los cilindros se transportan de forma segura, según el procedimiento de soldadura	NA
Se diligencio la lista de chequeo del equipo de oxicorte o de soldadura autogena	N.A

Recomendaciones de seguridad:

LA ACTIVIDAD DEBE INSPECCIONARLA TODOS LOS

Habilitación del permiso si el trabajo dura varios días

Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE Y CORTE	BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CO1 PCCNTR. 8155099

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: SOLDADURA DE CONDUCTORA METALICA

FECHA:	26 AL 31 DE 2026			
DURACIÓN	**DIA INICIO**	26/01/2026	**DIA FINAL**	31/01/2026
RESPONSABLE:	Jerson Ortiz			

Soldadura electrica	X
Oxicorte	
Soladadura autogena	
Oxigeno	
Acetileno	
Gas Propano	
Otro	

EQUIPO A UTILIZAR: SOLDADURA ELECTRICA

AUTORIZACIONES

La persona que diligencia el permiso y quienes realizarán el trabajo dejan constancia que conocen los estándares de seguridad contemplados por el la UNION TEMPORAL OHLV para SOLDADURA

Permiso concedido a:

NOMBRE	FIRMA
Jerson Ortiz	Jerson Ortiz

Certifico que la zona ha sido inspeccionada, que han sido tomadas las precauciones señaladas en la lista de chequeo y autorizo el trabajo:

AUTORIZO RESIDENTE SST

FIRMA:

RESPONSABLE DEL TRABAJO (RESIDENTE OBRA)

FIRMA: YOLANDA GRAZON

REVISO: RESIDENTE SST

FIRMA:

LISTA DE CHEQUEO

COLOCAR C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, NA= NO APLICA

El personal que realiza el trabajo está debidamente entrenado	C
El trabajador conoce el área donde se efectuará el trabajo	C
Se han instalado mámparas para proteger y aislar a las personas y equipos de las áreas vecinas	N.A
El equipo y el área de trabajo están libres de sustancias peligrosas.	C
Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo	C
Existe una adecuada ventilación que reduzca la concentración de vapores o gases tóxicos	C
Los equipos a utilizar tienen conexión a tierra	C
Se requiere de otro permiso de trabajo adicional (trabajo en altura, nocturno, espacios confinados)	ALTURA
Se han consultado estos permisos y se cumple con los requerimientos establecidos	C
Se verificó la disponibilidad de la brigada de emergencias	C
Los trabajadores tienen los elementos de protección requeridos para la labor	C
El area de trabajos se encuentra aislada y señalizada	C
La ropa y guantes a suar no tienen grasa, ni aceite	C
El operador no esta sobre suelo húmedo o encharcado	C
Los cilindros se transportan de forma segura, según el procedimiento de soldadura	N.A
Se diligencio la lista de chequeo del equipo de oxicorte o de soldadura autogena	C

Recomendaciones de seguridad:

TENER KIT DE ATENCION

Habilitación del permiso si el trabajo dura varios días

Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5
26	27	28	29	30

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE Y CORTE	BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SONILATO NO COS PCENTE 8155019

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: INSTALACIÓN LAMINAS MOTACICAS PARA TRAMO DE ALTURA.

FECHA:	15 DE ENERO DE 2026			
DURACIÓN	DIA INICIO	10:00AM	DIA FINAL	5:00 PM
RESPONSABLE:	JEISON ORTIZ			

Soldadura electrica	X
Oxicorte	
Soladadura autogena	
Oxigeno	
Acetileno	
Gas Propano	
Otro	

EQUIPO A UTILIZAR: SOLDADURA ELECTRICO

AUTORIZACIONES

La persona que diligencia el permiso y quienes realizarán el trabajo dejan constancia que conocen los estándares de seguridad contemplados por el la UNION TEMPORAL OHLV para SOLDADURA

Permiso concedido a:

NOMBRE	FIRMA
Jeison Ortiz	Jeison
UNION TEMPORAL OHLV	UNION TEMPORAL OHLV

Certifico que la zona ha sido inspeccionada, que han sido tomadas las precauciones señaladas en la lista de chequeo y autorizo el trabajo:

AUTORIZO RESIDENTE SST

FIRMA:

RESPONSABLE DEL TRABAJO (RESIDENTE OBRA)

FIRMA: ANDRES GARZON

REVISO: RESIDENTE SST

FIRMA:

LISTA DE CHEQUEO

COLOCAR C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, NA= NO APLICA

El personal que realiza el trabajo está debidamente entrenado	C
El trabajador conoce el área donde se efectuará el trabajo	C
Se han instalado mámparas para proteger y aislar a las personas y equipos de las áreas vecinas	N.A
El equipo y el área de trabajo están libres de sustancias peligrosas.	C
Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo	C.
Existe una adecuada ventilación que reduzca la concentración de vapores o gases tóxicos	C
Los equipos a utilizar tienen conexión a tierra	C
Se requiere de otro permiso de trabajo adicional (trabajo en altura, nocturno, espacios confinados)	C
Se han consultado estos permisos y se cumple con los requerimientos establecidos	C
Se verificó la disponibilidad de la brigada de emergencias	C
Los trabajadores tienen los elementos de protección requeridos para la labor	C
El area de trabajos se encuentra aislada y señalizada	C
La ropa y guantes a suar no tienen grasa, ni aceite	C
El operador no esta sobre suelo húmedo o encharcado	C
Los cilindros se transportan de forma segura, según el procedimiento de soldadura	N.A
Se diligencio la lista de chequeo del equipo de oxicorte o de soldadura autogena	N.A

Recomendaciones de seguridad:

CONTAR CON EQUIPOS DE EMERGENCIA

Habilitación del permiso si el trabajo dura varios días

Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5

Powered by CamScanner

ANEXO 13

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

BOGOTÁ

CONTRATO VAN U BIN

PROYECTO:	CONTRATO Nº CONTRATO 8150099				
ACTIVIDAD:	BOLONDOCA DE CORTE	**SERIE:**	N.A		
		MARCA:	MAKITA		
SEMANA DEL	12/01/2026 **AL** 18/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO**	7:00 AM **HORA FIN** 5:00 PM

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X			X			X			X											
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X			X			X			X											
Estado del accesorio portadiscos	X			X			X			X											
Estado del mango	X			X			X			X											
Estado del cuerpo	X			X			X			X											
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	X			X			X			X											
Estado general de la guía y la guarda	X			X			X			X											
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X											
Condiciones de orden y aseo	X			X			X			X											
DATOS GENERALES																					
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	X			X			X			X											
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	X			X			X			X											
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	X			X			X			X											
Se han identificado y valorados los accidentes de trabajo e incidentes	X			X			X			X											
El operador se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la actividad	X			X			X			X											
INSPECCIONADO POR:	ANGELA SOLORZO			ANGELA SOLORZO			ANGELA SOLORZO			ANGELA SOLORZO											
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST																					

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

DATOS DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jerson Ortiz	1087740877	Jerson	Jerson	Jerson	Jerson			
INSPECCIONADO POR:		ANGELA SOLORZO	ANGELA SOLORZO	ANGELA SOLORZO	ANGELA SOLORZO			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.B155099				BOLIVIA MALO ANTONIO CARLEÑO
ACTIVIDAD:	INSTALACIÓN DE BRECHA		**SERIE:**	N.A	
			MARCA:	MAKITA	
SEMANA DEL	31/11/2026 **AL** 10/12/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO** 7:00 AM	**HORA FIN** 5:00 PM

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X			X	X		X	X		X	X		X	X		X	X				
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X			X			X			X			X			X					
Estado del accesorio portadiscos	X			X			X			X			X			X					
Estado del mango	X			X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la guía y la guarda	X			X			X			X			X			X					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Condiciones de orden y aseo	X			X			X			X			X			X					
DATOS GENERALES																					
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	X			X			X			X			X			X					
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	X			X			X			X			X			X					
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	X			X			X			X			X			X					
Se han identificado y valorados los accidentes de trabajo e incidentes	X			X			X			X			X			X					
El operador se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la actividad	X			X			X			X			X			X					
INSPECCIONADO POR:	EDUARDO BARRETO			EDUARDO BARRETO			EDUARDO BARRETO			EDUARDO BARRETO			EDUARDO BARRETO			EDUARDO BARRETO			EDUARDO BARRETO		
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	ANGELA SOLDIO			ANGELA SOLDIO			ANGELA SOLDIO			ANGELA SOLDIO			ANGELA SOLDIO			ANGELA SOLDIO					

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

DATOS DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Eduardo Barreto	1125457	Eduardo	Eduardo	Eduardo	Eduardo	Eduardo	Eduardo	
INSPECCIONADO POR:		ANGELA SOLDIO	ANGELA SOLDIO	ANGELA SOLDIO	ANGELA SOLDIO	ANGELA SOLDIO	ANGELA SOLDIO	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST		ANGELA SOLDIO						

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

BOGOTÁ

PROYECTO:	204 FCCC N1K 8185099				COLEGIO CULTURA POPULAR
ACTIVIDAD:	ADECUACION DE OFICINAS		**SERIE:**	N A	
			MARCA:	MAKITA	
SEMANA DEL	19/01/2026	**AL** 24/01/2026	**DE**	ENERO DE 2026	**HORA INICIO** 7:00 AM **HORA FIN** 5:00 PM

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del accesorio portadiscos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del mango	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del cuerpo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la guía y la guarda	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Condiciones de orden y aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
DATOS GENERALES																					
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han identificado y valorados los accidentes de trabajo e incidentes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El operador se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
INSPECCIONADO POR:	ANGELA COLOCHO			ANGELA COLOCHO			ANGELA COLOCHO			ANGELA COLOCHO			ANGELA COLOCHO			ANGELA COLOCHO					
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST																					

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

DATOS DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JUAN C ROJAS	1026256078	JUAN	JUAN	JUAN	JUAN	JUAN	JUAN	
INSPECCIONADO POR:		ANGELA COLOCHO	ANGELA COLOCHO	ANGELA COLOCHO	ANGELA COLOCHO	ANGELA COLOCHO	ANGELA COLOCHO	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO No 1047 DE NIT 91855097				
ACTIVIDAD:	INSTALACION DE CERCAS	**SERIE:**	N P		
		MARCA:	MAKITA		
SEMANA DEL	12/01/2026 **AL** 18/01/2026	**DE**	LUNES DE 2026	**HORA INICIO**	7:00 AM **HORA FIN** 4:00 PM

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, fichas)	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X			X			X			X			X			X					
Estado del accesorio portadiscos	X			X			X			X			X			X					
Estado del mango	X			X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Estado accesorio RPM (6500 - 15000)	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la guia y la guarda	X			X			X			X			X			X					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X			X			X			X			X			X					
Condiciones de orden y aseo	X			X			X			X			X			X					
DATOS GENERALES																					
El operador reconoce el funcionamiento del equipo y posee entrenamiento y capacitación en los riesgos	X			X			X			X			X			X					
Se poseen los EPP necesarios para el funcionamiento y manejo del equipo	X			X			X			X			X			X					
El operador reconoce los riesgos asociados a su actividad laboral	X			X			X			X			X			X					
Se han identificado y valorados los accidentes de trabajo e incidentes	X			X			X			X			X			X					
El operador se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la actividad	X			X			X			X			X			X					
INSPECCIONADO POR:	ANGELA ARDILA			ANGELA ARDILA			ANGELA ARDILA			ANGELA ARDILA			ANGELA ARDILA			ANGELA ARDILA					
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST																					

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

DATOS DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Eduardo Barbosa	1123457R	Eduardo	Eduardo	Eduardo	Eduardo	Eduardo	Eduardo	
INSPECCIONADO POR:		ANGELA ARDILA	ANGELA ARDILA	ANGELA ARDILA	ANGELA ARDILA	ANGELA ARDILA	ANGELA ARDILA	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST								

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

PREOPERACIONAL DEL TALADRO DEMOLEDOR

ANTONIO VAN VOSN

BOGOTÁ

PROYECTO	CONTRATO N° 1071 DE 2025	**MARCA**	N. A	**MODELO**	N. A
SERIAL	N. A	**TIPO**	N. A	**MES**	ENERO
INSPECCIONADO POR:	ANGELA SOLORZANO	**EMPRESA**	OSWALDO CAMACHO		

A continuación encontrará varios ítem a evaluar en cuanto al buen funcionamiento de equipos, por favor coloque visto Bueno (V) si esta en buen funcionamiento y X (equis) si está en mal estado, en caso encontrar de no aplicar (N/A) alguna falla reportar inmediatamente mediante al Responsable SST, así mismo al final de cada mes entregar este formato diligenciado al Responsable SST

ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
El cable eléctrico y la clavija se encuentran en buen estado sin rupturas, añadiduras en su longitud y es funcional?																										X	X				
El taladro cuenta con sus mangos o agarraderas, esta en buen estado y se																										X	X				
El porta brocas y mandril se encuentra en buen estado y sujeta correctamente la broca?																										X	X				
El interruptor se encuentra completo, en buen estado y funcional?																										X	X				
La carcaza o cuerpo se encuentra en buen estado?																										X	X				
La ventilación del taladro se encuentra despejada para su correcto funcionamiento?																										X	X				
El motor se evidencia buen estado y no se presentan fugas o elementos sueltos, incluido las guardas o mallas de seguridad?																										X	X				
El personal cuenta con los EPP requeridos para la labor?																										X	X				
Se aprueba el uso del equipo ?																										X	X				

APROBADO

OPERADOR	SST	OPERADOR	SST	OPERADOR	SST
1		12		23	
2		13		24	
3		14		25	
4		15		26 YHADLL HADLEY HERRERA	
5		16		27 YHADLL HADLEY HERRERA	
6		17		28	
7		18		29	
8		19		30	
9		20		31	
10		21			
11		22			

OBSERVACIONES

ACCION PREVENTIVA O CORRECTIVA

ACCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA DE EJECUCION

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE ANDAMIO

BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO NO COT PCC NIL 8135099
FECHA DE INSPECCIÓN (semana del / al):	15 / ENERO DE 2026
UBICACIÓN DE ANDAMIO Y NO. ANDAMIO	COLEGIO ANICNTO VAN UBER SEDE C
ACTIVIDAD QUE SE REALIZA	SOLDADURA DE LAMINAS METALICAS.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se cuenta con el permiso de trabajo para realizar la labor?										X											
Se demarco el area de trabajo para aislar la zona?										X											
Las condiciones atmosfericas permiten realizar el trabajo?										X											
La base del andamio se encuentra nivelada?										X											
Esta emsamblado sobre una superficie firme?										X											
Todos los soportes estan libres de daños o defectos estructurales?										X											
El andamio cuenta con todas sus elementos?										X											
El andamio cuenta con todos sus tornillos niveladores o zapatas nivelados?										X											
Todas las secciones cuentan con diagonales en buen estado en sus cuatro caras?										X											
Las plataformas se encuentran firmes sujetas a los elementos de apoyo y cumplen con la rigidez necesaria para realizar las tareas con seguridad?										X											
Se tienen todas las condiciones para iniciar la actividad?										X											
Nombre de quien inspecciona										BELIO											
Firma de quien inspecciona																					

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE : BELIO

CARGO: OFICIAL DE SOLDADURA

FIRMA:

AUTORIZACION DEL TRABAJO

NOMBRE DEL RESIDENTE SST: ANGELA VICTORIA GONDICLO

FIRMA DEL RESIDENTE SST:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE ANDAMIO

BOGOTÁ

PROYECTO:	201 PLACNTA. 3155099
FECHA DE INSPECCIÓN (semana del / al):	19/01/2026 AL 20/01/2026
UBICACIÓN DE ANDAMIO Y NO. ANDAMIO	ACTIVIDAD DE PINTURA MURO.
ACTIVIDAD QUE SE REALIZA	COLEGIO ANTONIO IVAN UBER

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se cuenta con el permiso de trabajo para realizar la labor?	X			X																	
Se demarco el área de trabajo para aislar la zona?	X			X																	
Las condiciones atmosféricas permiten realizar el trabajo?	X			X																	
La base del andamio se encuentra nivelada?	X			X																	
Esta emsamblado sobre una superficie firme?	X			X																	
Todos los soportes están libres de daños o defectos estructurales?	X			X																	
El andamio cuenta con todas sus elementos?	X			X																	
El andamio cuenta con todos sus tornillos niveladores o zapatas nivelados?	X			X																	
Todas las secciones cuentan con diagonales en buen estado en sus cuatro caras?	X			X																	
Las plataformas se encuentran firmes sujetas a los elementos de apoyo y cumplen con la rigidez necesaria para realizar las tareas con seguridad?	X			X																	
Se tienen todas las condiciones para iniciar la actividad?	X			X																	
Nombre de quien inspecciona	SANTIAGO SUAREZ			SANTIAGO SUAREZ																	
Firma de quien inspecciona																					

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: Santiago Suarez.

CARGO: OFICIAL

FIRMA:

AUTORIZACION DEL TRABAJO

NOMBRE DEL RESIDENTE SST: ANGELA GORDILLO

FIRMA DEL RESIDENTE SST:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	INSPECCIÓN DE ANDAMIO	BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO 81550 99
FECHA DE INSPECCIÓN (semana del / al):	6/01/2026 AL 10/01/2026
UBICACIÓN DE ANDAMIO Y NO. ANDAMIO	COLEGIO CIUDADELA POPULAR
ACTIVIDAD QUE SE REALIZA	PANETE DE MURO

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se cuenta con el permiso de trabajo para realizar la labor?	X			X			X			X			X			X					
Se demarco el área de trabajo para aislar la zona?	X			X			X			X			X			X					
Las condiciones atmosféricas permiten realizar el trabajo?	X			X			X			X			X			X					
La base del andamio se encuentra nivelada?	X			X			X			X			X			X					
Esta emsamblado sobre una superficie firme?	X			X			X			X			X			X					
Todos los soportes están libres de daños o defectos estructurales?	X			X			X			X			X			X					
El andamio cuenta con todas sus elementos?	X			X			X			X			X			X					
El andamio cuenta con todos sus tornillos niveladores o zapatas nivelados?	X			X			X			X			X			X					
Todas las secciones cuentan con diagonales en buen estado en sus cuatro caras?	X			X			X			X			X			X					
Las plataformas se encuentran firmes sujetas a los elementos de apoyo y cumplen con la rigidez necesaria para realizar las tareas con seguridad?	X			X			X			X			X			X					
Se tienen todas las condiciones para iniciar la actividad?	X			X			X			X			X			X					
Nombre de quien inspecciona																					
Firma de quien inspecciona																					
OBSERVACIONES:																					

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: - JAVIER M.

CARGO: - OFICIAL

FIRMA: -

AUTORIZACION DEL TRABAJO

NOMBRE DEL RESIDENTE SST: ANGELA VICTORIA SOLORZO GOMEZ

FIRMA DEL RESIDENTE SST:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE ANDAMIO

BOGOTÁ

PROYECTO: Marco Antonio Carreño	CO1 PCCNTR. 8155099
FECHA DE INSPECCIÓN (semana del / al):	6/01/2026 AL 9/01/2026
UBICACIÓN DE ANDAMIO Y NO. ANDAMIO	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO
ACTIVIDAD QUE SE REALIZA	PINTURA DE CORRIDA

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se cuenta con el permiso de trabajo para realizar la labor?	✓			✓																	
Se demarco el área de trabajo para aislar la zona?	✓			✓																	
Las condiciones atmosféricas permiten realizar el trabajo?	✓			✓																	
La base del andamio se encuentra nivelada?	✓			✓																	
Esta emsamblado sobre una superficie firme?	✓			✓																	
Todos los soportes están libres de daños o defectos estructurales?	✓			✓																	
El andamio cuenta con todas sus elementos?	✓			✓																	
El andamio cuenta con todos sus tornillos niveladores o zapatas nivelados?	✓			✓																	
Todas las secciones cuentan con diagonales en buen estado en sus cuatro caras?	✓			✓																	
Las plataformas se encuentran firmes sujetas a los elementos de apoyo y cumplen con la rigidez necesaria para realizar las tareas con seguridad?	✓			✓																	
Se tienen todas las condiciones para iniciar la actividad?	✓			✓																	
Nombre de quien inspecciona	Eduardo B			Eduardo B																	
Firma de quien inspecciona	Eduardo			Eduardo Barahona																	

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
NOMBRE : Eduardo Barahona

CARGO: OFICIAL

FIRMA: Eduardo

AUTORIZACION DEL TRABAJO

NOMBRE DEL RESIDENTE SST: ANGELA VICTORIA COLORADO GOMEZ

FIRMA DEL RESIDENTE SST:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE ANDAMIO

BOGOTÁ

PROYECTO:	COLEGIO Nº 001 PCC NTR - 8155099
FECHA DE INSPECCIÓN (semana del / al):	19/01/2026
UBICACIÓN DE ANDAMIO Y NO. ANDAMIO	COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN
ACTIVIDAD QUE SE REALIZA	PINTURA DE FACHADA

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se cuenta con el permiso de trabajo para realizar la labor?	X																				
Se demarco el área de trabajo para aislar la zona?	X																				
Las condiciones atmosféricas permiten realizar el trabajo?	X																				
La base del andamio se encuentra nivelada?	X																				
Esta emsamblado sobre una superficie firme?	X																				
Todos los soportes están libres de daños o defectos estructurales?	X																				
El andamio cuenta con todas sus elementos?	X																				
El andamio cuenta con todos sus tornillos niveladores o zapatas nivelados?	X																				
Todas las secciones cuentan con diagonales en buen estado en sus cuatro caras?	X																				
Las plataformas se encuentran firmes sujetas a los elementos de apoyo y cumplen con la rigidez necesaria para realizar las tareas con seguridad?	X																				
Se tienen todas las condiciones para iniciar la actividad?	X																				
Nombre de quien inspecciona	Santiago Suarez.																				
Firma de quien inspecciona	Santiago Suarez.																				
OBSERVACIONES:																					

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: Santiago Suarez.

CARGO: OF

FIRMA: Santiago Suarez.

AUTORIZACION DEL TRABAJO

NOMBRE DEL RESIDENTE SST: ANGELA VICTORIA CONDE LUGO MD

FIRMA DEL RESIDENTE SST:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	INSPECCIÓN DE ANDAMIO	BOGOTÁ

PROYECTO: Jaime Andres	BONIFACIO NP COD IDU NTC 6185699
FECHA DE INSPECCIÓN (semana del / al):	23/01/2026
UBICACIÓN DE ANDAMIO Y NO. ANDAMIO	COLEGIO ANTONIO IVAN VOCE
ACTIVIDAD QUE SE REALIZA	COLOCACION DE MAMPOSTERIA

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se cuenta con el permiso de trabajo para realizar la labor?													X								
Se demarco el área de trabajo para aislar la zona?													X								
Las condiciones atmosféricas permiten realizar el trabajo?													X								
La base del andamio se encuentra nivelada?													X								
Esta ensamblado sobre una superficie firme?													X								
Todos los soportes están libres de daños o defectos estructurales?													X								
El andamio cuenta con todas sus elementos?													X								
El andamio cuenta con todos sus tornillos niveladores o zapatas nivelados?													X								
Todas las secciones cuentan con diagonales en buen estado en sus cuatro caras?													X								
Las plataformas se encuentran firmes sujetas a los elementos de apoyo y cumplen con la rigidez necesaria para realizar las tareas con seguridad?													X								
Se tienen todas las condiciones para iniciar la actividad?													X								
Nombre de quien inspecciona													ANGEL ASDRUBAL								
Firma de quien inspecciona																					
OBSERVACIONES:																					

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: Jaime Andres

CARGO: RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA: Jaime Andres

AUTORIZACION DEL TRABAJO

NOMBRE DEL RESIDENTE SST: ANGEL ASDRUBAL

FIRMA DEL RESIDENTE SST:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	INSPECCIÓN DE ANDAMIO	BOGOTÁ

PROYECTO:	CONTRATO Nº CO1 PCCNTR.8155099
FECHA DE INSPECCIÓN (semana del / al):	5/01/2026 AL 05/01/2026
UBICACIÓN DE ANDAMIO Y NO. ANDAMIO	JULIO GARZÓN
ACTIVIDAD QUE SE REALIZA	INSTALACIÓN DE MURO O CONSTRUCCIÓN DE MURO

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se cuenta con el permiso de trabajo para realizar la labor?	X			X																	
Se demarco el area de trabajo para aislar la zona?	X			X																	
Las condiciones atmosféricas permiten realizar el trabajo?	X			X																	
La base del andamio se encuentra nivelada?	X			X																	
Esta emsamblado sobre una superficie firme?	X			X																	
Todos los soportes están libres de daños o defectos estructurales?	X			X																	
El andamio cuenta con todas sus elementos?	X			X																	
El andamio cuenta con todos sus tornillos niveladores o zapatas nivelados?	X			X																	
Todas las secciones cuentan con diagonales en buen estado en sus cuatro caras?	X			X																	
Las plataformas se encuentran firmes sujetas a los elementos de apoyo y cumplen con la rigidez necesaria para realizar las tareas con seguridad?	X			X																	
Se tienen todas las condiciones para iniciar la actividad?	X			X																	
Nombre de quien inspecciona	JUAN ROJAS			JUAN ROJAS																	
Firma de quien inspecciona	JUAN R			JUAN R																	

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE: JUAN ROJAS

CARGO: OP

FIRMA: JUAN

AUTORIZACION DEL TRABAJO

NOMBRE DEL RESIDENTE SST: ANGELA VICTORIA BOLIVAR

FIRMA DEL RESIDENTE SST:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS"	BOGOTÁ Secretaría de Educación	
V. 0.1	INSPECCIÓN EXTINTORES	CONTRATO CO1.PCCNTR .8155097	Hoja: 1

Inspección realizada por		
Nombre: ANGELA VIVIANA CORTES GOMEZ	Firma	Fecha Inspección: 31/01/2026
Cargo: GST DE OBRA	Lugar: ANTONIO IVAN JOSE.	

Ubicación extintor 1	TAMMA DE COLEGIO
Ubicación extintor 2	PASILLO DE COLEGIO

Marque con una X según criterio	Bueno	Regular	Malo

Especificaciones	Extintor 1			Extintor 2		
Tipo	MULTIPROPOSITO			MULTIPROPOSITO		
Agente extintor	SOLKAFLAM			SOLKAFLAM		
Capacidad	10			10		
Fecha carga	VENCIDO			VENCIDO		
Fecha recarga	VENCIDO			VENCIDO		
Parámetro a verificar	**Bueno**	**Regular**	**Malo**	**Bueno**	**Regular**	**Malo**
Ubicación	✓			✓		
Accesibilidad	✓			✓		
Señalización	✓			✓		
Palanca descarga	✓			✓		
Mango de soporte	✓			✓		
Pasador seguridad	✓			✓		
Cinta seguridad	✓			✓		
Manómetro	✓			✓		
Presión	.	✓			✓	
Panel o sticker instrucciones	✓			✓		
Cilindro o recipiente	✓			✓		
Pintura cilindro	✓			✓		
Estado general de conservación	✓			✓		

Plan de acción			
Acción	**Fecha propuesta**	**Seguimiento**	**Responsable**





Observaciones

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	BOGOTÁ

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBÓN

PROYECTO: CONSORCIO NO 001 PCC NTC 8155099 FECHA: 23/01/2026

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES	
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso		
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agretado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.							
MARTILLOS /MAZOS	NO						
PUNZONES/MACETA/CINCELES	NO						
OTRAS. ¿CUAL?	NO						
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, Herramienta sin grasas o aceites.							
LLAVE MIXTA	NO						
LLAVE INGLESA	NO						
LLAVE ESTRIA O DE TUBO	NO						
LLAVE ALEMANA	NO						
COPAS/DADOS	NO						
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO	NO						
ACCESORIOS	NO						
RATCHES Y TORQUES	NO						
OTRAS. ¿CUAL?	NO						
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada, Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar							
SEGUETAS	NO						
SERRUCHO	NO						
CORTA TUBOS	NO						
TIJERAS	NO						
MACHETE	NO						
OTRAS. ¿CUAL?	NO						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.							
TALADROS	NO						
LIJADORA	NO						
MOTORTOOL	NO						
OTRAS. ¿CUAL?	NO						
ELECTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.							
TALADRO DE MANO	NO						
TALADRO DE ARBOL	NO						
ESMERIL	NO						
PULIDORAS	NO						
CALADORA	NO						
PINZAS	NO						
OTRAS. ¿CUAL?	NO						
METROS	NO						
PISTOLA DE SILICONA	NO						
OTRAS. ¿CUAL?	NO						

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico, se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN	NO						
BARRA	NO						
EQUIPO DE SOLDADURA	NO						
MANGUERAS	NO						
DESTORNILLADORES	NO						
NIVELADORA DE MADERA	NO						
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y esta provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora. Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.	NO						
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceitas grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas	NO						
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, están señalizado	NO						
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella, tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)	NO						
OTRAS. ¿CUAL? Otros		✓		✓		Pistola de Pintura	

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Jaime Andres Angulo A	NOMBRE: MONDA GARZON	NOMBRE: ANGELA GOLDILLO
CARGO: Aux	CARGO: ASISTENTE TECNICA	CARGO: SST DOCENTE
CÉDULA: 1.087.828.065	CÉDULA: 1032366367	CÉDULA: 52394448 BTA
FIRMA: Jaime A.	FIRMA: GARZON	FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

COLEGIO RESIDENCIA VILLA LUCIA

PROYECTO: CONTRATO No 209 DE 2025 IDU 8165099 FECHA: 13/01/2026

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras						
MARTILLOS /MAZOS	NO					
PUNZONES/MACETA/CINCELES	NO					
OTRAS ¿CUÁL?	NO					
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico. Herramienta sin grasas o aceites.						
LLAVE MIXTA	NO					
LLAVE INGLESA	NO					
LLAVE ESTRIA O DE TUBO	NO					
LLAVE ALEMANA	NO					
COPAS/DADOS	NO					
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO	NO					
ACCESORIOS	NO					
RATCHES Y TORQUES	NO					
OTRAS ¿CUÁL?	NO					
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.						
SEGUETAS	NO					
SERRUCHO	NO					
CORTA TUBOS	NO					
TIJERAS	NO					
MACHETE	NO					
OTRAS ¿CUÁL?	NO					
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS	NO					
LIJADORA	NO					
MOTORTOOL	NO					
OTRAS ¿CUÁL?	NO					
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	NO					
TALADRO DE ARBOL	NO					
ESMERIL	NO					
PULIDORAS	NO					
CALADORA	NO					
PINZAS	NO					
OTRAS ¿CUÁL?	NO					
METROS	NO					
PISTOLA DE SILICONA	NO					
OTRAS ¿CUÁL?	NO					


Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico. se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN							
BARRA							
EQUIPO DE SOLDADURA							
MANGUERAS							
DESTORNILLADORES							
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y esta provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora. Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada							
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceites grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas							
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, están señalizado							
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)							
OTRAS. ¿CUAL? COMPLETA EN BUEN ESTADO							

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: EDWARD BERMUDEZ	NOMBRE: OSCAR	NOMBRE: ANGELA VICTORIA DIAZ OLAYA
CARGO: OFICIAL	CARGO: RESIDENTE	CARGO: SST DE OBRA
CEDULA: 1070 [illegible] 643	CEDULA:	CÉDULA: 52.394.442 [illegible]
FIRMA:	FIRMA: OSCAR	FIRMA:



Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

PROYECTO: CONSORCIO MILAGROSO CULTURA POPULAR FECHA: 26/01/26

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE. Se observa el mango poco resistente, agrietado o flojos con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con deformaciones.						
MARTILLOS /MAZOS	1	X		X		
PUNZONES/MACETA/CINCELES	1	X		X		
OTRAS ¿CUAL?	1	X		X		
DE AJUSTE. Desgastadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico. Herramienta sin grasas o aceites.						
LLAVE MIXTA	1	X		X		
LLAVE INGLESA	1	X		X		
LLAVE ESTRIA O DE TUBO	1	X		X		
LLAVE ALEMANA	1	X		X		
DESARMADORES	1	X		X		
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO	1	X		X		
ACCESORIOS	1	X		X		
RATCHES Y TORQUES	1	X		X		
OTRAS ¿CUAL?	1	X		X		
DE CORTE. Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no sirven para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.						
SEGUETAS	1	X		X		
SERRUCHO	1	X		X		
CORTA TUBOS	1	X		X		
TIJERAS	1	X		X		
MACHETE	1	X		X		
OTRAS ¿CUAL?	1	X		X		
NEUMÁTICAS. Funcionar con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de cortes, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS	1	X		X		
LIJADORA	1	X		X		
MOTORTOOL	1	X		X		
OTRAS ¿CUAL?	1	X		X		
ELECTRICAS. Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser rectificados, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se estuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADROS DE MANO	1	X		X		
TALADROS DE ARBOL	1	X		X		
ESMERIL	1	X		X		
PULIDORAS	1	X		X		
CALADORA	1	X		X		
PINZAS	1	X		X		
OTRAS ¿CUAL?	1	X		X		
METROS	1	X		X		
PISTOLA DE SILICONA	1	X		X		
OTRAS ¿CUAL?	1	X		X		

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico. se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN	1	X		X			
BARRA	1	X		X			
EQUIPO DE SOLDADURA	1	X		X			
MANGUERAS	1	X		X			
DESTORNILLADORES	1	X		X			
NIVELADORA DE MADERA	1	X		X			
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y está provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora. Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada	1	X		X			
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceitas grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas	1	X		X			
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, están señalizado	1	X		X			
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)	1	X		X			
OTRAS ¿CUÁL?	1	X		X			

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: JUAN CARLOS PALIN	NOMBRE: ANDRUA GALLEGO	NOMBRE: ANGELA VICTORIA SOLDIEO
CARGO: OP	CARGO: AUXILIAR TECNICA	CARGO: DSI DE OBRA
CÉDULA: 1026256978	CÉDULA:	CÉDULA: 52.394.442 BTA
FIRMA: JUAN	FIRMA: ANDRUA GALLEGO	FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO: CONTRATO Nº CO1.PCC.NTT.8165097 FECHA: 6/01/2026 AL 10/01/2026

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.						
MARTILLOS /MAZOS	X	X		X		Jerson
PUNZONES/MACETA/CINCELES						
OTRAS. ¿CUÁL?						
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, Herramienta sin grasas o aceites.						
LLAVE MIXTA						
LLAVE INGLESA						
LLAVE ESTRIA O DE TUBO						
LLAVE ALEMANA						
COPAS/DADOS						
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO	X	X		X		Jerson
ACCESORIOS	X					
RATONES Y TORQUES						
OTRAS. ¿CUÁL?						
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada, Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar .						
SEGUETAS						
SERRUCHO						
CORTA TUBOS						
TUERAS						
MACHETE						
OTRAS ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS	X	X		X		Jerson
LIJADORA						
MOTORTOOL						
OTRAS. ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	X	X		X		Jerson
TALADRO DE ÁRBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS	X	X		X		Jerson
CALADORA						
PINZAS						
OTRAS. ¿CUÁL?						
METROS	X	X		X		Jerson
PISTOLA DE SILICONA						
OTRAS. ¿CUÁL?						



Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico. se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN							
BARRA							
EQUIPO DE SOLDADURA							
MANGUERAS							
DESTORNILLADORES							
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y está provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora, Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada							
PRENSA: Está nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceitas grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas							
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, están señalizado							
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella, tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)							
OTRAS: ¿CUÁL?							

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Jeison Ortiz	NOMBRE: ANGELA CARZON	NOMBRE: ANGELA COLMENARES
CARGO: Jefe de instalacion	CARGO: RESIDENTE TECNICA	CARGO: RESIDENTE SST
CÉDULA: 1087790 877	CÉDULA: 1032366367	CÉDULA: 52.394.443 BTA
FIRMA: Jeison	FIRMA: ANGELA CARZON	FIRMA:





Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO: CONTRATO Nº C01 PCC NIT 8155097 **FECHA:** 12/01/2026

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.						
MARTILLOS /MAZOS	1	X		X		
PUNZONES/MACETA/CINCELES	3	X		X		
OTRAS. ¿CUÁL?						
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, Herramienta sin grasas o aceites.						
LLAVE MIXTA						
LLAVE INGLESA						
LLAVE ESTRIA O DE TUBO						
LLAVE ALEMANA						
COPAS/DADOS						
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO:	2c	X		X		
ACCESORIOS						
RATCHES Y TORQUES						
OTRAS. ¿CUÁL?						
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.						
SEGUETAS						
SERRUCHO						
CORTA TUBOS						
TIJERAS						
MACHETE						
OTRAS. ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS	2	X		X		
LIJADORA						
MOTORTOOL						
OTRAS. ¿CUÁL?						
ELECTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	1	X		X		
TALADRO DE ÁRBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS	2	✓		X		
CALADORA						
PINZAS						
OTRAS. ¿CUÁL?						
METROS						
PISTOLA DE SILICONA						
OTRAS. ¿CUÁL?						


Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico, se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN							
BARRA	2	X		X			
EQUIPO DE SOLDADURA							
MANGUERAS		/					
DESTORNILLADORES	1	X		1			
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y esta provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora. Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada	3	X		X			
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceites grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas							
TABLERO DE HERRAMIENTAS. Colocacion correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que esten protegidas contra su deterioro por choques o caidas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, estan señalizado							
CAJA DE HERRAMIENTAS. Se dispone de ella tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)							
OTRAS, ¿CUÁL?							

Responsable de la inspección	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: Rafael Peña Rojas	NOMBRE: ANGELA CARZON	NOMBRE: ANGELA VICTORIA GARZON
CARGO: Ajudante	CARGO: AUXILIAR TECNICO	CARGO: 52.394.442 BIA SST OCUPACIONAL
CÉDULA: 1002492468	CÉDULA: 1033663677	CÉDULA: 52.394.442 BTA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ Secretaría de Educación

PROYECTO: 001 CENTRO 8158099 FECHA: 19/01/2026

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.						
MARTILLOS /MAZOS	1	✓				
PUNZONES/MACETA/CINCELES						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, Herramienta sin grasas o aceites.						
LLAVE MIXTA	1	✓				
LLAVE INGLESA						
LLAVE ESTRIA O DE TUBO						
LLAVE ALEMANA						
COPAS/DADOS						
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO						
ACCESORIOS						
RATCHES Y TORQUES						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.						
SEGUETAS						
SERRUCHO						
CORTA TUBOS	X	✓				
TIJERAS						
MACHETE						
OTRAS ¿CUÁL?						
NEUMATICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS	1	✓				
LIJADORA	X	✓				
MOTORTOOL						
OTRAS ¿CUÁL?						
ELECTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	X	✓				
TALADRO DE ARBOL						
ESMERIL	1	✓				
PULIDORAS	X	✓				
CALADORA						
PINZAS	X	✓				
OTRAS ¿CUÁL?	✓	✓				
METROS	X	✓				
PISTOLA DE SILICONA	X	✓				
OTRAS ¿CUÁL?						

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deterioro, astillado o roto, dielectrico. se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN							
BARRA	1	✓					
EQUIPO DE SOLDADURA							
MANGUERAS	1	✓					
DESTORNILLADORES							
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y esta provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora, Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.							
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceitas grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas							
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, que la falta de alguna de ellas sea facilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caidas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, están señalizado							
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella, tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)							
OTRAS ¿CUÁL?							

Responsable de la inspeccion	Responsable del sitio de trabajo	Responsable del área de SST
NOMBRE: - ANGELA GOLOILO	NOMBRE: ANDREA GALLO	NOMBRE: ANGELA VICTORIA CONTRERAS
CARGO: - SST DE OBRA	CARGO: AUXILIAR DE OBRA	CARGO: SST DE OBRA
CÉDULA: - 52.899.442 DE BTA	CÉDULA: 1032366367	CÉDULA: 52.899.442 DE BTA
FIRMA: -	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	BOGOTÁ

PROYECTO: donPAID NR C01 PCCNIR 8155097 **FECHA:** 15/07/2026

COLEGIO CULTORA TOPOCARI

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.						
MARTILLOS /MAZOS	1	X				
PUNZONES/MACETA/CINCELES	1	X				
OTRAS. ¿CUÁL?						
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, Herramienta sin grasas o aceites.						
LLAVE MIXTA						
LLAVE INGLESA						
LLAVE ESTRIA O DE TUBO						
LLAVE ALEMANA						
COPAS/DADOS						
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO.						
ACCESORIOS						
RATCHES Y TORQUES						
OTRAS. ¿CUÁL?						
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada, Tornillos de unión aflojados, no aptos para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.						
SEGUETAS	1	X				
SERRUCHO						
CORTA TUBOS						
TIJERAS						
MACHETE						
OTRAS. ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS	1	X				
LIJADORA						
MOTORTOOL						
OTRAS. ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	1	X				
TALADRO DE ARBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS	1	X				
CALADORA						
PINZAS						
OTRAS. ¿CUÁL?						
METROS						
PISTOLA DE SILICONA						
OTRAS. ¿CUÁL?						

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico. se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN							
BARRA	1	X					
EQUIPO DE SOLDADURA	1	X					
MANGUERAS							
DESTORNILLADORES							
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y está provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora. Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada							
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceites grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas							
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, estan señalizado							
CAJA DE HERRAMIENTAS. Se dispone de ella, tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)							
OTRAS ¿CUÁL?							

Responsable de la inspección	**Responsable del sitio de trabajo**	**Responsable del área de SST**
NOMBRE: ANGELA GOLDILLO GÓMEZ	NOMBRE: OSCAR LOPEZ GIL	NOMBRE: ANGELA VICTORIA GAGO GOLDILLO
CARGO: SST OBRA	CARGO: RESIDENTE TECNICO	CARGO: RESIDENTE SST
CÉDULA: 52.344.142 BTA	CÉDULA: 1070954032	CÉDULA: 52.394.442
FIRMA:	FIRMA: OSCAR LOPEZ GIL	FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL TECNICO

PROYECTO: CONTRATO N°: 001. PCCNTR. 6165099 **FECHA:** 05/01/2026

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.						
MARTILLOS /MAZOS	1	✓		✓		
PUNZONES/MACETA/CINCELES	1	✓		✓		
OTRAS ¿CUÁL?						
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, Herramienta sin grasas o aceites.						
LLAVE MIXTA						
LLAVE INGLESA						
LLAVE ESTRIA O DE TUBO						
LLAVE ALEMANA						
COPAS/DADOS						
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO	1	✓		✓		
ACCESORIOS						
RATCHES Y TORQUES						
OTRAS ¿CUÁL?						
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada. Tornillos de union aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.						
SEGUETAS	1	✓		✓		
SERRUCHO	1	✓		✓		
CORTA TUBOS						
TIJERAS						
MACHETE						
OTRAS ¿CUÁL?						
NEUMATICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y nudos que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS	1	✓		✓		
LIJADORA	1	✓		✓		
MOTORTOOL						
OTRAS ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien lijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	1	✓		✓		
TALADRO DE ÁRBOL						
ESMERIL						
PULIDORAS	1	✓		✓		
CALADORA						
PINZAS						
OTRAS ¿CUÁL?						
METROS	1	✓		✓		
PISTOLA DE SILICONA	1	✓		✓		
OTRAS ¿CUÁL?						

Powered by CamScanner


COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL TECNICO - 05/01/2026

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico, se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación

PALIN							
BARRA	✓	✓		✓			
EQUIPO DE SOLDADURA							
MANGUERAS							
DESTORNILLADORES	✓	✓		✓			
NIVELADORA DE MADERA							
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y está provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora. Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada							
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceites grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas							
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocacion correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que esten protegidas contra su deterioro por choques o caidas, y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, están señalizado							
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella, tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado)							
OTRAS, ¿CUÁL?							

Responsable de la inspección	**Responsable del sitio de trabajo**	**Responsable del área de SST**
NOMBRE: Andrea Garzón	NOMBRE: JOSÉ COLMENARES	NOMBRE: ANGELA VICIOSA CORDERO
CARGO: Guidark Obra	CARGO: [illegible]	CARGO: SST DE OBRA
CÉDULA: 1023366367	CÉDULA: 79230265	CÉDULA: 52.394.442 BTÁ
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

CONSORCIO EL MILAGROSO 2025

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

BOGOTÁ

JULIO CARAVITO ARMORO

PROYECTO: CONTRATO NO 007 PLENTE 1155099 **FECHA:** 2/01/2026

HERRAMIENTA	CANTIDAD	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
		BIEN (B)	MAL (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agretado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.						
MARTILLOS /MAZOS	2	✓		✓		
PUNZONES/MACETA/CINCELES	4	✓		✓		
OTRAS. ¿CUÁL?		✓		✓		
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico. Herramienta sin grasas o aceites.						
LLAVE MIXTA	4	✓		✓		
LLAVE INGLESA						
LLAVE ESTRIA O DE TUBO	1	✓		✓		
LLAVE ALEMANA	1	✓		✓		
COPAS/DADOS						
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO:	3	✓		✓		
ACCESORIOS						
RATCHES Y TORQUES						
OTRAS. ¿CUÁL?						
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.						
SEGUETAS	2	✓		✓		
SERRUCHO	1	✓		✓		
CORTA TUBOS	1	✓		✓		
TIJERAS	1	✓		✓		
MACHETE	1	✓		✓		
OTRAS. ¿CUÁL?						
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.						
TALADROS	2	✓		✓		
LIJADORA	2	✓		✓		
MOTORTOOL						
OTRAS. ¿CUÁL?						
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser retondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.						
TALADRO DE MANO	2	✓		✓		
TALADRO DE ARBOL	1	✓		✓		
ESMERIL						
PULIDORAS	1	✓		✓		
CALADORA						
PINZAS						
OTRAS. ¿CUÁL?						
METROS	2	✓		✓		
PISTOLA DE SILICONA	2	✓		✓		
OTRAS. ¿CUAL?						

Powered by CamScanner